

गणेश

18

555

प्रश्न-उत्तर
वैलिंग प्रैक्टिस

भीम सैन

L. B. Saini

94197
04342

धनपत राय एण्ड सन्स

INST. UMEH SINGH

555

प्रश्न-उत्तर
वैल्डिंग प्रैक्टिस

3191
WELDER

Library

भीम सैन

अनुदेशक

आई टी आई हरिद्वार

1993

धनपत राय एण्ड सन्स

1682 नई सड़क दिल्ली

3265367

Other Useful Books

1. Basic Shop Theory Welding Practice (Hindi/English)
2. Mechanical Draughtsmanship (Hindi/English)
3. Basic Shop Theory Sheet Metal (Hindi/English)
4. Basic Shop Theory Tool Die Maker (Hindi/English)
5. Basic Shop Theory Carpentry (Hindi/English)

All rights reserved by the author

Price: Rs. 12.50

Published by: O.P. Kapur for Dhanpat Rai & Sons, Delhi
Typeset by: Grover DTP Systems, Mayur Vihar, Delhi
Printed at: Shakun Printers, Naveen Shahdara, Delhi

1

R.C. Gupta
R.C. Gupta
R.C. Gupta
R.C. Gupta
R.C. Gupta

- प्रश्न 1** वैल्डिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर दो समान धातुओं को जब उसी धातु की राड अथवा इलैक्ट्रोड से जोड़ा जाता है तो उसे वैल्डिंग कहते हैं।
- प्रश्न 2** आर्क किसे कहते हैं ?
उत्तर जब दो ध्रुवों — नेगेटिव और पोजिटिव (ऋण और धन) — के बीच जो चिंगारी बनती है उसे आर्क कहते हैं ?
- प्रश्न 3** आर्क बनाने के कितने तरीके (Methods) हैं ?
उत्तर आर्क बनाने के दो तरीके हैं —
1. टचिंग मैथड।
2. स्क्रैचिंग मैथड।
- प्रश्न 4** टचिंग मैथड किसे कहते हैं ?
उत्तर जब इलैक्ट्रोड को बैस मेटल पर टच किया जाता है तो उसे टचिंग मैथड कहते हैं।
- प्रश्न 5** स्क्रैचिंग मैथड किसे कहते हैं ?
उत्तर जिस प्रकार माचिस की तीली को माचिस पर रगड़ा जाता है उसी प्रकार जब इलैक्ट्रोड को बैस मेटल पर रगड़ कर आर्क बनाई जाती है, तो उसे स्क्रैचिंग मैथड कहते हैं ?
- प्रश्न 6** बैस मेटल किसे कहते हैं ?
उत्तर जिस मेटल पर वैल्ड किया जाता है उसे बैस मेटल कहते हैं।
- प्रश्न 7** वैल्ड मेटल किसे कहते हैं ?
उत्तर जिस मेटल के द्वारा वैल्डिंग की जाती है उसे वैल्ड मेटल कहते हैं।
- प्रश्न 8** आर्क वैल्डिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर जब बिजली के द्वारा वैल्डिंग की जाती है तो उसे आर्क वैल्डिंग कहते हैं।
- प्रश्न 9** आर्क बनाने के लिए जाब और इलैक्ट्रोड में कितना गैप होना चाहिए ?
उत्तर इलैक्ट्रोड की मोटाई के बराबर गैप होना चाहिए।
- प्रश्न 10** आर्क बनाते हुए अगर इलैक्ट्रोड और जाब की दूरी कम हो तो क्या होगा ?
उत्तर इलैक्ट्रोड जाब पर चिपक जायेगा।
- प्रश्न 11** आर्क बनाते समय अगर इलैक्ट्रोड और जाब में दूरी अधिक हो तो क्या होगा ?
उत्तर आर्क ठीक नहीं बनेगी और इलैक्ट्रोड से अधिक स्पैटर आयेंगे।
- प्रश्न 12** स्पैटर किसे कहते हैं ?
उत्तर आर्क वैल्डिंग करने पर जो छोटे-छोटे कण इधर-उधर गिर जाते हैं उसे स्पैटर कहते हैं।
- प्रश्न 13** स्पैटर अधिक किस कारण से आते हैं ?
उत्तर अधिक करन्ट होने के कारण।

- प्रश्न 14** आर्क वैल्डिंग कितने प्रकार की होती है ?
उत्तर आर्क वैल्डिंग दो प्रकार की होती है —
1. कार्बन आर्क वैल्डिंग ।
2. मैटेलिक आर्क वैल्डिंग ।
- प्रश्न 15** कार्बन आर्क वैल्डिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर जब आर्क वैल्डिंग करते समय कार्बन राड या इलैक्ट्रोड अथवा ग्रेफाईट राड द्वारा आर्क बनाते हैं तो उसे कार्बन आर्क वैल्डिंग कहते हैं ।
- प्रश्न 16** मैटेलिक आर्क वैल्डिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर वैल्डिंग करते समय जब कोई मैटेलिक राड के द्वारा आर्क बनाई जाती है तो मैटेलिक आर्क वैल्डिंग कहते हैं । इसमें आर्क की गर्मी से इलैक्ट्रोड पिघलता है ।
- प्रश्न 17** मैटेलिक आर्क वैल्डिंग कितने प्रकार की होती है ?
उत्तर मैटेलिक आर्क वैल्डिंग दो प्रकार की होती है —
1. बेयर मैटेलिक आर्क वैल्डिंग ।
2. शिल्डी मैटेलिक आर्क वैल्डिंग ।
- प्रश्न 18** बेयर मैटेलिक आर्क वैल्डिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर बिना फलक्स चढ़े इलैक्ट्रोड से जब आर्क बनाई जाती है तो उसे बेयर मैटेलिक आर्क वैल्डिंग कहते हैं ।
- प्रश्न 19** शिल्डी मैटेलिक आर्क वैल्डिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर जब फलक्स चढ़े हुये इलैक्ट्रोड से आर्क बनाई जाये तो उसे शिल्डी मैटेलिक आर्क वैल्डिंग कहते हैं ।
- प्रश्न 20** आर्क वैल्डिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है ?
उत्तर हवाई जहाज, ट्रक, बस, रेल, युद्ध सामग्री, भवन निर्माण, पुल, बॉध, फर्नीचर तथा समुद्री जहाजों के कार्य में आर्क वैल्डिंग का प्रयोग किया जाता है ।
- प्रश्न 21** वैल्डिंग से क्या लाभ हैं ?
उत्तर
1. वैल्डिंग एक मजबूत ज्वायंट है ।
2. इसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता ।
3. इसमें असमान धातुओं को जोड़ा जाता है ।
4. आजकल जल के अन्दर भी वैल्डिंग की जा सकती है ।
5. वैल्डिंग अन्य विधियों से सस्ती विधि है ।
6. वैल्डिंग द्वारा टूटे हुये यन्त्रों की मरम्मत करना आसान है ।
- प्रश्न 22** वैल्डिंग की कौन-कौन सी विधियाँ हैं ?
उत्तर वैल्डिंग की पाँच विधियाँ हैं —
1. फोर्ज वैल्डिंग
2. गैस वैल्डिंग

3. रजिस्टेस वैल्डिंग
5. आर्क वैल्डिंग
- प्रश्न 23** फोर्ज वैल्डिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर फोर्ज वैल्डिंग का दूसरा नाम ब्लैक स्मिथि वैल्डिंग भी है । इसमें केवल माईल्ड स्टील या राट आयरन को ही लोहार की भट्टी में 1300°C तक गर्म करके जोड़ा जाता है ।
- प्रश्न 24** फोर्ज वैल्डिंग में कितने प्रकार के ज्वायंट लगाये जा सकते हैं ।
उत्तर फोर्ज वैल्डिंग में चार प्रकार के ज्वायंट लगाये जा सकते हैं —
1. लैप या स्कार्फ लैप
2. बट लैप
3. टी वैल्ड
4. वी या स्पेलीईस वैल्ड ।
- प्रश्न 25** गैस वैल्डिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर वैल्डिंग करने के लिए जब हम गैस का प्रयोग करते हैं तो उसे गैस वैल्डिंग कहते हैं ।
- प्रश्न 26** गैस वैल्डिंग में अधिकतर कौन-सी गैस प्रयोग करते हैं ?
उत्तर गैस वैल्डिंग में अधिकतर दो गैसों प्रयोग होती हैं —
1. ऑक्सीजन
2. एसेटीलीन ।
- प्रश्न 27** ऑक्सीजन गैस क्या कार्य करती है ?
उत्तर ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है ।
- प्रश्न 28** एसेटीलीन गैस क्या कार्य करती है ?
उत्तर एसेटीलीन गैस स्वयं जलती है ।
- प्रश्न 29** एसेटीलीन के अतिरिक्त कौन-कौन सी गैसों हैं जो स्वयं जलती हैं ?
उत्तर
1. ऑक्सी हाइड्रोजन
2. ऑक्सी प्रोपेन
3. ऑक्सी कोल
4. ऑक्सी बेन्जोल
- प्रश्न 30** गैस वैल्डिंग की कितनी विधियाँ हैं ?
उत्तर गैस वैल्डिंग की पाँच विधियाँ हैं —
1. ऑक्सी- एसेटीलीन गैस वैल्डिंग ।
2. ऑक्सी- हाइड्रोजन गैस वैल्डिंग ।
3. ऑक्सी- प्रोपेन गैस वैल्डिंग ।
4. ऑक्सी- कोल गैस वैल्डिंग ।
5. ऑक्सी- बेन्जोल गैस वैल्डिंग
- प्रश्न 31** ऑक्सी एसेटीलीन वैल्डिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर यह औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग होने वाला महत्वपूर्ण तरीका है । इसमें ऑक्सीजन और एसेटीलीन के द्वारा जो फ्लेम बनता है उसे ऑक्सी एसेटीलीन गैस वैल्डिंग कहते हैं । एसेटीलीन हर जगह आसानी से तैयार की जाती है । इसके फ्लेम का तापक्रम 3100°C से 3300°C होता है ।

- प्रश्न 32** ऑक्सी-हाइड्रोजन गैस वैल्विंग किसे कहते हैं ?
उत्तर ऑक्सीजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस को प्रयोग करके जो फ्लेम बनता है उसे ऑक्सी-हाइड्रोजन गैस वैल्विंग कहते हैं। इस फ्लेम का तापक्रम 2700°C होता है।
- प्रश्न 33** ऑक्सी-हाइड्रोजन गैस वैल्विंग से कौन-कौन से मेटल वैल्व किये जा सकते हैं ?
उत्तर इससे लैड, ब्रोमिड, शोल्डर, सिल्वर ब्रोमिड आदि वैल्व किये जाते हैं।
- प्रश्न 34** ऑक्सी-प्रोपेन गैस वैल्विंग किसे कहते हैं ?
उत्तर जब ऑक्सीजन और प्रोपेन गैस के साथ फ्लेम बनाया जाता है तो उसे ऑक्सी-प्रोपेन गैस वैल्विंग प्रक्रिया कहते हैं। इसमें फ्लेम का तापक्रम 2000°C होता है।
- प्रश्न 35** ऑक्सी-कोल गैस वैल्विंग किसे कहते हैं ?
उत्तर जब जलाने वाली कोल गैस को ऑक्सीजन के साथ मिला कर फ्लेम बनता है तो उसे ऑक्सी-कोल गैस वैल्विंग कहते हैं। इससे बने फ्लेम का तापक्रम 2000°C होता है।
- प्रश्न 36** ऑक्सी-ब्रेन्जोल गैस वैल्विंग किसे कहते हैं ?
उत्तर यह गैस अधिकतर मिट्टी के तेल, पेट्रोल इत्यादि से बनाई जाती है। फ्लेम का तापक्रम कम होने से अन्य तरीकों की अपेक्षा बहुत कम प्रयोग किया जाता है। इसका तापक्रम 1700°C से 1800°C होता है।
- प्रश्न 37** रजिस्टैस वैल्विंग किसे कहते हैं ?
उत्तर रजिस्टैस वैल्विंग इस सिद्धान्त पर आधारित है कि जब निम्न वोल्ट अधिक एम्पीयर विद्युत धारा से होकर जाती है तो उसमें स्याई गर्मी पैदा हो जाती है तो दबाव दिया जाता है जो कि वैल्व की जाने वाली धातु के टुकड़ों को जोड़ने में सहायक होता है।
- प्रश्न 38** रजिस्टैस वैल्विंग कितने प्रकार की होती है ?
उत्तर रजिस्टैस वैल्विंग छः प्रकार की होती है —
1. स्पॉट वैल्विंग (Spot Welding)।
2. सीम वैल्विंग (Seam Welding)।
3. बट वैल्विंग (Butt Welding)।
4. फ्लैश वैल्विंग (Flash Welding)।
5. प्रोजेक्शन वैल्विंग (Projection Welding)।
6. परक्यूशन वैल्विंग (Percussion Welding)।
- प्रश्न 39** थर्मट वैल्विंग का आविष्कार किसने और कब किया ?
उत्तर इसका आविष्कार डॉक्टर गोल्ड स्मिथ (Dr. Gold Smith) ने 1895 में किया।
- प्रश्न 40** थर्मट वैल्विंग किसे कहते हैं ?
उत्तर जब थर्मट पाऊडर, एल्यूमिनियम पाऊडर तथा आयरन ऑक्साइड के मिश्रण को 1550°C तक गर्म करके वैरियम पराक्साइड फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इस क्रिया में एल्यूमिनियम आयरन आक्साइड से ऑक्सीजन लेकर एल्यूमिनियम

- ऑक्साइड बन जाता है जो पिघली हुई मेटल की अवस्था में हल्का होने के कारण ऊपर तैरता रहता है तथा मेटल के नीचे बहुत गर्म लोहा रह जाता है उसे थर्मट वैल्विंग कहते हैं।
- प्रश्न 41** थर्मट मिश्रण का अनुपात बताओ।
उत्तर थर्मट मिश्रण में आठ भाग एल्यूमिनियम पाऊडर तथा तीन भाग आयरन ऑक्साइड मिला होता है।
- प्रश्न 42** थर्मट वैल्विंग क्रिया कितने समय में पूर्ण होती है ?
उत्तर यह क्रिया 30 सेकेंड में पूर्ण होती है।
- प्रश्न 43** थर्मट वैल्विंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है ?
उत्तर थर्मट वैल्विंग का प्रयोग शाफ्टों, रोलरों और बड़े-बड़े गेयरो तथा दलाई के द्वारा टूटे पुर्जों को वैल्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
- प्रश्न 44** थर्मट मिश्रण का अनुमान किस प्रकार लगाया जा सकता है ?
उत्तर जिस भाग में थर्मट वैल्विंग करना होता है उसमें मोम भर दिया जाता है और बाद में मोम का वजन लिया जाता है। अगर एक औंस मोम हो तो 10 या 11 पौण्ड थर्मट मिश्रण की आवश्यकता होती है।
- धातुओं को जोड़ने के तरीके**
- प्रश्न 45** धातुओं को जोड़ने की कितनी विधियाँ हैं ?
उत्तर धातुओं को जोड़ने की निम्न दो विधियाँ हैं —
1. मकैनीकल विधि। 2. थर्मल विधि।
- प्रश्न 46** मकैनीकल विधि किसे कहते हैं ?
उत्तर जब धातु को जोड़ने के लिए मशीन एवं मनुष्य मात्र की ताकत का प्रयोग किया जाता है तो उसे मकैनीकल विधि कहते हैं।
- प्रश्न 47** मकैनीकल विधि द्वारा कितने तरीकों से जोड़ा जा सकता है ?
उत्तर मकैनीकल विधि में तीन तरीकों द्वारा जोड़ा जा सकता है—
1. रिवेटिंग (Riveting)।
2. बोल्टिंग (Bolting)।
3. सीमींग (Seaming)।
- प्रश्न 48** रिवेटिंग का प्रयोग कहाँ होता है ?
उत्तर रिवेटिंग का प्रयोग रेल के डिब्बे, हवाई जहाज, रेलवे के पुल, समुद्री जहाज की वर्कशाप, बायलर और फैब्रीकेशन के कार्य में प्रयोग होता है।
- प्रश्न 49** बोल्टिंग ज्वायंट में कितने प्रतिशत मजबूती होती है ?
उत्तर इसमें जब की मजबूती 80% होती है।

- प्रश्न 50** सीमींग ज्यायंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है ?
उत्तर सीमींग ज्यायंट का प्रयोग अधिकतर पतली चादरों (Sheets) पर किया जाता है जहाँपर कि रिवाइंग या बोल्टिंग का प्रयोग नहीं किया जा सके। इसका प्रयोग ड्रम तेल के कनस्तरो पर किया जाता है।
- प्रश्न 51** धर्मल विधि किसे कहते हैं ?
उत्तर धातु के दो टुकड़ों को, चाहे वह एक धातु के हों अथवा अलग-अलग धातु के, गर्मी द्वारा जोड़ने के तरीके को धर्मल विधि कहते हैं।
- प्रश्न 52** धर्मल विधि के द्वारा धातु को कितने तरीकों से जोड़ा जा सकता है ?
उत्तर 1. सोल्डरिंग, 2. ब्रेजिंग, 3. वैल्डिंग।
- प्रश्न 53** सोल्डर किस धातु का मिश्रण है ?
उत्तर सोल्डर टिन और लैड का मिश्रण है।
- प्रश्न 54** सोल्डरिंग करने के लिए कौन-सा तेजाब प्रयोग किया जाता है ?
उत्तर हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
- प्रश्न 55** ब्रेजिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर जब दो समान अथवा असमान धातुओं को तीसरे धातु से जोड़ा जाये, जिसका तापक्रम उन धातुओं से कम हो, उसे ब्रेजिंग कहते हैं।
- प्रश्न 56** ब्रेजिंग में कौन-कौन से धातु प्रयोग किये जाते हैं ?
उत्तर ब्रास तथा ब्रॉन्ज।
- प्रश्न 57** ब्रेजिंग कितने प्रकार से की जा सकती है ?
उत्तर ब्रेजिंग पाँच प्रकार से की जा सकती है —
1. ब्लो पाईप ब्रेजिंग (Blow pipe Brazing)।
2. फरनेस ब्रेजिंग (Furnace Brazing)।
3. डिप ब्रेजिंग (Dip Brazing)।
4. टार्च ब्रेजिंग (Torch Brazing)।
5. इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग (Electric Brazing)।
- प्रश्न 58** क्या ब्रेजिंग में जाब को पूरा पिघलाया जाता है ?
उत्तर नहीं।
- प्रश्न 59** क्या ब्रेजिंग द्वारा दो समान धातुएँ जोड़ सकते हैं ?
उत्तर हाँ।
- प्रश्न 60** ब्रेजिंग करने के लिए अधिकतर कौन-सा फ्लक्स प्रयोग किया जाता है ?
उत्तर सुझगा।

- प्रश्न 61** क्या वैल्डिंग द्वारा लगाये गये जोड़ को अलग कर सकते हैं ?
उत्तर नहीं।
- प्रश्न 62** क्या ब्रेजिंग द्वारा लगाये गये जोड़ को बिना काटे अलग कर सकते हैं ?
उत्तर हाँ, ब्रेजिंग जोड़ को हल्की सी गर्मी द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं।
- प्रश्न 63** मेटल के आकार को बदलने के कितने तरीके हैं ?
उत्तर मेटल के आकार को बदलने के चार तरीके हैं —
1. दलाई द्वारा
2. वैल्डिंग द्वारा
3. कटिंग द्वारा
4. जोड़ द्वारा।
- प्रश्न 64** बड़ी-बड़ी मशीनें किस विधि द्वारा बनाई जाती हैं ?
उत्तर दलाई द्वारा।
- प्रश्न 65** मेटल के आकार को बदलने का सबसे उत्तम तरीका कौन सा है ?
उत्तर जोड़ द्वारा, क्योंकि इसमें समय और धातु दोनों की बचत होती है।
- प्रश्न 66** कास्ट आयरन को पिघलाने के लिए कौन-सी भट्टी प्रयोग की जाती है ?
उत्तर क्यूपोला भट्टी।
- प्रश्न 67** बिजली किसे कहते हैं ?
उत्तर यह एक शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते केवल इसका प्रभाव अनुभव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की धारा को ही बिजली कहते हैं।
- प्रश्न 68** बिजली की कितनी किस्में हैं ?
उत्तर बिजली की दो किस्में हैं —
1. स्थिर या गतिहीन बिजली।
2. गतिशील बिजली।
- प्रश्न 69** फरिक्शनल बिजली किसे कहते हैं ?
उत्तर स्थिर बिजली का दूसरा नाम है।
- प्रश्न 70** स्थिर बिजली गतिशील होती है अथवा नहीं ?
उत्तर स्थिर बिजली गतिशील नहीं होती।
- प्रश्न 71** गतिशील बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं या नहीं ?
उत्तर हाँ, ले जा सकते हैं।
- प्रश्न 72** घरों में कौन-सी बिजली प्रयोग होती है ?
उत्तर गतिशील बिजली।
- प्रश्न 73** करेन्ट किसे कहते हैं ?
उत्तर इलेक्ट्रॉन की धारा को करेन्ट कहते हैं।

प्रश्न 74 करेन्ट किससे नापा जाता है ?

उत्तर करेन्ट एम्पीयर मीटर से नापा जाता है।

प्रश्न 75 ई०एम०एफ० से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वह शक्ति है जो करेन्ट उत्पन्न करती है तथा इलेक्ट्रॉन को गति में लाने का साधन दबाव या प्रेशर है इसे वोल्ट में नापा जाता है।

सुचालक व कुचालक

प्रश्न 76 सुचालक किसे कहते हैं ?

उत्तर वह धातु या अधातु जिसमें बिजली की धारा सुगमता से गुजर सके उसे अच्छा सुचालक कहते हैं।

प्रश्न 77 सबसे अच्छा सुचालक कौन-सी धातु है ?

उत्तर चाँदी।

प्रश्न 78 चाँदी के अतिरिक्त कौन-कौन सी धातुएँ सुचालक के रूप में प्रयोग की जाती हैं ?

उत्तर तौबा, एल्यूमिनियम।

प्रश्न 79 एल्यूमिनियम को सुचालक के रूप में क्यों अधिक प्रयोग किया जाता है ?

उत्तर क्योंकि यह धातु अन्य धातुओं से वजन में हल्की और मूल्य में सस्ती है।

प्रश्न 80 रोधक या इन्सुलेटर किसे कहते हैं ?

उत्तर वह सभी पदार्थ जिनमें से विद्युत न गुजर सके उसे रोधक या इन्सुलेटर कहा जाता है।

प्रश्न 81 कौन-कौन सी वस्तुएँ अच्छी रोधक का कार्य करती हैं ?

उत्तर अप्रक, रबर, पोर्सलेन, सूखी लकड़ी, रुई, शीशा, एबोनाइट, तेल आदि अच्छे रोधक हैं।

प्रश्न 82 डी०सी० से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर डी०सी० या डायरेक्ट करेन्ट वह बिजली है जो धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर लगातार प्रवाहित होती है।

प्रश्न 83 ए०सी० (A.C.) किसे कहते हैं ?

उत्तर इसमें करेन्ट अधिक बिजली दबाव से कम दबाव की ओर प्रवाहित होती है।

प्रश्न 84 सिल्वर ब्रेजिंग किसे कहते हैं ?

उत्तर सिल्वर ब्रेजिंग का दूसरा नाम हार्ड सोल्डर है।

प्रश्न 85 सिल्वर ब्रेजिंग के राड का मिश्रण बताओ।

उत्तर इसमें कापर, जिंक और सिल्वर का मिश्रण होता है।

आर्क वैल्विंग मशीन

प्रश्न 86 आर्क वैल्विंग में कौन-कौन सी मशीनें प्रयोग की जाती हैं ?

उत्तर आर्क वैल्विंग में चार मशीनें प्रयोग की जाती हैं —

1. मोटर जनरेटर सैट (Motor Generator Set)।
2. इंजन जनरेटर सैट (Engine Driver Generator Set)।
3. रेक्टिफायर सैट (Rectifier Set)।
4. ए०सी० ट्रांसफार्मर (A.C. Transformer Set)।

प्रश्न 87 आर्क वैल्विंग में सबसे महँगा सैट कौन-सा है ?

उत्तर मोटर जनरेटर सैट।

प्रश्न 88 आर्क वैल्विंग में सबसे सस्ता सैट कौन-सा है ?

उत्तर ट्रांसफार्मर सैट।

प्रश्न 89 आर्क वैल्विंग ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर यह सैट दो प्रकार के होते हैं —

1. एयर कूल ट्रांसफार्मर।
2. आयल कूल ट्रांसफार्मर।

प्रश्न 90 एयर कूल ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं ?

उत्तर जो ट्रांसफार्मर हवा से ठंडा हो उसे एयर कूल ट्रांसफार्मर कहते हैं।

प्रश्न 91 आयल कूल ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं ?

उत्तर जो ट्रांसफार्मर तेल के द्वारा ठण्डा किया जाये उसे आयल कूल ट्रांसफार्मर कहते हैं।

प्रश्न 92 नोनफैरस मैटल कौन-कौन सी मशीन द्वारा वैल्व किया जा सकता है ?

उत्तर मोटर जनरेटर सैट, एवं रेक्टिफायर द्वारा।

प्रश्न 93 वैल्विंग में ऐसी कौन-सी मशीन है जिसमें बिजली प्रयोग नहीं की जाती ?

उत्तर इंजन जनरेटर सैट।

प्रश्न 94 इंजन जनरेटर सैट किससे चलता है ?

उत्तर डीजल या पेट्रोल से।

प्रश्न 95 क्या ट्रांसफार्मर में घूमने वाले पार्ट होते हैं ?

उत्तर नहीं।

प्रश्न 96 वैल्विंग के विचार से सबसे अच्छी मशीन कौन-सी है ?

उत्तर मोटर जनरेटर सैट और रेक्टिफायर।

प्रश्न 97 वैल्विंग में मोटर जनरेटर सबसे अच्छा क्यों समझा जाता है ?

उत्तर क्योंकि इसमें पोलैरिटी (Polarity) होने से नोनफैरस मैटल वैल्व किया जा सकता है।

प्रश्न 98 ट्रांसफार्मर से क्या लाभ हैं ?

उत्तर ट्रांसफार्मर से निम्न लाभ हैं —

1. यह सस्ती मशीन है।
2. यह मशीन भार में हल्की होती है।
3. यह मशीन स्थान कम घेरती है।
4. इसकी मरम्मत करना आसान है।
5. इसकी कार्यकुशलता 84% है।
6. इसमें आर्क ब्लो नहीं होता।
7. यह सैट कार्य के समय आवाज नहीं करता।

प्रश्न 99 ट्रांसफार्मर से क्या हानियाँ हैं ?

उत्तर ट्रांसफार्मर से निम्न हानियाँ हैं —

1. इसमें आर्क स्थिर रखनी कठिन होती है।
2. इसमें हर प्रकार के इलैक्ट्रोड प्रयोग नहीं किये जा सकते।
3. इस मशीन से नोनफैरस धातु वैल्ड नहीं किये जा सकते।

प्रश्न 100 डी०सी० मशीन से क्या लाभ हैं ?

उत्तर डी०सी० मशीन से निम्न लाभ हैं —

1. आर्क अधिक स्थाई रहती है।
2. इस मशीन में पोलैरिटी होती है।
3. इस मशीन से सभी फैरस मैटल वैल्ड किये जा सकते हैं।

प्रश्न 101 डी०सी० मशीन से क्या हानियाँ हैं ?

उत्तर डी०सी० मशीन से निम्न हानियाँ हैं —

1. आर्क ब्लो अधिक होता है।
2. यह मशीन महंगी होती है।
3. भारी होने से इधर-उधर ले जाना कठिन है।
4. कार्य करते समय शोर करती है।

प्रश्न 102 क्या नोनफैरस मैटल ट्रांसफार्मर पर वैल्ड कर सकते हैं ?

उत्तर नहीं।

प्रश्न 103 ट्रांसफार्मर द्वारा नोनफैरस मैटल क्यों वैल्ड नहीं कर सकते ?

उत्तर क्योंकि ट्रांसफार्मर में पोलैरिटी नहीं होती ?

आर्कलैन्थ

प्रश्न 104 आर्क की लम्बाई किसे कहते हैं ?

उत्तर इलैक्ट्रोड की टिप और जाब के बीच की दूरी को आर्क लैन्थ कहते हैं।

प्रश्न 105 आर्क बनाने के लिए इलैक्ट्रोड और जाब में कितनी दूरी होनी चाहिए ?

उत्तर इलैक्ट्रोड की मोटाई के बराबर दूरी होनी चाहिए।

प्रश्न 106 आर्क की लम्बाई कितने प्रकार की होती है ?

उत्तर आर्क लैन्थ तीन प्रकार की होती है —

1. लम्बी या लौंग आर्क
2. छोटी आर्क
3. मध्यम आर्क

प्रश्न 107 लौंग आर्क से क्या हानियाँ हैं ?

उत्तर लौंग आर्क से निम्न हानियाँ हैं —

1. पैनीट्रेशन सही नहीं आती।
2. बीड सुन्दर नहीं आती।
3. स्पैटर अधिक आते हैं।
4. इलैक्ट्रोड अधिक खर्च होगा।
5. स्लैग इन्कलूजन अधिक आयेगा।

प्रश्न 108 छोटी आर्क अथवा मध्यम आर्क से क्या लाभ हैं ?

उत्तर छोटी आर्क अथवा मध्यम आर्क से निम्न लाभ हैं —

1. बीड सुन्दर आयेगी।
2. पैनीट्रेशन ठीक आयेगी।
3. स्पैटर कम आयेगे।
4. आर्क ब्लो का प्रभाव कम पड़ेगा।
5. इलैक्ट्रोड ठीक चलेगा।

प्रश्न 109 आर्क ब्लो किसे कहते हैं ?

उत्तर वैल्डिंग करते समय जब आर्क अपनी निश्चित दिशा तथा पथ को छोड़ कर इधर-उधर होने का प्रयत्न करती है तो उसे आर्क ब्लो कहते हैं।

प्रश्न 110 आर्क किस मशीन से अधिक पाया जाता है ?

उत्तर यह अधिकतर डी०सी० सैट में पाया जाता है।

प्रश्न 111 आर्क ब्लो कितने प्रकार का होता है ?

उत्तर आर्क ब्लो दो प्रकार का होता है —

1. फारवर्ड आर्क ब्लो
2. बैकवर्ड आर्क ब्लो।

प्रश्न 112 फारवर्ड आर्क ब्लो किसे कहते हैं ?

उत्तर वैल्डिंग करते समय जब आर्क ब्लो आगे की ओर हो तो उसे फारवर्ड आर्क ब्लो कहते हैं।

प्रश्न 113 बैकवर्ड आर्क ब्लो किसे कहते हैं ?

उत्तर वैल्डिंग करते समय आर्क ब्लो पीछे की ओर हो तो उसे बैकवर्ड आर्क ब्लो कहते हैं।

प्रश्न 114 आर्क ब्लो कैसे दूर किया जा सकता है ?

उत्तर आर्क ब्लो निम्न तरीकों से दूर किया जा सकता है —

1. वैल्टिंग की दिशा बदल देनी चाहिए।
2. टैक वैल्टिंग की संख्या बढ़ा देनी चाहिए।
3. इलैक्ट्रोड का कोण बदल देना चाहिए।
4. वैल्टिंग जाब की पोजीशन बदल देनी चाहिए।
5. कम लम्बाई की आर्क का प्रयोग करना चाहिए।

प्रश्न 115 दो अधिक प्रयोग होने वाली निष्क्रिय गैसों के नाम बताओ।

उत्तर अग्नि, हीलियम।

प्रश्न 116 एल्यूमिनियम के T.I.G. वैल्टिंग में कौन सी वैल्टिंग मशीन की आवश्यकता होगी ?

उत्तर ए० सी० (A.C.)।

प्रश्न 117 क्या टंगस्टन इलैक्ट्रोड वैल्टिंग के समय खर्च होता है ?

उत्तर नहीं।

प्रश्न 118 सबमर्ज्ड आर्क वैल्टिंग का बेसिक सिद्धान्त बताओ।

उत्तर इस विधि में विद्युत आर्क कंज्यूमेबल नमून मैटेलिक इलैक्ट्रोड और जाब के बीच उत्पन्न किया जाता है। दानेदार फलक्स जाब पर गिराया जाता है। फलक्स पिघलकर वैल्टिंग क्षेत्र और इलैक्ट्रोड को ढके रहता है। इसलिए इस विधि को सबमर्ज्ड आर्क वैल्टिंग कहते हैं।

प्रश्न 119 सबमर्ज्ड आर्क वैल्टिंग से क्या लाभ हैं ?

उत्तर सबमर्ज्ड आर्क वैल्टिंग से निम्न लाभ हैं —

1. पैनीट्रेशन अधिक आती है।
2. आर्क दिखाई नहीं देती।
3. स्पैटर नहीं आते।
4. बीड सुन्दर आती है।

प्रश्न 120 सबमर्ज्ड आर्क वैल्टिंग में क्या इलैक्ट्रोड खर्च होता है ?

उत्तर हाँ।

प्रश्न 121 सबमर्ज्ड आर्क वैल्टिंग में क्या आर्क दिखाई देती है ?

उत्तर नहीं।

प्रश्न 122 सबमर्ज्ड आर्क वैल्टिंग में फलक्स क्या कार्य करता है ?

उत्तर वैल्टिंग बीड को बाहरी वातावरण से बचाने का कार्य करता है।

प्रश्न 123 सबमर्ज्ड आर्क वैल्टिंग में कौन-कौन से मैटल वैल्ट किये जाते हैं ?

उत्तर लो कार्बन स्टील, लो अलाय स्टील, स्टेनलस स्टील आदि को वैल्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नोनफैरस मैटल को भी वैल्ट किया जा सकता है।

प्रश्न 124 क्या सबमर्ज्ड आर्क वैल्टिंग में इकट्टे एक से अधिक तार प्रयोग करना सम्भव है ?

उत्तर हाँ।

प्रश्न 125 टैक वैल्ट किसे कहते हैं ?

उत्तर वैल्टिंग से पहले जाब को सही पोजीशन में रखने के लिए जो छोटा सा टांका लगाया जाता है उसे टैक वैल्ट कहते हैं।

इलैक्ट्रोड

प्रश्न 126 इलैक्ट्रोड किसे कहते हैं ?

उत्तर आर्क वैल्टिंग करते समय जो छड़ प्रयोग की जाती है उसे इलैक्ट्रोड कहते हैं।

प्रश्न 127 इलैक्ट्रोड के कितने भाग होते हैं ?

उत्तर इसके निम्न पाँच भाग हैं —

1. टिप, 2. फलक्स, 3. कोरवायर, 4. स्टड, 5. टाप।

प्रश्न 128 स्टड किसे कहते हैं ?

उत्तर इलैक्ट्रोड का वह 25 से 30 मि०मी० का भाग है जिसे इलैक्ट्रोड में पकड़ा जाता है और वैल्टिंग करने के पश्चात् वह बेकार हो जाता है।

प्रश्न 129 इलैक्ट्रोड और राड में अन्तर बताओ।

उत्तर 1. इलैक्ट्रोड आर्क वैल्टिंग में प्रयोग होता है जबकि राड गैस वैल्टिंग में प्रयोग होता है।

2. इलैक्ट्रोड पर फलक्स चढ़ा होता है जबकि राड पर फलक्स नहीं चढ़ा होता।

प्रश्न 130 स्टड पर फलक्स क्यों नहीं चढ़ा होता ?

उत्तर अगर स्टड पर फलक्स चढ़ा हो तो करन्ट नहीं गुजरेगा और वैल्टिंग नहीं हो पायेगी।

प्रश्न 131 मैटेलिक इलैक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर मैटेलिक इलैक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं —

1. बीयर मैटेलिक इलैक्ट्रोड, 2. कोटिंग इलैक्ट्रोड।

प्रश्न 132 बीयर इलैक्ट्रोड किसे कहते हैं ?

उत्तर ऐसे इलैक्ट्रोड जिन पर फलक्स न चढ़ा हो बीयर इलैक्ट्रोड कहलाते हैं।

प्रश्न 133 कोटिड इलैक्ट्रोड किसे कहते हैं ?

उत्तर ऐसे इलैक्ट्रोड जिन पर फलक्स चढ़ा हो कोटिड इलैक्ट्रोड कहलाते हैं।

प्रश्न 134 कोटिड इलैक्ट्रोड से क्या लाभ है ?

उत्तर कोटिड इलैक्ट्रोड से निम्न लाभ हैं —

1. आर्क बनाने में आसानी होती है।
2. जाब में मजबूती आती है।
3. बीड सुन्दर आती है।
4. वैल्टिंग करने में आसानी होती है।

5. आर्क अधिक देर तक स्थिर रहती है।
6. स्पैटर कम आते हैं।
7. ब्लो होल कम आते हैं।
8. हर पोजीशन में वैल्टिंग की जा सकती है।

प्रश्न 135 बीयर इलैक्ट्रोड से क्या हानियाँ हैं ?

उत्तर बीयर इलैक्ट्रोड से निम्न हानियाँ हैं —

1. आर्क बनाने में कठिनाई होती है।
2. जाब में मजबूती नहीं आती।
3. बीड सुन्दर नहीं आती।
4. आर्क अधिक देर तक स्थिर नहीं रहती।
5. स्पैटर अधिक आयेंगे।
6. ब्लो होल अधिक आयेंगे।
7. इस इलैक्ट्रोड से केवल होल आदि भरे जाते हैं।

प्रश्न 136 इलैक्ट्रोड पर फलक्स कितने तरीकों से चढ़ाया जाता है ?

उत्तर इलैक्ट्रोड पर फलक्स तीन तरीके से चढ़ाया जाता है —

1. डीपींग द्वारा, 2. वाइडिंग मैथड, 3. प्रेशर।

प्रश्न 137 सबसे अच्छा फलक्स चढ़ाने का कौन-सा मैथड है ?

उत्तर प्रेशर मैथड।

प्रश्न 138 आजकल कौन-से मैथड द्वारा फलक्स चढ़ाया जाता है ?

उत्तर प्रेशर मैथड द्वारा।

प्रश्न 139 इलैक्ट्रोड का साइज किससे जाना जा सकता है ?

उत्तर इलैक्ट्रोड की कोर वायर से जाना जा सकता है।

प्रश्न 140 कोटिंग के विचार से इलैक्ट्रोड को कितने भागों में बाँटा जा सकता है ?

उत्तर इसे तीन भागों में बाँटा जा सकता है —

1. लाइट कोटिंग, 2. मीडियम कोटिंग 3. हेवी कोटिंग।

प्रश्न 141 कोटिंग फैक्टर किसे कहते हैं ?

उत्तर कोटिंग फैक्टर = $\frac{\text{इलैक्ट्रोड का व्यास}}{\text{कोर वायर का व्यास}}$

प्रश्न 142 इलैक्ट्रोड का अधिकतर क्या साइज होता है ?

उत्तर इलैक्ट्रोड अधिकतर 250 m.m. से 450 m.m. की लम्बाई में होते हैं।

प्रश्न 143 कार्ब के आधार पर इलैक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर 1. ए०सी० (A.C.) इलैक्ट्रोड 2. डी०सी० (D.C.) इलैक्ट्रोड।

प्रश्न 144 पोलैरिटी के आधार पर इलैक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर 1. स्टेट पोलैरिटी इलैक्ट्रोड, 2. रिवर्स पोलैरिटी इलैक्ट्रोड।

प्रश्न 145 पोजीशन के आधार पर इलैक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर 1. फ्लैट पोजीशन के लिए। 2. वरटीकल पोजीशन के लिए।
3. होरीजन्टल पोजीशन के लिए। 4. ओवरहेड पोजीशन के लिए।

प्रश्न 146 कास्ट आयरन वैल्टिंग किसे कहते हैं ?

उत्तर जब हम ढलवां लोहे को वैल्टिंग करते हैं तो उसे कास्ट आयरन वैल्टिंग कहते हैं।

प्रश्न 147 कास्ट आयरन इलैक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर कास्ट आयरन इलैक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं।

1. मशीनेबल कास्ट आयरन इलैक्ट्रोड।
2. नोन-मशीनेबल कास्ट आयरन इलैक्ट्रोड।

प्रश्न 148 मशीनेबल इलैक्ट्रोड किसे कहते हैं ?

उत्तर मशीनेबल इलैक्ट्रोड से की गई वैल्टिंग को आसानी से मशीनिंग किया जा सकता है। इसकी कोर वायर या फलक्स की परत में कुछ ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जो वैल्ट मैटल को कठोर होने से बचाते हैं, यह निकल कार्ड या ब्रोन्ज इलैक्ट्रोड होते हैं।

प्रश्न 149 नोन-मशीनेबल इलैक्ट्रोड किसे कहते हैं ?

उत्तर जिन इलैक्ट्रोडों के द्वारा लगाये गये बीड की मशीनिंग, फाइलिंग या ग्राइडिंग नहीं की जा सकती उसे नोन-मशीनेबल इलैक्ट्रोड कहते हैं। यह विशेष प्रकार की कोटिंग वाले इलैक्ट्रोड माइल्ड स्टील क होते हैं।

प्रश्न 150 हाई फेसींग इलैक्ट्रोड किसे कहते हैं ?

उत्तर किसी मैटल की सतह को हाई करने के लिए जो इलैक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है उसे हाई फेसींग इलैक्ट्रोड कहते हैं। इसका उपयोग रंगड़ खाने तथा घिसने वाले पुर्जों पर कठोर माल की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 151 250 बी०एच०एन० की कठोरता वाले इलैक्ट्रोड कहीं प्रयोग होते हैं ?

उत्तर इसका प्रयोग गीयर के दांत स्पाइन्डर के किनारे खड़े करने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 152 350 बी०एच०एन० कठोरता वाले इलैक्ट्रोड कहीं प्रयोग होते हैं ?

उत्तर इस से प्राप्त माल की परत बहुत सख्त होती है तथा केवल कारबाईड टिप टूलों से ही मशीन की जाती है।

प्रश्न 153 नोन-फैरस इलैक्ट्रोड कौन-से होते हैं ?

उत्तर 1. ताँबा, 2. पीतल, 3. क्रांसी, 4. एल्यूमिनियम तथा इसकी मिश्रित धातुएँ।

प्रश्न 154 नोन-फैरस इलैक्ट्रोड किस सैट पर चलाए जाते हैं ?

उत्तर नोन-फैरस इलैक्ट्रोड D.C. सैट पर चलाए जाते हैं।

प्रश्न 155 डीप पैनीट्रेशन इलैक्ट्रोड किसे कहते हैं ?
उत्तर फ्लैट पोजीशन में अधिक मजबूती लाने के लिए जब पहला रन जिस इलैक्ट्रोड से लगाया जाता है उसे डीप पैनीट्रेशन इलैक्ट्रोड कहते हैं।

प्रश्न 156 आयरन पाऊंडर इलैक्ट्रोड किसे कहते हैं ?
उत्तर यह एक विशेष प्रकार का इलैक्ट्रोड होता है जो कि अधिक पैनीट्रेशन लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन इलैक्ट्रोड के फलक्स कोटिंग में मैटल पाऊंडर की उचित मात्रा मिली होती है।

प्रश्न 157 इलैक्ट्रोड के फलक्स पर नमी का क्या प्रभाव पड़ता है ?
उत्तर 1. स्पैटर अधिक आयेंगे।
2. जाब में पैनीट्रेशन कम आयेंगी।
3. आर्क बनाने में परेशानी होगी।
4. बीड सुन्दर नहीं आयेंगी।
5. ब्लो होल अधिक आयेंगे।

प्रश्न 158 नमी वाले इलैक्ट्रोड प्रयोग करने से पहले क्या करना चाहिए ?
उत्तर इलैक्ट्रोड को गर्म कर लेना चाहिए।

प्रश्न 159 इलैक्ट्रोड के वर्गीकरण में अक्षर, E, R, J, K, L, और H.P. से क्या समझते हैं ?
उत्तर E. सोलिड एकस्ट्रन।
R. रीडनफोर्समेंट सहित एक्सट्रूडिड।
L. आयरन पाऊंडर रिकवरी इलैक्ट्रोड (मैटल रिकवरी 150 से अधिक)।
K. आयरन पाऊंडर इलैक्ट्रोड (मैटल रिकवरी 130 से 150)।
J. आयरन पाऊंडर इलैक्ट्रोड (मैटल रिकवरी 100 से 110)।
H. कन्ट्रोल इलैक्ट्रोड।
P. डी-पैनीट्रेशन इलैक्ट्रोड।

ऑक्सीजन गैस

प्रश्न 160 ऑक्सीजन गैस सिलंडर में किस प्रेशर से गैस भरी जाती है ?
उत्तर 2200 पौण्ड प्रति घन वर्ग इंच या 150 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के प्रेशर से भरी जाती है।

प्रश्न 161 ऑक्सीजन गैस के गुण बताओ।
उत्तर ऑक्सीजन गैस के गुण निम्न हैं —
1. ऑक्सीजन का कोई रंग, गंध तथा स्वाद नहीं होता।
2. यह वायु में भारी है।
3. यह स्वयं नहीं जलती तथा ज्वलनशील वस्तुओं को जलने में सहायता देती है।
4. यह पानी में थोड़ी घुलनशील है।

5. तरल आ० पदार्थ साफ तथा हल्के नीले रंग की होती है।
6. ऑक्सीजन धातुओं से मिलकर विस्फोटक मिश्रण बनाती है। अतः इसे सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए।
7. ऑक्सीजन धातुओं से मिलकर आक्साइड बनाती है।

प्रश्न 162 वायुमण्डल में मुख्य रूप से कौन-कौन-सी दो गैसें मिलती हैं ?
उत्तर नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%।

प्रश्न 163 ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि कौन-कौन सी है ?
उत्तर ऑक्सीजन बनाने की दो विधियाँ हैं —
1. हवा को तरल अवस्था में बदल कर।
2. पानी में विद्युत विश्लेषण द्वारा।

प्रश्न 164 ऑक्सीजन प्राप्त करने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका कौन-सा है ?
उत्तर हवा को तरल अवस्था में बदल कर।

प्रश्न 165 पानी का विद्युत विश्लेषण करने के लिए क्या करते हैं ?
उत्तर पानी में गन्धक अथवा अम्ल मिला दिया जाता है।

प्रश्न 166 शुद्ध ऑक्सीजन गैस किसमें भरी जाती है ?
उत्तर शुद्ध ऑक्सीजन गैस बिना जोड़ रहित मजबूत लोहे के सिलंडर में भरी जाती है।

प्रश्न 167 ऑक्सीजन सिलंडर किस साइज में मिलते हैं ?
उत्तर यह तीन साइजों में मिलते हैं —
1. बड़ा साइज इसमें 244 घनफुट ऑक्सीजन होती है।
2. मध्यम साइज इसमें 122 घनफुट ऑक्सीजन होती है।
3. छोटा साइज इसमें 80 घनफुट ऑक्सीजन होती है।

प्रश्न 168 ऑक्सीजन सिलंडर को हम लिटाकर क्यों प्रयोग करते हैं ?
उत्तर क्योंकि ऑक्सीजन सिलंडर के अन्दर कोई भी तरल पदार्थ नहीं जोकि गैस के साथ बाहर निकल सके।

एसैटिलीन

प्रश्न 169 एसैटिलीन गैस के गुण लिखो।
उत्तर 1. यह गैस गन्ध युक्त होती है।
2. यह गैस स्वयं जलती है।
3. ऑक्सीजन के साथ मिलकर फ्लेम के रूप में प्रयोग की जाती है।
4. एसैटिलीन गैस का रंग नहीं होता है।
5. एसैटिलीन गैस वायु में हल्की होती है।

- प्रश्न 170** ऐसैटिलीन गैस किस में भरी जाती है ?
उत्तर ऐसैटिलीन गैस बिना जोड़ के मजबूत लोहे के सिलिंडर में भरी जाती है।
- प्रश्न 171** ऐसैटिलीन का सूत्र क्या है ?
उत्तर C_2H_2 इस में 24 भाग कार्बन तथा 2 भाग हाइड्रोजन होती है।
- प्रश्न 172** ऐसैटिलीन गैस के सिलिंडर में कौन-सा पदार्थ मिला होता है ?
उत्तर ऐसैटिलीन गैस सिलिंडर में गैस के अतिरिक्त ऐसीटोन तरल पदार्थ और कैल्शियम कार्बाइड का भार मिला होता है।
- प्रश्न 173** ऐसीटोन तरल पदार्थ क्या कार्य करता है ?
उत्तर ऐसीटोन एक तरल पदार्थ है जो गैस को अपने में 25 गुणा अधिक सोख कर रखता है।
- प्रश्न 174** कैपोक फाईबर क्या कार्य करता है ?
उत्तर कैपोक फाईबर सिलिंडर में सतह बनाने का कार्य करता है जिससे सिलिंडर को आग एक-साथ न लग सके।
- प्रश्न 175** ऐसैटिलीन सिलिंडर को लिये कर क्यों नहीं प्रयोग करना चाहिए ?
उत्तर क्योंकि ऐसैटिलीन सिलिंडर में ऐसीटोन और फाईबर होता है जो गैस के साथ बाहर निकल जायेगा जिसके बाद भरना कठिन होता है ?
- प्रश्न 176** ऐसैटिलीन सिलिंडर को पाँच घंटे में लगातार क्यों खाली नहीं करना चाहिए ?
उत्तर ऐसैटिलीन सिलिंडर को कभी भी पाँच घंटे से पहले खाली नहीं करना चाहिए क्योंकि गैस के साथ ऐसीटोन और कैपोक फाईबर बाहर निकल जाता है।
- प्रश्न 177** ऐसैटिलीन सिलिंडर की तली में सुरक्षा के लिए क्या लगा होता है ?
उत्तर सेफ्टी वाल्व लगा होता है।
- प्रश्न 178** ऑक्सीजन और ऐसैटिलीन सिलिंडर में क्या अन्तर है ?
उत्तर
1. ऑक्सीजन सिलिंडर लम्बाई में बड़ा होता है जबकि ऐसैटिलीन सिलिंडर छोटा होता है।
2. ऑक्सीजन सिलिंडर के नीचे सेफ्टी वाल्व नहीं लगा होता है जबकि ऐसैटिलीन के नीचे सेफ्टी वाल्व लगा होता है।
3. ऑक्सीजन सिलिंडर का रंग काला होता है। ऐसैटिलीन का रंग भूरा होता है।
4. ऑक्सीजन सिलिंडर के सावक की चूड़ियाँ सीधी होती हैं तथा ऐसैटिलीन की चूड़ियाँ उल्टी होती हैं।
5. ऑक्सीजन गैस के सिलिंडर को खोलने पर कोई गंध नहीं आती जबकि ऐसैटिलीन से गंध आती है।
- प्रश्न 179** क्या ऐसैटिलीन गैस स्वयं जलती है ? अथवा सहायक है ?
उत्तर यह स्वयं जलती है।

- प्रश्न 180** सिलिंडर को प्रयोग करते समय क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए ?
उत्तर निम्न सावधानियाँ बरतनी चाहियें —
1. सिलिंडर को प्रयोग करते समय निश्चित चाबियों का प्रयोग करना चाहिए।
2. सिलिंडर का रंग नहीं बदलना चाहिए।
3. सिलिंडर के किसी भी भाग पर तेल या ग्रीस लगाकर चूड़ी टाईट नहीं करनी चाहिए।
4. सिलिंडर को हमेशा गर्मी या धूप से बचना चाहिए।
5. खाली होने पर सिलिंडर पर खाली लिख देना चाहिए।
6. प्रयोग करते समय सिलिंडर को कलैम्प कर लेना चाहिए।
- प्रश्न 181** ऐसैटिलीन गैस किस से बनाई जाती है ?
उत्तर ऐसैटिलीन गैस कैल्शियम-कार्बाइड से बनाई जाती है ?
- प्रश्न 182** कैल्शियम कार्बाइड किस से बनाया जाता है ?
उत्तर कैल्शियम कार्बाइड चूने के पत्थर और कोयले को विद्युत भट्टी में पिघलाकर बनाया जाता है।
- प्रश्न 183** कैल्शियम कार्बाइड का रंग क्या होता है ?
उत्तर इसका रंग गहरा स्लेटी होता है।
- प्रश्न 184** कैल्शियम कार्बाइड कितने प्रकार का मिलता है ?
उत्तर यह चार प्रकार का मिलता है —
1. डस्ट कार्बाइड, 2. स्टोन कार्बाइड, 3. राईज कार्बाइड 4. 14 N.D. कार्बाइड।
- प्रश्न 185** कैल्शियम कार्बाइड के ड्रमों का क्या साईज होता है ?
उत्तर 25 किलोग्राम, 50 किलोग्राम 100 किलोग्राम
- प्रश्न 186** कैल्शियम कार्बाइड को प्रयोग करते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए ?
उत्तर
1. कैल्शियम कार्बाइड को पानी, नमी एवं धूप से बचाकर रखना चाहिए।
2. कार्बाइड के ड्रम के टक्कन को संझासी से खोलना चाहिए।
3. कैल्शियम कार्बाइड के ड्रम को हमेशा बन्द रखना चाहिए।
4. प्रयोग की हुई कार्बाइड को कभी हाथ से नहीं छूना चाहिए।
- प्रश्न 187** ऐसैटिलीन गैस को बनाने की कौन-कौन सी विधियाँ हैं ?
उत्तर ऐसैटिलीन गैस बनाने की तीन विधियाँ हैं —
1. हाइड्रोजन तथा कार्बन के सीधे सम्पर्क द्वारा।
2. प्राकृतिक गैस के विघटन द्वारा।
3. कैल्शियम कार्बाइड द्वारा।

- प्रश्न 188** आजकल कौन-सी विधि द्वारा एसेटिलीन गैस बनाई जाती है ?
उत्तर प्राकृतिक गैस के विघटन द्वारा ।
- प्रश्न 189** एसेटिलीन गैस बनाने के लिए कितने प्रकार के जनरेटर प्रयोग किये जाते हैं ?
उत्तर तीन प्रकार के जनरेटर प्रयोग किये जाते हैं —
1. लो प्रेशर जनरेटर, 2. मीडियम प्रेशर जनरेटर, 3. हाई प्रेशर जनरेटर ।
- प्रश्न 190** हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व किसे कहते हैं ?
उत्तर यह एक सिलिंडरीकल या चौकोर आकार का यन्त्र है जो कि सिलंडर और टार्च में बैक फायर होने से बचाता है ।
- प्रश्न 191** मोल्टन पूल किसे कहते हैं ?
उत्तर गैस वैल्विंग करते समय जब के पिघलने पर एक गह्रा सा बन जाता है उसे मोल्टन पूल कहते हैं ।
- प्रश्न 192** हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व की क्या आवश्यकता है ?
उत्तर 1. जनरेटर को खराब होने से बचाता है ।
2. मनुष्य की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है ।
- प्रश्न 193** बैक फायर किसे कहते हैं ?
उत्तर यह एक एक्सफ्लोडिड मिश्रण (फटने वाला) होता है जोकि टार्च से होता हुआ सिलंडर की ओर आता है और टार्च कुछ समय के लिए बन्द या बुझ जाती है और धुआँ देने लगती है ।
- प्रश्न 194** बैक फायर होने के क्या कारण हैं ?
उत्तर 1. टार्च के निकट लीकिज होने के कारण ।
2. ठीक साईज का टिप प्रयोग न करने पर ।
3. प्रेशर सही न होने पर ।
4. टार्च अधिक गर्म हो जाने पर ।
5. टार्च का मोल्टन पूल में टच होने पर ।
- प्रश्न 195** बैक फायर हो जाये तो क्या करना चाहिए ?
उत्तर दोनों गैस बंद कर देनी चाहिए और ऑक्सीजन का वाल्व खोलकर ब्लो पाईप को टंडा होने के लिए रख देना चाहिए ।
- प्रश्न 196** बैक फायर को रोकने के क्या उपाय हैं ?
उत्तर 1. वैल्विंग से पहले लीकिज देख लेनी चाहिए ।
2. ठीक साईज का टिप प्रयोग करना चाहिए ।
3. प्रेशर सही सेट करना चाहिए ।
4. टार्च को मोल्टन पूल से टच होने से बचाना चाहिए ।

- प्रश्न 197** हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व की बनावट के बारे में लिखो ।
उत्तर 1. गैस सप्लाय पाईप, 2. गैस कन्ट्रोल वाल्व 3. बकल प्लेट, 4. वैन्ट पाईप, रबड़ सील, 6. वाटर लेवल, 7. गैस आऊटलेट वाल्व, 8. ड्रेन प्लग ।
- प्रश्न 198** हाइड्रोलिक बैक प्रेशर को प्रयोग करते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहियें ?
उत्तर 1. कार्य करने से पूर्व पानी चैक कर लेना चाहिए ।
2. प्रत्येक बैक फायर के पश्चात् पानी चैक कर लेना चाहिए ।
3. हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व के सभी कनेक्शन टाईट होने चाहियें ।
- फ्यूरीफायर**
- प्रश्न 199** फ्यूरीफायर किसे कहते हैं ?
उत्तर यह सिलिंडरीकल आकार का एक भाग है जो कि जनरेटर से तैयार एसेटिलीन गैस को शुद्ध करने के काम आता है ।
- प्रश्न 200** फ्यूरीफायर की क्या आवश्यकता होती है ?
उत्तर जनरेटर से तैयार गैस की गन्दगियों दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है और वैल्व मैटल को अच्छा बनाने के लिए गन्दगियों को दूर करना अतिआवश्यक है ।
- प्रश्न 201** एसेटिलीन गैस में कौन-कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं ?
उत्तर सल्फोरेटिड, हाइड्रोजन, अमोनियाँ, नाइट्रोजन आदि ।
- प्रश्न 202** फ्यूरीफायर मैटीरियल कितने प्रकार का होता है ?
उत्तर ब्लीचिंग पाऊडर, क्रोमीयम ऐसिड, साल्ट ऑफ कैरी आयरन ।
- प्रश्न 203** सबसे अच्छा मैटीरियल कौन-सा है ?
उत्तर साल्ट ऑफ कैरी आयरन ।
- प्रश्न 204** शुद्ध एसेटिलीन गैस की पहचान कैसे करोगे ?
उत्तर स्याही चूस को 10% सिल्वर नाइट्रेट के घोल में घोलकर उसमें गैस गुजारी जाये । अगर पेपर का रंग नहीं बदले तो गैस शुद्ध है और रंग बदल जाये तो अशुद्ध ।
- प्रश्न 205** फ्यूरीफायर को प्रयोग करते समय सावधानियाँ क्या हैं ?
उत्तर 1. कार्य करने से पूर्व सभी कनेक्शन चैक कर लेने चाहियें ।
2. फ्यूरीफायर को आग से बचाना चाहिए ।
3. फ्यूरीफायर मैटीरियल अच्छी प्रकार का प्रयोग करना चाहिए ।
- मैनीफोल्ड मैनीफोल्ड**
- प्रश्न 206** मैनीफोल्ड किसे कहते हैं ?
उत्तर कभी भी एसेटिलीन सिलंडर को पाँच घंटे से पहले खाली नहीं करना चाहिए । जब कभी कटिंग के लिए गैस की जरूरत हो तो उस समय दो या दो से अधिक सिलंडरों को जोड़ने के यंत्र को मैनीफोल्ड कहते हैं ।

प्रश्न 207 एसैटिलीन के सिलंडरों को मैनीफोल्ड करने के लिए कौन से पाईप की आवश्यकता पड़ती है ?

उत्तर लोहे के पाईप की आवश्यकता पड़ती है।

प्रश्न 208 मैनीफोल्ड की क्यों आवश्यकता है ?

उत्तर 1. समय की बचत के लिए।
2. कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए।
3. एक से अधिक कारीगर एक साथ कार्य करने के लिए।

प्रश्न 209 ऑक्सीजन के सिलंडर को मैनीफोल्ड करने के लिए कौन से पाईप की आवश्यकता पड़ती है ?

उत्तर कॉपर के पाईप की आवश्यकता पड़ती है।

प्रश्न 210 मैनीफोल्ड करते समय क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए ?

उत्तर 1. एक ही गैस प्रेशर के सिलंडरों को मैनीफोल्ड करना चाहिए।
2. एक ही प्रकार के सिलंडरों को मैनीफोल्ड करना चाहिए।
3. गैस सिलंडर पर तेल आदि नहीं लगाना चाहिए।
4. 75 kg प्रति वर्ग से०मी० के प्रेशर से मैनीफोल्ड का परीक्षण करना चाहिए।
5. कार्य करने के पूर्व सभी कनेक्शन चैक कर लेने चाहिए।

प्रश्न 211 एसैटिलीन मैनीफोल्ड करने के लिए कॉपर का पाईप क्यों नहीं प्रयोग करना चाहिए।
उत्तर कॉपर का पाईप प्रयोग करने पर एक हानिकारक गैस पैदा होती है।

रेगुलेटर

प्रश्न 212 रेगुलेटर किसे कहते हैं ?

उत्तर सिलंडर पर कार्य करने से पूर्व जो यन्त्र प्रयोग किया जाता है उसे रेगुलेटर कहते हैं।

प्रश्न 213 रेगुलेटर किस धातु का बना होता है ?

उत्तर रेगुलेटर पीतल का बना होता है।

प्रश्न 214 रेगुलेटर की क्या आवश्यकता होती है ?

उत्तर क्योंकि सिलंडर में गैस बहुत हाई प्रेशर से भरी होती है उसके प्रेशर को कम करने के लिए रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 215 रेगुलेटर कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर रेगुलेटर दो प्रकार के होते हैं।

1. ऑक्सीजन रेगुलेटर,
2. एसैटिलीन रेगुलेटर।

प्रश्न 216 ऑक्सीजन रेगुलेटर और एसैटिलीन रेगुलेटर में अन्तर बताओ।

उत्तर

ऑक्सीजन रेगुलेटर	एसैटिलीन रेगुलेटर
1. ऑक्सीजन रेगुलेटर का रंग काला या नीला होता है	1. एसैटिलीन रेगुलेटर का रंग भूरा या लाल होता है।
2. ऑक्सीजन विगनट की चूड़ियाँ सीधी होती हैं।	2. एसैटिलीन विगनट की चूड़ियाँ उल्टी होती हैं।
3. ऑक्सीजन रेगुलेटर की गेज पर ऑक्सीजन लिखा होता है।	3. इसके गेज पर एसैटिलीन लिखा होता है।
4. ऑक्सीजन रेगुलेटर के विगनट पर कट नहीं लगा होता है।	4. एसैटिलीन के विगनट पर कट लगा होता है।

प्रश्न 217 रेगुलेटर की बनावट के विचार से कितने भागों में बाँटा जा सकता है ?

उत्तर इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है —

1. बाहर के भागों के नाम।
2. अन्दर के भागों के नाम।

प्रश्न 218 रेगुलेटर के बाहर के भागों के नाम लिखो।

उत्तर 1. गैस इग्लेट वाल्व, 2. सिलंडर प्रेशर गेज 3. सेफटी वाल्व 4. वर्किंग प्रेशर गेज, 5. ऐडजस्टिंग स्क्रू, 6. बॉडी, 7. गैस आऊटलेट वाल्व।

प्रश्न 219 रेगुलेटर के अन्दर के नाम लिखो।

उत्तर 1. स्प्रिंग, 2. रबर वाशर, 3. डायफ्राम।

प्रश्न 220 कार्य अथवा बनावट के आधार पर रेगुलेटर कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर रेगुलेटर निम्न दो प्रकार के होते हैं —

1. सिंगल स्टेज रेगुलेटर,
2. डबल स्टेज रेगुलेटर।

प्रश्न 221 सिंगल स्टेज रेगुलेटर किसे कहते हैं ?

उत्तर जिससे रेगुलेटर में एक डायफ्राम, रम्प, स्प्रिंग, एक गेज, तथा एक वाल्व होती है उसे सिंगल स्टेज रेगुलेटर कहते हैं।

प्रश्न 222 डबल स्टेज रेगुलेटर या टूस्टेज रेगुलेटर किसे कहते हैं ?

उत्तर इस रेगुलेटर में दो गेज, दो डायफ्राम, दो स्प्रिंग तथा दो वाल्व लगे होते हैं।

प्रश्न 223 डबल स्टेज रेगुलेटर को टूस्टेज रेगुलेटर क्यों कहते हैं ?

उत्तर इसे डबल स्टेज रेगुलेटर इस लिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो स्टेज होते हैं। इसका सिलंडर से सीधा सम्बन्ध नहीं होता।

प्रश्न 224 सिंगल स्टेज रेगुलेटर से क्या हानियाँ हैं ?

उत्तर इसमें गैस का प्रेशर बार-बार सैट करना पड़ता है और इसे केवल कटिंग के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है।

प्रश्न 216 डबल स्टेज रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है ?
उत्तर डबल स्टेज रेगुलेटर को नियंत्रण और कंट्रोल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 217 डबल स्टेज रेगुलेटर के लाभ क्या हैं ?
उत्तर इसके निम्न लाभ हैं -

1. इसमें कुल वोल्ट व वैल्टिज दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है।
2. इसमें वैल्टिज को नियंत्रण बारी-बारी से करके देना पड़ता है।
3. बोल्टेज टैंक प्रदान करता है जिससे कंट्रोल व वैल्टिज टैंक प्रकार से होती है।
4. इसमें सर्ज अधिक मात्रा में होता है।

प्रश्न 217 सिंगल स्टेज और डबल स्टेज रेगुलेटर में अन्तर बताओ।

सिंगल स्टेज	डबल स्टेज
1. इस रेगुलेटर में एक सिंगल, एक गैज, एक इन्वोल्टेज तथा एक वाल्व होता है।	1. इसमें दो गैज, दो सिंगल, दो इन्वोल्टेज तथा दो वाल्व होते हैं।
2. सिंगल स्टेज एक कार्य के लिए अच्छा है।	2. यह एक तथा फार्इन दोनों कार्यों के लिए प्रयोग होता है।
3. सिंगल स्टेज रेगुलेटर में प्रेशर बार-बार सैट करना पड़ता है।	3. डबल स्टेज में प्रेशर एक बार सैट करना पड़ता है।

प्रश्न 218 रेगुलेटर प्रयोग करते समय कौन-सी सावधानियाँ हैं बताओ।

- उत्तर**
1. रेगुलेटर सिलिंडर पर फिट करने से पूर्व हल्की सी गैस खोल देनी चाहिए जिससे मिट्टी आदि रेगुलेटर में न जा सके। इसे क्रैकिंग दी सिलिंडर कहते हैं।
 2. रेगुलेटर लगाने से पहले देख लेना चाहिए कि रेगुलेटर के किसी भी भाग पर तेल या ग्रीस न लगा हो।
 3. खराब रेगुलेटर को खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
 4. खराब रेगुलेटर की तुरन्त मरम्मत करवा लेनी चाहिए।
 5. सिलिंडर खोलने से पहले एडजस्टिंग स्कू ढीला कर देना चाहिए।
 6. रेगुलेटर की समय-समय पर देख भाल करनी चाहिए।
 7. रेगुलेटर को खोलने के लिए निश्चित चाबियों का प्रयोग करना चाहिए।

प्रश्न 219 किस रेगुलेटर का सम्बन्ध सीधा सिलिंडर से नहीं होता ?
उत्तर डबल स्टेज रेगुलेटर का।

प्रश्न 220 किस रेगुलेटर का सम्बन्ध सिलिंडर से सीधा होता है ?
उत्तर सिंगल स्टेज रेगुलेटर का।

प्रश्न 221 गैस सिलिंडर खोलने से पहले एडजस्टिंग स्कू को ढीला क्यों करते हैं ?
उत्तर रेगुलेटर के अन्दर रबड़ कापर आउट हो जायेगा।

प्रश्न 232 क्रैकिंग दी सिलिंडर किसे कहते हैं ?
उत्तर रेगुलेटर को सिलिंडर पर फिट करने से पूर्व जो हल्की सी गैस खोली जाती है उसे क्रैकिंग दी सिलिंडर कहते हैं।

प्रश्न 233 क्रैकिंग करना क्यों आवश्यक है ?
उत्तर सिलिंडर के साफिट में जो मिट्टी आदि हो वह रेगुलेटर में न जा सके।

प्रश्न 234 बैक फायर गैस वैल्टिज में होता है या आर्क वैल्टिज में ?
उत्तर गैस वैल्टिज में।

प्रश्न 235 फ्यूजन वैल्टिज किसे कहते हैं ?
उत्तर जब वैल्ट मैटल पूरी तरह पिघल जाये तो उसे फ्यूजन वैल्टिज कहते हैं।

प्रश्न 236 ब्लो पाईप किसे कहते हैं ?
उत्तर जो यन्त्र गैस वैल्टिज के लिए प्रयोग किया जाता है उसे ब्लो पाईप या टार्च कहते हैं।

प्रश्न 237 टार्च किस धातु का बना होता है ?
उत्तर यह प्रायः पीतल या एल्यूमिनियम का बना होता है।

प्रश्न 238 ब्लो पाईप को क्यों प्रयोग किया जाता है ?
उत्तर ब्लो पाईप से अधिक गर्मी प्राप्त करके धातुओं को पिघला कर वैल्टिज करने के लिए टार्च की आवश्यकता पड़ती है।

प्रश्न 239 वैल्टिज टार्च कितने प्रकार की होती है -
उत्तर वैल्टिज टार्च दो प्रकार की होती है -
 1. लो प्रेशर या इन्जैक्टर टाईप टार्च।
 2. हाई प्रेशर या नोन-इन्जैक्टर टाईप टार्च।

प्रश्न 240 लो प्रेशर ब्लो पाईप किसे कहते हैं ?
उत्तर इस ब्लो पाईप के लिए हम जनरेटर से तैयार गैस को प्रयोग करते हैं जिसका प्रेशर $\frac{1}{4}$ पाँड से $\frac{1}{2}$ पाँड प्रति घन फुट है। यह प्रेशर इतना अधिक नहीं होता है कि हौज पाईप से होकर टिप पर आ जाये। इसे लाने के लिए ब्लो पाईप में इन्जैक्टर लगा होता है जो कि गैस को टिप तक लाता है। इसलिए इसे इन्जैक्टर टाईप ब्लो पाईप कहते हैं।

प्रश्न 241 इन्जैक्टर टाईप ब्लो पाईप के भागों के नाम लिखो।
उत्तर
 1. बॉडी, 2. ऑक्सीजन हौज कनेक्शन वाल्व, 3. एसेटिलीन हौज कनेक्शन वाल्व, 4. आक्सीजन कन्ट्रोल वाल्व, 5. हैक्सागनल कन्ट्रोल वाल्व, 6. हैक्सागनल नट, 7. इन्जैक्टर, 8. टिप और नेक जो एक साथ होती है।

प्रश्न 242 हाई प्रेशर ब्लो पाईप किसे कहते हैं ?

उत्तर हाई प्रेशर के लिए हम दोनों गैस सिलिंडर से प्राप्त करते हैं जहाँ कि दोनों गैस मिश्रण चैम्बर में आ मिलती हैं इसे हम हाई प्रेशर ब्लो पाईप कहते हैं ।

प्रश्न 243 हाई प्रेशर ब्लो पाईप का दूसरा नाम क्या है ?

उत्तर मिश्रण चैम्बर या नोन इनजेक्टर टाईप ब्लो पाईप ।

प्रश्न 244 हाई प्रेशर ब्लो पाईप के भाग लिखो ।

उत्तर 1. बॉडी, 2. ऑक्सीजन होज कनेक्शन वाल्व 3. एसैटिलीन होज कनेक्शन वाल्व, 4. आक्सीजन कंट्रोल वाल्व, 5. एसैटिलीन कंट्रोल वाल्व, 6. हैक्सागनल नट, 7. इन्जेक्टर, 8. टिप और नेक जो अलग-अलग होती है ।

प्रश्न 245 हाई प्रेशर और लो प्रेशर ब्लो पाईप में अन्तर लिखो ।

हाई प्रेशर ब्लो पाईप	लो प्रेशर ब्लो पाईप
1. इसमें दोनों गैस सिलिंडर से ली जाती हैं ।	1. इसमें ऑक्सीजन सिलिंडर से और एसैटिलीन स्वयं तैयार की जाती है ।
2. इसमें मिक्स्चर चैम्बर लगा होता है ।	2. इसमें इन्जेक्टर लगा होता है ।
3. मिक्स्चर चैम्बर गैसों को मिला देता है ।	3. इन्जेक्टर एसैटिलीन गैस को खींचने का कार्य करता है ।
4. इस ब्लो पाईप को केवल हाई प्रेशर सिस्टम में प्रयोग करते हैं	4. इस ब्लो पाईप को दोनों सिस्टम में प्रयोग किया जा सकता है ।

प्रश्न 246 ब्लो पाईप किस मेटल की बनी होती है ?

उत्तर कॉपर की ।

प्रश्न 247 ब्लो पाईप की टिप को किस से साफ करते हैं ?

उत्तर टिप क्लीनर या जितना टिप का व्यास हो उससे कम व्यास के तौबे के तार से साफ कर सकते हैं ।

प्रश्न 248 ब्लो पाईप के टिप को बदलने की क्यों आवश्यकता पड़ती है ?

उत्तर अधिक या कम गर्मी प्राप्त करने के लिए टिप को बदलना पड़ता है ।

प्रश्न 249 ब्लो पाईप किस से जलाया जाता है ?

उत्तर ब्लो पाईप लाईट से जलाया जाता है ।

प्रश्न 250 लाईटर किस धातु का बना होता है ?

उत्तर लाईटर लोहे की पत्ती का बना होता है और इसके आगे पत्थर लगा होता है ।

प्रश्न 251 ब्लो पाईप को माचिस से क्यों नहीं जलाया जाता है ?

उत्तर माचिस से ब्लो पाईप को जलाते समय हाथ जलने का डर रहता है ।

प्रश्न 252 कौन-सी विधि अधिक लोकप्रिय है ? लो प्रेशर या हाई प्रेशर ।

उत्तर हाई प्रेशर वैल्विंग प्लॉट अधिक लोकप्रिय है क्योंकि इसमें दोनों गैस सिलिंडर से ली जाती हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है ।

प्रश्न 253 L.P.G. (एल०पी०जी०) किसे कहते हैं ?

उत्तर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ।

प्रश्न 254 ब्लो पाईप को प्रयोग करते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहियें ?

उत्तर 1. ब्लो पाईप के किसी भी हिस्से पर तेल आदि नहीं लगा होना चाहिए ।
2. सही टिप प्रयोग न होने पर विस्फोट होने का डर होता है ।
3. टिप को कभी लोहे की तार से साफ नहीं करना चाहियें ।
4. कार्य करने से पूर्व सभी कनेक्शन चैक कर लेने चाहियें ।
5. कार्य करने के पश्चात् ब्लो पाईप को पानी में डुबडा कर देना चाहिये ।

फ्लेम

प्रश्न 255 ज्वाला (फ्लेम) किसे कहते हैं ?

उत्तर ब्लो पाईप की टिप पर एक ज्वलनशील गैस तथा ऑक्सीजन के जलने पर जो लौ पैदा होती है उसे ज्वाला कहते हैं ।

प्रश्न 256 ज्वाला के कितने भाग होते हैं ?

उत्तर ज्वाला के तीन भाग होते हैं —
1. भीतरी को रल, 2. मध्य भाग, 3. बाहरी भाग ।

प्रश्न 257 सबसे अधिक गर्मी फ्लेम के किस भाग में होती है ?

उत्तर फ्लेम के मध्य भाग के अगले भाग में होती है जो 3480° तक होती है ।

प्रश्न 258 फ्लेम कितने प्रकार के होती है ?

उत्तर फ्लेम तीन प्रकार की होते हैं —

1. न्यूट्रल फ्लेम ।
2. कार्बोराइजिंग फ्लेम ।
3. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ।

प्रश्न 259 न्यूट्रल फ्लेम किसे कहते हैं ?

उत्तर इस फ्लेम में दोनों गैसों समान (ऑक्सीजन और एसैटिलीन) मात्रा में मिली होती हैं । इसका कोण गोलाई लिए होता है तथा नीला होता है ।

प्रश्न 260 न्यूट्रल फ्लेम का तापमान क्या होता है ?

उत्तर इसका तापक्रम 3200° C होता है ।

- प्रश्न 261** न्यूट्रल फ्लेम में कौन-कौन सी धातुएँ वैल्ड की जा सकती हैं ?
उत्तर इससे माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, ताँबा, कास्ट आयरन और अन्य आम धातुएँ वैल्ड की जा सकती हैं।
- प्रश्न 262** कारबोराइजिंग फ्लेम किसे कहते हैं ?
उत्तर इस फ्लेम में एसैटिलीन की मात्रा अधिक होती है। इसके भीतरी भाग तथा बाहरी भाग के मध्य सफेद रंग की कोण दिखाई देती है।
- प्रश्न 263** कारबोराइजिंग फ्लेम का क्या तापक्रम है ?
उत्तर इस फ्लेम का तापक्रम 3100°C होता है।
- प्रश्न 264** कार्बोराइजिंग द्वारा कौन-कौन से मेटल वैल्ड किये जा सकते हैं ?
उत्तर इसका प्रयोग स्टेलाइजिंग तथा हार्ड केसिंग के लिए किया जाता है।
- प्रश्न 265** ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम किसे कहते हैं ?
उत्तर जिस फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। इसमें भीतरी कोण की लम्बाई न्यूट्रल फ्लेम के कोण की लम्बाई से कम होती है। इसमें फ्लेम एक तीखी आवाज देता है।
- प्रश्न 266** ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का क्या तापक्रम है ?
उत्तर इसका तापक्रम 3300°C होता है।
- प्रश्न 267** ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से कौन-कौन से मेटल वैल्ड किये जा सकते हैं ?
उत्तर इस फ्लेम से पीतल की वैल्डिंग और ब्रैजिंग के लिए वैल्डिंग की जाती है।
- प्रश्न 268** ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को रिडयूसिंग फ्लेम क्यों कहा जाता है ?
उत्तर क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने पर जब मेटल में ऑक्सीजन मिलती है तो उस मेटल को उड़ने से बचाती है। इसलिए इसे रिडयूसिंग फ्लेम कहते हैं।
- प्रश्न 269** ऑक्सीहाइड्रोजन फ्लेम के ताप की तुलना ऑक्सी-एसैटिलीन के ताप से कैसे की जा सकती है ?
उत्तर ऑक्सी-हाइड्रोजन फ्लेम का तापक्रम 2204°C होता है जबकि ऑक्सी-एसैटिलीन का तापक्रम 3150°C होता है।
- प्रश्न 270** निम्न प्रकार के फ्लेम के तापक्रम लिखो।
उत्तर
- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. ऑक्सी एसैटिलीन | 2. आक्सी हाइड्रोजन |
| 3. ऑक्सीसिटी गैस | 4. आक्सी प्रोपेन गैस |
| 5. ऑक्सीन्यूट्रल | 6. ऑक्सी मीथेन |
| 7. ऑक्सी इथाईलीन | |
- 24-20
1. 3150°C , 2. 2204°C , 3. 2800°C , 4. 2830°C , 5. 2830°C , 6. 2730°C , 7. 2840°C

- प्रश्न 271** जब गैस वैल्डिंग कार्य बंद करना हो तो कौन-सा वाल्व पहले बंद करेंगे ?
उत्तर जब कार्य समाप्त करना हो तो सबसे पहले एसैटिलीन वाल्व बंद करना चाहिए, फिर ऑक्सीजन वाल्व बंद करना चाहिए।
- प्रश्न 272** कॉपर व ब्रॉज में कौन-सी धातु जल्दी वैल्ड हो जाती है ? और क्यों ?
उत्तर कम हीट कन्डक्टिविटी के कारण ब्रॉज जल्दी वैल्ड हो जाता है।
- प्रश्न 273** निम्न धातुओं के लिए कौन-कौन से फ्लेम प्रयोग करते हैं ?
उत्तर 1. कॉपर, 2. ब्रास, 3. ब्रॉज
1. न्यूट्रल, 2. ऑक्सीडाइजिंग, 3. ऑक्सीडाइजिंग
- प्रश्न 274** ब्रास की वैल्डिंग के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्यों प्रयोग करते हैं ?
उत्तर जिंक नष्ट होने से बचाने के लिए।
- प्रश्न 275** निम्न ऑक्सीजन गैसों के सिलिंडर किस रंग के होते हैं ?
उत्तर 1. ऑक्सीजन, 2. डिजोल्ड एसैटिलीन 3. हाइड्रोजन 4. कोल गैस, 5. लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
1. काला, 2. मे रून, 3. लाल, 4. लाल, 5. लाल।
- प्रश्न 276** कुछ सिलिंडरों पर H.T. लिखा होता है यह क्या दर्शाता है ?
उत्तर यह सिलिंडर के खाली होने को दर्शाता है।
- प्रश्न 277** डिजोल्ड एसैटिलीन और ऑक्सीजन सिलिंडर में प्रेशर क्या होता है ?
उत्तर एसैटिलीन सिलिंडर में 16 किलोग्राम प्रति वर्गसेमी. ऑक्सीजन सिलिंडर में 136.4 किग्रा० प्रति वर्ग सेमी.
- गैस वैल्डिंग तकनीक**
- प्रश्न 278** गैस वैल्डिंग तकनीक कितनी प्रकार की होती है ?
उत्तर यह चार प्रकार की होती है—
1. लैफटवर्ड या फारवर्ड वैल्डिंग तकनीक।
2. राइटवर्ड या बैकवर्ड वैल्डिंग तकनीक।
3. वर्टिकल वैल्डिंग।
4. लिडे वैल्डिंग।
- प्रश्न 279** लैफटवर्ड वैल्डिंग तकनीक किसे कहते हैं ?
उत्तर इसमें ब्लो पाईप दौंये हाथ में तथा फिलर राड बांये हाथ में पकड़कर वैल्डिंग की जाती है अर्थात् बीड बांये हाथ वाले सिरे में शुरु करके बांये हाथ की ओर ले जायी जाती है इसमें केवल पतली सीटों पर वैल्डिंग की जा सकती है।

प्रश्न 280 राईटवर्ड और बैकवर्ड वैल्विंग तकनीक किसे कहते हैं ?
उत्तर इसमें वैल्विंग बाये सिरे से शुरू करके दाये सिरे की ओर लायी जाती है अर्थात् ब्लो पाईप दाये हाथ में तथा फिलर राड बाये हाथ में पकड़ी जाती है। इससे मोटी प्लेटों की किनारों की तैयारी कम करनी पड़ती है।

प्रश्न 281 किस तकनीक में डिस्टारशन कम आता है ?
उत्तर राईटवर्ड वैल्विंग तकनीक में।

प्रश्न 282 किस तकनीक में राड अधिक खर्च होती है ?
उत्तर लैफ्टवर्ड वैल्विंग तकनीक में।

प्रश्न 283 वर्टीकल वैल्विंग किसे कहते हैं ?
उत्तर जब जब वैल्व करते समय धरती या वैल्विंग टेबल के साथ 90° का कोण बनाये तो उसे वर्टीकल वैल्विंग कहते हैं।

प्रश्न 284 लैफ्टवर्ड और राईटवर्ड में अन्तर बताओ।
उत्तर

लैफ्टवर्ड

1. इसमें ब्लो पाईप दाये हाथ में तथा फिलर राड बाये हाथ में पकड़ा जाता है।
2. इसमें ब्लो पाईप का कोण 60° से 70° होता है।
3. इसमें केवल पतली सीटें ही वैल्व की जा सकती हैं।
4. इसमें नोनफैरस मेटल वैल्व किये जा सकते हैं।
5. इसमें राड अधिक खर्च होता है।
6. इसकी वैल्विंग में डिस्टारशन अधिक आता है।
7. वातावरण का प्रभाव जल्दी पड़ता है।
8. इसकी वैल्विंग के लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती।

राईटवर्ड

1. इसमें ब्लो पाईप दाये हाथ में तथा फिलर राड बाये हाथ में पकड़ा जाता है।
2. इसमें ब्लो पाईप का कोण 40° से 50° होता है।
3. इसमें मोटी प्लेटें वैल्व की जा सकती हैं।
4. इसमें केवल माईल्ड स्टील ही वैल्व किये जा सकते हैं।
5. इसमें राड कम खर्च होता है।
6. इसमें डिस्टारशन कम आता है।
7. वातावरण का प्रभाव देर से पड़ता है।
8. इसकी वैल्विंग के लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है।

प्रश्न 285 वर्टीकल में ब्लो पाई और राड का क्या कोण होता है ?

उत्तर इसमें राड का कोण 30° का होना चाहिए
ब्लो पाईप का कोण
1 m.m. = 15°, 3 m.m. = 50°, 5m.m. = 90° होता है।

प्रश्न 286 लिडे वैल्विंग किसे कहते हैं ?
उत्तर वैल्विंग की यह विधि स्टील के पाईप वैल्व करने के लिए अधिक उपयोग की जाती है। इसका आधार गर्म लोहे को कार्बन से मिलकर अपना पिघलने का तापक्रम घटा देता है। इसलिए कार्बन प्राप्त करने के लिए कारबोराइजिंग फ्लेम का उपयोग किया जाता है। टिप का साईज पाईप की चादर की मोटाई के अनुसार होना चाहिए।

जोड़ - उनकी किस्में तथा तैयारी

प्रश्न 287 ज्वाईट किसे कहते हैं ?
उत्तर दो या दो से अधिक पीसों को जोड़ने से जो आकृति बनती है उसे ज्वाईट कहते हैं।

प्रश्न 288 टैकिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर दो पीसों को सही पोजीशन में रखने के लिए जो किनारों पर छोटी-छोटी वैल्विंग की जाती है उसे टैकिंग या टैक वैल्व कहते हैं।

प्रश्न 289 टैक करना क्यों आवश्यक है ?
उत्तर जाब को उचित पोजीशन में रखने के लिए टैक करना अति आवश्यक है।

प्रश्न 290 टैकिंग न होने पर क्या होगा ?
उत्तर जाब सही पोजीशन में नहीं रह पायेगी और डिस्टारशन आ जायेगा।

प्रश्न 291 किसी जोड़ के चुनाव के समय किन-किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ?
उत्तर

1. जोड़ अपने ऊपर भार सहन करने की शक्ति रखता हो।
2. इसकी तैयारी में कोई कठिनाई न आवे।
3. इसकी तैयारी में अधिक समय न लगे।
4. फिलर मेटल की जितनी भी हो सके बचत करो।
5. यह देखने में सुन्दर लगे।
6. इसे पूरा करने में समय कम लगे।
7. वैल्व आसानी से हो।

प्रश्न 292 वैल्विंग ज्वाईट कितने प्रकार के होते हैं ?
उत्तर वैल्विंग ज्वाईट पाँच प्रकार के होते हैं -
1. बट ज्वाईट, 2. ऐज ज्वाईट, 3. लैप ज्वाईट, 4. कानर ज्वाईट, 5. टी ज्वाईट।

प्रश्न 293 बट ज्वाईट किसे कहते हैं ?
उत्तर जब दो पीसों को आपस में समानान्तर रखकर वैल्व किया जाता है तो उसे बट ज्वाईट कहते हैं। इससे मोटी तथा पतली दोनों प्रकार की या 3 मिमी० से 10 सेमी० तक की प्लेटों पर वैल्व की जा सकती है।

प्रश्न 294 रेंज ज्वाइंट किसे कहते हैं ?
उत्तर यह बट ज्वाइंट का ही एक भाग है। यह ज्वाइंट 5 मिमी० से कम मोटी चपटों के किनारों के कटिनाई के तैयार हो जाते हैं।

प्रश्न 295 लैप ज्वाइंट किसे कहते हैं ?
उत्तर यह ज्वाइंट प्लेट के सिरो को एक-दूसरे के ऊपर रख कर बनाया जाता है। इसमें दो के किनारों की तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह जोड़ कम समय तथा कम धन में से तैयार किये जा सकते हैं। इस जोड़ की भार सहन करने की शक्ति अधिक होती है।

प्रश्न 296 कार्नर ज्वाइंट किसे कहते हैं ?
उत्तर जब दो प्लेटों के दोनों किनारों को मिलाने से जो जोड़ बनता है उसे कार्नर ज्वाइंट कहते हैं। यह ज्वाइंट हल्के तथा भारी दोनों कार्यों के लिए प्रयोग किये जाते हैं। इसमें मिश्रित मेटल का भी कम उपयोग किया जाता है जिससे जोड़ सस्ते लगते हैं।

प्रश्न 297 कार्नर ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं ?
उत्तर यह दो प्रकार के होते हैं —
1. आऊट साइड कार्नर ज्वाइंट। 2. इनसाइड कार्नर ज्वाइंट।

प्रश्न 298 टी ज्वाइंट किसे कहते हैं ?
उत्तर जब एक प्लेट को दूसरी प्लेट के मध्य रखकर टी की आकृति बनाई जाती है तो उसे टी ज्वाइंट कहते हैं। इसमें 10 मिमी० तक की मोटी प्लेटों में किनारों की तैयारी नहीं करनी पड़ती। यह ज्वाइंट अधिकतर स्पॉट लगाने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 299 बीड वैल्ड किसे कहते हैं ?
उत्तर जब वैल्ड मेटल या फिलर मेटल की एक तह एक साथ बनाई जाती है तो उसे बीड वैल्ड कहते हैं।

प्रश्न 300 बीड वैल्ड कहीं प्रयोग किया जाता है ?
उत्तर यह वैल्ड घिसे हुए स्थानों और अधिक माल भरने वाले स्थानों पर प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 301 ग्रूव वैल्ड किसे कहते हैं ?
उत्तर जब एक से अधिक बीड लगाकर ग्रूव भरे जाते हैं तो उसे ग्रूव वैल्ड कहते हैं। U, V तथा J के जोड़ों में यह प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 302 निरन्तर वैल्ड किसे कहते हैं ?
उत्तर जब वैल्ड बिना रुके लगातार एक साथ की जाती है तो इसे निरन्तर वैल्ड कहते हैं। इसमें ज्वाइंट ज्यादा मजबूत तथा लीक प्रूफ बनता है।

प्रश्न 303 कॉकिंग वैल्ड किसे कहते हैं ?
उत्तर यह रिक्टों के जोड़ों के किनारों पर एक ही बीड लगा दी जाती है जिससे वे लीकप्रूफ बन जाते हैं।

प्रश्न 304 लीकप्रूफ किसे कहते हैं ?
उत्तर जिस बर्तन में तरल पदार्थ न निकल सके उसे लीकप्रूफ कहते हैं।

गैस वैल्डिंग राड

प्रश्न 305 गैस वैल्डिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर गैस वैल्डिंग करने के लिए जो छड़ प्रयोग करते हैं उसे गैस वैल्डिंग राड कहते हैं।

प्रश्न 306 गैस वैल्डिंग राड की क्या आवश्यकता है ?
उत्तर 1. बीड सुन्दर प्राप्त करने के लिए।
2. पैनीट्रेशन ठीक लाने के लिए।
3. वैल्डिंग में मजबूती लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 307 C.C.M.S. राड का क्या अर्थ है ?
उत्तर C.C.M.S. का अर्थ है कॉपर कोटिड माइल्ड स्टील राड।

प्रश्न 308 लोहे के राड पर कॉपर का धोल क्यों चढ़ाया जाता है ?
उत्तर लोहे पर जंग न लगे और वैल्डिंग ठीक हो सके।

प्रश्न 309 वैल्डिंग राड में कौन-कौन से गुण होने चाहिए ?
उत्तर 1. राड का जाब से कम पिघलाव दर्जा होना चाहिए।
2. यह आसानी से जाब पर चल सके।
3. यह नरम मेटल का होना चाहिए।
4. यह साफ तथा अच्छी किस्म का होना चाहिए।

प्रश्न 310 निकल स्टील राड कहीं प्रयोग किया जाता है ?
उत्तर यह स्टेनलैस स्टील तथा अधिक शक्तिशाली जोड़ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 311 ड्रान कॉपर राड कहीं प्रयोग किया जाता है ?
उत्तर यह तौंबे तथा उससे बनी धातुओं को वैल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 312 पीतल के वैल्डिंग के लिए कौन सा राड प्रयोग किया जाता है ?
उत्तर ड्रान ब्रास राड प्रयोग किया जाता है।

फलक्स

प्रश्न 313 फलक्स किसे कहते हैं ?
उत्तर गैस वैल्डिंग करते समय माइल्ड स्टील के अतिरिक्त सभी धातुओं को वैल्डिंग करने के लिए मिश्रण के रूप में मसाला प्रयोग किया जाता है उसे फलक्स कहते हैं।

प्रश्न 34 अल्ट्रा क्वार्ट्ज में क्या गुण होते हैं ?

- उत्तर
1. यह ध्वनि तरंगों के साथ मिलकर काम करने वाला चाहिए।
 2. यह मैटल को खरों धरना नहीं होना चाहिए।
 3. इसका क्वार्ट्ज मैटल और सेल मैटल पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
 4. यह क्वार्ट्ज मैटल को अल्ट्रा क्वार्ट्ज होने से बचाने वाला होना चाहिए।

प्रश्न 35 मूलतः स्टील को ध्वनि तरंगों के लिए क्वांटास क्यों नहीं प्रयोग करते ?

उत्तर क्योंकि क्वार्ट्ज मैटल के दो दर्जा विद्यमान होते हैं, एक ठोका और दूसरा उसके ऑक्साइड का। इससे दोनों के ऑक्साइड दर्जे में कोई फिरोब अंतर नहीं होता। इसलिए मूलतः स्टील को ध्वनि तरंगों में क्वांटास की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

प्रश्न 36 नोन-कैरस मैटल को क्वैट करने के लिए क्वांटास क्यों प्रयोग किया जाता है ?

उत्तर क्योंकि नोन-कैरस मैटल के ऑक्साइड का दर्जा अधिक होता है उसे क्वैट करने के लिए क्वांटास प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 37 गैस ध्वनि तरंगों में क्वांटास प्रयोग करने के क्या लाभ हैं ?

- उत्तर
1. कैमिप्रम नहीं आती है।
 2. काम में क्वैट नहीं आती।
 3. ध्वनि तरंगों में अंतर नहीं होता।
 4. क्वैट मैटल और सेल मैटल आपस में टिक मिल जाते हैं।
 5. क्वैटिंग क्वैटिंग का प्रभाव कम होता है।
 6. काम में टिक कम आती है।

प्रश्न 38 गैस ध्वनि तरंगों में क्वांटास कितने तरीकों से प्रयोग करते हैं ?

उत्तर दो तरीकों द्वारा - 1. गैट द्वारा 2. बिना गैट के।

प्रश्न 39 ऑक्साइडिंग क्वांटास क्यों प्रयोग किया जाता है ?

उत्तर स्टील तथा मैटल क्वैटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 40 स्टील के लिए क्वैटिंग का क्वांटास प्रयोग किया जाता है ?

उत्तर क्वैटिंग, मैटल क्वैटिंग।

प्रश्न 41 क्वांटास गैस ध्वनि तरंगों में क्यों प्रयोग किया जाता है ?

उत्तर मैटल के ऑक्साइड ध्वनि तरंगों को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 42 फ्लोइडिंग क्वांटास कितने तरीकों से प्रयोग किया जाता है ?

उत्तर सुपरफ्लोइडिंग तथा ड्राफ्टिंग क्वांटास के लिए प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 43 क्वैटिंग मैटल के काम करने के लिए क्वैटिंग में क्वांटास प्रयोग होता है।

उत्तर क्वैटिंग, स्टील क्वैटिंग, नोन-कैरस मैटल क्वैटिंग।

प्रश्न 324 ऐसे मैटल को कम बलाओरितिक गैस ध्वनि तरंगों में क्वांटास प्रयोग नहीं किया जाता ?
उत्तर लोहा, अलुमिनियम, स्टील आदि।

पोलेरिटी

प्रश्न 325 पोलेरिटी किसे कहते हैं ?
उत्तर करन्ट के एक पोल से दूसरे पोल की ओर बहने की दिशा को पोलेरिटी कहते हैं।

प्रश्न 326 बिजली में कौन से दो पोल होते हैं ?
उत्तर धनात्मक और ऋणात्मक।

प्रश्न 327 धनात्मक और ऋणात्मक पोल में कितनी वॉल्ट होती है ?
उत्तर धनात्मक पोल पर 66.7V।
ऋणात्मक पोल पर 33.3V।

प्रश्न 328 पोलेरिटी का दूसरा नाम क्या है ?
उत्तर ध्रुवता।

प्रश्न 329 पोलेरिटी कितने प्रकार की होती है ?
उत्तर पोलेरिटी दो प्रकार की होती है -
1. स्टेट पोलेरिटी, 2. रिचार्ज पोलेरिटी।

प्रश्न 330 स्टेट पोलेरिटी किसे कहते हैं ?
उत्तर जब इलेक्ट्रोड को धनात्मक और ऋणात्मक से जोड़ा जाता है तो उसे स्टेट पोलेरिटी कहते हैं।

प्रश्न 331 रिचार्ज पोलेरिटी किसे कहते हैं ?
उत्तर जब इलेक्ट्रोड को धनात्मक तथा ऋणात्मक से जोड़ा जाता है तो उसे रिचार्ज पोलेरिटी कहते हैं।

प्रश्न 332 नोन-कैरस मैटल के लिए कौन-कौन सी पोलेरिटी प्रयोग की जाती है ?
उत्तर रिचार्ज पोलेरिटी।

प्रश्न 333 ट्रांसफार्मर में पोलेरिटी क्यों नहीं पाई जाती है ?
उत्तर क्योंकि ट्रांसफार्मर के दोनों पोलों पर बराबर वॉल्ट होती है इसलिए इसमें पोलेरिटी का प्रश्न नहीं होता।

प्रश्न 334 DCSP और DCRP का पूरा क्या क्या है ?
उत्तर ड्राइव करन्ट स्टेट पोलेरिटी
ड्राइव करन्ट रिचार्ज पोलेरिटी।

प्रश्न 335 पोलैरिटी को टेस्ट करने के कितने तरीके हैं ?

उत्तर यह चार तरीके हैं -

1. आलू द्वारा
2. पानी द्वारा
3. ब्लू प्रिन्ट द्वारा
4. इलैक्ट्रोड द्वारा।

प्रश्न 336 D.C.S.P. तथा D.C.R.P. में मूल अन्तर बताइये।

उत्तर D.S.C.P. में इलैक्ट्रोड को D.C. प्लॉट के ऋणात्मक ध्रुव से जोड़ा जाता है जबकि D.C.R.P. में इलैक्ट्रोड को वैल्टिङ प्लॉट के धनात्मक ध्रुव से जोड़ा जाता है।

प्रश्न 337 $D \pm A 70$ का अर्थ क्या है ?

उत्तर इसका अर्थ होता है कि इलैक्ट्रोड धनात्मक या ऋणात्मक ध्रुव से D.C. पर 70 वोल्ट से अधिक ओपन सर्किट वोल्ट से A.C. पर प्रयोग किया जा सकता है।

प्रश्न 338 पोलैरिटी किन तत्वों पर निर्भर करती है ?

उत्तर

1. इलैक्ट्रोड की टाईप पर।
2. जाब की बनावट पर।

प्रश्न 339 गलत पोलैरिटी का वैल्टिङ पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर

1. वैल्टिङ सुन्दर नहीं आयेगी।
2. पैनीट्रेशन ठीक नहीं आयेगी।
3. स्पैटर अधिक आयेगा।
4. वैल्ट मैटल पर ऑक्साइड इकट्ठा हो जायेगा।

प्रश्न 340 ओपन सर्किट वोल्टेज किसे कहते हैं ?

उत्तर यह मशीन की उत्पन्न की हुई वोल्टेज है। जब वैल्टिङ न हो रही हो खाली मशीन चल रही हो तो इस इकट्ठी की हुई वोल्टेज को ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। यह अलग-अलग मशीनों में 65 से 100 वोल्टेज तक होती है।

प्रश्न 341 आर्क या क्लोज वोल्टेज किसे कहते हैं ?

उत्तर यह वह वोल्टेज होती है जो आर्क बन जाने पर रहती है उसे आर्क वोल्टेज या क्लोज वोल्टेज कहते हैं। यह 25 से 40 तक होती है।

प्रश्न 342 किडलिंग टैम्परेचर किसे कहते हैं ?

उत्तर यह धातु का वह टैम्परेचर होता है जब कि धातु पिघलने की अवस्था में होती है परन्तु पिघलती नहीं है।

डिस्टार्शन

प्रश्न 343 डिस्टार्शन किसे कहते हैं ?

उत्तर वैल्टिङ करते समय जब जाब अपना स्थान छोड़ दे अर्थात् जाब टेढ़ी हो जाये तो उसे डिस्टार्शन कहते हैं।

प्रश्न 344 डिस्टार्शन कितने प्रकार की होती है ?

उत्तर डिस्टार्शन तीन प्रकार की होती है -

1. लॉगिचुडियल, 2. ट्रांसवर्स 3. एंगुलर।

प्रश्न 345 डिस्टार्शन किस कारण से होता है ?

उत्तर

1. जाब की सही सैटिंग न होने पर।
2. जाब की टैकिंग सही न होने पर।
3. करन्ट का अधिक होने पर।
4. इलैक्ट्रोड जाब की मोटाई के अनुसार न होने पर।
5. जाब के किनारों की सही तैयारी न होने पर।

प्रश्न 346 डिस्टार्शन क्यों आता है ?

उत्तर क्योंकि धातु गर्म होकर फैलती है और ठण्डा होने पर सुकड़ती है। गर्म कण ठण्डे कणों को धकेलता है। इस कारण डिस्टार्शन आता है।

प्रश्न 347 टी-ज्वायंट में कौन सा डिस्टार्शन आता है ?

उत्तर एंगुलर।

प्रश्न 348 लॉगिचुडियल डिस्टार्शन किसे कहते हैं ?

उत्तर जब डिस्टार्शन लम्बाई की ओर हो उसे लॉगिचुडियल डिस्टार्शन कहते हैं।

प्रश्न 349 ट्रांसवर्स डिस्टार्शन किसे कहते हैं ?

उत्तर जब डिस्टार्शन चौड़ाई की ओर हो तो उसे ट्रांसवर्स डिस्टार्शन कहते हैं।

प्रश्न 350 एंगुलर डिस्टार्शन किसे कहते हैं ?

उत्तर जब डिस्टार्शन एंगल की तरफ हो तो उसे एंगुलर डिस्टार्शन कहते हैं।

प्रश्न 351 डिस्टार्शन को कम करने के कौन-कौन से तरीके हैं ?

उत्तर निम्नलिखित तरीके हैं -

1. टैकिंग के द्वारा।
2. नौचिंग के द्वारा।
3. डायवजिंग एलास के द्वारा।
4. जिग और फिक्स्चर द्वारा।
5. प्रीहीटिंग द्वारा।
6. स्टेप बैक द्वारा।
7. इन्टरमीटेंट स्वीकेन्स द्वारा।
8. स्टेगड इन्टरमीटेंट स्वीकेन्स द्वारा।

प्रश्न 352 इन्टरमीटेंटली वैल्टिङ के मुख्य क्या उद्देश्य हैं ?

उत्तर यह गर्मी को अधिक समानता में बाँटता है।

प्रश्न 353 क्या फ्लैम्पिंग डिस्टार्शन को कम करता है ?

उत्तर हाँ।

प्रश्न 354 पीथिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर वैल्टिंग करने के पश्चात् जब जाब टण्डी हो रही हो तो उस पर हैमर से हल्की चोट मारा दी जाती है तो उसे पीथिंग कहते हैं।

प्रश्न 355 जिम्स और फिक्स्चरस किसे कहते हैं ? और ये किस काम आते हैं ?
उत्तर जिन् उपकरणों के द्वारा जाब को सही स्थिति में सैटिंग कर वैल्टिंग की जाती है उन्हें जिम्स और फिक्स्चरस कहते हैं। ये जाब को सैटिंग करने के काम आते हैं।

प्रश्न 356 पोस्ट-प्रीहीटिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर वैल्टिंग करने के पश्चात् जब जाब को गर्म किया जाता है तो उसे पोस्ट-प्रीहीटिंग कहते हैं।

प्रश्न 357 ढलवां लोहे की वैल्टिंग में प्रीहीटिंग क्यों आवश्यक है ?
उत्तर ढलवां लोहे की वैल्टिंग में प्रीहीटिंग की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ढलवां लोहे में ब्रिटिलनेस का गुण होता है। जिसके कारण ताप पड़ने पर बहुत क्रैक हो जाता है और यह टूट जाता है। इसको रोकने के लिए कास्ट आयरन को प्रीहीटिंग और पोस्ट-प्रीहीटिंग कहते हैं।

प्रश्न 358 हार्ड फैसिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर जो पार्ट्स एक दूसरे से रगड़ कर चलते हैं या जिन् सतहों के घिसने का भय रहता है। उन पर वैल्टिंग द्वारा कठोर माल चढ़ाया जाता है। तो उसे हार्ड फैसिंग कहते हैं।

प्रश्न 359 हार्ड फैसिंग के लिए गैस वैल्टिंग और आर्क वैल्टिंग में कौन-सा राड और इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है ?
उत्तर आर्क वैल्टिंग में ड्राइड इलेक्ट्रोड और गैस वैल्टिंग में स्टेलाइजिंग राड प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 360 नोचिंग का तरीका किस धातु के लिए प्रयोग किया जाता है ?
उत्तर एल्यूमिनियम धातु के लिए प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 361 स्टेलाइजिंग राड का क्या निशान है ?
उत्तर स्टेलाइजिंग धातु में कोबाल्ट, क्रोमीयम, मोलीब्डेनियम, निकल, कार्बन और टंगस्टन धातु मिली रहती है।

पोजीशन

प्रश्न 362 पोजीशन किसे कहते हैं ?
उत्तर वैल्टिंग करने से पहले जाब को जिस अवस्था में रखकर वैल्टिंग की जाती है उसे पोजीशन कहते हैं ?

प्रश्न 363 पोजीशन की क्यों आवश्यकता है ?
उत्तर 1. जाब सही प्रकार से वैल्टिंग हो जाये।

2. जाब में पैनीट्रेशन के लिए।
3. वैल्टिंग सही प्रकार करने के लिए।

प्रश्न 364 पोजीशन कितने प्रकार की होती है ?
उत्तर पोजीशन चार प्रकार की होती है -

1. डाऊन हैड पोजीशन।
2. होरीजैन्ट पोजीशन।
3. वर्टीकल पोजीशन।
4. ओवरहैड पोजीशन।

प्रश्न 365 डाऊन हैड पोजीशन किसे कहते हैं ?
उत्तर वैल्टिंग करते समय जब जाब को जमीन के समतल रखकर वैल्टिंग करते हैं तो उसे डाऊन हैड पोजीशन कहते हैं।

प्रश्न 366 होरीजैन्ट पोजीशन किसे कहते हैं ?
उत्तर जब जाब को जमीन के समानांतर चौड़ाई की रूख रख कर वैल्टिंग करते हैं तो उसे होरी-जैन्ट पोजीशन कहते हैं।

प्रश्न 367 वर्टीकल पोजीशन किसे कहते हैं ?
उत्तर जब जाब को जमीन पर 90° रख कर वैल्टिंग करते हैं तो उसे वर्टीकल पोजीशन कहते हैं।

प्रश्न 368 वर्टीकल कितने प्रकार की होती है ?
उत्तर 1. वर्टीकल अपवर्ड, 2. वर्टीकल डाऊनवर्ड।

प्रश्न 369 वर्टीकल अपवर्ड किसे कहते हैं ?
उत्तर जब वैल्टिंग नीचे से ऊपर की ओर की जाती है तो उसे डाऊनवर्ड वैल्टिंग कहते हैं। इसमें जाब की केवल सफाई आती है तथा मजबूती आती है।

प्रश्न 370 वर्टीकल डाऊनवर्ड किसे कहते हैं ?
उत्तर जब वैल्टिंग ऊपर से नीचे की ओर की जाती है तो उसे डाऊनवर्ड वैल्टिंग कहते हैं। इसमें जाब में केवल सफाई आती है मजबूती नहीं।

प्रश्न 371 ओवरहैड वैल्टिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर जब वैल्टिंग सिर से ऊपर की जाती है तो उसे ओवरहैड पोजीशन कहते हैं।

प्रश्न 372 सबसे आसान कौन-सी पोजीशन है ?
उत्तर डाऊन हैड पोजीशन।

प्रश्न 373 सबसे कठिन कौन-सी पोजीशन है ?
उत्तर ओवर हैड पोजीशन।

वैल्टिंग जोड़ों के दोष

प्रश्न 374 एक अच्छे जोड़ में कौन-से गुण होने चाहियें ?
उत्तर 1. वैल्ट का तल एक जैसा, समतल और साफ होना चाहिए।

2. वैल्विंग के माल की मोटाई समान होनी चाहिए।
3. जाब में पैनीट्रेशन पूरी गहराई तक होनी चाहिए।
4. इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए।
5. जाब में अन्डरकट नहीं होना चाहिए।
6. वैल्विंग के माल में मैल नहीं होना चाहिए।

प्रश्न 375 गैस वैल्विंग में कौन-कौन से दोष होते हैं ?
उत्तर

1. अंडरकट, 2. बीड का सार न होना, 3. धातु का सड़ जाना, 4. वैल्व में छिद्र हो जाना, 5. वैल्विंग के माल की कम मोटाई, 6. पिघलने की कमी, 7. ओवरहीटिंग, 8. अधिक पैनीट्रेशन, 9. अधूरी पैनीट्रेशन, 10. वैल्व में मैल रह जाना, 11. वैल्व में दरारें, 12. जाब का टेढ़ा हो जाना 13. ओवर लैपिंग होना।

प्रश्न 376 गैस वैल्विंग के दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है ?
उत्तर

1. टार्च को अधिक देर तक एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए।
2. फिलर राइड का कोण सही होना चाहिए।
3. जाब में गैस उचित रखना चाहिए।
4. फिलर राइड उचित प्रकार का प्रयोग करना चाहिए।
5. फ्लेम मैटल के अनुसार प्रयोग करना चाहिए।
6. वैल्विंग से पहले जाब को पूरी तरह साफ कर लेना चाहिए।
7. किनारों कि तैयारी ठीक तरह होनी चाहिए।

फ्लेम कटिंग

प्रश्न 377 मैटल को काटने की कौन-कौन सी विधियाँ हैं ?
उत्तर

मैटल को ड्रिलिंग, मशीनिंग, शीयरिंग, चिजिलिंग, शेपर, क्रैकसाइड आदि से काट सकते हैं।

प्रश्न 378 गैस कटिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर

जो मैटल गैस के द्वारा काटा जाता है उसे गैस कटिंग कहते हैं। अधिकतम गैस कटिंग में दो गैस प्रयोग होती हैं। एक ऑक्सीजन और दूसरी फ्यूल गैस के रूप में प्रयोग की जाती है।

प्रश्न 379 गैस कटिंग से क्या लाभ हैं ?
उत्तर

1. इसमें कटिंग सस्ती पड़ती है।
2. समय की बचत होती है।
3. मशीनिंग कम करनी पड़ती है।
4. मोटी जाब को आसानी से काटा जा सकता है।

प्रश्न 380 मोटी प्लेटों को किस विधि के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है ?
उत्तर

गैस कटिंग द्वारा।

प्रश्न 381 गैस कटिंग द्वारा कितनी मोटी प्लेटों को काटा जा सकता है ?
उत्तर

गैस कटिंग द्वारा 0.5 मि०मीटर से 2000 मि०मी० तक की मोटी प्लेटों को काटा जा सकता है।

प्रश्न 382 आक्सी एसैटिलीन फ्लेम कटिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर

जब ऑक्सीजन और एसैटिलीन दोनों गैसों से फ्लेम तैयार की जाती है तथा उससे जो कटिंग की जाती है उसे ऑक्सी-एसैटिलीन फ्लेम कटिंग कहते हैं। इसमें जाब को गर्म किया जाता है और जब जाब लाल गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर ऑक्सीजन गैस प्रेशर द्वारा गुजारी जाती है। वहाँ ऑक्सीजन मिलकर ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्साइड का पिघलाव दर्जा कम होने के कारण मैटल कट जाता है।

प्रश्न 383 कर्क किसे कहते हैं ?
उत्तर

गैस कटिंग द्वारा जो लाईन बन जाती है उसे कर्क कहते हैं।

प्रश्न 384 कटिंग टार्च किसे कहते हैं ?
उत्तर

गैस कटिंग के लिए जो यन्त्र प्रयोग किया जाता है उसे कटिंग टार्च कहते हैं।

प्रश्न 385 कटिंग टार्च के भागों के नाम लिखो।
उत्तर

कटिंग टार्च के निम्नलिखित भाग हैं —

1. ऑक्सीजन गैस इंगलैट वाल्व, 2. एसैटिलीन इंगलैट वाल्व, 3. ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, 4. एसैटिलीन कंट्रोल वाल्व, 5. हैड, 6. एक्सट्रा ऑक्सीजन लीवर या वाल्व, 7. टिप।

प्रश्न 386 कटिंग टिप में कितने सुराख होते हैं ?
उत्तर

कटिंग टिप में छः सुराख होते हैं।

प्रश्न 387 कटिंग टिप में छः सुराख क्यों प्रयोग किये जाते हैं ?
उत्तर

कटिंग टिप में पाँच सुराख साइडों में और एक सुराख मध्य में होता है। साइड के सुराख मैटल को गर्म करने तथा मध्य काटने का काम करता है।

प्रश्न 388 कटिंग टार्च वैल्विंग टार्च से किस प्रकार भिन्न है ?
उत्तर

1. कटिंग टार्च में एक्सट्रा आक्सीजन लीवर लगा होता है जबकि वैल्विंग टार्च में नहीं होता।
2. कटिंग टार्च की टिप में छः सुराख होते हैं वैल्विंग की टिप में केवल एक ही सुराख होता है।
3. कटिंग टार्च मैटल को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है और वैल्विंग टार्च वैल्विंग के लिए प्रयोग करते हैं।

- प्रश्न 389** ऑक्सी-एसिटिलीन कटिंग के कितने तरीके हैं ?
उत्तर ऑक्सी-एसिटिलीन के दो तरीके हैं -
1. ऑक्सी-एसिटिलीन हैंड कटिंग ।
2. आक्सी-एसिटिलीन मशीन कटिंग ।
- प्रश्न 390** ऑक्सी-एसिटिलीन हैंड कटिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को मिलाकर हाथ से कटर के द्वारा काटा जाता है तो उसे ऑक्सी-एसिटिलीन हैंड कटिंग कहते हैं ।
- प्रश्न 391** ऑक्सी-एसिटिलीन मशीन कटिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को मिलाकर मशीन के द्वारा काटा जाता है तो उसे ऑक्सी-एसिटिलीन मशीन कटिंग कहते हैं ।
- प्रश्न 392** आर्क कटिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर जब आर्क वैल्डिंग मशीन पर हाई करन्ट रखकर मेटल काटा जाता है तो उसे आर्क कटिंग कहते हैं ।
- प्रश्न 393** क्या आर्क कटिंग में सफाई आती है ?
उत्तर आर्क कटिंग में सफाई नहीं आती ।
- प्रश्न 394** आर्क कटिंग कितने प्रकार से की जाती है ?
उत्तर आर्क कटिंग चार प्रकार से की जाती है -
1. मैटेलिक आर्क कटिंग, 2. कार्बन आर्क कटिंग, 3. ऑक्सी-कार्बन आर्क कटिंग, 4. ऑक्सी-मैटेलिक आर्क कटिंग ।
- प्रश्न 395** मैटेलिक आर्क कटिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर जब मैटेलिक इलेक्ट्रोड के द्वारा हाई करन्ट रखकर कटिंग की जाती है तो उसे मैटेलिक आर्क कटिंग कहते हैं । इसमें मेटल और इलेक्ट्रोड बहुत बेकार होता है ।
- प्रश्न 396** कार्बन आर्क कटिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर जब कार्बन इलेक्ट्रोड से कटिंग की जाती है तो उसे कार्बन आर्क कटिंग कहते हैं ।
- प्रश्न 397** ऑक्सी-कार्बन आर्क कटिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर यह कटिंग की वह विधि है जिसमें कार्बन इलेक्ट्रोड के द्वारा आर्क बनाकर कटिंग किये जाने वाले स्थान पर ऑक्सीजन गुजारी जाय तो जो कटिंग होगी उसे ऑक्सीजन आर्क कटिंग कहते हैं ।
- प्रश्न 398** ऑक्सी-मैटेलिक आर्क कटिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर जब मैटेलिक इलेक्ट्रोड के द्वारा आर्क बनाकर इसके साथ ऑक्सीजन गुजारी जाये तो उसे आर्क मैटेलिक आर्क कटिंग कहते हैं ।

- प्रश्न 399** पाऊडर कटिंग के द्वारा कौन-कौन से मेटल काटे जा सकते हैं ?
उत्तर नोनफैरस मेटल, कास्ट आयरन व स्टेनलैस स्टील आदि मेटल काटे जा सकते हैं ।
- प्रश्न 400** पाऊडर ऑक्सीजन कटिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर जब पाऊडर और ऑक्सीजन के मिश्रण से आर्क के द्वारा मिलकर जब कटिंग की जाती है तो उसे पाऊडर ऑक्सीजन आर्क कटिंग कहते हैं ।
- प्रश्न 401** प्लाजमा आर्क कटिंग में कौन-कौन से इलेक्ट्रोड प्रयोग किये जाते हैं ?
उत्तर टंगस्टन इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है ।
- प्रश्न 402** प्लाजमा आर्क कटिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर प्लाजमा गैस वायु नाइट्रोजन आरगन को जब आर्क में टंगस्टन इलेक्ट्रोड के साथ मिलाकर कटिंग की जाती है तो उसे प्लाजमा आर्क कटिंग कहते हैं ।
- प्रश्न 403** स्टेक फ्लेम कटिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर यह विधि प्रोडक्शन कार्य में प्रयोग की जाती है । इसमें पतली चादरों के एक दूसरे के ऊपर रखकर बंडल बना लिया जाता है । इस बंडल की मोटाई तीन इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कटिंग वहाँ पर रुक जायेगी । इस कार्य के लिए शीटों को क्लैम्प करके प्रैस कर देना चाहिए । इसको जब ऑक्सीजन एसिटिलीन के द्वारा काटा जाता है तो उसे स्टेक फ्लेम कहते हैं ।
- प्रश्न 404** फ्लेम ग्राइडिंग या यूव कटिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर आर्क वैल्डिंग करने हेतु मोटी-मोटी जाबों में अधिक पैनीट्रेशन लाने के लिए J, U और V के आकार की विशेष आकृति बनाई जाती है इस लिए ये विधि प्रयोग में लाई जाती है । इस कार्य के लिए एक विशेष प्रकार का ब्लो पाईप प्रयोग किया जाता है जिसे ग्राइडिंग ब्लो पाईप कहते हैं इसमें एक विशेष प्रकार की वैल्ड की हुई टिप प्रयोग की जाती है । यह प्रायः 18, 12 और 25 नम्बर की बनी हुई मिलती है । इसको प्रयोग करते समय ब्लो पाईप के 90° के कोण पर रखना चाहिए ।
- प्रश्न 405** ग्राइडिंग ब्लो पाईप किसे कहते हैं ?
उत्तर जिस ब्लो पाईप के द्वारा J, U और V की आकृति प्लेटों में बनाई जाये उसे ग्राइडिंग ब्लो पाईप कहते हैं ।
- प्रश्न 406** क्या गैस कटिंग रासायनिक विधि है या भौतिक ?
उत्तर रासायनिक विधि ।
- प्रश्न 407** कर्फ किसे कहते हैं ?
उत्तर फ्लेम कटिंग के पश्चात् जो एक लाईन बन जाती है उसे कर्फ कहते हैं ।
- प्रश्न 408** कास्ट आयरन स्टेनलैस स्टील एल्यूमिनियम, निकल, कोपर और सलोयूज किस विधि द्वारा कटिंग कर सकते हैं ?
उत्तर पाऊडर कटिंग विधि द्वारा ।

- प्रश्न 409** स्टील में सिलिकन गैस कटिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
उत्तर स्टील के लिए आम मात्रा जो होनी चाहिए वह गैस कटिंग में कोई विशेष प्रभाव नहीं करती, इसमें ज्यादा सिलिकन कन्ट्रेट रीकफैट्री ऑक्साइड (SP2) बनाने के कारण बाधा उत्पन्न करते हैं।
- प्रश्न 410** स्टील में क्रोमीयम होने पर गैस कटिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
उत्तर 4 से 5% तक क्रोमीयम का प्रभाव कटिंग यह होता है कि स्लेग अधिक विरकस बढ़ जाता है और कर्फ अधिक कठोर होने की कोशिश करता है।
- प्रश्न 411** स्टील निकल गैस कटिंग पर क्या प्रभाव डालता है ?
उत्तर 7% तक की निकल स्टील को हानि नहीं पहुँचती, निकल 34% होने पर कटिंग सन्तोषजनक होगी।
- प्रश्न 412** स्टील में मोलीबडीनम की उपस्थिति गैस कटिंग पर क्या प्रभाव छोड़ती है ?
उत्तर सूक्ष्म मात्रा 0.25% तक उपस्थित रहने पर मोलीबडीनम कटिंग स्टील को प्रभावित नहीं करती बल्कि मैटल व कर्फ फेसों की हड़ता बढ़ा देती है।
- प्रश्न 413** गैस कटिंग में टंगस्टन क्या-क्या प्रभाव डालती है ?
उत्तर आम टंगस्टन कटिंग को हानि नहीं पहुँचती। 20% तक टंगस्टन कटिंग को अयोग्य बना देती है।
- प्रश्न 414** स्टील में एल्यूमिनियम का गैस कटिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
उत्तर नगण्य मात्रा तक 0.5% एल्यूमिनियम का कटिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टील में 10% एल्यूमिनियम होने पर फ्लेम कट को असम्भव बना देता है।
- प्रश्न 415** स्टील में कॉपर का गैस कटिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
उत्तर 0.7% उपस्थिति का कटिंग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। बल्कि इससे अधिक होने पर कटिंग पर प्रभाव पड़ता है।
- प्रश्न 416** गैस कटिंग की गति पर ऑक्सीजन की शुद्धता का क्या प्रभाव पड़ता है ?
उत्तर ऑक्सीजन कम शुद्ध होने पर कटिंग स्पीड काफी घट जाती है तथा गैस की खपत बढ़ती है। ऑक्सीजन गैस की शुद्धता 97.5% से कम नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन की शुद्धता में 1% का अन्तर ही कटिंग में 13% से 15% तक कम कर देता है।
- प्रश्न 417** क्या पानी में गैस कटिंग हो सकती है ?
उत्तर हाँ।
- प्रश्न 418** पानी के अन्दर कटिंग में कौन-सी कटिंग फ्यूल गैस प्रयोग होती है ?
उत्तर 7-8 मीटर की गहराई तक एसैटिलीन व अधिक गहराई में हाइड्रोजन प्रयोग होती है।

- प्रश्न 419** कार्बन आर्क कटिंग साधारणतम फ्लेम से किस प्रकार भिन्न है ?
उत्तर कार्बन आर्क कटिंग फ्लेम कटिंग से थोड़ा भिन्न इस प्रकार होता है कि यह रासायनिक क्रिया की बजाय मैटल की मैटलिंग पर निर्भर करता है।
- प्रश्न 420** स्टेनलैस स्टील को गैस द्वारा कट करना कठिन क्यों होता है ?
उत्तर क्योंकि फ्लेम की हीट द्वारा उत्पन्न क्रोमीयम और निकल ऑक्साइड पेरेन्ट मैटल की अपेक्षा अधिक ताप पर मैटल होते हैं ?
- प्रश्न 421** आर्क एयर प्रोसेस विधि क्या है ?
उत्तर कटिंग की इस विधि में मैटल को कार्बन आर्क द्वारा कटिंग किया जाता है और मोल्टन मैटल को कम्प्रेस्ड एयर से अलग किया जाता है इसे आर्क एयर प्रोसेस कहते हैं।
- प्रश्न 422** आर्क एयर द्वारा कौन-कौन से मैटल कटे जाते हैं ?
उत्तर यह फेरस या नोनफेरस मैटल की कटिंग या ग्राऊजिंग में प्रयोग होती है।
- वैल्विंग दोष**
- प्रश्न 423** आर्क वैल्विंग दोष किसे कहते हैं ?
उत्तर आर्क वैल्विंग करते समय जो अवगुण आ जाते हैं उसे आर्क वैल्विंग दोष कहते हैं।
- प्रश्न 424** आर्क वैल्विंग दोष कितने प्रकार के होते हैं ?
उत्तर यह दो प्रकार के होते हैं —
1. बाहरी वैल्व दोष।
2. आन्तरिक वैल्व दोष।
- प्रश्न 425** बाहरी वैल्व दोष किसे कहते हैं ?
उत्तर वह दोष जो वैल्व की बाहरी सतह पर होते हैं और जो स्पष्ट आँखों से दिखाई देते हैं उन्हें बाहरी वैल्व दोष कहते हैं। जैसे — क्रेक, स्पेटर, ओवर लैपिंग तथा अन्डर कट।
- प्रश्न 426** आन्तरिक वैल्व दोष किसे कहते हैं ?
उत्तर वह दोष जो वैल्व के अन्दर होते हैं और जो आँख से दिखाई नहीं देते उसे आन्तरिक वैल्व दोष कहते हैं। जैसे—स्लैग इनकलुजन, अपूर्ण पैनीट्रेशन, ब्लो होल आदि।
- प्रश्न 427** स्पेटर किसे कहते हैं ?
उत्तर वैल्विंग करते समय वैल्विंग लाईन के आस-पास धातु के छोटे-छोटे कण जमा हो जाते हैं उन्हें स्पेटर कहते हैं।
- प्रश्न 428** ओवरलैप किसे कहते हैं ?
उत्तर जितनी आवश्यकतानुसार वैल्विंग की जानी चाहिए अगर उससे अधिक की जाती है तो उसे ओवरलैप कहते हैं।

- प्रश्न 429** अन्डर कट किसे कहते हैं ?
उत्तर वैल्टिंग करते समय वैल्टिंग के किनारों पर जो कट सा बन जाता है उसे अन्डर कट कहते हैं।
- प्रश्न 430** क्रेटर किसे कहते हैं ?
उत्तर वैल्टिंग करने के पश्चात् वैल्ट लाईन के अंत में जो गड्ढा बन जाता है उसे क्रेटर कहते हैं।
- प्रश्न 431** इनकलुजन किसे कहते हैं ?
उत्तर वैल्ट में स्लैग या बाहरी पदार्थ के मिल जाने को इनकलुजन कहते हैं।
- प्रश्न 432** रंधता किसे कहते हैं ?
उत्तर वैल्ट बोर्ड में छोटे-छोटे छिद्र रह जाते हैं जिन्हें रंधता कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं — बाहरी और आन्तरिक।
- प्रश्न 433** बाहरी रंधता किसे कहते हैं ?
उत्तर बाहरी रंधता वह होती है जो वैल्ट बोर्ड के घरातल पर होती है और उन्हें आँख से देखा जा सकता है।
- प्रश्न 434** आन्तरिक रंधता किसे कहते हैं ?
उत्तर यह रंधता वैल्ट बोर्ड के अन्दर होती है। यह गैस को वैल्ट बोर्ड में अवशोषित होने के कारण उत्पन्न होती है। गैस या तो वातावरण या वैल्टिंग के समय प्रयोग किये जाने वाले पदार्थ से उत्पन्न होती है।
- प्रश्न 435** ब्लो होल किसे कहते हैं ?
उत्तर वैल्ट बोर्ड में उत्पन्न बड़े-बड़े छिद्रों को ब्लो होल कहते हैं।
- प्रश्न 436** फ्यूजन की कमी क्या है ?
उत्तर जाब की धातु को अच्छी तरह से न पिघलने को फ्यूजन की कमी कहते हैं।
- प्रश्न 437** अपूर्ण पैनीट्रेशन किसे कहते हैं ?
उत्तर वैल्ट मैटल के जाब में उचित गहराई तक न पहुँचने के दोष को अपूर्ण पैनीट्रेशन कहते हैं।
- प्रश्न 438** क्रेक किसे कहते हैं ?
उत्तर वैल्ट की धातु में दरार पड़ जाने के दोष को क्रेक कहते हैं। क्रेक दो प्रकार के होते हैं बाहरी और आन्तरिक। यह दोष वैल्ट धातु के टण्डा होने पर उत्पन्न होते हैं।
- प्रश्न 439** जाब का ऐंटना या मुड़ जाना क्या है ?
उत्तर वैल्टिंग करते समय जब जाब अपने असली रूप से परिवर्तित हो जाता है तो उसे जाब का ऐंटना या मुड़ जाना कहते हैं।

- प्रश्न 440** सैगिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर वर्टिकल या होरीजेंटल वैल्टिंग करते समय जब वैल्ट लाईन में धातु लटक जाता है तो उस दोष को सैगिंग कहते हैं।
- प्रश्न 441** आर्क वैल्टिंग दोष किस कारण से आते हैं ?
उत्तर निम्नलिखित कारण से आते हैं —
1. इलैक्ट्रोड का सही प्रयोग न करने से।
2. किनारों की तैयारी सही न होने पर।
3. करन्ट का उचित प्रयोग न करने पर।
4. सही पोजीशन पर वैल्ट न होने पर।
5. जाब की सही सफाई न होने पर।
6. आर्क लैन्थ सही न रखने पर।
7. गीले इलैक्ट्रोड के प्रयोग करने पर।
- प्रश्न 442** आर्क वैल्टिंग के दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है ?
उत्तर आर्क वैल्टिंग के दोषों को दूर करने के उपाय —
1. सही इलैक्ट्रोड प्रयोग करना चाहिए।
2. जाब को सही पोजीशन पर रखकर वैल्ट करना चाहिए।
3. आर्क लैन्थ सही रखनी चाहिए।
4. इलैक्ट्रोड का सही एंगल रखना चाहिए।
5. जाब की वैल्टिंग करने से पूर्व अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए।
6. जाब के लिए उचित करन्ट रखना चाहिए।
- प्रश्न 443** चिपिंग हैमर किस काम आता है ?
उत्तर आर्क वैल्टिंग करने के पश्चात् बीड पर जो फलक्स जमा होता है उसे उतारने के काम आता है। यह एक तरफ नुकीला तथा एक तरफ से चपटा होता है।
- प्रश्न 444** आर्क वैल्टिंग में प्रयोग होने वाले उपकरणों और औजारों के नाम लिखो।
उत्तर आर्क वैल्टिंग में निम्नलिखित उपकरण एवम् औजार प्रयोग होते हैं —
1. वैल्टिंग मशीन, 2. वैल्टिंग केबल, 3. अर्थ केबल, 4. अर्थ क्लैम्प, 5. वैल्टिंग स्क्रीन आर्क ग्लास, 6. इलैक्ट्रोड होल्डर, 7. चिपिंग हैमर, 8. वायर ब्रुश, 9. लैदर हैंड ग्लव्स, 10. लैदर एप्रन, 11. स्लीव्स, 12. संडासी।
- प्रश्न 445** वैल्टिंग केबल और अर्थ केबल में अन्तर बताओ।
उत्तर वैल्टिंग केबल में इलैक्ट्रोड होल्डर लगा होता है जिसमें इलैक्ट्रोड को पकड़कर वैल्टिंग की जाती है और अर्थ केबल में अर्थ क्लैम्प लगा होता है जिससे पीस पर कार्य किया जाता है। इसको पीस के ऊपर रखा जाता है।

प्रश्न 446 लैडर हैंड ग्लव्स, लैडर एप्रन और लैडर स्लीव्स से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर ये तीनों ही आर्क वैल्डिंग में रक्षा के लिए प्रयोग किये जाते हैं। हैंड ग्लव्स हाथों की रक्षा के लिए एप्रन शरीर और कपड़ों की सुरक्षा के लिए और स्लीव्स हाथ से ऊपर कोहनी की रक्षा के लिए प्रयोग किये जाते हैं।

प्रश्न 447 सन्डासी किस काम में आती है ?
उत्तर यह लोहे की बनी होती है। इसे गर्म वस्तु को पकड़ने के काम लाया जाता है।

प्रश्न 448 वैल्डिंग स्क्रीन से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर आर्क वैल्डिंग से निकलने वाली किरणों आँखों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। उससे बचने के लिए स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। यह फ़ाईबर की बनी होती है।

गैस वैल्डिंग औजार

प्रश्न 449 गैस वैल्डिंग में प्रयोग होने वाले औजारों के नाम लिखो।
उत्तर निम्नलिखित औजार प्रयोग किये जाते हैं —
1. ऑक्सीजन सिलंडर, 2. एसैटिलीन सिलंडर या जनरेटर, 3. ऑक्सिजन रेगुलेटर, 4. एसैटिलीन रेगुलेटर, 5. सिलंडर ड्राली, 6. हौज पाईप, 7. हौज किलिफ, 8. हौज प्रोटेक्टर, 9. स्पार्क लाईटर, 10. वैल्डिंग गागल, 11. वैल्डिंग ब्लो पाईप, 12. सिलंडर की, 13. स्नैपर सेट, 14. पानी की बाल्टी, 15. संडासी।

प्रश्न 450 रबड़ हौज पाईप किसे कहते हैं ?
उत्तर यह रेगुलेटर स्वयं ब्लो पाईप को मिलाने का यन्त्र है। यह दो रंगों में मिलता है — काले रंग का आक्सीजन और लाल रंग का एसैटिलीन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रायः तीन साइजों $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$ और $\frac{5}{8}$ इंच बोर का मिलता है।

प्रश्न 451 हौज किलिप किस काम आता है ?
उत्तर हौज पाईप और हौज प्रोटेक्टर को टाईट करने के लिए हौज किलिप का प्रयोग किया जाता है। यह स्प्रिंग स्टील का बना होता है।

प्रश्न 452 सिलंडर की किसे कहते हैं ?
उत्तर यह विशेष स्टील की बनी होती है जो कि ऑक्सीजन और एसैटिलीन सिलंडर को खोलने के काम आती है।

प्रश्न 453 पानी की बाल्टी की क्यों आवश्यकता है ?
उत्तर गैस वैल्डिंग करते समय ब्लो पाईप गर्म हो जाता है उसे ठंडा करने के लिए पानी की बाल्टी की जरूरत होती है।

प्रश्न 454 सिलंडर ड्राली से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर ऑक्सीजन और एसैटिलीन सिलंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ड्राली का प्रयोग किया जाता है जो कि लोहे की बनी होती है।

वैल्ड का परीक्षण व निरीक्षण

प्रश्न 455 वैल्ड की जाँच का क्या उद्देश्य है ?
उत्तर वैल्ड के जोड़ आज के युग में हर वस्तु के बनाये जाते हैं। इन जोड़ों के टूटने से कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है और जानमाल की काफी क्षति हो सकती है। अतः वैल्डिंग के जोड़ की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनमें होने वाले दोषों की जाँच करना आवश्यकता होता है।

प्रश्न 456 जोड़ कितनी अवस्थाओं में जाँच जा सकता है ?
उत्तर तीन अवस्थाओं में निरीक्षण कर सकते हैं —

1. वैल्डिंग से पहले निरीक्षण।
2. वैल्डिंग के समय निरीक्षण।
3. वैल्डिंग के बाद निरीक्षण।

प्रश्न 457 वैल्डिंग से पहले किन बातों की जाँच कर लेनी चाहिए ?
उत्तर वैल्डिंग करने से पहले निम्नलिखित बातों की जाँच कर लेनी चाहिए—

1. धातु वैल्डिंग के योग्य है अथवा नहीं।
2. प्रयोग की जाने वाली मशीन व उपकरण।
3. जाब की तैयारी।
4. जाब के किनारों की तैयारी।
5. इलेक्ट्रोड का चुनाव।
6. जाब के लिए आवश्यक करन्ट का चुनाव।
7. जाब में डिस्टार्शन को रोकने के लिए विशेष सावधानियों का प्रयोग।

प्रश्न 458 वैल्डिंग करने के पश्चात् आप कितने तरीकों से जाँच कर सकते हैं ?
उत्तर तीन तरीकों से जाँच कर सकते हैं —

1. नोन डैस्ट्रक्टिव टेस्ट, 2. सेमी डैस्ट्रक्टिव टेस्ट, 3. डैस्ट्रक्टिव टेस्ट।

प्रश्न 459 वैल्डिंग करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?
उत्तर

1. आर्क की लम्बाई ठीक है या नहीं।
2. वैल्ड मेटल पिघलकर जमने की गति ठीक मात्रा है या नहीं।
3. आर्क ब्लो दोष नहीं हो रहे हैं।
4. स्पैटर अधिक उत्पन्न नहीं हो रहे हैं।
5. इलेक्ट्रोड का कोण सही तो है।
6. दूसरी बीड लगाते समय पहली बीड से स्लेग पूरी तरह से उतारी गई है या नहीं।

प्रश्न 460 नोन डैस्ट्रक्टिव टैस्ट किसे कहते हैं ?
उत्तर जिसमें जाब को पूरी तरह से न तोड़ा जाये उसे नोन डैस्ट्रक्टिव टैस्ट कहते हैं।

प्रश्न 461 नोन डैस्ट्रक्टिव टैस्ट कौन-कौन से होते हैं ?
उत्तर नोन डैस्ट्रक्टिव टैस्ट 9 प्रकार के होते हैं -

1. दृष्टिगत जाँच
2. पेटाफिन आयल टैस्ट
3. मैग्नेटिक टैस्ट
4. हाइड्रोलिक टैस्ट
5. एयर टैस्ट
6. एटैथोस्कोपिक टैस्ट
7. एक्स-रे टैस्ट
8. गामा-रे टैस्ट
9. अल्ट्रासोनिक टैस्ट।

प्रश्न 462 दृष्टिगत निरीक्षण किसे कहते हैं ?
उत्तर इस विधि में वैल्व का निरीक्षण सिर्फ आँखों से देख कर किया जाता है। वैल्व में उत्पन्न बाहरी सतह के दोष जैसे - स्पैटर, ओवर लैप, अन्डर कटिंग, बाहरी रन्ध्रता इत्यादि दोष - इसी से ज्ञात हो सकते हैं।

प्रश्न 463 पेटाफिन आयल या चाक टैस्ट किसे कहते हैं ?
उत्तर इस टैस्ट में वैल्व पर पेटाफिन और रेड लैड का घोल लगाया जाता है। घोल सूखने पर क्रेक एक लाल रेखा द्वारा अंकित हो जाता है। इस टैस्ट से बाहरी क्रेक ज्ञात हो सकते हैं। सिन्दूर या रेड लैड की जगह चाक का घोल या चूर्ण भी प्रयोग कर सकते हैं।

प्रश्न 464 मैग्नेटिक टैस्ट किसे कहते हैं ?
उत्तर इसमें जाब को मैग्नेटिक के द्वारा चुम्बकीय शक्ति पैदा की जाती है। उसके पश्चात् उस पर लोहे का बुरादा डाला जाता है जहाँ पर जाब में कोई दोष होगा वहीं पर बुरादा इकट्ठा हो जायेगा। इस टैस्ट के द्वारा जाब में क्रेक, ब्लोहोल, पीन होल इत्यादि देखे जा सकते हैं।

प्रश्न 465 हाइड्रोलिक टैस्ट से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर इस टैस्ट का प्रयोग बायलर टैंक तथा अन्य दबाव सहन करने वाले बर्तनों को जोड़ने के लिए जोड़ों की परख के लिए किया जाता है। इस टैस्ट में वैल्व वेसल में जल भरकर पम्प द्वारा जल पर दबाव लगाया जाता है। जितने दबाव पर वेसल को कार्य करना है उसके डेढ़ से दो गुणा दबाव लगाया जाता है। वैल्व में अगर क्रेक या ब्लोहोल होगा तो वेसल के बाहरी सतह पर जल रिस-रिस कर आने लगेगा।

प्रश्न 466 एयर टैस्ट से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर इस टैस्ट में बर्तन के वैल्व में साबुन का घोल लगाया जाता है और बर्तन में हवा अधिक दबाव पर परी जाती है। वैल्व में क्रेक होने पर साबुन के पानी का बुलबुला जाब के बाहरी सतह पर आने लगेगा।

प्रश्न 467 एटैथोस्कोपिक टैस्ट किसे कहते हैं ?
उत्तर इस टैस्ट में डाक्टरों के कानों के साथ दूरियां लगाने वाले यन्त्र जिसे स्टेथोस्कोपिक कहा जाता है का प्रयोग किया जाता है। इस यन्त्र की सहायता से जोड़ को हाथोड़ें द्वारा टकराने से उत्पन्न हुई आवाज को अच्छी तरह सुना जा सकता है। ठीक जोड़ वाले स्थान पर आवाज एक अच्छी घंटी की तरह बजती प्रतीत होती है परन्तु दोष वाले स्थान पर इसमें अन्तर आ जाता है। आवाज के इस अन्तर की पहचान का अच्छा अभ्यास होना चाहिए। एक अनुभवी निरीक्षक इस विधि द्वारा जोड़ के भीतरी दोषों की काफी सीमा तक परख कर सकता है।

प्रश्न 468 एक्स-रे टैस्ट किसे कहते हैं ?
उत्तर जिस प्रकार शरीर का एक्स-रे लिया जाता है उसी प्रकार से वैल्व धातु का भी एक्स-रे अर्थात् फोटो लिया जाता है जिसमें अन्दर तक के दोष भी आ जाते हैं और फोटो देखकर अन्दर के दोषों का पता लगाया जाता है।

प्रश्न 469 गामा-रे टैस्ट किसे कहते हैं ?
उत्तर यह विधि बिल्कुल एक्स-रे टेस्टिंग जैसी होती है। इसमें एक्स-रे की बजाय गामा-रे किरणों का प्रयोग किया जाता है। ये किरणें रेडियम में से निकलती हैं तथा इनकी धातु में से गुजरने की शक्ति एक्स-रे से अधिक होती है। इन किरणों का उपयोग एक्स-रे से कठिन होता है इसलिए इस विधि का उपयोग ज्यादा नहीं किया जाता है।

प्रश्न 470 अल्ट्रासोनिक टैस्ट किसे कहते हैं ?
उत्तर इस विधि में एक न सुनी जाने वाली साऊंड वेव का उपयोग करके वैल्व में दोषों को टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब कैथोड ट्यूब पर फोटो बनाई जा सकती है। साऊंड वेव की फ्रीक्वेंसी 5000,000 सेमी० से अधिक होती है। जब यह वेव वैल्व धातु की अशुद्धियों से टकराकर वापिस मुड़ती है तो इसे सिगनल की भाँति बड़ा करके कैथोड ट्यूब के सिगनल फीड करके फोटो बना ली जाती है। इस फोटो पर वैल्व के दोषों की गहराई तथा आकार का पता आसानी से लगाया जा सकता है।

प्रश्न 471 सेमी डैस्ट्रक्टिव टैस्ट किसे कहते हैं ?
उत्तर इस टैस्ट में जाब को पूरी तरह से नहीं तोड़ा जाता। जहाँ पर दोष होने का अनुमान है केवल उतने ही भाग को तोड़कर देखा जाता है उसे सेमी डैस्ट्रक्टिव टैस्ट कहते हैं।

प्रश्न 472 सेमी डैस्ट्रक्टिव के अन्तर्गत कितने टैस्ट आते हैं ?
उत्तर निम्न तीन टैस्ट आते हैं -

1. कटिंग टैस्ट, 2. एसिड एचिंग टैस्ट, 3. ड्रिलिंग टैस्ट।

प्रश्न 473 कटिंग टैस्ट से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर इस टैस्ट में लोहा काटने वाली आरी या फ्लेम कटिंग द्वारा जोड़ का कुछ भाग काट लिया जाता है। उस कटे हुए भाग की कई तरीकों द्वारा जोड़ की शक्ति ज्ञात करने के

लिए प्रयोग किया जाता है। कटे हुए भाग को दोबारा वैल्व करके पूरा कर दिया जाता है।

प्रश्न 474 एसिड एचिंग टेस्ट क्या है ?

उत्तर इस विधि द्वारा वैल्व धातु को तेजाब या किसी अन्य एसिड यौगिक में डुबोकर दोष वाले स्थान का आकार बड़ा कर लिया जाता है जिससे दोष साफ दिखाई देने लगता है। इस टेस्ट का उपयोग स्लैग इन्कलुजन तथा पोरसिटी आदि दोष देखने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 475 ड्रिलिंग टेस्ट से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर इस विधि में जोड़ के उन स्थानों पर जहाँ दोष होने का शक हो ड्रिल मशीन की सहायता से सुराख डाले जाते हैं। सुराख से निकले बुरादे पर पूरी तरह निरीक्षण किया जाता है। यदि बुरादे में स्लैग के अंश हों तो जोड़ में स्लैग इन्कलुजन होने का पता लग जाता है। यदि बुरादे का रंग एक जैसा न हो तो वहाँ फ्यूजन की कमी होगी।

प्रश्न 476 डैस्ट्रक्टिव टेस्ट किसे कहते हैं ?

उत्तर जिसमें वैल्विंग जाब को पूरी तरह तोड़कर टेस्ट किया जाये उसे डैस्ट्रक्टिव टेस्ट कहते हैं। यह टेस्ट आमतौर पर किसी प्रयोगशाला में मैटीरियल टेस्टिंग मशीनों की सहायता से किये जाते हैं।

प्रश्न 477 डैस्ट्रक्टिव टेस्ट कितने तरीकों से किया जा सकता है ?

उत्तर तीन तरीकों से किया जा सकता है -

1. टैसाइल टेस्ट, 2. बैंड टेस्ट 3. इम्पैक्ट टेस्ट।

प्रश्न 478 गैस तथा आर्क वैल्विंग के अलावा वैल्विंग की कितनी विधियाँ हैं ?

- उत्तर**
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. T.I.G. वैल्विंग या टंगस्टन इनर्ट गैस वैल्विंग। | 4. कोल्ड वैल्विंग। |
| 2. M.I.G. वैल्विंग या मेटल इनर्ट गैस वैल्विंग। | 5. अल्ट्रासोनिक वैल्विंग। |
| 3. थर्मिट वैल्विंग। | 6. अंडर वाटर वैल्विंग। |
| 4. फोर्ज वैल्विंग। | 7. लैसर बीम वैल्विंग। |
| 5. एक्सप्लोसिव वैल्विंग। | 8. लैसर बीम वैल्विंग। |
| 6. इलेक्ट्रान बीम वैल्विंग। | 9. इलेक्ट्रोस्लैग वैल्विंग। |
| 7. प्लाजमा आर्क वैल्विंग। | 10. इलेक्ट्रोस्लैग वैल्विंग। |

प्रश्न 479 अल्ट्रासोनिक विधि द्वारा कौन-कौन से मेटल वैल्विंग किये जा सकते हैं ?

उत्तर लोहा, स्टील, चाँदी, टिन, निकल, ताँबा, एल्यूमिनियम तथा उसके यौगिक के पतले चादरों के लिए यह विधि उपयुक्त है। इसमें वैल्विंग से पूर्व धातु की तैयारी या किनारों की तैयारी नहीं करनी पड़ती।

प्रश्न 480 अल्ट्रासोनिक वैल्विंग किसे कहते हैं ?

उत्तर जहाँ वैल्विंग की क्रिया उच्च कम्पनांक और तीव्रता वाले ध्वनि के द्वारा की जाती है। ऐसी ध्वनि को मानव का कान सुन नहीं सकता अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहलाती है। इस विधि में 20 K.H.Z. वाले कम्पन की तरंगें मूल धातुओं को जोड़ने की सतह पर भेजी जाती हैं इसमें धातुओं के अणुओं में गति आ जाती है और तापक्रम बहुत अधिक हो जाता है। मूल धातु के टुकड़े वैल्विंग करने की स्थिति में क्लैम्प द्वारा कसे जाते हैं। धातु के टुकड़े पिघलकर प्लास्टिक स्थिति में आ जाते हैं क्लैम्प में कसे होने के कारण स्थैतिक दबाव की स्थिति में रहते हैं और वैल्व हो जाते हैं। यह क्रिया केवल एक सैकण्ड में पूरी हो जाती है।

प्रश्न 481 एक्सप्लोसिव वैल्विंग से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर इस विधि में जोड़ने वाली दो धातुओं में एक स्थिर और दूसरी गतिशील होती है। विस्फोट के फलस्वरूप जब गतिशील मूल धातु बहुत अधिक गति से स्थिर मूल धातु पर चलता है तब दोनों के सम्पर्क सतहों या शीयर अथवा स्लाइडिंग दबाव उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप मूल धातुओं की वैल्विंग की जा सकती है। RDX, TNT, Tetryl इत्यादि मुख्य विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग इस विधि में किया जाता है।

प्रश्न 482 एक्सप्लोसिव वैल्विंग से कौन कौन से मेटल वैल्विंग किये जाते हैं ?

उत्तर एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, ताँबा और स्टेनलेस स्टील, निकल, स्टेनलेस स्टील एल्यूमिनियम तथा निकल एल्यूमिनियम आदि।

प्रश्न 483 अन्डर वाटर वैल्विंग से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर जब वैल्विंग जल के अन्दर की जाती है तो उसे अन्डर वाटर वैल्विंग कहते हैं। नदी या समुद्र के अन्दर पार्श्व, पुल, टेलीफोन, जहाज, पनडुब्बी इत्यादि जल के सम्पर्क में रहते हैं। इन सब में अन्डर वाटर वैल्विंग की जाती है।

प्रश्न 484 अन्डर वाटर वैल्विंग की कौन-सी दो विधियाँ हैं ?

उत्तर 1. आर्द्रविधि, 2. शुष्क विधि।
पहली विधि द्वारा जल में ही वैल्विंग क्रिया पूरी कर ली जाती है। वाटर परक इलेक्ट्रोड से वैल्विंग की जाती है।

प्रश्न 485 अन्डर वाटर शुष्क विधि से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर शुष्क विधि महंगी है क्योंकि इस विधि में वैल्विंग सतह जल के सम्पर्क में नहीं रहती। वैल्विंग करने के क्षेत्र में गैसीय वातावरण बनाया जाता है जिसके दबाव से वहाँ का जल दूर हट जाता है।

प्रश्न 486 किस-किस विधि द्वारा जल के अन्दर वैल्विंग की जाती है ?

उत्तर शील्डेड मेटल आर्क वैल्विंग, M.I.G. वैल्विंग, I.T.G. वैल्विंग आदि विधियों द्वारा जल के अन्दर वैल्विंग की जा सकती है।

- प्रश्न 487** इलेक्ट्रान बीम वैल्विंग किसे कहते हैं ?
उत्तर यह एक फ्यूजन वैल्विंग विधि है जिसमें मूल धातु पर अधिक गतिशील इलेक्ट्रान पड़ती है। इस क्रिया में इलेक्ट्रान की गतिज ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मूल धातु द्रवित होकर वैल्व हो जाती है। इसके द्वारा तांबा, एल्यूमिनियम, स्टेनलैस स्टील, आयरन निकल, कोबाल्ट, अलाय टंगस्टन, टिटैनियम आदि वैल्विंग के उपयुक्त हैं।
- प्रश्न 488** लेसर बीम वैल्विंग से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर इस वैल्विंग विधि में जब पर लेसर बीम डाल कर ताप उत्पन्न किया जाता है। इसमें लेसर बीम ताप उत्पादित करने का यन्त्र होता है जिसे फोकसिंग लेंस द्वारा जब पर केन्द्रित किया जाता है। इस विधि द्वारा लैडग्लास, प्लास्टिक के अन्दर सतहों की वैल्विंग की जा सकती है।
- प्रश्न 489** प्लाजमा आर्क वैल्विंग से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर यह एक आर्क वैल्विंग विधि है जिसमें जब के फ्यूजन के लिए ताप टंगस्टन अलाय (कैथोड) और जल शीतल तापक्रम नोजल के बीच आर्क उत्पन्न करके प्राप्त किया जाता है। जब किसी गैस को एक निश्चित तापक्रम तक गर्म किया जाता है तो वह आंशिक रूप से आक्सीकृत हो जाती है जिसे प्लाजमा कहते हैं। हीलियम या हाइड्रोजन गैस आर्क के मध्य प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रान और धनात्मक आयरन में टूट जाता है जिसके फलस्वरूप प्लाजमा का निर्माण होता है। इस विधि में फिलर मेटल का उपयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी।
- प्रश्न 490** प्लाजमा द्वारा कौन-कौन सी धातुएँ वैल्व की जा सकती हैं ?
उत्तर इस विधि द्वारा निकल, एल्यूमिनियम, पीतल, मोनेल मेटल, माइल्ड स्टील, स्टेनलैस स्टील आदि की वैल्विंग की जा सकती है।
- प्रश्न 491** इलेक्ट्रो स्लेग वैल्विंग किसे कहते हैं ?
उत्तर इस विधि में वैल्विंग द्रवित स्लेग की सहायता से की जाती है। स्लेग मेटल और जब की सतह को द्रवित अवस्था में लाती है। आर्क फिलर मेटल या इलेक्ट्रोड और जब के बीच उत्पन्न की जाती है। आर्क की गर्मी से इलेक्ट्रान और फिलर मेटल पिघलकर स्लेग बनता है तब आर्क उत्पन्न करना बंद कर दिया जाता है और जब विद्युत धारा और जब के बीच प्रवाहित होता है तो उत्पन्न ताप विद्युत प्रतिरोध के कारण स्लेग को द्रवित अवस्था में लाता है। इस विधि द्वारा स्टील की वैल्विंग 400-450 मि०मी० तक की मोटी प्लेट की वैल्विंग आसानी से की जा सकती है।

धातु

- प्रश्न 492** अयस्क किसे कहते हैं ?
उत्तर खानों से खोदने के बाद मेटल जिस अवस्था में पाया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। यह चूर्ण रूप में मिलता है तथा इसके साथ अनेक अशुद्धियाँ मिली रहती हैं जिन्हें साफ किया जाता है।
- प्रश्न 493** धातु किसे कहते हैं ?
उत्तर अयस्क को साफ करने पर जो खनिज पदार्थ प्राप्त होता है उसे धातु कहते हैं।
- प्रश्न 494** धातु और अधातु में अन्तर बताओ।
उत्तर
- | धातु | अधातु |
|--|---|
| 1. पारे को छोड़कर सभी धातुएँ ठोस होती हैं। | 1. अधातुएँ ठोस, द्रव, तथा गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं। |
| 2. धातु के खींच कर तार बनाये जा सकते हैं तथा पीट कर पतली चादर। | 2. इनको खींचा नहीं जा सकता और न पीटा ही जा सकता है। |
| 3. धातुओं का गलनांक अधिक होता है। | 3. कार्बन और सिलिकन को छोड़कर सभी अधातुओं का गलनांक कम होता है। |
| 4. धातुओं पर चोट लगाने से एक विशेष प्रकार की आवाज होती है। | 4. अधातुओं पर चोट मारने से कोई आवाज नहीं होती। |
| 5. धातुओं को मिलाकर मिश्रित धातुएँ बनाई जा सकती हैं। | 5. अधातुओं को मिलाकर कोई मिश्रित धातु नहीं बनाई जा सकती। |
| 6. धातुएँ प्रायः बिजली तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। | 6. कार्बन और ग्रेफाइट को छोड़ कर सभी अधातुएँ कुचालक होती हैं। |
- प्रश्न 495** धातु को कितने गुणों से जाना जा सकता है ?
उत्तर निम्न तीन गुणों द्वारा पहचान सकते हैं —
1. भौतिक गुण, 2. यांत्रिक गुण, 3. रसायनिक गुण।
- प्रश्न 496** फेरस मेटल किसे कहते हैं ?
उत्तर जिस धातु में लोहे के कण पाये जाते हैं उसे फेरस मेटल कहते हैं। इस धातु की विशेषता यह है कि इसमें चुम्बकीय शक्ति होती है जैसे — माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, राट आयरन आदि।

प्रश्न 497 नोनफैरस धातु किसे कहते हैं ?
उत्तर जिस धातु में लोहे के कण नहीं पाये जाते हैं उसे नोनफैरस मैटल कहते हैं। जैसे— एल्यूमिनियम, पीतल, तौबा आदि।

प्रश्न 498 अलाय किसे कहते हैं ?
उत्तर दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने से जो तीसरी धातु मिलती है उसे अलाय कहते हैं।

प्रश्न 499 फैरस अलाय किसे कहते हैं ?
उत्तर दो या दो से अधिक फैरस धातुओं को मिलाने से जो तीसरी धातु प्राप्त होती है उसे फैरस अलाय कहते हैं जैसे— क्रोमीयम स्टील, टंगस्टन स्टील, वेनेडियम स्टील आदि।

प्रश्न 500 नोनफैरस अलाय किसे कहते हैं ?
उत्तर दो या दो से अधिक नोनफैरस धातुओं को मिलाने से जो धातु बनती है उसे नोनफैरस अलाय कहते हैं जैसे— ब्रास, गन मैटल आदि।

प्रश्न 501 आयरन ओर कितने प्रकार की होती है ?
उत्तर निम्न पाँच प्रकार की होती है—
1. हैमाट्राइट, 2. मैग्नेटाइट, 3. लिमोनाइट, 4. साइड राइट, 5. पायवराइट।

प्रश्न 502 फैरस मैटल और नोनफैरस मैटल में अन्तर बताओ।
उत्तर

फैरस मैटल	नोन फैरस मैटल
1. इसमें लोहे की मात्रा की प्रधानता होती है।	1. इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है।
2. यह केवल काले व ग्रे रंग का होता है।	2. यह कई रंगों का होता है।
3. इसका गलनांक अधिक होता है।	3. इसका गलनांक फैरस मैटल की अपेक्षा कम होता है।
4. यह ठंडी दशा में ब्रिटल होता है।	4. यह गर्म दशा में ब्रिटल होता है।
5. यह कम सिकुड़ता है।	5. यह अधिक सिकुड़ता है।
6. इस पर जंग अधिक लगता है।	6. इस पर जंग कम लगता है।

प्रश्न 503 लोह अयस्क किसे कहते हैं ?
उत्तर लोहा प्रायः खानों से निकाले गये पदार्थों से बनाया जाता है जिन्हें लोहे के अयस्क कहते हैं। इन अयस्कों को जब खानों से निकाला जाता है तो इनमें कई अशुद्धियाँ मिली होती हैं जैसे—सिलीकॉन, मैगनीज, सल्फर आदि। शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों से इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है।

प्रश्न 504 आयरन ओर को शुद्ध करने की कितनी विधियाँ हैं ?
उत्तर निम्न तीन विधियाँ हैं—
1. ग्रेविटि विधि द्वारा 2. चुम्बकीय विधि द्वारा, 3. रमेल्टिंग द्वारा।

प्रश्न 505 पिग आयरन किसे कहते हैं ?
उत्तर यह बहुत ही रफ लोहा है जिसे सीधे प्रयोग नहीं किया जा सकता।

प्रश्न 506 पिग आयरन को किस फरनेस द्वारा बनाया जाता है ?
उत्तर ब्लास्ट फरनेस द्वारा।

प्रश्न 507 पिग आयरन कहीं प्रयोग किया जाता है ?
उत्तर पिग आयरन में 93% लोहा 4% कार्बन और सल्फर मैगनीज सिलिकान और फास्फोरस होते हैं, कार्बन अधिक होने के कारण सीधा मशीन के पार्ट्स बनाने के लिए नहीं किया जाता बल्कि दूसरे कई प्रकार के आयरन और स्टील बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे—कास्ट आयरन, राट आयरन आदि।

प्रश्न 508 कास्ट आयरन से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर फ्यूपोला फरनेस में जो लोहा तैयार होता है उसे कास्ट आयरन कहते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग मशीनों के पार्ट्स, वाइस सरफेस प्लेट, वी ब्लाक आदि बनाने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 509 कास्ट आयरन में क्या गुण हैं ?
उत्तर निम्न गुण हैं—

1. कास्ट आयरन भंगुर होता है।
2. यह मैलिबल नहीं होता।
3. इसे फोर्जिंग नहीं किया जा सकता।
4. इसको पिघलाकर किसी भी आकार में बनाया जा सकता है।
5. इसका गलनांक 1500° C से 1200° C तक होता है।
6. इस पर जंग कम लगता है।
7. इसमें खिंचाव शक्ति कम और दबाव शक्ति अधिक होती है।

प्रश्न 510 कास्ट आयरन कितने प्रकार का होता है ?
उत्तर यह पाँच प्रकार का होता है—

1. ग्रेकास्ट आयरन।
2. व्हाइट कास्ट आयरन।
3. माटल्ड कास्ट आयरन।
4. मैलिबल कास्ट आयरन।
5. चिल्ड कास्ट आयरन।

प्रश्न 511 कास्ट आयरन की सीजरिंग से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा अधिक और दूसरी अशुद्धियाँ होने के कारण कास्टिंग करने के बाद पार्ट्स में थोड़ा सा डिस्टार्शन आ जाता है। इसलिए कास्टिंग करने के पश्चात् पार्ट्स को सीजरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। सीजरिंग करने के लिए कास्टिंग को खुले वातावरण में कई महीनों रखा जाता है जिससे सर्दी और गर्मी लगने

के कारण पार्स सीजरिंग हो जाती है। सीजरिंग के बाद पार्स पर दूसरे प्रकार की मशीनिंग क्रियायें की जाती हैं।

प्रश्न 512 प्लेन कार्बन स्टील किसे कहते हैं ?

उत्तर लोहे और कार्बन के मिश्रण को स्टील कहते हैं। जिस स्टील में केवल कार्बन की मात्रा मुख्य तत्व के रूप में पायी जाती है उसे प्लेन कार्बन स्टील कहते हैं।

प्रश्न 513 स्टील कितने प्रकार की होती है ?

उत्तर यह तीन प्रकार की होती है -

1. लो कार्बन स्टील, 2. मीडियम कार्बन स्टील, 3 हाई कार्बन स्टील।

प्रश्न 514 लो कार्बन स्टील किसे कहते हैं ?

उत्तर लो कार्बन स्टील को माइल्ड स्टील भी कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 0.25% होती है। इसको ब्रॉजिंग, मशीनिंग तथा वैल्डिंग किया जा सकता है। इसको हार्डटेम्पर नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग अधिकतर वायर, शीट राऊण्ड फ्लेयर एंगल, प्लेट और चैनल आदि के लिये किया जाता है।

प्रश्न 515 मीडियम कार्बन स्टील किसे कहते हैं ?

उत्तर इसमें कार्बन की मात्रा 0.25% से 0.7% तक होती है। इसका प्रयोग वायर, पाईप, छोटे-छोटे एक्सल, साधारण हैंड टूल, साधारण सिंग आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

प्रश्न 516 हाई कार्बन स्टील किसे कहते हैं ?

उत्तर इसमें कार्बन की मात्रा 0.7% से 1.5% तक होती है। इस स्टील को हार्ड और टेम्पर किया जा सकता है। इसका अधिकतर प्रयोग विजल, टेप, डार्ड, फ्राईल, ड्रिल, हैमर, साप्ट, सिंग और गेज आदि बनाने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 517 स्टील बनाने की कितनी विधियाँ हैं ?

उत्तर स्टील बनाने की पाँच विधियाँ हैं -

1. सीमेन्टेशन प्रोसेस।
2. बेसेमर प्रोसेस।
3. क्रिसबल प्रोसेस।
4. ओपन हर्व प्रोसेस।
5. इलेक्ट्रिक प्रोसेस।

प्रश्न 518 स्टील के मिश्रण तत्व का गलनांक लिखो।

उत्तर

निकल	1450° C	गलनांक
क्रोमियम	1380° C	"
टंगस्टन	3400° C	"
वेनेडियम	1720° C	"
मैंगनीज	1445° C	"
कोबाल्ट	1480° C	"

प्रश्न 519 कार्बन स्टील और एलाय स्टील में अन्तर लिखो ?

उत्तर

कार्बन स्टील

एलाय स्टील

- | | |
|--|--|
| 1. इसको मशीनिंग और पाइलिंग किया जा सकता है। | 1. इसको मशीनिंग और पाइलिंग नहीं किया जा सकता है। |
| 2. इस पर चुम्बक का प्रभाव पड़ता है। | 2. इस पर चुम्बक का प्रभाव नहीं पड़ता। |
| 3. इस पर जंग लग जाता है। | 3. इस पर जंग नहीं लगता। |
| 4. इसका गलनांक कम होता है। | 4. इसका गलनांक अधिक होता है। |
| 5. इसको एक समान हार्ड नहीं किया जा सकता है। | 5. इसको एक समान हार्ड किया जा सकता है। |
| 6. इस पर तेजाब का असर पड़ता है। | 6. इस पर तेजाब का असर नहीं पड़ता। |
| 7. इसको कभी-कभी टेम्पर करने की आवश्यकता होती है। | 7. इसको टेम्पर करना आवश्यक नहीं होता। |

प्रश्न 520 कॉपर के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर

कॉपर प्रायः पाइराइट नामक अयस्क से बनाया जाता है जब पाइराइट को खानों से निकाला जाता है तो उसमें 33% कॉपर होता है जिसको फरनेस में साफ करके कॉपर बनाया जाता है।

प्रश्न 521 कॉपर के गुण और प्रयोगों के बारे में लिखो।

उत्तर

निम्न गुण हैं -

1. इसका रंग ब्लैकिश रेड होता है।
 2. इसका गलनांक 1083° होता है।
 3. यह साफ्ट डकटाइल और मैलिबल होता है।
 4. यह ताप और बिजली का सुचालक होता है।
- प्रयोग - इसका प्रयोग अधिकतर स्टीम पाईप, ट्यूब, रिक्ट और बिजली के उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त टिन और जिंक आदि के साथ मिलाकर कई प्रकार के अलाय बनाए जा सकते हैं।

प्रश्न 522 जिंक से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर

जिंक प्रायः जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट अयस्क से बनाया जाता है। इसके निम्न गुण हैं -

1. इसका रंग ब्लूयूइश काइट होता है।
2. इसका गलनांक 420°C है।
3. यह ब्रिटल होता है परन्तु गर्म करने पर यह मैलिबल हो जाता है। इसको रोल्डिंग भी किया जा सकता है।

4. इस पर तेजाब का असर पड़ती पहला है।

प्रश्न 523

उत्तर

एल्यूमिनियम के बने में आयरन आते हैं।
एल्यूमिनियम प्रायः ब्रॉन्ज़ाइड नामक अवस्था से बनाया जाता है जिसे इलेक्ट्रिक कनेक्शन से साफ कर के बनाया जाता है।
इसके निम्न गुण हैं -

1. इसका रंग काला/गहरा काला होता है।
2. इसका गलनांक 660°C होता है।
3. यह बहुत हल्का होता है।
4. यह साफ्ट इकटाइल और मैलिफ्लेक्स होता है।

प्रयोग - यह हल्का और साफ्ट होता है जिससे हवाई जहाज, घर के बर्तन, बिजली की तारों आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पेन्ट बनाने के लिए भी किया जाता है।

प्रश्न 524 लैंड से आप क्या समझते हैं?

उत्तर

लैंड प्रायः गैलेना नामक अवस्था से बनाया जाता है।
गुण -

1. इसका रंग काला/गहरा काला होता है।
2. इसका गलनांक 327°C होता है।
3. यह अधिक भारी धातु है।
4. यह साफ्ट मैलिफ्लेक्स और इकटाइल होता है।
5. इस पर पानी और तेजाब का असर नहीं होता।

प्रयोग - इसका प्रयोग बैटरी सैल, बन्दूक की गोली, बिजली के तारों के कवर, लैंड पेंट और एलाय बनाने के लिए किया जाता है। इसे टिन के साथ मिलाकर सोल्डर बनाया जाता है।

प्रश्न 525 टिन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर

टिन प्रायः टिन स्टेन नामक अवस्था से बनाया जाता है।
गुण -

1. इसका रंग सिलवरी काला होता है।
2. इसका गलनांक 230°C होता है।
3. यह मैलिफ्लेक्स और इकटाइल होता है।
4. इस पर तेजाब का असर नहीं होता।
5. इसका आपेक्षिक घनत्व 7.3 होता है।

प्रयोग - इसका अधिकतर प्रयोग पीतल के बर्तनों पर कलाई करने के लिए, टिन कोटिंग के लिए और विभिन्न प्रकार के एलाय बनाने के लिए किया जाता है। जैसे - बिकरींग मेटल तथा सोल्डर आदि।

प्रश्न 526 ब्रास से आप क्या समझते हैं?

उत्तर

कॉपर और जिंक मिलाकर जो एलाय बनाया जाता है उसे ब्रास कहते हैं। कॉपर और जिंक को अलग-अलग अनुपात में मिलाकर कई प्रकार के एलाय बनाये जाते हैं। इस पर जंग नहीं लगता, हवा और पानी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ तेजाब भी प्रभाव नहीं डालते। यह बिजली का अच्छा चालक नहीं है तथा इसमें चुम्बकीय गुण नहीं होता। इसका प्रयोग घरों में बर्तन, बियरिंग, बुझ बनाने आदि के लिए किया जाता है।

प्रश्न 527 ब्रॉन्ज किसे कहते हैं?

उत्तर

यह कॉपर और टिन का एलाय होता है। यह एलाय 75% से 95% कॉपर और 25% से 5% तक टिन मिलाकर बनाया जाता है। यह कठोर होता है। इसका प्रयोग बियरिंग, बुझ, शीट राइ और तार आदि बनाने में किया जाता है।

प्रश्न 528 गन मेटल किसे कहते हैं?

उत्तर

88% कॉपर, 10% टिन और 2% जिंक वाले एलाय को गन मेटल कहते हैं। टंड्री हालत में इस पर कार्य आसानी से किया जा सकता है। इससे 600°C तक गर्म करके फोर्जिंग किया जा सकता है। इस पर हवा, पानी और मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्राचीन काल में इससे बन्दूकें बनायी जाती थीं आजकल अधिकतर इसका प्रयोग बायलर, बियरिंग और बुझ बनाने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 529 मोनल मेटल किसे कहते हैं?

उत्तर

इस एलाय में 60% निकल और 38% कॉपर तथा थोड़ी मात्रा में मैंगनीज या एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। यह एलाय टफ और इकटाइल होता है इसे आसानी से मशीनिंग किया जा सकता है। इस पर जंग नहीं लगता और अधिक ताप पर भी इसकी मजबूती बनी रहती है। यह राइ शीड और तार के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग स्टील टर्बाइन, ब्लैड और सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प के इम्पेलेयर पर किया जाता है।

प्रश्न 530 धातु के समान गुणों का संश्लेषण में वर्णन करो।

उत्तर

1. इन्वार्सिटी - यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु पर बल लगाया जाये तो वह अपनी दशा बदल लेती है और बल हटाने पर पुनः अपनी पहली स्थिति में आ जाती है। यह गुण स्प्रिंग स्टील में पाया जाता है।
2. मैलिफ्लिटी - यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु को टंड्री दशा में रोल्सिंग या हैमरिंग की जाए तो वह चारों ओर फैल जाती है अर्थात् पतली चादरों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और टूटने नहीं पाती। यह गुण सोने में अधिक पाया जाता है।
3. डक्टिलिटी - यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाये जा सकते हैं। यह टूटने नहीं पाती। यह गुण टेलुमिन में सबसे अधिक होता है।

4. हार्डनेस — यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु को आसानी से काटा, पीया या खुरचा नहीं जा सकता। हार्ड धातु दूसरी धातु को आसानी से खुरच सकती है। इस गुण वाली धातुएँ बहुत कठोर होती हैं।
5. टफनेस — यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु को यदि बार-बार मोड़ा जाये तो वह उसे सहन कर लेती है। और टूटने नहीं पाती।
6. ब्रिटलनेस — यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु पर चोट लगाई जाए तो वह टुकड़े-टुकड़े होकर टूट जाती है। जैसे — कास्ट आयरन, स्टील और लैड के टुकड़ों पर एक जैसी चोट लगायी जाये तो लैड पर अधिक गहरा दाग बनेगा, स्टील पर कम और कास्ट आयरन टूट जायेगा। इससे सिद्ध होता है कि कास्ट आयरन में ब्रिटलनेस का गुण होता है।

सही या गलत बताओ

- प्रश्न 531** चिपिंग हेमर का प्रयोग वेल्ड मैटल को साफ करने के लिए किया जाता है। (सही/गलत)
उत्तर गलत।
- प्रश्न 532** कैल्शियम कारबाइड को उत्पन्न करने के लिए प्रमुख सामग्री पानी और कोयला होता है। (सही / गलत)
उत्तर गलत।
- प्रश्न 533** लैड और टिन का प्रयोग ब्रेजिंग में फिल्टर राड के रूप में किया जाता है (सही / गलत)
उत्तर गलत।
- प्रश्न 534** कटिंग टिप में आठ सुराख होते हैं? (सही / गलत)
उत्तर गलत (8: सुराख होते हैं)।
- प्रश्न 535** रटेलाइडिंग एक हार्ड सकेसिंग प्रक्रिया होती है। (सही / गलत)
उत्तर सही।
- प्रश्न 536** रजिस्टेन्स वैलडिंग एक नोनफ्यूजन वैलडिंग प्रक्रिया है? (सही / गलत)
उत्तर सही।
- प्रश्न 537** इनपैक्टर किस्म के ब्लो पाईप को हार्ड प्रैजर ब्लो पाईप कहा जाता है? (सही/गलत)
उत्तर गलत (इनपैक्टर किस्म ब्लो पाईप को लो प्रैजर ब्लो पाईप कहते हैं)
- प्रश्न 538** कास्ट आयरन की वैलडिंग में फ्लक्स प्रयोग नहीं होता (सही / गलत)
उत्तर गलत।
- प्रश्न 539** ऑटोमिनेस वैलडिंग में आवश्यक फिल्टर मैटल नहीं होता है जोकि बेस मैटल होता है। (सही / गलत)
उत्तर सही।

- प्रश्न 540** फ्लक्स का इस्तेमाल आर्गन गैस का कर्मजन रोकने के लिए केवल वैलडिंग करते हुए किया जाता है। (सही / गलत)
उत्तर सही।
- प्रश्न 541** आर्क वैलडिंग ट्रांसफॉर्मर ए०सी० को डी०सी० में बदलता है। (सही / गलत)
उत्तर गलत।
- प्रश्न 542** वैलडिंग में ब्रेजिंग की तुलना में कम उष्मा की आवश्यकता होती है। (सही / गलत)
उत्तर गलत।
- प्रश्न 543** एसेटिलीन एसिटोन में विलनीय है। (सही / गलत)
उत्तर सही।
- प्रश्न 544** सीम वैलडिंग कुछ नहीं केवल स्पॉट वैलडिंग की शिरीज है (सही / गलत)
उत्तर सही।
- प्रश्न 545** धातु के पार्ट्स को जोड़ने के लिए सबसे आसान तथा तेज तरीका कौन-सा है? (गैस, इलेक्ट्रिक आर्क, सबमर्ज्ड आर्क)
उत्तर सबमर्ज्ड आर्क वैलडिंग।
- प्रश्न 546** आक्सी-एसेटिलीन वैलडिंग में कम दबाव के ब्लो पाईप का प्रयोग डिजाल्व एसेटिलीन के साथ किया जाता है। (सही / गलत)
उत्तर गलत।
- प्रश्न 547** ऑक्सीजन रेगुलेटर की सफाई के लिए तेल का प्रयोग किया जाता है। (सही/गलत)
उत्तर गलत।
- प्रश्न 548** ऑक्सी-एसेटिलीन प्रक्रिया में दलवां लोहे की वैलडिंग करने के लिए न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। (सही / गलत)
उत्तर सही।
- प्रश्न 549** लो ह्यड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रयोग करने से पहले उसे गर्म करने की सिफारिश की जाती है। (सही / गलत)
उत्तर सही।
- प्रश्न 550** एल्यूमिनियम की आर्गन आर्क वैलडिंग में फ्लक्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। (सही/गलत)
उत्तर गलत।
- प्रश्न 551** स्टेट पोलेरिटी में जाब को अधिक गर्मी दी जाती है और इलेक्ट्रोड को कम गर्मी दी जाती है। (सही / गलत)
उत्तर सही।

- प्रश्न 552** मोटर जनरेटर डी०सी० करन्ट के स्रोत हैं। (सही / गलत)
उत्तर सही।
- प्रश्न 553** ट्रांसफ़ॉर्मर सेटों को या तो हवा में ठंडा किया जा सकता है या पानी से ठण्डा किया जा सकता है। (सही / गलत)
उत्तर गलत।
- प्रश्न 554** एल्यूमिनियम की गैस वैल्डिंग में फलक्स की बाद में सफ़ाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। (सही / गलत)
उत्तर गलत।
- प्रश्न 555** जितनी मोटी धातु को वैल्ड किया जाये करन्ट की कम आवश्यकता पड़ती है। (सही / गलत)
उत्तर गलत (अधिक करन्ट की आवश्यकता पड़ती है)
- प्रश्न 556** वैल्डिंग का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है ?
उत्तर वैल्डिंग का मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्व है। इससे हम कम कीमत से अपना कार्य आरम्भ कर सकते हैं। साथ ही कम लागत से दूटी मशीन को सहीकर के कार्यरूप में लाया जा सकता है। इसके साथ ही आज के युग में जबकि लकड़ी बहुत ही महंगी है लोहे द्वारा बनाई गई वस्तु लकड़ी की अपेक्षा बहुत ही सस्ती पड़ती है।

**आप सपन और मेहनत से कार्य करें ईश्वर आपको सफलता देगा
ऐसा हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए।**

एशियन

पैडर

कर्मोत्तर

के.बी. लाल
कपिल देव



विषय सूची

अध्याय	पृष्ठ
1. वैल्डिंग का परिचय	1
2. वैल्डिंग कार्यों में सुरक्षा सावधानियाँ	3
3. गैस वैल्डिंग औजार एवं उपकरण	6
4. गैस वैल्डिंग	14
5. गैसों द्वारा धातु काटना	23
6. विद्युत का प्रारम्भिक ज्ञान	27
7. विद्युत आर्क वैल्डिंग	31
8. आधुनिक वैल्डिंग की विशिष्ट विधियाँ	36
9. आर्क वैल्डिंग औजार एवं उपकरण	43
10. आर्क वैल्डिंग इलेक्ट्रोड	47
11. आर्क वैल्डिंग तकनीक	52
12. वैल्डिंग जिग एवं फिक्सचर	55
13. वैल्डिंग दोष, उपचार एवं निरीक्षण	56
14. विभिन्न धातुओं की वैल्डिंग तथा ब्रेजिंग	64
15. वैल्डिंग जोड़ व किनारों की तैयारी	67
16. इन्जीनियरिंग धातुएँ	70
17. हीट ट्रीटमेंट	80
18. लघु प्रश्नावली एवं उत्तर	83
19. माप तौल और उसकी इकाईयाँ	94
20. विविध प्रश्न एवं उत्तर	96

वैल्डिंग का परिचय (INTRODUCTION OF WELDING)

1

प्रश्न 1. वैल्डिंग का क्या उपयोग है ?

उत्तर—दो समान या असमान धातुओं को जोड़ने के लिए वैल्डिंग क्रिया का उपयोग किया जाता है।

प्रश्न 2. वैल्डिंग से क्या ताप है ?

उत्तर—(1) वैल्डिंग किया भाग, मूल धातु के समान शक्तिशाली होता है।
(2) वैल्डिंग जोड़ अन्य विधियों की अपेक्षा सस्ता होता है।
(3) वैल्डिंग द्वारा समान या दो असमान धातुओं को मजबूती से जोड़ा जा सकता है।
(4) वर्तमान में पानी के अन्दर भी कुशलता से वैल्डिंग की जा सकती है।
(5) मशीनों के टूटे व घिसे भागों को वैल्डिंग की सहायता से पुनः कार्य योग्य बनाया जा सकता है।

(6) बड़े-बड़े स्ट्रक्चर बनाने में वैल्डिंग द्वारा सरलता आती है।
(7) पोर्टेबल वैल्डिंग सेटों द्वारा किसी भी स्थान पर वैल्डिंग कार्य किया जा सकता है।

प्रश्न 3. वैल्डिंग से क्या हानियाँ हैं ?

उत्तर—(1) अच्छी वैल्डिंग के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता है।
(2) वैल्डिंग द्वारा बने जोड़ से धातु की आंतरिक संरचना में अन्तर आता है अतः बाद में उसका ऊष्मा उपचार करना पड़ता है।
(3) वैल्डिंग करते समय जो प्रकाश व गैसें उत्पन्न होती हैं वह कारीगर के लिए हानिकारक होती हैं।

(4) वैल्डिंग द्वारा जोड़ लगाते समय उसके किनारों की तय्यारी करनी आवश्यक होती है।

(5) वैल्डिंग जोड़ को सरलता से नहीं खोला जा सकता है।

प्रश्न 4. वैल्डिंग कितने करते हैं ?

उत्तर—ताप के प्रभाव से दो असमान या समान धातुओं को जोड़ने की तकनीक को वैल्डिंग कहते हैं।

प्रश्न 5. मजबूत वैल्डिंग के लिए क्या आवश्यक है ?

उत्तर—ताप के अतिरिक्त फिल्टर राइड या दबाव का प्रयोग करना आवश्यक है।

प्रश्न 6. वैल्डिंग के लिए कितने ताप की आवश्यकता है ?

उत्तर—वैल्ड होने वाली धातु के गलनांक के बराबर।

प्रश्न 7. सामान्य रूप से वैल्डिंग की कौन-कौन सी विधियाँ हैं ?

उत्तर—(1) आटोजीनियस वैल्डिंग।

(2) हैट्रोजीनियस वैल्डिंग।

प्रश्न 8. आटोजीनियस वैल्डिंग क्या है ?

उत्तर—आटोजीनियस वैल्डिंग में धातु को उसी धातु के फिल्टर राड से या बिना फिल्टर राड के जोड़ा जाता है।

प्रश्न 9. हैट्रोजीनियस वैल्डिंग क्या है ?

उत्तर—हैट्रोजीनियस वैल्डिंग में असमान धातुओं को मुख्य धातु से कम गलनांक वाले फिल्टर राड से वैल्डिंग की जाती है।

प्रश्न 10. सिद्धान्त के अनुसार वैल्डिंग की कौन-कौन सी मुख्य विधियाँ हैं ?

उत्तर—(1) प्रेशर या प्लास्टिक वैल्डिंग।

(2) नान प्रेशर या फ्यूजन वैल्डिंग।

प्रश्न 11. प्रेशर या प्लास्टिक वैल्डिंग क्या है ?

उत्तर—इसमें धातु को अर्ध पिघली दशा में दबाव देकर जोड़ा जाता है।

प्रश्न 12. नान प्रेशर या फ्यूजन वैल्डिंग क्या है ?

उत्तर—इसमें धातु को गलनांक तक गर्म करके बिना दबाव के जोड़ा जाता है।

प्रश्न 13. प्रेशर या प्लास्टिक वैल्डिंग कितने प्रकार की होती है ?

उत्तर—(1) फोर्ज वैल्डिंग।

(2) रेजिस्टेन्स वैल्डिंग।

प्रश्न 14. नान प्रेशर या फ्यूजन वैल्डिंग कितने प्रकार की होती है ?

उत्तर—(1) गैस वैल्डिंग।

(2) इलेक्ट्रिक आर्क वैल्डिंग।

प्रश्न 15. वैल्डिंग करने योग्य धातुओं को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है ?

उत्तर—(1) लौह धातु।

(2) अलौह धातु।

प्रश्न 16. लौह धातुएं कौन-कौन सी हैं जिनकी सामान्य वैल्डिंग की जाती है ?

उत्तर—(1) पिटवां (राट) लोहा।

(2) दलवां (कास्ट) लोहा।

(3) कार्बन स्टील (लो, मीडियम तथा हाई कार्बन स्टील)।

(4) एलाय स्टील (स्टेनलेस, निकिल, मोलेब्डेनम तथा मैंगनीज आदि)।

प्रश्न 17. अलौह धातुओं में कौन-कौन सी धातुएं हैं जिनकी सामान्य वैल्डिंग की जाती है ?

उत्तर—(1) तांबा।

(2) एल्यूमिनियम।

(3) जिंक।

(4) ब्रास।

(5) लेड।

प्रश्न 18. वैल्डिंग विधियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है ?

उत्तर—**वैल्डिंग विधियों का वर्गीकरण**

प्लास्टिक या प्रेशर वैल्डिंग।	नान प्रेशर या फ्यूजन वैल्डिंग
(1) लोहारी (फोर्जिंग) मशी द्वारा।	(1) गैस वैल्डिंग (आक्सी एसिटिलीन वैल्डिंग)
(2) फोर्ज वैल्डिंग (लैप, बट तथा टी वैल्डिंग)	(2) आर्क वैल्डिंग (कार्बन आर्क, मैटल आर्क टंगस्टन आर्क, इनहर्ट गैस, सबमर्ज्ड आर्क वैल्डिंग)
(3) रेजिस्टेन्स वैल्डिंग (स्पॉट, बट, सीम प्रोजेक्शन तथा परक्वूसन वैल्डिंग)	(3) रासायनिक प्रतिक्रिया वैल्डिंग (नान प्रेशर टाइप धर्मिट वैल्डिंग)
(4) रासायनिक प्रतिक्रिया वैल्डिंग (धर्मिट प्रेशर वैल्डिंग)	

वैल्डिंग कार्यों में सुरक्षा सावधानियाँ
(SAFETY PRECAUTIONS IN WELDING)

2

प्रश्न 19. सुरक्षा सावधानियों का क्या महत्व है ?

उत्तर—इनके ज्ञान से स्वयं को, जाँब को तथा उपकरणों आदि को दुर्घटना आदि से बचाया जा सकता है।

प्रश्न 20. दुर्घटना के क्या कारण हो सकते हैं ?

उत्तर—(1) सामर्थ्य से अधिक मेहनत।

(2) कार्य का समुचित ज्ञान न होना।

(3) शीघ्र कार्य समाप्त करने की उत्सुकता।

(4) कम समय में अधिक धन कमाने की लालसा।

प्रश्न 21. दुर्घटना से बचने के लिए क्या करना आवश्यक है ?

उत्तर—सुरक्षा सावधानियों को ध्यान में रख कर कार्य करें।

प्रश्न 22. सुरक्षा सावधानियों को किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं ?

उत्तर—(1) स्वयं की सुरक्षा।

(2) कार्य (job) की सुरक्षा।

(3) औजारों, उपकरणों तथा मशीनों की सुरक्षा।

प्रश्न 23. स्वयं की सुरक्षा के लिए क्या सावधानियाँ ध्यान में रखनी चाहिए ?

उत्तर—(1) कार्यशाला में नंगे पैर न घूमें।

- (2) ग्राइन्डर पर कार्य करते समय चश्मे का प्रयोग करें।
- (3) उचित औजारों का प्रयोग करें।
- (4) वैल्टिंग केबल व सयंत्र अच्छी अवस्था में हो, उनसे करैन्ट लगने की सम्भावना न हो।

- (5) विद्युत वैल्टिंग मशीन अर्थ रखें।
- (6) औजारों पर अनावश्यक चिकनाई न लगाएं।
- (7) जिस यंत्र की जानकारी न हो उसे प्रयोग न करें।

प्रश्न 24. स्वयं की सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश क्या हैं ?

- उत्तर—(1) फेफड़ों की सुरक्षा के लिए यथा सम्भव खुली हवा में वैल्टिंग करें।
- (2) आंखों की सुरक्षा के लिए वैल्टिंग चश्मों या शील्ड का प्रयोग करें।
 - (3) हाथों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार के वैल्टिंग दस्ताने पहनें।
 - (4) कान की सुरक्षा के लिए वैल्टिंग मफ का प्रयोग करें।
 - (5) शरीर की सुरक्षा के लिए एप्रन का प्रयोग करें।
 - (6) सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग करें।
 - (7) कार्य करते समय अपनी जान-जोखिम में न डालें।

प्रश्न 25. कार्य (job) की सुरक्षा के लिए क्या सावधानियाँ ध्यान में रखनी चाहिए ?

- उत्तर—(1) कार्य पूरा करने के लिए व्यवस्थित, क्रमानुसार कार्यक्रम बनाना चाहिए।
- (2) जॉब को उचित ढंग से वैल्टिंग के लिए पकड़ें।
 - (3) कटिंग क्रिया के समय शीघ्रता न करें।
 - (4) कटिंग उपकरण दोषपूर्ण न हो।
 - (5) धातु के आधार पर फिलर राइड, फ्लक्स तथा ताप का चयन करें।

प्रश्न 26. औजारों की सुरक्षा के लिए क्या सावधानियाँ ध्यान में रखनी चाहिए ?

- उत्तर—(1) प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित औजारों का ही प्रयोग करें।
- (2) कटिंग औजारों को अन्य औजारों से अलग रखें।
 - (3) कार्य करने के बाद औजार साफ करके यथास्थान रखें।

प्रश्न 27. स्वयं के सामान्य औजारों के लिए विशेष सावधानियाँ क्या हैं ?

- उत्तर—(1) हैमर हैंडल पर चिकनाई न लगी हो।
- (2) हैक्स में ब्लेड अधिक टाइट या ढीला न हो।
 - (3) फाइल पर ग्रीस या तेल न लगा हो।
 - (4) छेनी आदि पर सही कोण पर उचित धार हो तथा वह मशरूम न हो।

प्रश्न 28. मशीनों की सुरक्षा के लिए क्या सावधानियाँ ध्यान में रखनी चाहिए ?

- उत्तर—(1) मशीन को निर्धारित लोड से अधिक पर न चलाएं।
- (2) समयानुसार मशीन में तेल ग्रीस दें।
 - (3) मशीन को प्रयोग करने से पूर्व व बाद में साफ करना चाहिए।
 - (4) मशीन में कोई मरम्मत आवश्यक है तो उसे करने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए।

प्रश्न 29. वैल्टिंग का स्थान कैसा हो ?

- उत्तर—(1) वैल्टिंग का स्थान संकरा व बंद न हो।
- (2) उस स्थान पर रोशनी का पर्याप्त प्रबंध हो।
 - (3) उस स्थान पर धूम्रपान वर्जित हो।

प्रश्न 30. वैल्टिंग कार्यों में विद्युत सुरक्षा कौन-कौन सी हैं ?

- उत्तर—(1) विद्युत सयंत्रों का प्रयोग सावधानी से करें।
- (2) गीली दशा में वैल्टिंग उपकरणों का प्रयोग न करें।
 - (3) वैल्टिंग आर्क को खुली आंखों से न देखें।
 - (4) आर्क वैल्टिंग में करैन्ट घटाते-बढ़ाते समय मशीन बंद करनी चाहिए।
 - (5) कुछ समय के लिए भी काम बंद करना हो तो प्लांट बंद कर देना चाहिए।
 - (6) वैल्टिंग होज पाइप या केबल उचित ग्रेड का प्रयोग करें।
 - (7) जॉब को हाथ से न पकड़ कर उचित क्लैम्प करें।
 - (8) वैल्टिंग के लिए टेबुल का प्रयोग करें।
 - (9) गैस लीकेज चेक करने के लिए साबुन के पानी का प्रयोग करना चाहिए।
 - (10) गैस सिलिन्डर खड़ी दशा में रखना चाहिए।

प्रश्न 31. कार्यशाला में आग लगने के क्या कारण होते हैं ?

- उत्तर—(1) कार्यशाला में यहाँ-वहाँ पड़े तेल में डूबे कपड़े।
- (2) ज्वलनशील पदार्थों का असुरक्षित भंडारण।
 - (3) विद्युत के लूज कनेक्शन।
 - (4) विद्युत तारों के इन्सुलेशन का कमजोर हो जाना।
 - (5) विद्युत तारों पर अत्यधिक लोड डालना।
 - (6) बिना सावधानी के आग जलाना।
 - (7) बीड़ी, सिगरेट के जले टुकड़े इधर-उधर फेंकना।

प्रश्न 32. आग बुझाने के क्या उपाय हैं ?

- उत्तर—(1) कार्यशाला में आग बुझाने के लिए पानी, रेत व आग बुझाने का सयंत्र रखना चाहिए।

- (2) आग लगने पर शीघ्र फायर ब्रिगेड को सूचना देनी चाहिए।
- (3) बिजली या चिकनाई से लगी आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए।
- (4) बिजली से आग लगने पर उसके कनेक्शन काट दें।

प्रश्न 33. प्राथमिक उपचार (First Aid) से क्या समझते हो ?

- उत्तर—दुर्घटना के समय डॉक्टर की सहायता से पूर्व सहायता देना जिससे चोट आदि का रूप बढ़ने या विकृत न होने पाए उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं।

प्रश्न 34. प्राथमिक उपचार के लिए क्या करना चाहिए ?

- उत्तर—(1) दुर्घटनाग्रस्त को स्वच्छ व खुली हवा में लिटाना चाहिए।
- (2) रोगी के पास भीड़ न लगने दें।
 - (3) चोट लगे या कटे स्थान पर टिंचर आदि लगाकर पट्टी से बांधना चाहिए।

(4) जले स्थान पर ठंडा पानी डालकर बरनौल (Bumol) लगाना चाहिए।

(5) खून बहने की दशा में खून बंद करने के लिए देख लें कि खून का बहाव नाड़ियों में किस ओर है।

प्रश्न 35. प्राथमिक उपचार के ताब-साब कौन-सी अन्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए ?

उत्तर—(1) रोगी की पीड़ा, चोट व अन्य दशा देखकर स्वयं न घबराए।

(2) शीघ्र चिकित्सक को सूचित करें।

(3) दुर्घटना के प्रमाण नष्ट न करें।

(4) बड़ी दुर्घटना के समय फायर ब्रिगेड व पुलिस को सूचित करें।

प्रश्न 36. प्राथमिक उपचार बॉक्स क्या होता है ?

उत्तर—इस बॉक्स में दुर्घटना के बाद प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक दवाएं, मरहम व पट्टी आदि होती हैं।

प्रश्न 37. प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या-क्या होना चाहिए ?

उत्तर—(1) टिंचर आयोडीन, (2) टिंचर बैन्जीन, (3) मरक्युरोक्रोम, (4) डिटैल, (5) बरनौल, (6) दर्दनाशक दवा, (7) मूर्छा दूर करने की दवा, (8) पट्टी, (9) तिकोने कपड़े, (10) रुई, (11) सेप्टीपिन, (12) कच्चा प्लास्टर, (13) लकड़ी के छोटे पट्टे, (14) दवा देने का नपना गिलास, (15) आंख धोने का गिलास, (16) ड्रापर, (17) स्ट्रेचर आदि।

प्रश्न 38. कृत्रिम सांस दिलाने की आवश्यकता कब पड़ती है ?

उत्तर—जब विद्युत झटके के कारण अथवा अन्य किसी दुर्घटना के कारण सांस लेना कठिन हो रहा हो उस समय कृत्रिम सांस देने की आवश्यकता होती है।

गैस वेल्डिंग औजार एवं उपकरण (GASS WELDING TOOLS AND EQUIPMENT)

3

प्रश्न 39. गैस वेल्डिंग के मुख्य औजार कौन-कौन से हैं ?

उत्तर—(1) विभिन्न प्रकार के हैमर।

(2) छैनियां।

(3) टोंग।

(4) सिलेंडर की चाबी।

(5) तारों का हुश।

(6) द्राई स्कुवायर।

(7) फाइल (रती)।

(8) पंच।

(9) हैक्सा फ्रेम व ब्लेड।

(10) स्केल व वेल्ड गेज।

(11) वेल्डिंग गीगल (चस्मा)।

(12) टिप क्लीनर।

(13) स्पार्क लाइटर।

प्रश्न 40. हैमर कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—(1) बाल पेन हैमर।

(2) स्ट्रेट पेन हैमर।

(3) क्रास पेन हैमर।

प्रश्न 41. स्लेज हैमर का क्या कार्य है ?

उत्तर—यह हैमर चार कि.ग्रा. से दस कि.ग्रा. भार के होते हैं। इनके द्वारा लौहकला कार्य किए जाते हैं।

प्रश्न 42. सौपट हैमर कैसा होता है उसका क्या कार्य है ?

उत्तर—यह हैमर बैकेलाइट, प्लास्टिक, पीतल, तांबे के बनाए जाते हैं। इनके द्वारा उन स्थानों पर चोट मारी जाती है जहां अन्य हैमर द्वारा निशान पड़ने की सम्भावना हो।

प्रश्न 43. छैनी (Chisel) कितने प्रकार से वर्गीकृत की जा सकती है ?

उत्तर—(1) हौट चीजल।

(2) कोल्ड चीजल।

प्रश्न 44. हौट चीजल का क्या कार्य है ?

उत्तर—इन चीजलों का प्रयोग लुहारखाने में गर्म धातुओं के लिए किया जाता है। इनके बीच में एक सुराख बना होता है जिसमें हैमर के समान हैंडल लगाया जाता है जिसके द्वारा इस सरलता से बार-बार उठा कर चोट मारी जा सकती है।

प्रश्न 45. कोल्ड चीजल का क्या कार्य है ?

उत्तर—सामान्य शीटों, बार, फ्लेट व एंगल आदि काटने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 46. चीजल कितने प्रकार की होती हैं ?

उत्तर—(1) फ्लेट चीजल।

(2) क्रोस कट चीजल।

(3) साइड कटिंग चीजल।

(4) राउन्ड नोज चीजल।

(5) डायमंड प्वाइंट चीजल।

(6) काऊ माउथ चीजल।

प्रश्न 47. चीजल में कौन-कौन से मुख्य भाग होते हैं ?

उत्तर—(1) हैड, (2) बाडी, (3) फोजिंग ऐंगिल, (4) कटिंग एज, (5) कटिंग ऐंगिल।

प्रश्न 48. कोल्ड चीजल में कार्बन की कितनी मात्रा होती है ?

उत्तर—इसमें 0.75% से 1.00% तक कार्बन होता है।

प्रश्न 49. कोल्ड चीजल का कटिंग ऐंगिल किस वस्तु के लिए कितना रखते हैं ?

उत्तर—(1) माइल्ड स्टील = 55°

(2) कास्ट आयरन = 60°

- (3) दूध स्टील = 65° से 70°
 (4) तांबा = 45°
 (5) एल्युमिनियम = 30°
 (6) पीतल = 50°

प्रश्न 50. चीजल पर धार किस प्रकार रखनी चाहिए ?

- उत्तर—(1) पुरानी धार समाप्त करनी चाहिए।
 (2) चीजल ग्राइन्ड करते समय उछाल न ले।
 (3) धार रखते समय चीजल पलटते रहना चाहिए।
 (4) धार रखते समय उसे ठंडा भी करते रहना चाहिए।
 (5) धार कुछ ढालदार रखनी चाहिए जिससे चोट मारते समय उसके आगे सरकने का भय न रहे।

प्रश्न 51. धार अधिक दिनों तक चले इसके लिए क्या करते हैं ?

उत्तर—चीजल की हार्डनिंग एवं टेम्परिंग करनी चाहिए।

प्रश्न 52. हार्डनिंग एवं टेम्परिंग कैसे की जाती है ?

उत्तर—(1) चीजल के टेपर किए भाग तक हार्ड किया जाता है तथा धार पर टेम्पर करते हैं।

(2) चीजल के लगभग आधे भाग को उचित तापक्रम तक गर्म करके उसे पानी में ठंडा करें।

(3) चीजल हार्ड करने के बाद धार को लाल गर्म करके केवल धार को चूने के पानी में ठंडा करके टेम्पर करें। इससे धार शीघ्र खराब नहीं होती है।

प्रश्न 53. टोंग (संझरी) का क्या कार्य है ?

उत्तर—वैल्विंग करते समय जॉब को हाथ द्वारा मजबूती से पकड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 54. टोंग (संझरी) कितने प्रकार की होती हैं ?

- उत्तर—(1) ओपन माउथ टोंग—इससे चपटे जॉब पकड़े जाते हैं।
 (2) ब्लोज माउथ टोंग—इससे पतले जॉब पकड़े जाते हैं।
 (3) थिक-अप टोंग—इससे छोटे-छोटे गोल जॉब पकड़े जाते हैं।
 (4) राउन्ड नोज टोंग—इससे छः पहल जॉब पकड़े जाते हैं।
 (5) रिबेट टोंग—इनकी पकड़ का स्थान गोल बना होता है। इससे गोल नट आदि पकड़े जाते हैं।
 (6) रॉग्लि आयरन टोंग—इससे 90° पर मुड़े जॉब पकड़े जाते हैं।

प्रश्न 55. सिलेंडर की चाबी का क्या कार्य है ?

उत्तर—गैस सिलेंडर के स्पिन्डल वाल्व खोलने व बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 56. तारों के बुझ का क्या कार्य है ?

उत्तर—वैल्व किए जॉब को पहले व बाद में साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 57. द्राई स्कुवायर का क्या कार्य है ?

उत्तर—इसके द्वारा किसी जॉब की समतलता व समकोणता जांची जाती है।

प्रश्न 58. टिप ब्लोअर का क्या कार्य है ?

उत्तर—वैल्विंग के समय वैल्विंग टार्च के नीजिल छिद्रों को साफ करने के लिए इसका प्रयोग होता है।

प्रश्न 59. फाइल का क्या कार्य है ?

उत्तर—(1) इसके द्वारा किसी धातु से बने जॉब आवश्यकतानुसार गोल, चौकोर तथा कोणीय आकार में घिसकर तैयार किए जाते हैं।

(2) जॉब पर से फालतू माल घिसा जाता है।

(3) जॉब की फिनिशिंग की जाती है।

(4) काटने वाले कुछ औजारों पर धार तेज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 60. फाइल के मुख्य पाच कौन-कौन से होते हैं ?

उत्तर—(1) हैंडल, (2) टैंग, (3) हील, (4) फेस, (5) एज, (6) टिप या प्वाइंट।

प्रश्न 61. फाइल का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर—(1) लम्बाई के आधार पर।

(2) आकार के आधार पर।

(3) ग्रेड के आधार पर।

(4) कट के आधार पर।

प्रश्न 62. आकार के अनुसार फाइल कितने प्रकार की होती हैं ?

उत्तर—(1) फ्लैट फाइल, (2) राउन्ड फाइल, (3) हाफ राउन्ड फाइल, (4) ट्रेगुलर फाइल, (5) स्कुवायर फाइल, (6) हैंड फाइल, (7) नाइफ एज फाइल।

प्रश्न 63. ग्रेड के अनुसार फाइल कितने प्रकार की होती हैं ?

उत्तर—(1) 1फ फाइल, (2) वास्टर्ड फाइल, (3) सैकिंड कट फाइल, (4) स्मूथ फाइल, (5) डैड स्मूथ फाइल।

प्रश्न 64. कितने ग्रेड की फाइल पर कितने दाते कटे होते हैं ?

उत्तर—(1) 1फ फाइल—20 से 25 दाते प्रति इंच।

(2) वास्टर्ड फाइल—25 से 30 दाते प्रति इंच।

(3) सैकिंड कट फाइल—35 से 40 दाते प्रति इंच।

(4) स्मूथ फाइल—40 से 65 दाते प्रति इंच।

(5) डैड स्मूथ फाइल—80 से 100 दाते प्रति इंच।

प्रश्न 65. कट के अनुसार फाइल कितने प्रकार की होती हैं ?

उत्तर—(1) सिंगल कट, (2) डबल कट, (3) कर्वड कट, (4) स्पाइरल कट, (5) रास्प कट।

प्रश्न 66. सिंगल कट तथा डबल कट फाइल में क्या अंतर है ?

उत्तर—सिंगल कट फाइल में इकतरफे दाते होते हैं जो कि 60° से 85° के कोण पर

बने होते हैं। डबल कट फाइल में एक श्रेणी 40° से 45° तथा उसके विपरीत दूसरा श्रेणी 70° से 80° के कोण पर बनी होती है।

प्रश्न 67. राफ कट फाइल का क्या कार्य है ?

उत्तर—इसके द्वारा लकड़ी, प्लास्टिक व हार्ड रबर आदि की फाइलिंग की जाती है।

प्रश्न 68. फाइल में उत्तलता (कोनवेक्सिटी) तथा टेपर क्यों रहता है ?

उत्तर—(1) फाइल का दबाव बीच में पड़ने से जाँब के दोनों किनारे बराबर घिसते हैं।

(2) उत्तलता के कारण पूरी सतह रगड़कर नहीं चलती अतः शक्ति कम लगती है।

(3) टेपर के कारण संकरी जगह में भी फाइलिंग की जा सकती है।

प्रश्न 69. फाइलिंग कितने प्रकार से की जाती है ?

उत्तर—(1) स्ट्रेट फाइलिंग, (2) क्रॉस फाइलिंग, (3) ड्रा-फाइलिंग।

प्रश्न 70. फाइलिंग में पिनिंग दोष किसे कहते हैं ?

उत्तर—फाइलिंग में धातु के महीन कण फाइल के दांतों में फंस जाते हैं जिनसे धातु पर निशान पड़ने लगते हैं। इसे पिनिंग दोष कहा जाता है।

प्रश्न 71. विशेष प्रकार की फाइलें कौन-कौन सी हैं ?

उत्तर—(1) निडिल फाइल, (2) वाइंग फाइल, (3) पिलर फाइल, (4) डार्ड सिंकर्स फाइल, (5) सैटिंग फाइल, (6) बैरट फाइल, (7) फ्लैक्सिबल फाइल, (8) स्विच पेटर्न फाइल।

प्रश्न 72. पंच किस कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं ?

उत्तर—किसी धातु पर चिन्ह अंकित करने अथवा स्क्राइबर से खिंची रेखाओं को स्पष्ट करने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 73. पंच कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—(1) सेन्टर पंच, (2) ड्रॉट पंच, (3) ग्रिंक पंच, (4) ठोस पंच, (5) होलो पंच, (6) पिन पंच, (7) बैल पंच, (8) आटोमैटिक पंच।

प्रश्न 74. सेंटर पंच व ड्रॉट पंच में क्या अन्तर है ?

उत्तर—सेन्टर पंच 90° पर बना होता है। इसके द्वारा ड्रिल होने वाले स्थान पर गहरा बिन्दु बनाया जाता है। ड्रॉट पंच 60° पर बना होता है। इसके द्वारा मार्किंग रेखाओं को स्पष्ट किया जाता है।

प्रश्न 75. हेक्सा कोन व ब्लेड का क्या कार्य है ?

उत्तर—इसके द्वारा राड, पाइप, प्लेटें तथा शीटों को काटा जाता है।

प्रश्न 76. हेक्सा ब्लेड कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—(1) कोर्स टाइप—इसमें 14 से 18 दाँते प्रति इंच होते हैं।

(2) मीडियम टाइप—इसमें 20 से 24 दाँते प्रति इंच होते हैं।

(3) फाइन टाइप—इसमें 24 से 30 दाँते प्रति इंच होते हैं।

(4) सुपर फाइन टाइप—इसमें 30 से 32 दाँते प्रति इंच होते हैं।

प्रश्न 77. हेक्सा ब्लेड के दाँतों की सैटिंग का क्या अर्थ है ?

उत्तर—दाँतों की सैटिंग के कारण कटने वाली धातु में ब्लेड की मोटाई से कुछ अधिक क्षिरी बन जाती है जिस कारण ब्लेड चलते में फंसता नहीं है।

प्रश्न 78. स्केल व पैल वेज का क्या कार्य है ?

उत्तर—जाँब नापने के लिए स्केल तथा पैल वेज को नापने के लिए पैल वेज का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 79. वैल्विंग गौगल (पन्ने) का क्या उपयोग है ?

उत्तर—वैल्विंग पन्ने का आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे बचने के लिए वैल्विंग गौगल का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 80. स्पार्क साइट का क्या प्रयोग है ?

उत्तर—इसके द्वारा वैल्विंग टार्च को जलाया जाता है। इसमें क्षणिक आग की चिनगारी निकलती है जिससे दुर्घटना की सम्भावना नहीं रहती है।

प्रश्न 81. स्टील टेप का क्या कार्य है ?

उत्तर—लम्बे जाँबों को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें इंच तथा मि.मी. के निशान बने होते हैं।

प्रश्न 82. स्टील फुट का क्या कार्य है ?

उत्तर—इसके द्वारा किसी जाँब की नाप ली जाती है।

प्रश्न 83. स्टील फुट तल पर कितने प्रकार अंशांकन किया जाता है ?

उत्तर—इन पर एक इंच को 8 बराबर भागों में बाँटा जाता है। इस एक भाग को दो चार व आठ भागों में बाँटकर 1/8", 1/16", 1/32" तथा 1/64" इंच के निशान बनाए जाते हैं। इस प्रकार इस फुट रूल द्वारा 1/64" तक की नाप ली जा सकती है।

प्रश्न 84. गैस वैल्विंग के मुख्य उपकरण कौन-कौन से हैं ?

उत्तर—(1) गैस सिलेंडर।

(2) गैस रेग्युलेटर।

(3) होज पाइप।

(4) सिलेंडर ड्राली।

(5) सी ब्लैम्प।

(6) एनविल।

(7) दस्ताने।

(8) एप्रन।

प्रश्न 85. गैस सिलेंडर कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—गैस सिलेंडर स्टील की मजबूत मोटी चादरों से बनाए जाते हैं। ऊपर की ओर गैस प्राप्त करने के लिए वाल्व लगा होता है जिसे कैप द्वारा बंद रखा जाता है।

प्रश्न 86. वैल्विंग में कितने प्रकार के सिलेंडर सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं ?

उत्तर—(1) आक्सीजन सिलेंडर।

(2) एसिटिलीन सिलेंडर।

प्रश्न 87. आक्सीजन सिलेंडर कितने प्रकार का होता है, उसकी क्या पहचान है ?

उत्तर—आक्सीजन सिलेंडर में गैस का दबाव 2200 पीड प्रति वर्ग इंच व तापक्रम 70°F रहता है। पहचान के लिए इसे काला रंगा जाता है। इसके वाल्व की चूड़ियाँ दाई (सीधी) ओर की होती हैं।

प्रश्न 88. एसिटिलीन सिलेन्डर किस प्रकार का होता है, उसकी क्या पहचान है ?

उत्तर—इसमें घुली दशा में एसिटिलीन गैस 250 पौंड प्रति वर्ग इंच के दबाव से रहती है। सिलेन्डर में पहले शुष्क रन्ध्र युक्त पदार्थ भरा जाता है, उसके बाद उसमें एसिटोन डाला जाता है। पहचान के लिए इसे मैरून रंग में रंगा जाता है। इसके वाल्व में बाईवर्ती (उल्टी) चूड़ियां होती हैं। इसके पेंदे में सेफ्टी प्लग भी लगाया जाता है।

प्रश्न 89. गैस रेग्युलेटर का क्या कार्य है ?

उत्तर—इनके द्वारा, नियंत्रित होकर गैस सिलेन्डर से वैल्विंग टार्च तक जाती है। इसे सिलेन्डर के ऊपर लगाया जाता है। इसके दो मुख्य कार्य हैं—(1) वैल्विंग के समय गैस का उचित दबाव बनाए रखना, (2) सिलेन्डर के अन्दर की गैस के दबाव को कम करके वैल्विंग टार्च तक पहुंचाना।

प्रश्न 90. गैस रेग्युलेटर कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—(1) सिंगल स्टेज रेग्युलेटर।

(2) डबल स्टेज रेग्युलेटर।

प्रश्न 91. सिंगल स्टेज रेग्युलेटर में कौन-कौन से मुख्य भाग होते हैं ?

उत्तर—(1) डायफ्राम, (2) स्प्रिंग, (3) कन्ट्रोल वाल्व, (4) बॉडी, (5) प्रेशर गेज,

(6) प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू।

प्रश्न 92. सिंगल स्टेज रेग्युलेटर किस प्रकार कार्य करता है ?

उत्तर—इस रेग्युलेटर में इनलैट तथा आउटलैट दो मार्ग बने होते हैं। इनलैट मार्ग से गैस रेग्युलेटर की बॉडी में आती है। बॉडी में बने आउटलैट मार्ग द्वारा गैस वैल्विंग टार्च में जाती है।

प्रश्न 93. डबल स्टेज रेग्युलेटर में कौन-कौन से मुख्य भाग होते हैं ?

उत्तर—(1) दो डायफ्राम, (2) दो स्प्रिंग, (3) कन्ट्रोल वाल्व, (4) बॉडी, (5) प्रेशर गेज,

(6) प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू, (7) मेन चैम्बर, (8) आगजलरी चैम्बर।

प्रश्न 94. डबल स्टेज रेग्युलेटर किस प्रकार कार्य करता है ?

उत्तर—इसमें गैस का दबाव दो चरणों में घटाया जाता है। पहले गैस मुख्य चैम्बर में आती है तथा उनका दबाव काफी सीमा तक इसमें कम हो जाता है। मुख्य चैम्बर से आंशिक दबाव की गैस सहायक चैम्बर में जाकर कार्यकारी दबाव बनाकर होज पाइप द्वारा वैल्विंग टार्च तक जाती है।

प्रश्न 95. गैस वैल्विंग में होज पाइप का क्या उपयोग है ?

उत्तर—रेग्युलेटर से वैल्विंग टार्च तक पर्याप्त दबाव से गैस पहुंचाने के लिए होज पाइप का उपयोग किया जाता है।

प्रश्न 96. होज पाइप के प्रयोग में कौन-कौन सी बातें ध्यान में लेनी चाहिए ?

उत्तर—(1) होज पाइप पर्याप्त मजबूत व काफी दिनों तक चलने वाला हो।

(2) इसमें कहीं क्रेक या सुराख नहीं होना चाहिए।

(3) इसमें कोई जोड़ नहीं लगाना चाहिए।

(4) होज पाइप को मुड़ी दशा में प्रयोग नहीं करना चाहिए।

प्रश्न 97. आक्सीजन व एसिटिलीन गैसों के लिए एक से होज पाइप क्यों प्रयोग होते हैं ?

उत्तर—दोनों गैसों के लिए एक समान क्वालिटी के होज पाइप प्रयोग होते हैं। परन्तु पहचान के लिए आक्सीजन गैस का पाइप हरा या काला प्रयोग किया जाता है तथा एसिटिलीन गैस के लिए लाल रंग का पाइप प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 98. वैल्विंग कार्यों में सिलेन्डर ट्रोली का क्या उपयोग है ?

उत्तर—प्रायः गैस सिलेन्डरों को ट्रोली पर रखा जाता है जिसमें छोटे पहिए लगे होते हैं। इस ट्रोली की सहायता से सिलेन्डरों को एक स्थान से दूसरे कार्य स्थान तक ले जाने में सरलता रहती है व समय की बचत होती है।

प्रश्न 99. वैल्विंग टार्च का दूसरा नाम क्या है ?

उत्तर—इसे ब्लो पाइप के नाम से भी जाना जाता है।

प्रश्न 100. वैल्विंग टार्च का क्या उपयोग है ?

उत्तर—वैल्विंग टार्च तक आई गैसों के दहन से इसमें फ्लेम बनती है।

प्रश्न 101. वैल्विंग टार्च की बनावट कैसी होती है ?

उत्तर—इसमें आक्सीजन व एसिटिलीन गैसों के होज पाइप जोड़ने के लिए स्थान बने होने के साथ-साथ उन्हें उचित अनुपात में प्राप्त करने के लिए एडजस्टिंग नौब भी लगी होती है। टार्च में आगे की ओर नौजिल में विभिन्न नापों की टिप लगती है।

प्रश्न 102. आक्सीजन व एसिटिलीन गैस, टार्च के कितने भाग में आपस में मिलती हैं ?

उत्तर—दोनों गैसों वैल्विंग टार्च के मिक्सिंग चैम्बर में आपस में मिलती हैं।

प्रश्न 103. वैल्विंग टार्च में अलग-अलग नाप की टिप क्यों प्रयोग करते हैं ?

उत्तर—विभिन्न ताप की फ्लेम प्राप्त करने के लिए अलग-अलग नाप की टिप का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 104. टिप कितने प्रकार की होती हैं ?

उत्तर—प्रायः टिप नौ प्रकार की होती हैं। उन पर नम्बर लिखे होते हैं जो उन फ्लेटों की मोटाई दर्शाते हैं जिनकी वैल्विंग उनके द्वारा करनी चाहिए।

प्रश्न 105. टिप पर लिखे नम्बरों की क्या सूचि है ?

उत्तर—टिप सारिणी :

(1) 0.3 से 0.5 मि.मी.

(2) 0.5 से 1 मि.मी.

(3) 1 से 2 मि.मी.

(4) 2 से 4 मि.मी.

(5) 4 से 6 मि.मी.

(6) 6 से 9 मि.मी.

(7) 9 से 14 मि.मी.

(8) 14 से 20 मि.मी.

(9) 20 से 30 मि.मी.

प्रश्न 106. वैल्विंग टार्च कितने प्रकार की होती हैं ?

उत्तर—(1) लो प्रेशर वैल्विंग टार्च।

(2) मीडियम प्रेशर वैल्विंग टार्च।

प्रश्न 107. लो प्रेशर वैल्विंग टार्च किस प्रकार की होती है ?

उत्तर—इसमें आक्सीजन गैस का दबाव 10 से 40 पाँड प्रति वर्ग इंच होता है जबकि एसिटिलीन गैस का दबाव एक या दो पाँड प्रति वर्ग इंच ही रहता है। इसमें टिप बदलने के लिए टार्च की पूरी नैक ही बदलनी पड़ती है।

प्रश्न 108. मीडियम प्रेशर वैल्विंग टार्च किस प्रकार की होती है ?

उत्तर—इसमें आक्सीजन गैस का दबाव 1 से 24 पाँड प्रति वर्ग इंच व एसिटिलीन गैस का दबाव 1 से 15 पाँड प्रति वर्ग इंच होता है। आवश्यकतानुसार इसकी केवल टिप बदली जा सकती है पूरी नैक बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

प्रश्न 109. लो प्रेशर का क्या कार्य है ?

उत्तर—इसके द्वारा वैल्विंग करते समय दो या अधिक धातु के टुकड़ों को मजबूती से पकड़ा जाता है।

प्रश्न 110. एनविल का क्या कार्य है ?

उत्तर—गर्म जॉब को आवश्यकता पड़ने पर चोट मारने के लिए एनविल आधार का कार्य करती है।

प्रश्न 111. वैल्विंग में दस्ताने क्यों पहनना आवश्यक है ?

उत्तर—हाथों को जलने व कटने से बचाने के लिए चमड़े या एस्बेस्टोज के दस्ताने प्रयोग होते हैं।

प्रश्न 112. एप्रन क्यों पहनना आवश्यक होता है ?

उत्तर—शरीर व कपड़ों को आग व चोट से बचाने के लिए एप्रन पहनना आवश्यक है।

गैस वैल्विंग (GAS WELDING)

4

प्रश्न 113. गैस वैल्विंग का आविष्कार कब हुआ था ?

उत्तर—गैस वैल्विंग का आविष्कार सन 1895 ई. में हुआ था।

प्रश्न 114. गैस वैल्विंग के आविष्कार का श्रेय कितने है ?

उत्तर—गैस वैल्विंग के आविष्कार का श्रेय लेचेटेलियर (Le-Chatelier) नामक वैज्ञानिक को दिया जा सकता है। उसी ने सर्वप्रथम आक्सी-एसिटिलीन गैस के जलने से ताप की खोज की थी।

प्रश्न 115. गैस वैल्विंग के लिए टार्च का आविष्कार कब हुआ था ?

उत्तर—सन 1900 ई. में गैस वैल्विंग टार्च का आविष्कार हुआ था।

प्रश्न 116. गैस वैल्विंग की मूल विधि क्या है ?

उत्तर—इस वैल्विंग में ईंधन गैस और आक्सीजन गैस के दहन से ताप उत्पन्न किया जाता है तथा जोड़ वाले स्थान और फिलर राड को पिघला कर, धातु का मोल्डेन पूल बनाया जाता है जो कि ठंडा होने के बाद वैल्व हो जाता है।

प्रश्न 117. ताप उत्पन्न करने के लिए ईंधन के रूप में कौन-कौन सी गैसों प्रयोग की जाती हैं ?

उत्तर—गैस वैल्विंग में ईंधन के रूप में मुख्यतः एसिटिलीन गैस प्रयोग होती है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा नेचुरल गैसों का भी प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 118. ईंधन गैस को जलने में सहायता के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है ?

उत्तर—आक्सीजन गैस का प्रयोग दहन के लिए अन्य ईंधन गैसों के साथ किया जाता है।

प्रश्न 119. आक्सीजन के साथ अधिकतर एसिटिलीन गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है ?

उत्तर—अन्य गैसों की अपेक्षा एसिटिलीन तथा आक्सीजन गैसों के दहन से ताप अधिक होता है।

प्रश्न 120. गैस वैल्विंग को प्रायः आक्सी-एसिटिलीन गैस वैल्विंग क्यों कहते हैं ?

उत्तर—प्रायः सामान्य गैस वैल्विंग में आक्सीजन तथा एसिटिलीन गैसों का ही प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे आक्सी-एसिटिलीन वैल्विंग कहते हैं।

प्रश्न 121. प्रोपेन व ब्यूटेन गैसों किस श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं ?

उत्तर—इन्हें कार्बनिक गैसों की श्रेणी में रखा जाता है।

प्रश्न 122. मीथेन व हाइड्रोजन गैसों किस श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं ?

उत्तर—इन्हें प्राकृतिक गैसों की श्रेणी में रखा जाता है।

प्रश्न 123. आक्सीजन गैस का आविष्कार कब हुआ था ?

उत्तर—सन् 1774 ई. में आक्सीजन गैस का आविष्कार हुआ था।

प्रश्न 124. आक्सीजन गैस का आविष्कार किसने किया था ?

उत्तर—प्रीस्टेल नामक वैज्ञानिक ने आक्सीजन गैस का आविष्कार किया था।

प्रश्न 125. हवा व पानी में आक्सीजन की कितनी मात्रा होती है ?

उत्तर—आक्सीजन की मात्रा हवा में 21% तथा पानी में 89% होती है।

प्रश्न 126. आक्सीजन गैस की क्या विशेषताएं हैं ?

उत्तर—आक्सीजन गैस स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन होती है तथा पदार्थों के जलने में सहायता करती है।

प्रश्न 127. आक्सीजन कैसे बनती है ?

उत्तर—आक्सीजन गैस बनाने के लिए 3/4 भाग पोटाशियम क्लोरेट तथा 1/4 भाग मैगनीज डायआक्साइड को गर्म किया जाता है।

प्रश्न 128. व्यापारिक स्तर पर आक्सीजन उत्पन्न की कौन-कौन सी विधियां हैं ?

उत्तर—(1) विद्युत विच्छेदन विधि।

(2) हवा को द्रवित करने की विधि।

प्रश्न 129. आक्सीजन उत्पादन की विद्युत विच्छेदन विधि क्या है ?

उत्तर—इस विधि में पानी का विघटन (decomposition) किया जाता है। कार्बिक सोडा मिश्रित पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इससे विघटन द्वारा आक्सीजन व हाइड्रोजन गैसें पोजेटिव व निगेटिव ध्रुव पर क्रमशः एकत्र की जाती हैं।

प्रश्न 130. आक्सीजन उत्पादन में हवा को द्रवित करने की क्या विधि है ?

उत्तर—इस विधि में हवा को कार्बिक सोडा से साफ किया जाता है। फिर हवा को 194°C पर गर्म करके ठंडा करते हैं। इससे हवा में स्थित आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा आर्गन गैसें द्रवित हो जाती हैं। द्रवित गैसों को धीरे-धीरे गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस पहले वाष्प बन जाती हैं जिन्हें अलग कर लिया जाता है। शेष आक्सीजन अलग एकत्र कर ली जाती है।

प्रश्न 131. हाइड्रोजन गैस का आविष्कार कब और किसने किया था ?

उत्तर—सन् 1779 ई. में कैवेंडिश (Cavendish) नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किया था।

प्रश्न 132. हाइड्रोजन गैस को गुण बर्णन क्या है ?


उत्तर—यह आक्सीजन की उपस्थिति में शीघ्र ज्वलनशील है। यह एक स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन गैस है।

प्रश्न 133. वैलिंग में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किन धातुओं के लिए किया जाता है ?

उत्तर—हाइड्रोजन गैस का प्रयोग आक्सीजन के साथ लो मैलिंग प्वाइंट वाली धातुओं की पतली शीटों की वैलिंग के लिए किया जाता है।

प्रश्न 134. एसिटिलीन गैस कैसे बनती है ?

उत्तर—इसे कैल्शियम कार्बाइड पर पानी की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है :



प्रश्न 135. एसिटिलीन गैस को गुण बर्णन क्या है ?

उत्तर—यह पानी में आंशिक तथा अल्कोहल में पूर्ण घुलनशील है। स्वयं जलती है तथा आक्सीजन के साथ मिलकर अच्छा ताप देती है। यह वर्णहीन तथा गंधयुक्त गैस है।

प्रश्न 136. व्यापारिक स्तर पर एसिटिलीन गैसों के उत्पादन की कौन-सी विधियाँ हैं ?

उत्तर—(1) वाटर टु कारनाइड।

(2) कारबाइड टु वाटर।

प्रश्न 137. वाटर टु र कारबाइड विधि द्वारा एसिटिलीन उत्पादन किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर—इसके लिए एक जेनरेटर बना होता है जिसका आकार बेलनाकार होता है। यह दो हिस्सों में बंटा होता है। ऊपरी भाग में गैस निकलने का मार्ग बना होता है। ऊपरी भाग में ही पानी भरा जाता है। बीच के भाग में कार्बाइड रखा जाता है जो जल से प्रतिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है। कार्बाइड तक पानी पहुँचने की मात्रा गैस के दबाव पर निर्भर

करती है। जब पानी कार्बाइड में पहुँचता है तो एसिटिलीन गैस निकास मार्ग द्वारा बाहर की जाती है। यदि गैस अधिक हो जाती है तो सेफ्टी वाल्व द्वारा निकल जाती है।

प्रश्न 138. कारबाइड टु वाटर विधि द्वारा एसिटिलीन उत्पादन किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर—इस विधि के बर्तन में नीचे के भाग में पानी भरा जाता है। ऊपर की ओर कार्बाइड रखा जाता है जिसके पानी में गिरने की मात्रा नियंत्रित की जा सकती है। जब पानी में कार्बाइड गिरता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप एसिटिलीन गैस बनना शुरू हो जाती है जिसे निकास मार्ग द्वारा प्राप्त किया जाता है।

प्रश्न 139. आक्सीजन को द्रव रूप में रखने के क्या साधन हैं ?

उत्तर—आक्सीजन सिलेंडर को छोटा बनाया जा सकता है क्योंकि उतनी ही मात्रा की आक्सीजन गैस तरल रूप में, गैस आक्सीजन की अपेक्षा कम स्थान घेरती है।

प्रश्न 140. आक्सीजन को तरल रूप में रखने से क्या हानि है ?

उत्तर—ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज तथा गैसीकरण के समय वाष्प बनने के कारण हानि होती है।

प्रश्न 141. 760 mm Hg प्रेशर पर आक्सीजन गैस किस ताप द्रवीकृत होती है ?

उत्तर—183°C पर।

प्रश्न 142. 769 mm Hg प्रेशर तथा 0°C पर एक घन मीटर आक्सीजन का कितना भार होता है ?

उत्तर—1.43 Kg।

प्रश्न 143. आक्सीजन गैस को ज्वलनशील पदार्थों से अलग रखने का क्या कारण है ?

उत्तर—आक्सीजन के साथ ज्वलनशील पदार्थ रखने से दुर्घटना का भय रहता है।

प्रश्न 144. डी.ए. कितने कस्टे हैं ?

उत्तर—डिजॉल्व्ड एसिटिलीन को डी.ए. कहा जाता है।

प्रश्न 145. डी.ए. सिलेंडर में फिल्टर मैटेरियल क्यों प्रयोग किया जाता है ?

उत्तर—सिलेंडर को छोटे-छोटे भागों में बांटने के लिए फिल्टर मैटेरियल प्रयोग किया जाता है। इससे अचानक एसिटिलीन का विघटन रोका जाता है।

प्रश्न 146. डी.ए. सिलेंडर में कौन-कौन से फिल्टर पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं ?

उत्तर—(1) चारकोल।

(2) कापोक।

(3) एस्बेस्टस के मोनोलीथी कम्पाउन्ड।

प्रश्न 147. ताप बढ़ने से एसिटिलीन और एसीटोन की पानी में घुलनशीलता घटती है या बढ़ती है ?

उत्तर—घुलनशीलता घटती है।

प्रश्न 148. कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन किस प्रकार होता है ?

उत्तर—विद्युत भट्टी में कोक व साइम की स्मैल्टिंग द्वारा। भट्टी से प्राप्त उत्पाद को तोड़ा जाता है फिर अनेक साइजों में छाया जाता है।

प्रश्न 149. कार्बाइड के रख-रखाव में क्या सावधानियां रखनी चाहिए ?

- उत्तर—(1) इसे सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए।
 (2) इसे पानी व नमी से बचाकर रखना चाहिए।
 (3) इसे रोशनी व जलने वाले पदार्थों से दूर रखना चाहिए।

प्रश्न 150. कार्बाइड व पानी से एसिटिलीन तैयार करने की मशीन क्या कहलाती है?

उत्तर—एसिटिलीन जेनरेटर।

प्रश्न 151. अधिकतर एसिटिलीन जेनरेटर किस प्रकार के प्रयोग होते हैं ?

उत्तर—वाटर टु कार्बाइड जेनरेटर अधिकतर प्रयोग होते हैं।

प्रश्न 152. एसिटिलीन जेनरेटर के लिए कौन-सी सावधानियां आवश्यक हैं ?

- उत्तर—(1) निर्माता के द्वारा निर्देशित प्रकार से ही प्रयोग करें।
 (2) किसी दूसरे अनभिज्ञ व्यक्ति से इसे न चलवाएं।
 (3) वैल्विंग स्थान से जेनरेटर की दूरी 3 से 5 मीटर तक होनी चाहिए।
 (4) जेनरेटर को ग्राइन्डर अथवा आग के पास न रखें।
 (5) उचित श्रेणी का कार्बाइड प्रयोग करें।
 (6) जेनरेटर में मिट्टी आदि जमा न होने दें।
 (7) लीकेज देखने के लिए साबुन के पानी का प्रयोग करें।

प्रश्न 153. वैल्विंग में निम्नलिखित ज्वालाओं के तापक्रम क्या होते हैं ?

- (1) आक्सी-एसिटिलीन।
- (2) आक्सी-सिटी गैस।
- (3) आक्सी-सिटी गैस।
- (4) आक्सी-प्रोपेन।
- (5) आक्सी-ब्यूटेन।
- (6) आक्सी-मीथेन।
- (7) आक्सी-इथाईलीन।

उत्तर—(1) 3150°C

- (2) 2800°C
- (3) 2830°C
- (4) 2840°C
- (5) 2204°C
- (6) 2830°C
- (7) 2730°C

प्रश्न 154. L.P.G. कितने करते हैं ?

उत्तर—लिविड पैट्रोलियम गैस।

प्रश्न 155. गैस वैल्विंग के लिए प्लांट की तैयारी व वैल्विंग की शुरुआत कैसे की जाती है ?

- उत्तर—(1) आक्सीजन तथा एसिटिलीन सिलेन्डरों के साथ उनके रेग्युलेटर जोड़ें।
 (2) रेग्युलेटर व ब्लो पाइप के साथ होज पाइप जोड़ें।

- (3) गैसों के कार्यकारी दबाव को नियंत्रित करें।
- (4) ब्लो पाइप को लाइटर द्वारा जलाएं।
- (5) ज्वाला को कार्य अनुसार नियमित करके वैल्विंग की शुरुआत करें।

प्रश्न 156. आक्सीजन रेग्युलेटर को सिलेन्डर के साथ जोड़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

उत्तर—(1) यदि दस्ताने पहने हों तो उन पर चिकनाई न लगी हो।

(2) सिलेन्डर वाल्व धीरे-धीरे खोलें व एक बार फिर बंद कर दें, इससे वाल्व पर जमी मिट्टी आदि हट जाएगी।

(3) रेग्युलेटर के यूनियन नट को ठीक प्रकार टाइट रखें।

(4) प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू को उचित अवस्था तक ढीला करें।

प्रश्न 157. एसिटिलीन रेग्युलेटर को सिलेन्डर के साथ जोड़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

उत्तर—(1) सिलेन्डर को खड़ी दशा में स्थिर रखें।

(2) सिलेन्डर वाल्व थोड़ा सा खोलकर बंद कर दें यह ध्यान रहे कि उस स्थान पर कोई आग आदि न हो।

(3) रेग्युलेटर के यूनियन नट को ठीक प्रकार टाइट करें।

(4) प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू को उचित अवस्था तक ढीला कर लें।

प्रश्न 158. आक्सी-एसिटिलीन ज्वाला (फ्लेम) के विभिन्न प्रकार क्या हैं ?

उत्तर—(1) न्यूट्रल फ्लेम।

(2) आक्सीडाइजिंग फ्लेम।

(3) कार्बुराइजिंग फ्लेम।

प्रश्न 159. न्यूट्रल फ्लेम किस प्रकार की होती है ?

उत्तर—इसे आक्सीजन व एसिटिलीन गैस की बराबर की मात्रा से प्राप्त किया जाता है। इसका आन्तरिक कोन सफेद तथा बाहरी आवरण नीला रहता है।

प्रश्न 160. आक्सीडाइजिंग फ्लेम किस प्रकार की होती है ?

उत्तर—इसे आक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ाकर प्राप्त किया जाता है। इसका आन्तरिक कोन सफेदी लिए न्यूट्रल फ्लेम की अपेक्षा बड़ा होता है।

प्रश्न 161. कार्बुराइजिंग फ्लेम किस प्रकार की होती है ?

उत्तर—इसे एसिटिलीन गैस की मात्रा बढ़ा कर प्राप्त किया जाता है। इसका आन्तरिक कोन पंखदार सफेद पीले रंग का होता है।

प्रश्न 162. वैल्विंग ज्वाला में क्या गुण होने आवश्यक हैं ?

उत्तर—(1) उसमें धातु को पिघलाने का पर्याप्त तापक्रम होना आवश्यक है।

(2) उसके द्वारा धातु आक्सीडेशन कम हो।

(3) उसके द्वारा धातु पर मिट्टी के कण या अन्य पदार्थ न जमने पाए।

(4) उसके द्वारा धातु पर कार्बन न जमें।

प्रश्न 163. कुछ समय के लिए गैस वैल्विंग कार्य बंद करते समय क्या करना चाहिए ?

उत्तर—यदि कुछ समय के लिए ही वैल्विंग बंद करनी है तो पहले एसिटिलीन वाल्व तथा बाद में आक्सीजन वाल्व बंद कर दें।

प्रश्न 164. अधिक समय के लिए वैल्विंग कार्य बंद करते समय क्या-क्या करना चाहिए ?

उत्तर—(1) पहले एसिटिलीन सिलैन्डर वाल्व व बाद में आक्सीजन सिलैन्डर वाल्व बंद करें।

(2) पहले एसिटिलीन तथा बाद में आक्सीजन होज पाइप की गैसों को ब्लो पाइप द्वारा बाहर निकाल दें।

प्रश्न 165. बैक फायर कितने कहते हैं ?

उत्तर—ब्लो पाइप में क्षणिक व्यवधान के कारण गैसों का धमाके के साथ जलना बैक फायर कहलाता है।

प्रश्न 166. बैक फायर क्यों होता है ?

उत्तर—(1) जॉब से ब्लो पाइप की टिप छूने से।

(2) टिप अधिक गर्म हो जाने पर।

(3) गैसों का प्रेशर बढ़ाने या घटाने से।

(4) ब्लो पाइप का ढीला या गंदा होने से।

प्रश्न 167. फ्लेम स्नेप आउट कितने कहते हैं ?

उत्तर—फ्लेम का अचानक बढ़ना तथा उससे उत्पन्न विस्फोट फ्लेम स्नेप आउट कहलाता है।

प्रश्न 168. फ्लैश बैक कितने कहते हैं ?

उत्तर—ब्लो पाइप की बॉडी से कुछ पूर्व होज पाइप में विस्फोटन होना फ्लैश बैक कहलाता है।

प्रश्न 169. फ्लैश बैक क्यों होता है ?

उत्तर—(1) अनुचित आक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस के दबाव के कारण।

(2) टिप के किनारों पर से बंद होने के कारण।

प्रश्न 170. फ्लैश बैक होने पर क्या करना चाहिए ?

उत्तर—(1) पहले आक्सीजन व बाद में एसिटिलीन वाल्व बंद कर दें।

(2) आक्सीजन व एसिटिलीन रेग्युलेटर बंद करके ब्लो पाइप को ठंडा करें।

(3) केवल आक्सीजन को खोलकर कुछ क्षण दबाव दें, इससे गंदगी दूर हो जाएगी।

प्रश्न 171. माइल्ड स्टील की वैल्विंग में कार्बुराइजिंग फ्लेम क्यों पतल की जाती है ?

उत्तर—कार्बुराइजिंग फ्लेम की वैल्विंग के समय बिना जली एसिटिलीन का कार्बन माइल्ड स्टील पर कार्बन की पतली तह जमा देता है।

प्रश्न 172. लौफ्ट व हार्स फ्लेम कितने कहते हैं ?

उत्तर—नोजल से गैस निकलते समय उसकी वैलोसिटी 60 से 180 मी./से. रहती है। जब गैस की वैलोसिटी 60 के आसपास हो तो लौफ्ट फ्लेम कहलाती है, जब गैस की वैलोसिटी 180 के आसपास हो तो हार्स फ्लेम कहलाती है, इस समय गैस सू-सू की आवाज के साथ निकलती है।

प्रश्न 173. वैल्विंग फ्लेम पर नोजल की नाप का क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर—नोजल की नाप अधिक होने पर अधिक गैस निकल सकेगी जिससे फ्लेम बड़ी बनेगी अंततः ताप अधिक उत्पन्न होगा।

प्रश्न 174. रॉट आयरन, कास्ट आयरन, क्रोमियम स्टील, कास्ट स्टील, हाई कार्बन स्टील तथा मैंगनीज आदि लौह धातुओं के लिए कितने प्रकार की फ्लेम आवश्यक होती है ?

उत्तर—(1) रॉट आयरन—न्यूट्रल फ्लेम।

(2) कास्ट आयरन—न्यूट्रल या कम मात्रा की आक्सीडाइजिंग फ्लेम।

(3) क्रोमियम स्टील—न्यूट्रल फ्लेम।

(4) कास्ट स्टील—न्यूट्रल फ्लेम।

(5) हाई कार्बन स्टील—कार्बुराइजिंग फ्लेम।

(6) मैंगनीज स्टील—हल्की आक्सीडाइजिंग फ्लेम।

प्रश्न 175. पीतल, कांसा, तांबा, लैड तथा निकेल आदि अलौह धातुओं के लिए कितने प्रकार की फ्लेम की आवश्यकता होती है ?

उत्तर—(1) पीतल—हल्की आक्सीडाइजिंग फ्लेम।

(2) कांसा—न्यूट्रल फ्लेम।

(3) तांबा—हल्की आक्सीडाइजिंग फ्लेम या न्यूट्रल फ्लेम।

(4) लैड—न्यूट्रल फ्लेम।

(5) निकेल—हल्की कार्बुराइजिंग फ्लेम।

प्रश्न 176. गैस वैल्विंग में फिलर राड तथा वैल्विंग टार्च की चाल के आधार पर कौन-कौन सी वैल्विंग विधियाँ हैं ?

उत्तर—(1) फोर हैन्ड या लैफ्टवर्ड वैल्विंग विधि।

(2) बैक हैन्ड या राइटवर्ड वैल्विंग विधि।

प्रश्न 177. लैफ्टवर्ड या फोर हैन्ड वैल्विंग कैसे होती है ?

उत्तर—इस वैल्विंग में फ्लेम, पूर्ण हुई बीड के आगे रहती है तथा फिलर राड पीछे-पीछे चलती है। वैल्विंग दाईं ओर से बाईं ओर की जाती है।

प्रश्न 178. राइटवर्ड या बैक हैन्ड वैल्विंग कैसे होती है ?

उत्तर—इस वैल्विंग में जॉब के बाएँ सिरे से दाएँ सिरे की ओर वैल्विंग की जाती है। फिलर राड टार्च के पीछे रहती है तथा फ्लेम वैल्व बीड की ओर चलती है।

प्रश्न 179. कार्य के अनुसार वैल्विंग कितने प्रकार से की जा सकती है ?

उत्तर—(1) क्षैतिज वैल्विंग।

(2) उदग्र वैल्विंग।

(3) ओवर हेड वैल्विंग।

प्रश्न 180. क्षैतिज वैल्विंग कब की जाती है ?

उत्तर—इसमें जॉब की सतह पर वैल्विंग करते समय जॉब क्षैतिज अवस्था में रहती है। यह वैल्विंग की सामान्य विधि है।

प्रश्न 181. उदग्र वैल्विंग कब की जाती है ?

उत्तर—जब कोई खड़ी अवस्था में वैल्ट करना हो तो उदग्र वैल्टिंग की जाती है। इसमें सुविधानुसार अपवर्ड या डाउनवर्ड वैल्टिंग कर सकते हैं।

प्रश्न 182. ओवर हेड वैल्टिंग कब की जाती है ?

उत्तर—जब सिर के ऊपर लगे जॉब पर वैल्ट करना हो तो ओवर हेड वैल्टिंग की जाती है। इसमें सुविधानुसार राइटवर्ड या लैफ्टवर्ड वैल्टिंग कर सकते हैं।

प्रश्न 183. राइटवर्ड वैल्टिंग विधि द्वारा पांच मि.मी. से अधिक मोटी प्लेट की वैल्टिंग के क्या लाभ हैं ?

उत्तर—(1) बड़े ब्लो पाइप का प्रयोग कर सकते हैं एवं मोल्डन मेटल स्वयं नियंत्रित रहती है।

(2) अधिक तेज गति से वैल्टिंग की जा सकती है।

(3) कम मात्रा में फिलर राड की खपत होती है।

(4) गैस का खर्च कम होता है।

(5) वैल्ट की यांत्रिक गुणवत्ता अच्छी होती है।

प्रश्न 184. लिडे वैल्टिंग कितने करते हैं ?

उत्तर—स्टील पाइप वैल्ट करने की यह विशेष तकनीक है। इसमें आक्सी-एसिटिलीन फ्लेम में एसिटिलीन गैस की मात्रा बढ़ाकर बट्ट वैल्टिंग की जाती है। कार्बुराइजिंग फ्लेम के कारण कार्बन की पतली तह पाइप पर जम जाती है जिससे इसका मैल्टिंग प्वाइंट कम हो जाता है।

प्रश्न 185. किन तत्वों पर गैस वैल्टिंग विधि का बयन निर्भर करता है ?

उत्तर—(1) वैल्ट होने वाली धातु।

(2) धातु की मोटाई।

(3) जॉब की नाप व आकार।

प्रश्न 186. वैल्टिंग में फिलर राड क्यों प्रयोग की जाती है ?

उत्तर—गैस वैल्टिंग में वैल्ट पूल की नाप बढ़ाने के अतिरिक्त जले पूल की पूर्ति करता है। इससे आक्सीडेशन को रोका जाता है।

प्रश्न 187. स्टील की फिलर राड पर कापर कोटिंग क्यों की जाती है ?

उत्तर—फिलर राड को जंग से बचाने के लिए।

प्रश्न 188. माइल्ड स्टील की वैल्टिंग के लिए किस प्रकार की फिलर राड प्रयोग होती है ?

उत्तर—(1) लो कार्बन फिलर राड।

(2) हार्ड टेसाइल स्टील फिलर राड।

प्रश्न 189. फ्लक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है ?

उत्तर—वैल्ट पर से आक्साइड व अन्य अनावश्यक पदार्थ हटाने के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 190. फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—(1) वैल्टिंग फ्लक्स।

गैसों द्वारा धातु काटना

(2) ब्रेजिंग फ्लक्स।

(3) सोल्डरिंग फ्लक्स।

प्रश्न 191. फ्लक्स का रूप क्या होता है ?

उत्तर—फ्लक्स तरल, पाउडर अथवा पेस्ट के रूप में होते हैं।

प्रश्न 192. वैल्ट पर आक्साइड की तह व अन्य पदार्थ कैसे हटाए जाते हैं ?

उत्तर—(1) वायर ब्रुश या ग्राइन्डर द्वारा।

(2) फ्लेम हीट द्वारा।

(3) कैमीकल द्वारा।

(4) ऐसा फ्लक्स प्रयोग करके जो आक्साइड को समाप्त कर दे।

प्रश्न 193. उन धातुओं के नाम बताओ जिनमें फ्लक्स का प्रयोग वैल्टिंग के समय किया जाता है ?

उत्तर—(1) कास्ट आयरन, (2) स्टेनलैस स्टील, (3) नौन फैंस मेटल।

प्रश्न 194. किन धातुओं की वैल्टिंग में फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती है ?

उत्तर—लो एलीय स्टील की वैल्टिंग में फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रश्न 195. स्प्रेटर का क्या प्रयोग है ?

उत्तर—इसका प्रयोग ब्रेजिंग के लिए किया जाता है।

प्रश्न 196. सिलैन्डर का एडाप्टर सिस्टम क्या है ?

उत्तर—एक ही गैस सिलैन्डर कई वैल्टरों के लिए सिलैन्डर के साकेट में एडाप्टर लगाकर प्रबंध किया जा सकता है। इसे एडाप्टर सिस्टम कहते हैं। एडाप्टर में 3-4 साकेट लगे होते हैं।

प्रश्न 197. एडाप्टर में किस प्रकार के रेग्युलेटर प्रयोग होते हैं ?

उत्तर—सिंगल स्टेज या डबल स्टेज।

प्रश्न 198. मैनीफोल्ड सिस्टम क्या है ?

उत्तर—इस सिस्टम में एक से अधिक गैस सिलैन्डर प्रयोग किए जाते हैं। बड़े जॉब के लिए अधिक दबाव वाली गैसों की आवश्यकता की पूर्ति इस सिस्टम द्वारा होती है। इसमें कई सिलैन्डर एक साथ हेडर पाइप द्वारा जोड़े जाते हैं। हेडर पाइप में जगह-जगह साकेट लगे होते हैं जिनसे सिलैन्डरों को जोड़ा जाता है।

गैसों द्वारा धातु काटना (GAS CUTTING OF METALS)

5

प्रश्न 199. गैस कटिंग क्या है ?

उत्तर—आक्सीजन तथा अन्य ईंधन गैस द्वारा कटिंग टॉर्च की सहायता से धातु काटना गैस कटिंग कहलाता है।

प्रश्न 200. गैस कटिंग की आवश्यकता कब पड़ती है ?

उत्तर—जब मोटी धातु की प्लेट आदि काटनी हो।

प्रश्न 201. गैस कटिंग की खोज कब व किसने की थी ?

उत्तर—गैस कटिंग की खोज सन् 1887 ई. में थामस फ्लैचर नामक वैज्ञानिक ने की थी।

प्रश्न 202. गैस कटिंग का क्या सिद्धान्त है ?

उत्तर—गैस कटिंग में आक्सीजन फ्लेम धातु को गलनांक तक गर्म कर धातु का आक्साइड बनाता है, जो कि गैस के प्रेशर से बह-बह कर हटता जाता है और धातु वहाँ से दो टुकड़ों में कट जाती है।

प्रश्न 203. यांत्रिक क्रिया द्वारा धातु कटिंग व गैस द्वारा धातु कटिंग में क्या अन्तर है ?

उत्तर—यांत्रिक क्रिया द्वारा लो कार्बन स्टील के 1 1/2 इंच मोटी प्लेट को ही काट सकते हैं। जब कि गैस कटिंग द्वारा 8 फुट मोटे टुकड़े को भी काटा जा सकता है।

प्रश्न 204. किन धातुओं को गैसों द्वारा काटा जा सकता है ?

उत्तर—जिन धातुओं के आक्साइड का मैल्टिंग प्वाइंट धातु के मैल्टिंग प्वाइंट से कम हो, क्योंकि गैस कटिंग में धातु के आक्साइड को पिघल कर बहना चाहिए।

प्रश्न 205. गैस कटिंग भौतिक क्रिया है अथवा रासायनिक क्रिया ?

उत्तर—गैस कटिंग रासायनिक क्रिया है।

प्रश्न 206. आक्सीजन गैस कटिंग की कौन-कौन सी मुख्य विधियाँ हैं ?

उत्तर—(1) आक्सी-फ्यूल गैस कटिंग।

(2) आक्सी-लैन्स कटिंग।

(3) मेटल पाउडर कटिंग।

(4) फ्लक्स इन्जेक्शन कटिंग।

(5) मशीन गैस कटिंग।

प्रश्न 207. आक्सी-फ्यूल गैस कटिंग किस प्रकार होती है ?

उत्तर—इस प्रकार की कटिंग में आक्सीजन गैस के साथ विभिन्न प्रकार की ईंधन गैसों का उपयोग किया जाता है, जैसे—एसिटिलीन, हाइड्रोजन, प्रोपेन आदि। अधिकतर आक्सी-एसिटिलीन फ्लेम का प्रयोग कटिंग के लिए किया जाता है। इसका तापक्रम 3000° से 4000°C तक होता है। फ्लेम एक कटिंग टार्च द्वारा बनाई जाती है। इस फ्लेम को जॉब से कुछ ऊपर रखा जाता है। लोहे व स्टील की कटिंग के समय आयरन आक्साइड बनता है जो गैस के दबाव से बह जाता है तथा वहाँ से धातु कट जाती है।

प्रश्न 208. कटिंग टार्च किस प्रकार की होती है ?

उत्तर—फ्लेम कटिंग टार्च में आक्सीजन व एसिटिलीन वाल्व के अतिरिक्त एक हाई प्रेशर आक्सीजन वाल्व अलग से होता है। इसके द्वारा आक्सीजन गैस को उच्च दाब पर निकाला जाता है। इसके कटिंग टिप में एक छिद्र मध्य में अतिरिक्त बना होता है तथा उसके चारों ओर छोटे-छोटे छिद्र बने होते हैं। इन किनारों के छिद्रों द्वारा न्यूट्रल फ्लेम निकलती है जो कि प्री-हीटिंग का कार्य करती है। मध्य छिद्र से आक्सीजन गैस निकलती है।

प्रश्न 209. कटिंग टार्च कितने प्रकार की होती हैं ?

उत्तर—(1) इन्जेक्टर टाइप कटिंग टार्च।

(2) मीडियम प्रेशर या समान प्रेशर टाइप कटिंग टार्च।

प्रश्न 210. आक्सीजन लैन्स कटिंग विधि क्या है ?

उत्तर—इस विधि से मोटे व भारी जॉब काटे जाते हैं। इसमें कनज्यूमेबल स्टील लैन्स पाइप का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा आक्सीजन प्रवाहित होती है। जॉब की प्री-हीटिंग करके पाइप के सिरे पर फ्लेम बनाई जाती है जिससे धातु की कटिंग होती है।

प्रश्न 211. मेटल पाउडर कटिंग विधि क्या है ?

उत्तर—इस विधि में प्रायः लोहे के पाउडर को आक्सीजन गैस की फ्लेम के साथ मिलाया जाता है। जब लोहे का पाउडर फ्लेम के सम्पर्क में आता है तो उससे आक्सीडेशन होता है और अधिक ताप उत्पन्न होता है जो धातु की कटिंग करता है।

प्रश्न 212. फ्लक्स इन्जेक्शन कटिंग विधि क्या है ?

उत्तर—इस विधि में आक्सीजन गैस के साथ रासायनिक फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स के प्रयोग से आक्साइड का मैल्टिंग प्वाइंट कम हो जाता है तथा मूल धातु जल्दी कटती है। इसका प्रयोग उन धातुओं के लिए किया जाता है जिन्हें आक्सीजन द्वारा नहीं काटा जा सकता है।

प्रश्न 213. गैस द्वारा धातु की कटिंग में मशीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है ?

उत्तर—वैसे तो गैस कटिंग हाथ द्वारा टार्च पकड़ कर भी की जा सकती है। परन्तु मशीन द्वारा भी कटिंग की जाती है। मशीन के प्रयोग से फ्लेम जॉब पर एक सीध में समान गति से आगे बढ़ती है। इस कारण कटिंग में सफाई आती है।

प्रश्न 214. मशीन कटिंग के क्या मुख्य लाभ हैं ?

उत्तर—(1) कार्य तेजी से होता है।

(2) कार्य क्षमता बढ़ जाती है।

(3) कटाई चिकनी होती है।

(4) कटाई में यथार्तता आती है।

(5) गैस व समय की बचत होती है।

प्रश्न 215. कटिंग मशीन मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं ?

उत्तर—(1) पेण्टग्राफ टाइप मशीन।

(2) क्रॉस कैंरेज टाइप मशीन।

प्रश्न 216. किस प्रकार की फ्लेम कटिंग से कौन-कौन सी धातुएं काटी जाती हैं ?

उत्तर—आक्सी-एसिटिलीन फ्लेम कटिंग—कार्बन स्टील, लो एलाय स्टील, कास्ट आयरन तथा राट आयरन।

मेटल पाउडर आक्सीजन कटिंग—क्रोमियम स्टील, निकिल स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलैस स्टील। इसके अतिरिक्त अल्युमिनियम, तांबा, ब्रॉज आदि अलौह धातु।

फ्लक्स इन्जेक्शन कटिंग—हाई एलाय स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलैस स्टील, क्रोमियम स्टील तथा निकेल स्टील आदि।

प्रश्न 217. जॉब की प्री-हीटिंग से कटिंग में क्या लाभ हैं ?

उत्तर—(1) कटिंग क्षमता बढ़ जाती है।

(2) डिस्टार्शन (विकृति) कम होती है।

(3) जॉब हार्ड होने से बचता है।

प्रश्न 218. गैस कटिंग के लिए क्या L.P.G. प्रयोग कर सकते हैं ?

उत्तर—L.P.G. द्वारा गैस कटिंग नहीं की जाती क्योंकि इसमें कम ताप की फ्लेम उत्पन्न होती है। अतः जॉब को प्री-हीट अधिक करना होता है।

प्रश्न 219. कास्ट आयरन की फ्लेम कटिंग क्यों कठिन होती है ?

उत्तर—(1) कास्ट आयरन का जलने का तापक्रम आक्सीजन में मैल्टिंग प्वाइंट से अधिक होता है।

(2) कार्बन डाईआक्साइड व मोनाक्साइड बनती है जो टिप को बंद करती रहती है। इससे ज्वलन क्षमता कम हो जाती है।

प्रश्न 220. हाई क्रोमियम व क्रोमियम निकित स्टील की फ्लेम कटिंग क्यों नहीं की जाती ?

उत्तर—क्योंकि धातु की सतह पर क्रोमियम आक्साइड बन जाती है।

प्रश्न 221. तांबे, एल्यूमिनियम तथा इनसे निर्मित एलाय की पतली शीटों को गैस कटिंग विधि द्वारा क्यों नहीं काटा जाता है ?

उत्तर—इन अलोह धातुओं में ऊष्मा चालकता बहुत अधिक होती है तथा आक्सीडेशन की ऊष्मा कम होती है।

प्रश्न 222. गैस कटिंग से पूर्व जॉब की तफाई करनी क्यों आवश्यक है ?

उत्तर—जॉब पर लगी अशुद्धियाँ फ्लेम का सीधा सम्बंध जॉब की सतह से नहीं होने देती हैं। यह अशुद्धियाँ कटिंग स्पीड कम कर देती हैं। कभी-कभी यह कट को शुरू करने में भी बाधा पहुंचाती हैं।

प्रश्न 223. गैस कटिंग में आक्सीजन गैस की शुद्धता का क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर—आक्सीजन गैस की शुद्धता—कटिंग की स्पीड, कट की यथार्तता, गैस की छपत को प्रभावित करती है।

प्रश्न 224. गैस कटिंग में "कर्फ" का क्या अर्थ है ?

उत्तर—वह स्थान जहाँ गैस कटिंग के समय खाली स्थान रह जाता है कर्फ कहलाता है।

प्रश्न 225. स्टेक गैस या फ्लेम कटिंग कितन करते हैं ?

उत्तर—किसी धातु की अनेक प्लेटें एक साथ गैस द्वारा काटना स्टेक कटिंग कहलाता है।

प्रश्न 226. स्टेक विधि से कितनी मोटी स्टील प्लेटें एक साथ कितनी संख्या में काटी जा सकती हैं ?

उत्तर—स्टेक विधि द्वारा 1 से 1.5 मि.मी. मोटी 25 से 50 तक संख्या में प्लेटें काटी जा सकती हैं।

प्रश्न 227. प्री-हीट करने के लिए प्लानची मोटाई पर कितने तपस की आवश्यकता होती है ?

उत्तर—(1) 10 से 20 मि.मी. = 5 से 10 सैकिण्ड।

(2) 20 से 100 मि.मी. = 7 से 25 सैकिण्ड।

(3) 100 से ऊपर मि.मी. = 25 से 40 सैकिण्ड।

प्रश्न 228. प्री-हीट फ्लेम को जॉब की सतह से कितना ऊपर रखना चाहिए ?

उत्तर—प्री-हीट फ्लेम को जॉब की सतह से 1.5 मि.मी. से 2 मि.मी. तक ऊँचा रखना चाहिए।

प्रश्न 229. गैस कटिंग किस प्रकार प्रारम्भ करनी चाहिए ?

उत्तर—(1) गैस कटिंग प्लॉट को लगा कर गैसों का उचित दबाव सैट करें।

(2) कटिंग टार्च को उचित दिशा में रख कर फ्लेम बनाएं।

(3) टार्च की फ्लेम के इनर कोन को कटने वाले स्थान से कुछ ऊपर सैट करें।

(4) जब तक कटिंग टार्च का टिप लाल गर्म न हो जाए उससे कटिंग न करें।

(5) अब आक्सीजन प्रवाहित करने के लिए लीवर को दबाएं, जब प्लेट के कटी लाइन से चिनगारी बाहर आती दीखे तब सावधानीपूर्वक लाइन पर कटिंग करें।

प्रश्न 230. गैस कटिंग में अच्छे फल प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है ?

उत्तर—(1) आक्सीजन गैस शुद्ध हो।

(2) कटिंग टार्च की चाल एक समान रहे।

(3) गैसों का दबाव उचित हो।

(4) टार्च के टिप की माप उचित हो।

प्रश्न 231. क्या पानी के अन्दर भी गैस कटिंग की जा सकती है ?

उत्तर—पानी के अन्दर गैस कटिंग की जा सकती है।

प्रश्न 232. पानी के अन्दर गैस कटिंग के लिए कौन-सी गैस प्रयोग की जाती है ?

उत्तर—पानी के अन्दर गैस कटिंग के लिए आक्सीजन तथा एसिटिलीन द्वारा 7 से 8 मी. गहराई तक कटिंग हो सकती है। इससे अधिक गहराई पर गैस कटिंग के लिए आक्सीजन के साथ हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 233. पानी के अन्दर टार्च में फ्लेम कितन प्रकार तैयार करते हैं ?

उत्तर—(1) पानी के बाहर ही टार्च जला ली जाती है।

(2) पानी के अन्दर न्यूमैटिक स्पार्क लाइटर द्वारा टार्च जलाते हैं।

(3) कैमीकल रिप्लेशन द्वारा टार्च जलाते हैं।

विद्युत का प्रारम्भिक ज्ञान (ELEMENTARY KNOWLEDGE OF ELECTRICITY)

6

प्रश्न 234. आज के युग में विद्युत के सामान्य उपयोग क्या हैं ?

उत्तर—बल्ब, पंखे, हीटर, रेफ्रीजिरेटर, ओवन, रेडियो, टेलीविजन, कूलर एवं अन्य विद्युत मोटरों के प्रयोग में सामान्य रूप से विद्युत का उपयोग देखने को मिलता है।

प्रश्न 235. विद्युत चालक किन पदार्थों को कहते हैं ?

उत्तर—जिन पदार्थों में होकर विद्युत प्रवाहित हो सकती है वह विद्युत चालक कहलाते हैं।

- प्रश्न 236. वह कौन-सी धातुएं व पदार्थ हैं जो विद्युत चालक होते हैं ?
 उत्तर—(1) चांदी, (2) तांबा, (3) एल्यूमिनियम, (4) सीसा, (5) टिन, (6) नाइक्रोम,
 (7) टंगस्टन, (8) यूरेका, (9) कार्बन आदि विद्युत के चालक होते हैं।
- प्रश्न 237. विद्युत कुचालक कितने कहते हैं ?
 उत्तर—जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाहित न हो सके उसे कुचालक कहते हैं।
- प्रश्न 238. वह कौन से पदार्थ हैं जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है ?
 उत्तर—(1) एस्बेस्टोज, (2) बैकेलाइट, (3) काँच, (4) माइका, (5) कागज, (6) मोम,
 (7) चीनी मिट्टी, (8) रबर, (9) प्लास्टिक, (10) वार्निश, (11) एबोनाइट।
- प्रश्न 239. विद्युत के प्रभाव को किस प्रकार से जाना जा सकता है ?
 उत्तर—(1) शारीरिक प्रभाव द्वारा।
 (2) तापीय प्रभाव द्वारा।
 (3) रासायनिक प्रभाव द्वारा।
 (4) चुम्बकीय प्रभाव द्वारा।
 (5) किरणों के प्रभाव द्वारा।
- प्रश्न 240. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स (E.M.F.) कितने कहते हैं ?
 उत्तर—वह विद्युत बल जो विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है।
- प्रश्न 241. वोल्टेज क्या होती है ?
 उत्तर—जब विद्युत किसी परिपथ में होकर प्रवाहित होती है तो वह वोल्टेज होती है। इसकी इकाई वोल्ट है। इसे V या E द्वारा प्रकट करते हैं।
- प्रश्न 242. विद्युत धारा कितने कहते हैं ?
 उत्तर—विद्युत वोल्टेज के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत को विद्युत धारा कहते हैं। यह किसी परिपथ में लगे तार, लैम्प आदि के द्वारा उत्पन्न होकर प्रवाहित होती है। इसे I या A द्वारा प्रकट किया जाता है।
- प्रश्न 243. प्रतिरोध कितने कहते हैं ?
 उत्तर—किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाहित होने में बाधा उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। मोटे तारों में यह प्रतिरोध कम व महीन तारों में अधिक प्रतिरोध होता है। इसे R द्वारा प्रकट किया जाता है।
- प्रश्न 244. विद्युत प्रवाह किस दिशा में होता है ?
 उत्तर—विद्युत धारा सदा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है।
- प्रश्न 245. करंट कितने प्रकार के होते हैं ?
 उत्तर—(1) डी.सी. (डायरेक्ट करंट) (2) ए.सी. (आल्टरनेटिंग करंट)
- प्रश्न 246. डी.सी. करंट कितने कहते हैं ?
 उत्तर—किसी विद्युत परिपथ में करंट केवल एक दिशा में प्रवाहित हो तो उस करंट को डी.सी. करंट कहते हैं। (डायरेक्ट करंट = दिष्ट धारा)
- प्रश्न 247. ए.सी. करंट कितने कहते हैं ?
 उत्तर—यदि किसी विद्युत परिपथ में करंट एकांतर क्रम से ऊपरी आगे व ऊपरी पीछे प्रवाहित हो तो उस करंट को ए.सी. करंट कहते हैं। (आल्टरनेटिव करंट = प्रत्यवती धारा)

- प्रश्न 248. पावर कितने कहते हैं ?
 उत्तर—कार्य करने की दर पावर कहलाती है।
- प्रश्न 249. पावर ज्ञात करने का क्या सूत्र है ?
 किया गया कार्य
 उत्तर—पावर = $\frac{\text{समय}}$
- प्रश्न 250. पावर की इकाई क्या है ?
 उत्तर—पावर की इकाई जूल या वाट प्रति सेकेंड है। एक वाट = एक जूल प्रति सेकेंड।
- प्रश्न 251. कितनी परिपथ में कितने वाट विद्युत खर्च हो रही है—कैसे ज्ञात करते हैं ?
 उत्तर—वाट ज्ञात करने के लिए विद्युत धारा की इकाई एम्पीयर व वोल्टेज की इकाई वोल्ट को गुणा करके ज्ञात करते हैं।
- प्रश्न 252. यदि किसी परिपथ में 5 एम्पीयर करंट प्रवाहित हो रहा हो और शक्ति 6 वाट हो तो कितने वाट विद्युत खर्च हो रही है ?
 उत्तर— $5 \times 6 = 30$ वाट।
- प्रश्न 253. किलोवाट कितने कहते हैं ?
 उत्तर—एक हजार वाट = एक किलोवाट (1KW = 1000 W)
- प्रश्न 254. इलेक्ट्रिकल वर्क पावर क्या है ?
 उत्तर—यह विद्युत शक्ति की माप की इकाई है।
- प्रश्न 255. इलेक्ट्रिकल वर्क पावर ज्ञात करने का क्या सूत्र है ?
 उत्तर—इले. वर्क पावर = $\frac{V \times I}{746}$ या $\frac{\text{वाट}}{746}$ ।
- प्रश्न 256. ओम का क्या नियम है ?
 उत्तर—एक निश्चित तापक्रम पर किसी चालक से होकर बहने वाली धारा, विद्युत वोल्टेज के अनुपाती होती है।
- प्रश्न 257. ओम के नियम के क्या सूत्र हैं ?
 उत्तर—(1) $I = \frac{V}{R}$ — करंट = $\frac{\text{विभव अन्तर}}{\text{प्रतिरोध}}$ ।
 (2) $V = I \times R$ — विभव अन्तर \times प्रतिरोध।
 (3) $R = \frac{V}{I}$ — प्रतिरोध = $\frac{\text{विभव अन्तर}}{\text{करंट}}$ ।
- प्रश्न 258. विद्युत का तापीय प्रभाव क्या है ?
 उत्तर—जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक में ताप उत्पन्न होता है। विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है।
- प्रश्न 259. तापीय प्रभाव किस प्रकार ज्ञात किया जाता है ?
 उत्तर—यदि किसी प्रतिरोध (R) वाले चालक से धारा (C) T सेकेंड तक बहती है तो चालक द्वारा उत्पन्न ताप = $C^2 RT$ जूल। एक जूल, 6.24 कैलोरी के बराबर होता है।

प्रश्न 260. कैलोरी कितनी इकाई है ?

उत्तर—कैलोरी ताप की वह इकाई है जो एक ग्राम पानी को 1°C तक गर्म करने के लिए खर्च होती है।

प्रश्न 261. विद्युत चुम्बक कैसे उत्पन्न होता है ?

उत्तर—फैराडे नियम के अनुसार यदि किसी तार या कॉयल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।

प्रश्न 262. विद्युत कैसे उत्पन्न होती है ?

उत्तर—यदि किसी चुम्बकीय और चालक के बीच कोई आपेक्षित गति हो तो चालक में करंट उत्पन्न हो जाता है।

प्रश्न 263. ए.सी. डायनमो या जेनरेटर का क्या कार्य है ?

उत्तर—यह प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। इस मशीन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है।

प्रश्न 264. ए.सी. उत्पादन का क्या सिद्धान्त है ?

उत्तर—यदि किसी बंद कुंडली को एक चुम्बकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाए कि कुंडली में से जाती हुई चुम्बकीय रेखाओं की संख्या बदले तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह बल या धारा, बल रेखाओं के परिवर्तन की दर पर निर्भर करती है।

प्रश्न 265. ए.सी. डायनमो या जेनरेटर में कौन-कौन से मुख्य भाग होते हैं ?

उत्तर—(1) आर्मेचर।

(2) चुम्बक।

(3) स्लिप रिंग।

(4) ब्रुश।

प्रश्न 266. ए.सी. व डी.सी. जेनरेटर में क्या अन्तर है ?

उत्तर—डी.सी. जेनरेटर में स्लिप रिंग के स्थान पर रिंग कम्प्यूटर लगाया जाता है। इसमें डायनमो या जेनरेटर के कुंडली के सिरे का सम्बंध बराबर बदलता रहता है, जब विद्युत चालक बल की दिशा बदलने लगती है। इस प्रकार बाहरी परिपथ में धारा को सदा एक दिशा में बहने को बाध्य किया जाता है।

प्रश्न 267. ट्रांसफ़ॉर्मर का क्या कार्य है ?

उत्तर—इसके द्वारा विद्युत धारा की वोल्टेज में परिवर्तन किया जाता है।

प्रश्न 268. ट्रांसफ़ॉर्मर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—(1) स्टेप-अप ट्रांसफ़ॉर्मर।

(2) स्टेप-डाउन ट्रांसफ़ॉर्मर।

प्रश्न 269. वैल्विंग के लिए कितने प्रकार के ट्रांसफ़ॉर्मर का प्रयोग किया जाता है ?

उत्तर—वैल्विंग के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफ़ॉर्मर का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 270. वैल्विंग ट्रांसफ़ॉर्मर में कितनी बोल्टेज के ट्रांसफ़ॉर्मर प्रायः प्रयोग किए जाते हैं ?

उत्तर—90 से 100 वोल्ट के ट्रांसफ़ॉर्मर वैल्विंग में प्रयोग किए जाते हैं।

विद्युत आर्क वैल्विंग (ELECTRIC ARC WELDING)

7

प्रश्न 271. आर्क वैल्विंग क्या है ?

उत्तर—यह वैल्विंग की एक विद्युत तापीय विधि है। इस विधि में आवश्यक ताप विद्युत की सहायता से प्राप्त किया जाता है।

प्रश्न 272. आर्क वैल्विंग में आर्क कितने कहते हैं ?

उत्तर—किसी विद्युत परिपथ में एक गैप के द्वारा दबाव से विद्युत प्रवाहित करने से आर्क उत्पन्न हो जाता है। इससे ताप उत्पन्न होता है।

प्रश्न 273. आर्क उत्पन्न करने के लिए वैल्विंग में क्या किया जाता है ?

उत्तर—आर्क उत्पन्न करने के लिए जीव व इलेक्ट्रोड के बीच सम्पर्क के बाद गैप बनाया जाता है।

प्रश्न 274. आर्क वैल्विंग की खोज का श्रेय किसे दिया जा सकता है ?

उत्तर—फ्रेन्च वैज्ञानिक अगस्ते-डे-मेरिटनस को आर्क वैल्विंग की खोज का श्रेय दे सकते हैं।

प्रश्न 275. सर्वप्रथम कितने प्रकार के इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किया जाता था ?

उत्तर—सन् 1895 में नंगे मेटल इलेक्ट्रोड का प्रयोग शुरू किया गया था।

प्रश्न 276. कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग कब प्रारम्भ हुआ ?

उत्तर—सन् 1905 में फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोडों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ था।

प्रश्न 277. आर्क वैल्विंग में क्या बिना इलेक्ट्रोड वैल्विंग की जा सकती है ?

उत्तर—बिना इलेक्ट्रोड के भी आर्क वैल्विंग की जा सकती है।

प्रश्न 278. आर्क वैल्विंग में क्या दबाव देना आवश्यक है ?

उत्तर—बिना दबाव के भी आर्क वैल्विंग की जाती है।

प्रश्न 279. वैल्विंग कार्यों में इलेक्ट्रोड व जीव के बीच बने आर्क का तापक्रम क्या होता है ?

उत्तर—3400°C तक आर्क का तापक्रम होता है।

प्रश्न 280. उपरोक्त उच्च ताप में वैल्विंग कितने प्रकार होती है ?

उत्तर—उच्च ताप से जोड़ के स्थान की धातु पिघलकर मोल्टन पूल बनाती है तथा ठंडे होने पर वैल्व हो जाती है।

प्रश्न 281. आर्क वैल्विंग की मुख्य विधियां कौन-कौन सी हैं ?

उत्तर—(1) मेटल आर्क वैल्विंग।

(2) कार्बन आर्क वैल्विंग।

(3) एटामिक हाइड्रोजन वैल्विंग।

(4) सबमर्ज्ड आर्क वैल्विंग।

(5) एन्विल्विंग वैल्विंग।

प्रश्न 282. मेटल आर्क वैल्टिंग क्या है ?

उत्तर—इस विधि में आर्क, जॉब व धातु की छड़ के बीच उत्पन्न किया जाता है।

प्रश्न 283. आर्क वैल्टिंग में प्रयुक्त धातु की छड़ को क्या कहते हैं ?

उत्तर—आर्क वैल्टिंग में प्रयुक्त धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहा जाता है।

प्रश्न 284. क्या मेटल आर्क विधि स्वचालित मशीनों द्वारा भी की जाती है ?

उत्तर—मेटल आर्क वैल्टिंग हाथ द्वारा ही की जाती है।

प्रश्न 285. मेटल आर्क वैल्टिंग विधि का प्रचलन क्यों अधिक है ?

उत्तर—(1) वैल्ट मजबूत होता है।

(2) लागत कम आती है।

(3) प्लांट लगाना सरल होता है।

(4) इसे सलता से किसी भी स्थान पर जाकर कर सकते हैं।

(5) इसके उपकरणों के रख रखाव पर कम खर्च आता है।

प्रश्न 286. कार्बन आर्क वैल्टिंग क्या है ?

उत्तर—इस विधि में कार्बन इलेक्ट्रोड जो ग्रेफाइट या डायमंड का बना होता है, प्रयोग किया जाता है। आर्क दो कार्बन इलेक्ट्रोडों के बीच या जॉब व इलेक्ट्रोड के बीच उत्पन्न किया जाता है।

प्रश्न 287. कार्बन इलेक्ट्रोड कितन प्रकार का होता है ?

उत्तर—कार्बन इलेक्ट्रोड नान-कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है जो केवल आर्क व ताप उत्पन्न करते हैं।

प्रश्न 288. क्या कार्बन इलेक्ट्रोड पित्तल जाता है ?

उत्तर—कार्बन इलेक्ट्रोड वैल्टिंग के समय कुछ छोटा होता जाता है क्योंकि वाष्पीकरण एवं आक्सीकरण के कारण उसमें क्षय होता है।

प्रश्न 289. कार्बन आर्क वैल्टिंग में ए.सी. अबका डी.सी. विद्युत का प्रयोग होता है ?

उत्तर—कार्बन आर्क वैल्टिंग में दोनों प्रकार की विद्युत प्रयोग की जा सकती है।

प्रश्न 290. कार्बन आर्क वैल्टिंग विधि द्वारा किन धातुओं की वैल्टिंग की जाती है ?

उत्तर—तांबे, निकिल व मोनल मेटल आदि की वैल्टिंग इस विधि द्वारा की जाती है।

प्रश्न 291. एटोमिक हाइड्रोजन वैल्टिंग क्या है ?

उत्तर—इस विधि में मूल धातु को टर्मीनल नहीं बनाया जाता, आर्क दो इलेक्ट्रोडों के मध्य बनती है। इलेक्ट्रोड में ए.सी. प्रवाहित करके आर्क उत्पन्न किया जाता है। हाइड्रोजन गैस एक अलग सिलेंडर से प्राप्त कर आर्क के पीछे दी जाती है जो एटम (परमाणु) में अस्थायी रूप से बदलकर पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। पिघली धातु के आसपास हाइड्रोजन उपस्थित रहने के कारण धातु का आक्सीडेशन नहीं होता है। अतः जोड़ मजबूत व स्थाई लगता है।

प्रश्न 292. एटोमिक हाइड्रोजन वैल्टिंग के तापक इलेक्ट्रोडों के क्या आर्क का तापक क्या होता है ?

उत्तर—आर्क का तापक्रम लगभग 5000°C तक होता है।

विद्युत आर्क वैल्टिंग

प्रश्न 293. एटोमिक हाइड्रोजन वैल्टिंग कैसी धातुओं के लिए प्रयोग की जाती है ?

उत्तर—इस वैल्टिंग विधि से कठोर धातुओं की मोटी प्लेटों आदि की वैल्टिंग की जाती है।

प्रश्न 294. एटोमिक हाइड्रोजन विधि में कितन प्रकार के इलेक्ट्रोडों का प्रयोग होता है ?

उत्तर—इस विधि में नान कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो कि टंगस्टन के बने होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 295. वैल्टिंग क्रिया में हाइड्रोजन गैस कितने दबाव पर प्रवाहित की जाती है ?

उत्तर—हाइड्रोजन गैस 0.4 कि.ग्राम/से.मी.² के दबाव पर प्रवाहित की जाती है।

प्रश्न 296. इस विधि में हाइड्रोजन गैस का क्या लाभ है ?

उत्तर—हाइड्रोजन गैस वैल्टिंग क्षेत्र के लिए कवच का कार्य करती है, जिस कारण आक्सीडेशन नहीं हो पाता है।

प्रश्न 297. इस विधि का किन धातुओं व जॉबों के लिए उपयोग किया जाता है ?

उत्तर—फैरस तथा नान फैरस धातुओं पर हार्ड फेसिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे—डाई आदि की मरम्मत।

प्रश्न 298. तन्मजबूत आर्क वैल्टिंग क्या है ?

उत्तर—इस विधि में कंज्यूमेबल नग्न (बेयर) इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच आर्क उत्पन्न किया जाता है। हौपर से दानेदार फ्लक्स जोड़ पर गिराया जाता है। यह फ्लक्स पिघलकर वैल्टिंग क्षेत्र और इलेक्ट्रोड को ढक देता है। इसलिए फ्लक्स का एक कवच सा बन जाता है जो आक्सीडेशन को रोकता है।

प्रश्न 299. इस विधि द्वारा कितन प्रकार की वैल्टिंग होती है ?

उत्तर—इस विधि द्वारा बट्ट वैल्टिंग की जाती है।

प्रश्न 300. इस विधि द्वारा कैसी व कौन-सी धातु की वैल्टिंग उपयोगी है ?

उत्तर—यह विधि कार्बन व लो एलोय स्टील की मोटी प्लेटों की वैल्टिंग के लिए उपयोगी है।

प्रश्न 301. तन्मजबूत वैल्टिंग में इलेक्ट्रोड कितन प्रकार का होता है ?

उत्तर—इस विधि में इलेक्ट्रोड तार के रोल के रूप में प्रयोग होता है।

प्रश्न 302. तन्मजबूत वैल्टिंग में सबसे बड़ी ताकतवानी क्या रखनी चाहिए ?

उत्तर—अतिरिक्त फ्लक्स पिघलता नहीं है तथा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती उसे हटाते रहना चाहिए अन्यथा वैल्ट खराब होता है।

प्रश्न 303. रजिस्ट्रैन्स वैल्टिंग क्या विधि है ?

उत्तर—इस विधि में ताप और दबाव दोनों का प्रयोग किया जाता है। जॉब के उपयुक्त भाग में उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करके उच्च ताप प्राप्त किया जाता है। उस स्थान पर धातु पिघल जाती है और उसे दबाव देकर वैल्टिंग की जाती है।

प्रश्न 304. रजिस्ट्रैन्स वैल्टिंग की खोज कब की गई थी ?

उत्तर—इस विधि की खोज सन् 1886 में की गई थी।

प्रश्न 305. रजिस्ट्रैन्स वैल्टिंग में क्या फिल्टर राड का प्रयोग होता है ?

उत्तर—रजिस्ट्रैन्स वैल्टिंग में फिल्टर राड का प्रयोग नहीं किया जाता है।

तो उन स्थानों पर कौन्ट की मात्रा बढ़ जाती है। इससे वहाँ अधिक ताप उत्पन्न होता है तथा उभरे भागों पर दबाव पड़ने से वह स्थान जुड़ जाते हैं।

प्रश्न 328. प्रोजेक्शन वैल्विंग के क्या लाभ हैं ?

- उत्तर—(1) इसमें एक से अधिक स्थान एक साथ वैल्व किए जा सकते हैं।
- (2) इसके इलेक्ट्रोड अधिक चलते हैं।
- (3) वैल्व पास-पास होता है।
- (4) दबाव व विद्युत खर्च कम रखा जा सकता है।

प्रश्न 329. परस्परान वैल्विंग क्या है ?

उत्तर—यह वैल्विंग की बहुत तेज विधि है, इसमें जॉब के दोनों भागों को क्लैम्पों द्वारा पकड़ा जाता है। एक क्लैम्प स्थिर रहता है, दूसरा गतिशील रखा जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद गतिशील क्लैम्प द्वारा जॉब के उस किनारे को तेजगति से दूसरे किनारे के पास लाया जाता है। वहाँ आर्क उत्पन्न होती है तथा धातु पिघलने की स्थिति में आ जाती है। इस जोड़ पर चोट मारकर वैल्विंग की प्रक्रिया पूरी होती है।

प्रश्न 330. परस्परान विधि किस प्रकार के कार्यों में प्रयोग होती है ?

उत्तर—इसके द्वारा 0.05 mm से 0.38 mm तक व्यास के तारों के सिरों को जोड़ा जाता है।

प्रश्न 331. क्या इत विधि द्वारा दो अलग-अलग धातुओं के तारों के सिरों को जोड़े जा सकते हैं ?

उत्तर—हाँ, इसके द्वारा तांबे व नाइक्रोम या तांबे या स्टेनलैस स्टील जैसी धातुओं की तारों के सिरों को जोड़ा जा सकता है।

आधुनिक वैल्विंग की विशिष्ट विधियाँ (SPECIAL METHODS OF MODERN WELDING)

8

प्रश्न 332. वैल्विंग की आधुनिक विधियों की खोज का क्या लाभ है ?

उत्तर—गैस वैल्विंग, आर्क वैल्विंग तथा रजिस्टेन्स वैल्विंग आदि वैल्विंग की विधियों में जहाँ लाभ है वहाँ बहुत-सी कमियाँ व हानियाँ भी हैं। दूसरे यह विशेष प्रकार की वैल्विंग के लिए उपयुक्त नहीं समझी गई अतः आधुनिक वैल्विंग विधियों की खोज की गई।

प्रश्न 333. वैल्विंग की आधुनिक विशिष्ट विधियाँ कौन-कौन सी हैं ?

- उत्तर—(1) इनर्ट गैस आर्क वैल्विंग।
- (2) यर्मिट वैल्विंग।
- (3) अल्ट्रासोनिक वैल्विंग।
- (4) लेसर बीम वैल्विंग।
- (5) एक्सप्लोसिव वैल्विंग।
- (6) प्लाज्मा आर्क वैल्विंग।

आधुनिक वैल्विंग की विशिष्ट विधियाँ

- (7) इलेक्ट्रो स्लैग वैल्विंग।
- (8) अन्डर वाटर वैल्विंग।
- (9) इलेक्ट्रॉन बीम वैल्विंग।
- (10) फ्रिक्शन वैल्विंग।

प्रश्न 334. इनर्ट गैस आर्क वैल्विंग क्या है ?

उत्तर—इसे गैस शील्डेड आर्क वैल्विंग भी कहते हैं। इस विधि में आर्क, आर्गन या अन्य किसी इनर्ट गैस के आवरण में उत्पन्न की जाती है। इससे पिघली धातु अन्य बाहरी गैसों से बची रहती है तथा आकसीकरण नहीं हो पाता है।

प्रश्न 335. इनर्ट गैस कौन-कौन सी प्रयोग की जाती हैं ?

उत्तर—(1) आर्गन गैस, (2) हीलियम गैस तथा (3) कार्बन डाई आक्साइड।

प्रश्न 336. उपरोक्त गैसों का प्रमुख गुण क्या है ?

उत्तर—यह गैसों किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भागीदार नहीं होती हैं।

प्रश्न 337. इनर्ट गैस वैल्विंग में क्या फलक्स का प्रयोग किया जाता है ?

उत्तर—इनर्ट गैस आर्क वैल्विंग में फलक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस कारण वैल्व में स्लैग रह जाने की सम्भावना नहीं रहती है।

प्रश्न 338. इनर्ट गैस आर्क वैल्विंग के मुख्य लाभ क्या हैं ?

- उत्तर—(1) इस वैल्विंग में आर्क दिखाई पड़ती रहती है।
- (2) इससे स्वचालित व मैनुअल दोनों प्रकार से वैल्विंग की जा सकती है।
- (3) साफ वैल्विंग होती है, जिसकी फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रश्न 339. इनर्ट गैस आर्क वैल्विंग किन धातुओं के लिए प्रयोग की जाती है ?

उत्तर—इजीनियरिंग व उद्योगों में प्रयोग होने वाली सभी प्रमुख धातुओं की वैल्विंग इस विधि द्वारा की जा सकती है। जैसे—एल्यूमिनियम, मैग्नेशियम, लो एलाय स्टील, स्टेनलैस स्टील, मोनिल स्टील, तांबा, निकिल, टिटोनिमम आदि।

प्रश्न 340. इनर्ट गैस आर्क वैल्विंग की कौन-कौन सी विधियाँ हैं ?

- उत्तर—(1) मैटेलिक इनर्ट गैस आर्क वैल्विंग (MIG)।
- (2) टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वैल्विंग (TIG)।

प्रश्न 341. MIG (मैटेलिक इनर्ट गैस वैल्विंग) किस प्रकार की विधि है ?

उत्तर—यह सबमर्ज्ड आर्क वैल्विंग से मिलती-जुलती विधि है। इसमें जॉब व मैटल इलेक्ट्रोड के बीच आर्क व ताप उत्पन्न होता है। ताप द्वारा बने मोल्टन पूल को इनर्ट गैस के आवरण में रखा जाता है। फलक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है।

प्रश्न 342. MIG वैल्विंग में कौन-कौन सी मुख्य धातुओं का प्रयोग किया जाता है ?

उत्तर—इस विधि में वैल्विंग गन का प्रयोग किया जाता है, तथा इनर्ट गैस के प्रवाह में इलेक्ट्रोड रील से इलेक्ट्रोड तार को फीड करने के लिए व्यवस्था की जाती है।

प्रश्न 343. MIG वैल्विंग स्वचालित किया है अथवा अर्ध-स्वचालित ?

उत्तर—यह विधि स्वचालित अथवा अर्ध-स्वचालित दोनों प्रकार से वैल्विंग कर सकती है। स्वचालित विधि में तार की चाल, पावर आदि की सैटिंग पहले ही कर दी जाती है। अर्ध-स्वचालित विधि में कारीगर को टार्च को हाथ द्वारा चलाना होता है।

प्रश्न 344. MIG वैल्टिंग में किस प्रकार मशीन व विद्युत शक्ति का प्रयोग किया जाता है ?

उत्तर—इस विधि में डायरेक्ट करेन्ट (डी.सी.) रिवर्स पोलरटी का प्रयोग ऐसे मोटर जेनरेटर या रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है जिसकी क्षमता 150 से 250 एम्पीयर तक करेन्ट की हो।

प्रश्न 345. वैल्टिंग में कौन-सी गैसों का उपयोग किया जाता है ?

उत्तर—MIG वैल्टिंग में 160 एम्पीयर तक करेन्ट के लिए ठंडी वायु का गन में उपयोग किया जाता है। इससे अधिक एम्पीयर के करेन्ट की वैल्टिंग गनों को पानी द्वारा ठंडा रखने की व्यवस्था की जाती है।

प्रश्न 346. MIG वैल्टिंग में किस धातु के लिए कौन-सी गैसों का उपयोग ठीक रहता है ?

उत्तर—स्टील वैल्ट करने के लिए कार्बन डाईऑक्साइड का प्रयोग सस्ता रहता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम तथा स्टेनलैस स्टील की वैल्टिंग के लिए आरगन अथवा इसके साथ कुछ आक्सीजन गैस भी मिलाकर प्रयोग करते हैं। हेलियम गैस का भी अकेले कम उपयोग करते हैं, इसके साथ भी किसी अन्य गैस को मिलाया जाता है।

प्रश्न 347. इनर्ट गैसों की सप्लाय किस प्रकार होती है ? इनको मापने के लिए क्या प्रबंध रहता है ?

उत्तर—इनर्ट गैस सिलिन्डर में सप्लाय होती है, इन्हें मापने के लिए फ्लो मीटर का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 348. MIG वैल्टिंग के समय इनर्ट गैसों की सप्लाय की मात्रा कितनी रहती है ?

उत्तर—वैल्टिंग के समय इनर्ट गैसों की सप्लाय 35 घनफुट प्रति घंटे की दर पर की जाती है एवं गैस नोजिल को जॉब की सतह से लगभग 50 मि.मी. तक ऊँचा रखा जाता है।

प्रश्न 349. MIG वैल्टिंग के क्या गुण हैं ?

- उत्तर—(1) स्लैग व स्पैटर को साफ करने की समस्या नहीं रहती।
 (2) वैल्टिंग की गति तेज रहती है।
 (3) वैल्टिंग राइड बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है।
 (4) बार-बार आर्क बंद करने की आवश्यकता नहीं होती।
 (5) कोल्ड लैपिंग तथा क्रेटर, क्रीकिंग का भय नहीं रहता है।
 (6) डीप पेनीट्रेशन प्राप्त होता है।
 (7) वैल्टिंग विधि सरल है।

प्रश्न 350. TIG (टंगस्टन इनर्ट गैस वैल्टिंग) क्या है ?

उत्तर—TIG वैल्टिंग में नान कॉन्ज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड तथा इनर्ट गैस का प्रयोग किया जाता है। आर्क टंगस्टन इलेक्ट्रोड तथा मूल धातु के मध्य उत्पन्न किया जाता है। इसमें फिलर मेटल को पृथक वैल्टिंग राइड से प्राप्त किया जाता है। इनर्ट गैस का प्रवाह टार्च में वाल्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है तथा आर्क बंद करने के लिए होल्डर को जॉब से ऊपर उठा लिया जाता है अथवा विद्युत प्रवाह कम या बंद किया जाता है।

प्रश्न 351. TIG वैल्टिंग में किस प्रकार के करेन्ट की आवश्यकता होती है ?

उत्तर—TIG वैल्टिंग ए.सी. या डी.सी. सैट से की जा सकती है।

प्रश्न 352. TIG वैल्टिंग में वैल्टिंग टार्च का क्या कार्य है ?

उत्तर—इसके द्वारा करेन्ट व इनर्ट गैस दोनों को जोड़ पर पहुँचाया जाता है। करेन्ट तो टंगस्टन राइड द्वारा सप्लाय होता है तथा गैस, टार्च के आगे फिट चीनी मिट्टी से बने कप की सहायता से वैल्ट मेटल तक पहुँचाई जाती है।

प्रश्न 353. TIG वैल्टिंग में कौन-सी गैसों का उपयोग कैसे किया जाता है ?

उत्तर—TIG वैल्टिंग में आरगन तथा हेलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों गैसों को मिलाकर डबल स्टेज रेग्युलेटर तथा फ्लो मीटर की सहायता से गैसों का उपयोग किया जाता है।

प्रश्न 354. TIG वैल्टिंग में किन विशेष धातुओं का ध्यान रखना चाहिए ?

- उत्तर—(1) इलेक्ट्रोड का व्यास धातु के अनुकूल होना चाहिए।
 (2) ए.सी. के लिए इलेक्ट्रोड का सिरा कोनीकल एवं डी.सी. के लिए गोलाकार रखना चाहिए।
 (3) पतली शीटों के वैल्टिंग के समय पीछे की ओर सपोर्ट लगा देनी चाहिए।
 (4) इलेक्ट्रोड का एडजस्टमेंट करेन्ट बंद करें करना चाहिए।
 (5) वैल्टिंग करते समय, आँखों, शरीर व कपड़ों आदि के बचाव के लिए चश्मे, एप्रन व दस्तानों आदि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।


प्रश्न 355. TIG वैल्टिंग में फिलर राइड कैसा होता है ?

उत्तर—इस वैल्टिंग में फिलर राइड की धातु की रासायनिक संरचना, मूल धातु के समान होती है।

प्रश्न 356. थर्मिट वैल्टिंग क्या है ?

उत्तर—इस विधि में जॉब के फ्यूजन के लिए ताप रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। रासायनिक क्रिया के लिए थर्मिट पाउडर का प्रयोग किया जाता है जिसमें 3/4 भाग मैग्नेटिक आयरन आक्साइड (Fe_3O_4) और 1/4 भाग एल्युमिनियम पाउडर होता है। जॉब के वैल्टिंग करने की सतह पर मोम का पैटर्न बनाया जाता है। पैटर्न को मोल्ड बॉक्स में रखकर चारों ओर रेत (बालू) ठोस भर दी जाती है। बालू के मोल्ड में गेट, वेसिन तथा राइजर आदि काटकर बनाते हैं। वेसिन के ऊपर क्रूसिबल रखते हैं जिसमें थर्मिट पाउडर रहता है। इस पाउडर को इग्नाइटर जो एक तप्त राइड होती है, उसके द्वारा सुलगाया जाता है। थर्मिट पाउडर सुलगते ही थर्मिट क्रिया आरम्भ हो जाती है तथा लगभग 30 मिनट में क्रिया पूरी हो जाती है। अब वेसिन में प्लग खोल कर क्रूसिबल का पिघला धातु जॉब के जोड़ वाले स्थान तक भेजा जाता है। पिघले धातु के उच्च ताप के कारण जोड़ का स्थान भी द्रवित हो जाता है तथा उस स्थान पर पक्का जोड़ ठंडे होने पर बन जाता है।

प्रश्न 357. थर्मिट वैल्टिंग में थर्मिट पाउडर की रासायनिक क्रिया को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है ?



प्रश्न 358. बर्मिट वैलडिंग के समय रासायनिक क्रिया द्वारा कितना ताप उत्पन्न होता है ?

उत्तर—रासायनिक क्रिया के समय 3000°C का ताप उत्पन्न होता है।

प्रश्न 359. बर्मिट वैलडिंग की खोज कब व किसने की थी ?

उत्तर—बर्मिट वैलडिंग की खोज सन् 1895 ई. में गोल्डशीमित नामक वैज्ञानिक ने की थी।

प्रश्न 360. बर्मिट विधि द्वारा किन जाँचों की वैलडिंग की जाती है ?

उत्तर—बर्मिट विधि द्वारा शाफ्टों, रेलों, रोलरों व बड़ी-बड़ी गारारियों की वैलडिंग की जाती है।

प्रश्न 361. अल्ट्रासोनिक वैलडिंग विधि क्या है ?

उत्तर—अल्ट्रासोनिक वैलडिंग में ताप का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें उच्च कम्पन व उच्च तीव्रता वाली ध्वनि (अल्ट्रासोनिक साउन्ड जो कान सुन नहीं सकते) का प्रयोग किया जाता है। 20 KHz वाली कम्पन ध्वनि मूल धातु को जोड़ने का कार्य करती है। जब को क्लैम्प करने के बाद उसके जुड़ने के स्थान पर ध्वनि तरंगों को भेजा जाता है, इससे धातुओं के अणुओं में गति आ जाती है और उससे तापक्रम बढ़ जाता है। यह ताप धातु को पिघला देता है तथा स्थैतिक दबाव जो क्लैम्प के द्वारा प्राप्त होता है, उसकी सहायता से वैलडिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

प्रश्न 362. अल्ट्रासोनिक वैलडिंग का प्रयोग किन धातुओं पर किया जा सकता है ?

उत्तर—इस विधि द्वारा लोहा, स्टील, चाँदी, निकिल, तांबे व उसके एलॉय, टिन व एल्यूमिनियम तथा उससे बने एलॉय की पतली शीटों की वैलडिंग की जा सकती है।

प्रश्न 363. लेसर बीम वैलडिंग विधि क्या है ?

उत्तर—इस वैलडिंग विधि में ताप उत्पन्न करने के लिए लेसर बीम का प्रयोग किया जाता है। लेसर बीम, फोकसिंग लैन्स की सहायता से उत्पन्न की जाती है।

प्रश्न 364. लेसर बीम वैलडिंग के क्या लाभ हैं ?

उत्तर—(1) बाल से भी कम व्यास के स्थान पर लेसर बीम केन्द्रित करके धातु को जोड़ते हैं।

(2) इसके द्वारा प्लास्टिक या इन्सुलेशन को बिना नुकसान पहुँचाए अन्दर के स्थान पर वैलडिंग की जा सकती है।

(3) इसके द्वारा बिजली के तारों को इन्सुलेशन के अन्दर ही वैलड कर सकते हैं।

(4) जाँच के बाहर ताप का प्रभाव न होने के कारण जाँच को तुरन्त हाथ से पकड़ा जा सकता है।

प्रश्न 365. लेसर बीम वैलडिंग किन धातुओं के लिए उपयोगी है ?

उत्तर—लेसर बीम वैलडिंग, तांबे, निकिल, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, स्टेनलैस स्टील तथा टिटोनियम आदि धातुओं की महीन जाँचों, जैसे—इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए उपयोगी है।

प्रश्न 366. लेसर बीम वैलडिंग में क्या किया होती है ?

उत्तर—इस विधि में परमाणुओं को उत्तेजित किया जाता है, जिससे लेसर बीम उत्पन्न

होती है। इसमें क्रोमियम के परमाणु बाहरी हरी रोशनी अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार कुछ इलैक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं और हरी रोशन क्रोमियम परमाणुओं को उच्च ऊर्जा में पहुँचा देते हैं। परमाणु अपनी वास्तविक स्थिति में जब वापस आते हैं तो लाल किरणें विसर्जित करते हैं। इन्हीं लाल किरणों को लेसर बीम कहा जाता है।

प्रश्न 367. एकतप्तोत्पिब वैलडिंग क्या है ?

उत्तर—इस विधि में विस्फोटक पदार्थों से उत्पन्न शक्ति का उपयोग वैलडिंग के लिए किया जाता है। दो जुड़ने वाले भागों में एक स्थिर व दूसरा गतिशील रहता है। इसके साथ ही विस्फोटक पदार्थ की शीटें लगा दी जाती हैं। विस्फोट के फलस्वरूप गतिशील भाग तेज गति से स्थिर धातु से रगड़ कर चलता है। इससे शियरिंग प्रेशर उत्पन्न होता है, जो दो भागों को जोड़ देता है क्योंकि दबाव से उच्च ताप उसी स्थान पर उत्पन्न होता है।

प्रश्न 368. एकतप्तोत्पिब वैलडिंग में कौन-से विस्फोटक पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं ?

उत्तर—इस विधि में R.D.X., T.N.T. आदि विस्फोटक पदार्थ वैलडिंग क्रिया के लिए प्रयोग किए जाते हैं।

प्रश्न 369. एकतप्तोत्पिब वैलडिंग में किन धातुओं की वैलडिंग की जाती है ?

उत्तर—इस विधि द्वारा दो अलग-अलग धातुओं को जोड़ने के लिए वैलडिंग की जाती है जैसे—एल्यूमिनियम—स्टेनलैस स्टील, तांबा—स्टेनलैस स्टील, निकिल—स्टेनलैस स्टील, अल्यूमिनियम—निकिल एलॉय, अल्यूमिनियम—स्टील, स्टेनलैस स्टील आदि।

प्रश्न 370. प्लाजमा आर्क वैलडिंग क्या है ?

उत्तर—यह आर्क वैलडिंग विधि है, इसमें धातु को पिघलाने के लिए ऊष्मा, टंगस्टन एलॉय (कैथोड) और जल-शीतित तांबे की नोजिल (एनोड) के बीच आर्क प्राप्त किया जाता है। इस आर्क में से गैसों के मिश्रण को प्रवाहित किया जाता है। आर्क का ताप गैस को आयोनाइज कर देता है। यह आर्क ऊर्जा का केन्द्रीयकरण करती है जिससे अधिक ताप उत्पन्न होता है। इस उच्च ताप से वैलडिंग प्रक्रिया पूरी होती है।

प्रश्न 371. प्लाजमा आर्क वैलडिंग में कौन-कौन सी गैसों का प्रयोग होता है ?

उत्तर—(1) आर्गन, (2) हीलियम, (3) नाइट्रोजन, (4) हाइड्रोजन।

प्रश्न 372. TIG वैलडिंग व प्लाजमा आर्क वैलडिंग में क्या अन्तर है ?

उत्तर—प्लाजमा आर्क वैलडिंग TIG वैलडिंग के समान ही है परन्तु इसमें आर्क एक संकरे नोजिल से निकलती है। इस विधि में डीप पेनीट्रेशन भी मिलता है।

प्रश्न 373. प्लाजमा आर्क वैलडिंग में अन्य कार्यकारी बातें क्या हैं ?

उत्तर—इस वैलडिंग विधि द्वारा एक बार में या अधिक बार में 15 मि.मी. मोटे जोड़ बिना किनारों की तैयारी के, बिना फिलर मेटल के वैलड किए जा सकते हैं। इसकी टार्च को हाथ द्वारा या स्वचालित चलाया जा सकता है। नोजिल बाहर से ठंडी रखने के लिए वाटर पम्प की सहायता ली जाती है।

प्रश्न 374. प्लाजमा आर्क वैलडिंग द्वारा किन धातुओं को वैलड किया जाता है ?

उत्तर—(1) निकिल, (2) अल्यूमिनियम, (3) पीतल, (4) मोनल मेटल, (5) माइल्ड स्टील तथा (6) स्टेनलैस स्टील आदि।

प्रश्न 375. इलेक्ट्रो स्लैग वैलडिंग क्या है ?

उत्तर—इस विधि में मोटी प्लेटें कुछ अन्तर पर बट वैलडिंग के समान रखी जाती हैं। इस प्लेट पर सबमर्ज्ड आर्क उत्पन्न की जाती है। इसमें दानेदार फ्लक्स का उपयोग होता है। इस प्लेट पर सबमर्ज्ड आर्क उत्पन्न की जाती है। इसमें दानेदार फ्लक्स का उपयोग होता है। जब फ्लक्स की तह 25 मि.मी. तक पिघल कर बन जाती है तो आर्क स्वतः बुझ जाती है। जब फ्लक्स की तह 25 मि.मी. तक पिघल कर बन जाती है तो आर्क स्वतः बुझ जाती है। विद्युत धारा इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच प्रवाहित होती है और उत्पन्न ताप विद्युत प्रतिरोध के कारण स्लैग को द्रवित अवस्था में लाता है। स्लैग को बाहर बहने से रोकने के लिए जोड़ के दोनों ओर तांबे के शू जोड़ पूरा होने की गति के साथ चलाए जाते हैं। इन्हें पानी द्वारा ठंडा रखने के प्रबंध रहते हैं। इनकी सहायता से ही पिघली धातु ठंडी होकर जमती है और वैलडिंग प्रक्रिया पूरी होती है।

प्रश्न 376. अन्दर वाटर वैलडिंग क्या है ?

उत्तर—इस विधि द्वारा पानी के अन्दर वैलडिंग की जाती है। यह दो प्रकार की है—

(1) वैट विधि, (2) ड्राई विधि।

प्रश्न 377. वैट वैलडिंग विधि क्या है ?

उत्तर—इस विधि में पानी के भीतर ही वाटर प्रूफ इलेक्ट्रोड द्वारा वैलडिंग की जाती है।

प्रश्न 378. ड्राई वैलडिंग विधि क्या है ?

उत्तर—इस विधि में वैलडिंग सतह के आसपास गैसीय वातावरण बनाया जाता है जिसके कारण वहाँ से पानी दूर हट जाता है और वैलडिंग सतह पानी के सम्पर्क में नहीं रह जाती है।

प्रश्न 379. इलेक्ट्रोड बीम वैलडिंग क्या है ?

उत्तर—यह एक फ्यूजन वैलडिंग विधि है, इसमें ताप, इलेक्ट्रोड्स की बहुत ऊर्जा वाली किरण या बीम फोकस करके वैलड के स्थान से टकरा कर उत्पन्न किया जाता है। इस विधि में गतिज ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदला जाता है। पहले इलेक्ट्रोड्स की गति 30,000 से 120,000 मील प्रति सैकिन्ड तक कार्य के अनुसार रहती है। इससे ऊर्जा कई लाख डिग्री तापक्रम पर पहुँच जाती है। जब इलेक्ट्रोड्स वैलड स्थान से टकराते हैं तब इनकी गति कम हो जाती है उसी समय उच्च ताप उत्पन्न होता है।

प्रश्न 380. इलेक्ट्रोड बीम वैलडिंग में कौन-कौन से विशेष उपकरण प्रयोग किए जाते हैं ?

उत्तर—(1) वैक्यूम चैम्बर, (2) वैक्यूम पम्पिंग सिस्टम, (3) इलेक्ट्रोड गन, (4) इलेक्ट्रोड कन्ट्रोल, (5) पावर यूनिट।

प्रश्न 381. वैक्यूम चैम्बर व वैक्यूम पम्पिंग सिस्टम की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर—इलेक्ट्रोड जो कि टंगस्टन के फिलामेन्ट से प्राप्त किए जाते हैं वह 2000°C तक गर्म होते हैं। वायु में इस ऊँचे तापक्रम पर फिलामेन्ट जलने से बचाने के लिए वैक्यूम चैम्बर व वैक्यूम पम्पिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 382. इलेक्ट्रोड बीम वैलडिंग द्वारा किन धातुओं की वैलडिंग की जाती है ?

उत्तर—इस विधि द्वारा टंगस्टन, मैलिब्डेनम, कैडमियम तथा टिटोनियम जैसी धातुओं की वैलडिंग की जाती है।

प्रश्न 383. फ्रिक्शन वैलडिंग क्या है ?

उत्तर—इस विधि में जुड़ने वाले एक सिरे को स्थिर रखकर उसके समीप दूसरे भाग को 12000 चक्कर प्रतिमिनट की दर से घुमाकर उससे उत्पन्न ताप द्वारा वैलडिंग होती है। जब इतनी तीव्र गति से जॉब घूमता है तो उसका जुड़ने वाला तल पिघल जाता है तथा गति रोकने पर ठंडा होकर दोनों तल जुड़ जाते हैं। इस विधि द्वारा दो भिन्न प्रकार की धातुओं को भी जोड़ा जा सकता है।

आर्क वैलडिंग औजार एवं उपकरण (ARC WELDING TOOLS AND EQUIPMENT)

9

प्रश्न 384. आर्क वैलडिंग में कौन-कौन से मुख्य औजार एवं उपकरण प्रयोग किए जाते हैं ?

उत्तर—आर्क वैलडिंग के मुख्य औजार एवं उपकरण निम्नलिखित हैं :

- (1) वैलडिंग मशीन।
- (2) वैलडिंग केबल।
- (3) इलेक्ट्रोड होल्डर।
- (4) अर्थ क्लैम्प।
- (5) वैलडिंग टेबल।
- (6) केबिल कनेक्टर।
- (7) क्लैम्प।
- (8) चिपिंग हैमर।
- (9) वैलडिंग स्क्रौन।

प्रश्न 385. इलेक्ट्रिक आर्क वैलडिंग में कौन-सी वैलडिंग मशीनें प्रयोग की जाती हैं ?

उत्तर—(1) डी.सी. मोटर जेनेरेटर सेट।

(2) ए.सी. ट्रांसफार्मर सेट।

(3) ए.सी. ट्रांसफार्मर, डी.सी. रेक्टिफायर के साथ।

प्रश्न 386. डी.सी. मोटर जेनेरेटर क्या है ?

उत्तर—वैलडिंग में यह मशीन सबसे अधिक उपयोग होती है। यह डी.सी. जेनेरेटर एक विद्युत मोटर द्वारा चलाई जाती है। यह दोनों मशीनें एक ही शाफ्ट पर रहती हैं। इनको 20 एम्पीयर से 1000 एम्पीयर तक विद्युत शक्ति का बनाया जाता है। इस जेनेरेटर को डीजल या पेट्रोल इंजन की सहायता से भी चलाया जा सकता है। जेनेरेटर प्रायः 1400, 1800 या 3600 RPM के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इसके दो टर्मिनलों में से किसी एक को भी निगेटिव अथवा पोजिटिव बनाया जा सकता है। इस डी.सी. विद्युत स्रोत से सभी लौह व अलौह धातुओं की वैलडिंग की जा सकती है।

प्रश्न 387. डी.सी. मोटर जेनेरेटर में कौन-कौन से मुख्य कन्ट्रोल पैन्ल पर रहते हैं ?

उत्तर—(1) स्टार्टर, (2) पोलैरिटी स्विच, (3) वोल्ट तथा एम्पीयर मीटर, (4) करैन्ट कन्ट्रोल (सिंगल कन्ट्रोल या दोहरा कन्ट्रोल)।

प्रश्न 388. डी.सी. जेनेरेटर तैलों के साथ व सम्बन्ध क्या है ?

उत्तर—(1) आर्क स्याई होता है।

(2) पतली व हर प्रकार की धातुओं की वैल्टिंग की जा सकती है।

(3) इनके रोटी भागों की देखभाल अधिक रखनी पड़ती है।

(4) इनकी कार्य कुशलता 60% होती है।

(5) चलते समय बहुत आवाज करते हैं।

प्रश्न 389. ए.सी. ट्रांसफार्मर सैट क्या है ?

उत्तर—यह वैल्टिंग मशीन एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है। इसमें हाई वोल्टेज, लो एम्पीयरेज करैन्ट को, लो वोल्टेज और हाई एम्पीयरेज के करैन्ट में बदला जाता है। यह मूल्य में सस्ते सैट होते हैं तथा इनका प्रयोग बहुप्रचलित है। यह सिंगल फेस तथा थ्री फेस दोनों प्रकार के आते हैं।

प्रश्न 390. ए.सी. ट्रांसफार्मर की क्वाकट कौती होती है ?

उत्तर—इसमें प्राइमरी व सैकेन्ड्री सर्किट होते हैं। दोनों सर्किट में तारों के कौयल रहते हैं जो सिलीकोन स्टील कोर पर तांबे के तार लपेट कर बनाए जाते हैं। यह मेन सप्लाय 220 वोल्ट से 440 वोल्ट को 80 से 100 वोल्ट की सप्लाय में बदलते हैं। मेन सप्लाय प्राइमरी सर्किट को दी जाती है, सैकेन्ड्री सर्किट से वैल्टिंग के लिए आवश्यक करैन्ट प्राप्त किया जाता है।

प्रश्न 391. ए.सी. ट्रांसफार्मर में करैन्ट कन्ट्रोल की क्या व्यवस्था रहती है ?

उत्तर—(1) प्लगों द्वारा, (2) आयरन कोर चलाकर, (3) मैग्नेटिक शंट कन्ट्रोल, (4) रिपक्टर कन्ट्रोल।

प्रश्न 392. सॉल्वेंट द्वारा करैन्ट कन्ट्रोल किस प्रकार होता है ?

उत्तर—इस विधि में ट्रांसफार्मर बोडी पर कई सोकिट या बोल्ट लगे होते हैं, इन्हें सैकेन्ड्री वाइन्डिंग में से टेपिंग निकालकर जोड़ा जाता है। इन सोकिटों या बोल्टों से इलैक्ट्रोड होल्डर केबल जोड़ा जाता है। प्रत्येक सोकिट अलग-अलग वोल्टेज व एम्पीयर के लिए होते हैं।

प्रश्न 393. ए.सी. ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर के साथ किस प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—इस प्रकार की वैल्टिंग मशीनों से ए.सी. या डी.सी. दोनों ही प्रकार के करैन्ट लिए जा सकते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर के साथ एक रेक्टिफायर भी लगा होता है जो ए.सी. को डी.सी. में बदलता है। वैल्टिंग के समय कारीगर करैन्ट का चुनाव एक स्विच दबाने या लीवर घुमाने से कर सकता है।

प्रश्न 394. ए.सी. ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर युक्तों के क्या साथ हैं ?

उत्तर—(1) इनकी कार्य कुशलता अधिक होती है।

(2) यह आवाज कम करते हैं।

(3) इनके साथ हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट लगाकर इनका उपयोग इनर्ट आर्क वैल्टिंग में किया जा सकता है।

प्रश्न 395. वैल्टिंग केबल का क्या कार्य है ?

उत्तर—वैल्टिंग मशीन से इलैक्ट्रोड होल्डर तक करैन्ट पहुंचाने के लिए वैल्टिंग केबल का प्रयोग किया जाता है। यह एल्यूमिनियम या तांबे के तारों का बना होता है। इस पर हाई रबर इन्सुलेशन रहता है जो कि लचीला बनाया जाता है।

प्रश्न 396. वैल्टिंग सैट में कितने व किस समतल के केबल प्रयोग होते हैं ?

उत्तर—वैल्टिंग सैट के साथ दो केबल प्रयोग किए जाते हैं। पहला केबल मशीन से इलैक्ट्रोड होल्डर तक तथा दूसरा केबल मशीन तथा अर्थ क्लैम्प तक करैन्ट का परिपथ पूरा करते हैं। केबल कम दूरी के लिए कम नाप के तथा अधिक दूरी के लिए अधिक नाप के होने चाहिए। केबल की नाप उनके नम्बरों से ज्ञात होती है।

प्रश्न 397. इलैक्ट्रोड होल्डर किस कार्य के लिए प्रयोग होते हैं ?

उत्तर—इनके द्वारा इलैक्ट्रोड या वैल्टिंग राड पकड़े जाते हैं। यह विशेष प्रकार के क्लैम्प के समान होते हैं। इनके साथ इन्सुलेटेड हैंडल लगा होता है।

प्रश्न 398. इलैक्ट्रोड होल्डर की क्वाकट किस प्रकार की होती है ?

उत्तर—इस होल्डर के जॉ (जबड़े) प्रायः तांबे के बने होते हैं जो स्प्रिंग द्वारा बंद रहते हैं। इलैक्ट्रोड फंसाने के लिए हैंडल के पास एक लिवर सा लगा होता है जिसे दबाने से जॉ खुलते हैं जिनमें इलैक्ट्रोड पकड़े जाते हैं।

प्रश्न 399. अच्छे इलैक्ट्रोड होल्डर में क्या विशेषताएं होनी चाहिए ?

उत्तर—(1) हर प्रकार के इलैक्ट्रोड पकड़ सकें।

(2) इनका भार कम हो।

(3) जॉ सरलता से खोले जा सकें।

(4) इनके साथ वैल्टिंग केबल ठीक प्रकार जुड़ सकें।

(5) शीघ्र गरम न हों।

प्रश्न 400. अर्थ क्लैम्प का क्या कार्य है ?

उत्तर—इसके साथ मशीन से अर्थ केबल जोड़ा जाता है। यह क्लैम्प जॉब से लगा कर रखा जाता है जिससे विद्युत परिपथ पूरा होता है।

प्रश्न 401. अर्थ क्लैम्प क्वाकट के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—(1) बोल्टेड अर्थ क्लैम्प।

(2) क्लैम्प अर्थ क्लैम्प।

(3) टैक वैल्टेड अर्थ क्लैम्प।

(4) ग्राउन्ड अर्थ क्लैम्प।

प्रश्न 402. वैल्टिंग टेबल का क्या कार्य है ?

उत्तर—यह एक लोहे की टेबल होती है जिसकी टांगें व फ्रेम ऐंगल आयरन के तथा टॉप आयरन शीट की बनी होती है। इस पर रखकर छोटे-छोटे जॉब वैल्ट किए जाते हैं।

प्रश्न 403. केबल कनेक्टर का क्या कार्य है ?

उत्तर—इनके द्वारा केबल को मशीन, इलैक्ट्रोड होल्डर या अर्थ क्लैम्प के साथ जोड़ा जाता है। केबल के सिरों पर लम्ब को अच्छे सोल्डर द्वारा जोड़ दिया जाता है तथा इन्हीं लम्ब को केबल जोड़ने के लिए कैंबिल कनेक्टर के साथ लगाया जाता है।

प्रश्न 404. विभिन्न हैमर का क्या कार्य है ?

उत्तर—वेल्ड मैटल से स्लैग हटाने तथा किनारे साफ करने के लिए विभिन्न हैमर का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 405. वैल्विंग मशीन का क्या कार्य है ?

उत्तर—आर्क वैल्विंग के समय वैल्विंग की रोशनी से अन्य लोगों की आँखों को बचाने के लिए वैल्विंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसे कन्ड्यूट पाइप के फ्रेम पर धाई बेल्ट या प्लेट बुड लगाकर बनाया जाता है।

प्रश्न 406. कर्मशालाओं में वैल्विंग बूथ का क्या उपयोग है ?

उत्तर—कर्मशाला में अन्य कामगारों की आँखों को आर्क की रोशनी से बचाने के लिए वैल्विंग बूथ बनाए जाते हैं।

प्रश्न 407. वैल्विंग बूथ की लंबाई क्या होनी चाहिए ?

उत्तर—एक वैल्विंग मशीन पर कार्य करने के लिए 3 या 4 वर्ग मीटर का बूथ होना चाहिए। इसके साथ ही बूथ में पर्याप्त रोशनी तथा गंदी गैसों के लिए निकास मार्ग भी होना आवश्यक है।

प्रश्न 408. वैल्विंग बूथ की दिवारों पर कात्ला, पीला अथवा ग्रे वेन्ट क्यों किया जाना है ?

उत्तर—जिससे वैल्विंग के समय आर्क की किरणें रिफ्लेक्ट होकर वेल्डर की आँखों को नुकसान न पहुँचा सकें।

प्रश्न 409. हैलमेट या हेन्ड शील्ड का क्या कार्य है ?

उत्तर—वेल्डर की आँखों, चेहरे आदि को न दिखाई देने वाली अल्ट्रावायलेट तथा इन्फ्रारेड किरणों से बचाने के लिए हैलमेट या हेन्ड शील्ड का प्रयोग किया जाता है। हैलमेट सिर पर फिट कर लिए जाते हैं तथा आवश्यकता के समय इन्हें ऊपर उठा सकते हैं जबकि हेन्ड शील्ड हाथ में पकड़कर प्रयोग की जाती है।

प्रश्न 410. हैलमेट या हेन्ड शील्ड किस प्रकार के बने होते हैं ?

उत्तर—इन्हें फाइबर की पतली शीटों से बनाया जाता है। इनके बीच में इस प्रकार के रंगीन शीशे लगाए जाते हैं जो आर्क की रोशनी को कम करके देखने में सहायता करते हैं।

प्रश्न 411. हेन्ड शील्ड या हैलमेट में शीशों का चयन किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर—शीशों का चयन उनके शोड नं. के आधार पर किया जाता है शोड नं. 5 से 14 तक होते हैं जो 30 एम्पीयर करंट से 400 एम्पीयर करंट तक के लिए होते हैं।

प्रश्न 412. इलेक्ट्रोड कैरियर का क्या कार्य है ?

उत्तर—इलेक्ट्रोड रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसे वेल्डर अपनी कमर पर कस लेता है। यह चमड़े का बना गोल टक्कनदार डिब्बा होता है।

प्रश्न 413. वेल्डर के पास टूल किट में कौन-कौन से मुख्य औजार होने चाहिए ?

उत्तर—(1) फुट स्ल, (2) स्टील टेप स्ल, (3) टोंग, (4) स्क्राइबर, (5) हैमर, (6) टू स्क्रायर, (7) छिनियाँ, (8) रेतियाँ, (9) प्लास, (10) वेवेल प्रोटैक्टर, (11) साबल तथा (12) जॉब पकड़ने के साधन।

नोट : अन्य औजार व उपकरण 'गैस वैल्विंग औजार एवं उपकरण' के साथ दिए गए हैं।

आर्क वैल्विंग इलेक्ट्रोड (ARC WELDING ELECTRODES)

10

प्रश्न 414. आर्क वैल्विंग में इलेक्ट्रोड का क्या कार्य है ?

उत्तर—सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि आर्क वैल्विंग, इलेक्ट्रोड की सहायता से की जाती है। यह धातु की छड़ या तार होती है, इसके द्वारा इलेक्ट्रोड होल्डर से जॉब तक करंट प्रवाहित किया जाता है। इसके द्वारा ही आर्क उत्पन्न की जाती है।

प्रश्न 415. इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—(1) फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड।
(2) नंगे या बेयर इलेक्ट्रोड।

प्रश्न 416. इलेक्ट्रोडों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है ?

उत्तर—
वैल्विंग इलेक्ट्रोड
कनज्यूमेबल इलेक्ट्रोड (मिंटैलिक इलेक्ट्रोड)
नान कनज्यूमेबल इलेक्ट्रोड (ग्रेफाइट, कार्बन, टंगस्टन इलेक्ट्रोड)

नंगे (बेयर) इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड | 1. नान फेरस इलेक्ट्रोड |
| 2. मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड | 2. कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड |
| 3. हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड | 3. एलाय स्टील एवं माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड |

प्रश्न 417. इलेक्ट्रोड का चयन किस बात पर निर्भर करता है ?

उत्तर—मुख्य रूप से इलेक्ट्रोड का चयन वेल्ड होने वाली धातु पर निर्भर करता है।

प्रश्न 418. इलेक्ट्रोड किस प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—यह तार या छड़ के रूप में होते हैं। इनकी कोर वायर का व्यास 1.6 मि.मी. से 9 मि.मी. तक होता है। पतले जॉबों के लिए कम व्यास के तथा कम लम्बाई के इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का एक सिरा लगभग 20 मि.मी. तक होल्डर में फँसाने के लिए नंगा रखा जाता है।

प्रश्न 419. नान कनज्यूमेबल तथा कनज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में क्या अन्तर है ?

उत्तर—नान कनज्यूमेबल इलेक्ट्रोड पिघलकर खर्च नहीं होते हैं। प्रायः इनके द्वारा केवल आर्क उत्पन्न की जाती है। कनज्यूमेबल इलेक्ट्रोड धातु के बने होते हैं तथा वैल्विंग के समय आर्क उत्पन्न करने के साथ-साथ यह पिघलते रहते हैं जिससे यह फिलर मैटल के रूप में खर्च होते हैं।

प्रश्न 420. फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड के क्या साधन हैं ?

उत्तर—1. जकड़ी प्रकार का वेल्ड बनता है।
2. आर्क स्पाई रहती है।

3. डीप पेनीट्रेशन प्राप्त होती है।
4. आक्सीडेशन कम होता है।
5. स्लैग, वैल्ड मेटल को ठंडा करने की गति कम करता है।
6. वैल्ड मेटल भंगुर होने से बचाता है।
7. ओवरहेड तथा वर्टिकल वैल्विंग भी सरलता से कर सकते हैं।
8. बीड कन्ट्रोल रहती है तथा स्पेटर की हानि कम होती है।

प्रश्न 421. कोटिंग फैक्टर कितने करते हैं ?

उत्तर—कोटिंग पदार्थ की मात्रा कोटिंग फैक्टर द्वारा ज्ञात की जाती है। इलेक्ट्रोड के व्यास और कोर वायर व्यास के अनुपात को कोटिंग फैक्टर कहते हैं।

$$\text{कोटिंग फैक्टर} = \frac{\text{इलेक्ट्रोड का कुल व्यास}}{\text{इलेक्ट्रोड कोर व्यास}}$$

प्रश्न 422. कोटिंग फैक्टर के आधार पर इलेक्ट्रोड किस प्रकार के होते हैं ?

- उत्तर—(1) लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड, कोटिंग फैक्टर = 1.24 लगभग।
 (2) मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड, कोटिंग फैक्टर = 1.44 लगभग।
 (3) हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड, कोटिंग फैक्टर = 1.6 से 2.2 तक।

प्रश्न 423. फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड में कौन-से पदार्थ किस लिए प्रयोग किए जाते हैं ?

उत्तर—(1) मोल्टन पूल के डि-आक्सीडेशन के लिए फेरोसिलिकन या फेरोमैंगनीज का प्रयोग होता है।

(2) स्याई आर्क के लिए, मैग्नेशियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है।

(3) स्लैग बनाने के लिए, एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट तथा मैग्नेशियम सिलिकेट का प्रयोग होता है।

(4) आर्क टंकने के लिए, लकड़ी का चूरा, सेल्युज, कैल्शियम कार्बोनेट आदि का प्रयोग होता है।

(5) अच्छी आर्क व बीड की सतह के लिए, लौह चूर्ण का प्रयोग होता है।

प्रश्न 424. फ्लक्स के रूप में कौन-से अन्य पदार्थों का उपयोग भी किया जाता है ?

उत्तर—(1) आयरन ओर (2) मैंगनीज डाई-आक्साइड (3) एस्बेस्टोस (4) टिटोनियम आक्साइड (5) लाइम (6) क्ले (7) सिलिका (8) एल्यूमीना आदि।

प्रश्न 425. ज्वला इलेक्ट्रोड का चुनाव किन बातों पर निर्भर है ?

उत्तर—(1) मूल धातु की रासायनिक संरचना के आधार पर।

(2) मूल धातु की मोटाई के आधार पर।

(3) जॉब की वैल्विंग करने की स्थिति के आधार पर।

(4) वैल्विंग जोड़ के प्रकार के आधार पर।

(5) वैल्विंग में प्रयोग होने वाली मशीन के आधार पर।

(6) विद्युत स्रोत व उसकी पोलरटी के आधार पर।

(7) वैल्ड की वांछित प्रकार के आधार पर।

प्रश्न 426. फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड बनाने की कौन-कौन-सी विधियाँ हैं ?

उत्तर—(1) डिपिंग विधि।

(2) एक्सट्रूजन विधि।

प्रश्न 427. डिपिंग विधि क्या है ?

उत्तर—इस विधि में कोर वायर को पिघले हुए फ्लक्स के घोल में डुबाया जाता है। जब आवश्यक मोटाई का लेप कोर वायर पर चढ़ जाता है तब उसे सुखा लिया जाता है।

प्रश्न 428. एक्सट्रूजन विधि क्या है ?

उत्तर—इस विधि में कोर वायर डाई जैसे सॉचे में रखकर उसके चारों ओर फ्लक्स के घोल को भर दिया जाता है। सूखने के बाद इलेक्ट्रोड को विद्युत चालित बुझ से एकसार कर दिया जाता है।

प्रश्न 429. इलेक्ट्रोड को कितन प्रकार रखना चाहिए ?

उत्तर—(1) इलेक्ट्रोड पर सीलन का प्रभाव न पड़ने पाए।

(2) इलेक्ट्रोड मुड़ने न पाए।

(3) इलेक्ट्रोड का फ्लक्स टूटने न पाए।

(4) इलेक्ट्रोड को उसी के डिब्बे के साथ रखना चाहिए।

प्रश्न 430. इलेक्ट्रोड के तीले होने का क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर—(1) अस्थायी आर्क उत्पन्न होती है ?

(2) वैल्ड में दरार या छिद्र रहते हैं।

प्रश्न 431. इलेक्ट्रोड कोटिंग क्या है ?

उत्तर—इलेक्ट्रोड की पैकिंग पर उससे सम्बन्धित जो जानकारी दी होती है वह कोटिंग कहलाती है।

प्रश्न 432. इलेक्ट्रोड कोटिंग के क्या स्तर हैं ?

उत्तर—इस कोटिंग द्वारा इलेक्ट्रोड के प्रकार व गुण आदि का पता चलता है, उसी के अनुसार उन्हें प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 433. इलेक्ट्रोड कोटिंग की कौन-कौन-सी प्रचलित विधियाँ हैं ?

उत्तर—(1) बी.एस. या बीमा (ब्रिटिश स्टैंडर्ड या ब्रिटिश इलेक्ट्रीकल एण्ड एलाइड मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन) विधि।

(2) ए.डब्ल्यू.एस. या ए.एस.टी.एम. (अमेरिकन वैल्विंग सोसाइटी या अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टैस्टिंग मैटरियल) विधि।

(3) आई.एस. (इण्डियन स्टैंडर्ड) विधि।

प्रश्न 434. भारत में इलेक्ट्रोड कोटिंग के लिए किस विधि को मान्यता दी गई है ?

उत्तर—भारत में आई.एस. (I.S.) विधि को मान्यता दी गई है।

प्रश्न 435. आई.एस. (I.S.) कोड को क्या मान्यता मिली ?

उत्तर—आई.एस. कोड को I.S. : 815 - 1956 द्वारा मान्यता मिली थी।

प्रश्न 436. आई.एस. कोटिंग किस प्रकार की जाती है ?

उत्तर—आई.एस. कोटिंग में (M) जबर का प्रयोग पहले किया जाता है उसके बाद छ. अंक लिखे जाते हैं, जन्त में (A) या (P) लिखा जाता है।

प्रश्न 437. आई.एल. कोडिंग के छः अंक क्या दर्शाते हैं ?

- उत्तर—(1) पहला अंक फलक्स का प्रकार दर्शाता है।
 (2) दूसरा अंक वैल्टिंग की स्थिति दर्शाता है।
 (3) तीसरा अंक करैन्ट की मात्रा दर्शाता है।
 (4) चौथा अंक वैल्ट मेटल की टेन्साइल शक्ति दर्शाता है।
 (5) पाँचवाँ अंक वैल्ट मेटल की प्रतिशत इलॉगेशन दर्शाता है।
 (6) छठा अंक वैल्ट मेटल की इम्पैक्ट शक्ति दर्शाता है।

प्रश्न 438. प्रश्न अंक कौन-से हैं, उनसे क्या ज्ञात होता है ?

उत्तर—यह 1 से 6 अंक होते हैं, उनसे फलक्स के मिश्रण का पता चलता है। (1) सोल्यूज की अधिकता (2) टिटोनिया की अधिकता (3) टिटोनिया की उचित मात्रा (4) आयरन सिलीकेट की अधिकता (5) आयरन आक्साइड की अधिकता (6) कैल्शियम कार्बोनेट तथा फ्लोराइड की अधिकता।

प्रश्न 439. दूसरे अंक कौन-से हैं, उनसे क्या ज्ञात होता है ?

- उत्तर—यह 1 से 6 अंक होते हैं, इनसे वैल्टिंग की स्थिति का ज्ञान होता है।
 (1) फ्लैट, वर्टिकल, होरीजोन्टल व ओवरहेड वैल्टिंग। (F.V.H.O.-H.)
 (2) फ्लैट और होरीजोन्टल वैल्टिंग (F.H.)
 (3) फ्लैट सतह (F.)
 (4) फ्लैट, होरीजोन्टल तथा झुकी सतह (inclined) की वैल्टिंग (F.H.I.)
 (5) फ्लैट, होरीजोन्टल तथा ओवरहेड वैल्टिंग (F.H.O.-H.)
 (6) वर्टिकल, ओवरहेड वैल्टिंग (V.O.-H.)

प्रश्न 440. तीसरे अंक कौन-से हैं, उनसे क्या ज्ञात होता है ?

- उत्तर—यह 0 तथा 1 से 7 तक अंक होते हैं, इनसे करैन्ट का ज्ञान होता है।
 (0) = $D +$ (डायरेक्ट करैन्ट, इलेक्ट्रोड जोजटिव)
 (1) = $D + A 95$ (ए.सी. ओपन सर्किट वोल्टेज 95V)
 (2) = $D - A 70$ (ए.सी. ओपन सर्किट वोल्टेज 70V)
 (3) = $D - A 45$ (ए.सी. ओपन सर्किट वोल्टेज 45V)
 (4) = $D + A 70$ (ए.सी. ओपन सर्किट वोल्टेज 70V)
 (5) = $D \pm A 95$ (डी.सी. स्ट्रेट या रिवर्स पोलरटी 95V)
 (6) = $D \pm A 45$ (डी.सी. स्ट्रेट या रिवर्स पोलरटी 45V)
 (7) = $D \pm A 45$ (डायरेक्ट करैन्ट, रिवर्स पोलरटी)

प्रश्न 441. चौथे अंक कौन-से होते हैं, उनसे क्या ज्ञात होता है ?

उत्तर—यह 1 से 8 तक होते हैं, इनसे वैल्ट धातु की टेन्साइल शक्ति kg/mm^2 में ज्ञात होती है।

- (1) = 31
 (2) = 41
 (3) = 44
 (4) = 48

आर्क वैल्टिंग इलेक्ट्रोड

- (5) = 52
 (6) = 56
 (7) = 68
 (8) = 69.

प्रश्न 442. पाँचवें अंक कौन-से हैं, उनसे क्या ज्ञात होता है ?

उत्तर—यह 1 से 5 तक अंक होते हैं, यह वैल्ट मेटल की प्रतिशत इलॉगेशन दर्शाते हैं।

- (1) = 14%
 (2) = 18%
 (3) = 22%
 (4) = 26%
 (5) = 30%

प्रश्न 443. छठे अंक कौन-से होते हैं, उनसे क्या ज्ञात होता है ?

उत्तर—यह 1 से 5 अंक तक होते हैं, इनसे वैल्ट धातु की इम्पैक्ट शक्ति किलो ग्राम/मीटर में ज्ञात होती है।

- (1) = 4.10
 (2) = 5.70
 (3) = 7.00
 (4) = 8.90
 (5) = 10.40

प्रश्न 444. इलेक्ट्रोड कोडिंग के अन्तिम अक्षर (A) या (P) से क्या तात्पर्य होता है ?

उत्तर—A अक्षर से तात्पर्य है कि इलेक्ट्रोड आटोमेटिक वैल्टिंग के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार P अक्षर से तात्पर्य डीप पेनीट्रेशन से है।

प्रश्न 445. प्रत्येक अंकों के साथ अन्तिम अंक 9 का क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—9 का अंक दिए गए अन्य अंकों के अलावा विशेष अतिरिक्त गुण के लिए प्रयोग होता है।

प्रश्न 446. यदि किसी इलेक्ट्रोड रेकिंग पर M317353P लिखा हो तो इसका क्या अर्थ है ?

उत्तर—(M) इलेक्ट्रोड प्रि-फिक्स अक्षर होता है जो इलेक्ट्रोड की आर्क वैल्टिंग में सुनिश्चितता दर्शाता है।

- (3) इलेक्ट्रोड में टिटोनिया की उचित मात्रा का फलक्स है।
 (1) इलेक्ट्रोड सभी प्रकार की वैल्टिंग के लिए उपयुक्त है।
 (7) इलेक्ट्रोड डी.सी. में किसी भी पोलरटी में प्रयोग हो सकता है।
 (3) इलेक्ट्रोड की टेन्साइल शक्ति $44 kg/mm^2$ है।
 (5) इलेक्ट्रोड की प्रतिशत इलॉगेशन 30% है।
 (3) इलेक्ट्रोड की इम्पैक्ट शक्ति $7.00 kg/meter$ है।
 (P) इलेक्ट्रोड डीप पेनीट्रेशन के लिए उपयुक्त है।

आर्क वैलडिंग तकनीक (ARC WELDING TECHNIQUE)



प्रश्न 447. आर्क की क्या परिभाषा है ?

उत्तर—विद्युत की वह चिन्तारी जो इलैक्ट्रॉन के हवा में से प्रवाहित होने पर उत्पन्न होती है, आर्क कहलाती है।

प्रश्न 448. आर्क कैसे बनती है ?

उत्तर—विद्युत की यह विशेषता है कि दो सुचालकों को आपस में जोड़कर परिपथ पूरा करने के बाद उन्हें अलग किया जाए तो उनके बीच आर्क बन जाती है।

प्रश्न 449. आर्क बनने समय क्या क्रिया होती है ?

उत्तर—निगेटिव पोल से निकल रहे इलैक्ट्रॉन, वायु के अणुओं तथा परमाणुओं के साथ टकराते हैं, इन्हें मुक्त इलैक्ट्रॉन तथा आयन में विभक्त कर देते हैं। ऑयनाइजेशन हुई वायु विद्युत की सुचालक बन जाती है। इस प्रकार करंट वायु में से प्रवाहित होती, रहती है तथा आर्क बन रही है।

प्रश्न 450. आर्क से उत्पन्न गर्मी का तापक्रम कितना हो जाता है ?

उत्तर—आर्क से उत्पन्न गर्मी का तापक्रम 3400°C तक हो जाता है जो बहुत शीघ्र धातु को पिघला देता है।

प्रश्न 451. उच्च तापक्रम से वैलडिंग किस प्रकार हो जाती है ?

उत्तर—उच्च तापक्रम के कारण जुड़ने वाले सिरे पिघलकर धातु का कुंड सा बनाते हैं। इसमें आवश्यक फिलर मेटल राड भी पिघलता है। दोनों मिलकर जब ठंडे होते हैं तो वैल्ड तैयार हो जाता है।

प्रश्न 452. ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है ?

उत्तर—यह वैलडिंग मशीन की उत्पन्न की हुई वोल्टेज है, जबकि मशीन चल रही हो तथा वैलडिंग न हो रही हो।

प्रश्न 453. ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी होती है ?

उत्तर—यह विभिन्न प्रकार की वैलडिंग मशीनों में 65 से 100 वोल्ट तक होती है।

प्रश्न 454. आर्क वोल्टेज क्या है ?

उत्तर—यह जॉब व इलैक्ट्रोड के बीच नापी गई वोल्टेज है। जब आर्क बन जाती है तो यह 18 वोल्ट से 34 वोल्ट तक हो जाती है। इसकी मात्रा आर्क की लम्बाई के अनुसार परिवर्तित होती रहती है।

प्रश्न 455. सोलरटी क्या है ?

उत्तर—यह जॉब अथवा इलैक्ट्रोड के निगेटिव या पोजिटिव होने का संकेत देती है।

प्रश्न 456. सोलरटी कौन-कौन-सी होती हैं ?

उत्तर—(1) स्टेट सोलरटी—इसमें इलैक्ट्रोड निगेटिव तथा जॉब पोजिटिव होता है।
(2) रिबर्स सोलरटी—इसमें इलैक्ट्रोड पोजिटिव तथा जॉब निगेटिव होता है।

प्रश्न 457. स्टेट सोलरटी की क्या विशेषताएँ हैं ?

उत्तर—इसमें कुल ताप का 66% जॉब पर तथा 34% इलैक्ट्रोड को प्राप्त होता है। इसी कारण मोटी प्लेटों की वैलडिंग में स्टेट सोलरटी का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 458. रिबर्स सोलरटी का प्रयोग कब करते हैं ?

उत्तर—इसका प्रयोग पतले जॉबों के लिए किया जाता है जिससे कि जॉब पर अधिक ताप उत्पन्न न होने पाए।

प्रश्न 459. गलत सोलरटी के प्रयोग की क्या पहचान है ?

उत्तर—(1) जॉब तथा इलैक्ट्रोड समान गति से नहीं पिघलते हैं।

(2) पिघली धातु अधिक बिखरती (Spatter) है।

(3) आर्क स्थिर रखने में कठिनाई आती है।

(4) इलैक्ट्रोड अधिक गर्म हो जाता है।

(5) वैल्ड बड़ी अच्छी नहीं आती है।

प्रश्न 460. आर्क ब्लो कितने कहते हैं ?

उत्तर—यह आर्क वैलडिंग का एक दोष है, इसमें आर्क एक दिशा या पथ छोड़कर इधर-उधर होने का प्रयत्न करती है। यह दोष डी.सी. सैटों से होता है।

प्रश्न 461. आर्क ब्लो का क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर—इसके कारण फ्यूजन कम होता है, स्पैटर तथा वैल्ड में पोरसिटी बढ़ जाती है। सीधी बीड में कठिनता आती है।

प्रश्न 462. आर्क ब्लो के दोष कैसे दूर करने चाहिए ?

उत्तर—(1) अर्थ क्लैम्प का स्थान बदलना चाहिए।

(2) आर्क की लम्बाई कम रखनी चाहिए।

(3) इलैक्ट्रोड का कोण बदलकर देखना चाहिए।

(4) टैक वैल्ड की संख्या बढ़ानी चाहिए।

प्रश्न 463. आर्क की लम्बाई क्या होती है ?

उत्तर—इलैक्ट्रोड से जॉब के बीच दूरी आर्क की लम्बाई कहलाती है।

प्रश्न 464. आर्क की लम्बाई कितने प्रकार की होती है ?

उत्तर—(1) लम्बी आर्क।

(2) छोटी आर्क।

(3) ठीक आर्क।

प्रश्न 465. लॉब आर्क क्या होती है ?

उत्तर—वैलडिंग रॉड के टिप से धातु के तल की दूरी वैलडिंग इलैक्ट्रोड के व्यास से अधिक हो तो इसे लॉब आर्क कहते हैं। प्रायः यह लम्बाई 6 मि.मी. तक रखी जाती है।

प्रश्न 466. लॉब आर्क के क्या प्रभाव होते हैं ?

उत्तर—(1) फ्यूजन तथा पेनीट्रेशन कम होगा।

(2) ताप सही स्थान पर उत्पन्न नहीं होगा।

(3) ओवर लैपिंग ऑफ बीड बढ़ जाती है।

(4) स्लैग इनक्लूजन होगा।

(5) इलेक्ट्रोड अधिक खर्च होंगे।
(6) बीडों के आकार ठीक नहीं होंगे।

प्रश्न 467. छोटी आर्क क्या है ?

उत्तर—वैलडिंग रॉड के टिप से जॉब के तल की दूरी वैलडिंग इलेक्ट्रोड के व्यास से कम हो तो वह छोटी आर्क कहलाती है। यह प्रायः 2 मि.मी. होती है।

प्रश्न 468. छोटी आर्क के क्या प्रभाव होते हैं ?

उत्तर—(1) वैलडिंग इलेक्ट्रोड जॉब से चिपक जाया करेगा, इस कारण आर्क स्थिर रखना कठिन हो जाता है।

(2) वैलडिंग की गति कम हो जाती है।
(3) वैलडिंग मशीन पर अधिक लोड पड़ता है।

(4) बीड गढ़े वाली ऊँची-नीची बनती है।
(5) इलेक्ट्रोड होल्डर व इलेक्ट्रोड अधिक गर्म हो जाते हैं।

प्रश्न 469. ठीक आर्क कितने कहते हैं ?

उत्तर—जब इलेक्ट्रोड व जॉब के तल की दूरी इलेक्ट्रोड व्यास के बराबर हो तो वह आर्क, ठीक आर्क कहलाता है। इसकी लम्बाई लगभग 3 मि.मी. होती है।

प्रश्न 470. ठीक आर्क के क्या लाभ हैं ?

उत्तर—(1) पेनीट्रेशन व फ्यूजन ठीक होता है।
(2) इलेक्ट्रोड कम खर्च होंगे।

(3) वैलडिंग के जोड़ पक्के व मजबूत होते हैं।
(4) पोरोसिटी व स्लैग इनक्लूजन कम होता है।

(5) बीड सुन्दर होती हैं।
(6) ओवर लैपिंग नहीं होती है।

(7) स्पैटर कम होते हैं।

प्रश्न 471. वैलडिंग इलेक्ट्रोड की गति ठीक न होने के क्या प्रभाव होते हैं ?

उत्तर—इलेक्ट्रोड की गति यदि कम होगी तो बीड चौड़ी व ऊँची बनेगी; इलेक्ट्रोड का खर्च बढ़ जाएगा। इसके विपरीत यदि गति अधिक होगी तो पिघली धातु शीघ्र जमेगी तथा वेल्ड मेटल में अशुद्धियाँ रह जाएँगी। बीड पतली तथा नाजुक होगी।

प्रश्न 472. वैलडिंग जॉब इलेक्ट्रोड कितने कहते हैं ?

उत्तर—वैलडिंग करते समय बीड को चौड़ा करने व धातु जमाने की विधि है। इसमें इलेक्ट्रोड को एंग्रिस, जिगजैग, फ्रीदार, घुमावदार व अन्यान्य प्रकार से घुमाकर की जाती है।

प्रश्न 473. इलेक्ट्रोड की एंग्रिसटी से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इलेक्ट्रोड को जॉब के तल से उचित कोण पर रखना, इलेक्ट्रोड एंग्रिसटी कहलाता है। इसका प्रभाव अंडरकट, स्लैग इनक्लूजन के ऊपर पड़ता है। इलेक्ट्रोड का कोण जॉब के प्रकार व स्थिति पर निर्भर करता है।

प्रश्न 474. क्रैटर कितने कहते हैं ?

उत्तर—वैलडिंग के समय जॉब में पिघली धातु का कुंड सा बन जाना क्रैटर कहलाता है। इसी के अनुसार पेनीट्रेशन प्राप्त होता है।

वैलडिंग जिग एवं फिक्सचर

प्रश्न 475. अंडर कटिंग क्या दोष है ?

उत्तर—वैलडिंग के समय करैन्ट की मात्रा अधिक होने से मूल धातु में गहरे से पड़ जाते हैं इन्हें अंडर कटिंग कहते हैं। इनके कारण जोड़ के पास धातु की मोटाई कम हो जाती है।

प्रश्न 476. ओवर लैपिंग का क्या अर्थ है ?

उत्तर—वैलडिंग के समय करैन्ट की कम मात्रा के कारण मूल धातु व फिलर मेटल मिल नहीं पाते हैं। जॉब के किनारे पूरे जुड़ नहीं पाते हैं। इसे ओवर लैपिंग कहते हैं।

प्रश्न 477. पेनीट्रेशन कितने कहते हैं ?

उत्तर—ताप द्वारा पिघली धातु की गहराई पेनीट्रेशन कहलाती है।

प्रश्न 478. फ्यूजन कितने कहते हैं ?

उत्तर—ताप द्वारा धातु का पिघलना फ्यूजन कहलाता है।

प्रश्न 479. स्पैटर क्या है ?

उत्तर—पिघली धातु की महीन गोलियाँ सी बनकर वेल्ड के आस-पास बिखरना स्पैटर कहलाता है। लम्बी आर्क, अधिक करैन्ट व वोल्टेज तथा आर्क ब्लो इसके मुख्य कारण हैं।

वैलडिंग जिग एवं फिक्सचर (WELDING JIG AND FIXTURE)

12

प्रश्न 480. वैलडिंग जिग या फिक्सचर कितने कहते हैं ?

उत्तर—उन विशेष यंत्रों को जिनकी सहायता से जॉब को समुचित रूप से पकड़कर वैलडिंग की जाती है, उन्हें जिग व फिक्सचर कहते हैं। इन्हें जुगाड़ भी कह सकते हैं।

प्रश्न 481. जिग व फिक्सचर का उपयोग कब किया जाता है ?

उत्तर—अधिक संख्या में एक समान जॉबों की वैलडिंग के लिए जिग, फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 482. जिग-फिक्सचर में क्या अन्तर है ?

उत्तर—जिग में जॉब को स्थिर अवस्था में पकड़ा जाता है, जबकि फिक्सचर में बँधा जॉब किसी भी दशा में घुमाकर वैल्ड किया जा सकता है।

प्रश्न 483. जिग, फिक्सचर के क्या लाभ हैं ?

उत्तर—(1) जॉब को उचित प्रकार से वैलडिंग के लिए रखा जा सकता है।

(2) जॉब में डिस्टॉर्शन की सम्भावना कम रहती है।

(3) जॉब एक समान वैल्ड होते हैं।

(4) जॉब एक नाप में वैल्ड होते हैं।

(5) वैलडिंग में कम शक्ति लगानी पड़ती है।

(6) कम समय में अधिक जॉब वैल्ड होते हैं।

(7) जॉब की क्वालिटी व बनावट अच्छी होती है।

प्रश्न 484. विंग व फिक्सचर में कौन-कौन-से मुख्य अवयव होते हैं ?

उत्तर—(1) फ्रेम या बॉडी—यह जॉब को मुख्य सपोर्ट देता है, इसके साथ ही जिग के अन्य अवयव जुड़े रहते हैं।

(2) जॉब को उचित स्थान पर रोके रखने वाले अवयव—यह जॉब को फ्रेम के साथ उचित स्थान पर रोके रखते हैं। इसके अन्तर्गत पिन, लैग्ज, स्टड, पैड्स, कप तथा कोन व सी-क्लीक आते हैं।

(3) जॉब को क्लैम्प करने वाले अवयव—इनकी सहायता से जॉब को उचित स्थिति में पकड़ा जाता है। इसके अन्तर्गत स्ट्रैप, बोल्ट, कैम, लीवर तथा वैज आदि का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 485. जॉब पकड़ने के लिए अन्य साधन क्या हैं ?

उत्तर—सी-क्लैम्प, घूमने वाला फिक्सचर आदि। इनके अतिरिक्त प्रत्येक उत्पादन के लिए जॉब के अनुसार फिक्सचर या जिग बनाए जाते हैं।

वैल्डिंग दोष, उपचार एवं निरीक्षण (WELDING DEFECTS, REMEDIES AND INSPECTION) 13

प्रश्न 486. वैल्डिंग जोड़ों का निरीक्षण क्यों आवश्यक है ?

उत्तर—वैल्डिंग के समय वैल्ड में कई प्रकार के दोष आ जाते हैं, इससे जॉब को नुकसान पहुँचाने की सम्भावनाओं के साथ ही दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए वैल्ड का निरीक्षण आवश्यक है।

प्रश्न 487. वैल्डिंग दोषों में निरीक्षण का क्या महत्व है।

उत्तर—दोषों को केवल आँखों से नहीं देखा जा सकता, इसके लिए अन्य प्रक्रियाएँ भी आवश्यक होती हैं जिनसे वैल्ड के मैकेनिकल व मेटलर्जिकल दोषों का पता चलता है।

प्रश्न 488. वैल्डिंग दोषों को कितने प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है ?

उत्तर—(1) बाहरी दोष—यह दोष आँख द्वारा दिखाई पड़ सकते हैं, जैसे— क्रेक, स्पैटर, ओवर लैपिंग तथा अंडरकट आदि।

(2) आंतरिक दोष—इन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता। इनके लिए जॉब को नष्ट करके या बिना नष्ट किए अन्य विधियों से पता किया जाता है।

प्रश्न 489. बाहरी दोष कौन-कौन-से हैं ?

उत्तर—(1) स्पैटर (2) ओवर लैप (3) अंडरकट (4) इन्क्लूजन (5) ब्लो होट (6) पेनीट्रेशन (7) क्रेक (8) जॉब का ऐंठना (9) सीमिंग (10) क्रेटर (11) पोरोसिटी (12) फ्यूजन की कमी।

प्रश्न 490. स्पैटर क्या दोष है ?

उत्तर—वैल्ड मैटल के आस पास छोटी गोलियों के रूप में धातु के कण जमा होना स्पैटर दोष कहलाता है।

प्रश्न 491. स्पैटर दोष के क्या कारण हैं ?

उत्तर—(1) अधिक विद्युतधारा का उपयोग।

(2) लम्बे या अस्थिर आर्क का होना।

(3) गलत पोलरटी व भीगे इलेक्ट्रोड का प्रयोग।

(4) जॉब का साफ न होना व गलत इलेक्ट्रोड का चयन।

प्रश्न 492. स्पैटर होने पर क्या उपचार करना चाहिए ?

उत्तर—(1) विपिंग हेमर, ग्राइन्डर या फाइल से उसकी सफाई करें।

(2) वैल्डिंग से पूर्व जॉब पर तेल या पेन्ट लगाने से धातु उससे नहीं चिपकती है।

(3) सूखे व उचित इलेक्ट्रोड का चुनाव करें।

(4) करेन्ट व वोल्टेज ठीक रखें।

प्रश्न 493. ओवर लैप दोष क्या है ?

उत्तर—इस दोष में जॉब के जुड़े भाग के ऊपर वैल्ड बीड की अधिक परत जमा हो जाती है।

प्रश्न 494. ओवर लैप दोष के क्या कारण हैं ?

उत्तर—(1) इलेक्ट्रोड की धीमी गति व गलत कोण।

(2) जोड़ के किनारों का ठीक प्रकार न पिघलना।

(3) वीविंग की विधि का गलत चुनाव।

(4) दोषपूर्ण विद्युतधारा तथा गलत पोलरटी।

(5) इलेक्ट्रोड का लम्बा होना।

प्रश्न 495. ओवर लैप दोष के क्या उपचार हैं ?

उत्तर—(1) पोलरटी व विद्युतधारा ठीक रखें।

(2) जॉब साफ करें तथा उचित कोण पर इलेक्ट्रोड रखें।

(3) वीविंग की विधि व आर्क की उचित लम्बाई रखें।

(4) डीप पेनीट्रेशन का इलेक्ट्रोड प्रयोग करें।

प्रश्न 496. अंडर कट क्या दोष है ?

उत्तर—यह दोष ओवर लैप के विपरीत होता है। इसमें जोड़ के किनारों पर गहरी झिरी रह जाती है।

प्रश्न 497. अंडर कट दोष के क्या कारण हैं ?

उत्तर—(1) इलेक्ट्रोड का गलत कोण तथा करेन्ट की अधिकता।

(2) लम्बी आर्क तथा गलत पोलरटी।

(3) इलेक्ट्रोड की तेज गति।

(4) अधिक बड़ा क्रेटर।

प्रश्न 498. अंडर कट दोष के उपचार क्या हैं ?

उत्तर—(1) आर्क की लम्बाई तथा क्रेटर को बड़ा न होने दें।

(2) नम इलेक्ट्रोड का उपयोग न करें।

(3) इलेक्ट्रोड की गति सीमित रखें।

(4) इलैक्ट्रोड का कोण ठीक रखें।

प्रश्न 499. इनक्लूजन दोष क्या है ?

उत्तर—वैल्ड धातु में बाहरी पदार्थों का रहना इनक्लूजन कहलाता है।

प्रश्न 500. इनक्लूजन दोष के क्या कारण हैं ?

- उत्तर**—(1) जोड़ की तैयारी में कमी।
 (2) पिघली धातु का शीघ्र जम जाना।
 (3) बहुत पतले या मोटे इलैक्ट्रोड का प्रयोग।
 (4) लम्बी आर्क का होना।

प्रश्न 501. इनक्लूजन दोष के उपचार क्या हैं ?

- उत्तर**—(1) वैल्ड धातु शीघ्र न जमने दें।
 (2) दूसरी बीड लगाने से पूर्व स्लैग साफ कर लें।
 (3) इलैक्ट्रोड का कोण सही रखें।
 (4) जॉब को प्री-हीट कर लें।
 (5) अधिक वोल्टेज का उपयोग करें।

प्रश्न 502. ब्लो होल दोष क्या है ?

उत्तर—वैल्ड बीड में बड़े आकार के सुराखों को ब्लो होल दोष कहते हैं। यह गैसों के कारण होता है।

प्रश्न 503. ब्लो होल दोष के क्या कारण हैं ?

- उत्तर**—(1) नम या जंग लगे इलैक्ट्रोड।
 (2) लम्बी आर्क का प्रयोग।
 (3) आर्क ब्लो का बढ़ जाना।
 (4) मुख्य धातु में वैलिंग के गुण कम होना।
 (5) वैलिंग का प्रकार गलत होना।

प्रश्न 504. ब्लो होल दोष के उपचार क्या हैं ?

- उत्तर**—(1) अच्छे इलैक्ट्रोड प्रयोग करें।
 (2) उचित आर्क का प्रयोग करें।
 (3) मुख्य धातु को अधिक गर्म न होने दें।
 (4) ठीक वैलिंग तकनीक का प्रयोग करें।
 (5) इलैक्ट्रोड वीविंग की सही विधि अपनाएँ।

प्रश्न 505. कम पेनीट्रेशन दोष क्या है ?

उत्तर—वैल्ड मेटल का जॉब में उचित गहराई तक न पहुँचना, अपूर्ण पेनीट्रेशन कहलाता है।

प्रश्न 506. अपूर्ण पेनीट्रेशन के क्या कारण हैं ?

- उत्तर**—(1) एज प्रिपरेशन ठीक प्रकार न हो।
 (2) करैन्ट की कम मात्रा हो।
 (3) इलैक्ट्रोड की तेज गति।

(4) गलत वैलिंग तकनीक।

प्रश्न 507. अपूर्ण पेनीट्रेशन से बचाव के उपचार क्या हैं ?

- उत्तर**—(1) एज प्रिपरेशन ठीक प्रकार न हो।
 (2) करैन्ट की कम मात्रा हो।
 (3) इलैक्ट्रोड की तेज गति।
 (4) गलत वैलिंग तकनीक।

प्रश्न 508. अपूर्ण पेनीट्रेशन से बचाव के उपचार क्या हैं ?

- उत्तर**—(1) जोड़ के दोनों सिरों में पर्याप्त अन्तर रखें।
 (2) संकरे स्थान पर पतले इलैक्ट्रोड का प्रयोग करें।
 (3) उचित करैन्ट की मात्रा का प्रयोग करें।
 (4) इलैक्ट्रोड की गति कम रखें।
 (5) चिपिंग के बाद दूसरी बीड लगाएँ।

प्रश्न 509. क्रैक दोष क्या है ?

उत्तर—वैल्ड की धातु में दरार पड़ जाना क्रैक दोष कहलाता है। यह आन्तरिक व बाहरी दोनों प्रकार के होते हैं। इससे जॉब भार सहन करने योग्य नहीं रहता है।

प्रश्न 510. क्रैक होने के क्या कारण हैं ?

- उत्तर**—(1) अपूर्ण पेनीट्रेशन।
 (2) धातु की मोटाई की तुलना में जोड़ का छोटा होना।
 (3) जोड़ की उचित तकनीक न अपनायी।
 (4) एज प्रिपरेशन ठीक न होना।

प्रश्न 511. क्रैक दोष के क्या उपचार हैं ?

- उत्तर**—(1) जोड़ के लिए उचित वीविंग का प्रयोग करें।
 (2) प्लेट के अनुरूप जोड़ की मोटाई वैल्ड करें।
 (3) प्री-हीट से जॉब गर्म करें।
 (4) जोड़ को बीच से शुरू करके दोनों ओर वैलिंग पूरी करें।

प्रश्न 512. जॉब में एंठन दोष क्या है ?

उत्तर—वैलिंग के बाद वैल्ड मेटल सिकुड़कर जॉब को खिंचाव डालकर टेढ़ा कर देता है। इसे डिस्टॉर्शन कहते हैं।

प्रश्न 513. डिस्टॉर्शन के क्या कारण हैं ?

- उत्तर**—(1) जॉब का असमान ठंडा होना।
 (2) जोड़ की गलत तकनीक का प्रयोग।
 (3) असमान मोटाई की धातु।
 (4) वैलिंग जिग का गलत प्रयोग।
 (5) जोड़ों की गलत टैकिंग।

प्रश्न 514. डिस्टॉर्शन के क्या उपचार हैं ?

- उत्तर**—(1) जोड़ों की उचित प्रकार से टैकिंग करें।

- (2) मोटी प्लेटे ग्री-हीट कर लें।
- (3) उचित वैलिंग तकनीक का चुनाव करें।
- (4) जोड़ पर असमान खिंचाव न पड़ने दें।
- (5) धातु की अनीलिंग पहले कर लें।
- (6) जोड़ के साथ बैक-अप प्लेट का प्रयोग करें।

प्रश्न 515. तैरिंग दोष क्या है ?

उत्तर—वैलड लाइन से मेटल का लटक जाना तैरिंग कहलाता है।

प्रश्न 516. तैरिंग के क्या कारण हैं ?

उत्तर—(1) वैलड मेटल का अधिक गर्म हो जाना।

- (2) गलत इलैक्ट्रोड का प्रयोग।
- (3) गलत वैलिंग तकनीक का प्रयोग।

प्रश्न 517. तैरिंग के क्या उपचार हैं ?

- उत्तर—(1) करैन्ट की मात्रा उचित रखें।
- (2) सही वैलिंग इलैक्ट्रोड का प्रयोग करें।
- (3) सही वैलिंग तकनीक का प्रयोग करें।

प्रश्न 518. क्रेटर क्या दोष है ?

उत्तर—वैलिंग के बाद वैलड लाइन के अंत में गह्रा बन जाना क्रेटर कहलाता है। इससे बचने के लिए क्रेटर को भरने के लिए तब तक इलैक्ट्रोड वहाँ रखना चाहिए जब तक वह भर जाए।

प्रश्न 519. पोरोसिटी दोष क्या है ?

उत्तर—वैलड बीड में छोटे-छोटे छिद्र रह जाना पोरोसिटी (रंधता) कहलाता है।

प्रश्न 520. पोरोसिटी के क्या कारण हैं ?

- उत्तर—(1) इलैक्ट्रोड की फ्लक्स का टूट होना या नम इलैक्ट्रोड का प्रयोग।
- (2) करैन्ट की अधिक मात्रा का होना।
- (3) अधिक लम्बी आर्क से वैलिंग करना।
- (4) आर्क ब्लो का बढ़ना।
- (5) वैलिंग तकनीक का गलत प्रयोग।

प्रश्न 521. पोरोसिटी दोष के क्या उपचार हैं ?

- उत्तर—(1) अच्छे इलैक्ट्रोड प्रयोग करें।
- (2) इलैक्ट्रोड वीविंग की सही विधि अपनाएँ।
- (3) आर्क की लम्बाई कम रखें।
- (4) मूल धातु को अधिक गर्म न होने दें।

प्रश्न 522. फ्यूजन की कमी क्या दोष है ?

उत्तर—मूल धातु व वैलड धातु को पिघलकर आपस में एक न होना फ्यूजन की कमी कहलाता है।

प्रश्न 523. फ्यूजन की कमी के क्या कारण हैं ?

उत्तर—(1) आर्क की लम्बाई उचित नहीं है।

- (2) गलत इलैक्ट्रोड का प्रयोग।
- (3) वैलिंग के समय करैन्ट में उतार-चढ़ाव।
- (4) मूल धातु का उचित ताप तक गर्म न होना।
- (5) वीविंग की गलत विधि।

प्रश्न 524. फ्यूजन दोष के क्या उपचार हैं ?

उत्तर—(1) मोटी प्लेटों के लिए अधिक करैन्ट का प्रयोग करें।

- (2) सही इलैक्ट्रोड का प्रयोग करें।
- (3) वीविंग को चौड़ा रखना चाहिए।
- (4) सही लम्बाई की आर्क प्रयोग करें।
- (5) जोड़ों की सतह साफ रखें।

प्रश्न 525. वैलड का निरीक्षण क्यों आवश्यक है ?

उत्तर—दोष युक्त वैलिंग के कारण, जॉब की उपभोगता कम हो जाती है। इससे दुर्घटना भी हो सकती है।

प्रश्न 526. वैलड निरीक्षण की मुख्य विधियाँ कौन-सी हैं ?

- उत्तर—(1) नान-डिस्ट्रिक्टिव टैस्ट।
- (2) सेमी-डिस्ट्रिक्टिव टैस्ट।
- (3) डिस्ट्रिक्टिव टैस्ट।

प्रश्न 527. नान-डिस्ट्रिक्टिव टैस्ट से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—इस प्रकार के टैस्ट में जॉब को बिना नष्ट या खराब किए उसका निरीक्षण किया जाता है।

प्रश्न 528. सेमी-डिस्ट्रिक्टिव टैस्ट से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—इस प्रकार के टैस्ट में जॉब का कुछ भाग खराब हो जाता है जिसकी मरम्मत करनी पड़ती है।

प्रश्न 529. डिस्ट्रिक्टिव टैस्ट से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—इस प्रकार के टैस्ट में जॉब पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यह वैलिंग के यांत्रिक गुणों को जानने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 530. नान-डिस्ट्रिक्टिव टैस्ट कौन-कौन-से हैं ?

- उत्तर—(1) आँख द्वारा देखकर।
- (2) पैराफिन आयल टैस्ट।
- (3) मैग्नेटिक टैस्ट।
- (4) हाइड्रोलिक टैस्ट।
- (5) एयर टैस्ट।
- (6) स्टेयोस्कोपिक टैस्ट।
- (7) एक्स-रे टैस्ट।
- (8) गामा-रे टैस्ट।
- (9) अल्ट्रासोनिक टैस्ट।

प्रश्न 531. ऑयल द्वारा क्या निरीक्षण किया जाता है ?

उत्तर—इस प्रकार से वैलड को ऑयल द्वारा देखकर उसकी सतह के दोष देखे जाते हैं। इसके अन्तर्गत स्वीटर, ओवर लैपिंग व पोरसिटी दोषों का पता चल जाता है। साथ ही ट्राईस्कुवायर तथा वैलडगेज की सहायता से बीड तथा समतलता की जाँच भी की जा सकती है।

प्रश्न 532. पैराफिन टैस्ट किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर—इस टैस्ट में वैलड पर पैराफिन व सिंदूर मिलाकर लगा दिया जाता है। सूखने के बाद क्रेक के स्थान पर उसी के अनुरूप रेखा बन जाती है। इस टैस्ट में सिंदूर के स्थान पर चाक पाउडर का भी प्रयोग किया जा सकता है।

प्रश्न 533. मैग्नेटिक टैस्ट किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर—इस विधि में चुम्बक की शक्तिशाली बल किरणों का प्रयोग करते हैं। वैलड के ऊपर लोह का बुरादा डालकर चुम्बक नीचे रखते हैं। वह बुरादा क्रेक या ब्लो होल के ऊपर एकत्र हो जाता है।

प्रश्न 534. हाइड्रोसैलिक टैस्ट किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर—इस प्रकार के टैस्ट में बॉयलर या टैंक आदि में तेल या पानी भरकर उसे बंद कर देते हैं तथा तरल पदार्थ पर कार्यशाली दबाव से अधिक हवा का दबाव एक पम्प द्वारा देते हैं। क्रेक आदि होने पर तरल पदार्थ वहाँ से लीक होने लगता है।

प्रश्न 535. एयर टैस्ट किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर—जिन वस्तुओं में तरल पदार्थ भरने में कठिनाई रहती है उन में दबी हवा का प्रवेश कराया जाता है। जोड़ पर साबुन का पानी आदि लगाते हैं। इससे क्रेक आदि के स्थान पर बुलबुले निकलने लगते हैं।

प्रश्न 536. स्टेथोस्कोपिक टैस्ट किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर—इस विधि में स्टेथोस्कोप की सहायता से जोड़ पर चोट मार कर वहाँ की ध्वनि सुनी जाती है। वहाँ घंटी जैसी आवाज आती है।

प्रश्न 537. एक्स-रे टैस्ट किस प्रकार होता है ?

उत्तर—इस विधि द्वारा क्रेक, स्लैग इनक्लूजन, अपूर्ण पेनीट्रेशन की जाँच की जाती है। एक्स-रे द्वारा चित्र खिंचता है। दोष के स्थान पर काला धब्बा आ जाता है।

प्रश्न 538. गामा-रे टैस्ट किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर—इस विधि में गामा-रे का प्रयोग होता है। शेष क्रिया एक्स-रे टैस्ट के समान होती है।

प्रश्न 539. अल्ट्रासोनिक टैस्ट किस प्रकार होता है ?

उत्तर—इस विधि में न सुनी जा सकने वाली अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। इसमें कैथोड ट्यूब पर फोटो बनाई जाती है। इसमें ध्वनि तरंगों की फ्रीक्वेंसी 5000,000 से अधिक होती है। यह तरंगें अशुद्धियों से टकराकर वापस मुड़ती है, इसे रेडिया सिगनलों की तरह बड़ा करके कैथोड ट्यूब को यह सिगनल फीड करके फोटो बनाई जाती है। फोटो में दोषों का चित्रण हो जाता है।

प्रश्न 540. सेपी-डिट्रिक्टव टैस्ट कौन-कौन-से होते हैं ?

उत्तर—(1) कटिंग टैस्ट, (2) एसिड टैस्ट, (3) ड्रिलिंग टैस्ट।

प्रश्न 541. कटिंग टैस्ट किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर—इस टैस्ट में वैलड किए भाग को थोड़ा-सा काटकर उसमें दोषों का निरीक्षण किया जाता है तथा उसकी शक्ति का परीक्षण अन्य यांत्रिक विधियों द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 542. एसिड टैस्ट किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर—इस विधि में वैलड को तेजाब में डालते हैं। दोषों के स्थान पर तेजाब की क्रिया के कारण वह दोष बड़े हो जाते हैं तथा साफ दिखाई पड़ने लगते हैं।

प्रश्न 543. ड्रिलिंग टैस्ट किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर—इस विधि में वैलड के स्थान पर ड्रिल किया जाता है। उससे जो बुरादा निकलता है उसे देखते हैं। इससे स्लैग इनक्लूजन तथा फ्यूजन की कमी पता चलती है।

प्रश्न 544. डिट्रिक्टव टैस्ट कौन-कौन से हैं ?

उत्तर—(1) हार्डनेस टैस्ट।

(2) इम्पैक्ट टैस्ट।

(3) बैडिंग टैस्ट।

(4) टेन्साइल टैस्ट।

(5) निक ब्रेक टैस्ट।

प्रश्न 545. हाइड्रोजन टैस्ट किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर—इस विधि में ब्रिनल अथवा रॉवेल नामक मशीनों द्वारा जोड़ की मजबूती नापी जाती है।

प्रश्न 546. इम्पैक्ट टैस्ट किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर—इस विधि में इम्पैक्ट मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन में जॉब को जिग में बाँधकर मशीन के हैमर से चोट मारी जाती है। मशीन के डायल गेज पर उस जॉब की इम्पैक्ट शक्ति ज्ञात हो जाती है।

प्रश्न 547. बैडिंग टैस्ट किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर—इस विधि में जॉब के वैलड किए भाग को मोड़ा जाता है। मोड़ने से पूर्व थोड़ी दूरी पर नापकर दो निशान पंच से लगा देते हैं। जब जॉब वाइस आदि में मुड़ता है, उसके बाद उन निशानों की दूरी को पुनः नापते हैं। इस दूरी को निम्न सूत्र द्वारा हल करके जॉब की इल्लोगेशन प्रतिशत ज्ञात की जाती है :

$$\text{सूत्र—प्रतिशत इल्लोगेशन} = \frac{\text{दूरी में वृद्धि}}{\text{निशानों के बीच आरम्भ में दूरी}}$$

प्रश्न 548. टेन्साइल टैस्ट कैसे करते हैं ?

उत्तर—इस विधि में टेन्साइल टैस्टिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। मशीन के जॉ में वैलड जॉब को फेंसाकर मशीन के द्वारा उसे खींचा जाता है। डायल गेज पर वह रीडिंग ली जाती है जिस पर जॉब खिंचकर टूट जाता है।

प्रश्न 549. निक ब्रेक टैस्ट क्या है ?

उत्तर—इस विधि में जॉब के मोड़ को एक या दोनों ओर से थोड़ा काटते हैं फिर उसे गर्म करके वाइस में बाँधकर तोड़ते हैं। टूटे भाग का निरीक्षण करके वैलड के दोष देखे जाते हैं।

विभिन्न धातुओं की वैल्विंग तथा ब्रेजिंग
(WELDING OF VARIOUS METALS AND BRAZING)

14

प्रश्न 550. शैलेविधि गुण कितने करते हैं ?

उत्तर—धातु का वह गुण जिसके कारण वह सुगमता से वैल्व हो जाए, उसे वैल्वेबिलिटी गुण कहा जाता है।

प्रश्न 551. कितनी धातु की शैलेविधि पर कौन-कौन से कारकों का प्रभाव पड़ता है ?

- उत्तर—(1) आक्सीकरण।
- (2) कार्भीकरण।
- (3) बाहरी पदार्थों का मिलना।
- (4) धातु की आंतरिक संरचना।
- (5) गैसों की धुलनशीलता।
- (6) ताप फैलने की गति।
- (7) विद्युत सुचालकता आदि।

प्रश्न 552. मिट्टे तौहे की वैल्विंग कितन प्रकार की जाती है ?

उत्तर—यह धातु 1539° पर पिघलने लगती है अतः इसकी वैल्विंग के लिए यही ताप उपयुक्त है। इसमें तौहे की मात्रा सबसे अधिक होती है तथा स्लैग 2% से 3.5% तक रहता है जो फ्लक्स का कार्य करता है। इस कारण किसी भी विधि से इसकी वैल्विंग की जा सकती है।

प्रश्न 553. कार्बन स्टील की वैल्विंग कितन प्रकार की जाती है ?

उत्तर—कम मात्रा वाली कार्बन को किसी भी विधि द्वारा वैल्व किया जा सकता है। परन्तु जब कार्बन की मात्रा अधिक हो तो जॉब को प्री-हीट करना चाहिए। दोष-रहित वैल्विंग के लिए जॉब को बालू आदि से बाद में ढक देना चाहिए अथवा इसका ऊष्मा उपचार करना चाहिए। वैल्विंग के लिए सामान्य वैल्विंग विधियों का प्रयोग किया जा सकता है।

प्रश्न 554. कास्ट आयरन की वैल्विंग कितन प्रकार की जाती है ?

उत्तर—कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 3.5 से 4.5 प्रतिशत तक होती है। इसकी कुछ मात्रा रासायनिक योगिक के रूप में तथा शेष स्वतंत्र रूप में होती है। यह बहुत भुरभुर होता है। यदि वैल्विंग में शीर्ष ठंडा होता है तो आयरन कार्बाइड, वैल्व मैटल में उपस्थित होता है। इससे वैल्व मैटल कठोर हो जाता है, उसमें क्रैक आने की सम्भावना रहती है। कास्ट आयरन कई प्रकार के होते हैं, उनकी वैल्विंग अलग-अलग प्रकार से की जाती है।

(1) क्वार्ट कास्ट आयरन—सामान्य रूप से इसे वैल्व नहीं किया जाता है।

(2) ग्रे कास्ट आयरन—इसकी वैल्विंग के लिए 500°C से 600°C तक जॉब को प्री-हीट करना चाहिए तथा जोड़ के स्थान पर धातु पिघला कर मोल्टन पूल बनाते हैं। यह मोल्टन पूल तुरन्त ठंडा नहीं होता है अतः उसके चारों ओर इन्सुलेटेड पदार्थों को लगा दिया

विभिन्न धातुओं की वैल्विंग तथा ब्रेजिंग

जाता है जिससे वह धीरे-धीरे ठंडा हो। इसके लिए वैल्विंग की सामान्य विधि का प्रयोग किया जाता है। इसकी वैल्विंग में नान-फैरस इलैक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए। वैल्विंग में स्किप प्रणाली का प्रयोग अच्छा रहता है।

(3) शैलीबेबल कास्ट आयरन—इसकी वैल्विंग के लिए जॉब की मोटाई के अनुसार "वी" आकार का एज प्रिपरेशन करना चाहिए। पतली शीटों के लिए फोरहेन्ड तथा मोटी शीटों के लिए बैक हेन्ड विधि अपनानी चाहिए। करैन्ट की मात्रा कम व इलैक्ट्रोड भी कम व्यास के प्रयोग करने चाहिए। इलैक्ट्रोड कास्ट आयरन के प्रयोग करें जो दो प्रकार के होते हैं—(1) नान-मशीनएबल, (2) मशीनएबल।

प्रश्न 555. स्टेनलेस स्टील की वैल्विंग कितन प्रकार की जाती है ?

उत्तर—इसकी वैल्विंग के लिए TIG, MIG, सबमर्ज्ड तथा रजिस्टेन्स वैल्विंग विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। इसके लिए डी.सी. का प्रयोग तो हाइड्रोजन स्टेनलेस स्टील इलैक्ट्रोड के साथ करना चाहिए। यदि ए.सी. का प्रयोग करें तो रिव्यूटल इलैक्ट्रोड का प्रयोग करें। गैस वैल्विंग के समय छोटी फ्लेम रखें। वैल्विंग से पूर्व एज प्रिपरेशन आवश्यक है। जॉब के अनुसार जिग आदि के साथ स्टेप बैक विधि अपनानी चाहिए।

प्रश्न 556. एल्यूमिनियम की वैल्विंग कितन प्रकार की जाती है ?

उत्तर—यह एक हल्की धातु होती है, इसका गलनांक 657°C होता है। इसमें आक्सीडेशन अधिक होता है। इसकी वैल्विंग बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। वैल्विंग से पूर्व एज प्रिपरेशन करें तथा जॉब को ठीक प्रकार साफ कर लें। इसकी वैल्विंग गैस द्वारा एल्यूमिनियम इलैक्ट्रोड व उसके पीछे फ्लक्स की सहायता से करें। जॉब को प्री-हीट करें तथा वैल्विंग के समय धुमावदार वीविंग विधि प्रयोग करें।

प्रश्न 557. ताँबे की वैल्विंग कितन प्रकार की जाती है ?

उत्तर—इसकी वैल्विंग में सही एज प्रिपरेशन करके जॉब को साफ करें। सिलिकोन तथा फ्लस्फोरस की मात्रा वाले फिल्टर राड का फ्लक्स के साथ प्रयोग करें। गैस की न्यूट्रल फ्लेम ब्लो पाइप के 60° से 80° तक एंव फिल्टर राड 25° से 30° के कोण तक रख कर वैल्विंग करनी चाहिए।

प्रश्न 558. पीतल की वैल्विंग कितन प्रकार की जाती है ?

उत्तर—प्रायः इसकी वैल्विंग गैस द्वारा ही की जाती है। आर्क वैल्विंग के समय हैवीफ्लस्फर कोटेड इलैक्ट्रोड प्रयोग करना चाहिए। इसकी वैल्विंग के लिए माइल्ड स्टील की अपेक्षा बड़े साइज का ब्लो पाइप प्रयोग करना चाहिए। इसमें आक्सीडेशन अधिक होता है। इसके लिए आक्सीडाइजिंग फ्लेम व उचित फ्लक्स प्रयोग करना चाहिए। फ्लेम को चलाते रहना चाहिए अधिक देर तक एक स्थान पर नहीं रखनी चाहिए।

प्रश्न 559. जिंक व ग्रेन्थ की वैल्विंग में क्या सावधानी आवश्यक है ?

उत्तर—इसमें छोटी तथा हल्की फ्लेम रखी जाती है। फिल्टर राड के साथ डाई-आक्साइड वाले फ्लक्स प्रयोग करने चाहिए। जिंक की डाई कार्टिंग वाली जॉबों की वैल्विंग करते समय उसके चारों ओर फ्लयर क्ले की परत लगाकर सहायता लेनी चाहिए। वैल्विंग के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जब धातु पिघलने लगे तब फिल्टर मैटल राड को पिघलाना चाहिए।

विभिन्न धातुओं की वैल्विंग तथा ब्रेजिंग

प्रश्न 560. मोनिल मेटल की वैल्विंग किस प्रकार की जाती है ?

उत्तर—मोनिल मेटल तांबे व निकिल की मिश्र धातु है। इनकी वैल्विंग मेटलिक आर्क वैल्विंग द्वारा की जा सकती है। इसमें डी.सी. रिवर्स पोलरटी तथा विशेष प्रकार के कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 561. ब्रेजिंग क्या है ?

उत्तर—यह विधि प्रायः तांबे व पीतल आदि के जॉबों को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें अलौह मिश्र धातु को पिघलाकर मूल धातु के जोड़ पर फैलाया जाता है। ठंडी होकर मिश्र धातु पक्का जोड़ लगाती है।

प्रश्न 562. ब्रेजिंग करने की क्या विधि है ?

- उत्तर**—(1) जॉब के जुड़ने वाले भाग की सफाई करें।
(2) जोड़ पर फ्लक्स लगाएं।
(3) जॉब के जोड़ को गर्म करें ताप 427°C तक रहे।
(4) जोड़ पर मिश्र धातु का फिल्टर मेटल डालें तथा जोड़ पर फैलाएं।
(5) जोड़ लगाने के बाद जोड़ को साफ करें।

प्रश्न 563. ब्रेजिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है ?

उत्तर—फ्लक्स के रूप में सुक्ष्मा तथा नमक का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 564. जॉब को गर्म करने के लिए क्या तत्वन प्रयोग किए जाते हैं ?

उत्तर—गंधी अथवा गैस फ्लेम का प्रयोग जॉब को गर्म करने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 565. ब्रेजिंग कितने प्रकार की होती हैं ?

- उत्तर**—(1) डिप ब्रेजिंग।
(2) फर्नेस ब्रेजिंग।
(3) वैल्विंग टार्च ब्रेजिंग।
(4) इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग।
(5) ब्लो पाइप ब्रेजिंग।

प्रश्न 566. ब्रेजिंग में प्रयुक्त मिश्र धातु में कितना मिश्रण होता है ?

उत्तर—प्रायः तांबे व जस्ते की मिश्र धातु ब्रेजिंग के लिए प्रयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त चांदी व सोने के भी स्पेल्डर बनाए जाते हैं।

प्रश्न 567. स्पेल्डर का मिश्र धातु किस रूप में आती है ?

उत्तर—यह पतली शीटों की कतरन, रिबन अथवा दानेदान पाउडर के रूप में आती है।

प्रश्न 568. इलेक्ट्रिक ब्रेज वैल्विंग क्या है ?

उत्तर—इसमें रजिस्टेन्स या इन्डक्शन हीटिंग के द्वारा ताप प्राप्त किया जाता है।

प्रश्न 569. सोल्डरिंग, ब्रेजिंग व वैल्विंग में क्या अन्तर है ?

उत्तर—सोल्डरिंग—

- (1) इसमें सोल्डर प्रयोग होता है।
- (2) 35°C तापक्रम चाहिए।
- (3) इसमें मूल धातु नहीं पिघलती।

वैल्विंग जोड़ व किनारों की तैयारी

- (4) दबाव नहीं दिया जाता।
- (5) जोड़ कमजोर होते हैं।
- (6) साधारण ज्ञान काफी है।
- (7) सस्ती है।

ब्रेजिंग—

- (1) इसमें तांबे व जस्ते का स्पेल्डर प्रयोग होता है।
- (2) 600°C तापक्रम चाहिए।
- (3) मूल धातु नहीं पिघलती।
- (4) अनावश्यक फ्लक्स दबाव से निकालते हैं।
- (5) ठीक मजबूत जोड़ होते हैं।
- (6) अनुभव की आवश्यकता है।
- (7) कुछ अधिक खर्च है।

वैल्विंग—

- (1) इसमें मूल धातु का प्रयोग होता है।
- (2) मूल धातु के बराबर ताप चाहिए।
- (3) मूल धातु पिघलती है।
- (4) दबाव की आवश्यकता हो सकती है।
- (5) काफी मजबूत जोड़ होते हैं।
- (6) ट्रेनिंग आवश्यक है।
- (7) एक्स्पैन्स का खर्च है।

प्रश्न 570. सोल्डरिंग क्या है ?

उत्तर—टिन मिश्रित धातु से काविए (सोल्डरिंग आयरन) की सहायता से टांका लगाना सोल्डरिंग कहलाता है।

प्रश्न 571. सोल्डरिंग में कौन-से फ्लक्स प्रयोग होते हैं ?

उत्तर—(1) जिंक क्लोराइड, (2) अमोनियम क्लोराइड, (3) लैक्टिक एसिड, (4) रोजिन आदि का प्रयोग फ्लक्स के रूप में किया जाता है।

वैल्विंग जोड़ व किनारों की तैयारी
(WELDING JOINTS AND EDGE PREPARATION)

15

प्रश्न 572. वैल्विंग जोड़ कितने प्रकार के होते हैं ?

- उत्तर**—(1) लैप ज्वाइंट।
(2) बट ज्वाइंट।
(3) टी ज्वाइंट।
(4) कार्नर ज्वाइंट।
(5) एज ज्वाइंट।

वैलिंग जोड़ व किनारों की तैयारी

प्रश्न 573. लैप ज्वाइंट किस प्रकार वर्गीकृत किए जाते हैं ?

उत्तर—(1) सिंगल फिलिट, (2) डबल फिलिट, (3) सिंगल लैप, (4) डबल लैप, (5) क्लोज्ड जोगेल्ड, (6) ओपन जोगेल्ड, (7) सिंगल फ्लैन्ज्ड लैप, (8) लीनियर स्लाटेड, (9) सर्कुलर स्लाटेड।

प्रश्न 574. बट ज्वाइंट के प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं ?

उत्तर—(1) ओपन फ्लैन्ज्ड, (2) क्लोज्ड फ्लैन्ज्ड, (3) ओपन सिंगल वी, (4) क्लोज्ड सिंगल वी, (5) ओपन या क्लोज्ड डबल वी, (6) ओपन/क्लोज्ड, सिंगल अथवा डबल यू, (7) ओपन/क्लोज्ड, सिंगल अथवा डबल बेविल।

प्रश्न 575. टी ज्वाइंट के प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं ?

उत्तर—(1) प्लेन सिंगल अथवा डबल फिलिट, (2) सिंगल अथवा डबल बेविल, (3) सिंगल अथवा डबल जे।

प्रश्न 576. कार्नर ज्वाइंट के प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं ?

उत्तर—(1) फ्लैश, (2) हाफ ओपन, (3) फुल ओपन।

प्रश्न 577. एच ज्वाइंट के प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं ?

उत्तर—(1) लीफ एज, (2) ओपन फ्लैन्ज्ड, (3) क्लोज्ड फ्लैन्ज्ड।

प्रश्न 578. लैप ज्वाइंट क्या होता है ?

उत्तर—इस ज्वाइंट में जॉब के दोनों सिरे एक-दूसरे के ऊपर रखकर वैलिंग की जाती है।

प्रश्न 579. बट ज्वाइंट क्या होता है ?

उत्तर—इस ज्वाइंट में जॉब के दोनों सिरे बराबर में रख कर टक्कर वैलिंग की जाती है।

प्रश्न 580. टी ज्वाइंट क्या होता है ?

उत्तर—इस ज्वाइंट में किसी प्लेट की लम्बाई के बीच में किसी प्लेट आदि को खड़ा जोड़ना हो तो टी ज्वाइंट की वैलिंग कहलाती है।

प्रश्न 581. कार्नर ज्वाइंट क्या होता है ?

उत्तर—जॉब के दो सिरे किसी कोण पर रखकर वैलिंग करना कार्नर ज्वाइंट कहलाता है।

प्रश्न 582. एच ज्वाइंट क्या होता है ?

उत्तर—इस ज्वाइंट में जोड़ जॉब के किनारे पर बीड बना कर वैलिंग की जाती है।

प्रश्न 583. बीड वैलिंग कितने करते हैं ?

उत्तर—फिलर मेटल की लम्बी तह एक ही बार में बनाना बीड वैलिंग कहलाता है।

प्रश्न 584. फिलिट वैलिंग कितने करते हैं ?

उत्तर—प्लेटें जोड़ने से बने कार्नर में एक या एक से अधिक बीड लगाना फिलिट वैलिंग कहलाता है।

प्रश्न 585. प्लग वैलिंग कितने करते हैं ?

उत्तर—किसी गोल या छवि कटे स्थान में राड आदि वैलिंग करना प्लग वैलिंग कहलाता है।

वैलिंग जोड़ व किनारों की तैयारी

प्रश्न 586. बूब वैलिंग कितने करते हैं ?

उत्तर—एक से अधिक बार बीड लगाकर किसी झिरी की वैलिंग बूब वैलिंग कहलाती है।

प्रश्न 587. टैक वैलिंग कितने करते हैं ?

उत्तर—दो भागों को आपस में फच्चा जोड़ लगाना टैक वैलिंग कहलाता है। इससे दोनों भाग ठीक स्थिति में वैलिंग किए जा सकते हैं।

प्रश्न 588. इन्टरमिटेन्ट वैलिंग कितने करते हैं ?

उत्तर—बीच-बीच खाली स्थान छोड़कर वैलिंग करना इन्टरमिटेन्ट वैलिंग कहलाता है।

प्रश्न 589. कारकिंग वैलिंग कितने करते हैं ?

उत्तर—रिविट जोड़ के बाद जॉब को वाटर प्रूफ बनाने की वैलिंग प्रक्रिया कारकिंग वैलिंग कहलाती है।

प्रश्न 590. जोड़ों के किनारों की तैयारी से क्या तात्पर्य होता है ?

उत्तर—जोड़ लगाने से पूर्व किनारों को साफ करना, फटना व धातु की मोटाई के अनुसार सिरों पर वी, यू, जे या तिरछी कटिंग बनाना अच्छी वैलिंग के लिए आवश्यक है।

प्रश्न 591. किनारों की तैयारी के क्या लाभ हैं ?

उत्तर—(1) वैलिंग मजबूत बनता है।

(2) स्ट्रेस कम होती है।

(3) पेनीट्रेशन पूरा होता है।

(4) ऐठन कम होती है।

(5) वैलिंग सुन्दर दीखता है।

प्रश्न 592. जॉब के किनारों की तैयारी कितनी मोटी धातु के लिए किस प्रकार की होनी चाहिए ?

उत्तर—	प्लेट की मोटाई	गैप का डिजाइन	कोण व गैप की लंबाई
	3-6 मि.मी.	स्कुवायर गैप	3 मि.मी. 90°
	8-18 मि.मी.	सिंगल वी	3 से 4 मि.मी. 60°
	10-15 मि.मी.	डबल वी	3 से 4 मि.मी. 60°
	10-25 मि.मी.	सिंगल यू	3 मि.मी. 20°
	10 से अधिक मि.मी.	डबल यू	4 मि.मी. 45°
	18-25 मि.मी.	सिंगल बेविल	3 से 4 मि.मी. 45°
	10-40 मि.मी.	डबल बेविल	4 मि.मी. 45°
	10 मि.मी. तक	सिंगल फिलिट	—

इन्जीनियरिंग धातुएँ (ENGINEERING METALS)

16

प्रश्न 593. धातु क्या है ?

उत्तर—धातु एक ऐसा तत्व है जो ठोस होता है, उसमें भार होता है तथा अपारदर्शक होता है। यह ताप का सुचालक होता है।

प्रश्न 594. धातु में कौन-कौन से गुण होते हैं ?

उत्तर—(1) भौतिक गुण (2) यांत्रिक गुण (3) रासायनिक गुण।

प्रश्न 595. धातु को किन भौतिक तत्वों से पहचाना जाता है ?

उत्तर—(1) रंग—प्रत्येक धातु का अपना विशेष रंग होता है।

(2) भार—प्रत्येक धातु में अपना विशेष भार होता है जो अन्य धातु के अपेक्षा कम या अधिक होता है।

(3) क्लब—प्रत्येक धातु की अन्दर की संरचना अलग-अलग होती है।

(4) क्लब—प्रत्येक धातु के गलनीयता का निश्चित व अलग तापमान होता है।

(5) चुम्बकीय प्रभाव—केवल लौह धातुओं को चुम्बकीय प्रभाव से पहचाना जाता है।

(6) सुचालकत्व—प्रत्येक धातु में ताप व विद्युत की सुचालकता अलग-अलग होती है।

(7) अपारदर्शक—प्रत्येक धातु से आर पार नहीं देखा जा सकता है।

नोट—केवल पारा ऐसी धातु है जो तरल रूप में पाया जाता है।

प्रश्न 596. धातु के यांत्रिक गुण क्या होते हैं ?

उत्तर—धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें गर्म करके या दबाव देकर अथवा दोनों प्रकार से इच्छित आकार में बदला जा सके "यांत्रिक गुण" कहलाते हैं।

प्रश्न 597. धातु में लचीलापन क्या होता है ?

उत्तर—लचीलापन—जिस गुण के कारण धातु को खींचने के बाद दबाव हटाने पर वह अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए वह गुण "लचीलापन" कहलाता है। वह निम्न हैं।

(1) टैनासिटी—धातु का वह गुण जिसके कारण वह सामान्य खिंचाव देने पर टूटता नहीं है वह "टैनासिटी" कहलाता है।

(2) टैन्साइल स्ट्रेच—किसी धातु में खिंचाव सहने की अधिकतम सीमा टैन्साइल स्ट्रेच कहलाता है।

(3) अल्टीमेट टैन्साइल स्ट्रेच—किसी धातु पर दी गई खिंचाव की वह अधिकतम सीमा जिसके बाद वह टूट जाती है "अल्टीमेट टैन्साइल स्ट्रेच" कहलाती है।

(4) फ्रैक्चर रेजिस्टेंस—अल्टीमेट टैन्साइल स्ट्रेच पर खींचते समय टूटने से रोकने की कोशिश फ्रैक्चर रेजिस्टेंस कहलाती है।

इन्जीनियरिंग धातुएँ

प्रश्न 598. धातु का टेप्टी फैक्टर क्या होता है ?

उत्तर—किसी धातु का अल्टीमेट टैन्साइल स्ट्रेच तथा वर्किंग लोड के बीच का अनुपात "टेप्टी फैक्टर" कहलाता है।

प्रश्न 599. स्ट्रेन कितने कहते हैं ?

उत्तर—धातु पर भार पड़ने पर उसकी लम्बाई में जो बढ़त होती है, उस बढ़ी हुई लम्बाई तथा वास्तविक लम्बाई का अनुपात "स्ट्रेन" कहलाता है।

प्रश्न 600. धातु में घिमझपन गुण क्या होता है ?

उत्तर—किसी धातु का वह गुण जिसके कारण वह मोड़ने या ऐंठने पर भी टूटता नहीं है वह घिमझपन कहलाता है।

प्रश्न 601. धातु में तन्यता क्या गुण है ?

उत्तर—धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार जैसा बनाया जा सके उसे तन्यता कहते हैं।

प्रश्न 602. मैलिबिलिटी धातु का कौन सा गुण है ?

उत्तर—धातु का वह गुण जिसके कारण उसे रोल करके या हैमरिंग करके उसकी शीट बनाई जा सके उसे मैलिबिलिटी कहते हैं।

प्रश्न 603. धातु में कठोरता क्या गुण है ?

उत्तर—धातु का वह गुण जिसके कारण वह शीघ्र घिसती या कटती नहीं है इसके विपरीत उसके द्वारा दूसरी धातुओं को काट जा सके, उसे धातु का कठोरता का गुण कहते हैं।

प्रश्न 604. धातु की भंगुरता क्या गुण है ?

उत्तर—धातु का वह गुण जिसके कारण वह आकार परिवर्तन पर टूटकर बिखर जाए, उसे भंगुरता कहते हैं।

प्रश्न 605. धातु का रासायनिक गुण क्या होता है ?

उत्तर—धातु का वह गुण जिसके कारण रासायनिक क्रिया द्वारा उसका आकार बदला जा सके वह रासायनिक गुण के अन्तर्गत आते हैं।

प्रश्न 606. धातु तथा अधातु में क्या अन्तर है ?

उत्तर—(1) धातु ठोस, रंगदार व भारी होती हैं जबकि अधातु ठोस, तरल व गैस के रूप में रंगदार व रंग विहीन और हल्की होती हैं।

(2) धातु चमकदार होती हैं तथा उसका घनत्व अधिक होता है जब कि अधातु में चमक नहीं होती तथा घनत्व कम होता है।

(3) धातु मामूली ताप पर ठोस बनी रहती है, इसे फोर्ज कर सकते हैं जब कि अधातु कम ताप पर भी आकार बदलती है तथा इसे फोर्ज नहीं कर सकते हैं।

प्रश्न 607. लौह धातु कौन सी होती है ?

उत्तर—जिन धातुओं में लोहे की मात्रा हो तथा चुम्बक द्वारा उन्हें खींचा जा सके और उसमें जंग लग सके वह लौह धातु होती हैं जैसे—पिन आयरन, माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील आदि।

प्रश्न 608. अलौह धातु कौन ली होती हैं ?

उत्तर—जिन धातुओं में लोहे का अंश न हो, उन पर चुम्बक का असर न हो तथा जिन पर जंग न लग सके वह अलौह धातु होती हैं। जैसे—सोना, चाँदी, तांबा, एल्यूमिनियम, कलाई, जस्ता तथा प्लेटिनम आदि।

प्रश्न 609. लौह तथा अलौह धातु में क्या अन्तर होता है ?

उत्तर—

लौह धातुएँ	अलौह धातुएँ
(1) लोहे के कण होते हैं। रंग काला या स्लेटी होता है।	(1) लोहे के कण नहीं होते तथा विभिन्न रंग के होते हैं।
(2) अधिक तापक्रम पर पिघलते हैं तथा कम सिकुड़ते हैं।	(2) कम तापक्रम पर पिघलते हैं तथा सिकुड़न अधिक होती है।
(3) जंग लगती है तथा ठंडी दशा में भंगुर होते हैं।	(3) जंग नहीं लगती तथा गर्म दशा में तन्य होते हैं।
(4) यह विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक नहीं होते हैं।	(4) विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं।

प्रश्न 610. आयरन ओर क्या होता है ?

उत्तर—यह लोहे का अशुद्धियाँ युक्त मिश्रण होता है। इसमें 60% से 75% तक लोहे के कण तथा शेष में फास्फोरस, सल्फर, मिट्टी तथा आक्सीजन जैसी अशुद्धियाँ होती हैं। यह मिश्रण आयरन ओर कहलाता है। इसे खानों से खोद कर प्राप्त किया जाता है।

प्रश्न 611. आयरन ओर कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—(1) मैगनीटाइट (2) हेमाटाइट (3) सिंडेराइट (4) लिमोनाइट (5) पाईराइट (6) क्ले आयरन स्टोन।

प्रश्न 612. आयरन ओर से लोहा कितने प्रकार प्राप्त किया जाता है ?

उत्तर—आयरन ओर से लोहा प्राप्त करने के लिए उसकी सफाई की जाती है। इसके लिए तीन विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। (1) धुलाई (2) सुखाई (3) चुम्बकीय पृथीकरण।

प्रश्न 613. पिच आयरन किस प्रकार बनता है ?

उत्तर—उपरोक्त सफाई के बाद उस आयरन ओर को हार्ड कोक तथा चूना पत्थर के साथ ब्लास्ट फर्नेस के अन्दर वायु के दबाव के साथ गलाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त लोहा पिच आयरन कहलाता है।

प्रश्न 614. पिच आयरन कितने प्रकार के होते हैं ? इनका प्रयोग कब होता है ?

उत्तर—(1) ग्रे पिच आयरन (2) व्हाइट पिच आयरन (3) मोल्डेड पिच आयरन। पिच आयरन, लोहे का दूसरा मूल रूप होता है। इसका प्रयोग इन्जीनियरिंग लाइन में नहीं किया जाता है।

प्रश्न 615. पिच आयरन को प्रयोग के अनुसार कितने कार्बन में खंडा जा सकता है ?

उत्तर—(1) बेसिगर पिच आयरन—यह बेसिगर कन्वर्टर में स्थात बनाने के काम आता है।

(2) मैलिगबिल पिच आयरन—यह मैलिगबिल ढलाई के लिए प्रयोग होता है।

(3) फाउन्डी पिच आयरन—यह सामान्य ढलाई के लिए प्रयोग होता है।

प्रश्न 616. कास्ट आयरन किस प्रकार तैयार किया जाता है ?

उत्तर—यह पिच आयरन का दुबारा से "क्यूपला भट्टी" में पिघलाकर बनाया जाता है।

प्रश्न 617. कास्ट आयरन में क्या गुण ब दोष हैं ?

उत्तर—गुण—(1) यह मजबूत व सस्ती धातु है। यह पिघली दशा में सरलता से बह सकती है अतः इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है।

(2) इसकी कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 6250 किलोग्राम प्रति वर्ग से.मी. है अतः इसका प्रयोग मशीनों के बैड, इन्जन सिलिन्डर आदि भारी कार्यों में कर सकते हैं।

(3) इसमें कार्बन की संयुक्त अथवा स्वतंत्र मात्रा पाई जाती है।

(4) यह धुरधुरा होता है तथा इसकी वैलिंग की जा सकती है। इसकी मशीनिंग हो सकती है।

(5) यह गर्म होकर आयतन में कम बढ़ता है।

अवगुण—(1) यह झटका हटाकर अथवा चोट लगने पर टूट जाता है।

(2) इसे फोर्ज नहीं कर सकते तथा इसे खींचा नहीं जा सकता है।

प्रश्न 618. कास्ट आयरन कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—(1) ग्रे कास्ट आयरन (2) व्हाइट कास्ट आयरन (3) मोल्डेड कास्ट आयरन (4) एल्योय कास्ट आयरन (5) मैलिगबिल कास्ट आयरन।

नोट—जिस कास्ट आयरन में ग्रेफाइट अधिक मात्रा में होगी व अधिक कठोर कास्ट आयरन होगी। कठोर कास्ट आयरन की मशीनिंग नहीं हो पाती है।

प्रश्न 619. ग्रेट आयरन किस प्रकार का होता है ?

उत्तर—यह लोहे का शुद्ध रूप है। इसे बनाने के लिए व्हाइट पिच आयरन को पडलिंग भट्टी में पिघलाकर उसकी लगभग सभी अशुद्धियाँ दूर कर दी जाती हैं, केवल 0.01% से 0.02% तक कार्बन तथा स्लेग रह जाता है।

प्रश्न 620. ग्रेट आयरन का क्या उपयोग होता है ?

उत्तर—इसके द्वारा चैन, खेती के जोजार, पानी के पाइप, कीले आदि बनाई जाती हैं।

प्रश्न 621. ग्रेट आयरन की क्या विशेषता है ?

उत्तर—(1) इसे कम गर्म करके सरलता से मोड़ा जा सकता है तथा यह 1600°C पर पिघल जाता है।

(2) इसके दबाव सहने की सामर्थ्य अधिक होती है इस कारण इसे किसी भी प्रकार से पीटकर कोई भी आकार दिया जा सकता है।

(3) इसके तार, सरिए, शीटें आदि सरलता से बना सकते हैं।

(4) इसे टेम्पर नहीं कर सकते परन्तु केस हार्ड किया जा सकता है।

(5) इसमें चुम्बकीय प्रभाव गुण अधिक होते हैं जिस कारण विद्युत मोटर आदि में प्रयोग होता है।

(6) इसका प्रयोग घरेलू तथा इन्जीनियरिंग लाइन में किया जाता है।

प्रश्न 622. स्पात का क्या उपयोग है ?

उत्तर—आधुनिक युग में सभी कार्यों में किसी न किसी प्रकार से स्पात का प्रयोग किया जाता है। स्पात में मुख्य तत्व कार्बन होता है क्योंकि लोहे में विभिन्न अनुपात में कार्बन मिलाने से स्पात तैयार किया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर स्पात की श्रेणियाँ बनाई गई हैं।

प्रश्न 623. कार्बन स्पात की कौन-कौन सी श्रेणियाँ हैं ?

उत्तर—(1) लो कार्बन स्पात (2) मीडियम कार्बन स्पात (3) हाई कार्बन स्पात।

प्रश्न 624. लो कार्बन स्पात किस प्रकार का होता है ?

उत्तर—इसमें 0.07% से 0.25% तक कार्बन की मात्रा होती है। कम मात्रा में कार्बन मिलने पर स्पात को माइल्ड स्टील या मृदु स्पात कहते हैं। इसका केंस ड्राइनिंग द्वारा तल कठोर कर सकते हैं। इससे तार, लोहे की चादरें, ऐंगिल आदि बनते हैं। इसके अतिरिक्त धवन निर्माण में इसका ही प्रयोग होता है।

प्रश्न 625. मीडियम कार्बन स्पात किस प्रकार का होता है ?

उत्तर—इसमें 0.3% से 0.7% तक कार्बन की मात्रा होती है। इसे हाई तथा टैम्पर कर सकते हैं। यह मृदु स्पात की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। इसके द्वारा ड्राप फोर्जिंग, मशीनों की ड्राफ्ट, घुंरे एवं सामान्य औजार बनाए जाते हैं।

प्रश्न 626. हाई कार्बन स्पात किस प्रकार का होता है ?

उत्तर—इसमें 0.75% से 1.0% तक कार्बन की मात्रा होती है। यह अन्य स्पात की अपेक्षा भंगुर होता है परन्तु कठोरता अधिक होती है। इसे हाई तथा टैम्पर कर सकते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कटिंग टूलों के लिए किया जाता है जैसे ड्राई, टैप, फाइल एवं अन्य सामान्य औजार। अधिक मात्रा में कार्बन वाले स्पात से लेथ कटिंग टूल, मिलिंग कटर, गेजिंग आदि बनते हैं।

प्रश्न 627. स्पात तैयार करने की कौन-कौन सी विधियाँ हैं ?

उत्तर—(1) बेसिमर विधि (2) सीमेन्टेशन विधि (3) ओपेन हर्थ विधि (4) क्रूसिबल विधि (5) इलेक्ट्रिक विधि (6) हाई फ्रीक्वेंसी विधि।

प्रश्न 628. एल्योय स्पात क्या होता है ?

उत्तर—जिस प्रकार कार्बन की मात्रा मिलाकर लोहे से स्पात तैयार किया जाता है। उसी प्रकार स्पात में निकिल, सिलिकॉन, कॉपर, कोबाल्ट, टंगस्टन, क्रोमियम तथा मैलेबडनम मिलाया जाता है।

प्रश्न 629. एल्योय स्पात में क्या गुण होते हैं ?

उत्तर—(1) जंग नहीं लगती है (2) कठोरता आती है (3) घिसावट कम होती है (4) गर्म होने पर भी भौतिक गुण नहीं बदलते (5) टैन्साइल स्ट्रेंथ बढ़ती है (6) स्पात की संरचना में महीन कण प्राप्त होते हैं (7) टफनेस बढ़ती है (8) अन्य धातु काटने की क्षमता आती है।

प्रश्न 630. एल्योय स्पात का नाम क्या होता है ?

उत्तर—एल्योय स्पात में जिस अन्य धातु की प्रधानता होती है उसी के नाम पर इसका नाम पड़ता है जैसे क्रोमियम स्पात या निकिल स्पात आदि।

प्रश्न 631. इन्जीनियरिंग स्पात में प्रयोग होने वाले एल्योय स्पात कौन-कौन से हैं ?

उत्तर—(1) क्रोमियम स्पात (2) स्टेनलेस स्टील (3) निकिल स्पात (4) हाई स्पीड स्पात (5) टंगस्टन स्पात (6) कोबाल्ट स्पात (7) मैंगनीज स्पात (8) वेनेडियम स्पात (9) मोलीब्डेनम स्पात (10) स्टेलाइट (11) सीमेन्टेड कार्बाइड (12) सिरमिक टूल स्पात।

प्रश्न 632. क्रोमियम स्पात की विशेषताएँ क्या हैं ?

उत्तर—इसमें 0.60% से 4% तक क्रोमियम 0.15% कार्बन तथा शेष स्पात होता है। यह एक कठोर धातु है। इसे हीट ट्रीम मैनट किया जा सकता है। इसके कटिंग टूल, बियरिंग घड़ी के भाग आदि बनाने के लिए प्रयोग करते हैं।

प्रश्न 633. स्टेनलेस स्टील की क्या विशेषता है ?

उत्तर—इसमें 18% क्रोमियम, 8% निकिल तथा 1% से 2% तक कार्बन होता है। इसका प्रयोग दैनिक उपयोग की वस्तुओं के अतिरिक्त शेविंग ब्लेड, फाइल कटिंग टूल, शल्य चिकित्सा के औजार आदि बनाने के लिए किया जाता है। इस पर चुम्बकीय प्रभाव नहीं होता है।

प्रश्न 634. निकिल स्पात की क्या विशेषताएँ हैं ?

उत्तर—इसमें 35% निकिल तथा 0.3% तक कार्बन होता है। इसके द्वारा शूस्म मापी वंज, मोटर गाड़ी के विशेष भाग एवं हवाई जहाज के कुछ भाग बनाए जाते हैं।

प्रश्न 635. हाई स्पीड स्पात (एच.एस.एस.) में क्या विशेषताएँ हैं ? यह किसने प्रकाश की होती है ?

उत्तर—यह दो प्रकार की होती है। (1) लो हाई स्पीड स्पात—इसमें 14% तक टंगस्टन 4% क्रोमियम तथा 0.6% तक कार्बन की मात्रा होती है। (2) सुपर हाई स्पीड स्पात—इसमें 14% से 18% तक टंगस्टन, 4% क्रोमियम 1% से $1\frac{1}{2}$ % तक वेनेडियम, 2% से 3% तक कोबाल्ट 0.2% मैंगनीज, 2.5% सिलिकॉन तथा 0.6% से 0.7% तक कार्बन की मात्रा होती है।

प्रश्न 636. हाई स्पीड स्पात के क्या प्रयोग हैं ?

उत्तर—इसके द्वारा मुख्य रूप से लेथ कटिंग टूल, ड्रिल, रीमर, तथा मिलिंग कटर आदि बनाए जाते हैं।

प्रश्न 637. टंगस्टन स्पात किस प्रकार का होता है। उसके क्या प्रयोग हैं ?

उत्तर—इसमें 18% से 22% तक टंगस्टन मुख्य होता है। इसका प्रयोग लेथ कटिंग टूल अच्छे प्रकार के ड्रिल, रीमर तथा मिलिंग कटर के अतिरिक्त बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 638. कोबाल्ट स्पात किस प्रकार का होता है इसके क्या प्रयोग हैं ?

उत्तर—इसमें हाई स्पीड स्पात के साथ 30% से 35% तक कोबाल्ट धातु मिलाई जाती है। इस एल्योय में टंगस्टन स्पात से तीन गुनी तथा हाई कार्बन स्पात से आठ गुनी कठोरता होती है। इसके द्वारा लेथ मशीन के कटिंग टूल बिल्ट बनाए जाते हैं।

प्रश्न 639. मैंगनीज स्पात क्या होता है ?

उत्तर—इसमें 10% से 15% तक मैंगनीज तथा 1% कार्बन की मात्रा होती है। अच्छे स्पात के लिए 3% सिलिकॉन तथा 1.2% कार्बन मिलाया जाता है। यह अन्दर से काले रंग

की धातु है। इसे टेम्पर या कठ नष्ट नया किया जा सकता है। इसका प्रयोग रेलवे लाइन जैसे अन्य भारी कार्यों के लिए किया जाता है।

प्रश्न 640. मैलीबेडनम क्या किस प्रकार का होता है ?

उत्तर—यह तीन अनुपात में मिलते हैं (1) 0.15% से 0.25% तक मैलीबेडलम तथा 0.5% से 0.8% तक निकिल (2) 0.3% से 0.4% तक मैलीबेडनम, 0.5% से 0.8% क्रोमियम, 1.5% से 2% तक निकिल। (3) 0.2% से 0.3% तक मैलीबेडनम तथा 1.65% से 2% तक निकिल। इस धातु के गेयर व वियरिंग, हवाई जहाज व मोटर के कुछ भाग बनाए जाते हैं।

प्रश्न 641. वैनेडियम क्या होता है ?

उत्तर—इसमें 0.15% से 2.5% तक वैनेडियम, 0.9% क्रोमियम तथा शेष लोहा होता है। इसकी विशेषता यह है कि यह झटके भी सहन कर लेता है। इसके स्प्रिंग आदि बनाए जाते हैं।

प्रश्न 642. स्टेलाइट धातु क्या होती है ?

उत्तर—यह एक विशेष प्रकार का एलौय है। इसमें 45% से 55% तक कोबाल्ट, 30% से 35% तक क्रोमियम, 12% से 17% तक टंगस्टन तथा 1% से 2% तक कार्बन होता है। यह लौह एलौय की श्रेणी में नहीं आता है। इसे कठोरता के कारण मोड़ा या रोल नहीं कर सकते। इसका प्रयोग उच्च ताप पर भारी कटिंग टूलों के लिए किया जाता है।

प्रश्न 643. कार्बोनाइड क्या धातु है ?

उत्तर—यह सबसे उच्च शक्ति तथा सामर्थ्य वाला कटिंग टूल एलौय है। यह टिप टूल के रूप में आते हैं। इन्हें माइल्ड स्टील की शैन्क में ब्रेजिंग द्वारा जोड़ कर प्रयोग किया जाता है। इसे कार्बन, टंगस्टन, कोबाल्ट को महीन पीस कर विद्युत भट्टी में 1500°C से 1600°C पर पिघला कर तथा उसमें कुछ प्रतिशत मैलीबेडनम मिलाकर बनाते हैं। यह K-10, K-20, K-30 तथा K-40 आदि नम्बरों के आते हैं।

प्रश्न 644. टिप टूल किस प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—यह भी टिप टूल होते हैं। इन्हें एल्यूमिनियम आक्साइड द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार के टिप टूल, टूल होल्डरों में पकड़ कर प्रयोग किए जाते हैं। इन पर बनाते समय धी धार रखी जाती है दुबारा धार नहीं रखी जाती है।

प्रश्न 645. स्पाट की आन्तरिक संरचना कितने प्रकार की होती है ?

उत्तर—(1) सीमेंटाइट (2) पीयरलाइट (3) मार्टेसाइट (4) आस्टेनाइट (5) त्रेफाइट (6) फेराइट।

प्रश्न 646. स्पाट किन-किन आकृतियों में प्राप्त होता है ?

उत्तर—(1) ब्लूस् (2) बिलेटस (3) स्लैक्स (4) स्ट्रिप (5) शीट (6) प्लेट (7) बार (8) रज्जु बार (9) राड (10) वायर।

प्रश्न 647. अलौह धातु क्या है ?

उत्तर—जिन धातुओं में लोहे की मात्रा नहीं होती वह अलौह धातुएं कहलाती हैं।

इन्जीनियरिंग धातुएं

77

प्रश्न 648. इन्जीनियरिंग लाइन में कौन-कौन सी अलौह धातुओं का प्रयोग किया जाता है ?

उत्तर—(1) तांबा (2) जस्ता (3) शीशा (4) रांगा (5) एल्यूमिनियम (6) चाँदी (7) सोना (8) पीतल (9) कांसा (10) गन मेटल (11) ब्याडट मेटल।

प्रश्न 649. तांबा धातु क्या है ?

उत्तर—इसका रंग लाल होता है। इसे सरलता से मोड़ा या रोल किया जा सकता है। यह बहुत मुलायम धातु है। गर्म करने पर यह भंगुर हो जाता है। इस पर जंग नहीं लगती। इसके साथ अन्य धातुएं मिलाकर पीतल, मोनल मेटल तथा जर्मन सिल्वर आदि धातुएं तैयार की जाती हैं। इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों, धरेलू कार्यों तथा सजावटी सामानों में किया जाता है।

प्रश्न 650. जस्ता किस प्रकार की धातु होती है ?

उत्तर—इसका रंग सफेदी लिए होता है। इसे रोलिंग तथा ड्राइंग करके शीट तथा छड़ों के रूप में बनाया जाता है। इस पर जंग नहीं लगती तथा यह 110°C से 150°C तक ताप में मुलायम हो जाता है। इसका प्रयोग गैल्वनाइजिंग के लिए प्रायः होता है।

प्रश्न 651. शीशा किस प्रकार की धातु होती है ?

उत्तर—इसे खानों से ओर के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसके ओर तीन प्रकार के होते हैं। (1) गेलेना (2) कार्बोनेट आफ लैड (3) सल्फेड आफ लैड। यह 380°C पर पिघल जाता है। इससे पाइप, प्लेटें तथा तार आदि बनाए जाते हैं। इसकी सहायता से सोल्डर, पेन्ट तथा वियरिंग मेटल बनाया जाता है।

प्रश्न 652. तांबा किस प्रकार की धातु है ?

उत्तर—इसका प्रयोग शुद्ध रूप में नहीं किया जाता है क्योंकि यह बहुत मुलायम धातु है। इसकी तांबे व पीतल पर कोटिंग (कलई) की जाती है। यह 230°C पर पिघल जाता है।

प्रश्न 653. एल्यूमिनियम किस प्रकार की धातु है ?

उत्तर—इसके ओर दो प्रकार के होते हैं। (1) बाक्साइड (2) क्रयोलाइट। यह बहुत ही हल्की धातु है। इसमें चिमड़ापन अधिक होता है। इसका रंग सफेद नीलमायुक्त होता है। इसका प्रयोग लगभग हर क्षेत्र में होता है। यह 650°C ताप पर पिघल जाता है। यह विद्युत तथा ताप का अच्छा सुचालक है। इसके एनोडाइज करके रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य रंगों का किया जाता है।

प्रश्न 654. चाँदी कौन सी धातु है ?

उत्तर—इसका रंग उजला चमकीला होता है। इसमें डकटाइल तथा मैलिपबिल गुण होने के कारण इसकी वर्क तथा पतली तारें बनाई जा सकती हैं। यह ताप व विद्युत का अच्छा सुचालक है। इसका प्रयोग सिक्के, आपूषण तथा स्पेक्टर में किया जाता है। यह 960°C ताप पर पिघल जाता है।

प्रश्न 655. लोहा कौन सी धातु है ?

उत्तर—इसका रंग सुनहरी चमकीला होता है। यह 1060°C ताप पर पिघलता है। इसके साथ तांबा आदि मिलाकर आपूषण बनते हैं तथा इसके पानी से पैलिश भी की जाती है। यह सबसे मूल्यावान धातु है।

प्रश्न 656. एन्टीमनी कैसी धातु है ?

उत्तर—इसका रंग नीला-काला होता है। यह 632°C ताप पर पिघल जाती है। इस पर तेजाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसको अन्य धातुओं के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इससे छपाई के टाइप बनाए जाते हैं।

प्रश्न 657. निकिल कैसी धातु है ?

उत्तर—यह चांदी के समान सफेद चमकदार धातु है। इसे दूसरी धातुओं के साथ मिलाकर एलॉय के रूप में प्रयोग करते हैं।

प्रश्न 658. क्रोमियम कैसी धातु है ?

उत्तर—इसका रंग उजले नीलेपन पर होता है। इसकी अन्य धातुओं से बने जाँचों पर लोडिंग की जाती है तथा अन्य धातुओं के साथ मिलाकर एलॉय के रूप में प्रयोग होता है।

प्रश्न 659. कोटीनम कैसी धातु है ?

उत्तर—यह एक मूल्यवान धातु है। यह अधिक मैलिगबिल तथा डक्टाइल होती है। इसका प्रयोग वैज्ञानिक उपकरणों व विद्युत कार्यों में किया जाता है। यह 1773°C ताप पर पिघलती है।

प्रश्न 660. अलौह मिश्रित धातुएँ कौन ती होती हैं ?

उत्तर—इस धातु एलॉय में दो या दो से अधिक अलौह धातुएँ मिश्रित की जाती हैं। इनमें (1) पीतल (2) कांसा (3) गन मेटल (4) व्हाइट मेटल (5) सोल्डर मुख्य हैं।

प्रश्न 661. पीतल कैसी धातु होती है ?

उत्तर—यह पीले रंग की धातु है। इसमें मुख्य रूप से तांबा व जस्ते का मिश्रण होता है। इन दोनों धातुओं के अनुपात के आधार पर इनको निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। कभी-कभी अन्य धातु का भी इसमें मिश्रण किया जाता है। (1) मुन्टज मेटल (2) पीला पीतल (3) ब्रेजिंग पीतल (4) लाल पीतल (5) कार्टिज पीतल (6) नेवल पीतल (7) सिलीकन पीतल (8) एल्यूमिनियम पीतल (9) फोर्जिंग पीतल (10) क्लॉक पीतल।

प्रश्न 662. मुन्टज पीतल किस प्रकार की होता है ?

उत्तर—इसमें 60% तांबा तथा 40% जस्ता होता है। इसका प्रयोग नल की टोंटी तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए किया जाता है।

प्रश्न 663. ब्रेजिंग पीतल किस प्रकार की होता है ?

उत्तर—इसमें 75% तांबा तथा 25% जस्ता होता है। यह पक्का टांका लगाने व नकली अभूषण, म्यूजिकल इन्स्ट्रूमेंट आदि बनाने के लिए प्रयोग होता है।

प्रश्न 664. लाल पीतल किस प्रकार का होता है ?

उत्तर—इसमें 85% तांबा व 15% जस्ता होता है। इसका प्रयोग रेडिएटर, पाइप तथा कन्डेन्सर की बॉडी बनाने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 665. कार्टिज पीतल किस प्रकार का होता है ?

उत्तर—इसमें 70% तांबा तथा 30% जस्ता होता है। यह रफ व मुलायम होता है। इसका प्रयोग कारतूतों की टोपी, रिफ्लैक्टर तथा पाइप आदि के लिए किया जाता है।

प्रश्न 666. क्लॉक पीतल किस प्रकार का होता है ?

उत्तर—इसमें 65% तांबा तथा 34% जस्ता व 1% शीशा होता है। इसका प्रयोग घड़ी के भागों को बनाने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 667. कांसा धातु कैसी होती है ?

उत्तर—इस मिश्रित धातु में टिन तथा तांबा प्रयोग किया जाता है। दोनों के अनुपात के आधार पर यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। (1) फास्फोरस ब्रॉज (2) सिलीकन ब्रॉज (3) मैंगनीज ब्रॉज (4) बैल ब्रॉज (5) बियरिंग ब्रॉज।

प्रश्न 668. फास्फोरस ब्रॉज किस प्रकार का होता है ?

उत्तर—इसमें 93.7% तांबा 6% टिन व 0.3% फास्फोरस मिला होता है। इसके द्वारा गेयर, बड़े बियरिंग तथा वैल्विंग राड आदि बनाए जाते हैं।

प्रश्न 669. बैल ब्रॉज किस प्रकार का होता है ?

उत्तर—इसमें 70% से 75% तक तांबा तथा 30% से 25% तक टिन मिला होता है। इसके द्वारा बजने वाले घंटे व अन्य संगीत वाद्य बनाए जाते हैं।

प्रश्न 670. बियरिंग ब्रॉज कैसी होती है ?

उत्तर—इसमें 86% से 88% तक तांबा, 9% से 11% तक टिन व 0.5% से 1.5% तक शीशा तथा 1.25% से 2.5% तक जस्ता मिला होता है। इसके द्वारा बुश बियरिंग तथा पाइप आदि बनाए जाते हैं।

प्रश्न 671. गन मेटल की क्या विशेषता होती है ?

उत्तर—इसमें 85% तांबा, 10% टिन व 5% जस्ता मिला होता है। इसका प्रयोग बौयलर, बन्दूक के भाग व बुश बियरिंग के लिए होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें तेल की माप जैसी बुश के आर पार होती रहती है।

प्रश्न 672. व्हाइट मेटल का क्या प्रयोग है ?

उत्तर—इसमें 88% टिन, 2% तांबा 8% जस्ता व 2% शीशा मिला होता है। इसके बियरिंग शैल इन्जनों के लिए बनते हैं।

प्रश्न 673. टिन एलॉय का क्या प्रयोग है ?

उत्तर—इसमें 45.5% टिन, 52% शीशा 2.5% एन्टीमनी मिला होता है। इसके द्वारा बर्तनों आदि पर इसकी कोटिंग (कलई) की जाती है।

प्रश्न 674. सोल्डर का क्या प्रयोग होता है ?

उत्तर—सोल्डर धातु के जाँचों में टांका लगाया जाता है। सोल्डर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। (1) टिन स्मिथ सोल्डर—इसमें 49% से 51% तक टिन व 3% एन्टीमनी मिला होता है। (2) प्लम्बर सोल्डर—इसमें 29% से 31% तक टिन, 1.7% से 2% एन्टीमनी तथा शेष शीशा मिला होता है। (3) हार्ड सोल्डर—इसमें 41% टिन 3% एन्टीमनी शेष शीशा मिला होता है। (4) इलैक्ट्रिक सोल्डर—इसमें 95% टिन तथा 5% एन्टीमनी मिला होता है।

हीट ट्रीटमेंट (HEAT TREATMENT)

17

प्रश्न 675. हीट ट्रीटमेंट किस प्रकार की क्रिया है ?

उत्तर—हीट ट्रीटमेंट द्वारा धातु के अन्दर की संरचना को आवश्यकानुसार बदल कर उसके यांत्रिक गुणों में परिवर्तन लाया जाता है।

प्रश्न 676. हीट ट्रीटमेंट को क्या मुख्य लाभ है ?

उत्तर—(1) किसी कठोर धातु को नरम किया जा सकता है।

(2) किसी नरम धातु को कठोर किया जा सकता है।

(3) धातु को मशीनिंग करने योग्य बनाया जा सकता है।

(4) धातु के यांत्रिक गुणों जैसे—टेन्साइल स्ट्रेंथ, कम्प्रेसिबिलिटी स्ट्रेस को कम या अधिक किया जा सकता है।

(5) धातु के अन्दर की संरचना बदली जा सकती है।

प्रश्न 677. अपर क्रिटीकल प्वाइंट क्या होता है ?

उत्तर—यदि किसी धातु को गर्म किया जाए तो वह एक निश्चित तापमान पर पहुँच कर उसमें ताप का बढ़ना रुक जाता है। इस समय उसकी अन्दर की संरचना में विशेष परिवर्तन होता है। तापमान का यह बिन्दु "अपर क्रिटीकल प्वाइंट" कहलाता है।

प्रश्न 678. लोअर क्रिटीकल प्वाइंट क्या होता है ?

उत्तर—अपर क्रिटीकल प्वाइंट के कुछ समय बाद तापमान में पुनः वृद्धि होने लगती है, परन्तु अब ताप बढ़ने की गति कुछ कम होती है तथा एक निश्चित सीमा तक ताप बढ़ता है तथा धातु की संरचना में रेशे अलग-अलग हो जाते हैं। जिस तापमान के बिन्दु से यह क्रिया होती है वह "लोअर क्रिटीकल प्वाइंट" कहलाता है।

प्रश्न 679. क्रिटीकल रेंज कितने कहते हैं ?

उत्तर—अपर क्रिटीकल प्वाइंट तथा लोअर क्रिटीकल प्वाइंट के बीच का तापमान "क्रिटीकल रेंज" कहलाता है।

प्रश्न 680. हीट ट्रीटमेंट के अन्तर्गत कौन-कौन सी विधियाँ प्रयोग की जाती हैं ?

उत्तर—(2) एनीलिंग (2) नार्मलाइजिंग (3) हार्डनिंग (4) टेम्परिंग (5) केस हार्डनिंग।

प्रश्न 681. एनीलिंग क्रिया क्या है ?

उत्तर—खराब व कठोर धातु को मशीनिंग योग्य बनाने के लिए हीट ट्रीटमेंट द्वारा लायम करना एनीलिंग क्रिया कहलाती है।

प्रश्न 682. एनीलिंग किस प्रकार की जाती है ?

उत्तर—इस क्रिया में स्पात को अपर क्रिटीकल प्वाइंट तक गर्म करने के बाद भट्टी की लक, बुझे घूने या रेत में धीरे-धीरे ठंडा किया जाता है।

प्रश्न 683. एनीलिंग क्रिया में धातु की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है ?

उत्तर—एनीलिंग के समय स्पात में मिश्रित कार्बन तरल अवस्था में बदल जाता है। जब धातु ठंडी होती है तो उसकी संरचना पिअरलाइट में होकर डकटाइल व मुलायम हो जाती है।

प्रश्न 684. नार्मलाइजिंग क्रिया क्या है ?

उत्तर—किसी धातु को उपयोग करते समय उसे ठंडा या गर्म ठोकने पीटने से उसके अन्दर की संरचना में अन्तर आ जाता है। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए नार्मलाइजिंग की जाती है।

प्रश्न 685. नार्मलाइजिंग क्रिया किस प्रकार की जाती है ?

उत्तर—इसके लिए धातु को अपर क्रिटीकल प्वाइंट तक गर्म करके उसे कुछ समय उसी तापक्रम में रखते हैं। इसके बाद सामान्य हवा में धीरे-धीरे ठंडा होने देते हैं।

प्रश्न 686. हार्डनिंग क्या विधि है ?

उत्तर—किसी स्पात को गर्म करके उसे ठंडा करने से स्पात में कठोरता लाना "हार्डनिंग" कहलाती है। इसके लिए स्पात को 750°C से 850°C पर उचित समय तक गर्म करके पानी या तेल आदि में डालकर ठंडा किया जाता है। यह ध्यान रखने योग्य है कि स्पात में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी उसे शीघ्र ठंडा करने पर वह उतना ही अधिक कठोर परन्तु तुनक हो जाएगा।

प्रश्न 687. कुअनचिंग कितने कहते हैं ?

उत्तर—स्पात को अपर क्रिटीकल प्वाइंट तक गर्म करके तेल या पानी में ठंडा करना कुअनचिंग कहलाती है।

प्रश्न 688. एम्पुग्निनियम तथा लंबे को किस प्रकार हार्ड किया जाता है ?

उत्तर—इन्हें गर्म करके केवल हवा में ठंडा करने से यह हार्ड हो जाते हैं।

प्रश्न 689. टेम्परिंग क्रिया क्या है ?

उत्तर—हार्ड करने से स्पात में भंगुरता आ जाती है, इससे उसे चोट लगने पर टूटने का भय रहता है। इस लिए उसकी मार्टनसाइड संरचना को दूरसाइड संरचना में बदला जाता है। इसके लिए स्पात के जाब को 230° से 580° तक गर्म करके पानी या टेम्परिंग पदार्थ में दो या तीन बार ठंडा किया जाता है। इससे टेम्परिंग वाले भाग पर कुछ अलग रंग आ जाता है।

प्रश्न 690. टेम्परिंग की मुख्य विधियाँ कौन-कौन सी हैं ?

उत्तर—(1) सिंगिल हीट टेम्परिंग (2) डबल हीट टेम्परिंग (3) लैड बाथ टेम्परिंग (4) सैन्ड बाथ टेम्परिंग।

प्रश्न 691. सिंगिल हीट टेम्परिंग किस प्रकार होती है ?

उत्तर—इस विधि में जाँब को अपर क्रिटीकल प्वाइंट तक गर्म करके उसके आवश्यक भाग को जैसे धार या ब्लेड आदि पानी या तेल में डालकर दो तीन बार ठंडा किया जाता है। आवश्यक रंग आ जाने पर पूरे जाँब को ठंडा करके हवा में सुखाया जाता है।

प्रश्न 692. डबल हीट टेम्परिंग किस प्रकार की जाती है ?

उत्तर—इस विधि में जाँब के साथ एक अन्य कठोर स्पात की प्लेट भी गर्म करती जाती है। जाँब को भट्टी से निकाल कर पुनः इस प्लेट द्वारा उसके आवश्यक भाग को गर्म करके तब उसे तेल या पानी में ठंडा किया जाता है।

प्रश्न 693. लैड बाथ टेम्परिंग किस प्रकार होती है ?

उत्तर—इस विधि में जाँब को टेम्परिंग ताप पर गर्म करके गर्म ही लैड (शीशे) में डालकर हवा में ठंडा किया जाता है।

प्रश्न 694. तैल का क्वेंचिंग किस प्रकार होती है ?

उत्तर—इस विधि में गर्म पार्ट को गर्म रेत में डालकर और गर्म करते हैं। इससे गर्म होने समय उसे हवा भी मिलती रहती है। इसके बाद उसे हवा में ठंडा कर लिया जाता है। यह विधि छोटे जॉबों के लिए ही उपयोगी है।

प्रश्न 695. कौन साइनिंग कितने करते हैं ?

उत्तर—कम कार्बन वाले स्पात के जॉबों को कुछ सीमा तक ऊपर से ही कठोर करने की क्रिया केस हाइनिंग कहलाती है। इससे जॉब में चोट सहने की कुछ शक्ति आ जाती है।

प्रश्न 696. कौन साइनिंग कितने प्रकार से की जाती है ?

उत्तर—(1) कार्बराइजिंग विधि (2) साइनाइजिंग विधि (3) नाइट्राइजिंग विधि (4) इन्डक्शन हाइनिंग विधि (5) फ्लेम हाइनिंग विधि।

प्रश्न 697. कार्बराइजिंग विधि क्या है ?

उत्तर—माइल्ड स्पात के जॉबों की सतह पर कार्बन की मात्रा बढ़ाकर उन्हें कठोर बना कार्बराइजिंग कहलाती है।

प्रश्न 698. कार्बराइजिंग कितने प्रकार से होती है ?

उत्तर—(1) पैक कार्बराइजिंग (2) गैस कार्बराइजिंग (3) द्रव कार्बराइजिंग।

प्रश्न 699. पैक कार्बराइजिंग किस प्रकार की जाती है ?

उत्तर—इस विधि में कास्ट जायवन के छोटे बक्से में हड्डियों के चूरे, लकड़ी के कोयले यदि कार्बन वाली वस्तुओं को रखकर उसके बीच जॉब को दबा देते हैं। तब इस बक्से को 900°C से 1000°C ताप पर गर्म किया जाता है जिससे जॉब का बाहरी तल कठोर जाता है। कार्बन की सतह में प्रवेश व गहराई उसे गर्म करने के समय पर निर्भर करती है।

प्रश्न 700. गैस कार्बराइजिंग किस प्रकार होती है ?

उत्तर—इस विधि में जॉब का मफल भट्टी में गैस या विद्युत से 850°C से 1050°C तक गर्म करके, कार्बन मोनोआक्साइड, ब्यूटेन, इथेन-मिथेन या टाउन गैस दबाव के साथ भट्टी चैम्बर में छोड़ी जाती है। इससे तल कठोर हो जाता है।

प्रश्न 701. द्रव कार्बराइजिंग किस प्रकार की जाती है ?

उत्तर—इस विधि में जॉब को सोडियम क्लोराइड, सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट व पोटेशियम साइनाइड आदि के मिश्रण में लगभग चार घंटे तक डुबोया जाता है। इससे उस जॉब का तल कठोर हो जाता है।

प्रश्न 702. साइनाइजिंग किस प्रकार की जाती है ?

उत्तर—इस विधि में सोडियम साइनाइड 55% तथा सोडियम कार्बोनेट 45% के मिश्रण के घोल को 900°C से 930°C तक गर्म करके उसमें जॉब को डुबोया जाता है।

प्रश्न 703. नाइट्राइजिंग विधि क्या है ?

उत्तर—इस विधि में एक ताप बिरोधी बक्से में जॉब को बंद करके उसमें वैक्यूम उत्पन्न किया जाता है तथा अमोनिया गैस उसमें भरी जाती है। इस बक्से को 510°C से 640°C तक गर्म करते हैं। इससे अमोनिया में से हाइड्रोजन व नाइट्रोजन गैस अलग-अलग

लघु प्रश्नावली एवं उत्तर

हो जाती है। नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट बनकर जॉब का तल कठोर कर देती है। यह विधि एलौय स्पात के लिए प्रयोग की जाती है।

प्रश्न 704. इन्डक्शन हाइनिंग किस प्रकार की जाती है ?

उत्तर—इस विधि में कठोरी करण के लिए इन्डक्शन क्वाइल का प्रयोग होता है। इनमें ए.सी. करंट देते हैं जिससे जॉब की गर्म सतह व क्वाइल के बीच चुम्बकीय क्षेत्र बनता है। इससे जॉब की बाहरी सतह चुम्बकीय प्रभाव से सम्पर्क करने के कारण उसमें एडी कौन्ट उत्पन्न होता है। इसी समय जॉब को पानी के स्प्रे द्वारा ठंडा कर दिया जाता है। इससे तल कठोर हो जाता है।

प्रश्न 705. फ्लेम हाइनिंग क्या विधि है ?

उत्तर—इस विधि में मीडियम कार्बन स्पात के जॉब को घुमा-घुमा कर फ्लेम द्वारा गर्म किया जाता है। उचित ताप पर जॉब गर्म होने के बाद उस पर स्प्रे से पानी डालकर ठंडा किया जाता है। इससे जॉब का तल कठोर हो जाता है।

लघु प्रश्नावली एवं उत्तर (SHORT QUESTIONS AND ANSWERS)

18

निम्नलिखित कथन सही हैं अथवा गलत—

प्रश्न 706. फ्लेम कटिंग एक रासायनिक क्रिया है। ✓

प्रश्न 707. सामान्य वैल्विंग ब्लो पाइप से फ्लेम कटिंग की जा सकती है। ✗

प्रश्न 708. जितनी मोटी धातु की वैल्विंग हो उतने ही कम करंट की आवश्यकता होती है। +

प्रश्न 709. ए.सी. वैल्विंग की अपेक्षा डी.सी. वैल्विंग से आर्क प्रारम्भ करना अधिक कठिन होता है। ✗

प्रश्न 710. पीतल की गैस वैल्विंग में आक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग होता है। ✓

प्रश्न 711. एल्यूमिनियम की गैस वैल्विंग में आक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग होता है। ✗

प्रश्न 712. उच्च दाब एसिटिलीन गैस सिलेंडर में एसिटोन स्वतंत्र रूप में होते हैं। ✗

प्रश्न 713. वैल्विंग में नरम धातु के लिए कार्बुराइजिंग फ्लेम का प्रयोग होता है। +

प्रश्न 714. आक्सी-एसिटिलीन वैल्विंग में कम दाब के ब्लो पाइप का प्रयोग घुली एसिटिलीन के साथ किया जाता है। +

प्रश्न 715. आक्सीजन रेग्युलेटर को तेल से साफ करना चाहिए। ✗

प्रश्न 716. आक्सी-एसिटिलीन वैल्विंग में ढलवें लोहे के लिए न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। ✓

प्रश्न 717. लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रयोग से पूर्व गरम करना चाहिए। ✓

प्रश्न 718. एल्यूमिनियम की आर्गन आर्क वैल्विंग में फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। ✗

प्रश्न 719. मोटर जेनरेटर डी.सी. सप्लाय देते हैं। ✓

- प्रश्न 720. वैलिंग के ट्रांसफरमर हवा या पानी द्वारा ठंडे किए जाते हैं। ✗
 प्रश्न 721. एल्यूमिनियम वैलिंग के बाद फ्लक्स को साफ करना आवश्यक नहीं है। ✗
 प्रश्न 722. स्टेनलेस स्टील कई प्रकार की होती हैं। परन्तु उन्हें एक ही प्रकार के स्टेनलेस स्टील के इलेक्ट्रोड से वैलड किया जाता है। ✗
 प्रश्न 723. आटोजीनियस वैलिंग में मूल धातु की फिलर धातु प्रयोग होती है। ✓
 प्रश्न 724. फ्लक्स का प्रयोग आक्साइड कम करने के लिए किया जाता है। ✓
 प्रश्न 725. आर्क वैलिंग ट्रांसफरमर ए.सी. को डी.सी. में बदलता है। ✗
 प्रश्न 726. ब्रेजिंग की तुलना में वैलिंग के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। ✓
 प्रश्न 727. सीम वैलिंग, स्पॉट वैलिंग जैसी क्रिया है। ✓
 प्रश्न 728. आर्क की वोल्टेज, आर्क की लम्बाई के अनुसार बढ़ती है। ✓
 प्रश्न 729. फ्यूजन के बगैर अधिक चौड़ा बीड, आर्क की अधिक लम्बाई के कारण होता है। ✓
 प्रश्न 730. चिपिंग हैमर का प्रयोग वैलड धातु की सफाई के लिए किया जाता है। ✓
 प्रश्न 731. कैल्शियम कार्बाइड, पानी व कोयले से बनता है। ✗
 प्रश्न 732. लैड तथा टिन से बने फिलर राड का प्रयोग फर्नेस ब्रेजिंग में किया जाता है। +
 प्रश्न 733. कटिंग टार्च की नोजिल में आठ सुराख होते हैं। +
 प्रश्न 734. स्टेलाइडिंग एक हार्डनेसिंग क्रिया है। ✓
 प्रश्न 735. रेजिस्टेन्स वैलिंग नान फ्यूजन प्रक्रिया है। ✓
 प्रश्न 736. इन्जेक्टर प्रकार के ब्लो पाइप को हाई प्रेशर ब्लो पाइप भी कहा जाता है। ✗
 प्रश्न 737. कास्ट आयरन की वैलिंग में फ्लक्स का प्रयोग नहीं होता है। ✗
 प्रश्न 738. इलेक्ट्रिक आर्क वैलिंग का सिद्धान्त ऊष्मा को उत्पन्न करना है, जिसके लिए एक विद्युत सुचाकल से दूसरे सुचाकल तक एयर गैप में विद्युत प्रवाहित की जाती है। ✓
 प्रश्न 739. डी.सी. या ए.सी. दोनों पर एक ही प्रकार के इलेक्ट्रोड प्रयोग होते हैं। ✓
 प्रश्न 740. वैलिंग में डी.सी. प्राप्त करने के लिए केवल मोटर जेनरेटर ही प्रयोग होता है। ✗
 प्रश्न 741. आर्क की लम्बाई इलेक्ट्रोड टिप व जॉब की सतह के बीच की दूरी होती है। ✓
 प्रश्न 742. आर्क ब्लो, ट्रांसफरमर की अपेक्षा रेक्टिफायर में अधिक होता है। ✓
 प्रश्न 743. फ्यूजन वैलिंग तथा प्रेशर वैलिंग, वैलिंग की दो मुख्य विधियाँ हैं। ✓
 प्रश्न 744. फ्यूजन वैलिंग, सीम वैलिंग की एक विधि है। ✗
 प्रश्न 745. जिन पर कोई कोटिंग नहीं होती उन इलेक्ट्रोडों को कोटिंग-लेस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ✓
 प्रश्न 746. वैलिंग के समय स्टील की अपेक्षा कास्ट आयरन में ऐंठन अधिक आती है। ✓
 प्रश्न 747. माइल्ड स्टील में कास्ट आयरन की अपेक्षा अधिक कार्बन होता है। ✗

- प्रश्न 748. गन मेटल, तॉर्बे, टिन व लैड की मिश्रित धातु है। ✓
 प्रश्न 749. न्यूट्रल फ्लेम का तापक्रम 3200°C होता है। ✓
 प्रश्न 750. पहचान के लिए एसिटिलीन गैस सिलेन्डर का रंग काला होता है। ✗
 प्रश्न 751. आरगन एक इनर्ट गैस है तथा वैलिंग में हानिकारक नहीं है। ✓
 प्रश्न 752. वैलड धातु में पोरसिटी दोष का मुख्य कारण गीले इलेक्ट्रोड है। ✓
 प्रश्न 753. गैस वैलिंग में सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। ✗
 प्रश्न 754. प्रोजेक्शन वैलिंग, सीम वैलिंग की एक विधि है। ✗
 प्रश्न 755. बट वैलिंग में दोनों सिरों के बीच अन्तराल रखा जाता है। ✓
 प्रश्न 756. विद्युत आर्क की खोज सर हम्फ्री डेवी ने की थी। ✓
 प्रश्न 757. रेक्टिफायर डी.सी. को ए.सी. में बदलता है। ✗
 प्रश्न 758. जितने अधिक एस.डब्ल्यू.जी. नम्बर की प्लेट होगी उतनी पतली होगी। ✓
 प्रश्न 759. आई.एस.आई. (IS : 815-1956) के अनुसार इलेक्ट्रोड कोडिंग में प्रयुक्त चौथा अंक टैन्साइल शक्ति दर्शाता है। ✓
 प्रश्न 760. गैस वैलिंग व आर्क वैलिंग के सभी औजार व उपकरण एक समान होते हैं। +
 प्रश्न 761. पतली शीटों के पाइपों की वैलिंग नहीं की जाती। +
 प्रश्न 762. वैलिंग के बाद कुछ तत्वों का ऊष्मा उपचार आवश्यक होता है। ✓
 प्रश्न 763. आक्सी-एसिटिलीन फ्लेम का उपयोग ब्रेजिंग के लिए नहीं किया जाता है। ✗
 प्रश्न 764. वैलिंग में दो धातुओं को ताप द्वारा जोड़ा जाता है। ✓
 प्रश्न 765. धूल या जंग आदि गंदगी लगी धातु वैलिंग क्रिया को प्रभावित करती है। ✓
 प्रश्न 766. ब्रेजिंग या सोल्डरिंग केवल समान धातुओं की होती है। ✗
 प्रश्न 767. आक्सीजन और हाइड्रोजन गैस मेटल कटिंग के लिए प्रयोग नहीं होती है। ✗
 प्रश्न 768. गैस सिलेन्डर में लगने वाले रेग्युलेटर, सिंगल स्टेज या डबल स्टेज रेग्युलेटर हैं। ✓
 प्रश्न 769. पानी को विद्युत विघटन द्वारा हाइड्रोजन व आक्सीजन में पृथक किया जाता है। ✓
 प्रश्न 770. आक्सी-एसिटिलीन गैस एक ही सिलेन्डर में प्रयोग होती है। ✗
 प्रश्न 771. गैस सिलेन्डर के अधिक टाइट वाल्व हैमर द्वारा खोले जाते हैं। ✗
 प्रश्न 772. आक्सी-एसिटिलीन के कार्बुराइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है। ✓
 प्रश्न 773. बाएँ हाथ से वैलिंग करना लैफ्ट वर्ड व दाएँ हाथ से वैलिंग करना राइटवर्ड वैलिंग कहलाता है। ✗
 प्रश्न 774. राइटवर्ड वैलिंग में टार्च के नोजिल से उत्पन्न ज्वाला सदा वैलड बीड की ओर केंद्रित होती है। ✓
 प्रश्न 775. किनारों की तैयारी के बगैर वैलड सुन्दर नहीं दिखाई देती है। ✓
 प्रश्न 776. वैलिंग में वीविंग विधि सही होने पर वैलड अच्छा दिखता है। ✓

- प्रश्न 777. पेंचलाइक तथा क्रोस कैरेज मशीन धातुओं को काटने के लिए प्रयोग होती है। ✓
- प्रश्न 778. एल्यूमिनियम धातु को आक्सी-एसिटिलीन कटिंग विधि से काटते हैं। ✓
- प्रश्न 779. डायनमो व जेनरेटर दोनों विद्युत उत्पादन करते हैं। ✓
- प्रश्न 780. हीलियम व आरगन गैसें इनर्ट गैस कहलाती हैं। ✓
- प्रश्न 781. थर्मिस्ट वैल्विंग में थर्मिस्ट मिक्सचर का इलेक्ट्रोड प्रयोग होता है। ✓
- प्रश्न 782. इनर्ट गैस आर्क वैल्विंग में केवल हीलियम गैस का उपयोग होता है। ✓
- प्रश्न 783. गर्म स्थान या आग के पास गैस वैल्विंग नहीं करनी चाहिए। ✓
- प्रश्न 784. क्रोमियम स्टील आक्सी-एसिटिलीन कटिंग विधि से काटी जाती है। ✓
- प्रश्न 785. खाली सिलेंडर वापसी के समय उनके वाल्व बंद कर देने चाहिए। ✓
- सही उत्तर का चयन करके रिक्त स्थान भरिए :
- प्रश्न 786. धातुओं को जोड़ने का वैल्विंग सबसे आसान तरीका है।
(गैस, इलेक्ट्रिक आर्क, लवणजल)
- प्रश्न 787. आर्क का तापमान डिग्री सेन्टीग्रेड होता है।
(1550°, 3500°, 2400°, 2000°)
- प्रश्न 788. आर्क से उत्पन्न ऊष्मा का लगभग % भाग पोजिटिव पर एकत्र होता है।
(60 से 75 तक, 40 से 25 तक)
- प्रश्न 789. आर्क वैल्विंग में विद्युत परिपथ से पूर्ण होता है।
(इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रोड, जॉब)
- प्रश्न 790. सेल्स्यूसिक इलेक्ट्रोडों के लिए आर्क की आवश्यकता होती है।
(लवणी, छोटी, मध्यम)
- प्रश्न 791. रेजिस्टेन्स वैल्विंग में, मैन्युअल मेटैलिक आर्क वैल्विंग से करंट की आवश्यकता होती है।
(अधिक, कम, बराबर)
- प्रश्न 792. डी.ए. सिलेंडर सदा रखा जाता है।
(सैलिज, अर्थाकार, ड्रुका हुआ)
- प्रश्न 793. इलेक्ट्रोड कोडिंग का पहला अंक दर्शाता है।
(फलक, वैल्विंग योजीकरण, तनन सामर्थी)
- प्रश्न 794. एम.एस. फिलर राड को तौड़ों के साथ कोटिंग की जाती है।
(अच्छी फलकता के लिए, जंग से बचाव के लिए, फलकता के कार्य के लिए)
- प्रश्न 795. वैल्विंग द्वारा धातु जोड़े जाते हैं।
(एक समान, दो असमान, दो समान या असमान)
- प्रश्न 796. सबसे अधिक ताप फ्लेम से उत्पन्न होती है।
(आक्सी-सिप्रोब, आक्सी-एसिटिलीन, आक्सी-प्रोपेन)
- प्रश्न 797. वैल्विंग या ब्रेजिंग से पूर्व प्री-हीट से जॉब होते हैं।
(साक्षिभासी, कठोर, पोरस, क्रैक नहीं)
- प्रश्न 798. एसिटिलीन सिलेंडर से जुड़ा होज पाइप होता है।
(हरा, सारंग, नीला, काला)

- प्रश्न 799. आक्सी-एसिटिलीन फ्लेम का अधिकतम तापक्रम होता है।
(दाब की डि. के पास, फ्लेम को बीच, सभी जगह एक समान, फ्लेम के बाहर)
- प्रश्न 800. तबतें अधिक तापक्रम पर की जाती है।
(वैल्विंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, ब्रेज वैल्विंग)
- प्रश्न 801. ब्रॉज वैल्विंग विधि का एकरूप है।
(गैस वैल्विंग, ब्रेज वैल्विंग, सोल्डरिंग)
- प्रश्न 802. आर्क वैल्विंग में नहीं प्रयोग किया जाता।
(कोटेज इलेक्ट्रोड, आक्सीजन गैस, अर्बिंग ग्लैम्प)
- प्रश्न 803. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है।
(बोल्टेज बढ़ाता, बोल्टेज कम करता, रेडियो में प्रयोग होता)
- प्रश्न 804. हाइड्रोलिक टैस्ट में वैसिल में परा जाता है।
(पारा, अल्कोहल, पानी, एसीटोन)
- प्रश्न 805. वैल्व में क्रैक दोष से दूर होते हैं।
(स्ट्रेट-रिलीबिन्ग, नार्मलाइजिंग, टेम्परिंग)
- प्रश्न 806. वैल्विंग, रेजिस्टेन्स वैल्विंग की विधि नहीं है।
(स्पाट, तीव्र, प्रोजेक्शन, सोल्डरिंग)
- प्रश्न 807. सबसे कम ताप पर की जाती है।
(वैल्विंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, ब्रॉज वैल्विंग)
- प्रश्न 808. ब्रॉज वैल्विंग में ब्रॉज का होता है।
(गैस धातु, इलेक्ट्रोड, पूरक धातु)
- प्रश्न 809. आक्सी-एसिटिलीन फ्लेम की न्यूट्रल फ्लेम का अधिकतम तापक्रम लगभग होता है।
(1050°C, 2000°C, 2800°C, 3250°C)
- प्रश्न 810. गैस वैल्विंग के समय मूल धातु का बनता है जिसे हटाते रहना चाहिए।
(सल्फेट, आक्साइड, क्लोराइड, नाइट्रेट)
- प्रश्न 811. सिलेंडर में एसिटिलीन गैस में घुलाकर रखी जाती है।
(पानी, मिट्टी का तेल, एसीटोन, एपीलीन)
- प्रश्न 812. विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।
(टेलीविजन, जेनरेटर, विद्युत मोटर, ट्रांसिस्टर)
- प्रश्न 813. यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
(जेनरेटर, टेलीविजन, ट्रांसिस्टर, मोटर)
- प्रश्न 814. विद्युत बोल्टेज बढ़ाने घटाने का कार्य करते हैं।
(क्षिटर, ट्रांसफार्मर, आर्नेबर, डायनमो)
- प्रश्न 815. डायनमो द्वारा उत्पन्न ए.सी. को डी.सी. में बदलता है।
(आर्नेबर, कन्वर्टर, स्टेटर, रोटर)
- प्रश्न 816. आर्क वैल्विंग में विद्युत से प्राप्त होती है।
(बोस्ट मोटर, जेनरेटर का ट्रांसफार्मर, ड्राई सेल)

- लघु प्रश्नावली एवं उत्तर
- प्रश्न 817. इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड पकड़ने को जबड़े/जबड़ा होता है।
(एक, दो, तीन, चार)
- प्रश्न 818. वैल्व गेज से मापी जाती है।
(मशीन की भारी, वैल्व बीड, इलेक्ट्रोड का व्यास, वैल्विंग दिशा)
- प्रश्न 819. आर्क वैल्विंग में प्रयोग किया जाता है।
(बातु का फिल्टर राइड, फ्लक्स, बातु का इलेक्ट्रोड)
- प्रश्न 820. इनर्ट गैस आर्क वैल्विंग से की वैल्विंग की जाती है।
(स्टेनलेस स्टील, मैग्नेशियम, पीतल, एल्युम, तंबू)
- प्रश्न 821. कार्बन आर्क वैल्विंग में कार्बन इलेक्ट्रोड से सम्बन्धित रहता है।
(घन, ध्रुव, ऋण, ध्रुव अर्ध, पेंटीना)
- प्रश्न 822. आर्क वैल्विंग में विद्युत आर्क तब उत्पन्न होता है जब
(विद्युत धारा 1000 एम्पीयर से, विद्युत प्रतिरोध 100 ओह्म से, इलेक्ट्रोड जॉब से हटते हैं, इलेक्ट्रोड जॉब से लगाकर हटते हैं)
- प्रश्न 823. क्रेटर दोष वैल्व बीड के में उत्पन्न होता है।
(भारण, मध्य, अर्ध, अन्य किसी स्थान)
- प्रश्न 824. जॉब का अंडर कट दोष के कारण नहीं होता है।
(वैल्विंग गति, टार्च के गलत कोण, गलत फ्लक्स)
- प्रश्न 825. एटमिक हाइड्रोजन आर्क वैल्विंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड प्रयोग में लाए जाते हैं।
(एक, दो, तीन, चार)
- प्रश्न 826. आर्गन आर्क वैल्विंग में इलेक्ट्रोड का बना होता है।
(ताँबे, बैकट मेटल, टंगस्टन, एल्यूमिनियम)
- प्रश्न 827. शील्डेड मेटल आर्क वैल्विंग में शील्ड का कार्य करती है।
(बेयर इलेक्ट्रोड, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, माताकरण वैल्व)
- प्रश्न 828. की इकाई वाट है। (धारा, विद्युत चुम्बक, ऊर्जा, प्रतिरोध)
- प्रश्न 829. विद्युत की छोटी धारा को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है।
(वोल्टमीटर, गैल्वनोमीटर, मोटर, रेक्टिफायर)
- प्रश्न 830. किसी चालक में विद्युत प्रवाहित होने में रुकावट डालती है।
(विद्युत बाह्य बल, धारा, बोल्टेज, प्रतिरोध)
- प्रश्न 831. समान अनुपात में आक्सीजन और एसिटिलीन मिलाकर फ्लेम उत्पन्न होती है।
(ब्लूफ्लेम, कार्बुराइजिंग, आक्सीकरण, आक्सीडाइजिंग)
- प्रश्न 832. आक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग की वैल्विंग के लिए किया जाता है।
(लोह, स्थाप, पीतल-कॉसा, निकिल)
- प्रश्न 833. साबुन के पानी का उपयोग गैस सिलेंडर के लिए किया जाता है।
(के कले बाल, बें लकी आयु, बें गैस लीक देखने, बाल्व की तफाई)
- प्रश्न 834. सिलेंडर मैनीफोल्ड विधि का प्रयोग करने से गैस का दबाव हो जाता है।
(कम, अधिक, प्रभावित नहीं)

- लघु प्रश्नावली एवं उत्तर
- प्रश्न 835. पानी में कारबाइड या कारबाइड में पानी डालकर गैस बनती है।
(आक्सीजन, नाइट्रोजन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन)
- प्रश्न 836. लैंड व टिन एल्योय का उपयोग में किया जाता है।
(वैल्विंग, सोल्डरिंग, वैल्विंग)
- प्रश्न 837. 427°C तापक्रम से कम पर की जाती है।
(वैल्विंग, सोल्डरिंग, प्रेरित, बर्मिट वैल्विंग)
- प्रश्न 838. जिक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग के रूप में सोल्डरिंग के समय किया जाता है।
(सोल्डर, फ्लक्स, ध्रुव बातु, इलेक्ट्रोड)
- प्रश्न 839. वैल्विंग टार्च में गैसों को नियंत्रित करने के लिए नुब्र होते हैं।
(एक, दो, तीन, चार)
- प्रश्न 840. टिप क्लीनर द्वारा की सफाई की जाती है।
(वैल्विंग टार्च, अर्ध क्लैप, गीबल)
- प्रश्न 841. बैंक हेन्ड वैल्विंग विधि में टार्च और फिल्टर राइड जॉब से का कोण बनाते रखते हैं।
(10°-20°, 40°-50°, 65°-70°, 85°-90°)
- प्रश्न 842. ज्वाइंट डिजाइन पर निर्भर नहीं करती है।
(वैल्व की शक्ति, वैल्व का आन्तरिक बल, वैल्व इलेक्ट्रोड, वैल्व में अपूर्ण वेनीटेशन, वैल्व का ड्राफ्ट बदारी)
- प्रश्न 843. गैस वैल्विंग में नहीं प्रयोग होता है।
(आक्सीजन गैस, फ्लक्स, कोटेड इलेक्ट्रोड, फिल्टर राइड)
- प्रश्न 844. सुरक्षा का साधन है।
(एग्रन, वैल्विंग टार्च, इलेक्ट्रोड, सिलेंडर-की)
- प्रश्न 845. न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग के वैल्विंग के लिए उपयुक्त है।
(पीतल, एल्यूमिनियम, बैक-गैस, क्रोमियम)
- प्रश्न 846. विद्युत आर्क सन् में खोजी गई।
(1801, 1810, 1018, 1800)
- प्रश्न 847. एस.डब्ल्यू.जी. के लिए प्रयोग होता है।
(आर्क के तापक्रम, मानक तार वेज, छोटे तार वेज, मोटी शीट वेज)
- प्रश्न 848. आर्क.एल.आर्क. (IS: 815-1956) के अनुसार इलेक्ट्रोड कोरिंग का तीव्रता जंक प्रदर्शित करता है-
(क) फ्लक्स का प्रकार (ख) वैल्विंग की धारा
(ग) टैन्साइल शक्ति (घ) वैल्व की शक्ति
- प्रश्न 849. एक वैल्विंग के मुख्य कारण हैं-
(क) अधिक करंट (ख) निम्न करंट
(ग) इलेक्ट्रोड की गलत वीविंग (घ) उपरोक्त सभी

- प्रश्न 850. प्राक इलेक्ट्रोडों की तन्पाई होती है—
 (क) 250 मि.मी. (ख) 350 मि.मी.
 (ख) 300 मि.मी. (घ) 450 मि.मी.
- प्रश्न 851. बैल्डिंग में काली दोष होते हैं ?
 (क) फ्रेटर-स्पेटर (ख) क्रैक
 (ग) पोरोसिटी (घ) उपरोक्त सभी
- प्रश्न 852. नव इलेक्ट्रोडों को कित तापक्रम पर सुखाना चाहिए—
 (क) 100° C (ख) 110° C
 (ग) 120° C (घ) 20° C
- प्रश्न 853. किंक की तुल्य कित धातु की बैल्डिंग में आती है—
 (क) गैल्वनाइज आयरन (ख) कास्ट आयरन
 (ग) रॉट आयरन (घ) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 854. आक्सीजन के साथ एस्टिलीन गैस की अधिक मात्रा का मिश्रण होता है—
 (क) न्यूट्रल फ्लेम के लिए
 (ख) कार्बुराइजिंग फ्लेम के लिए
 (ग) आक्सीडाइजिंग फ्लेम के लिए
 (घ) उपरोक्त सभी
- प्रश्न 855. एस्टिलीन के साथ आक्सीजन गैस की अधिक मात्रा का मिश्रण होता है—
 (क) आक्सीडाइजिंग फ्लेम के लिए (ख) न्यूट्रल फ्लेम के लिए
 (ग) कार्बुराइजिंग फ्लेम के लिए (घ) उपरोक्त में कोई नहीं
- प्रश्न 856. गैटल फ्लेम कटिंग प्रयोग की जाती है—
 (क) सीधी कटाई के लिए (ख) गोल कटाई के लिए
 (ग) दोनों के लिए (घ) इनमें से किसी के लिए नहीं
- प्रश्न 857. धातु का विनाश होता है—
 (क) ज्वाला परीक्षण में (ख) चुम्बकीय परीक्षण में
 (ग) रंग परीक्षण में (घ) फाइल परीक्षण में
- प्रश्न 858. लौहे का रंग होता है—
 (क) लाल (ख) नीला
 (ग) काला (घ) पीला
- प्रश्न 859. बैल्डिंग परीक्षण होते हैं—
 (क) विनाशी (ख) अविनाशी
 (ग) आंशिक विनाशी (घ) उपरोक्त सभी
- प्रश्न 860. तन्पात्र परीक्षण से क्या चलता है—
 (क) प्रतिशत वृद्धि (ख) क्षेत्रफल वृद्धि
 (ग) अग्रिम तनाव (घ) उपरोक्त सभी

- प्रश्न 861. लर्ड कोरिंग की जाती है—
 (क) फाउन्ड्री में (ख) कारपेन्ट्री में
 (ग) पुराने पाटों में (घ) रेलवे लाइन में
- प्रश्न 862. बैल्डिंग विधि निर्धार करती है—
 (क) बैल्डिंग विधि पर (ख) धातु पर
 (ग) (क) व (ख) पर (घ) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 863. विद्युत तन्पाई करते हैं—
 (क) मोटर जनरेटर (ख) ट्रंसफार्मर
 (ग) रेक्टिफायर (घ) उपरोक्त सभी
- प्रश्न 864. आर्क अस्थायी होने के कारण हैं—
 (क) धारा में परिवर्तन (ख) प्रतिरोध में परिवर्तन
 (ग) वोल्टेज में परिवर्तन (घ) उपरोक्त सभी
- प्रश्न 865. कित प्रकार की बैल्डिंग विधि सरल है—
 (क) प्लेट (ख) बैरिज
 (ग) ओवरहेड (घ) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 866. प्लेट बैल्डिंग के लिए कौन-से इलेक्ट्रोड अत्यधिक बेव से प्रयोग होते हैं—
 (क) सैलूलोज इलेक्ट्रोड (ख) लौह चूर्ण इलेक्ट्रोड
 (ग) सटिल इलेक्ट्रोड (घ) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 867. एस्टिलीन सिलैन्डर का रंग होता है—
 (क) लाल (ख) काला
 (ग) मेरून (घ) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 868. 6 मि.मी. मोटी प्लेट में कित प्रकार की बैल्डिंग विधि में ही एच डिपरेशन नहीं होता है—
 (क) ओवर हैड बैल्डिंग (ख) लैफ्ट वर्ड बैल्डिंग
 (ग) होरीजन्टल बैल्डिंग (घ) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 869. गैस बैल्डिंग में अधिकतर कित प्रकार के जोड़ प्रयोग होते हैं—
 (क) टक्कर जोड़ (ख) चढ़ाव जोड़
 (ग) टी-जोड़ (घ) कोना जोड़
- प्रश्न 870. आन्तरिक दोष का एक प्रकार है—
 (क) ब्लो होल (ख) फ्यूजन की कमी
 (ग) आन्तरिक क्रैक (घ) उपरोक्त सभी
- प्रश्न 871. किनारों की तैयारी के प्रकार है—
 (क) सिंगल वी (ख) सिंगल यू
 (ग) डबल यू (घ) उपरोक्त सभी
- प्रश्न 872. सिलैन्डर बाल्म को रोकना चाहिए—
 (क) झटके के साथ (ख) हैमर से
 (ग) जहिस्ता से (घ) किसी भी प्रकार

प्रश्न 873. एक-बी-बी. का जल जर्ब है-

- (क) लो प्रेशर गैस (ख) लिक्विड पेट्रोलियम गैस

- (ग) लाइटनिंग प्रेशर गैस (घ) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 874. गैस कैलिब्रेटिंग रेगुलेटर प्रयोग होते हैं-

- (क) मिगल स्टेज (ख) डबल स्टेज

- (ग) (क) व (ख) (घ) उपरोक्त में कोई नहीं

प्रश्न 875. इन्वेंटर को शान्त दबाव पर कार्य करते हैं-

- (क) निम्न दबाव (ख) उच्च दबाव

- (ग) मध्यम दबाव (घ) उपरोक्त सभी

प्रश्न 876. केंद्रीय लॉन्ड कितने क्लेश में पाया जाता है-

- (क) कार्बुराइजिंग (ख) न्यूट्रल

- (ग) आक्सीडाइजिंग (घ) उपरोक्त में कोई नहीं

प्रश्न 877. आक्सी-एसिटिलीन वैल्डिंग दबाव कितने पर निर्भर करता है-

- (क) प्लेट की मोटाई पर

- (ख) धर्व के टिप पर

- (ग) प्लेट की लम्बाई पर

- (घ) धर्व के टिप व प्लेट की मोटाई पर

प्रश्न 878. ठीक व्यांज का प्रयोग होता है-

- (क) 3 मि.मी. तक प्लेट के लिए

- (ख) 2 मि.मी. से कम प्लेट के लिए

- (ग) 3 मि.मी. से अधिक की प्लेट के लिए

- (घ) उपरोक्त सभी

उत्तर माला

प्रश्न सं.	उत्तर	प्रश्न सं.	उत्तर	प्रश्न सं.	उत्तर	प्रश्न सं.	उत्तर
706.	सही	718.	गलत	730.	गलत	742.	सही
707.	गलत	719.	सही	731.	गलत	743.	सही
708.	गलत	720.	गलत	732.	गलत	744.	गलत
709.	गलत	721.	गलत	733.	गलत	745.	गलत
710.	सही	722.	गलत	734.	सही	746.	सही
711.	गलत	723.	सही	735.	सही	747.	सही
712.	गलत	724.	सही	736.	गलत	748.	सही
713.	गलत	725.	गलत	737.	गलत	749.	सही
714.	गलत	726.	सही	738.	सही	750.	गलत
715.	गलत	727.	सही	739.	सही	751.	सही
716.	सही	728.	सही	740.	गलत	752.	सही
717.	सही	729.	सही	741.	सही	753.	गलत

प्रश्न सं. उत्तर

754. गलत

755. सही

756. सही

757. गलत

758. सही

759. सही

760. गलत

761. गलत

762. सही

763. गलत

764. सही

765. सही

766. गलत

767. गलत

768. सही

769. सही

770. गलत

771. गलत

772. सही

773. गलत

774. सही

775. सही

776. सही

777. सही

778. गलत

779. सही

780. सही

781. गलत

782. गलत

783. सही

784. गलत

785. सही

786. इलैक्ट्रिक आर्क

787. 3500°

788. 60 से 75

प्रश्न सं. उत्तर

789. इलैक्ट्रोड

790. लम्बी

791. अधिक

792. उर्धवाकार

793. फ्लक्स

794. जंग से बचाव

795. दो समान या असमान

796. आक्सी-एसिटिलीन

797. क्रेक नहीं

798. लाल

799. फ्लेम के बीच

800. वैल्डिंग

801. ब्रॉज वैल्डिंग

802. आक्सीजन गैस

803. वोल्टेज कम करता

804. पानी

805. स्ट्रेस रिलीविंग

806. सोल्डरिंग

807. सोल्डरिंग

808. पूरक धातु

809. 3250°C

810. आक्साइड

811. एसीटोन

812. विद्युत मोटर

813. जेनरेटर

814. ट्रांसफार्मर

815. कम्प्यूटेटर

816. जेनरेटर या ट्रांसफार्मर

817. दो

818. वैल्ड बीड

819. धातु का इलैक्ट्रोड

820. सभी

821. ऋण ध्रुव

822. इलैक्ट्रोड जॉब से लगाकर हटाते हैं

823. अंत

माप तौल और उसकी इकाईयाँ

प्रश्न नं. उत्तर	प्रश्न नं. उत्तर	प्रश्न नं. उत्तर
824. काल बरकत	843. मोटेल इलेक्ट्रोड	861. (ग)
825. व	844. एज	862. (ग)
826. लम्बाय	845. कोभियम	863. (घ)
827. पैल	846. 1801	864. (ख)
828. कर्षा	847. मानक तार गेज	865. (क)
829. पैल-सेन्टीमीटर	848. (ख)	866. (ख)
830. प्रोसिडोर	849. (घ)	867. (ग)
831. न्युटन	850. (घ)	868. (घ)
832. वेन-कोसा	851. (घ)	869. (क)
833. में पैल लीक देखने	852. (ग)	870. (घ)
834. ज्यिक	853. (क)	871. (घ)
835. एमिडिमीन	854. (ख)	872. (ग)
836. मोल्डरिंग	855. (क)	873. (ख)
837. मोल्डरिंग	856. (ग)	874. (ग)
838. फलक	857. (क)	875. (क)
839. दो	858. (क)	876. (ख)
840. वेन्डिंग टार्च	859. (घ)	877. (ग)
841. 40°-50°	860. (घ)	878. (क)
842. पैल का ट्रायक पदार्थ		

माप तौल और उसकी इकाईयाँ
(MEASUREMENTS AND UNITS)

19

प्रश्न 879. माप तौल की एक० पी० एस० प्रणाली से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—इस प्रणाली में माप तौल की मात्राएँ फुट, पाउंड तथा सेकिन्ड में होती हैं। इसे लिए इसे एक० पी० एस० प्रणाली कहने हैं।

प्रश्न 880. माप तौल की सी० जी० एस० प्रणाली से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—इस प्रणाली द्वारा ही भारत में भौतिक बरतुओं तौलने मापने का कार्य होता है इसे ही भारतीय मानक संस्थान ने राष्ट्र में प्रयोग करने की स्वीकृति दी है। इसमें सेन्टीमीटर, ग्राम तथा सेकिन्ड की इकाईयाँ का प्रयोग होता है।

प्रश्न 881. सी० जी० एस० प्रणाली की लम्बाई मापने की इकाईयाँ कौन सी हैं तथा उनका क्या सम्बन्ध है ?

उत्तर— 10 मिलीमीटर = 1 सेन्टीमीटर
10 सेन्टीमीटर = 1 डेसीमीटर

माप तौल और उसकी इकाईयाँ

10 डेसीमीटर	= 1 मीटर
10 मीटर	= 1 डेकामीटर
10 डेकामीटर	= 1 हेक्टामीटर
10 हेक्टामीटर	या
1000 मीटर	= 1 किलोमीटर

प्रश्न 882. सी० जी० एस० प्रणाली की तौल (भार) की इकाईयाँ कौन-सी हैं तथा उनका क्या सम्बन्ध है ?

उत्तर— 10 मिलिग्राम	= 1 सैन्टीग्राम
10 सैन्टीग्राम	= 1 डेसीग्राम
10 डेसीग्राम	= 1 ग्राम
10 ग्राम	= 1 डेकाग्राम
10 डेकाग्राम	= 1 हेक्टाग्राम
10 हेक्टाग्राम	= 1 किलोग्राम
100 किलोग्राम	= 1 क्विंटल
10 क्विंटल	= 1 मीट्रिक टन = 1000 किलोग्राम

प्रश्न 883. सी० जी० एस० प्रणाली की परिता इकाईयाँ कौन सी हैं तथा उनका क्या सम्बन्ध है ?

उत्तर— 10 मिलीलिटर	= 1 सैन्टीलिटर
10 सैन्टीलिटर	= 1 डेसीलिटर
10 डेसीलिटर	= 1 लिटर
10 लिटर	= 1 डेकालिटर
10 डेकालिटर	= 1 हेक्तालिटर
10 हेक्तालिटर	= 1 किलोलिटर

प्रश्न 884. सी० जी० एस० प्रणाली में समय के माप की इकाईयाँ कौन-सी हैं तथा उनका क्या सम्बन्ध है ?

उत्तर— 60 सेकिन्ड	= 1 मिनट
60 मिनट	= 1 घंटा
24 घंटे	= 1 दिन
7 दिन	= 1 सप्ताह
30 दिन	= 1 माह
12 माह	= 1 वर्ष

प्रश्न 885. मीट्रिक सिस्टम तथा ब्रिटिश सिस्टम में आपसी सम्बन्ध क्या हैं ?

उत्तर— लम्बाई—		
1 इंच	= 2.54 से०मी०	= 25.4 मि०मी०
1 फुट	= 0.3048 मीटर	= 30.48 से०मी०

1 गज	= 0.9144 मीटर	= 1760 गज	= 1.609 कि०मी०
1 मील	= 5280 फुट		
1 से० मी०	= 0.3937 इंच		
1 मि० मी०	= 0.03937 इंच		
1 मीटर	= 100 से०मी०	= 1000 मि०मी०	= 39.37 इंच
1 कि० मी०	= 0.622 मील	= 3281 फुट	= 1000 मीटर
क्षेत्रफल—			
1 वर्गइंच	= 6.4516 वर्ग से०मी०		
1 वर्गफुट	= 0.0929 वर्ग मीटर		
1 वर्ग गज	= 0.8361 वर्ग मीटर		
1 वर्ग से० मी०	= 0.155 वर्ग इंच		
1 वर्ग मीटर	= 10.765 वर्ग फुट	= 1.968 वर्ग गज	
आयतन—			
1 घन फुट	= 6.23 गैलन		
1 लिटर	= 0.22 गैलन		
1 घन इंच	= 16.4 घन से०मी०		
1 गैलन	= 4.546 लिटर	= 0.1605 घन फुट	
1 घन से० मी०	= 0.061 घन इंच		
1 घन मीटर	= 35.3148 घन फुट	= 1000 लिटर	
1 लिटर	= 1000 घन से० मी०		
भार—			
1 पौंड	= 453.6 ग्राम	= 0.4536 कि० ग्राम	
1 टन	= 2240 पौंड	= 1016 कि० ग्राम	
1 क्विंटल	= 100 कि० ग्राम		
1 कि० ग्राम	= 2.205 पौंड	= 1000 ग्राम	
1 मीट्रिक टन	= 1000 कि० ग्राम		

विविध प्रश्न एवं उत्तर

(MISCELLANEOUS QUESTIONS AND ANSWERS)

20

प्रश्न 886. वैल्विंग सक्रिय कितने करते हैं ?

उत्तर—इस सक्रिय में दो समान या असमान धातुओं अथवा मिश्र धातुओं को ताप के द्वारा जोड़ा जाता है।

प्रश्न 887. वैल्विंग में ताप के ताप क्या दबाव देना भी आवश्यक है ?

उत्तर—वैल्विंग में दबाव केवल कुछ विशेष जाँच में दिया जाता है अन्यथा बिना दबाव के ही वैल्विंग की जाती है।

प्रश्न 888. किन धातुओं की वैल्विंग सरलता से की जा सकती है ?

उत्तर—तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, मैलीएविल कार्बो आयरन, ग्रे कार्बो आयरन, माइल्ड स्टील आदि की वैल्विंग सरलता से की जा सकती है।

प्रश्न 889. किन धातुओं की वैल्विंग में कठिनाई आती है ?

उत्तर—हाई कार्बन स्टील तथा कार्बो आयरन की वैल्विंग कठिनता से होती है।

प्रश्न 890. वैल्विंग में धातु विज्ञान की जानकारी होना क्यों आवश्यक है ?

उत्तर—वैल्विंग में धातु संरचना के आधार पर ही ताप, फिल्टर राइ तथा प्रक्रिया आदि आधारित होती है।

प्रश्न 891. वैल्विंग का उपयोग किन कार्यों में होता है ?

उत्तर—इन्जीनियरिंग की प्रत्येक लाइन में वैल्विंग का उपयोग होता है जैसे—मशीनों के निर्माण, मोटर व वायुयान का निर्माण, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्माण के अतिरिक्त धातु से बनी वस्तुओं की मरम्मत आदि में।

प्रश्न 892. वैल्विंग में स्लैग क्यों उत्पन्न होता है ?

उत्तर—चूल्, ग्रीस या नमी वाले जाँचों पर स्लैग अधिक उत्पन्न होता है।

प्रश्न 893. कोर्ज वैल्विंग कितने करते हैं ?

उत्तर—इस प्रकार की वैल्विंग में लुहार की भट्टी में दोनों भागों को जुड़ने वाले स्थान पर प्लास्टिक दशा तक गर्म करते हैं तथा उन्हें आपस में रखकर चोट मार कर जोड़ा जाता है।

प्रश्न 894. प्राकृतिक गैसों कहां से प्राप्त होती हैं ?

उत्तर—यह गैसें समुद्र के तल अन्य दलदल वाले स्थानों तथा तेल कुएं से प्राप्त होती हैं।

प्रश्न 895. प्राकृतिक गैसों में मुख्य गैस कौन-सी है ?

उत्तर—मीथेन गैस मुख्य प्राकृतिक गैस है।

प्रश्न 896. वैल्विंग टार्च का क्या कार्य है ?

उत्तर—इसके द्वारा गैसों को उचित अनुपात में मिलाकर फ्लेम प्राप्त की जाती है।

प्रश्न 897. वैल्विंग टार्च व कटिंग टार्च में क्या अंतर है ?

उत्तर—वैल्विंग टार्च में दो गैसों मिक्सिंग चैम्बर में मिलती है, परन्तु कटिंग टार्च में नोजिल के बीच एक बड़ा सुराख होता है जिससे कटिंग के लिए आक्सीजन गैस अधिक मात्रा में प्राप्त की जाती है।

प्रश्न 898. डी०ए० से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—डिजोल्वड एसिटिलीन का संकेत शब्द है।

प्रश्न 899. एसिटिलीन गैस किस प्रकार प्राप्त होती है ?

उत्तर—एसिटोन द्रव को संतृप्त कर प्रयोग में लाते हैं जिसे एसिटिलीन कहते हैं।

प्रश्न 900. इलेक्ट्रोड कोर कितने करते हैं ?

उत्तर—इलेक्ट्रोड की मूल धातु का तार कोर कहलाता है।

- प्रश्न 901. इलेक्ट्रोड कोर कित्त धातु के बने होते हैं ?**
उत्तर—कन्ज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का कोर वैल्ड की जाने वाली धातु के अथवा उससे मिलते-जुलते धातु के होते हैं।
- प्रश्न 902. मैटल आर्क वैल्विंग तथा कार्बन आर्क वैल्विंग में मुख्य अन्तर क्या है ?**
उत्तर—मैटल आर्क में वैल्ड के जोड़ के लिए ताप, जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच उत्पन्न होता है। जबकि कार्बन आर्क वैल्विंग में आर्क जॉब व कार्बन इलेक्ट्रोड के बीच उत्पन्न होता है।
- प्रश्न 903. ग्रीन वेनीटेशन इलेक्ट्रोड कब प्रयोग किए जाते हैं ?**
उत्तर—अधिक गहराई तक पिघलाकर जब वैल्विंग करनी हो जैसे—बट्ट वैल्ड, फिलेट वैल्ड आदि।
- प्रश्न 904. एलाइनमेंट कित्ते करते हैं ?**
उत्तर—दो भागों को एक सीध में सुव्यवस्थित ढंग से रखना एलाइनमेंट कहलाता है।
- प्रश्न 905. एम्पीयर तो क्या तारपर्य्य होता है ?**
उत्तर—यह करैन्ट नापने की इकाई है।
- प्रश्न 906. एनील सब्ब का प्रयोग क्यों व कब करते हैं ?**
उत्तर—ऊष्मा उपचार द्वारा धातु को नर्म करने की क्रिया को एनील करना कहते हैं।
- प्रश्न 907. एन्टी-वैल्विंग कित्ते करते हैं ?**
उत्तर—वैल्विंग की वह क्रिया जिसमें आल्टरनेटिंग करैन्ट प्रयोग किया जाता हो।
- प्रश्न 908. एनोड कित्ते करते हैं ?**
उत्तर—विद्युत के पोजिटिव को एनोड कहते हैं।
- प्रश्न 909. बैच टैस्ट क्या होता है ?**
उत्तर—वैल्ड धातु को मोड़कर निरीक्षण करना बैच टैस्ट कहलाता है। इससे धातु की इकट्टीलिटी का ज्ञान होता है।
- प्रश्न 910. सिलेंडर क्रैकिंग कित्ते करते हैं ?**
उत्तर—गैस सिलेंडर वाल्व को खोलकर शीघ्र बंद करना क्रैकिंग कहलाता है। इससे गैस के सामने जमा धूल आदि साफ हो जाती है।
- प्रश्न 911. ब्रो होल कित्ते करते हैं ?**
उत्तर—वैल्ड में किसी कारण खाली स्थान रह जाना ब्रो होल कहलाता है।
- प्रश्न 912. बीड कित्ते करते हैं ?**
उत्तर—फिल्टर धातु की तह बीड कहलाती है।
- प्रश्न 913. फ्लेन में कोन कोन-ता थाव है ?**
उत्तर—टार्च की टिप के पास नुकीला फ्लेन का भाग कोन कहलाता है।
- प्रश्न 914. क्लोज्ड जॉयंट कित्ते करते हैं ?**
उत्तर—वह जोड़ जिसकी सतह में अन्तर न रहे क्लोज्ड जॉयंट कहलाता है।
- प्रश्न 915. कैंथोड कित्ते करते हैं ?**
उत्तर—विद्युत के निगेटिव को कैंथोड कहते हैं।

- प्रश्न 916. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या है ?**
उत्तर—वह गैस जो कार्बन के पूर्ण रूप में न जलने के कारण उत्पन्न होती है।
- प्रश्न 917. कॉकिंग क्रिया क्या है ?**
उत्तर—लीक प्रूफ जोड़ इस क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं।
- प्रश्न 918. ब्रॉज क्या धातु है ?**
उत्तर—तांबे व टिन की मिश्र धातु ब्रॉज कहलाती है।
- प्रश्न 919. कैंजियम कार्बाइड क्या होता है ?**
उत्तर—यह चूने अथवा कार्बन का रासायनिक योगिक है। इसका प्रयोग एसिटिलीन गैस बनाने के लिए किया जाता है।
- प्रश्न 920. डिपोजिट मैटल कित्ते करते हैं ?**
उत्तर—वैल्विंग के समय झिरी में भरी गई धातु डिपोजिट मैटल कहलाती है।
- प्रश्न 921. डि-ऑक्साइडिंग एजेन्ट कित्ते करते हैं ?**
उत्तर—आक्सीजन हटाने के लिए प्रयोग होने वाली वस्तु या तत्व डि-ऑक्साइडिंग एजेन्ट कहलाता है।
- प्रश्न 922. डिस्टार्शन कित्ते करते हैं ?**
उत्तर—ताप के कारण धातु के सुकड़ने, फैलने तथा वैल्ड का टेढा हो जाने को डिस्टार्शन कहते हैं।
- प्रश्न 923. कर्फ कित्ते करते हैं ?**
उत्तर—धातु कटिंग के समय जो नाली सी बनती है उसे कर्फ कहते हैं।
- प्रश्न 924. तेंड्रीब्रेड को फारनहाइट में बदलने का क्या सूत्र है ?**

$$\text{उत्तर—} \frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$$
- प्रश्न 925. 60°C को फारनहाइट में कैसे बदलेंगे ?**

$$\text{उत्तर—} \frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$$

$$\text{या} \frac{60}{5} = \frac{F-32}{9}$$

$$\text{या } 12 = \frac{F-32}{9}$$

$$\text{या } F-32 = 12 \times 9 \text{ या } F-32 = 108 \text{ या } F = 108 + 32 = 140^\circ \text{ फारनहाइट}$$
- प्रश्न 926. वह कोन-ता तापमान है जो तेंड्रीब्रेड व फारनहाइट में बराबर होता है ?**
उत्तर—40° तापमान दोनों में बराबर होता है।
- प्रश्न 927. टार्च का सूखा तैल एंसी० या डी०सी० धारा देता है ?**
उत्तर—डी०सी० धारा।
- प्रश्न 928. D.C.S.P. तथा D.C.R.P. का पूर्ण व्याख्यान क्या है ?**
उत्तर—डायरेक्ट करैन्ट स्ट्रेट पोलरटी तथा डायरेक्ट करैन्ट रिवर्स पोलरटी।
- प्रश्न 929. नान कन्ज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कित्त विधि में प्रयोग होते हैं ?**
उत्तर—M.I.G. तथा T.I.G.

प्रश्न 930. जून और मेटल की आर्क वैलिंग के लिए कौन-सी विद्युत का प्रयोग करना चाहिए ?

उत्तर—डी०सी० विद्युत।

प्रश्न 931. जीब पॉइंट कितने करते हैं ?

उत्तर—स्ट्रेस की वह सीमा जहाँ लोड को बढ़ाए बिना ही विरूपता अथवा लम्बाई बढ़ती है।

प्रश्न 932. टैकिंग कितने करते हैं ?

उत्तर—पूर्ण वैलिंग से पूर्व कच्चे टांके लगाना टैकिंग कहलाता है।

प्रश्न 933. क्रैटर कितने करते हैं ?

उत्तर—आर्क की शक्ति के कारण धातु में गहरा स्थान बना रह जाना क्रैटर कहलाता है।

प्रश्न 934. डिप ड्रेजिंग कितने करते हैं ?

उत्तर—ड्रेजिंग धातु में डुबो कर टांका लगाना डिप ड्रेजिंग कहलाता है।

प्रश्न 935. इलास्टिसिटी लिमिट क्या होती है ?

उत्तर—धातु का वह गुण जिसके कारण वह डाला गया भार हटाने से पुनः अपने पूर्व रूप में आने का प्रयत्न करती है।

प्रश्न 936. इलास्टिक लिमिट क्या होती है ?

उत्तर—स्ट्रेस की वह मात्रा जिसमें स्ट्रेस दूर करने पर जीब अपने पूर्व रूप में आ जाता है।

प्रश्न 937. बेस मेटल कितने करते हैं ?

उत्तर—जीब की धातु बेस मेटल कहलाती है।

प्रश्न 938. बैक-अप प्लेट क्या होती है ?

उत्तर—जोड़ के नीचे वैलड मेटल को सहारा देने के लिए रखी गई प्लेट बैक-अप प्लेट कहलाती है।

प्रश्न 939. आर्क ब्लो क्या होता है ?

उत्तर—यह आर्क का एक दोष है जिसमें आर्क अपने मार्ग से हटने की कोशिश करती है।

प्रश्न 940. एलवेस्टोन कैसा पदार्थ है ?

उत्तर—यह रेशेदार पदार्थ है। इसका प्रयोग विद्युत अवरोधक के रूप में किया जाता है।

प्रश्न 941. B.T.U. क्या दर्शाता है ?

उत्तर—यह ऊर्जा नापने की इकाई है। यह वह ताप है जो एक पौंड पानी 1°F तक गर्म करने के लिए चाहिए।

प्रश्न 942. बकलिंग कितने करते हैं ?

उत्तर—वैलिंग द्वारा उत्पन्न ताप से जीब का टेढ़ा हो जाना बकलिंग कहलाता है।

प्रश्न 943. कार्बन आर्क कितने करते हैं ?

उत्तर—यह आर्क जो दो कार्बन राडों के बीच उत्पन्न की जाए कार्बन आर्क कहलाती है।

प्रश्न 944. ब्लू फ्लिन्ट ग्राइंग में वैलिंग चिन्ह की क्या उपयोगिता है ?

उत्तर—इससे जीब की वैलिंग के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाती है कि जोड़ किस प्रकार का है। वैलिंग की नाप क्या है, वैलिंग का तरीका क्या होगा आदि।

प्रश्न 945. वैलिंग चिन्ह के मूल भाग क्या हैं ?

उत्तर—यह चिन्ह कई भागों को जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे—संकेतिक रेखा, तीर के निशान, आरम्भिक वैलड चिन्ह, माप तथा आधार सामग्री सप्लीमेंट्री चिन्ह आदि।

प्रश्न 946. वैलिंग चिन्हों से क्या ज्ञात होता है ?

उत्तर—जोड़ का प्रकार, जोड़ का स्थान, जोड़ की नाप, जोड़ पूरा या टैकिंग करना है, जोड़ की सतह कितनी व किस प्रकार की साफ करनी है आदि।

प्रश्न 947. आरम्भिक चिन्ह कौन-से होते हैं ?

उत्तर—फिलेट, स्कुवायर बट, सिंगल वी बट, डबल वी बट, डबल व सिंगल यू बट, सिंगल या डबल बैवल, सिंगल या डबल जे, स्टड, बेन्ड, प्लग, बैकिंग स्ट्रिप, स्पोट, सीम, मैशड सीम तथा स्टिच आदि।

प्रश्न 948. सप्लीमेंट्री चिन्ह कौन-से होते हैं ?

उत्तर—आल राउन्ड वैलड, साइड वैलड, फ्लश काउन्टर, कोनवैक्स काउन्टर, कोनकेव काउन्टर, ग्राइडिंग फिनिश, मशीन फिनिश तथा चिपिंग फिनिश आदि।

प्रश्न 949. वैलिंग मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—वैलिंग से पूर्व व बाद में इस कार्य पर खर्च का व्योरा तैयार करना मूल्यांकन कहलाता है।

प्रश्न 950. वैलिंग मूल्यांकन के क्या लाभ हैं ?

उत्तर—व्यय की जानकारी होती है, खर्च कम करने के उपाय निकाले जा सकते हैं। वैलिंग में समय बचत के उपाय सोचे जा सकते हैं। जीब की लागत कम की जा सकती है।

प्रश्न 951. वैलिंग मूल्यांकन में किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

उत्तर—(1) पदार्थ (रॉ मैटेरियल) का मूल्य, (2) मजदूरी, (3) जोड़ की तैयारी, (4) प्री-हीटिंग, (5) पोस्ट हीटिंग, (6) टूलों की घिसावट व रख-रखाव, (7) फिनिशिंग, (8) अन्य खर्च।

प्रश्न 952. आटोमेटिक वैलिंग कितने करते हैं ?

उत्तर—वैलिंग की वह रीत जिसमें सभी कार्य मशीनों की सहायता से पूरे हों।

प्रश्न 953. बेयर इलेक्ट्रोड क्या होता है ?

उत्तर—वह नंगा तार जिस पर फ्लक्स न चढ़ा हो।

प्रश्न 954. ब्लो आफ कौक क्या है ?

उत्तर—एसिटिलीन गैस का अतिरिक्त दबाव कम करने के लिये एक वाल्व प्रयोग होता है। यह सेफ्टी वाल्व का कार्य करता है।

प्रश्न 955. बटरिंग रन कितने करते हैं ?

उत्तर—जोड़ पूरा करने से पूर्व इसकी सतह पर लगाई गई बीड अथवा रन बटरिंग रन कहलाता है।

- प्रश्न 956. वैल्ड मेटल जॉन कितने करते हैं ?**
उत्तर—वैल्ड का वह भाग जिसे प्लास्टिक स्थिति तक गर्म किया जाता है।
- प्रश्न 957. बैलोटिटी कितने करते हैं ?**
उत्तर—पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह शीघ्र भाप बनकर उड़ जाता है।
- प्रश्न 958. स्पैटर लॉस कितने करते हैं ?**
उत्तर—पिघली धातु की वैल्ड की ओर बिखरने से होने वाली हानि।
- प्रश्न 959. सैन्ड ब्लास्ट कितने करते हैं ?**
उत्तर—रेत के दबाव से जोड़ की सतह साफ करने की क्रिया को।
- प्रश्न 960. प्री-हीटिंग व पोस्ट हीटिंग में क्या अन्तर है ?**
उत्तर—प्री-हीटिंग वैल्डिंग से पूर्व की जाती है जिससे डिस्टॉर्शन आदि न हो। पोस्ट हीटिंग वैल्डिंग के बाद धातु की संरचना को सुधारने के लिए की जाती है।
- प्रश्न 961. इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कितने करते हैं ?**
उत्तर—किसी धातु के चोट सहन करने की शक्ति।
- प्रश्न 962. बिय किस काम आते हैं ?**
उत्तर—वैल्डिंग के समय प्रयोग होने वाला विशेष उपकरण जिसके द्वारा जॉब पकड़ा जाए।
- प्रश्न 963. हार्डनिंग कितने करते हैं ?**
उत्तर—उष्मा उपचार की वह क्रिया जिसमें धातु को गर्म करके तेल या पानी में ठंडा करके कठोर किया जाए।
- प्रश्न 964. मैटेलिक आर्क वैल्डिंग अधिक प्रचलित क्यों है ?**
उत्तर—(1) कीमत कम है।
(2) मैनटेनेंस का खर्च बहुत कम आता है।
(3) प्लांट लगाना सरल है।
- प्रश्न 965. टी०आई०जी० वैल्डिंग के क्या लाभ हैं ?**
उत्तर—(1) सभी धातु वैल्ड हो सकती हैं।
(2) फिलर वायर अलग से दिया जाता है अतः गैस अथवा आर्क दोनों प्रकार की वैल्डिंग हो सकती है।
(3) पतली शीट भी वैल्ड कर सकते हैं।
- प्रश्न 966. एम०आई०जी० वैल्डिंग के क्या लाभ हैं ?**
उत्तर—(1) अधिक धातु जोड़ी जा सकती है।
(2) फ्लक्स प्रयोग नहीं होने के कारण वैल्डिंग के बाद चिपिंग आवश्यक नहीं है।
(3) मैन्यूअल या आटोमैटिक दोनों प्रकार से होती है।
(4) आर्क दिखाई देने के कारण वैल्ड को सही कन्ट्रोल कर सकते हैं।
- प्रश्न 967. इन्टरमिटेन्ट वैल्डिंग कितने करते हैं ?**
उत्तर—किसी वैल्ड जोड़ में क्रमबद्ध थोड़ी-थोड़ी दूर पर वैल्डिंग करना इन्टरमिटेन्ट वैल्ड कहलाता है।

- प्रश्न 968. आर्क वैल्डिंग में करैन्ट का ध्यान किन बातों पर आधारित होता है ?**
उत्तर—(1) वैल्डिंग का प्रकार, (2) वैल्ड होने वाली धातु, (3) फिलर मेटल, (4) जॉब का आकार।
- प्रश्न 969. चिपिंग हेमर तथा वायर ब्रुश का क्या प्रयोग है ?**
उत्तर—वैल्डिंग के बाद स्लैग साफ करने के लिए।
- प्रश्न 970. वैल्डिंग के लिए सबसे सरल ढंग क्या है ?**
उत्तर—फ्लेट वैल्डिंग।
- प्रश्न 971. आर्क प्रारम्भ करने की दो विधियां क्या हैं ?**
उत्तर—(1) स्ट्राइकिंग मैथड, (2) स्टेप अप या डाउन टैपिंग।
- प्रश्न 972. इलेक्ट्रोड होल्डर पर क्या लिखा होता है ?**
उत्तर—(1) उत्पादक का नाम या ट्रेड मार्क, (2) करैन्ट की मात्रा।
- प्रश्न 973. आर्क लम्बाई का ज्ञान सरलता से किस प्रकार किया जा सकता है ?**
उत्तर—आर्क की ध्वनि को सुनकर।

3/9/2

777

QUESTIONS AND ANSWERS

20
25/9/20
वैलिंग इंजीनियरिंग

आर० पी० कुमार.

विषय सूची

1. आर्क वैल्विंग	—1
2. इलेक्ट्रोड	—14
3. सुरक्षा	—17
4. डिस्टोर्शन	—20
5. वेल्ड वैल्विंग	—23
6. मेटल कठिन	—42
7. फास्ट फायरिंग की वैल्विंग	—50
8. ड्रेजिंग व सोल्डरिंग	—51
9. नोन फेरस वैल्विंग	—53
10. वेल्ड का परीक्षण व निरीक्षण	—56
11. विशेष विधियाँ	—60
12. विभिन्न	—64

अध्याय 1
आर्क वैल्विंग
(ARC WELDING)

प्रश्न 1. इलेक्ट्रिक आर्क क्या होता है ?
उत्तर—यह इलेक्ट्रिक सर्किट में एक रोप के वृ सन्तुष्ट किया गया इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। यह इलेक्ट्रिक एनर्जी को ऊष्मा में परिवर्तित करने का साधन है।

प्रश्न 2. कार्बन आर्क वैल्विंग का मूलभूत सिद्धान्त क्या है ?
उत्तर—इस विधि में आर्क कार्बन इलेक्ट्रोड व वर्क पीस के बीच मूक (spark) किया जाता है। आर्क की ऊष्मा मेटल सर्फेस पर पून (pool) को मूक कर देती है। यदि आवश्यक हो तो जलन फिर वायर द्वारा मेटल जोड़ी जाती है।

प्रश्न 3. क्या कार्बन आर्क वैल्विंग में इलेक्ट्रोड कम्प्यूमेन्स होता है ?
उत्तर—नहीं।

प्रश्न 4. एटोमिक हाइड्रोजन वैल्विंग का मूलभूत सिद्धान्त बताइये ?
उत्तर—इस विधि में आर्क दो समायोजनीय (adjustable) टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच में मेटल किया जाता है। जैसे ही नोजल में हाइड्रोजन गैस (fed) होती है तो आर्क की एनर्जी सीबीक्यूलेट हाइड्रोजन को एटोमिक हाइड्रोजन में डिस्सोसिएट (Dissociate) कर देती है। हाइड्रोजन एटम की रीयुनिंग (Reunion) अधिक एग्जोथर्मिक होती है। जो वैल्विंग के लिये पर्याप्त ऊष्मा साधन प्रोवाइड करती है।

प्रश्न 5. वैल्विंग की एटोमिक हाइड्रोजन विधि के क्या लाभ हैं ?
उत्तर—(i) सब आइटम पर आर्क कंसिस्टेंट होता है। (ii) हाइड्रोजन द्वारा रियुनिंग बातावरण प्रोवाइड होता है जो मोस्टन मेटल को प्रोटैक्ट करता है।

प्रश्न 6. मैग्नेट मैग्नेटिक आर्क वैल्विंग सबसे अधिक क्यों प्रचलित है ?
उत्तर—(i) इसकी कीमत कम होती है। (ii) रज-रसाव का खर्च नगण्य है। (iii) इन्वोल्ट की मेटिंग आसान होती है। (iv) उत्पादन की दृष्टि से इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसकी अधिक मोबिलिटी है।

प्रश्न 7. टिग (TIG) वैल्विंग का वैल्विंग सिद्धान्त बताइये ?
उत्तर—यह इलेक्ट्रिक आर्क वैल्विंग का विशेष प्रकार है। इसमें आर्क टंगस्टन इलेक्ट्रोड व जो पीस सक्रिय गैस की सुरक्षा में वैल्विंग होते हैं, के बीच लगाया जाता है। यदि आवश्यक हो तो फिर वायर को वेल्ड ज्वेल में अलग से भासा जाता है।

प्रश्न 8. जो पोल्डर सिद्धिप वेल्ड के नाम बताइये ?
उत्तर—मार्गन और हीलियम।

प्रश्न 9. TIG वैल्विंग में एम्प्लिफिकेशन की वैल्विंग में किन प्रकार की स्पैट इन्वोल्ट होते हैं ?
उत्तर—ए. सी.।

प्रश्न 10. क्या टंगस्टन इलेक्ट्रोड कम्प्यूमेन्स होता है ?
उत्तर—नहीं।

प्रश्न 11. इलेक्ट्रोड एम्प्लिफिकेशन पूरे करने के लिए टंगस्टन इलेक्ट्रोड में क्या भरते हैं ?
उत्तर—थोरिया और थोरॉफिनिया।


प्रश्न 12. टी आर्क जो वैल्विंग के क्या लाभ हैं ?
उत्तर—(i) इससे सफरीकरण सब प्रकार की मेटल वेल्ड का जा सकती है।
(ii) क्योंकि फिलर वायर इवीपेस्टकी फेज होता है इसलिए इसमें कोकली एक्टिवेशन वैल्विंग व आर्क वैल्विंग दोनों जा सकते हैं।
(iii) आसानीसे फिलर हटा सकते हैं जो कि एम्प्लिफिकेशन पर लगी होती है। यह बिना कम्प्लेक्स प्रयोग की जाती है।
(iv) बहुत पहले वैल्विंग वेल्ड हो सकते हैं (वि. सी. का नाम भी)।

- (v) 4 मि.मी. मोटी जॉइंट तक किसी भी एज प्रीपैरेशन की आवश्यकता नहीं होती।
- (vi) डिस्टोर्शन सीमा होता है व ऊष्मा प्रभावित जॉइंट नैरो (Narrow) होता है?
- प्रश्न 13. एन जॉइंट की वैश्विक की शीतली विद्यमान क्यों ?
उत्तर- बड़े जूल से सप्लाय्ड कंप्यूटेशन फिलर बायर और ठोस मेटल के बीच इलेक्ट्रिक आर्क स्टाक किया जाता है। प्रोटैक्टिव एटमोस्फियर गैस शील्ड द्वारा प्रोवाइड किया जाता है।
प्रयोग होने वाली प्रोटैक्टिव गैस आयरन, हीलियम, कार्बन या आर्गन साइड, या इन सब गैसों का मिश्रण होता है। एल्युमिनियम, कोपर, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम ब्रॉय और दूसरी जॉइंट फेस मेटल की वैश्विक के लिये शुद्ध आर्गन प्रयोग की जाती है। कार्बन स्टील की वैश्विक अधिकतर शुद्ध CO₂ आर्गन +25% CO₂ द्वारा की जाती है। कोपर की वैश्विक में हीलियम को अधिक प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि हीलियम गैस आ उच्च ड्राफ्ट अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है।
- प्रश्न 14. एन जॉइंट की वैश्विक के मुख्य-मुख्य लाभ बताओ।
उत्तर-(i) मेटल डीपोजिशन का हार्डेट।
(ii) फ्लक्स प्रयोग न होने के कारण वैश्विक के बाद चिपिंग (Chipping) या स्लीमिंग की आवश्यकता नहीं होती।
(iii) मैनुअल व स्वचालित दोनों ओपरेशन आसानीपूर्वक किये जा सकते हैं।
(iv) आर्क विजिल होने के कारण वैश्विक के समय कन्ट्रोल आसानी से हो जाता है।
(v) उच्च क्वालिटी के वेल्ड बनते हैं।
- प्रश्न 15. वेल्ड शील्डिंग आर्क वैश्विक के अन्तर्गत कौन-सी दो मुख्य विधियाँ आती हैं?
उत्तर-टी आई जी और एन आई जी।
- प्रश्न 16. सभ्यज आर्क वैश्विक का वैश्विक विद्यमान बताइये?
उत्तर-सभ्यज आर्क वैश्विक द्वारा दो पीसों को जोड़ना इसके सिरो को इस्टाबल फ्यूजन करके किया जाता है और एक या दो सगातार बायर द्वारा फिलर मेटल सगायी जाती है। ट्रेनुलेटिव फाउंडर के रूप में फ्लक्स एक असंग होपर (hopper) से सप्लाय होता है। यह आर्क को कवर कर लेता है और आर्को से ओझल हो जाता है। इसीलिये इसका नाम "सभ्यज आर्क" है।
फ्लक्स पिबल जाता है और वेल्ड मेटल को वातावरण के हानिकारक कन्टैमिनेशन से सुरक्षित करता है।
- यह विधि अधिक मोटे बिना एज बनाये सैकशन की वैश्विक में प्रयोग होती है।
- प्रश्न 17. सभ्यज आर्क वैश्विक के क्या लाभ हैं?
उत्तर-(i) डीपोजिशन का फास्ट रेट। (iv) कोई स्पेटर नहीं।
(ii) डीप पेनीट्रेशन। (v) हार्ड क्वालिटी के वेल्ड।
(iii) अदृश्य आर्क।
- प्रश्न 18. क्या सभ्यज आर्क वैश्विक में इनपुट एक से अधिक उत प्रयोग करना संभव है?
उत्तर-हाँ।
- प्रश्न 19. ऊष्मा प्रभावित जॉइंट क्या होता है?
उत्तर-यह पेरेंट मेटल का पोर्शन होता है जो न पिघलता है न प्लास्टिक बनता है परन्तु वैश्विक की ऊष्मा या कटिंग द्वारा इसके यांत्रिक व धात्विक गुण प्रभावित होते हैं।




चित्र 1.1

- प्रश्न 20. फ्यूजन जॉइंट क्या है?
उत्तर-यह वेल्ड का यह पोर्शन होता है जिसमें पेरेंट मेटल फ्यूज होती है।
- प्रश्न 21. निम्न जॉइंट की परिभाषा कीजिये (a) फेस फेस (b) सेम सेम (c) टोप (d) टैनकोसिंट
- (e) ग्रीट रिफ्लेक्स (f) रेन (As) वैश्विक।
उत्तर- (a) फेस-फेस-यह वेल्ड की वह आउट साइड होती है जिस पर वेल्ड किया जाता है।
देखिए चित्र 1.1.
(b) सेम-सेम-यह फिल्ट वेल्ड में फ्यूजन फेस को सम्बाई होती है। देखिए चित्र 1.2.
(c) टोप-यह वेल्ड व पेरेंट मेटल के बीच का जंक्शन होता है।




चित्र 1.2

- (d) टैनकोसिंट-यह वेल्ड के फेस पर वह मेटल होती है जो स्टोकिंग पेरेंट मेटल से ऊँची होती है या मेटल टोप को जोड़ने वाले जॉइंट की आउट साइड पर लार्ज होती है। देखिए चित्र 1.3।
- (e) ग्रीट रिफ्लेक्स-यह वेल्ड की रूट से फेस को वास्तविक दूरी होती है। देखिए चित्र 1.4




चित्र 1.3



चित्र 1.4

- (f) एन वैश्विक-यह मैकेनिकल या थर्मल ट्रीटमेंट करने से पहले वैश्विक जॉइंट की कड़ीयान होती है।
- प्रश्न 22. टैनकोसिंट द्वारा क्या फलन सम्भ होता है?
उत्तर-(i) पेरेंट मेटल की अपेक्षा मोटा बट वेल्ड बनाना।
(ii) अवरसाईंग वेल्ड सेयर्स का ग्रेन स्ट्रक्चर रीफाइन करना।
- प्रश्न 23. एन प्रीपैरेशन का क्या जर्ब है?
उत्तर-फ्यूजन वैश्विक के लिये एज को स्वचालित, शुभिंग या बोवेलिंग करना।
- प्रश्न 24. इन्टरमिटेंट वेल्ड का क्या जर्ब है?
उत्तर-एक जॉइंट के अतीत मोड़े समय के पश्चात् वेल्ड की अपेक्षा वैश्विक।
- प्रश्न 25. सीलिंग रन से क्या क्या सम्भते है?
उत्तर-यह फ्यूजन वेल्ड की रूट साइड पर जमा हुआ फार्मल रन होता है।
- प्रश्न 26. सिक्व सीक्वेंस (Skip sequence) क्या होता है?
उत्तर-ऐसी सीगिब्रिल सिकवेंस जहाँ प्लान्ड इन्टरवल पर वेल्ड इन्टीमेट डिपोजिटिंग द्वारा कंट्रोलित वेल्ड प्राप्त किये जाते हैं।
- प्रश्न 27. टैक वेल्ड (Tack weld) क्या होता है?
उत्तर-सापेक्ष छोटा वेल्ड जो पार्ट्स को, असेम्बली अलिस्ट करने या वैश्विक के समय एज की रसायनमेट मेनटेन करने के लिये होल्ड करता है।
- प्रश्न 28. वीविंग (weaving) का क्या जर्ब है?
उत्तर-यह इलेक्ट्रोड के आर्क एंड (end) या वेल्ड मेटल की डिपोजिशन के समय जॉइंट पाइप जॉइंट का ट्रांसवर्स मोसिसेशन होता है।
- प्रश्न 29. निम्न द्वारा कुछ टोपिकल वैश्विक जॉइंट विभाज्ये?
उत्तर-




चित्र 1.5

- प्रश्न 30. आर्किंग टाइम फैक्टर का क्या अर्थ है ?
उत्तर—जितने समय तक आर्क को सफाई मिलती है वह पूर्ण समय व आर्किंग समय का अनुपात है।
- प्रश्न 31. ओपेन सर्किट वोल्टेज का क्या अर्थ है ?
उत्तर—वैश्विक के लिए तैयार किया गया वैश्विक के आउट-पुट टर्मिनल के बीच वोल्टेज परन्तु कोई करंट न बहे।
- प्रश्न 32. वैश्विक करंट की चोपल किस फैक्टर पर निर्भर करती है ?
उत्तर— (i) वैश्विक प्रोसेस।
(ii) वेल्ड होने वाली मेटैरियल और फिलर मेटल।
(iii) वर्क पीस की शेप और साइज।
- प्रश्न 33. वैश्विक मशीन को स्पेसली डिजाइन करने की क्या आवश्यकता है ?
उत्तर—कारण निम्नलिखित हैं—
(i) हार्ड साइन वोल्टेज कम करने के लिये ताकि यह वैश्विक के लिये अधिक सेफ व समुचित रहे।
(ii) यदि आवश्यकता हो तो AC को DC में बदलने के लिये।
(iii) वैश्विक के लिये आवश्यक उच्च एम्पीयर (ampereage) प्रोवाइड करने के लिये।
(iv) वैश्विक करंट और आर्क वोल्टेज के बीच उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिए। ताकि आर्क को आसानी पूर्वक स्टार्ट व सेनटेन किया जा सके।
- प्रश्न 34. वैश्विक के 3 अलग-अलग टाईप के नाम बताओ ?
उत्तर— (a) वैश्विक ट्रांसफॉर्मर (A.C.) (c) वैश्विक रक्तिफायर (D.C.)
(b) वैश्विक जनरेटर (D.C.)
- प्रश्न 35. किसी वैश्विक बॉर्न की एक्सटर्नल वैश्विक कैरेक्टरिस्टिक का क्या अर्थ है ?
उत्तर—यह वोल्टेज और करंट के बीच का कर्ब होता है।
- प्रश्न 36. ट्रांसफॉर्मर से वैश्विक करंट परिवर्तन करने की तीन विभिन्न विधियाँ बताओ।
उत्तर— (a) मूवेबल कोइल मेष। (b) वैरियेबल रेजिस्टंस मेष।
(c) वैरियेबल चोक मेष।
- प्रश्न 37. वैश्विक ट्रांसफॉर्मर प्रयोग करने से क्या लाभ तथा हानियाँ हैं ?
उत्तर—लाभ— (i) इनिशियल कॉस्ट व मेन्टेनेंस कॉस्ट दोनों कम होती हैं।
(ii) मूविंग पार्ट्स न होने के कारण वीयर कम होती है।
(iii) आर्क ब्लो की कोई प्रोबलम नहीं होती।
हानियाँ— (i) पोलैरिटी परिवर्तन करने की कोई सम्भावना नहीं होती।
(ii) C.I. और नोन फेरस मेटल की वैश्विक के लिए उचित नहीं होते।
- प्रश्न 38. ड्यूटी सायकल (Duty Cycle) का क्या अर्थ है ?
उत्तर—यह दस मिनट के समय की वह परसेंटेज होती है जिस पर कोई वैश्विक मशीन दी गई करंट आउटपुट सैटिंग पर ऑपरेट हो सकती है।
- प्रश्न 39. वैश्विक जर्नेटर प्रयोग करने से क्या लाभ हैं ?
उत्तर— (i) सीधी या रीवर्स पोलैरिटी प्रयोग की जा सकती है।
(ii) इसका प्रयोग सब फेरस व नोन फेरस मेटल की वैश्विक से हो सकता है।
(iii) इसके द्वारा सब पोजीशन में वैश्विक की जा सकती है।
- प्रश्न 40. वैश्विक मशीन की सही इन्स्टालेशन से क्या सावधानियाँ होनी चाहिए ?
उत्तर— (a) एडीकेट बैटिलेशन एनयोर करना चाहिए।
(b) कॉर्नर्स व बाल्स एवोइड करनी चाहियें क्योंकि ये वायु प्रवाह रोकती हैं।
(c) कर्बस या ग्राउंड्स को नहीं हटाना चाहिए।
(d) यूनिट को फर्मली व-इंजिनरी सपोर्ट करना चाहिए ताकि गलत एलाइन्मेंट दूर हो सके।
(e) प्रयोग होने वाले तार व फ्यूज एडीक्यूट साइज के होने चाहिए।
(f) यह निश्चित करो कि सब कनेक्शन मशीन व टाईट हो।
(g) मैन्युफैक्चरर की रीकमेन्डेशन पढ़ो।


- प्रश्न 41. अच्छे वैश्विक के लिए के क्या आवश्यक गुण हैं ?
उत्तर— (a) यह अच्छा कुचालक होना चाहिए।
(b) यह टिकाऊ होना चाहिए।
(c) यह सुपर फ्लैक्सिबल होना चाहिए।
- प्रश्न 42. निम्नलिखित के प्रयोग करने का क्या जोखिम है ?
(a) फिमिल हुमर (b) वायर ब्रुश
(c) फ्लायर्स (d) हुमर
(e) पंच (f) ड्रिफ्टिंग
(g) ग्लोब्स (h) एपरोन
(i) अर्थ क्लैम्प।

- उत्तर— (a) स्लीग व स्पैटर हुटाने के लिए।
(b) नूज स्लेग, स्पैटर व आक्साइड हुटाने के लिए।
(c) हॉट मेटल पार्ट्स को हॉल्ड करने व मूव करने के लिए।
(d) ब्लो वेकर पार्ट्स की फिटिंग व एडजस्टिंग करने के लिए।
(e) धातु के टुकड़ों पर छोटे गोल निशान करने के लिए।
(f) वैल्डर की औखी, चेहरे और गले की सुरक्षा के लिए जो कि हानिकारक विद्युत आर्क की किरणों या फ्लार्शिंग पट्टकल या स्पैटर के कारण होती है।
(g) वैल्डर की कलाई और हाथ की सुरक्षा के लिए।
(h) आर्क व स्पार्क से वैल्डर के कपड़ों को बचाने के लिए।
(i) वर्क या टेबल पर अर्थिंग केबिल जोड़ने के लिए।
- प्रश्न 43. चित्र का सहयता से पांच बेसिक वैश्विक जोयंट्स प्रदर्शित करो।
उत्तर— (a) बट जोयंट (b) टी जोयंट
(c) सेप जोयंट (d) कॉर्नर जोयंट
(e) एज जोयंट



चित्र 1.6.

- प्रश्न 44. वैश्विक की पोजीशन किस प्रकार फिक्स की जाती है ?
उत्तर—वैश्विक का स्लोप और वैश्विक रोटेसन का अध्ययन करके।
- प्रश्न 45. वैश्विक स्लोप और वैश्विक रोटेसन का क्या अर्थ है ?
उत्तर—वैश्विक स्लोप कट की साइन और होरिजोण्टल रेफरेंस प्लेन के बीच बना कोण होता है। वैश्विक रोटेसन वैश्विक कट की साइन से गुजरने वाले वर्टिकल रेफरेंस प्लेन के अपर पीसिंग और लोअर पीसिंग के बीच बना कोण होता है।
- प्रश्न 46. वैश्विक के लिये सबसे आसान पोजीशन कौन सी होती है ?
उत्तर—प्लेट



चित्र 1.7. (a) वैश्व स्तूप (b) वैश्व रोटेम

प्रश्न 47. आर्क स्टार्ट करने की दो विधियाँ कौन की हैं?

उत्तर- (a) स्टेट अप और ड्राउन टेपिंग विधि। (b) स्केपिंग विधि।

प्रश्न 48. जब इलेक्ट्रोड फ्लैट पर स्टिक होता है तो क्या करते हैं?

उत्तर- इसे क्लिक टिचरिंग या वैल्विंग मोशन ड्राप ब्रोकन बूज किया जाता है। यदि इस प्रकार इलेक्ट्रोड भी न हो तो होल्डर को सुरक्षा बिसएजेज कर देते हैं। फिर इलेक्ट्रोड हीमर व चीजस की सहायता से हटा दिया जाता है।

प्रश्न 49. होल्डर में मैटेरिअल इलेक्ट्रोड इन्वर्ट करने के लिए क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए?

उत्तर- (i) इलेक्ट्रोड ड्राई होना चाहिए।

(ii) इलेक्ट्रोड की फ्लक्स कोटिंग डैमेज नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 50. एक अच्छे इलेक्ट्रोड होल्डर की क्या विशेषताएँ होती हैं?

उत्तर- (i) यह अच्छा कुचालक होना चाहिए।

(ii) इलेक्ट्रोड की फर्मिटी प्रीपिंग के लिए इसका एरिया समुचित होना चाहिए।

(iii) यह हल्का होना चाहिए।

प्रश्न 51. इलेक्ट्रोड होल्डर पर क्या बूझा अधिकतर मार्क की जाती है?

उत्तर- (i) उत्पादक का नाम व ट्रेड मार्क। (ii) रेटिड करंट।

प्रश्न 52. इलुमिनेटेड वैल्विंग जनेरेटर क्या होता है?

उत्तर- ऐसा डायरेक्ट करंट वैल्विंग जनेरेटर जो एक आर्क वैल्विंग सैट का पार्ट बनाये और जिस पर टर्मिनस बोस्टेज हो जो ओपिन सर्किट बोस्टेज से आर्क बोस्टेज पर अपने आप गिरे जबकि आर्क की टूट किया जाय।

प्रश्न 53. (i) शॉर्ट आर्क। व

(ii) लॉग आर्क के क्या प्रभाव पड़ते हैं?

उत्तर- (a) शॉर्ट आर्क (i) वर्क पीस को कंसन्ट्रेंट करने के लिए ऊष्मा बनाता है।

(ii) अधिक स्थायी होता है।

(iii) आर्क ज्वाला प्रभाव को कम कर देता है।

(iv) वैश्व पर वायु का एडवर्स प्रभाव दूर कर देता है।

हो यदि आर्क अत्यन्त छोटा हो तो

(i) इलेक्ट्रोड वर्क पीस पर फ्रीक्वेंसी टिक हो जायेगी।

(ii) इलेक्ट्रोड की मिनियुलेशन देनी मुश्किल हो जाएगी।

(iii) वैश्व बीड इररेगुलर हो जाएगी व पेनीट्रेशन कमजोर।

(b) लॉग आर्क के प्रभाव (i) हाट का कुछ भाग वातावरण में नष्ट हो जाता है।

(ii) पेनीट्रेशन कम हो जाता है।

(iii) मेटल का फ्यूजन ठीक नहीं होता।

(iv) आर्क अस्थायी होता है।

(v) आर्क ज्वाला का प्रभाव अधिक होना प्रोनाउंस होता है।

(vi) वैश्व मेटल को इस प्रकार हार्डनिंग सरोडिंग एटमोसफियर से ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की सम्भावना बढ़ जाती है।

प्रश्न 54. आर्क की ज्वाला अस्थायी बनाने की सर्वोत्तम साधन क्या है?

उत्तर- आर्क की साउथ।

प्रश्न 55. A.C. के प्रयोग से क्या तात्पर्य है?

उत्तर- (i) आर्क ज्वाला के प्रति कम संवेदनशीलता (susceptible)

(ii) इसके द्वारा ज्वाला करंट व बड़े इलेक्ट्रोड प्रयोग ही सकते हैं।

(iii) यह ड्राई स्पीड वैल्विंग की अपेक्षा सुविधाजनक रहता है।

हानियाँ- (i) बिन गेज मेटल की वैल्विंग के लिए उपचित नहीं होता।

(ii) कम बोस्टेज व करंट पर आर्क को सस्टेन करना मुश्किल होता है।

(iii) आर्क कम स्मूथ व स्पैटर अधिक होता है।

प्रश्न 56. D.C. के प्रयोग से क्या तात्पर्य है?

उत्तर- (i) आर्क अधिक स्थायी रहता है।

(ii) इलेक्ट्रोड की पोलेरिटी परिवर्तित करना आसान होता है।

(iii) शॉर्ट मेटल, स्टेनलेस स्टील, गोन फेरस मेटल की वैल्विंग व आउट आक आफ पोजीशन की वैश्व के लिए उत्तम होता है।

हानियाँ- (i) आर्क ज्वाला के लिए कम सस्ती-टिबल।

(ii) पावर सोर्स की इनीशियल व मीटीनेस लागतें ऊँची होती हैं।

(iii) बड़ी करंट व इलेक्ट्रोड के लिए उपचित नहीं होता।

प्रश्न 57. वैल्विंग में प्रयोग होने वाली फ्लैट को की जास जास करने वाले फेक्टर्स के नाम बताइए।

उत्तर- (i) इलेक्ट्रोड का प्रकार व साइज।

(ii) वैश्व होने वाले पीस की थिकनेस।

(iii) जोयन्ट का टाइप और वैल्विंग की पोजीशन।

(iv) ओपरटर की बुद्धि तथा किस स्पीड पर वैल्विंग करनी है।

प्रश्न 58. वैल्विंग के समय ज्वाला करंट इस्तेमाल करना क्यों महत्वपूर्ण होता है?

उत्तर- (i) पेनीट्रेशन।

(ii) वैश्व मेटल की साउथनेस।

(iii) वैश्व ड्रिप का कन्ट्रोल।

(iv) वह ईज जिससे वैल्विंग की जा सकती है।

प्रश्न 59. पोलेरिटी का क्या अर्थ है? इसका क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर- डायरेक्ट करंट (D.C.) प्रयोग करते समय जिस दिशा में करंट बहती है वह दिशा पोलेरिटी कहलाती है। D.C. प्रयोग करते समय आर्क को +ve साइड -ve साइड की अपेक्षा गर्म होती है।

कुछ इलेक्ट्रोड को अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है जिससे उनका फ्लक्स कोटिंग पिघलता है। जब ये इलेक्ट्रोड प्रयोग होते हैं तो इलेक्ट्रोड होल्डर को D.C. सप्लाय के पोजीटिव टर्मिनल से जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार आर्क की ऊष्मा का 2/3 भाग आर्क की साइड को प्राप्त हो जाता है और 1/3 भाग वैश्व होने वाले कार्य पर।

प्रश्न 60. प्रयोग होने वाली पोलेरिटी किन तत्वों पर निर्भर होती है?

उत्तर- (i) इलेक्ट्रोड का टाइप। (ii) जॉब का टाइप।

प्रश्न 61. लॉग पोलेरिटी प्रयोग करने पर क्या होता है?

उत्तर- (i) इलेक्ट्रोड की मिनियुलेशन मुश्किल हो जाती है।

(ii) अधिकधिक मेटल स्पैटर होती है।

(iii) पेनीट्रेशन कम होता है।

(iv) वैश्व मेटल पर भारी ड्राउनिंग आक्साइड इकट्ठा हो सकता है।

प्रश्न 62. कैथोडिक पोलेरिटी का क्या अर्थ है?

उत्तर- कैथोडिक पोलेरिटी के अन्तर्गत वैल्विंग होने वाली मेटल की यह वह कैथोडिटी होती है जो विशेष रूप में डिजाईन किए गए स्ट्रक्चर पर उपचित रूप में बानी जाती है और आवश्यक सेवा प्रदान करे।

प्रश्न 63. आर्क ज्वाला से क्या तात्पर्य है?

उत्तर- यह आर्क वैल्विंग टेक्नीक में डिस्टिंग फैक्टर होता है जो इस वजह से होता है क्योंकि आर्क विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाव में होता है जो कि वर्कपीस व इलेक्ट्रोड को सरोड करता है। इसके कारण आर्क वैश्व साइड से दूर हटा दिया जाता है।

प्रश्न 64. आर्क ज्वाला किन-किन तत्वों पर निर्भर करता है?

- उत्तर— (i) मेम्बरों की सैप और अरेजमेंट।
 (ii) मेटैरियल। (iii) पावर सोंर्स।

प्रश्न 65. आर्क ब्लो कैसे मिनिमम (minimize) किया जा सकता है ?

- उत्तर— (i) इलेक्ट्रोड का कोण परिवर्तन करके।
 (ii) वैल्डिंग की दिशा परिवर्तन करके।
 (iii) ग्राउंड लोकेशन परिवर्तन करके।
 (iv) अनेक ग्राउंड कनेक्शन लगाकर।
 (v) बैक स्टेप मेथड प्रयोग करके।
 (vi) D.C. के बजाय A.C. का प्रयोग करके।
 (vii) बैकिंग प्लेसिस को ठीक परिवर्तित करके।

प्रश्न 66. वैल्डिंग जिन का क्या फलफल होता है ?

- उत्तर— (i) किसी कंपोनेंट के इन्टीबीजिवल पार्ट्स को होल्ड करना।
 (ii) डिस्टोर्शन कंट्रोल करना व जिंग स्ट्रक्चर में ऊष्मा को डिस्सिपेट करना।
 (iii) इकट्ठे वैल्ड होने वाले को निक्कली और एक्यूरेटली असेम्बल करना।

प्रश्न 67. मेनिपुलेटर्स क्या हैं ?


उत्तर— यह कार्य को टिन्ट या रोटेट करने की डिवाइस है ताकि वैल्डिंग सबसे अधिक सुविधाजनक स्थान पर किया जा सके। ऐसा करने से वैल्डिंग का रेट काफी बढ़ जाता है।

प्रश्न 68. आर्क ब्लो के क्या-क्या लाभ होते हैं ?

- उत्तर— (i) बेयर (Bare) और कोर ब्लो इलेक्ट्रोड से आर्क ब्लो को डिस्ट्रिब्यूट करना चाहिये जो कि वैल्डिंग की दिशा में ही हो। यदि आर्क ब्लो मजबूत नहीं है तो यूज की साइड काफी सीमा तक गर्म हो सकती है।
 (ii) कोटिड इलेक्ट्रोड से आर्क ब्लो स्लाइटली ट्रेल (Slightly trail) होना चाहिये। (हेविली कोटिड इलेक्ट्रोड मीडियम कोटिड की अपेक्षा अधिक)। ट्रेकिंग आर्क ब्लो लिक्विड स्लैग को वापस रल देता है और अशुद्धियां दूर हो जाती है।

प्रश्न 69. सिंगल व डबल फिलेट में क्या अन्तर है ?

उत्तर— सिंगल फिलेट (fillet) में मेम्बर टी (Tee) जोयन्ट बनाते हैं और केवल एक साइड पर इकट्ठे वैल्ड किये जाते हैं। डबल फिलेट में मेम्बर टी जोयन्ट बनाते हैं और इन दूहे दोनों साइडों पर वैल्ड किये जाते हैं।



Single fillet Double fillet चित्र 1.8

प्रश्न 70. वैल्डिंग में जेक किस कारण से होते हैं ? इन्हें दूर करने के क्या उपाय हैं ?

- उत्तर—कारण—(i) गलत इलेक्ट्रोड या इम्प्रोपर टेकनीक का प्रयोग।
 (ii) जोयन्ट की बहुत उच्च रिजिडिटी।
 (iii) कूलिंग का उच्च रेट।

उपाय — (i) सही इलेक्ट्रोड व वैल्डिंग प्रयोग करो।

- (ii) प्री हीट या पोस्ट हीट।
 (iii) वैल्डिंग में बीकिंग मोशन।
 (iv) वैल्डिंग की सीक्वेंस में परिवर्तन।
 (v) वैल्डिंग जोयन्ट को धीरे-धीरे ठंडा करो।

प्रश्न 71. वैल्डिंग में अन्डरकट (undercuts) किस कारण होते हैं ? इन्हें दूर करने के क्या उपाय हैं ?

- उत्तर—कारण—(i) एक वी (vee) बहुत चौड़ी। (iii) अत्यधिक करंट।
 (ii) इलेक्ट्रोड का गलत मेनिपुलेशन।

- उपाय — (i) इलेक्ट्रोड के अनेक कोण ट्राई करो। (iii) करंट रीट्यूज करो।
 (ii) वैल्डिंग स्पीड रीट्यूज करो।

प्रश्न 72. स्पेटर क्या होता है ? यह क्यों उत्पन्न होता है ? इसके लिये रेमीडीज क्या हैं ?

उत्तर—स्पेटर—ये वैल्ड मेटल के या फिलर के ग्लोबुल (Globule) होते हैं जो पेरेंट मेटल या सोलिटिफाईड वैल्ड मेटल पर वैल्डिंग या अडेरिंग (Adhering) करते समय आ जाते हैं।

कारण (i) आर्क बहुत लंबा होता है। (iii) डैम्प इलेक्ट्रोड।

(ii) अत्यधिक करंट।

उपाय (i) छोटा आर्क। (iii) अच्छे और सही इलेक्ट्रोड

(ii) रीट्यूज करंट।

प्रश्न 73. वैल्डिंग में पोरोसिटी (Porosity) किस कारण उत्पन्न होती है ?

उत्तर— (i) जब इलेक्ट्रोड में गलत मोड्यूलर कंटेंट्स हो।

(ii) आर्क की लंबाई अधिक होने पर। (iii) वैल्डिंग टेकनीक गलत हो।

(iv) बेस मेटल में सल्फर जैसी अशुद्धियां होने पर।

प्रश्न 74. लैक ऑफ फ्यूजन (Lack of fusion) के कारण क्या रेमीडीज क्या हैं ?

उत्तर—कारण—लेक आफ फ्यूजन निम्न कारणों से उत्पन्न होता है—

(i) पेरेंट मेटल या पहले जमा हुई वैल्ड मेटल का ताप मैटिंग पायन्ट तक नहीं पहुँचता।

(ii) सर्फेस पर आक्साइड या दूसरी फेरित मेटल बिजोल्व नहीं होती।

रेमीडीज— (i) वैल्ड होने वाले सर्फेस को साफ कर दो।

(ii) सही वैल्डिंग टेकनीक प्रयोग करो।

प्रश्न 75. वैल्डिंग में फेनीट्रेशन की लैक क्यों होती है ?

उत्तर—यह उत्पन्न होती है क्योंकि—

(i) बट वैल्ड का रूट फेस नहीं पिघलता।

(ii) वैल्ड मेटल, फिल्ड वैल्ड की रूट तक नहीं पहुँचती। ऐसी स्थितियों तब उत्पन्न होती हैं जब इलेक्ट्रोड का साइज बड़ा हो या करंट कम हो।

प्रश्न 76. वेल्ड के अनेक दोष किस प्रकार दूर किये जा सकते हैं ?

उत्तर— यह एन्शूअर (ensure) करने पर—

(i) इलेक्ट्रोड का ट्राईप और गेज सही। (iv) सही आर्क सम्भार।

(ii) सही जोयन्ट प्रीपारेसन। (v) सही वैल्डिंग टेकनीक

(iii) सही इलेक्ट्रिकल पैरामीटर।

प्रश्न 77. वेल्डमेंट की क्यालिटी किससे इंटरग्राइन की जाती है ?

उत्तर— (i) वैल्डिंग की विधि (ii) बेसिक मेटैरियल

(iii) वर्क पीस की मोटाई (iv) फिलर मेटैरियल

(v) वैल्ड का स्ट्रक्चर (vi) वैल्डिंग पोजीशन

(vii) वेल्डर की स्किल (viii) हीट ट्रीटमेंट

प्रश्न 78. एडमिक्चर (Admixture) का क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—वैल्डिंग करते समय फिलर मेटल और बेस मेटल का इंटरवैज दोनों से ती गयी कम्पोजिशन को वैल्ड मेटल में बदलता है। जोयन्ट के एफोस पूर्ण मेटलर्जिकल यूनियन के लिये सिमिलिटिड एडमिक्चर आवश्यक होता है।

प्रश्न 79. निम्न आर्क कम्बे पहले कम्बे _____ में विकसित की गयी थी

(a) 1801 (b) 1810

(c) 1018 (d) 1800

प्रश्न 80. मजबूतता का माप में कम्बे के कम वैल्यू को देते एक आर्क का है

(a) 400 बोल्ड (b) 40 बोल्ड

(c) 14 बोल्ड (d) 4 बोल्ड

प्रश्न 81. निम्न आर्क का संयमान _____ करिय है





(a) 3000° सेन्टीग्रेड (b) 300° सेन्टीग्रेड

- (स) 3500° सेन्टीग्रेड (र) 350° सेन्टीग्रेड
- प्रश्न 82. एक डब्ल्यू. जी. के लिए है
- (अ) उचित तार गेज (ब) सैटा तार गेज
- (स) विशिष्ट तार गेज (द) सामक तार गेज
- प्रश्न 83. 1.6 मिमी. के व्यास है—
- (अ) 16 एस. डब्ल्यू. जी. (ब) 10 एस. डब्ल्यू. जी.
- (स) 8 एस. डब्ल्यू. जी. (द) 4 एस. डब्ल्यू. जी.
- प्रश्न 84. 6 मिमी. के समान है
- (अ) 60 एस. डब्ल्यू. जी. (ब) 16 एस. डब्ल्यू. जी.
- (स) 8 एस. डब्ल्यू. जी. (द) 4 एस. डब्ल्यू. जी.
- प्रश्न 85. एक डब्ल्यू. जी. के व्यास है—
- (अ) 10 मिमी. (ब) 1 मिमी.
- (स) 3.2 मिमी. (द) 32 मिमी.
- प्रश्न 86. कौरी परत चढ़े इलेक्ट्रोड के सन्दर्भ में, परत के व्यास का कोर तार के व्यास से अनुपात सामान्यतया है—
- (अ) 1.2 से 1.3 (ब) 1.4 से 1.5
- (स) 1.6 से 1.7 (द) 1.6 से 2.2
- प्रश्न 87. हल्की परत चढ़े इलेक्ट्रोड के सन्दर्भ में, परत के व्यास का कोर तार के व्यास से अनुपात बढ़ता होता है—
- (अ) 1.0 से 1.2 (ब) 1.2 से 1.3
- (स) 1.25 से 1.3 (द) 1.3 से 1.4
- प्रश्न 88. मध्य परत चढ़े इलेक्ट्रोड के सन्दर्भ में, परत के व्यास का कोर तार के व्यास से अनुपात है।
- (अ) 1.2 से 1.3 तक (ब) 1.3 से 1.4 तक
- (स) 1.4 से 1.5 तक (द) 1.5 से 1.6 तक
- प्रश्न 89. आई. एस. आई. (815-1956) के अनुसार, कोड नं. M का विहित कम होता है।
- इसमें जो पहले के लिए होता है वह है।
- (अ) कवरिंग के प्रकार का (ब) वैल्विंग स्थिति
- (स) वैल्विंग धारा दशा (द) वेल्ड धातु कम से कम तनन सामर्थ्य
- प्रश्न 90. (अ) I.S.I. (815-1956) के अनुसार, कोड नं. M का विहित का होता है। इसमें जो दूसरा विहित होता है वह निम्न के लिए होता है।
- (अ) कवरिंग का प्रकार
- (ब) वैल्विंग की स्थिति
- (स) वैल्विंग धारा की दशा
- (द) वैल्विंग की कम से कम तनन सामर्थ्य
- प्रश्न 91. I.S.I. (815-1956) के अनुसार, कोड नं. M का विहित का होता है जिसमें दोसरे नामक का विहित निम्न के लिए होता है।
- (अ) वेल्ड धातु की कम से कम इम्पैक्ट प्रायोगिक मान
- (ब) वेल्ड धातु की कम से कम तनन सामर्थ्य
- (स) वैल्विंग धारा दशा
- (द) वैल्विंग की स्थिति
- प्रश्न 92. I.S.I. (815-1956) के अनुसार, कोड नं. M का विहित का होता है जिसमें जो नामक का विहित निम्न के लिए होता है।
- (अ) कवरिंग का प्रकार
- (ब) वेल्ड धातु की कम से कम तनन सामर्थ्य
- (स) वैल्विंग की स्थिति
- (द) वैल्विंग धारा की दशा


- प्रश्न 93. "विष्ट धारा इलेक्ट्रोड धनात्मक और प्रत्यावर्ती धारा पर चुने परिये बोस्टेज के साथ 95 बोस्टेज के ऊपर" निम्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
- (अ) डी + मीन्स (ब) डी + ए₉₅ मीन्स
- (स) डी - ए₉₅ मीन्स (द) डी + ए₇₀ मीन्स
- प्रश्न 94. विष्ट धारा इलेक्ट्रोड धनात्मक और प्रत्यावर्ती धारा चुने परिये बोस्टेज के साथ 45 बोस्टेज के ऊपर "निम्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।"
- (अ) डी - ए₄₅ मीन्स (ब) डी + ए₉₅ मीन्स
- (स) डी ± ए₄₅ मीन्स (द) इसमें से कोई नहीं
- प्रश्न 95. "D + A₇₀ मीन्स—
- (अ) विष्ट धारा इलेक्ट्रोड धनात्मक और प्रत्यावर्ती धारा चुने परिये पर बोस्टेज 70 से ऊपर
- (ब) विष्ट धारा इलेक्ट्रोड धनात्मक और प्रत्यावर्ती धारा बन्द परिये पर बोस्टेज 70 से ऊपर
- (स) विष्ट इलेक्ट्रोड धनात्मक और प्रत्यावर्ती धारा चुने परिये पर 70 बोस्टेज के नीचे
- (द) इनमें से की नहीं
- प्रश्न 96. "D + मीन्स—
- (अ) विष्ट धारा इलेक्ट्रोड धनात्मक बोस्टेज के साथ
- (ब) विष्ट धारा इलेक्ट्रोड पूर्ण बोस्टेज के साथ
- (स) विष्ट धारा इलेक्ट्रोड चुने परिये के साथ
- (द) धारा इलेक्ट्रोड धनात्मक
- प्रश्न 97. इस वेल्ड निम्न के कारण होता है।
- (अ) अत्यधिक निम्न धारा (स) इलेक्ट्रोडों की गलत व्यवस्था
- (ब) अत्यधिक उच्च धारा (द) उपरोक्त सभी
- प्रश्न 98. बैल्बिग के लिए विष्ट धारा को निम्न से चुनिष्ठ किया जा सकता है।
- (अ) रेक्टिफायर (ब) मोटर जेनरेटर
- (स) (अ) और (ब) दोनों (द) उपरोक्त से कोई नहीं
- प्रश्न 99. सुरक्षा को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है।
- (अ) मोटर जेनरेटर (ब) रेक्टिफायर
- (स) ट्रांसफार्मर (द) उपरोक्त से कोई नहीं
- प्रश्न 100. इंधनियों को निम्न से प्रदर्शित किया जा सकता है—
- (अ) धनात्मक (ब) ऋणात्मक
- (स) उपरोक्त से कोई नहीं
- प्रश्न 101. राइबिंग ज्यों को निम्न से प्रदर्शित किया जा सकता है।
- (अ) धनात्मक (ब) ऋणात्मक
- (स) उपरोक्त से कोई नहीं
- प्रश्न 102. साधारणतया इलेक्ट्रोडों को निम्न लम्बाई का बनाया जाता है।
- (अ) 250 मि. मी. (ब) 300 मि. मी.
- (स) 350 मि. मी. (द) 450 मि. मी.
- (ब) उपरोक्त सभी
- प्रश्न 103. परस्पर कोटिंग में आइसोलाइजेशन का कार्य निम्न के द्वारा किया जाता है।
- (अ) फेरो मैगनीज (ब) फेरो टाइटेनियम
- (स) फेरो-सिलिकान (द) उपरोक्त सभी
- प्रश्न 104. एक आर्क निम्न के कारण अस्थायी होती है—
- (अ) आर्क प्रतिरोध में बदलाव (ब) आर्क धारा में बदलाव
- (स) आर्क बोस्टेज में बदलाव (द) उपरोक्त सभी

- प्रश्न 105. फ्लैट वसा में वैश्विक के केस में, केस का ढाल निम्न से अधिक नहीं बढ़ता है।
 (अ) 50° (ब) 40°
 (स) 20° (द) 10°
- प्रश्न 106. फ्लैट वसा में वैश्विक के केस में, केसों के आकार निम्न से अधिक नहीं बढ़ते।
 (अ) 10° (ब) 20°
 (स) 30° (द) 40°
- प्रश्न 107. टेढ़ी वसा में वैश्विक के केस में, केस ढाल बढ़ता है।
 (अ) 10° (ब) 15°
 (स) 20° (द) 25°
- प्रश्न 108. टेढ़ी वसा में वैश्विक के केस में, केस, केस का ढाल नहीं बढ़ता है।
 (अ) 10° (ब) 15°
 (स) 30° (द) 45°
- प्रश्न 109. टेढ़ी वसा में वैश्विक के केस में, केसों के आकार नहीं बढ़ते हैं।
 (अ) 10° (ब) 45°
 (स) 90° (द) 180°
- प्रश्न 110. वैश्विक-उत्थापित स्थिति में वैश्विक के केस में, आकार नहीं बढ़ते हैं—
 (अ) 10° से (ब) 45° से
 (स) 90° से (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 111. उत्थापित स्थिति में वैश्विक के केस में, केसों के आकार हो सकते हैं।
 (अ) 10° (ब) 5°
 (स) 90° (द) कोई भी
- प्रश्न 112. मोवर ट्रेड वसा में वैश्विक की वसा में, केस आकार बढ़ते हैं।
 (अ) 10° (ब) 45°
 (स) 90° (द) 180°
- प्रश्न 113. बहू वसा किसमें वैश्विक आसान है, होती है—
 (अ) फ्लैट (ब) वैश्विक
 (स) उत्थापित (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 114. बाह्य कर्मियों के उदाहरण हैं—
 (अ) क्रेटर और स्पेटर (ब) क्रेकस और गलत प्रोफाइल
 (स) सतह संरचना और किनारा पिघला हुआ
 (द) उपरोक्त सभी
- प्रश्न 115. आन्तरिक कर्मियों के उदाहरण हैं—
 (अ) को-सिड और क्रेकस (दरारे)
 (ब) इनपुजन और फुजन की कमी
 (स) प्रवेक्ष्यता और दरारों की कमी
 (द) उपरोक्त सभी
- जवाब- 79. (अ) 80. (ब) 81. (स) 82. (द) 83. (अ)
 84. (स) 85. (स) 86. (द) 87. (स) 88. (स)
 89. (अ) 90. (अ) 91. (स) 92. (ब) 93. (ब)
 94. (अ) 95. (अ) 96. (द) 97. (द) 98. (स)
 99. (अ) 100. (ब) 101. (अ) 102. (स) 103. (द)
 104. (अ) 105. (स) 106. (अ) 107. (अ) 108. (द)
 109. (ब) 110. (स) 111. (द) 112. (ब) 113. (अ)
 114. (अ) 115. (द)

प्रश्न 116. वैश्विक की व्यवस्था में किनारे की वेगरी के प्रकारों के नाम निम्न से लिखने पर हैं।

- (a)  (c) 
 (b)  (d) 

जवाब- (अ) एकल V (ब) वर्गाकार (स) एकल वेब (द) टू वेब
 प्रश्न 117. निम्न वेबवेज जोड़ों के लिए I.S.I के अनुसार चिन्ह दीजिये।



- प्रश्न 118. (अ) विद्युत आर्क कर हल्करी डेवी के द्वारा खोजी गयी थी।
 (ब) इलेक्ट्रोड वैश्विक द्वारा को प्रत्यावर्ती धारा में चलाने देता है।
 (स) एनोड की वृद्धता अनारम्भ है।
 (द) कैथोड की वृद्धता अनारम्भ है।
 जवाब- (अ) सही (ब) गलत (स) गलत (द) गलत
- प्रश्न 119. (अ) 14 एच. डब्ल्यू. जी. = 2 मिमी.
 (ब) 4 मिमी. = 8 एच. डब्ल्यू. जी.
 (स) 6 एच. डब्ल्यू. जी. = 5 मिमी.
 (द) 2.5 मिमी. = 12 एच. डब्ल्यू. जी.
 जवाब (अ) सही (ब) सही (स) सही (द) सही

- प्रश्न 120. (अ) I.S.I. (815-1956) के अनुसार कोड नं. M से डिजिटों से प्रदर्शित किया जाता है। इसके, शेषा डिजिट क्वाथ परीक्षण में केस धातु के साथ-साथ कम से कम प्रतिशतता के लिए है।
 (ब) भारतीय मानक (815-1956) के अनुसार कोड नं. M से डिजिटों से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अग डिजिट केस धातु के कम से कम इम्पैक्ट मान के लिए है।
 (स) आई डिजिटों सभी होती, फलन पोस्टेज उतनी ही कम होती।
 (द) धार्मिक आई स्थिति में, फलन धातु इलेक्ट्रोड के क्वाथ के द्वारा की जाती है।
 जवाब (अ) सही (ब) सही (स) गलत (द) सही
- प्रश्न 121. (अ) ट्रांसफॉर्मर की लघुतता तापमान है _____ अन्वेषात्मक मोटर कनेक्ट की।
 (ब) ट्रांसफॉर्मर की लघुतता है _____ मोटर कनेक्ट की लघुतता।
 (स) एक ओस धातु इलेक्ट्रोड निकले उपर कोई कोटिंग नहीं होती है उसकी _____ के ल से बना जाता है।
 जवाब (अ) कम (ब) अधिक (स) अधिक (द) वेबर एलेक्ट्रोड
- प्रश्न 122. (अ) वैश्विक उत्थापित वसा में वैश्विक के केस में, केस ढाल _____ है।
 (ब) वैश्विक उत्थापित वसा में वैश्विक के केस में, आकार _____ बढ़ते हैं।
 (स) उत्थापित वसा में वैश्विक के केस में, केस ढाल _____ बढ़ता है।
 (द) मोवर ट्रेड वसा में वैश्विक के केस में, केस ढाल _____ अधिक नहीं बढ़ता है।

अध्याय 2
इलेक्ट्रोड
(ELECTRODES)

- प्रश्न 123. बेयर (Bare) इलेक्ट्रोड अधिक प्रयोग क्यों नहीं होते?
उत्तर— (i) आर्क को मैनेटेन करना कठिन होता है।
(ii) बने बेयर की क्षामिता हल्की होती है।
(iii) मोल्डन मेटल वायु से आक्सीजन व नाइट्रोजन शोषित करती है जो इसे न केवल हार्ड बनाती है परन्तु आंतरिक पोरस (Porous) भी बना देती है।
- प्रश्न 124. इलेक्ट्रोड की कोर वायर पर फलनक कोटिंग लगाने की दो मुख्य विधियाँ कौन-सी हैं?
उत्तर— (a) डिपिंग (b) एक्सट्रूजन
- प्रश्न 125. इलेक्ट्रोड का सामान किस प्रकार डिजाइन किया जाता है?
उत्तर— कोर वायर का व्यास।
- प्रश्न 126. फलनक कोटिंग के मेन फंक्शन क्या होते हैं?
उत्तर— (i) आर्क की स्टेबिलिटी बढ़ा देता है।
(ii) डिपोजिटिव मेटल पर स्लेग की प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है।
(iii) बेल्ड मेटल को डीआक्सीडाइज व रिफाइन कर देता है।
(iv) यदि कोटिंग में कुछ एनोइंग मिला दिये जायें तो यह बेल्ड मेटल को आवश्यक यांत्रिक गुणों वाली बना देता है।
(v) यह वैल्विंग हीट को कंट्रोल करता है।
(vi) स्पेटर को कम कर देता है।
- प्रश्न 127. कोटिंग कैपेक्टर का क्या अर्थ है?
उत्तर— यह कोटिंग डायामीटर व कोर वायर डायामीटर का व्यास होता है।
- प्रश्न 128. मिन्न के लिये कोटिंग कैपेक्टर क्या होता है—
(i) साइट कोटिंग इलेक्ट्रोड।
(ii) नीचियम कोटिंग इलेक्ट्रोड। (iii) हीवी कोटिंग इलेक्ट्रोड।
उत्तर— (i) 1.25 से 1.3 (ii) 1.4 से 1.5 (iii) 1.6 से 2.2
- प्रश्न 129. फलनक कोटिंग की आवश्यक कैपेक्टिविटी क्या होती है?
उत्तर— (i) यह समान मोटाई तथा कोर वायर से सुदृढ़ जुड़ा होना चाहिये।
(ii) यह बेल्ड मेटल में स्लेग इन्फ्यूजन न बनाता हो।
(iii) उत्पन्न स्लेग बेल्ड की पर बराबर (even) लेयर बनाता हो।
(iv) बना हुआ स्लेग आसानीपूर्वक डीटेच हो जाय।
- प्रश्न 130. कीर्त इलेक्ट्रोड का क्या अर्थ है?
उत्तर— यह बेल्ड मेटल के गुणों को बदलने और वैल्विंग आसान करने के लिए कोर मेटल इलेक्ट्रोड फलनक और/वा कोर सहित दूसरी मेटिरियल होती है।
- प्रश्न 131. मेन कंजुमेबल इलेक्ट्रोड का क्या अर्थ है?
उत्तर— ऐसा आर्क वैल्विंग इलेक्ट्रोड जो फिलर मेटल प्रोवाइड करता है।
- प्रश्न 132. मेन कंजुमेबल इलेक्ट्रोड का क्या अर्थ है?
उत्तर— ऐसा आर्क वैल्विंग इलेक्ट्रोड जो फिलर मेटल प्रोवाइड नहीं करता।
- प्रश्न 133. क्लबन क्लब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं?
उत्तर— इन इलेक्ट्रोड में कोटिंग में मेटल पाउडर की समुचित मात्रा होती है। इन इलेक्ट्रोड की फिलर मेटल कैपेक्टिविटी इसी प्रकार के अनुसूच होती है। हार्ड डिपोजिशन रेट तथा हार्ड मेटल डिपॉजिटिंग रेट को रेगुलर करने होते हैं।
- प्रश्न 134. डिफिजिट मेटल डिपॉजिट का क्या अर्थ है?
उत्तर— इलेक्ट्रोड की परसिटेव मेटल डिपॉजिटिंग की संख्या गुणा बेल्ड मेटल की मुख्य गुणों द्वारा प्रभावित होती है जो 100 पार्ट्स की वास्तविक कंपोजिशन गुणा इलेक्ट्रोड कोर वायर द्वारा प्राप्त

वैल्विंग इजीनियरिंग 777 प्रश्न तथा उत्तर

होती है जिसे इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं—

$$\frac{(M_1 + M_2) - M_1}{M_3 - M_4} \times 100$$

- जहाँ M_1 = माइल्ड स्टील प्लेट की मास,
 M_2 = बेल्ड मेटल की मास,
 M_3 = कोर वायर की प्रारंभिक मास,
 M_4 = वायर के स्ट ब सिरो की मास

- प्रश्न 146 टाइटेनियम ग्राहकसाइड की क्रिस्टलीय फार्म जोकि निश्चित टेंक में मिलती है, उसको कहते हैं-
- उत्तर- (अ) रुटिल (ब) बाल कले
 (स) सेलुलोजिक (द) फेरो एलायज (लोह मिश्र:धातुएं)
- प्रश्न 147 सिलिको और एलुमिना के बौद्धिक को जिते एलुमिना सिलिकेट के नाम से जाना जाता है, उनके कहते हैं-
- उत्तर (अ) रुटिल (ब) बाल कले
 (स) सेलुलोजिक (द) लोह मिश्र धातुएं
- प्रश्न 148 यदि इलेक्ट्रोड नमी युक्त हो जाते हैं, तो इनको एक घंटे के लिए किस तापमान पर सुखाना चाहिए-
- उत्तर- (अ) 100° C प्रयोग से पहले (ब) 110° C प्रयोग से पूर्व
 (स) 120° C प्रयोग से पहले (द) 20° C प्रयोग से पूर्व
- प्रश्न 149. सेलुलोज के इलेक्ट्रोडो को किस तापमान पर सुखाना जाना चाहिए-
- (अ) 50° C से अधिक नहीं (ब) 60° C से अधिक नहीं
 (स) 30° C से कम (द) 20° C से कम
- प्रश्न 150. कवर इलेक्ट्रोडो की कोटिंग और उनका कर्षिकरण, मुडु इत्याद और निम्न मिश्रधातु के वैश्विक के लिए, उच्च तन्व इत्याद के इलेक्ट्रोडो की संतुष्टि निकाले हुए की जाती है-
- (अ) I. S. 815- 1974 (ब) I. S. 815 - 1973
 (स) I. S. 815-1975 (द) I. S. 815 - 1970
- प्रश्न 151. जहाज के निर्माण में किस प्रकार के इलेक्ट्रोडो का प्रयोग किया जाता है ।
- (अ) सेलुलोज इलेक्ट्रोड (ब) रुटिल इलेक्ट्रोड
 (स) बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड (द) आयरन आक्साइड इलेक्ट्रोड
- प्रश्न 152. दाब धातु किटिंग के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं ।
- (अ) सेलुलोज इलेक्ट्रोड (ब) लोहे पूर्ण इलेक्ट्रोड
 (स) बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड (द) आयरन आक्साइड इलेक्ट्रोड
 (य) रुटिल इलेक्ट्रोड और सेलुलोज इलेक्ट्रोड
- प्रश्न 153. स्लैट वैश्विक में अत्यधिक वेग के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रोड प्रयोग किये जाते हैं -
- (अ) सेलुलोज इलेक्ट्रोड
 (ब) आयरनआक्साइड-आयरनपूर्ण इलेक्ट्रोड
 (स) बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड
 (द) लोह पूर्ण इलेक्ट्रोड
- प्रश्न 154. किनेट वेल्ड, सीमिज फाइनेट और चपटे वेल्डो के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रोडो प्रयोग करते हैं-
- (अ) लोह पूर्ण इलेक्ट्रोड (ब) रुटिल इलेक्ट्रोड
 (स) सेलुलोज इलेक्ट्रोड (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 155. किस प्रकार के इलेक्ट्रोडो में अत्यधिक वेग उत्तल बीज प्रोकाइल की ओर चपटे और तलम रिप्लस (इटने) में आसान होते हैं
- (अ) बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड (ब) आयरन पूर्ण इलेक्ट्रोड
 (स) सेलुलोज इलेक्ट्रोड (द) रुटिल इलेक्ट्रोड
- प्रश्न 156. किस प्रकार के इलेक्ट्रोडो को एक्स्टेंशन वैश्विक की प्रयोग से पूर्व आवश्यकता होती है-
- (अ) आयरन पाण्डर इलेक्ट्रोड (ब) बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड
 (स) कटावत इलेक्ट्रोड (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 157. कोन से इलेक्ट्रोडो को बहुत कम आर्क तन्वाई की आवश्यकता होती है ।
- (अ) बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड (ब) आयरन पूर्ण इलेक्ट्रोड
 (स) रुटिल इलेक्ट्रोड (द) सेलुलोज इलेक्ट्रोड
- उत्तर- 146 (अ) (ब) 147 (स) 148 (ब) 149 (अ)
 150 (अ) (ब) 151 (स) 152 (ब) 153 (अ)

- प्रश्न 158. जाली जल्दो को कबो-
- (अ) वातमले को जान से -----के घंटो में काटा जाता है ।
 (ब) जमी प्रकार के इलेक्ट्रोडो में -----रने का प्रयोग परीक्षण कोटिंग में विस्तृत रूप में किया जाता है ।
 (स) -----कन्टोन टाइप इलेक्ट्रोडो में बाल कले प्रयोग नहीं की जाती है ।
 (द) जब तक जमी कम -----मैसलीय से पास नहीं हो जाते जब तक बाल कले को परतकतन्व किया जाता है ।
- उत्तर- (अ) 10 घं (ब) बाल (स) हाइड्रोजन (द) 200

अध्याय 3 सुरक्षा (SAFETY)

- प्रश्न 159. वेल्डर को एक्स्टेंशन होने वाले चार खतरों के नाम बताओ ?
- उत्तर- (i) वैश्विक द्वारा उत्पन्न किरणें। (ii) इलेक्ट्रिक शॉक।
 (iii) हॉट मेटल या स्लैग। (iv) धुआ।
- प्रश्न 160. इलेक्ट्रिक शॉक लकने पर कुल्लु ही क्या करना चाहिये ?
- उत्तर- (i) शॉक उत्पन्न करने वाले सोर्स को हटा दो।
 (ii) डॉक्टर के पास से जाओ।
 (iii) कृत्रिम स्वास एरमिनिस्टर करो।
 (iv) व्यक्ति को गर्मी पहुंचाओ।
 (v) स्टीमस्टेटरस लगाओ।
 (vi) व्यक्ति को लेटा रहने दो तथा आराम करने दो।
- प्रश्न 161. इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा एमिटेड वो प्रकार की किरणों के नाम बताओ ?
- उत्तर- (i) गाम्टा/बायोलेट ।
 (ii) इन्फ्रा - रेड ।
- प्रश्न 162. इलेक्ट्रिक शॉक की दुर्घटनाये कर्मी में अधिक होती है या चर्बियो में ?
- उत्तर- चर्बियो में ।
- प्रश्न 163. आर्क फ्लाश क्या है ?
- उत्तर- औद्योगी से आर्क रेज को देखना आर्क फ्लाश उत्पन्न करता है । यह औद्योगी को सोर (sore) बना देता है ।
- प्रश्न 164. इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिये क्या सावधानियों रखनी चाहिये ?
- उत्तर- (i) वैश्विक यंत्र के नये भागों को खाली हाथ से नहीं छूना चाहिये।
 (ii) केवल विश्ववर्तनीय इंसुलेटेड बायर्स का प्रयोग करो ।
 (iii) वैश्विक यंत्र के फ्रेम अच्छी प्रकार जर्ध करने चाहिये।
 (iv) यदि कंफायरन्ड स्पेश में बैल्ड करना पड़े तो वेल्डर को रबड़ गैट पर बसा होना चाहिये और बड़ी ऐसा साधन हर समय रहना चाहिये जिससे आपातकाल में वेल्डर को वही से हटाया जा सके।
 (v) शॉक के अभिय सूप की वैश्विक सर्किट के लिये रीटर्न वायर की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिये।
- प्रश्न 165. किन उद्योगों पर शॉक का खतर निम्न किन्हे करता है ?
- उत्तर- (i) बाडी से बड़ी करेन्ट का रेट ।
 (ii) बाडी से होकर करेन्ट का रास्ता ।
 (iii) समय जितनी देर तक बाडी इलेक्ट्रिक सर्किट में रहता है ।
 (iv) व्यक्ति की बौद्धिक तथा मानसिक स्थिति ।


- प्रश्न 166. यदि कोई जूटिला हुआ सेबक कर में तो क्या करना चाहिये ?
 उत्तर— (i) उसे बाहर ले जाओ।
 (ii) उसके कपड़े डीसे कर दो।
 (iii) बाप्टर को बुलाओ।
 (iv) यदि सांस लेना बन्द कर दिया है तो कृत्रिम रेस्पिरेशन लगाओ।
- प्रश्न 167. इलेक्ट्रिक होल्डर के गर्म होने के क्या कारण हैं ?
 उत्तर— (i) अधिक भारी बैस्विंग करना, जिसके लिये इलेक्ट्रोड बनाया गया है।
 (ii) कैबिल व होल्डर के बीच डीला कनेक्शन।
 (iii) कमजोर ग्राउंड कनेक्शन।
- प्रश्न 168. बैस्विंग जग में आम बुझाने के लिये रखी जाने वाली मुख्य सावधानियाँ कौनसी ?
 उत्तर— (i) जहाँ तक सम्भव हो पार्ट्स को सुरक्षित जगह वेल्ड करना चाहिये, विशेषतः इसी उद्देश्य की पूर्ति करने वाली जगह पर।
 (ii) यदि पार्ट्स को बूझ करना आसान न हो तो सब गतिशील फायर हेजार्ड्स वेल्ड होने वाले पार्ट्स को हटा देना चाहिये।
 (iii) यदि सब पार्ट्स को हटाना तथा फायर हेजार्ड्स को हटाना सम्भव न हो तो आम को नियंत्रित करने के लिये गार्ड्स का प्रयोग करो।
- प्रश्न 169. सेल, हीट मेंटल और स्पार्क के खतरों से बचने के लिये सेल्डर को किस प्रकार के प्रोटेक्टिव कपड़े पहनने चाहिये ?
 उत्तर— (i) लम्बे बमड़े के गलोज।
 (ii) सेडर एप्रॉन या सेडर टाय कोट।
 (iii) सेडर स्पार्ट्स ताकि स्पार्क बूट में प्रवेश न कर जाये।
 (iv) हार्ड बूट्स अच्छी प्रकार बन्द टाय वाले।
 (v) गौरी जगह पर बाटरफूक बूट्स।
 (vi) पूरी सन्ध्याई की बाहों की कमीज लम्बी पैट बिन पर कोई कफ न हो।
- प्रश्न 170. आन्तरीजन व विद्योत्पन्न एंजिनिंग प्रयोग करते समय क्या सामान्य सुरक्षा सावधानियों रखनी चाहिये ?
 उत्तर— ये सब करो— (i) सिलिंडर या फिटिंग से टम्प्य।
 (ii) गैसों को सिलिंडर में मिलाते की कोशिश।
 (iii) बैस्विंग व कटिंग के अलावा अन्य उद्देश्य के लिये सिलिंडर का प्रयोग।
 (iv) एंजिनिंग सिलिंडर को उनकी साइड पर रखना तथा अपराइट प्रयोग करना।
 (v) हीट के लिये सिलिंडर एकसंपीज करना।
 (vi) आन्तरीजन के पास ग्रीस या तेल का प्रयोग।
 (vii) जंगी फ्लेम से लीकेज की टेस्टिंग।
- ये करो— (i) सिलिंडर्स को ठीक तरह स्टोर करो।
 (ii) अंदे हुए तथा वाली सिलिंडर्स को ठीक प्रकार रखो।
 (iii) एक समय एक ही सिलिंडर को बुझाओ या ठीक प्रकार बनी केबल में जेन ड्राप।
 (iv) सिलिंडर बास्व सॉफिट साफ रखो और धोसी भी सूज डर्ट अगर है तो उसे हटा दो (रेगुलेटर्स या फिटिंग्स फिट करने से पहले)।
 (v) सिलिंडर वाली होने पर या कार्य की समाप्ति पर सिलिंडर बास्व को बन्द कर दो।
 (vi) सिलिंडर को धीरे-धीरे जोसो।
 (vii) बास्व को संपीजन में रखी विशेषतः एंजिनिंग सिलिंडर पर।
- प्रश्न 171. सेल के स्नैप क्लॉक होने पर क्या करना चाहिये ?
 उत्तर— दोनों ब्लोपाइप बास्व को पूर्णतः बन्द कर दो। रेगुलेटर सेटिंग चेक करो व सिलिंडर प्रेशर की, और फिर वही तरीके से ही टाईट करो।
- प्रश्न 172. किन कंडेनर्स में आन्तरीजन मेटेडिक्ल होनी है, उनकी बैस्विंग या कटिंग में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिये ?
 उत्तर— (i) इंसुला का कंडेनर्स को पूर्णतया साफ कर लो। इन साईड में कोई आन्तरीजन मेटेडिक्ल नहीं होनी चाहिये।

- (ii) पार्श्व माहत्स या कनेक्शन को डिस्कनेक्ट या ब्लैक कर दो।
 (iii) होसो स्नेयर्स और कैबिटीज को वेन्ट (Vent) कर दो ताकि हवा या गैस बाहर निकल सके।
 (iv) यदि सम्भव हो तो पूजिंग मिश्रण गैस ड्राप हो सकती है।
- प्रश्न 173. ब्लोपाइप को माथिल से अलग करने एंजिनिंग नहीं है ?
 उत्तर— इससे हाथ जल सकते हैं।
- प्रश्न 174. सील्स और हेल्डर के एन चूड़े काले क्यों बनते जाते हैं ?
 उत्तर— क्योंकि यह प्रकाश का रिफ्लेक्शन कम कर देते हैं।
- प्रश्न 175. सेल्डर के सील्ड में फिट किये हुए अच्छे डिस्कनेट लोको ड्राप सील्ड अलग किये की प्रक्रिया क्या होती है ?
 उत्तर— 99.5 % से 99.75 % लगभग।
- प्रश्न 176. सिलिंडर पर फिटिंग बास्व (आन्तरीजन व एंजिनिंग) को धीरे-धीरे खोलने का क्या महत्व है ?
 उत्तर— यह गैज एक्ज्यूरी प्रीजर्व करने में सहायक होता है और रेगुलेटर्स की सीक के केस में भी सुरक्षा होती है।
- प्रश्न 177. बुझे एंजिनिंग होना पर आन्तरीजन सेबने से क्या होता है ?
 उत्तर— एक आन्तरीजन मिक्सचर बन सकता है।
- प्रश्न 178. इन्फ्रा रेड किरणों की तरंग लेंथ की रेंज कौनसी है ?
 (i) 700 से 2000 मिली माइक्रोन्स तक
 (ii) 25 से 2500 मि. माइक्रोन्स तक
 (iii) 725 से 3000 मि. माइक्रोन्स तक
 (iv) 750 से 2000 मि. माइक्रोन्स तक
- प्रश्न 179. सुरक्षा डिस्कनेट (डैंगलिंग के लिए) और अन्य डिवाइसों के लिए जो प्रयोग होते हैं जो उनके सिलिंडरिंग की इंग्रिटि की जा सकती है।
 उत्तर (i) I. S. 1082 (ii) I. S. 1179
 (iii) I. S. 815 (iv) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 180. अच्छे और खूबे की सुरक्षा के लिए जो अक्सर बैस्विंग के समय प्रयोग किए जाते हैं उनके सिलिंडरिंग की इंग्रिटि की जा सकती है।
 उत्तर (i) I. S. 1082 (ii) I. S. 1179
 (iii) I. S. 1119 (iv) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 181. किस प्रकार का बैस्विंग प्युम्प इन्फ्लेक्शन नहीं होता है ?
 उत्तर (i) सीड प्युम्प (ii) कैडमियम प्युम्प
 (iii) जिंक प्युम्प (iv) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 182. जिंक प्युम्प को किसमें बैस्विंग के ड्राप तथा किमा जाता है ?
 उत्तर (i) मैग्नेशियम मायारन (ii) फास्ट मायारन
 (iii) पिटबालोहा (iv) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 183. यह सिलिंडरिंग क्या किंग पर एंजिनिंग सेल्डर कार्य कर सकता है, होता है ?
 उत्तर (i) 0.53 कि.ग्रा./से.मी.² (ii) 0.55 कि.ग्रा./से.मी.²
 (iii) 0.60 कि.ग्रा./से.मी.² (iv) 0.63 कि.ग्रा./से.मी.²
- प्रश्न 184. किंग एवं एंजिनिंग सेल्डरों को सम्बन्धित प्रयोग किंग क्या है और ये किंग तब पर कार्य करते हैं ?
 उत्तर (i) 0.63 कि. ग्रा./से. मी.²
 (ii) 0.63 कि. ग्रा./से.मी.² से कम
 (iii) 0.018 कि. ग्रा./से.मी.² से और ऊपर।
 (iv) इनमें से कोई नहीं।
- प्रश्न 185. डिस्कनेट लोको से अग्रा क्लॉक सिलिंडरों को किंग से जो. उन आन्तरीजन किंग का क्या है ?
 उत्तर (i) 300 मिली माइक्रोन्स (ii) 380 मिली माइक्रोन्स

- (iii) 390 मिली माइक्रोन (iv) 400 मिली माइक्रोन
- उत्तर-178. (अ) 179. (अ) 180 (ब) 181 (द) 182 (क)
183. (द) 184. (ब) 185. (द)
- प्रश्न 186. काली जल्दी को जरे -
- (अ) अल्ट्रा क्वाण्टे डिस्टॉर्शन है _____
 (ब) काली जेनोक्साइडेशन है _____
 (क) काली जेनोक्साइडेशन है _____
 (द) काली जेनोक्साइडेशन है _____
 (क) काली जेनोक्साइडेशन है _____
 (द) काली जेनोक्साइडेशन है _____
- प्रश्न 187. काली जल्दी को जरे -
- (अ) _____ के साथ कभी न मिलने वाले या कम मात्रा में मिलने वाले को डिस्टॉर्शन पर काली जल्दी न करे।
 (ब) एक _____ को डिस्टॉर्शन पर काली जल्दी न करे।
 (क) एक डिस्टॉर्शन को जरे से _____ का डिस्टॉर्शन करने का प्रयास न करे।
 (द) डिस्टॉर्शन वाले को _____ से जल्दना चाहिए।
- उत्तर- (अ) हेमर (ब) मार्क (क) काली जल्दी (द) माइक्रोन


**अध्याय 4
डिस्टॉर्शन
(DISTORTION)**

- प्रश्न 188. वेल्डिंग में एकांकित डिस्टॉर्शन के तीन विभिन्न टाइप बताओ ?
- उत्तर- (i) लॉगिट्यूडिनल।
 (ii) ट्रांसवर्स। (iii) एंगुलर
- प्रश्न 189. डिस्टॉर्शन को इलाज करने वाले मुख्य तरीकों के नाम बताओ।
- उत्तर- (i) पेंट मेटल का प्रकार।
 (ii) वेल्डिंग स्ट्रक्चर का डिजाइन।
 (iii) जोइंट प्रीपारेसन और सेटअप।
 (iv) वेल्डिंग कंट्रोलिंग के लिये असेम्बली के लिये अर्वाइस गैर विधि।
 (v) प्रयोग होने वाली वेल्डिंग की विधि।
 (vi) वेल्डिंग की सीक्वेंस।
 (vii) वेल्ड मेटल डिपोजीटिंग की टेक्नीक।
 (viii) अल्लुमिनम हीटिंग, यदि कोई है, न्यूट्रल अक्ष के चारों ओर।
 (ix) रिस्ट्रेंट का लगाना, यदि कोई है।
- प्रश्न 191. लॉगिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन का क्या प्रकार पता है ?
- उत्तर- एंगुलर डिस्टॉर्शन फ्लेट्स के बीच एंगल कम कर देता है। देखिये चित्र 4.1




चित्र 4.1 एंगुलर डिस्टॉर्शन

- उत्तर- इससे वेल्ड के एंगल फ्लिकेज ना जाती है जो वेल्डमेंट के सिरो को अर्वाइस कर देती है।
- प्रश्न 192. ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन का क्या प्रकार पता है ?
- उत्तर- ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन में एक प्लेट का सिरो अगली प्लेट को जोयन्ट करता है और अगली प्लेट हीटिंग जगह पर वेल्ड हो जाती है। देखिये चित्र 4.2।



- चित्र 4.2 एंगुलर, ट्रांसवर्स और चित्र 4.3 आफ सेटिंग। वेल्ड को ठंडा करने पर प्लेटें एक ही लॉगिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन निकाल लेते हैं 90° का आवश्यक कोण उत्पन्न करने के लिये
- प्रश्न 193. उत्तर डिस्टॉर्शन किस प्रकार निम्नतम किया जा सकता है ?
- उत्तर- (i) जोइन्ट को रिस्ट्रेन करके ठाँकिये यह न बने।
 (ii) प्लेट्स को पोजीशनिंग करना ताकि यह फ्लिकेज न हो।
 (iii) वेल्ड फ्लिकेज की क्षतिपूर्ति हेतु हीट का प्रयोग।
- प्रश्न 194. वेल्डिंग करने से पहले डिस्टॉर्शन को कंट्रोलिंग के लिये क्या करना चाहिए।
- उत्तर- (i) प्लेट्स के सिरो पर टैक वेल्डिंग करके और 50 mm दूरी पर के जोइन्ट के अनुकूल।
 (ii) प्लेटों को इकट्ठे टैक करते हैं। परन्तु आफसेट। देखो चित्र 4.3।
 (iii) कार्य की होल्डिंग के लिये जिग या फ्लिकर्स का प्रयोग करके।
 (iv) प्रीहीटिंग द्वारा पूर्ण या सोल्डस प्रीहीटिंग।
 (v) कोन्ट्राहीटिंग द्वारा अर्थात् यदि एक कंपोनेट एक साइड पर वेल्डिंग करने से ठीक पहले दूसरे सिरो पर हीट कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों साइड समान समय पर हीट से सिक्वेंस हो सकती है और डिस्टॉर्शन कम हो जाता है।
- प्रश्न 195. वेल्डिंग के समय डिस्टॉर्शन को कंट्रोलिंग में क्या स्टेप लिये जाते हैं।
- उत्तर- (i) वेक स्टैप वेल्डिंग। देखिए चित्र 4.4



- वेल्डिंग की सीक्वेंस
- B से A
 C से B
 D से C
 E से D
 F से E
 G से F
- वेल्डिंग की सीक्वेंस
- B से A
 D से C
 F से E
 C से B
 G से F
 E से D
- (ii) सीक्वेंस वेल्डिंग अर्थात् एक साइड पर वेल्ड बनाना, फिर दूसरा हाइमोजनली

- विपरीत बनाना ताकि असमान हीटिंग निम्नतम हो।
 (iii) वैल्डिंग या टेपरंग गैस वैल्डिंग।
 प्रश्न 196. वैल्डिंग के जब डिस्टोर्शन कंट्रोल करने के लिये क्या स्टेज लेने चाहिये ?



चित्र 45

- उत्तर- (i) हेमरिंग या पीनिंग द्वारा।
 (ii) हीट डिफ्रेंस - अर्थात् यदि एक प्लेट को इसकी एज के एराउंड वेल्ड किया गया है तो ये एक त्रिक होती है और छोटी हो जाती है। यद्यपि प्लेट का सेक्टर जो कर्ब बना देता है या डिफ्रेंस कंपीगेशन बनाता है। जब डिफ्रेंस सेक्शन गर्म किया जाता है (सार्ज हीटिंग टार्ज द्वारा) और फिर रनिंग वाटर द्वारा क्वेंच (quenched) किया जाता है तो यह भी डिफ्रेंस हो जायेगा और प्लेट अपनी जगह वापस आ जायेगी।

प्रश्न 197. स्टील स्ट्रिप की सम्बन्ध के एलोन यदि एक केबल बीड डीपोजिट हो गयी है तो ठंडा करने पर यह सम्बन्ध को (Bow) होगी या डाउनवर्ड ?
 उत्तर - अर्धवर्ग।

प्रश्न 198. यदि दो प्लेट एक टी (tee) बनाने के लिए केबल की जाये तो किस प्रकार का डिस्टोर्शन उत्पन्न होगा।
 उत्तर - एंगुलर।

प्रश्न 199. डिस्टोर्शन कम करने के लिये बड़े इलेक्ट्रोड से सपु राशित प्राथमिक है या इसके विपरीत ?
 उत्तर - बड़े इलेक्ट्रोड के साथ सपु राशित प्रयोग करो।

प्रश्न 200. क्या केबल को न्यूनतम जगह से दूर रखने की आवश्यकता है ?
 उत्तर - न्यूनतम जगह के नजदीक।

प्रश्न 201. इंटरमिटेंटली वैल्डिंग के क्या मुख्य उद्देश्य हैं ?
 उत्तर - यह हीट को अधिक समानता से डिस्ट्रीब्यूट करता है ?

प्रश्न 202. क्या क्लेम्पिंग डिस्टोर्शन को कमी होने में सहायक है ?
 उत्तर - हाँ।

प्रश्न 203. जब केबल मेटल ज्वलन गर्म हो या ठंडा हो रहा हो तो क्या पीनिंग कर सकते हैं ?
 उत्तर - जब ठंडा हो रहा है।

प्रश्न 204. वैल्डिंग काम पर डिस्टोर्शन को मात्रा किन जगहों पर निर्रक करती है ?
 उत्तर- (i) डीपीजिटेड वेल्ड मेटल की मात्रा।

(ii) रजत की संख्या।

(iii) वह सीमा जहाँ तक पार्ट्स फ्रीसी मुब हो सकते हैं।

(iv) वेल्ड होने वाले पार्ट्स की मूल कंजीशन।

प्रश्न 205. ओवर वैल्डिंग का क्या अर्थ है ? क्या यह डिफ्रेंस जोर्ज को बढ़ाती है या घटाती है ?
 उत्तर - जोयन्ट की सर्विस आवश्यकताओं पर या इनके ऊपर अधिक वेल्ड मेटल का एडिशन ओवर वैल्डिंग कहलाता है। यह स्टैज नहीं बढ़ाता बल्कि रफेक्टिव डिफ्रेंस फोर्स में वृद्धि करता है।

प्रश्न 206. वैल्डिंग प्रोसेस में कंट्रोल करने के क्या सामान्य नियम हैं ?

उत्तर- (i) छोटे रंग की अधिकता के बजाय थोड़े सार्ज रंग ही काफी होते हैं।

(ii) डिस्टोर्शन केबल बढ़ा होना चाहिये जहाँ यह आपसिजनक न हो।

(iii) जहाँ किसी मेम्बर का हटाना सम्भव नहीं होता, वेल्ड को स्टेजों में करना चाहिये।

अध्याय 5 गैस वैल्डिंग

(GAS WELDING)

प्रश्न 208. गैस वैल्डिंग क्या होता है ?

उत्तर- यह कई वैल्डिंग विधियों के ग्रुप से सम्बन्धित होता है जिससे वेल्ड गैस फ्लेम या फ्लेम द्वारा हीटिंग करके प्रोड्यूस होता है, प्रेशर या उसमें बिना महत्त्व के और फिलर मेटल के प्रयोग अथवा प्रयोग न करने से।

प्रश्न 209. गैस वैल्डिंग में प्रयोग होने वाली दो मुख्य गैसें कौन-सी हैं ?

उत्तर - आक्सीजन और एसिटिलीन।

प्रश्न 210. आक्सी-एसिटिलीन फ्लेम का ताप इलेक्ट्रिक आर्क से किस प्रकार भिन्न है।

उत्तर - आक्सी-एसिटिलीन फ्लेम का अधिकतम तापमान 3150°C होता है जबकि इलेक्ट्रिक आर्क का लगभग 6000°C

प्रश्न 211. आक्सीजन के कुछ मुख्य गुण बताइये ?

उत्तर - यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। यह वायु से भारी होती है। इसका अनु भार 32 है। यह जलने में सहायक होती है।

प्रश्न 212. आक्सीजन के औद्योगिक स्तर पर निर्माण की दो विधियाँ कौन सी हैं ?

उत्तर- (i) वायु द्रवीकरण।

(ii) पानी का इलेक्ट्रोलीसिस।

प्रश्न 213. वायु द्रवीकरण का सिद्धान्त बताओ ?

उत्तर - नाइट्रोजन का बॉयलिंग प्वाइंट 195.8°C और आक्सीजन का 182.9°C। यह 13°C का अन्तर वायु से आक्सीजन के प्रचरण का सिद्धान्त का आधार है। कम्पेशन, कूलिंग और एक्सपैन्शन की विधियों द्वारा वायु को गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करते हैं। जब यह द्रवीकृत वायु वाष्प बनती है तो पहले नाइट्रोजन बॉयल ओफ होती है। शेष मिक्सचर में आक्सीजन का आधिक्य होता है। रेफीजरेटिंग व फ्रेक्शनल यंत्र से कई बार मिक्सचर की री-सर्कुलेशन द्वारा ऐम्बिक शुद्धता की आक्सीजन प्राप्त होती है।

प्रश्न 214. आक्सीजन को द्रव रूप में स्टोरिंग के क्या साधन हैं ?

उत्तर- (i) आक्सीजन की दो गयी किसी मात्रा के लिए, द्रव आक्सीजन के लिए कंटेनर का वेट-गैसीय आक्सीजन की अपेक्षा बहुत कम होता है।

(ii) सर्कुलेशन के लिए आवश्यक सिलिंडरों की संख्या कम हो जाती है।

प्रश्न 215. आक्सीजन को द्रव रूप में रखने से क्या दुर्घटनाएँ हैं ?

उत्तर - स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और गैसीकरण के समय वाष्पीकरण के कारण हानि।

प्रश्न 216. किस ताप पर 760 mm Hg प्रेशर पर आक्सीजन द्रवीकृत होती है ?

उत्तर - 183°C।

प्रश्न 217. 0°C प्रेशर 760 mm Hg पर 1 घन मीटर आक्सीजन का किताता मात्र होता है ?

उत्तर - 1.43 Kg.

प्रश्न 218. 183°C और 760 mm Hg पर द्रवीकृत आक्सीजन के एक लीटर का वजन किताता होता है ?

उत्तर - 1.14 Kg.

प्रश्न 219. कंटेनर आक्सीजन को उच्चतम सीमा तक से दूर रखने का क्या महत्व है ?

उत्तर - उच्चतम सीमा परवाय स्वयं जल सकते हैं जिससे आग या विस्फोट का डर रहता है।

प्रश्न 220. आक्सीजन नाइट्रोजन के अतिरिक्त वायु में उपस्थित गैसों के नाम बताओ ?

उत्तर - आर्गन, हीलियम, क्रिप्टोन, जियोन, हाइड्रोजन, कार्बन डाई आक्साइड।

प्रश्न 221. जब द्रवीकृत वायु वाष्पीकृत होती है तो आक्सीजन व नाइट्रोजन में पहले कौन-सी वाष्पित होती है ?

उत्तर - नाइट्रोजन।

- प्रश्न 222. पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या विद्यमान है?
 उत्तर - यदि दो इलेक्ट्रोड से वायरलेस करंट पानी में पास की जाती है। (जिसमें थोड़ा-सा काथोड सोडा मिला होता है) तो पानी ऑक्सीजन व हाइड्रोजन में विघटित हो जाता है।
 प्रश्न 223. ऑक्सीजन पोरोसिटी इलेक्ट्रोड पर सोबरेट होती है और हाइड्रोजन नगेटिव इलेक्ट्रोड पर। पानी को अलग-अलग में कनेक्ट करते हैं और फिर प्रेशर पर सिलिंडरों में भर लेते हैं।
 उत्तर - पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस।
 प्रश्न 224. एंथिटीलीन के कुछ मुख्य गुण बताओ?
 उत्तर - यह रंगहीन है। कमरियम एंथिटीलीन में पजेट गंध होती है। यह 85°C पर कोलिडिफाई होती है। यह 0°C ताप तथा 760 mm Hg पर 14000 K.Cal/m³ के मान को कैलोरी रखती है। यह अधिक प्रेशर पर विस्कोट हो सकती है बिना वायु की उपस्थिति के भी।
 प्रश्न 225. DA क्या होता है?
 उत्तर - यह डिवायल एंथिटीलीन के लिए प्रयुक्त होता है। यह कम्प्रेस्ड एंथिटीलीन होती है जो स्टीन सिलिंडर परम्प होती है तथा एंथिटीलीन में सतुन पोरस फिलिंग मेटेरीयल द्वारा भरा होता है।
 प्रश्न 226. D.A. सिलिंडर में कितने मेटेरीयल का क्या जोखिम है?
 उत्तर - इसका जोखिम स्टेन को कई छोटे कर्पोरेंट में बोटना है जो एंथिटीलीन के अभावक विघटन को रोका है।
 प्रश्न 227. कुछ और किस मिटर मेटेरीयल के नाम लिखो जो DA सिलिंडर में प्रयोग होती है?
 उत्तर - चारकोल, कार्बोक, एक्सेस्टोस के मोनोलीपी कम्पाउन्ड।
 प्रश्न 228. 8 घन तथा 760 mm Hg पर भारी गंधी एंथिटीलीन का स्पेसिफिक वेट क्या है?
 उत्तर - 1.1709 kg/m³
 प्रश्न 229. पानी और एंथिटीलीन की घुलनशीलता की तुलना करो?
 उत्तर - एक लीटर पानी में एंथिटीलीन की घुलनशीलता। ऐटमोस्फेरिक (abs) और 15°C पर 1.15 लीटर है जबकि एंथिटीलीन के 1 लीटर में 2.3 लीटर।
 प्रश्न 230. ताप ऊँचि से, एंथिटीलीन व एंथिटीलीन को पानी में घुलनशीलता घटती है या बढ़ती है?
 उत्तर - बढ़ती है।
 प्रश्न 231. कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र क्या है?
 उत्तर - CaC₂
 प्रश्न 232. पानी व कैल्शियम कार्बाइड में होने वाली रासायनिक क्रिया बताओ।
 उत्तर - $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$
 (कैल्शियम कार्बाइड) (पानी) (एंथिटीलीन) (स्लेब साईड)
 प्रश्न 233. कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन किस प्रकार होता है?
 उत्तर - यह कोक व साइर की स्पेसिटी एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में करने से होता है। फर्नेस से ग्रान प्रोडक्ट निकाला जाता है और फिर अनेक साइजों में स्लीब होता है। कैल्शियम कार्बाइड की पैकिंग एयर टाईट स्टील ड्रम में होती है।
 प्रश्न 234. कैल्शियम कार्बाइड की स्टोरेज व हैंडलिंग में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए?
 उत्तर - (i) इसे सिर्फ स्वीकृत स्थानों पर स्टोर करना चाहिए।
 (ii) इसे पानी या मोइश्चर के कोन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए।
 (iii) इसे किसी भी प्रकार के प्रकाश के स्रोत तथा इगनीशन के स्रोत से दूर रखना चाहिए।
 प्रश्न 235. कैल्शियम कार्बाइड व पानी से एंथिटीलीन प्रयोग करने की विधि का नाम बताओ।
 उत्तर - एंथिटीलीन जनरेटर।
 प्रश्न 236. दो मित्र एंथिटीलीन जनरेटरों के नाम लिखो?
 उत्तर - कार्बाइड टू वाटर, वाटर टू कार्बाइड।

- प्रश्न 237. एंथिटीलीन प्रतिक्रिया क्या होती है?
 उत्तर - हीट में उपग्र करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया एंथिटीलीन कहलाती है।
 प्रश्न 238. एंथिटीलीन प्रतिक्रिया क्या होती है?
 उत्तर - हीट शोफि करती वाली रासायनिक प्रतिक्रिया एंथिटीलीन कहलाती है।
 प्रश्न 239. पानी व कैल्शियम कार्बाइड के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया एंथिटीलीन है या एंथिटीलीन?
 उत्तर - एंथिटीलीन।
 प्रश्न 240. 1 किग्रा. कैल्शियम कार्बाइड से कितने लीटर एंथिटीलीन बनती है?
 उत्तर - 347
 प्रश्न 241. अधिकतर किस प्रकार के पोटेंसल जनरेटर मिलते हैं।
 उत्तर - वाटर इन कार्बाइड।
 प्रश्न 242. एंथिटीलीन जनरेटर की कैपेसिटी किस प्रकार एक्सप्रेस होती है?
 उत्तर - यह इसके कार्बाइड की कैपेसिटी के रूप में एक्सप्रेस होती है (Kg मी)। अर्थात् कस्टमरन की जगह प्रयोग होने वाला छोटा जनरेटर 2.5 Kg कार्बाइड कैपेसिटी रख सकता है।
 प्रश्न 243. कार्बाइड टू वाटर जनरेटर के क्या लाभ हैं?
 उत्तर - (i) अधिक पूर्ण रीएक्शन।
 (ii) अच्छा हीट एम्पाईन।
 (iii) अच्छा कार्बाइड यूटिलिजेशन।
 (iv) वेल फूल्ड व प्योरीफाइड एंथिटीलीन।
 प्रश्न 244. कार्बाइड टू वाटर जनरेटर की क्या हानियाँ हैं?
 उत्तर - बड़ा हुआ वाटर कंजम्पशन।
 प्रश्न 245. वाटर टू कार्बाइड जनरेटर के क्या लाभ हैं?
 उत्तर - (i) साधारण व सस्ता।
 (ii) चलाने में आसानी।
 (iii) थोड़ा स्लज उत्पन्न होना।
 (iv) मित्र साईजों के कार्बाइड का प्रयोग हो सकता।
 (v) पानी की कम मात्रा आवश्यक।
 प्रश्न 246. वाटर टू कार्बाइड जनरेटर की क्या हानियाँ हैं?
 उत्तर - (i) ओवर हीटिंग।
 (ii) अपूर्ण कार्बाइड डीकम्पोजिशन।
 प्रश्न 247. प्रेशर के अनुसार जनरेटर किस प्रकार वर्गीकृत होते हैं?
 उत्तर - (a) लो प्रेशर जनरेटर - लिमिटिंग प्रेशर 0.1 Kg/cm² तक।
 (b) मीडियम प्रेशर जनरेटर - लिमिटिंग प्रेशर 0.1 Kg/cm² से अधिक परन्तु 1.5 Kg/cm² तक।
 (c) हाई प्रेशर जनरेटर - लिमिटिंग प्रेशर 1.5 Kg/cm² से अधिक।
 प्रश्न 248. एंथिटीलीन जनरेटर की हेबलिंग में बरतौ जाने वाली मुख्य सावधानियाँ बताओ।
 उत्तर - (i) उत्पादक के नियमों का कठोरता से पालन करो।
 (ii) अनाधिकृत व्यक्ति को जनरेटर ओपरेट नहीं करने देना चाहिए।
 (iii) जनरेटर को सूनी आग या ग्राइविंग मशीन के पास इस्ताल नहीं करना चाहिए।
 (iv) जनरेटर वॉल्विंग प्रोस से कम से कम 3 मीटर दूर होना चाहिए (आयुधिकता 5 मी. की)।
 (v) विविधोक्त ड्रेन्युलेशन का कार्बाइड प्रयोग करना चाहिए।
 (vi) जनरेटर में कर्ट या सब एक्ज्प्लूजेंट नहीं होने देना चाहिए।
 (vii) सिक सिर्फ सावुन के पानी से टैस्ट करनी चाहिए।
 प्रश्न 249. कार्बाइड एंथिटीलीन को कुछ मुख्य अनुप्रयोगों के नाम बताओ।
 उत्तर - वायु, वाटर वेपर, स्लेब साइड, फोस्फीन, हाइड्रोजन सल्फाइड।
 प्रश्न 250. एंथिटीलीन के अभावक कुछ अन्य कम्प्लेक्सों के नाम बताओ?
 उत्तर - हाइड्रोजन, नीयेन, सीटी गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथानोलीन।

26

प्रश्न 251. क्या एसिटिलीन और वाटर कटिंग में प्रयोग हो सकती है?
 उत्तर-अगर वाटर कटिंग में एसिटिलीन गैसो वाटर में प्रयोग हो सकती है। जहाँ पानी गहरा होना चाहिए, गैस पानी बनाए रखने के लिए अधिक प्रेशर की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर वाटर कटिंग में एसिटिलीन के स्थान पर हाइड्रोजन का प्रयोग करना चाहिए।

प्रश्न 252. ऑक्सी-हाइड्रोजन फ्लेम के ताप की आक्सी एसिटिलीन ताप से कैसे तुलना होती है?
 उत्तर-ऑक्सी-हाइड्रोजन फ्लेम का उच्चतम ताप 2204°C होता है जब कि ऑक्सी-एसिटिलीन का 3150°C

प्रश्न 253. कोल गैस को फ्लू गैस मानने पर कठिनाई बर्न करे?
 उत्तर-कोल गैस फ्लू गैस की तरह गैस कटिंग में प्रयोग होती है। यह ऑक्सी-एसिटिलीन की अपेक्षा कम फ्लेम टेम्परेचर देती है। परन्तु इसका यह लाभ है कि ऑक्सी-कोल गैस फ्लेम द्वारा एन क्राउन हार्डिंग के प्रति कम टेन्सिली बाता है बजाय ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के।

- प्रश्न 254. निम्न प्रकार की फ्लेम्स के टेम्परेचर दीजिये?
- (a) ऑक्सी-एसिटिलीन (oxy-acetylene)।
 - (b) ऑक्सी-हाइड्रोजन (oxy-hydrogen)।
 - (c) ऑक्सी-सिटी गैस (oxy-city gas)।
 - (d) ऑक्सी-प्रोपेन (oxy-propane)।
 - (e) ऑक्सी-ब्यूटेन (oxy-butane)।
 - (f) ऑक्सी-मेथेन (oxy-methane)।
 - (g) ऑक्सी-एथिलीन (oxy-ethylene)।
- उत्तर- (a) 3150°C (b) 2204°C (c) 2800°C (d) 2830°C
 (e) 2830°C (f) 2730°C (g) 2840°C

प्रश्न 255. ऑक्सीजन में एसिटिलीन की पूर्ण बर्निंग में कौन कौ से गैसो बनती है?
 उत्तर- वायु रूप में पानी व कार्बन डाइ ऑक्साइड।

प्रश्न 256. कौन से कठिनाईयों की प्रतिक्रिया में एसिटिलीन के उत्पन्न के टेट पर ड्रेड और सन बर्निंग का क्या प्रभाव होता है?
 उत्तर-अधिक क्रियाशील सर्वेस एरिया के कारण छोटे सल्यस गैस प्रोडक्शन का हार्डि रेट रखते हैं।

प्रश्न 257. ब्लोपाइप क्या होता है?
 उत्तर-यह एक उपकरण का वह भाग होता है जिसमें गैसे मिलती हैं व जिसकी टिप पर गैस पसती है।

प्रश्न 258. दो निम्न प्रकार के ब्लोपाइपों के नाम बताओ?
 उत्तर- (i) हार्ड प्रेशर ब्लोपाइप। (ii) लो प्रेशर ब्लोपाइप।

प्रश्न 259. एक ड्रेड साइप क्या होती है?
 उत्तर-उत्प्रेक जनरेटर में हाइड्रोजन प्रेशर मान्य लगी होनी चाहिए जिसका उद्देश्य ऑक्सीजन को एसिटिलीन सप्लाय पार्सिप या जनरेटर में जाने से रोकना है जहाँ यह एक विस्फोटक मिश्रण बना देगी।

प्रश्न 260. गैस मिक्सर (या गैस मिक्सिंग चेंबर) का ब्लोपाइप पर क्या कार्य है?
 उत्तर- (i) गैसों को पूर्णतया मिला देना।
 (ii) फ्लेज गैस को बरिस्ट कर लेना।
 (iii) मिक्सर की अपेक्षा फरदर बिक टैबलिंग से फ्लेम का मूवमेंट रोकना।

प्रश्न 261. अल्के ब्लोपाइप टिप की देव क्यों प्रोपेगंड की जाती है?
 उत्तर-फ्लेम साइप अधिक सख्या में प्राप्त करने के लिए।

प्रश्न 262. टिप गैस प्रकार कौन कौ है?
 उत्तर-यह ओरिफायर की अपेक्षा कुछ कम व्या.वाले लीने के पतले तार द्वारा साफ की जाती है।

प्रश्न 263. हार्ड ड्रेड व लो ड्रेड ब्लोपाइप में क्या मुख्य अन्तर है?
 उत्तर-लो ड्रेड बैशिंग ब्लोपाइप हार्ड ड्रेड बैशिंग ब्लोपाइप जैसा ही होता है बिनाय इसके कि मिक्सिंग चेंबर में वेन्चुरी (venturi) होता है जो ड्रेड में लो ड्रेड एसिटिलीन को एक (push) कर

27

सेता है।
 प्रश्न 264. हार्ड ड्रेड व लो ड्रेड ब्लोपाइप के डिजाइन व कार्य की तुलना कीजिए?
 उत्तर-हार्ड ड्रेड ब्लोपाइप का डिजाइन एसिटिलीन को डिजोल्व करने के लिए बनाया जाता है जब कि लो ड्रेड ब्लोपाइप जनरेटर एसिटिलीन के प्रयोग के लिये डिजाइन किये जाते हैं। हार्ड ड्रेड ब्लोपाइप के डिजाइन के लिये यह आवश्यक है कि गैसों का प्रेशर मिक्सिंग चेंबर में एक दूसरे में फोर्स करने के लिये काफी हो। लो ड्रेड ब्लोपाइप के केस में मिक्सिंग चेंबर में ऑक्सीजन का वेग एसिटिलीन को डबपूस करता है।

प्रश्न 265. लो ड्रेड ब्लो पाइप के प्रयोग से क्या लाभ है?
 उत्तर-सप्लाय होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा में थोड़ा सा फ्लकचुएशन निकलने वाली एसिटिलीन में समान परिवर्तन करता है ताकि गैसों का अनुपात समान रहे।

प्रश्न 266. यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि लो ड्रेड ब्लोपाइप ठीक सेनेट हो रहा है?
 उत्तर-ऑक्सीजन साइप को कनेक्ट करके ब्लोपाइप पर ऑक्सीजन बाल्व टर्न करे जब इनलैट पर उगनी रखते हैं तो थोड़ा सा सक्शन (suction) महसूस होता है। यह टार्च में कम प्रेशर की एसिटिलीन साने के लिए डिजाइन किया जाता है।

प्रश्न 267. कौन सा सिस्टम (लो ड्रेड या हार्ड ड्रेड) अधिक लोकप्रिय है?
 उत्तर-हार्ड ड्रेड बैशिंग प्लान्ट अधिक लोकप्रिय है। इसमें ऑक्सीजन सिमिटर के समान सिमिटर में प्रेशर के अन्तर्गत एसिटिलीन स्टोर की जाती है। ये प्लान्ट आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। साथ प्लान्ट एक ट्रानी पर रखकर आवश्यकतानुसार स्थान पर ले जाया जाता है।

प्रश्न 268. ब्लोपाइप की हेडलिंग में क्या मुख्य सावधानियों रखनी चाहिए?
 उत्तर- (a) एबरेसिड पर टिप के पाइप्ट को ड्रैप मत करो।
 (b) यदि टिप ओरिफायर ब्लॉक (clogged) हो तो इसे सोफ्ट ब्रास या कॉपर बायर से साफ करो।
 (c) बर्निंग के समय ब्लोपाइप को मत लिटाओ (lay)।
 (d) ब्लो पाइप के किसी भाग पर तेल या ग्रीस मत लगाओ।
 (e) ब्लोपा इप को लगातार बैकफायर न करने दो।
 (f) बाल्व पर प्लायर का प्रयोग मत करो। उन्हें उगनी से फर्मली बन्द कर दो।

प्रश्न 269. L.P.G. किले कहते हैं?
 उत्तर- लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।

प्रश्न 270. ड्रेड रेगुलेटर क्या उद्देश्य पूर्ण करते हैं?
 उत्तर- (a) ब्लोपाइप पर आवश्यक ऊँचे सिमिटर प्रेशर से कम कार्यकारी प्रेशर करना।
 (b) सिमिटर प्रेशर को ध्यान न रखकर बर्किंग प्रेशर को स्थिर रखना।

प्रश्न 271. दो मुख्य ड्रेड रेगुलेटर के नाम बताओ।
 उत्तर- (i) एकहरी स्टेज
 (ii) दोहरी स्टेज

प्रश्न 272. गैस बैशिंग युनिट के मुख्य अन्तस्क भाईटम बताइए।
 उत्तर- (a) ऑक्सीजन सिमिटर (b) डिजोल्व एसिटिलीन सिमिटर
 (c) बैशिंग ब्लोपाइप (d) ऑक्सीजन रेगुलेटर
 (e) एसिटिलीन रेगुलेटर (f) कनेक्शन सहित ऑक्सीजन हीज
 (g) कनेक्शन सहित एसिटिलीन हीज (h) आवश्यक टैबलिंग
 (i) चार्ज (j) ग्लोब
 (k) फिक्शन साइडर (l) बैशिंग रॉड
 (m) फ्लोव (यदि आवश्यक हो) (n) आवश्यक यांत्रिक असेंबलीय।

प्रश्न 273. गैस बैशिंग उपकरण की सेटिंग करते समय के मुख्य स्टेप बताओ।
 उत्तर- (i) ऑक्सीजन सिमिटर के साथ ऑक्सीजन रेगुलेटर कनेक्ट करो।
 (ii) एसिटिलीन सिमिटर के साथ एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्ट करो।
 (iii) हीज को रेगुलेटर व ब्लोपाइप से कनेक्ट करो।
 (iv) ऑक्सीजन और एसिटिलीन बर्किंग प्रेशर को एडजस्ट करो।
 (v) ब्लोपाइप को साइड करो और फ्लेम को एडजस्ट करो।

- प्रश्न 274. अक्सजीजन रेगुलेटर को आक्सीजन सिलिंडर बाल्व से कनेक्ट करते समय कांभे-से स्टेच का ध्यान करना चाहिए?
- उत्तर- (1) हैदर या ग्लोब पर ग्रीस या तेल नहीं लगा होना चाहिए।
 (2) आक्सीजन सिलिंडर बाल्व को धीरे से खोलो। फिर इसे बन्द करो। यह शिपमेंट या स्टोरिज के समय बाल्व पर लगी धूल या मिट्टी को साफ कर देगा।
 (3) यूनिवर्सल नट को एक रेगुलेटर रिच से टाइट कर दो। यह सुनिश्चित करता है कि नट अच्छी प्रकार टाइट हो गया है या नहीं।
 (4) प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू (रेगुलेटर स्क्रू) को तब टर्न आउट करो जब तक यह घूब न हो जाय।
- प्रश्न 275. एसिटिलीन रेगुलेटर को एसिटिलीन बाल्व से कनेक्ट करते समय क्या-क्या स्टेच ध्यान रखने चाहिए?
- उत्तर- (1) एसिटिलीन सिलिंडर को अपराइट पोজिशन तक फास्टन (fasten) करो प्राकिक एक्सिडेंटली ओवर टर्न न हो जाय।
 (2) सिलिंडर बाल्व को एक टर्न के चौथाई तक खोलो फिर इसे तुरन्त बन्द कर दो। यह शिपमेंट या स्टोरिज के समय बाल्व पर लगी धूल मिट्टी को साफ कर देगा।
 (3) एसिटिलीन सिलिंडर बाल्व को दूसरे बैल्डिंग या कटिंग वर्क या स्मार्क, फ्लेम, या किसी दूसरे सञ्चालित इगनीशन स्रोत के पास मत खोलो।
 (4) यूनिवर्सल नट रेगुलेटर रिच की सहायता से टाइट करो। लीकेज दूर करने के लिए सुनिश्चित करो कि नट टाइटली घुल अथ हुआ है या नहीं।
 (5) घुब होने तक रेगुलेटर के प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू को घुल आउट करो।
- प्रश्न 276. इन्वर्सी स्टेज रेगुलेटर के प्रयोग में मुख्य ओब्जेक्शन क्या है?
- उत्तर-सिलिंडर प्रेशर के कम होने पर रेगुलेटर प्रेशर उतना ही कम हो जाता है।
- प्रश्न 277. बेहरे स्टेज रेगुलेटर का यह नाम क्यों रखा गया?
- उत्तर-प्रेशर दो स्टेज में पीरियुस होता है। हाई प्रेशर एक इंटरमीडियेट प्रेशर तक पीरियुस और रेगुलेट होता है। यह फार्नली टॉर्ष गैस प्रेशर में पीरियुस व रेगुलेट हो जाता है।
- प्रश्न 278. बेहरे स्टेज रेगुलेटर प्रयोग करने के क्या साधन हैं?
- उत्तर- (a) यह गैस को अपरिबर्तनीय आउटलेट प्रेशर पर डिस्चार्ज करता है।
 (b) यह ब्लोपाइप पर गैस की रेगुलर सप्लाय देता है।
 (c) बैल्डिंग के समय इसमें फ्लेम के एग्जस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती।
- प्रश्न 279. रेगुलेटर की इंजिनियरिंग में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए?
- उत्तर- (a) रेगुलेटर के किसी भी भाग पर तेल या ग्रीस का प्रयोग मत करो।
 (b) यह सुनिश्चित करो कि सिलिंडर को खोलने से पहले सब रेगुलेटर एडजस्टमेंट टर्न हो गए हैं।
 (c) सिलिंडर बाल्व को धीरे-धीरे खोलो।
 (d) ऑक्सीजन व एसिटिलीन सिलिंडर को इंटरचेंज मत करो।
- प्रश्न 280. (i) डिस्सोल्ड एसिटिलीन सिलिंडर व
 (ii) अक्सजीजन सिलिंडर में प्रेशर क्या होता है?
- उत्तर- (i) 16 kgf/cm². (ii) 136.4 kgf/cm².
- प्रश्न 281. गैस सिलिंडर को वेट सोल (wet soil) पर स्टोर क्यों नहीं करना चाहिए?
- उत्तर-यह रॉस्टिंग उत्पन्न कर सकता है।
- प्रश्न 282. फुल सिलिंडर पर MT ताले क्या किया होता है? यह क्या इंडिकेट करता है?
- उत्तर-खाली।
- प्रश्न 283. एसिटिलीन सिलिंडर को फल्ट रेट पर खाली क्यों नहीं करना चाहिए?
- उत्तर-क्योंकि एसिटिलीन के साथ-साथ एसीटोन भी जानी गुरू हो सकती है।
- प्रश्न 284. अपराइट पोजिशन से एसिटिलीन सिलिंडर का प्रयोग क्यों होता है?
- उत्तर-जब गैस ड्रान ऑफ की जाती है तो एसीटोन बाहर न निकल पाय।
- प्रश्न 285. सिलिंडर की इंजिनियरिंग में क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए?
- उत्तर- (1) वे गिरने नहीं चाहिये।
 (2) उन्हें ऊष्मा से बचाना चाहिए।

- (3) सिलिंडर की ट्रांसपोर्टिंग के समय प्रोटेक्टिव कैप काली हुई होनी चाहिए।
 (4) सिलिंडर पर स्क्रू प्रेशर पर ग्रीस या तेल नहीं लगाया चाहिए, क्योंकि यह घुब आक्सीजन के साथ इगनाइट हो सकता है।
- प्रश्न 286. एक एसिटिलीन सिलिंडर से रिचार्ज का अधिकतम रेट क्या हो सकता है?
- उत्तर-यह रेट इतना चाहिए कि सिलिंडर पीप बण्टे से कम समय से पहले खाली न हो जाय।
- प्रश्न 287. सिलिंडर में गैस की मात्रा किस प्रकार जानी जाती है?
- उत्तर-यह सिलिंडर के भार को प्रयोग करने से पहले व बाद में ज्ञात करके और निम्न सूचीकरण से गैस का आयतन ज्ञात करके पता लगाया जा सकता है:

$$V = \frac{W_2 - W_1}{\gamma} \text{ जहाँ}$$

- V = सिलिंडर में 20°C और 760 mm High in cum पर गैस का आयतन
 W₁ = कि. ग्रा. में सिलिंडर का भार गैस भरने से पहले
 W₂ = कि. ग्रा. में सिलिंडर का भार एसिटिलीन गैस भरने के बाद
 γ = एसिटिलीन का 20°C और 760 mm High पर विशिष्ट वजन जो कि 1.091 कि. ग्रा./घन मी. होता है।

प्रश्न 288. निम्न गैसों वाले सिलिंडर किस रंग से पेंट किये जाते हैं-

- (a) अक्सजीजन (oxygen)
 (b) डिस्सोल्ड एसिटिलीन (Dissolved Acetylene)
 (c) हाइड्रोजन (Hydrogen)
 (d) कोल गैस (Coal gas)
 (e) लिक्विड पेट्रोलेम गैस (Liquid Petroleum gas)

- उत्तर- (a) काला (b) मैकन
 (c) साल (d) लाल
 (e) स्याही

प्रश्न 289. एसिटिलीन सिलिंडर में प्रयोग होने वाली अच्छी क्वालिटी का पेट्रोलियम गैस क्या गुण होने चाहिए?

- उत्तर- (a) इसकी पोरोसिटी हाई होनी चाहिए।
 (b) यह रासायनिक निष्क्रिय होनी चाहिए।
 (c) सॉलिस के बीयर या टोपर विदस्टेज होने के लिए काफी स्ट्रॉंग होनी चाहिए।
 (d) यह हल्की होनी चाहिए।
 (e) सम्पूर्ण गैस क्वालिटी में विस्कोटी की नोकेसिडिबिलिटी के योग्य होनी चाहिए।

प्रश्न 290. निम्न पर एक स्क्रू ड्रेज के टाइप क्या होने चाहिए?

- (a) अक्सजीजन सिलिंडर पर बाल्व आउटलेट।
 (b) एसिटिलीन सिलिंडर पर बाल्व आउटलेट।

- उत्तर- (a) दाया हाथ (b) बायां हाथ।

प्रश्न 291. मैनीकोलर मसलम क्या होता है?

उत्तर-यदि गैसों का इतना अधिक बोल्डप आवश्यक हो कि इसे अकेले सिलिंडर से प्राप्त करना असुविधाजनक हो तो मैनीकोलर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। यह एक मसलम फायर इंजन से छोटे गैस अनेक सिलिंडर के कनेक्शन के अलावा कुछ नहीं होता।

प्रश्न 292. इन्वर्सी गैस प्रेशर ट्रेप क्या होता है?

उत्तर-यह रिचार्ज एसिटिलीन पर फिट की जाती है जो सार्व फ्लोरेगुलेटर को टोर्ष के सुविधाजनक रेगुलेटर पर से खाली है। यदि एसिटिलीन साइप साइप सखी व डाइवर्स (diverse) है तो एक से अधिक प्रेशर ट्रेप फिट किए जा सकते हैं। टोर्ष पर एक्सजीजन या गैस फायर के केस में फ्लेम गैस प्रेशर ट्रेप पर क्लैस गैस हो जायेगी और फिर सुपरिचत बाइबलरम में क्लैस टोर्ष की जा सकेगी (ओवरलॉडी पाइप डाइप) इस प्रकार मैनीकोलर पर फायर की प्रोटेक्ट किया जा सकता है। गैस प्रेशर ट्रेप को लगातार गैस करना चाहिए व खाली नहीं लेखन तक नर कर रखना चाहिए।

प्रश्न 293. क्विटिंग बिल्क क्या होती है?
 उत्तर—एसिटिलीन मैनीफोल्ड के अन्दर प्रेशर अधिकाधिक बढ़ाते रहने पर एक्सप्लोजन का जो खतरा है। इसलिए एसिटिलीन मैनीफोल्ड के प्रत्येक सिरे पर पतली मेटल क्विटिंग डिस्क फिट कर दी जाती है। यदि कोई क्विटिंग डिस्क फ्रैक्चर हो जाती है तो गैस एक आउटसाइड पाइप द्वारा बाह्यमण्डल में चली जाती है।

क्विटिंग डिस्क की टैंडरी रस्ट होने के कारण इन्हें लगातार चैक करते बबरलते रहना चाहिए।
 ताकि वे नोर्मल ओपरेटिंग प्रेशर पर बरूट हों।

प्रश्न 294. एसिटिलीन सिल्वर कोपर या कोपर एलाय जिनमें 70% तक कोपर हो, के कोस्टेड खतरा—यदि एसिटिलीन सिल्वर कोपर या सिल्वर एसिटिलाइड बनता है। इसी कारण से एसिटिलीन को कोपर पाइप या सिल्वर सोल्डर कनेक्शनों से नहीं गुजारते। जब परमाणु टैंक पाइप का प्रयोग करना हो तो एसिटिलीन को स्टील पाइप और रोट या मैलेबल फिटिंग से गुजारो। कास्ट आयरन फिटिंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।

प्रश्न 295. सिलिंडर से ली जाने वाली आक्सीजन की क्वांटिटी कैसे ज्ञात करते हैं?
 उत्तर—इसे प्रयोग से पहले व बाद में प्रेशर रीडिंग नोट करने ज्ञात किया जा सकता है फिर—एटमोस्फीयर में प्रेशर में गिराव को गुणा करो—

- 5 हाफ एक 100 Cu ft. सिलिंडर के लिए।
- 6 हाफ एक 150 Cu ft. सिलिंडर के लिए।
- 4 हाफ एक 200 Cu ft. सिलिंडर के लिए।

प्रश्न 296. वैश्विक होज पर एक टिप्पणी लिखिए।
 उत्तर—रेगुलेटर से ब्लोपाइप जोड़ने के लिए दो सम्बन्धीयों के होज प्रयोग होते हैं। ये कतिनासी, टिकाऊ और स्तैबिलिज होने चाहिये। ये ऐसी मेटिरियल के बने होने चाहिये कि उन पर गैसों का सीटीरियेटिंग प्रभाव (Deteriorating Effect) न पड़े।

एक होज इसके आन्तरिक व्यास के अनुसार स्पेसिफाईड होता है। ऑक्सीजन होज के लिए काना स्टेइंग रंग और एसिटिलीन होज के लिये स्याल होता है।

प्रश्न 297. होज कितना कम क्या उद्देश्य है?
 उत्तर—निपल के बिकट होज के सिरो को कसकर स्क्वीज रखने के लिए।

प्रश्न 298. ब्लो पाइप की लार्जिंग की विधि लिखिए।
 उत्तर—इस सम्बन्ध में उत्पादक के निर्देशों का पालन करना चाहिए। सामान्य विधि में ब्लो पाइप ऑक्सीजन वाय्व को थोड़ा सा सोलो और ब्लो पाइप एसिटिलीन वाय्व को या तो थोड़ा या ऑक्सीजन वाय्व से कुछ अधिक जो कि ब्लो पाइप टाईप पर निर्भर करता है। गैस का मिश्रण किन्तन साईट द्वारा साईटिड किया जाता है। एसिटिलीन प्रेशर एडजस्ट की जा सकती है ताकि ब्लो पाईप ऑक्सीजन और एसिटिलीन वाय्व की मैनीयुप्रेटिंग द्वारा कार्य को करेन्टस्टिक इन्फ्रामुत्तर हो।

प्रश्न 299. ब्लोपाइप को जलने के लिए माफिल की सीली की अपेक्षा साईटर क्यों ठीक होता है?

उत्तर—माफिल को सीली प्रयोग करने से हाथ जल सकता है। इसे ब्लोपाइप के सिंगु बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। इमेसा फिलक व स्टील साईट का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह जोकेसाइड मैनीशन देता है व शुद्ध एक्सटिंगुइश हो जाता है।

प्रश्न 300. आक्सी-एसिटिलीन फ्लेम के तीन विभाग प्रकार क्या हैं?

- (a) मूडल फ्लेम—यह आक्सीजन व एसिटिलीन की बराबर मात्रा जलाकर प्राप्त की जाती है। यह सेन्टर ब्लूवैट कोल व आउटर इन्वेलप द्वारा इंडीकेटिड होती है।
- (b) आक्सीइन्वेलपफ्लेम—यह आक्सीजन की अधिकता जलाकर प्राप्त की जाती है। यह मूडल फ्लेम की अपेक्षा थोड़ी छोटी और अधिक कोयल (sierce) सेन्टर कोल द्वारा इंडीकेटिड होती है।
- (c) कार्बोइन्वेलपफ्लेम—यह एसिटिलीन की अधिकता जलाकर प्राप्त की जाती है। यह सेन्टर की बाह्य इन्वेलप से केले वाली इन्वेलप ब्लूवैट फीदर (Raggod bluish white feather) द्वारा इंडीकेटिड होती है।

प्रश्न 301. वैश्विक फ्लेम के क्या सम्बन्ध गुण होने चाहिये?

- उत्तर— (a) मेटल को पिघलाने के लिए पर्याप्त टैम्पेचर होना चाहिए।
- (b) यह मेटल को आक्सीडाइज न करे।
- (c) यह मेटल पर धूल या फोमन मैटीरियल न जमाये।
- (d) यह मेटल का कार्बन न जमाये।

प्रश्न 302. मूडल आक्सी-एसिटिलीन फ्लेम में ऊष्मा कहीं अधिकतम कंसंट्रेट होती है?

उत्तर—इनर कोल के सिरे से 1.5 mm की दूरी के लगभग।

प्रश्न 303. गैस वैश्विक बर्न स्टोप करने के लिए क्या करना चाहिए?

उत्तर—जब वैश्विक कम करना हो तो ब्लो पाइप एसिटिलीन वाय्व बन्द करो फिर ब्लो पाइप ऑक्सीजन वाय्व।

जब वैश्विक अधिक समय तक बन्द रखना हो तो सिलिंडर वाय्व बन्द करनी चाहिये और रेगुलेटर से सब प्रेशर बन्द कर देने चाहिये। ऐसा करने में ये स्टेप रखो।

- (1) आक्सीजन सिलिंडर वाय्व बन्द करो।
- (2) होज और रेगुलेटर से सारा प्रेशर रीलीज करने के लिए ब्लोपाइप ऑक्सीजन वाय्व खोसो।
- (3) आक्सीजन रेगुलेटर का प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू टर्न आउट करो।
- (4) ब्लोपाइप ऑक्सीजन वाय्व बन्द करो।
- (5) एसिटिलीन सिलिंडर वाय्व को बन्द कर दो।
- (6) होज व रेगुलेटर से सारा प्रेशर रीलीज करने के लिए ब्लोपाइप एसिटिलीन वाय्व को खोसो।
- (7) एसिटिलीन रेगुलेटर का प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू टर्न आउट करो।
- (8) ब्लोपाइप एसिटिलीन वाय्व को बन्द करो।

प्रश्न 304. होज का प्रयोग व हैंडलिंग करते समय क्या सावधानियाँ बरतनी चाहियें?

उत्तर— (a) केवल होज व कनेक्शन का प्रयोग करो जो कि आक्सी-एसिटिलीन वैश्विक व कटिंग के लिए विशेषतः बनाये गये हों।

- (b) होज की अनावश्यक सम्भी सम्बन्धी का प्रयोग मत करो।
- (c) होज का लगातार निरीक्षण करो और आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त रीपेयर करो।
- (d) होज को टेप के साथ रीपेयर करने की कोशिश मत करो।

प्रश्न 305. बैक फायर क्या होती है?

उत्तर—फ्लेम का ब्लोपाइप में शक्ति रेसिशन (recession) होता है जिसके साथ-साथ फ्लेम तुरन्त रीपीयर या पूर्णतः एक्सटिंगुइश होती है और अधिकतर एक विस्फोट आवाज भी आती है।

प्रश्न 306. बैक फायर क्यों होती है?

उत्तर—यह कार्य के अगेन्ड टिप रूने पर, टिप को अधिक गर्म करने पर ब्लोपाइप को स्वीकृत गैस प्रेशर पर ओपरेट करने पर, सूज टिप या हैड के कारण सीट पर गन्धगी के कारण होती है।

प्रश्न 307. बैक फायर होने पर क्या करना चाहिये ?

उत्तर—ब्लोपाइप वाय्वों को बन्द कर दो और कनेक्शन व ओपरेशन को चैक करो फिर जलाओ।

प्रश्न 308. फ्लेम स्पेज आउट क्या होता है ?

उत्तर—यह फ्लेम का अहामिकारक अनस्टैबल एक्सटिंगुइशन होता है जिसके साथ कभी-कभी हल्का विस्फोट भी हो जाता है।

प्रश्न 309. फ्लेम चैक क्या होती है ?

उत्तर—होज में ब्लोपाइप की बाँधी से पूर गैस वैश्विक फ्लेम का सततनाक रीडोरेशन जिसके साथ-साथ विस्फोट भी होता है।

प्रश्न 310. फ्लेम चैक क्यों होता है ?


उत्तर—यह फ्लोइड ओरिफार्स या गलत ऑक्सीजन व एसिटिलीन प्रेशर के कारण होता है।

प्रश्न 311. फ्लेम चैक होने पर क्या करना चाहिये ?

उत्तर — ब्लोपाइप ऑक्सीजन वाय्व को बन्द कर दो। फिर एसिटिलीन वाय्व को बन्द करो। ऑक्सीजन और एसिटिलीन रेगुलेटर को बन्द करो और दूबारा जलाने से पहले ब्लोपाइप को ठण्डा होने दो। ब्लोपाइप टिप को कुछ सेकंड के लिए ऑक्सीजन की ब्लो करो ताकि फ्लेम में अवर कोई बूट (soot) एकमुसेट हो गया है तो वह खोसकर नो जाता है।

प्रश्न 312. आक्सी-एसिटिलीन में होने वाली रासायनिक क्रिया लिखो।

उत्तर — यदि वायु में एसिटिलीन की पूर्णतया बर्न करना हो तो ऑक्सीजन व एसिटिलीन के बीच निम्न रासायनिक क्रिया होती—



इसका यह अर्थ हुआ कि एसिटिलीन के 1 बोल्सूम को बर्न करने के लिये आक्सीजन के 2 1/2 बोल्सूम आवश्यक होते। अधिकतर प्रयोग होने वाली आक्सी-एसिटिलीन फ्लेम आक्सीजन के एक बोल्सूम को एसिटिलीन के प्रत्येक बोल्सूम के लिए साकाराई करके प्राप्त की जाती है। आक्सीजन का शेष बोल्सूम (1 1/2) सरोहिय वायु से प्राप्त होता है।

प्रश्न 313. माइक्रो स्टील की वैश्विक में कार्बोनाइडिंग फ्लेम के प्रयोग से क्या लाभ है ?
 उत्तर - इस फ्लेम में बिना जली एसिटिलीन में कार्बन होती है। इसलिए यह स्टील पर कार्बन की पर्त जमा देती।

प्रश्न 314. 'सोफ्ट फ्लेम' और 'हार्ड फ्लेम' का क्या अर्थ है ?
 उत्तर - नोजल छोड़ते समय वैश्विक ज्वो पाइप का गैस वेगोसिटी 60 से 180 मी./से. बदल जाता है। जो नोजल गैस को इससे कम सीमा पर पास करता है (माना 60 मी./से.) तो फ्लेम मानी जायेगी। यह क्वाइटी बर्न होती है।

जो नोजल ऊंची सीमा से गैस पास करता है, लगभग 180 मी./से., उसकी फ्लेम हार्ड मानी जाती है। यह हिस्सिंग साउंड (Hissing sound) करती हुई जलती है। -

प्रश्न 315. नोजल साइज का फ्लेम पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
 उत्तर - नोजल का साइज बचने पर गैस की अधिक मात्रा निकलती है। परिणाम स्वरूप फ्लेम मार्जर बनती है। फ्लेम के मार्जर होने पर हीट भी ज्यादा उत्पन्न होगी।

प्रश्न 316. फ्लेम-फ्लेम पर गैस टेकनीक का चुनाव निर्भर होता है ?
 उत्तर - (i) वैश्व होने वाली मेटैरियल का टाइप।
 (ii) मेटैरियल की थिकनेस। (iii) जॉब का शेष वा साइज।

प्रश्न 317. गैस वैश्विक की चार अलग-अलग टेकनीक बताओ।
 उत्तर - (i) सैफ्ट वर्ड या फोरवर्ड वैश्विक। (ii) राइट वर्ड या बैक वर्ड वैश्विक।
 (iii) बर्टिकल वैश्विक। (iv) लिडे वैश्विक।

प्रश्न 318. सैफ्ट वर्ड वैश्विक की क्या हानियाँ हैं ?
 उत्तर - फोरवर्ड या राईट से सैफ्ट दिशा में की जाती है अर्थात् सीम (Seam) के राइट हैंड सिरे से शुरू करके सैफ्ट की तरफ चलते हैं। ज्वोपाइप फ्लेम की पोइंटिंग दिशा में चलता है और वैश्विक रोड फ्लेम के सामने रहती है।

प्रश्न 319. सैफ्ट वर्ड वैश्विक की हानियाँ हैं ?
 उत्तर - दूसरी एज के ज्योयन्ट का ज्वु इन्टरफिट हो जाता है और समय-समय पर रोड को हटा लेना आवश्यक हो जाता है इस प्रकार वैश्विक की स्पीड रीब्रूस हो जाती है। जैसे ही वैश्विक रोड का गर्म सिरा एटमोस्फियर पर एक्सपोज्ड होता है तो यह आक्साइड स्केल की लेयर से ढक जाता है और जब मोल्डन मेटल में बापिस प्लग होता है तो वैश्व के केन्द्र में स्केल के फ्लेक्स डिपोजिट कर देता है। इससे फिटल डिपोजिट व असमान वैश्व होता है।

प्रश्न 320. सैफ्ट वर्ड या टेकनीक प्रयोग करते समय एज प्रीपैरेशन क्यों आवश्यक होती है ?
 उत्तर - 3 मिमी. तक मोटी प्लेट की वैश्विंग करने के लिए एज को वैश्विंग करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि प्लेट की थिकनेस उसे 5 सेमी. तक है तो एज को बीवेल करना पड़ता है ताकि सम्मिश्र कोण कम से कम 80° हो। 5 मिमी. से अधिक मोटी प्लेट के लिए राइट वर्ड मैथर का प्रयोग सही रहता है।

प्रश्न 321. राइट वर्ड वैश्विक किस प्रकार किया जाता है ?
 उत्तर - यह प्लेट की सैफ्ट हैंड साइज से शुरू होता है और राइट की ओर प्रोसीड होता है। ज्वोपाइप कम्पैसिटीड वैश्व की दिशा में संकेत करता है और यह वैश्व सीम के अनुकूल रैगुलरली पूरा करता है।

प्रश्न 322. 5 मिमी. से अधिक प्लेट की वैश्विक के लिये राइटवर्ड वैश्विक के क्या लाभ हैं ?
 उत्तर - (a) बड़े ज्वोपाइप प्रयोग करने की सम्भावना और फिर भी मोल्डन मेटल का कंट्रोल हो जाना।
 (b) वैश्विक अधिक रेपिड रेट से की जा सकती है।
 (c) फिलर रोड की कम मात्रा की आवश्यकता होती है क्योंकि बीवेल का जामिल कोण (8 mm मोटी प्लेट के लिये) केवल 60 होता है जबकि 5 से 8 mm मोटी प्लेट के लिये बीवेलिंग की आवश्यकता नहीं होती।

(d) टोटल गैस कम बचाती है।

(e) वैश्व की मैकेनिकल प्रोपर्टीज सुपीरियर होती है।

प्रश्न 323. 'राइट वर्ड' और 'सैफ्ट वर्ड' वैश्विक में ज्वोपाइप और फिलर वायर को कौनसे वैश्विक क्या होती है ?
 उत्तर - राइट वर्ड वैश्विक में फिलर वायर ज्वोपाइप की जोनी करता है। सैफ्ट वर्ड वैश्विक में फिलर वायर ज्वोपाइप को सीधे करता है।

प्रश्न 324. किस कमीशन के अन्तर्गत और कैसे बर्टिकल वैश्विक की गैस वैश्विक टेकनीक पर-फोर्म होती है ?
 उत्तर - यदि प्लेट 5 mm से अधिक मोटी है तो इन्हें बर्टिकल ज्वोपाइप में अरेज किया जा सकता है और दोनों साइड से असेसिबल है और अपवार्ड बर्टिकल मैथर प्रयोग किया जा सकता है। वैश्व स्टार्ट करने के लिए एज से होकर एक छोटा छेद बनाया जाता है और जैसे-जैसे वैश्विक प्रोसीड होती है, इसे मेनटेन रक्नना चाहिये। वैश्विक रोड की ज्वोपाइप के सामने वैश्व पत्रन में फेड कर दिया जाता है और इसे ज्योयन्ट पर प्रोसीड करते हैं। ज्वो पाइप को साइड टू-साइड अर्ध वृत्ताकार यूवमेंट दिया जाता है और रोड इसके ऊपर समान यूवमेंट एप्लीक्यूट करती है। इस प्रकार प्रैटल की एक नेरो बीड लेड बाउन होती है और वेस मेटल का गर्म करना वैश्व की प्रत्येक साइड के बहुत सक्षिप्त एरिया से लिमिटेड होता है।

प्रश्न 325. वैश्विक के सिगल ओपेरेटर व टू ओपेरेसन बर्टिकल मैथर में प्लेट की कितनी मोटाई प्रयोग होती है ?
 उत्तर - सिगल ओपरेटर विधि 5 mm तक मोटी प्लेट के लिए प्रयोग होती है और टू ओपरेटर मैथर अधिक मोटाई के लिए।

प्रश्न 326. बर्टिकल वैश्विक के टू ओपेरेटर मैथर के क्या लाभ हैं ?
 उत्तर - (i) गैस की कम बचत।
 (ii) एज प्रीपैरेशन आवश्यक नहीं। (iii) कोई डिस्टोर्शन नहीं।

प्रश्न 327. सिडे वैश्विक क्या होता है ?
 उत्तर - यह स्पेशल टेकनीक स्टील पाइप की जट्ट वैश्विक के लिए प्रयोग होती है। इसमें आक्सी-एसिटिलीन फ्लेम का प्रयोग होता है जो एसिटिलीन अधिक देने के लिए एजवर्क की जाती है। एसिटिलीन की अधिकता कार्बोराइडिंग फ्लेम उत्पन्न करती है अर्थात् ऐसी फ्लेम जो स्टील के सर्फेस पर कार्बन के लेयर जमा देती है जिससे इसका मैकिंग पाइन्ट कम हो जाता है जिसके कारण यह अपने असली मैकिंग पाइन्ट से कम ताप पर मैल्ड होना शुरू हो जाता है। एक स्पेशल राइ के प्रयोग से यह माइक्रो स्टील को इसके नोर्मल मैकिंग पाइन्ट से कम ताप पर वैश्व होना संभव बनाता है और ये वैश्व अन्य दूसरी विधि से जल्दी बन जाते हैं।

प्रश्न 328. फिलर रॉड क्यों आवश्यक होती है और उनमें क्या होता है ?
 उत्तर - ये अधिकतर गैस वैश्विक या वैश्विक की दूसरी विधियों में फिलर मेटल डालने के काम आती है। ये वैश्व पूल के सार्फेज के बढ़ाने के लिये आवश्यक मेटैरियल रखती है, वैश्विक के समय वैश्व पूल से जलग जते हुए को रीप्लेस करने के लिए अतिरिक्त एसिमेंट और डियोक्सिडैन्ड या रीब्रूशिंग एजेंट जो वैश्व पूल के चारों ओर काफी आक्सीजन बचाते हैं।

प्रश्न 329. स्टील वैश्विक राइ पर कोण क्यों फोर्टिड किया जाता है ?
 उत्तर - ताकि राइस्टिंग एवोयड हो जाय।

प्रश्न 330. माइक्रो स्टील की वैश्विक में किस प्रकार की फिलर राइ का प्रयोग होता है ?
 उत्तर - माइक्रो स्टील की वैश्विक के प्रयोग में निम्नलिखित दो प्रकार के फिलर राइ प्रयोग होती हैं।

(a) लो कार्बन ब्लैक फिलर रॉड : इस प्रयोग से लो कार्बन माइक्रो स्टील की वैश्विक में होता है -
 (b) हार्ड टैसाइल स्टील फिलर राइ : हार्ड टैसाइल स्टील और दूसरे एपिटिब्ल मिनी, जो वैश्विक के समय रीप्लेस हो गये, राइ का प्रयोग माइक्रो स्टील और हार्ड स्ट्रैय वैश्वेसल स्टील की वैश्विक में किया जाता है।

प्रश्न 331. फलनक क्या होता है ?
 उत्तर - ये फ्यूजिबल मेटैरियल वैश्विक में आक्साइड व दूसरे अनावश्यक पदार्थों को हटाने के लिए प्रयोग होती है।

प्रश्न 332. फलनक की तीन मुख्य कैटेगिरी के नाम बताओ।

RAIN
Rs.

मिटर
रेनो
1367
कर
फोन

Phok
AD-3

Print
Date

- उत्तर- (a) बैलिंग फलक। (c) सोल्डरिंग फलक।
 (b) बैलिंग फलक।
 प्रश्न 333. क्या फलक केवल वायुमंडल में बनाए जाते हैं ?
 उत्तर- नहीं, वे पेट या लिक्विड फॉर्म में भी उपलब्ध हैं।
 प्रश्न 334. आक्साइड फिल्म या लेव होने वाले सर्फेस पर दूसरे कंटेमिनेशन किन विभिन्न विधियों से दूर किये जा सकते हैं ?
 उत्तर- (a) फ्लेम की हीट द्वारा।
 (b) रासायनिक साधनों द्वारा (ग्राइंडिंग, वायर ब्रशिंग आदि द्वारा)।
 (c) सोल्वेंट।
 (d) ऐसा फलक जो आक्साइड फिल्म को डिजॉल्व कर ले।
 प्रश्न 335. ऐसी मेटल के नाम बताओ जिनकी गैस बैलिंग में फलक आवश्यक होती है ?
 उत्तर- कार्ब आयरन, स्टेनलेस स्टील व नोन फेरस मेटल।
 प्रश्न 336. ऐसी मेटल के नाम बताओ जिनमें गैस बैलिंग में फलक आवश्यक नहीं होता ?
 उत्तर- सो एल्युमिनियम।
 प्रश्न 337. कौन-कौनसे मेटल कठोर होते हैं ?
 उत्तर- यह इन्फेल्सिबल पदार्थ चुरन्त विस्कोट करता है। जब एसिटिलीन कोपर ट्यूब से गुजरती है तो यह बन जाता है।
 प्रश्न 338. डी-सोडियम का क्या अर्थ है ?
 उत्तर- यह एक फ्लेम प्रोसेस होती है जिसका प्रयोग स्लैब, बिल्ट या राउंड में से डीफेक्ट फ्रैक या सीम दूर करना है।
 प्रश्न 339. हॉट-गोट का क्या तात्पर्य है ?
 उत्तर- यह मेल्टिंग पाइंट से कम ताप पर मेटल की ब्रिटल कंडीशन होती है। यह क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को री-अरेज करने के कारण होती है।
 प्रश्न 340. स्फेटर का क्या अर्थ है ?
 उत्तर- यह जिंक का कमर्शियल नाम है।
 प्रश्न 341. फलक का क्या अर्थ है ?
 उत्तर- यह टॉर्च की फ्लेम के कारण उत्पन्न मोस्टन की स्माल बोडी है।
 प्रश्न 342. अक्वेट क्या होता है ?
 उत्तर- यह वेल्ड की टोप के अलाग कटा बेस मेटल का पूब होता है और वेल्ड मेटल द्वारा अनफिन्ड रहता है।
 प्रश्न 343. अक्वेट किन कारण होता है ?
 उत्तर- (a) क्लोपाइप चलने का हार्ड रेट। (c) लोपाइप का गलत कोण।
 (b) बहुत ऊष्मा बनना।
 प्रश्न 344. एक्सप्लोसिव डिफेक्शन के क्या कारण होते हैं ?
 उत्तर- (a) क्लोपाइप का बहुत छोटा साइज होना। (c) राउ बहुत सम्वी होना।
 (b) क्लोपाइप बहुत धीरे चलना।
 प्रश्न 345. एक्सप्लोसिव डिफेक्शन के क्या कारण होते हैं ?
 उत्तर- (a) गलत एज पीनीटेशन। (b) क्लोपाइप की धीमी गति।
 प्रश्न 346. क्लोपीनीटेशन के क्या कारण होते हैं ?
 उत्तर- (a) क्लोपाइप की गति बहुत अधिक।
 (b) फ्लेम की कम पावर।
 (c) पेंट मेटल के ब्याच फिलर बायर का पिघलना।
 प्रश्न 347. क्लोपीनीट का क्या अर्थ है ?
 उत्तर- यह वेल्ड मेटल व बेस मेटल के बीच गलत यूनियन होती है।
 प्रश्न 348. क्लोपीनीट का क्या अर्थ है ?
 उत्तर- (a) हीट कायुचित नहीं होती।
 (b) क्लोपाइप की गति का बहुत उच्च रेट।
 (c) गलत एज पीनीटेशन।

- (d) सर्फेस ठीक प्रकार साफ न हुआ हो।
 (e) क्लोपाइप गलत कोण पर हल्ड हो।
 (f) फिलर राउ का पेंट मेटल से पहले पिघलना।
 प्रश्न 349. वेल्ड की क्वालिटी का मूल्यांकन करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है ?
 उत्तर- (a) वेल्ड जोड का सीधापन व जोडाई की कन्सिस्टेंस।
 (b) पीनीटेशन।
 (c) रिप्लस का एक समान होना।
 (d) फिलर मेटल का पेंट मेटल में फ्यूजन।
 प्रश्न 350. क्लोपीनीट गैस बैलिंग से पहले पेंट की ग्रीहाइट क्यों करते हैं ?
 उत्तर- (a) अडेजन का भय दूर करने के लिए।
 (b) ड्रेडिंग का रिस्क दूर करने के लिए।
 (c) डिस्टोर्शन का रिस्क दूर करने के लिए।
 (d) फ्रैक्चर की सायाबिलिटी रीड्यूस करने के लिए।
 प्रश्न 351. यह अनुपात जोकि गैस बैलिंग में आक्सीजन और एसिटिलीन के मध्य होता है निम्न है।
 उत्तर- (a) आक्सीजन एक भाग और एसिटिलीन दो भाग
 (b) आक्सीजन दो भाग और एसिटिलीन एक भाग
 (c) आक्सीजन एक भाग और एसिटिलीन एक भाग
 (d) आक्सीजन एक भाग और एसिटिलीन एक भाग कटीब (सगमग)
 प्रश्न 352. प्रथम कमर्शियल आक्सी-एसिटिलीन टार्च..... जन् में विकसित की गयी थी
 उत्तर- (a) 1800 (b) 1900
 (c) 1957 (d) 1948
 प्रश्न 353. उच्च दबाव को माप..... है।
 उत्तर- (a) नान इन्वेन्टर मिक्सर पेटर्न (b) इन्वेन्टर मिक्सर पेटर्न
 (c) इनमें से कोई नहीं
 प्रश्न 354. निम्न दबाव माप..... का है।
 उत्तर- (a) नान इन्वेन्टर मिक्सर पेटर्न (b) इन्वेन्टर मिक्सर पेटर्न
 (c) इनमें से कोई नहीं
 प्रश्न 355. इन्वेन्टर को माप..... का है।
 (a) निम्न दबाव (b) उच्च दबाव
 (c) मध्यम दबाव (d) इनमें से कोई नहीं
 प्रश्न 356. एसिटिलीन की क्विलीफटा एक वायुमण्डलीय दबाव और 15°C पर एक लीटर पानी से होती है
 उत्तर- (a) 0.15 ली. (b) 1.15 ली.
 (c) 2.15 ली. (d) 2.05 ली.
 प्रश्न 357. एसिटिलीन की क्विलीफटा एक वायुमण्डलीय दबाव और 15°C एसिटिलीन में है।
 उत्तर- (a) 20 ली./ली. (b) 21 ली./ली.
 (c) 22 ली./ली. (d) 23 ली./ली.
 प्रश्न 358. एसिटिलीन की अधिकतम मात्रा को आक्सीजन के साथ मिलाना जाता है, जताने और निम्न के साथ करने के लिए।
 उत्तर- (a) प्राकृतिक फ्लेम (ज्वाला) (b) आक्सी ब्राइडिंग फ्लेम
 (c) कार्बोहाइड्रिक फ्लेम (d) इनमें से कोई नहीं
 प्रश्न 359. आक्सीजन की अधिकतम मात्रा को एसिटिलीन के साथ मिलाना जाता है जोकि और निम्न को साथ करने के लिए।
 उत्तर- (a) प्राकृतिक फ्लेम (b) आक्सी ब्राइडिंग फ्लेम
 (c) कार्बोहाइड्रिक फ्लेम (d) इनमें से कोई नहीं

- प्रश्न 360. कौनसा फलन की अनुकूलता बताती है।
 उत्तर- (अ) उच्च पर्याप्त तापमान धातुओं के पिघलने के लिए
 (ब) धातुओं के आक्सीकरण
 (ग) धातुओं में कार्बन को घोलना
 (द) धातुओं में अन्य पदार्थों का घोलना
 (ए) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 361. केंद्रीय कठोर कोण किसमें पाया जाता है।
 उत्तर- (अ) कार्बोहायड्रिल फ्लेक्स (ब) आक्सी डाइऑक्साइड फ्लेक्स
 (ग) ट्रांसिफ्लेक्स (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 362. सिलिण्डर के काल्पनिक चोलायन और अन्य करना क्या कहलाता है।
 उत्तर- (अ) डी-सिंथिस (ब) हाट हाट
 (ग) पबल (द) टिनफॉटिंग
- प्रश्न 363. आक्सीजन सिलिण्डर को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है।
 उत्तर- (अ) काला रंग (ब) ग्रे रंग
 (ग) सफेद रंग (द) पीला रंग
- प्रश्न 364. एंजिन सिलिण्डर को किससे सेट किया जाता है।
 उत्तर- (अ) काला रंग (ब) ग्रे रंग
 (ग) सफेद रंग (द) गुलाबी रंग
- प्रश्न 365. सिलिण्डर किसके लिए उपयोग है।
 उत्तर- (अ) सिलिण्डर की कार्य प्रणाली को ठीक रखने के लिए
 (ब) सिलिण्डर में गैस का घनत्व बढ़ाने के लिए
 (ग) किसी प्रकार की दूध का डिस्टिलेशन या सिलिण्डर वास्तव में व्यवधान
 (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 366. एंजिन 20°C/से. 760 मिमी. पर के दाब पर सिलिण्डर आर है।
 उत्तर- (अ) 1091 कि.ग्रा./मी.³ (ब) 10.91 कि. ग्रा./मी.³
 (ग) 109.10 कि. ग्रा./मी.³ (द) 1091 कि. ग्रा. मी.³
- प्रश्न 367. इन आक्सीजन को गैस में किसके प्रयोग से जानित जाया जा सकता है।
 उत्तर- (अ) गैसिफिकेटर (ब) पेंनेटर
 (ग) डायुटेटर (द) वाक्स
- प्रश्न 368. गैस सिलिण्डर में एंजिन को पानी के साथ किस पदार्थ की किया करने से प्रश्न क्या है।
 उत्तर- (अ) कैल्शियम (ब) कैल्शियम कार्बाइड
 (ग) कैल्शियम सल्फेट (द) कैल्शियम कार्बोनेट
- प्रश्न 369. किसके साथ कोक को खुदिस करने कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है।
 उत्तर- (अ) पानी (ब) एंजिन
 (ग) पुर (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 370. गैस कैल्शियम कार्बाइड का सिलिण्डर सुरक्षित है।
 उत्तर- (अ) 0.222 (ब) 1.222
 (ग) 2.220 (द) 22.200
- प्रश्न 371. एक टन कैल्शियम कार्बाइड के जलान के लिए मिथेन का एंजिन का उपयोग क्या होता है।
 उत्तर- (अ) 950 से 1000 कि. ग्रा. कोक
 (ब) 600 से 610 कि. ग्रा. इलेक्ट्रोड पदार्थ का
 (ग) 600 से 610 कि. ग्रा. कोक
 (द) 70 से 100 कि. ग्रा. पुरा
- प्रश्न 372. कैल्शियम कार्बाइड के एक टन जलान के लिए इलेक्ट्रोड पदार्थ का एंजिन का उपयोग क्या है।

- उत्तर- (अ) 950 से 1000 कि. ग्रा. (ब) 600 से 610 कि. ग्रा.
 (ग) 40 से 70 कि. ग्रा. (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 373. वायुमंडलीय दबाव और तापमान पर एंजिन किसके के कोण फुलने।
 उत्तर- (अ) इसके अपने एंजिन सिलिण्डर के आयतन की 20 गुना
 (ब) इसके अपने एंजिन सिलिण्डर के आयतन की 25 गुना
 (ग) इसके अपने एंजिन सिलिण्डर के आयतन की 30 गुना
 (द) इसके अपने एंजिन सिलिण्डर के आयतन की 35 गुना
- प्रश्न 374. कुली हुई एंजिन सिलिण्डर का सामान्य परिचालन दबाव है।
 उत्तर- (अ) 5 वायुमंडलीय दबाव (ब) 10 वायुमंडलीय दबाव
 (ग) 15 वायुमंडलीय दबाव (द) 20 वायुमंडलीय दबाव
- प्रश्न 375. गैस की हुई वायु दबाव जलवा में किस तापमान पर होती है।
 उत्तर- (अ) -100°C (ब) -780°C
 (ग) -182°C (द) -82°C
- प्रश्न 376. उच्च दबाव को प्राप्त किस दबाव के कर्नाट आक्सीजन और एंजिन सिलिण्डर का प्रयोग करते हैं।
 उत्तर- (अ) 0.2 से 0.5 वायुमंडलीय (ब) 0.3 से 0.6 वायुमंडलीय
 (ग) 0.4 से 0.7 वायुमंडलीय (द) 0.5 से 0.7 वायुमंडलीय
- प्रश्न 377. आक्सीजन हीमी को किस दबाव तक के लिए बनाया जाता है।
 उत्तर- (अ) 3 वायुमंडलीय (ब) 10 वायुमंडलीय
 (ग) 7 वायुमंडलीय (द) 5 वायुमंडलीय
- प्रश्न 378. हल्के प्रकार की वैश्विक के लिए 5 मिमी. आन्तरिक बोर हीम किसके साथ प्रयोग किये जाते हैं।
 उत्तर- (अ) 2 प्लाइज (ब) 3 प्लाइज
 (ग) 4 प्लाइज (द) 5 प्लाइज
- प्रश्न 379. आक्सी एंजिन सिलिण्डर वैश्विक में वैश्विक दबाव की रेंज किस पर निर्भर करती है।
 उत्तर- (अ) प्लेट की मोटाई पर (ब) टार्च के टिप के आधार पर
 (ग) प्लेट की लम्बाई पर
 (द) टार्च के टिप के आकार और प्लेट की मोटाई पर
- प्रश्न 380. उच्च दबाव वैश्विक में आक्सीजन प्लेटों से कहीं तक परिवर्तनीय है। (0.8 से 3.18 मिमी. मोटी प्लेट के लिए)
 उत्तर- (अ) 0.14 से 0.80 कि. ग्रा. /सेमी.²
 (ब) 0.13 से 0.85 कि.ग्रा./से.²
 (ग) 0.14 से 0.85 कि./से.²
 (द) 0.15 से 0.90 कि./सेमी.²
- प्रश्न 381. 0.8 से 3.18 मिमी. मोटी प्लेट का उच्च दबाव वैश्विक के लिए एंजिन सिलिण्डर किस दबाव के लिए बनाया जा सकता है।
 उत्तर- (अ) 0.14 से 0.85 कि./से.²
 (ब) 0.07 से 0.35 कि./से.²
 (ग) 0.70 से 0.35 कि./से.²
 (द) 0.07 से 0.45 कि.से.²
- प्रश्न 382. 12.7 मिमी. मोटी प्लेट वैश्विक के लिए आक्सीजन दबाव की क्या है।
 उत्तर- (अ) 0.85 से 2.00 कि./से.² (ब) 0.14 से 0.85 कि./से.²
 (ग) 0.07 से 0.35 कि./से.² (द) 0.28 से 0.85 कि./से.²
- प्रश्न 383. 12.7 मिमी. मोटी प्लेट वैश्विक में एंजिन सिलिण्डर दबाव की क्या होती है।
 उत्तर- (अ) 0.14 से 0.85 कि.ग्रा./सेमी.²
 (ब) 0.07 से 0.35 कि.ग्रा./सेमी.²
 (ग) 0.28 से 0.85 कि.ग्रा./सेमी.²

RAIN

Rs.

विगत
रेकॉर्ड
1367
करके
पेज

Page
AD-3

Print
Date

वैश्विक इजीनियरिंग 777 प्रश्न तथा उत्तर

- (द) 0.85 से 2.00 कि.ग्रा./सेमी.²
- प्रश्न 384. बाहिनी ओर चलने वाली वैश्विक के लिये कौी पाइप का सही कोण
- उत्तर—(अ) 40° से 50° (ब) 50° से 60°
- (स) 60° से 70° (द) 70° से 80°
- प्रश्न 385. बायस वैश्विक के लिये कौीपाइप का सही कोण है।
- उत्तर—(अ) 40° से 50° (ब) 50° से 60°
- (स) 10° से 70° (द) 70° से 80°
- प्रश्न 386. 6.4 मिमी. लोहे धातु को वेल्ड करने के लिये कि ग्रा-/सेमी.² में प्रयुक्त
- आपसीजन है।
- उत्तर—(अ) 0.35 (ब) 0.84
- (स) 0.28 (द) 0.49
- प्रश्न 387. 9.6 मिमी मोटे धातु की वैश्विक के लिये अधिकतम एसीटि-बाय किग्रा-/सेमी.² में प्रयुक्त
- है।
- उत्तर—(अ) 49 (ब) 1.12
- (स) 0.35 (द) 0.84
- प्रश्न 388. 6 मिमी. मोटी प्लेट की बायस वैश्विक करने के लिये प्रयुक्त छड़ का व्यास होगा
- उत्तर—(अ) 2.5 मिमी. (ब) 3.0 मिमी.
- (स) 6.0 मिमी. (द) 4.0 मिमी.
- प्रश्न 389. परब हस्त वैश्विक में, 13-25 मिमी मोटी प्लेट की वैश्विक के लिए प्रयुक्त छड़ का व्यास होगा।
- उत्तर—(अ) 2.5 मिमी. (ब) 3.0 मिमी.
- (स) 4.8 मिमी. (द) 6.0 मिमी.
- प्रश्न 390. दक्षिण वैश्विक में, 8 मिमी मोटी प्लेट के लिये प्रयुक्त छड़ का व्यास होगा
- उत्तर—(अ) 4.0 मिमी. (ब) 4.8 मिमी.
- (स) 6.0 मिमी. (द) 8.0 मिमी.
- प्रश्न 391. समुच्च हस्त वैश्विक में 4 मिमी मोटी प्लेट के लिये प्रयुक्त छड़ का व्यास होगा।
- उत्तर—(अ) 6.0 मिमी. (ब) 4.8 मिमी.
- (स) 3.0 मिमी. (द) 2.5 मिमी.
- प्रश्न 392. धूलिया लोहा की वैश्विक के लिये प्रयुक्त छड़ में किलीकान होना चाहिये।
- उत्तर—(अ) 2.0 से 2.5 प्रतिशत (ब) 2.8 से 3.0 प्रतिशत
- (स) 3.0 से 3.5 प्रतिशत (द) 3.5 से 4.0 प्रतिशत
- प्रश्न 393. इतना लोहा वैश्विक छड़ में सक्कर की मात्रा _____ तक निर्मित होनी चाहिये।
- उत्तर—(अ) 0.008 प्रतिशत (ब) 0.080 प्रतिशत
- (स) 0.800 प्रतिशत (द) 8.000 प्रतिशत
- प्रश्न 394. मिट्टी लोहे, इस्पात प्लेट और इस्पात इतनाई की वैश्विक लिये किस प्रकार की छड़ को प्रयोग किया जाता है।
- उत्तर—(अ) निम्न कार्बन इस्पात छड़ (ब) माइल्ड इस्पात छड़
- (स) वेनेडियम इस्पात छड़ (द) निकल इस्पात छड़
- प्रश्न 395 - इस्पात पल्लवी और मनु इस्पात के लिये किस प्रकार की छड़ का प्रयोग करते हैं
- उत्तर—(अ) मनु इस्पात (ब) वेनेडियम इस्पात छड़
- (स) क्रोम वेनेडियम इस्पात छड़ (द) स्टेलाइट छड़
- (इ) इतना लोहा
- प्रश्न 396. फास्टिंग और इस्पात पर कोले की छतह इतना लोहा चढ़ाने के लिये किस प्रकार की छड़ों का प्रयोग करते हैं।
- उत्तर—(अ) ड्रान मेनीज छड़ें (ब) ड्रान ब्रास छड़ें
- (स) ड्रान कापर छड़ें (द) ड्रान एल्युमिनियम छड़ें
- प्रश्न 397 इस्पात में विरल प्रतिक्रिया और विभिन्न सामर्थ्य वाली वैश्विक के लिये प्रयुक्त छड़ें

वैश्विक इजीनियरिंग 777 प्रश्न तथा उत्तर

- किस प्रकार की होती है।
- उत्तर—(अ) ड्रान कापर छड़ें (ब) इतनी इस्पात छड़ें
- (स) स्टेलाइट छड़ें (द) क्रोम वेनेडियम इस्पात छड़ें
- प्रश्न 398. जोबाद, बायस, कपड केन्द्र, ग्लि टिप आदि की कठोर कोशिक के लिये किस प्रकार की छड़ों का प्रयोग करते हैं
- उत्तर—(अ) स्टेलाइट छड़ें (ब) ड्रान कापर छड़ें
- (स) ड्रान ब्रास छड़ें (द) ड्रान एल्युमिनियम छड़ें
- प्रश्न 399. निम्न कार्बन स्टील से प्राप्त सामर्थ्य से भी ज्यादा सामर्थ्य प्राप्त करने के लिये किस प्रकार की सामर्थ्य छड़ों का प्रयोग करते हैं
- उत्तर—(अ) वेनेडियम इस्पात छड़ें (ब) निकल इस्पात छड़ें
- (स) इतना लोहा छड़ें (द) इतना एल्युमिनियम धातु छड़ें
- प्रश्न 400. इतना लोहा पर वेल्ड करने के लिये फलनस के रूप में प्रयोग करते हैं
- उत्तर—(अ) बोरक्स
- (ब) बोरक्स 56% सोडियम कार्बोनेट 22 % पोटेशियम कार्बोनेट 22%
- (स) बोरक्स 23% सोडियम कार्बोनेट 27 % सोडियम नाइट्रेट 50%
- (द) सोडियम कार्बोनेट 50% सोडियम बाईकार्बोनेट 50 %
- (इ) उपरोक्त में से कोई नहीं
- प्रश्न 401. 60.5% बोरिक एसिड, 70 हल्टेडेट बोरक्स 20 % और 11.5% फेस स्वर निम्न की वैश्विक के लिये उपयुक्त पदार्थ है।
- उत्तर—(अ) लोहा (ब) इतना लोहा
- (स) मिश्र इस्पात (द) लोहा मिश्र धातु
- प्रश्न 402. धूलिया इतना लोहा छड़ के लिये कुल कार्बन की मात्रा हो सकती है।
- उत्तर—(अ) 2.0 - 3.5 प्रतिशत (ब) 2.5 से 4.0 प्रतिशत
- (स) 3.0 से 4.0 प्रतिशत (द) 3.5 से 4.0 प्रतिशत
- प्रश्न 403. किस वैश्विक के लिये 3 मिमी मोटाई तक की प्लेट के लिये कोई Vee नहीं होती है।
- उत्तर—(अ) वायत वैश्विक (ब) दक्षिणत वैश्विक
- (स) उदग्र वैश्विक (द) उपरिशीर्ष वैश्विक
- प्रश्न 404. 6 मिमी. मोटाई तक की प्लेटों में किस वैश्विक के लिये किसी भी V को आवश्यक नहीं होती है
- उत्तर—(अ) अग्रत वैश्विक (ब) पश्चत वैश्विक
- (स) उपरिशीर्ष वैश्विक (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 405. 6 मिमी. मोटी प्लेट वैश्विक में वायत वैश्विक विधि में V कोण है
- उत्तर—(अ) 45° (ब) 60°
- (स) 80° (द) 90°
- प्रश्न 406 लोहा और लोहा आधारित मिश्र धातु को वेल्ड करने के लिये प्रयुक्त फलनस है।
- उत्तर—(अ) बोरिक अम्ल (ब) बोरक्स
- (स) बोरिक अम्ल 50 % और बोरक्स 50%
- (द) बोरिक अम्ल 35% बोरक्स 50% सोडियम फास्फेट 15 %
- (इ) उपरोक्त में से कोई भी
- प्रश्न 407. वेल्ड वैश्विक में किस प्रकार के जोड़ अधिकतम प्रयोग किये जाते हैं
- उत्तर—(अ) टब्रर जोड़ (ब) चढ़ाव जोड़
- (स) टी-जोड़ (द) कोना जोड़
- प्रश्न 408. कब विकल्पेन्ड टब्रर जोड़ या कब कर्नाकर टब्रर जोड़ निम्न मोटाई तक निम्न प्रयोग धातु के वेल्ड किया जाता है।
- उत्तर—(अ) 2 मिमी मोटाई (ब) 3 मिमी मोटाई
- (स) 5 मिमी. मोटाई (द) इनमें से कोई नहीं

- प्रश्न 409. जल धातु द्रवित होने पर जल मोटाई के लिये चुने जाते हैं ।
 उत्तर- (अ) 2 से 5 मिमी. (ब) 3 से 5 मिमी
 (ग) 2 से 6 मिमी (द) 3 से 6 मिमी.
- प्रश्न 410. जल धातु बनाने जाते हैं
 उत्तर- (अ) 3 मिमी से कम मोटाई के लिये
 (ब) 2 मिमी से कम मोटाई के लिये
 (ग) 3 मिमी से अधिक मोटाई के लिये
 (द) 2 मिमी से अधिक मोटाई के लिए
- प्रश्न 411. अधिक स्थानीय ऊष्मा और बढ़ी हुई ताप अथ स्ट्रेस के कारण से जो अवांछनीय हो जाता है
 उत्तर- (अ) 2 मिमी. से अधिक मोटाई (ब) 3 मिमी. से अधिक मोटाई
 (ग) 2 मिमी. से कम मोटाई (द) 3 मिमी. से कम मोटाई
- प्रश्न 412. टी-वेस्टिंग जोड़ उपयुक्त है
 उत्तर- (अ) 4 मिमी. मोटाई तक (ब) 3 मिमी. मोटाई तक
 (ग) 5 मिमी. मोटाई तक (द) 6 मिमी. मोटाई तक
- प्रश्न 413. स्थानीय ऊष्मा के कारण, टी जेब जोड़ अवांछनीय हो जाते हैं
 उत्तर- (अ) 2 मिमी. से ज्यादा मोटाई के लिये
 (ब) 3 मिमी से ज्यादा मोटाई के लिये
 (ग) 2 मिमी से कम मोटाई के लिये
 (द) 3 मिमी. से कम मोटाई के लिये
- प्रश्न 414. कोना जोड़ उपयुक्त है
 उत्तर- (अ) हल्के गेजों के लिये (ब) भारी गेजों के लिये
 (ग) हल्के और भारी दोनों गेजों के लिये
 (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 415. किनासा वेस्टिंग जोड़ किनासा किनासा धातु के लगाये जाते हैं और सामान्यतः निम्न में से प्रयोग किया जाता है
 उत्तर- (अ) टी जोड़ (ब) कोना जोड़
 (ग) टबर जोड़ (द) चढ़ाव जोड़
- प्रश्न 416. फिलेट वेस्टिंग होती है
 उत्तर- (अ) उत्तल (ब) सपाट
 (ग) अवतल (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| उत्तर - | 351. (द) | 352. (ग) | 353. (अ) | 354. (ग) | 355. (अ) |
| | 356. (ब) | 357. (ब) | 358. (ग) | 359. (ब) | 360. (ब) |
| | 361. (ग) | 362. (द) | 363. (अ) | 364. (ब) | 365. (ग) |
| | 366. (अ) | 367. (अ) | 368. (ब) | 369. (ग) | 370. (द) |
| | 371. (ग) | 372. (ग) | 373. (ब) | 374. (ग) | 375. (ग) |
| | 376. (द) | 377. (ब) | 378. (अ) | 379. (ग) | 380. (ग) |
| | 381. (ब) | 382. (अ) | 383. (ग) | 384. (अ) | 385. (ग) |
| | 386. (अ) | 387. (द) | 388. (ब) | 389. (द) | 390. (अ) |
| | 391. (ग) | 392. (ग) | 393. (ब) | 394. (अ) | 395. (अ) |
| | 396. (अ) | 397. (द) | 398. (अ) | 399. (अ) | 400. (द) |
| | 401. (ग) | 402. (द) | 403. (अ) | 404. (ब) | 405. (ग) |
| | 406. (द) | 407. (अ) | 408. (ब) | 409. (अ) | 410. (ग) |
| | 411. (ब) | 412. (ब) | 413. (ब) | 414. (ब) | 415. (ग) |
- प्रश्न 417. रिक्त स्थान भरें
 (अ) एक इन्वर्स गेज के पूर्व उन्हे काले से उत्तम हवी ऊष्मा की मात्रा-पमानाई है।
 (ब) जलकी एसीटिलीन जलधारा पर धार, जलकी हृदयरोजन की कक्षा की ओर

प्रश्न 13 का को

RAIN
Rs.

प्रश्न 1367 का को

Phok
AD-3

Print
Delh

- होता है ।
 (अ) आक्सीजन (हवा = 1) का विभिन्न गुणत्व होता है ।
 (ब) मूल धातु का पूर्व ऊष्म, पिघलने का काल होता है ।
- उत्तर- (अ) निम्न ऊष्मा मात्र (ब) उच्च (ग) 1.1053 (द) कम
- प्रश्न 418. रिक्त स्थान भरें
 (अ) प्राकृतिक ज्वालना को उत्पन्न करने और जलाने के लिये _____ और _____ की समान मात्रा मिलाने है ।
 (ब) जल के लिये कैल्शियम कार्बाइड की क्षमता होती है ।
 (ग) इंटों का उपयोग वेस्टिंग टेबल की ऊपरी सतह बनाने में होता है ।
 (द) एसीटिलीन का रासायनिक सूत्र _____ है ।
- उत्तर- (अ) आक्सीजन, एसीटिलीन (ब) अधिक (ग) अग्निसह (द) C₂H₂
- प्रश्न 419. रिक्त स्थान भरें
 (अ) हीन पदार्थ _____ और _____ बना होता है ।
 (ब) जितना ज्यादा मोटासूत होता, उतना ही _____ हीन पदार्थ होगा ।
 (ग) हीन पदार्थ को _____ योजना चाहिये ।
 (द) हीन पदार्थ को _____ प्रभावों से बच रखना चाहिये ।
- उत्तर- (अ) केनवास, रबर (ब) मजबूत (ग) कभी नहीं (द) वेनीय या पिघलने
- प्रश्न 420. रिक्त स्थान भरें
 (अ) आक्सीजन से _____ ड्रेज नहीं बनते हैं ।
 (ब) एसीटिलीन से _____ ड्रेज नहीं बनते हैं ।
 (ग) _____ में वायु दहन का प्रयोग करना चाहिये ।
 (द) वायुमंडलीय वायु से अधिक वायु पर, क्लियर और कठिन कसों को _____ में रखते हैं ।
- उत्तर- (अ) वेस्टिंग हस्त (ब) वायु हस्त (ग) एक ही दिशा (द) इस्वातसिलिडर
- प्रश्न 421. रिक्त स्थान भरें
 (अ) सामान्यतया _____ प्रकार का परसक चौका और चौके की मिश्र धातु के वेस्टिंग के लिये प्रयुक्त होता है ।
 (ब) कार्बन स्टील पर सेटलाइट डिपोजिट करने के लिये _____ बोथेक प्रयुक्त होता है ।
 (ग) प्राकृतिक ज्वालना के कार्बनता 0.2% तक कार्बन की रिजर्वरी, जहाँ उपस्थित _____ हाथ 100% भी जाती है ।
 (द) _____ वेस्टिंग धार में एक मेन्वीज की मात्रा, केच की इन्वर्स को अधिकतम तक खूँसा होता है ।
- उत्तर- (अ) बोरिण (ब) डी हाइड्रोजेन (ग) डी आक्सीडाइजर से 1.1% -
- प्रश्न 422. रिक्त स्थान भरें
 (अ) स्टील के लिये निम्न कार्बन वेस्टिंग धार में तिनिक्कन एक _____ अनुबंध है
 (ब) वेस्टिंग धारों में तिनिक्कन जलत करती है _____
 (ग) स्टील में कार्बोनाइड इन्वर्ती _____ को बुर कम करता है ।
 (द) विकसित स्टील की _____ और _____ बढ़ा देता है ।
 (े) मृदु इन्वर्स मिश्र पर चौके की फल खरी हो _____ धार बढ़ता है ।
- उत्तर- अवांछित (ब) रेफार्टीकरण (ग) सपमदता (द) सामर्थ्य और लचक (े) मृदु इन्वर्स
- प्रश्न 423. रिक्त स्थान भरें
 (अ) वेस्टिंग वेस्टिंग में वेस्टिंग खति _____ होती है ।
 (ब) वेस्टिंग वेस्टिंग में ड्रेज की कक्षा _____ होती है ।

- (स) पश्च हस्त वेल्डिंग में संकुचन और प्रसार _____ होता है ।
 (द) गरी जेबो पर पश्च हस्त वेल्डिंग की दक्षता _____ होती है ।
 उत्तर— (अ) उच्च (ब) कम (स) कम (द) अधिक अच्छी

प्रश्न 424. रिक स्पाइन प्रो

- (अ) वेल्डिंग विधि में पिछला क्षेत्र ज्यादा स्पष्ट दृष्टक होता है ।
 (ब) दक्षिणतः वेल्डिंग, डिपोजिटेड धातु के आक्सीकरण के विरुद्ध _____ होता है ।
 (स) वेल्डिंग विधि में केवल मेटल ज्यादा घना होता है ।
 (द) अधिकांश वेल्डिंग में, मोटी प्लेट तक बिना _____ के केवल किया जा सकता है ।
 (य) जैसे जैसे प्लेट की मोटाई बढ़ती है, ब्लो पाइप का प्लेट के साथ कोण _____ है ।

उत्तर— (अ) दक्षिणतः पश्च हस्त (ब) बेहतर (स) दक्षिणतः पश्च हस्त (स) 6 मिमी. (य) बढ़ता है ।

प्रश्न 425. कथनों के सम्बन्ध सत्य या असत्य लिखो

- (अ) एसीटिलीन जनेरेटर की तली में सावित बुझे चूने की आपक को मसाले, लकड़ी के रूप में प्रयोग की जा सकती है ।
 (ब) एक टन कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिये 950 से 1000 Kg चूने की आवश्यकता होती है ।
 (स) कैल्शियम कार्बाइड को पानी में रखा जा सकता है ।
 (द) कार्बाइड से भाग की दशा में, पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिये

उत्तर— (अ) सत्य (ब) सत्य (स) असत्य (द) सत्य

प्रश्न 426. सत्य /असत्य लिखो .

- (अ) इसीटिलीन के संश्लेषण का सबसे सुरक्षित उपाय उसको क्लिप अवस्था में रखा है ।
 (ब) वेल्डिंग में प्रयुक्त आक्सीजन, द्रव वायु प्रक्रम से उत्पन्न की जाती है ।
 (स) आक्सीजन की शुद्धता 99.50% पर आसानी से परिक्षित नहीं की जा सकती है ।
 (द) उच्च दाब टार्ब हम्प्रेसर जल-इन्जेक्टर टाइप की होती है ।

उत्तर— (अ) सत्य (ब) सत्य (स) असत्य (द) सत्य

अध्याय 6 मेटल कटिंग (METAL CUTTING)

प्रश्न 427. गैस कटिंग क्या है ?

उत्तर— आक्सीजन की रासायनिक क्रिया द्वारा दूसरी मेटल के साथ या उनके बगैर मेटल की कटिंग ।

प्रश्न 428. आक्सीजन कटिंग का क्या आधार है ?

उत्तर— यह आयरन स्टील में आयरन ऑक्साइड द्वारा प्राप्त आक्सीजन के लिए एफिफिटीय आधारित होती है जब मेटैरियल को लगभग 900°C ताप पर लाया जाता है ।

प्रश्न 429. क्या गैस कटिंग रासायनिक विधि है या भौतिक ?

उत्तर— रासायनिक विधि ।

प्रश्न 430. एक मेटल की गैस कटिंग द्वारा सफलतापूर्वक कटिंग में क्या शर्तें पूर्ण होनी चाहिये ?

- उत्तर— (i) इसका मेल्टिंग प्वाइंट, किन्डलिंग टेम्प्रेचर से अधिक होना चाहिए ।
 (ii) इसके आक्साइड का मेल्टिंग प्वाइंट इसके मेल्टिंग प्वाइंट से कम होना चाहिए ।
 (iii) आक्सीडेशन को प्रोसेस एरजोथर्मिक होनी चाहिये ।
 (iv) मोल्टन के समय इसका आक्साइड फ्लूइड हो ।

प्रश्न 431. मेटल के किन्डलिंग टेम्प्रेचर का क्या अर्थ है ?

उत्तर— इस ताप पर यह आक्सीजन से तेजी से आक्सीडाइज हो जाती है ।

प्रश्न 432. आक्सी-कटिंग इन्सुलेशन के आवश्यक आइटम क्या हैं ?

- उत्तर— (i) आक्सी-एसिटिलीन कटिंग टोर्च ।
 (ii) रेगुलेटर, हीज कनेक्शन आदि सहित आक्सीजन सिलिंडर ।
 (iii) रेगुलेटर, हीज कनेक्शन आदि समेत एसिटिलीन सिलिंडर ।

प्रश्न 433. गैस कटिंग शुरू करने से पहले स्टील को कितने ताप तक गर्म करना चाहिए ?

उत्तर— 900°C तक ।

प्रश्न 434. गैस कटिंग में प्री-हीटिंग किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर— आक्सीजन में प्रचलित गैस की बर्निंग करके ।

प्रश्न 435. गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली किन्हीं कुछ प्रमुख गैसों के नाम बताओ ?

उत्तर— एसिटिलीन, हाइड्रोजन, प्रोपेन, एल. पी. जी., कोल गैस, कोक ओवन गैस ।

प्रश्न 436. गैस कटिंग और गैस वेल्डिंग टोर्च में क्या अन्तर है ?

उत्तर— कटिंग टोर्च व स्टैंडर्ड गैस वेल्डिंग में अन्तर एक डीवाइस (अधिकतर लीवर) होती है जो इसमें कटिंग स्ट्रीम कंट्रोल के लिए लगी होती है ।

प्रश्न 437. कटिंग टोर्च के दो विभिन्न प्रकार कौन-से हैं ?

- उत्तर— मूलतः कटिंग टोर्च के दो प्रकार होते हैं—
 (i) समान प्रेशर टार्ब जिसमें 1 psig तक डीलीवर होता है ।
 (ii) इन्जेक्टर टार्ब जिसमें प्रेशर 1 psig से कम डीलीवर होता है ।

प्रश्न 438. गैस वेल्डिंग टार्ब में किन्हीं उच्च फिट की होती हैं ?

उत्तर— गैस वेल्डिंग टार्ब में तीन वाल्व फिट होती हैं । दो वाल्व ऑक्सीजन व एसिटिलीन को सप्लाय करती हैं जो प्रीहीट फ्लेम के लिए मिक्स की जाती है । तीसरी वाल्व कटिंग ऑक्सीजन की स्ट्रीम को कंट्रोल करती है ।

प्रश्न 439. मैनुअल फ्लेम कटिंग की अपेक्षा मशीन फ्लेम कटिंग के क्या लाभ होते हैं ?

- उत्तर— (i) अधिक स्पीड ।
 (ii) अधिक एक्जुरेसी ।
 (iii) अधिक ईकोनोमी ।

प्रश्न 440. गैस वेल्डिंग विधि का वर्णन करो ?

उत्तर— इस विधि का प्रयोग स्टील को कई सेमी. थिकनेस तक काटने के लिए होता है । इस इक्विपमेंट में एक कटिंग ब्लोपाइप हीज व रेगुलेटर द्वारा ऑक्सीजन व एसिटिलीन के एक-एक सिलिंडर से जुड़ा होता है ।

टोर्च में आक्सीजन व एसिटिलीन गैस इकट्ठी मिलाकर एक कटिंग नोजल पर टर्न की जाती है जिससे एक प्रीहीटिंग फ्लेम प्रोवाइड होती है । एक कटिंग लीवर को एक्जुरेटिंग करके आक्सीजन की स्ट्रीम का प्रयोग रास्ते में आने वाली मेटल को आक्सीडाइज करने में होता है और यह परिणामी स्लैग को भी ब्लो अवे करता है । इस प्रकार एक कट बन जाता है ।

प्रश्न 441. कटिंग में प्रचलित गैस LPG प्रयोग करने से क्या हानियाँ होती हैं ?

उत्तर— इसके लिये विशेष रूप से बनी टोर्च की आवश्यकता होती है और लोअर हीट फ्लेम उत्पन्न होती है । इसलिये प्रीहीट कई गुना बढ़ी होती है ।

प्रश्न 442. कास्ट आयरन को फ्लेम कट करना कठिन क्यों होता है ?

उत्तर— अधिकतर कास्ट आयरन को फ्लेम कट नहीं किया जा सकता । इसके निम्न कारण हैं—

- (i) ऑक्सीजन के साथ इसका कार्बनिंग ताप मेल्टिंग प्वाइंट से अधिक होता है (जो ग्रे आयरन के लिए 1200°C के लगभग होता है) ।
 (ii) रीफ्रेक्ट्री सिलिकोन आक्साइड (SiO₂) स्लैग को अपयुक्त फ्लूइड बना देता है जो कर्फ से आक्सीजन जेट द्वारा नहीं हटाया जा सकता ।
 (iii) बहुत अधिक कार्बन डार्ब आक्साइड व मोनोक्साइड बनती है जो कटिंग आक्सीजन जेट को कंटेमिनेट करती है और कंबर्शन की एफिफिसेन्सी कम हो जाती है ।

प्रश्न 443. हार्ड क्रोमियम व क्रोमियम निकल स्टील को फ्लेम कट करना क्यों संभव नहीं है ?

उत्तर— क्योंकि मेटल की सफेस पर रीफ्रेक्ट्री क्रोमियम आक्साइड बन पाता है ।

प्रश्न 444. कोर, फ्लूइडिफिकेशन और कर्बो फ्लूइड का फ्लेम कट क्यों संभव नहीं होती है ?

उत्तर— (a) उनकी ऊष्मा चालकता बहुत अधिक होती है ।

(b) से रीफेक्ट्री आक्साइड बनाते हैं।

(c) ऑक्सीडेशन को ऊष्मा बहुत कम होती है।

प्रश्न 445. गैस कटिंग ऑक्साइड को बहुत मोटा-मोटा भूज करने पर क्या होता है ?
उत्तर- ग्रीहीटिंग फ्लेम की हीट कट को एज को मेल्ट करने की कोशिश करती है जिसके कारण रेड एपीयरेंस उत्पन्न होती है और साथ-साथ ही मेटल फिर म्यूज हो जाती है।

प्रश्न 446. गैस कटिंग ऑक्साइड को अधिक तेज धुमने से क्या होता है ?
उत्तर- कटिंग झोट प्लेट तक नहीं जाती व कटिंग रुक जाती है।

प्रश्न 447. गैस कटिंग के अवांछक रुक जाने पर आप क्या करेंगे ?
उत्तर- कटिंग ऑक्सीजन वाल्व को बन्द करने के लिये सीवर को सुरक्षित रीलीज करो। स्ट्रीम

कट पर रीहीट करो जब तक यह डाइट बाल न हो जाय। कटिंग ऑक्सीजन वाल्व को फिर खोलो और कटिंग स्टार्ट हो जायेगी।

प्रश्न 448. गैस कटिंग स्टार्ट करने से पहले प्लेट को कितनी देर तक, ग्रीहीट करना आवश्यक है ?
उत्तर- 10-20 mm मोटी प्लेट के लिए 5-10 से. तक, 20-100 mm प्लेट के लिये 7-25 से. तक और 25-40 से. यदि मोटाई 100-200 mm है।

प्रश्न 449. ग्रीहीट फ्लेम को प्लेट के सर्फेस से कितनी दूर रखना चाहिए ?
उत्तर- 1.5 से 2 mm तक।

प्रश्न 450. गैस कटिंग ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की शुद्धता से क्या प्रभाव पड़ता है ?
उत्तर- ऑक्सीजन की शुद्धता (a) कटिंग स्पीड (b) गैस खपत (c) कट की गूनासिटी को प्रभावित करती है।

प्रश्न 451. फ्लेम कटिंग विधि में बहुत मोटी आक्सीजन सप्लाय का क्या प्रभाव होता है ?
उत्तर- मेटल पूरी बर्न नहीं होती और आक्साइड पूरा नहीं हटता।

प्रश्न 452. फ्लेम कटिंग विधि में ऑक्सीजन बहुत अधिक सप्लाय करने का क्या प्रभाव होता है ?
उत्तर- मेटल ठण्डी हो जाती है।

प्रश्न 453. कटिंग टिप की श्रेय का वर्णन करो।
उत्तर- एक टोपिकल कटिंग टिप में एक सेंद्रस ओरिफाइस होता है व इसके चारों ओर बेल ओरिफाइस होती है। सेंद्रस ओरिफाइस कटिंग ऑक्सीजन स्ट्रीम प्रोवाइड करता है व दूसरे तरफ मल्टीफ्लेम प्रोवाइड करते हैं।

प्रश्न 454. कटिंग टिप किंग मैटीरियल की बनाई जाती है ?
उत्तर- अधिकतर लौहे की मिश्र धातुओं की।

प्रश्न 455. अच्छी गैस कटिंग टिप के क्या गुण होते हैं ?
उत्तर- (i) उच्च हीट रेजिस्टेंस। (ii) उच्च वीयर रेजिस्टेंस।

(iii) कम से कम कर्क की शॉर्प कट व बलीव फेस उत्पन्न करने की एबिलिटी।
(iv) टर्बुलेंस समाचार गैस सप्लाय की योग्यता।

प्रश्न 456. ड्रैग का क्या अर्थ है ?
उत्तर- इस मात्रा से कट की बोटम टोप को लैग बीहार्डन करती है। इसे प्लेट थिकनेस को परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं।

प्रश्न 457. ड्रैग किन-किन वस्तु पर निर्भर होता है ?
उत्तर- (i) आक्सीजन का वेग। (iii) कटिंग स्पीड।

(ii) मेटल थिकनेस।

प्रश्न 458. ड्रैग क्यूं ज्यादा होने पर क्या होता है ?
उत्तर- कट सर्फेस रफ होता है व कभी-कभी कट भी जो जाता है।

प्रश्न 459. प्रत्येक कटिंग ऑक्साइड पर कटिंग टिप का सेट होना क्यों आवश्यक है ?
उत्तर- विभिन्न जॉन्स की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए, जैसे गैज मेटल की कटिंग के लिए मेटल या गार्जिंग, स्क्रॉपिंग आदि के लिए।

प्रश्न 460. गैस कट के लिए स्टार्ट करने से पहले क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए ?
उत्तर- (i) सुनिश्चित करो कि वर्कपीस में या उसके पास कोई जलनशील पदार्थ तो नहीं है।
(ii) ओपरेटर को सही टाइमिंग के मौकल पहुंचाने चाहिए।

(iii) आग व स्पाक से बचने के लिए ओपरेटर को सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।
प्रश्न 461. गैस कटिंग स्टार्ट करने की विधि का वर्णन करो।
उत्तर- इन्वियमेंट की सेटिंग अप व गैस प्रेशर एडजस्ट करने के बाद ऑक्साइड को नोजल पर प्लेट के सर्फेस के लम्बवत रखो। हीटिंग फ्लेम के इनर कोन्स को प्लेट की एज पर कट की सार्ईन 1.5 से 2 mm ऊपर रखो। जब तक ऑक्साइड रक्त सप नहीं होता ऑक्साइड को उसी स्थिति में पकड़े रखो। फिर कटिंग ऑक्सीजन सीवर को धीरे-धीरे नीचे खटाया जाता है। प्लेट को आन्तरिक सार्ईन से स्पाक का हानर कट स्टार्ट होगा सुचित करता है। जैसे ही कट की पूरी गैज में स्टार्ट होता है, ऑक्साइड को धीरे परन्तु स्टीबिली कट की पहले मार्क की हुई नोजल के अनुकूल धुमाना-बाहिए।

प्रश्न 462. गैस कटिंग द्वारा कितने स्पेस कट प्राप्त किए जा सकते हैं ?
उत्तर- स्पेस कट प्राप्त करने के लिए-

(a) ऑक्साइड की मूवमेंट एक समान होनी चाहिए।

(b) गैसों का प्रेशर ठीक होना चाहिए।

(c) टिप का साइज ठीक होना चाहिए।

(d) ऑक्सीजन काफी शुद्ध हो।

प्रश्न 463. अच्छे आक्सीजन या एथिलीनोम हील के क्या गुण होते हैं ?
उत्तर- (a) इंटनस वीयर रेजिस्ट करने के लिए इसको पर्याप्त कठिनाई होना चाहिए।
(b) यह बहुत फ्लैक्सिबल होना चाहिए।
(c) यह जॉब पर एबरेसिव वीयर को विरस्टेड करने के योग्य होना चाहिए।

प्रश्न 464. पेटिट या मैकेनाइज्ड प्लेज की गैस कट से क्या विशेष सावधानियाँ रखनी चाहिए ?
उत्तर- (a) सर्फेस को संभवतम साफ करो।
(b) यदि संभव हो तो रेस्परेटर का प्रयोग करो।

प्रश्न 465. गार्जिंग क्या होता है ?
उत्तर- एक विशेष ऑक्साइड का प्रयोग करके गैस कटिंग द्वारा यह एक पूव बनाया जाता है।

प्रश्न 466. स्टीट गार्जिंग किसे कहते हैं ?
उत्तर- ऐसा गार्जिंग जिसमें पूव छोटा होता है।

प्रश्न 467. ग्री-सीमिंग (स्क्रॉपिंग) क्या होती है ?
उत्तर- मैन्युअल गैस द्वारा कोल्ड इनगोट्स, ब्ल्यून्स, बिलेट्स और स्लेब्स से सर्फेस रीफेक्ट्स का हटाना।

प्रश्न 468. ग्री स्क्रॉपिंग क्या होती है ?
उत्तर- होट ब्ल्यून्स, बिलेट्स व स्लेब्स से गैस कटिंग मशीन द्वारा सर्फेस सेयर्स का रीमूवल।

प्रश्न 469. आक्सीजन सॉलिंग क्या होता है ?
उत्तर- यह आक्सीजन सॉलिंग द्वारा मेटल या दूसरी मैटीरियल में बोरिंग होस या कटिंग होती है। आक्सीजन सॉलिंग को पहले इन्वोल्यूशन टाप पर लाया जाता है और फिर इसमें आक्सीजन गुजारी जगती है जबकि सॉलिंग को मेटल या मैटीरियल के विरुद्ध खटाया जाता है।

प्रश्न 470. गार्जिंग किंग प्रकार गैस कटिंग से किन्नर होता है ?
उत्तर- गार्जिंग में कटिंग मेटल की ठीक थिकनेस नहीं होती परन्तु केवल एक नेरो पूव तक समाहित होती है।

प्रश्न 471. गार्जिंग के कुछ प्रकार बताओ ?
उत्तर- (i) सीमिंग रन डीपोजिटिंग से पहले वेल्ड की कट साइड कट जाती है।
(ii) रेक्टिफिकेशन के लिए वेल्ड के डीफेक्ट्स स्पोट्स कट जाती है।
(iii) प्लेट्स में सिंगल या डबल U की भीति प्रीपरेशन।
(iv) सरप्लस मैटीरियल जैसे वेल्ड रीनफोर्समेंट आदि की कटिंग जमे।
(v) पेरेंट मेटल की बिना डीमेज रिजैज हेड्स के कटिंग जमे।

प्रश्न 472. गैस कटिंग से पहले मेटल वर्कस को साफ न करने से क्या होता है ?
उत्तर- गैस स्केल, सेड, स्लैग या दूसरी अनुशुद्धियों की उपस्थिति मेटल व फ्लेम की बीच सीमा सम्बन्ध बनाती है। बहुत कालों में मेटल सर्फेस की डर्ट कट स्टार्ट नहीं होने देती या बाधा डालती है या कटिंग की स्पीड कम कर देती है यद्यपि ग्रीहीटिंग फ्लेम बहुत गर्म होती है।


प्रश्न 473. गैस कटिंग द्वारा उच्च : कार स्टील कैसे कटी जाती है ?
उत्तर- उच्च कार स्टील काटते समय बिच 6.1 की भीति ग्रीहीटिंग फ्लेम से पहले कट स्टार्ट

करना चाहिए और कट की प्रोसेस II को VI के धूरकर होनी चाहिए।



चित्र 6.1 गैस कटिंग राउंड बार स्टील

प्रश्न 474. स्टेक फ्लेम क्या होती है?
 उत्तर - मेटल को मोटाइयों को इकट्ठा काटना स्टेक कटिंग कहलाती है। यह शीट स्टील मोटाई के लिए अधिकतर प्रयोग होती है और स्टेक में 25 या 50 धिकनेस तक। प्लेट्स को सभ्यतम टाइप करके तैय्य करना चाहिये।



चित्र 6.2 स्टेक कटिंग

- प्रश्न 475. स्टेक कटिंग में कट स्टार्ट करने की कौनसी दो विभिन्न टैक्नीक है?
 उत्तर - (a) चित्र 6.2 (a) के अनुसार प्रदर्शित लो कार्बन स्टील बीड लिटाकर।
 (b) चित्र 6.2 (b) की भाँति थोड़ी ओवरहैंग सहित टोप प्लेट रख कर।
- प्रश्न 476. कौन-से उष्ण अधिक मोटे सेक्शन की कटिंग को प्रभावित करते हैं?
 उत्तर - (a) मोटे सेक्शन की कटिंग में आवश्यक उच्च दबाव पर, ऑक्सीजन, आक्सीजन, जेट को व्हील (whirl) कर देती है जिसके परिणामस्वरूप वाइबर व पुअर कर्फ फेस होते हैं।
 (b) मेटल का रासायनिक संघटन मोटाई के अनुरूप बदलता है।
 (c) मेटल की धिकनेस के अनुरूप ताप रेडियेंट होता है।
- प्रश्न 477. बड़े मोटे सेक्शन की गैस कटिंग में किन विशेष पाइंट की सावधानी रखनी चाहिए?
 उत्तर - (a) कट स्टार्ट करते समय ब्लोपाइप को सेक्शन के सर्फेस से समकोण रखना चाहिए या कटिंग की दिशा से थोड़ा तिरछा (tilted)
 (b) कट स्टार्ट करने के बाद ब्लोपाइप को तभी एडवांसड करना चाहिए जब ओपरेटर यह सुनिश्चित करते कि कट पूरे सेक्शन की धिकनेस में शुरू हुआ है अथवा नहीं।
 (c) कट को फिर पर पहुंचते ही स्वीड को थोड़ा कम कर देनी चाहिए और टिप को कटिंग की दिशा से तिरछा कर देना चाहिए।
- प्रश्न 478. कर्फ (Kerf) का क्या अर्थ है?
 उत्तर - फ्लेम कटिंग के बाद छोटा हुआ रिक्त स्थान।
- प्रश्न 479. स्टेनलेस स्टील को गैस कट करना कठिन क्यों होता है?
 उत्तर - क्योंकि फ्लेम की हीट द्वारा उत्पन्न क्रोमियम और निकिल आक्साइड, पेरेंट मेटल की अपेक्षा अधिक ताप पर मेल्ट होते हैं।
- प्रश्न 480. वाइबर कटिंग विधि का कर्न कोवियर।
 उत्तर - कास्ट आयरन स्टेनलेस स्टील, एस्मिनियम, निकिल, कोपर और एल्युमि

गर्न करते हैं तो ऊंचे वेल्डिंग पाइंट के आक्साइड बनाने हैं। पाउडर कटिंग के नाम से ज्ञात विधि द्वारा कटि जा सकते हैं।

इसमें एक आक्सी एक्टिविटीयन सेट विशेष ह्यूड टार्ज सहित प्रयोग होता है जो आयरन पाउडर को कटिंग फ्लेम में फीडिंग करने के कैंपबल होता है। आयरन में आयरन पाउडर कटिंग जोब मेल्ट होता है और काटी जाने वाली मेटल का आक्साइड वेल्डिंग पाइंट कम कर देता है। यह आक्साइड को हीटिंग फ्लेम द्वारा डिऑक्सीड कर देता है और इस प्रकार कटिंग हो सकती है।

प्रश्न 481. फ्लेम प्रॉफिग क्या होता है ?

उत्तर - यह हाइड्रोजन 'स्कुरिग' (scrubbing) द्वारा और तीव्र वेग, उच्च ताप आक्सीएक्टिविटीयन फ्लेम पेटिंग के लिए सर्फेस प्रीपारेसन होती है। यह सर्फेस को गर्म कर देती है और सर्फेस से सब फोरन मेटल हटाकर सुखा ली जाती है।

प्रश्न 482. गैस कटिंग में स्टील में कार्बन का क्या प्रभाव होता है ?

उत्तर - 0.4% तक कार्बन स्टील की कटिंग को प्रभावित नहीं करती। 0.4 या 0.5 से अधिक प्रतिशतता की कार्बन कटिंग प्रणाली की कार्यक्षमता को क्रम कर देती है जबकि 1 से 2% तक की कार्बन इसे असंभव बना देती है।

प्रश्न 483. स्टील में मैंगनीज का गैस कटिंग पर क्या प्रभाव होता है ?

उत्तर - 4% मैंगनीज कटिंग ओपरेसन को प्रभावित नहीं करती। अधिक मैंगनीज ओपरेसन में स्कावट डालती है जबकि 14% से अधिक मैंगनीज इसे सफल नहीं होने देती।

प्रश्न 484. स्टील में सिलिकन की उपस्थिति गैस कटिंग को कैसे प्रभावित करती है ?

उत्तर - स्टील के लिए यूजयल मात्रा तक उपस्थित सिलिकन कटिंग ओपरेसन को सास प्रभावित नहीं करती। इससे ज्यादा सिलिकन कस्ट-टीफ़ेन्दी आक्साइड (SiO₂) बनने के कारण व्यवधान उत्पन्न करते हैं।

प्रश्न 485. स्टील में क्रोमियम होने पर गैस कटिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर - 4 या 5 प्रतिशत तक क्रोमियम का प्रभाव कटिंग ओपरेसन में यह होता है कि स्लेग अधिक विस्कस बढ़ जाता है और कर्फ अधिक कठोर बनाने की कोशिश करता है। अधिक क्रोमियम सुविधाजनक फ्लेम कटिंग को मेटल सर्फेस पर अधिक रीप्रैन्दी Cr₂O₃ बनने के कारण अनवीक्ष्य बनाने देता है।

प्रश्न 486. स्टील में निकिल गैस कटिंग पर क्या प्रभाव डालती है ?

उत्तर - 7% तक की निकिल स्टील की कटिंग को हैम्पर नहीं करती। निकिल कस्ट 34% होने तक कटिंग स्वीड संतोषजनक होती है परन्तु थोड़ी बहुत कम हो जाती है।

प्रश्न 487. स्टील में मोलीब्डेनम की उपस्थिति गैस कटिंग पर क्या प्रभाव डालती है ?

उत्तर - सूक्ष्म मात्रा (0.25 प्रतिशत तक) उपस्थित रहने पर मोलीब्डेनम कटिंग स्टील को प्रभावित नहीं करती बल्कि मेटल व कर्फ फेसों को दृढ़ता बढ़ा देती है।

प्रश्न 488. गैस कटिंग में स्टील में टंगस्टन के क्या प्रभाव पड़ते हैं ?

उत्तर - एल्योय स्टील में यूजयल मात्रा में उपस्थिति से एलिमेंट कटिंग को हैम्पर नहीं करता। 20% तक टंगस्टन कटिंग ओपरेसन को अयोग्य कर देता है जबकि 20% से अधिक इसे सम्भव नहीं होने देता।

प्रश्न 489. स्टील में एस्मिनियम का गैस कटिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर - नगण्य मात्रा तक (0.5 प्रतिशत) एस्मिनियम का कटिंग ओपरेसन पर कोई प्रभाव नहीं होता। स्टील में 10% से अधिक होने पर यह फ्लेम कट असंभव बना देता है।

प्रश्न 490. स्टील में कोपर का गैस कटिंग पर क्या प्रभाव होता है ?

उत्तर - 0.7 प्रतिशत तक उपस्थिति कटिंग का आयरन को सास प्रभावित नहीं करती।

प्रश्न 491. गैस कटिंग स्वीड पर आक्सीजन की शुद्धता का क्या प्रभाव होता है ?

उत्तर - आक्सीजन कम शुद्ध होने पर कटिंग स्वीड काफी बंद जाती है व गैस की क्षमता बढ़ती है। औद्योगिक गैस की शुद्धता 97.5% से कम नहीं होनी चाहिए। आक्सीजन की शुद्धता में 1% का अन्तर ही कटिंग स्वीड को 13 से 15% तक कम कर देता है।

प्रश्न 492. क्या काली में गैस कटिंग हो सकती है ?

उत्तर - हाँ।

प्रश्न 493. वाइबर कटिंग में कौन-सी स्पूल गैस प्रयोग होती है ?

उत्तर - 7-8 मोटर की गहराई तक एक्टिविटीयन व अधिक गहराई में हाइड्रोजन प्रयोग होती है।

प्रश्न 494. ज्वर चादर कटिंग में ज्वरोपण का विजापन क्या होता है ?
 उत्तर - यह ठोस बनाया जाता है। टिप को कफ्रेस शीथ (Sheath) सरोब करती है। यह एयर जेटिफ प्रोवाइड करके फुलम वातावरण बनाता है। टिप का विजापन हार्डप्रीहीटिंग कैपेसिटी रखने के लिए बनाया जाता है ताकि एक्सप्लोसिव होट कंस्ट्रिक्टिटी, कोरोजन आदि का प्रभाव काउंट किया जाता है ज्वरोपण टफ न नोन कोरोसिव मेटैरियल का बनाया जाता है क्योंकि इसे अधिक रिगोरस कंडीशन में बिगस्टेड होना होता है।

प्रश्न 495. ज्वर चादर कटिंग के लिए ज्वरोपण किस प्रकार इम्प्लांट किया जाता है ?
 उत्तर - इसे या तो सर्कल पर इम्प्लांट किया जाता है (और उस गहराई पर एडजस्ट किया जाता है जहाँ कटिंग करनी है) और पानी में से जाया जाता है या पानी में इलेक्ट्रिक या न्यूमेटिक स्पार्क टार्जटर या कैमिकल कैपचर द्वारा इम्प्लांट किया जाता है।

प्रश्न 496. कार्बन जर्क कटिंग क्या होता है ?
 उत्तर - काटी जाने वाली मेटल और एक कार्बन इलेक्ट्रोड के बीच किसी आर्क की ऊष्मा से नेरोस्टिप की मेटिंग द्वारा मेटल को कटिंग।

प्रश्न 497. मेटल जर्क कटिंग क्या होती है ?
 उत्तर - काटी जाने वाली मेटल इलेक्ट्रोड के बीच किसी आर्क की ऊष्मा से नेरो स्टिप को मेटिंग द्वारा मेटल को कटिंग।

प्रश्न 498. कार्बन जर्क कटिंग साधारण फ्लेम कटिंग से किस प्रकार भिन्न होती है ?
 उत्तर - कार्बन आर्क कटिंग से थोड़ा भिन्न इस कारण होता है कि रसायनिक क्रिया के बजाय मेटल की मेटिंग पर निर्भर होता है।

प्रश्न 499. कार्बन जर्क कटिंग किस प्रकार की मेटल के लिए प्रयोग होता है ?
 उत्तर - यह आसानी से आक्सीकरण न होने वाली मेटल की कटिंग के लिए प्रयोग होता है। उदाहरणतया यह कास्ट आयरन की कटिंग के लिए सर्वोत्तम होता है।

प्रश्न 500. जर्क एयर प्रोसेस क्या होती है ?
 उत्तर - कटिंग की इस विधि में मेटल को कार्बन आर्क द्वारा मेल्ट किया जाता है और मोल्ट मेटल कफ्रेस एयर के हार्ड प्रेशर जेट द्वारा ब्लोन अवे (blown away) हो जाती है। मेटल का आक्सीकरण नहीं होता। यह फेरस या नोन फेरस मेटल की कटिंग या गाजिंग में प्रयोग होती है।

प्रश्न 501. किंगडिम ताप है लगभग
 (अ) 1259°C (ब) 1399°C
 (स) 1350°C (द) 1400°C

प्रश्न 502. ज्वाला कार्बन लगभग नहीं है जब कार्बन की मात्रा निम्न से अधिक होती है
 (अ) धातु में 1% से अधिक (ब) धातु में 1.1% से अधिक
 (स) धातु में 1.2% से अधिक (द) धातु में 1.3% से अधिक

प्रश्न 503. कार्बन जर्कनीक में प्लेट से नोजल की दूरी जब 4 मिमी तक परिवर्तित होती है
 (अ) 40 मिमी. मोटी प्लेट तक (ब) 50 मिमी. मोटी प्लेट तक
 (स) 100 मिमी. मोटी प्लेट तक (द) 150 मिमी. मोटी प्लेट तक

प्रश्न 504. कार्बन जर्कनीक में, प्लेट की निम्न मोटाई तक नोजल की प्लेट से दूरी 6 mm तक जाती है
 (अ) 50 मिमी मोटी प्लेट (ब) 100 मिमी मोटी प्लेट
 (स) 50 से 150 मिमी. मोटी प्लेट (द) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 505. हीट स्टील की विश्व मोटाई के लिये स्टेक फ्लेम कटिंग का उपयोग करते हैं जब
 (अ) 0.5 से 1.0 मिमी मोटी प्लेट (ब) 1.0 से 1.7 मिमी. मोटी प्लेट
 (स) 1.0 से 1.5 मिमी मोटाई (द) कोई नहीं

प्रश्न 506. मोटाई पर निर्भर होने पर स्टेक फ्लेम कटिंग में स्टेक में होती है
 (अ) 10 से 15 चादरे (ब) 15 से 20 चादरे
 (स) 20 से 25 चादरे (द) 25 से 50 चादरे

प्रश्न 507. स्टेक फ्लेम कटिंग में, स्टेक की चालवे होनी चाहिये
 (अ) वर्गाकार (ब) घुकी हुई
 (स) चपटी (द) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 508. ज्वरोपण तब तक प्रक्रिया निम्न के औपनिवेश देव होना के लिये उपयुक्त है

(स) इस्पात के भारी कण्ड काटने के लिये उपरोक्त सभी

प्रश्न 509. 'मशीन कटिंग' मुख्यतः प्रयोग की जाती है
 (अ) लीचे कर्तन के लिये (ब) वृतीय कर्तन के लिये
 (स) उपरोक्त दोनों (द) उपरोक्त कोई नहीं

प्रश्न 510. धातु की ज्वरोपण की जा सकती है
 (अ) रंग परीक्षण से (ब) भार परीक्षण से
 (स) ज्वाला परीक्षण से (द) उपरोक्त सभी

प्रश्न 511. धातुओं को ज्वरोपण जा सकता है
 (अ) ज्वाला कर्तन परीक्षण से (ब) धूमकीय परीक्षण से
 (स) छेदना परीक्षण से (द) स्फुरित परीक्षण से

प्रश्न 512. किस परीक्षण से ज्वाला कर्तन नहीं होता
 (अ) ज्वाला परीक्षण (ब) ज्वाला कर्तन परीक्षण
 (स) स्फुरित परीक्षण (द) छेदनी परीक्षण

प्रश्न 513. किस परीक्षण में धातु का निगलन होता है
 (अ) ज्वाला परीक्षण (ब) धूमकीय परीक्षण
 (स) रंग परीक्षण (द) छेदनी परीक्षण

प्रश्न 514. नीला धातु का रंग होता है
 (अ) लाल (ब) नीला
 (स) काला (द) ग्रे

उत्तर - 501. (स) 502. (स) 503. (स) 504. (स) 505. (ब)
 506. (स) 507. (स) 508. (स) 509. (स) 510. (स)
 511. (स) 512. (स) 513. (अ) 514. (अ)

प्रश्न 515. रिंक स्थान कर
 (अ) केनोडाक में टार्च को-----चारों ओर चलकर हीन्स से क्रेमी से निर्मित किया जाता है।
 (ब) केनोडाक में, एक ड्रेम-----स्थान से हीन्स होता है।
 (स) केनोडाक को-----कर्तन मशीन को चलाते हैं।
 (द) केनोडाक टाइप मशीन में कोलिव चीम होती है।

उत्तर - (अ) कन्दूर (ब) स्टेशनरी (स) पोस्टर को आर्किवेट (द) दो
 प्रश्न 516. केनोडाक टाइप मशीन में, रोनों बीच, स्थान तबवाई की-----छाँटी से चूने होते हैं।
 (अ) केनोडाक में, ट्रेसिंग चमक-----छाँ पर स्थित होता है।
 (ब) इन्वर्स सोल्डे का कर्तन, इस्पात की ज्वरोपण-----है।
 (स) फ्लेम चौविध एक विशेष प्रकार की नोजल है जिसका विजापन इस्पात में-----ज्वर काटने के लिये किया गया है।

उत्तर - (अ) दो समान्तर (ब) बाहरी (स) ज्वाला कठिन (द) आकार का

अध्याय 7
 कास्ट आयरन की वैल्डिंग
 (WELDING OF CAST IRON)

प्रश्न 517. कास्ट आयरन क्या होता है ?
 उत्तर - यह आयरन, कार्बन और सिलिकन की मिश्रधातु होती है। कार्बन की प्रतिशतता (प्योरोसिटीकली) 1.7 से 6.7% के बीच होती है। परन्तु साधारण कास्ट आयरन के सामान्य कमयोग्य ध्रुव 2.6 से 3.7% तक कार्बन रखते हैं। सिलिकन 0.90 से 2.80% तक होती है। दूसरे तत्व जैसे सल्फर (0.05 से 0.80%), फास्फोरस (0.07 से 0.60%) और मैंगनीज (0.05 से 1.00%) भी अधिकतर उपस्थित होते हैं।

RAIN
 Rs.

शिक
 रेन्डो
 1361
 करि
 फोन

Photo
 AD:

Print
 Delt

प्रश्न 518. कास्ट आयरन के मुख्य टाइप बताओ ?

उत्तर - ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मैग्नेशियम कास्ट आयरन, नोब्युलर कास्ट आयरन।

प्रश्न 519. अधिक प्रचलित कास्ट आयरन कौन-सा है ? इसके क्या प्रयोग हैं ?

उत्तर - अधिक प्रचलित वैरायटी ग्रे कास्ट आयरन की है। यह वहां प्रयोग होता है जहाँ अधिक दृढ़ वाले इन्ट्रिगेट शेप की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरणतः मशीन बेस, (लेव, ड्रिफ्टिंग मशीन, पेंडेंट्स आदि के), पेट्रोल और डीजल इंजनों के सिलिंडर हेड और सिलिंडर ब्लॉक, इलेक्ट्रिक मोटर केस इत्यादि।

प्रश्न 520. ग्रे कास्ट आयरन व व्हाइट आयरन में क्या अन्तर होता है ?

उत्तर - ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन ग्रेफाइट रूप में होती है और इसका सूक्ष्म अणुपात ही कम्पाइज कार्बन या सीमेन्ट (Fe₃C) होता है। व्हाइट कास्ट आयरन में ग्रेफाइट नहीं होती। इसकी सारी कार्बन कम्पाइज फॉर्म में होती है।

प्रश्न 521. ग्रे कास्ट आयरन व व्हाइट कास्ट आयरन के गुणों की तुलना कीजिए ?

उत्तर - ग्रे कास्ट आयरन की मशीनेरिफिटी अच्छी होती है और यह प्रोपर हीट ट्रीटमेंट द्वारा हार्डनेबल होता है। व्हाइट कास्ट आयरन ब्रिटल होता है, मशीन करने के लिए कठिन होता है और ब्रेजिंग करने योग्य नहीं होता।

प्रश्न 522. मैग्नेशियम कास्ट आयरन का उत्पादन किस प्रकार होता है ?

उत्तर - यह व्हाइट कास्ट आयरन को समे समय तक क्रिटीकल ताप से नीचे गर्म करके उत्पादित किया जाता है। कार्बन आर्क के केस में मैग्नेशियम अती रीति द्वारा किया जाता है जैसे कि आक्सी एग्जिटिवीन विधि। मैटेसिक आर्क के लिए विशेष प्रकार के स्टील कोटिड इलेक्ट्रोड प्रयोग होते हैं। प्रयोग होने वाली स्टील में निकल कंटेंट होते हैं। शक्तिशाली वेल्ड की आवश्यकता में स्टील स्ट्र प्रयोग होते हैं। इलेक्ट्रोड साइज, आर्क गैस आदि स्टील की ब्रेजिंग में आवश्यक जैसे ही प्रयोग होते हैं।

प्रश्न 523. कास्ट आयरन की आर्क ब्रेजिंग के विषय में बखिबत रूप से लिखिए।

उत्तर - कास्ट आयरन की ब्रेजिंग कार्बन आर्क या मैटेसिक आर्क द्वारा की जा सकती है। कार्बन आर्क के केस में मैग्नेशियम उसी तरीके से की जाती है जैसी कि आक्सी एग्जिटिवीन विधि है। मैटेसिक आर्क के लिए विशेष प्रकार के स्टील कोटिड इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। प्रयुक्त स्टील में निकल कंटेंट होता है। यदि और अधिक शक्तिशाली वेल्ड की आवश्यकता है तो स्टील स्ट्र प्रयोग किए जाते हैं। प्रयुक्त इलेक्ट्रोड साइज, आर्क लम्बाई, जैसी स्टील की ब्रेजिंग के लिए आवश्यक होती है, के समान होती है।

प्रश्न 524. आक्सी एग्जिटिवीन फ्लेम द्वारा ग्रे-कास्ट आयरन की स्पूजिन ब्रेजिंग पर बखिबत नोट लिखो।

उत्तर - यदि प्लेटों की मोटाई 12 mm तक है तो 2 से 3 mm कट रिप की 90° Vee टाया प्रोपरेशन प्रयोग करो। अधिक मोटी प्लेट के लिए डबल Vee प्रोपरेशन का प्रयोग होता है। पार्ट्स को प्रीहीटिंग करना चाहिए। छोटे पार्ट्स के लिए यह आक्सी-एग्जिटिवीन फ्लेम द्वारा किया जा सकता है। बड़े पार्ट्स कर्मशियल फर्नेस में गर्म होते हैं ताकि हीट इविल व लो यूरे। प्रयोग हुई फ्लेम न्युट्रल होती है। अधिक सिलिका कंटेंट वाली ग्रे कास्ट आयरन रोड्स (3.5% लगभग) और 4 या 6mm साईज का प्रयोग फिलर राड की सीवि होता है। कास्ट आयरन की ब्रेजिंग के लिए फ्लक्स का प्रयोग करना चाहिए। यह फिलर राड के सिरे को गर्म करके फ्लक्स में डिप करके और वेल्ड पुल जोड़कर सगाया जाता है। ब्रेजिंग बाउन्ड हेड प्रोवीजन और फोरहैंड टेकनीक द्वारा किया जाता है। ब्रेजिंग को बोधे लो में पूर्ण करना चाहिए ताकि पार्ट्स कई रका रीहीट हो सके। ब्रेजिंग के बाद पार्ट्स को धीरे-धीरे ठंडा करना चाहिए।

प्रश्न 525. कास्ट आयरन की ब्रेजिंग में कार्बोइड्रिल या आक्सीन्युट्रल फ्लेम क्यों प्रयोग की जाती है ?

उत्तर - यह जोयन्ट में महुडि उत्पन्न कर देती है।

प्रश्न 526. ब्रेजिंग के लक्ष्य कास्ट आयरन पार्ट्स को धीरे ठंडा करना क्यों आवश्यक है ?

उत्तर - हार्ड व्हाइट कास्ट आयरन बनना रोकने के लिए उष्ण डिस्टेंशन का प्रयोग करना आवश्यक है।

प्रश्न 527. ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है ?

उत्तर - जोयन्ट पार्ट्स को मोल्डिंग रिच फिलर मेटल द्वारा जोड़ने की यह एक विधि है, जिसे

जुद्धे पर्युजिंग किए। साधारणतः फिलर मेटल का मोल्डिंग पाइंट 850°C से ऊपर होता है। नोट - इसका अर्थ स्पष्ट है क्योंकि ब्रॉज प्रयोग नहीं होती और विधि विभिन्न रूप से प्रयोग नहीं है। ब्रॉज ब्रेजिंग, ब्रेजिंग के अन्तर्गत, कैपीलरी आर्कबन्ध पर निर्भर नहीं होती।

प्रश्न 528. ब्रेजिंग से पहले कास्ट आयरन को प्रीहीट क्यों करते हैं ?

उत्तर - यदि कास्ट आयरन को तेजी से हीट किया जाता है जो आन्तरिक व बाह्य तनावों की असमान हार्डिंग के कारण स्ट्रेसिंग की मेटल के पू पास होने की टेंडेंसी होती है। चूंकि कास्ट आयरन ब्रिटल होता है, इसलिए असमान हीटिंग से कास्टिंग डिस्टोर्ट या क्रैकचर हो सकती है। यह ब्रेजिंग में होता है कि कास्ट आयरन की प्रीहीटिंग करने पर ब्रेजिंग के समय किच एवॉयड (avoid) हो सकती है।

अध्याय 8 ब्रेजिंग व सोल्डरिंग (BRAZING AND SOLDERING)

प्रश्न 529. ब्रेजिंग क्या होता है ?

उत्तर - यह मेटल को जोड़ने की ऐसी विधि है जिसमें मोल्डन फिलर मेटल कैपीलरी अक्शन द्वारा स्पेस में जुड़ने वाले पार्ट्स के एब्जेक्ट सर्फिस के बीच ड्रान (Drawn) होती है। फिलर मेटल का मोल्डिंग पाइंट अधिकतर 500° C तक होता है।

प्रश्न 530. ब्रेजिंग फ्लोय क्या होती है ?

उत्तर - ब्रेजिंग में प्रयोग होने वाली फिलर मेटल।

प्रश्न 531. स्टील की ब्रेजिंग की विधि बताओ ?

उत्तर - जोड़े जाने वाले पीसों को वायर ब्रॉजिंग या ग्राइडिंग द्वारा साफ करते हैं और ब्रॉज फ्लक्स एक पेस्ट में उनके सर्फिस पर पानी लगाकर मिलाया जाता है।

प्रयोग की गई फ्लेम कुछ आक्सिडाइजिंग होती है, आक्सिडाइजिंग की सीमा तब तक एब्जट की जाती है जब तक मोल्डन वेल्ड पुल में कोई गैस का बुलबुला नहीं बनता।

ब्रेजिंग साधारण फोरहैंड टेकनीक द्वारा आगे बढ़ती है। यह ध्यान रहे कि पेरेंट मेटल मीडियम रेंज हीट गर्म हो। जोयन्ट अधिक गर्म होने पर सोलिडिफाईड ब्रास के सर्फिस पर एक काली आक्साइड फिल्म प्राप्त होगी और ज्यादा गर्म करना ब्रास को जला देगा और पेरेंट मेटल को नहीं जोड़ेगा। यदि फ्लक्स पेस्ट को मेटल पीस के बीच रखा जाता है तो ब्रेज कैपिलरी एक्शन के एरिया में जाने की कोशिश करेगी जिससे ब्रॉड शक्तिशाली बनेगा।

प्रश्न 532. ब्रेजिंग में किस टाईप का फ्लक्स प्रयोग किया जाता है ?

उत्तर - मोरेक्स टाईप फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है जो ब्रेजिंग को 750 - 900°C के बीच स्पूज करना एलाउ (allow) करेगा।

प्रश्न 533. ब्रेजिंग ब्रास क्या होता है ?

उत्तर - ऐसी ब्रास, जिनका प्रयोग ब्रेजिंग सोल्डर की भांति होता है, में 60% कोपर तथा शेष जिंक होता है। कुछ दूसरे पदार्थ भी थोड़ी मात्रा में हो सकते हैं जैसे -

- (i) सिलिकान जो डी-ओक्सिडेंट की भीति कार्य करता है।
- (ii) सिल्वर जो फ्लूइडिटी बढ़ाती है।
- (iii) निकल और मैगनीज, जोयन्ट की टफनेस व स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए।

प्रश्न 534. थिप ब्रेजिंग क्या होती है ?

उत्तर - यह वह विधि होती है जिसमें ब्रेज होने वाले पार्ट्स आंशिक या पूर्ण रूपेण मोल्डन फिलर मेटल के बाय में डूबे होते हैं जो मोल्डन फ्लक्स की सेयर से ढका होता है।

प्रश्न 535. फ्लेम ब्रेजिंग (या टाईप ब्रेजिंग) क्या होती है ?

उत्तर - इस विधि में ब्रेजिंग के लिए हीट गैस फ्लेम से प्राप्त की जाती है जो मैनुअल्ली ओपरेटिड ब्लोपाइप या टॉर्च होती है। फिलर मेटल मोल्ड होती है व कैपिलरी एक्शन द्वारा ब्लोअली फिटिंग पार्ट्स के बीच बहती है।

प्रश्न 536. फर्नेस ब्रेजिंग क्या होता है ?

उत्तर - इस विधि में ड्रेजिंग हीट पूरे वर्कपीस को फर्नेस में रखकर प्राप्त की जाती है जिससे सुरक्षात्मक वातावरण ही सकता है। फर्नेस में टिंडरपुसिंग वातावरण का प्रोबोचन फलन के प्रयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। कठोर किया हुआ उच्च स्तमान हीटिंग करता है और डिस्टोर्शन व मोवर हीटिंग के रिस्क को कम कर देता है।

प्रश्न 537. इन्फ्लेम ड्रेजिंग क्या है ?
उत्तर - ऐसी विधि जिसमें ड्रेजिंग हीट, हार्ड कोल्डोसी करंट की जोयंट के पास मेटेडियल में इन्फ्लेमिंग कल्ले प्राप्त की जाती है। यह जोयंट को पानी से ठंडी हुई कोरस को बनाने के लिए (soaking) ड्राप किया जाता है।

प्रश्न 538. इन्फ्लेम ड्रेजिंग क्या होती है -
उत्तर - ऐसी विधि जिसमें ड्रेजिंग हीट प्राप्त होती है -

- (i) जोड़े जाने वाले पार्टस के बीच इलेक्ट्रिक करंट की पैसेज ड्राप जैसे कि वैल्विंग रेजिस्टेंस
- (ii) जोड़े जाने वाले पार्टस व कार्बन इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत करंट की पैसेज ड्राप। ड्रेजिंग हीट का बड़ा भाग इलेक्ट्रोड्स ड्राप उत्पन्न होता है और जोयंट पर कबलत होता है।

प्रश्न 539. साफ़ साफ़ ड्रेजिंग क्या होती है ?
उत्तर - इस विधि में ड्रेजिंग हीट पूरे वर्कपीस को उचित मेन्टिंग पाइन्ट के मोस्टन साफ़ के भाग में इलेक्ट्रिक प्राप्त की जाती है। प्रयोग हुए साफ़ को फलन की तरह कार्य करना चाहिए।

प्रश्न 540. सोल्ड सोल्डरिंग क्या होता है ?
उत्तर - सोल्ड सोल्डरिंग मेटल पार्टस को कम ताप पर जोड़ने की विधि है जो टिन और सैड जिन्हे सोल्ड सोल्डर कहते हैं की एलाय के एडिशन ड्राप होती है। जुड़ने वाले पार्टस को फलन ड्राप मेल्टिंग व कबल किया जाता है ताकि जोयंट पर बना कोई भी आक्साइड डिजोल्ड हो जाय। फिर बनाये गये जोयंट में मोस्टन सोल्डर मिला दिया जाता है।
सोल्ड सोल्डरिंग तापमान 200°C पर होती है। हीट सोल्डरिंग आयरन या सोल्ड फ्लेम से सजाई होती है।

प्रश्न 541. किन्ड सोल्डरिंग क्या है ?
उत्तर - इस प्रक्रिया को कठोर सोल्डरिंग या सिल्वर ड्रेजिंग भी कहते हैं और इसका उपयोग धातु के आक्साइड हटाने में होता है। इसमें सिल्वर मिश्रधातु और फलन का प्रयोग करते हैं। सिल्वर सोल्डरिंग 600°C से 800°C के बीच तापमान पर होता है।

प्रश्न 542. किन्ड सोल्डरिंग से पहले कबल को कैसे साफ़ किया जाता है ?
उत्तर - (i) यांत्रिक क्लीनिंग - बायर ब्रश, ग्राइडिंग या फिलिंग द्वारा यांत्रिक क्लीनिंग परेंट मेटल पर भारी साय की बगुडियों के साथ प्रयोग होती है। यह क्लीनिंग कैमिकल क्लीनिंग या फ्लक्किंग से पहले की जाती है।

(ii) रासायनिक क्लीनिंग - ट्राइक्लोर इथाईलीन, ट्राइसोडियम फोस्फेट या कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक द्रवों का प्रयोग ग्रीस या बर्ट हटाने के लिए होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत प्रचारी सोल्वेंट है परन्तु बलरनाक धूप के कारण इसका प्रयोग उद्योगों में बहुत कम होता है।

प्रश्न 543. क्लीनिंग के समय होने वाले स्ट्रेच क्या है ?
उत्तर - (i) जोड़े जाने वाले पार्टस पास-पास फिट किये जाते हैं।
(ii) सर्फेस को फिलिंग, स्क्रैपिंग, सैड ब्लास्टिंग या दूसरे तरीकों से साफ़ किया जाता है।
(iii) सोल्ड होने वाले सर्फेस, फलन ड्राप कोटिंग होते हैं।
(iv) सोल्डर को कोपर सोल्डरिंग बिट ड्राप लगाया जाता है।
(v) सर्फेस का अधिक सोल्डर हटाकर जोयंट को ठंडा होने देते हैं।

प्रश्न 544. सोल्ड सोल्डरिंग में किन्ड प्रकार के फलन का प्रयोग करना चाहिये ?
उत्तर - (i) कोरोसिव - ये से सोल्यूशन होते हैं जिनमें अकार्बनिक पदार्थ जैसे जिंक क्लोराइड, मगनीशियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोर एसिड आदि होते हैं। इस प्रकार का फलन मेटल सर्फेस पर एक कोरोसिव सोल्यूशन है और इसे सोल्डरिंग के दुरत बाद जो देना चाहिये।

(ii) नोन कोरोसिव - ये फलन रेजिन पर आधारित होते हैं यह नोन फेरस रेजीन प्रयोग होता है। यह इलेक्ट्रिकल बर्न, प्रेशर गैज इन्सुलेंट और ऐसे सब पदार्थ जहाँ वाणिज्य कठिन होती हैं आदि पर प्रयोग होता है।

प्रश्न 545. गैबेनाइज्ड स्टील क्या होता है ?
उत्तर - यह माइलर होती है जिस पर जिंक की अड्रेट कोटिंग होती है।

प्रश्न 546. गैबेनाइज्ड स्टील की ड्रेजिंग के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिये ?
उत्तर - जब गैबेनाइज्ड स्टील ड्रेज की जाती है तो फ्लेम ड्राप थिक कोटिंग का पार्ट जल जाता है। क्योंकि जिंक के धूप से डिजिनेस (Dizziness) हो सकती है और यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होता है। इसलिये गैबेनाइज्ड स्टील को एक बेल वेन्टिलेटेड एरिया में ड्रेज करना चाहिये।

अध्याय 9 नोन फेरस वैल्विंग (NON-FERROUS WELDING)

प्रश्न 547. नोन फेरस मेटल क्या होती है ?
उत्तर - ऐसी मेटल, जिनमें समुचित मात्रा में आयरन नहीं होता, यद्यपि बहुत छिछल मात्रा सम्मिलित रहती है नोन फेरस मेटल कहलाती है।

प्रश्न 548. कुछ नोन फेरस मेटल के नाम लिखो।
उत्तर - कॉपर, एल्युमिनियम, मैगनीशियम, निकिल, जिंक और लैड।

प्रश्न 549. कॉपर के मुख्य गुण बताइये।
उत्तर - इसका रंग सफ़ी लिये होता है। इसकी कार्यक्षमता ठंडा या गर्म दोनों पर अच्छी होती है। गर्म व इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उच्च होती है। कोरोजन के अगेन्ट उत्तम रेजिस्टेंस होता है।

प्रश्न 550. ब्रॉस क्या होता है ?
उत्तर - यह कॉपर मिश्रधातु सर्वाधिक प्रचलित श्रेणी है। जिसमें एलोइंग पदार्थ जिंक होता है। 15 इरीडियुमल ब्रॉस निमग्न के लिये जिंक की मात्रा 1 से 50% की रेंज में होती है।

प्रश्न 551. ब्रॉस क्या होती है ?
उत्तर - इन कापर एलोयज में मुख्य एलोइंग जिंक से अलग होता है। टिन, सिलिकान, एल्युमिनियम और बेरीलियम आदि मुख्य प्रचलित एरोसव है।

प्रश्न 552. इलेक्ट्रोथेटिक कोल्ड क्या होता है ?
उत्तर - इसमें 99.9% शुद्ध कापर तथा 0.01-0.08% तक आक्सीजन स्मूथर ऑक्साइड के रूप में होती है।

प्रश्न 553. डी आक्सिडाइज्ड कापर क्या होता है ?
उत्तर - इलेक्ट्रोथेटिक कापर की वैल्विंग में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये बहु इतपत किया गया है। इसका उत्पादन थोड़ी सी फासफोरस की मात्रा पिलाकर (डी आक्सिडाइजिंग एरोसवेट) फाइनल स्टेज में मेल्ट की जाती है। फासफोरस का एक बोलेटाइल ऑक्साइड बनता है और आक्सीजन रहित मेटल रोच रह जाती है।

प्रश्न 554. कोल्ड की क्या विशेषताएं हैं जिन्के कारण इसे वैल्विंग में स्टील के स्थान पर प्रयोग की करते ?
उत्तर - (i) इसकी गर्म कंडक्टिविटी अधिक होती है।
(ii) मोस्टन कापर कार्बनमोनोक्साइड और हाइड्रोजन को दुरत शोषित कर लेता है मेटल के सोलिडिफाई होने पर ये एरीज हो जाती है।
(iii) कापर स्टील की अपेक्षा, गर्म करने पर, अधिक फेसलता व सिक्कता है।
(iv) वैल्विंग के बाद, सैन्ड व परेंट मेटल जो टी-क्रिस्टलाइज हो चुकी है, कम टैसाइल स्टेज की होती है। बजाय मूल ठंडी रोल्ड कापर के।

प्रश्न 555. डी आक्सीडाइज्ड कोल्ड की सैड वैल्विंग का छिछल वर्कन कीजिये ?
उत्तर - प्लेट की एज उनकी मोटाई के अनुसार बनायी जाती है। बट वैल्विंग में प्लेट के बीच का ग्राइजेंट गैप लगभग 3/16" प्रसिफुट प्रयोग होती है। फ्लेम न्युट्रल होनी चाहिये। टिप का शोषण माइलर स्टील की उजनी ही मोटाई के लिये दुगना होना चाहिये। फिलर राड डी आक्सिडाइज्ड कापर की होती है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट सैड मेटल की अपेक्षा थोड़ा कम होना चाहिये। यह प्लेट के एडा में प्लेट के दोनों ओर लगाया जाता है। प्रीहीटिंग आवश्यक होती है। वैल्विंग तेजी से किया जाता है वैल्विंग की गजबहेब पोजीशन के लिये सैपटवार्ड गैजब प्रयोग होता है। सैड, पीनिंग या इंगरिज

RAI
R:
प्रि
इंग
134
कॉ
फ्रे

PAC
AD

Pri
De

हीटनेट के साथ होनी चाहिये ताकि ग्रेन साइज रिड्यूस हो जाय व स्टीस साफ अथ हो जाय।
प्रश्न 556. यह ज्ञात करने के लिये कि कापर का दिया हुआ सेल्युल कैल्कुल है, क्या जमाने टैस्ट करोये ?

उत्तर - स्पेसिमेन को टार्च की सहायता से मोल्डन स्टेट तक हीट करी। यदि पबल क्वार्टर, क्लीयर चमकदार रहता है तो यह शुचित है कि मेटल सुलनात्मक रूप से शुद्ध कापर है और यह आसानी से वेल्ड हो सकती है। दूसरे यदि पबल बहुत जलता है और थोडा गैस का धुआ निकलता है तो इसका अर्थ है कि मेटल की वेल्ड करना कठिन है।

प्रश्न 557. कोपर व ब्रॉस में कौन सी वेल्ड जल्दी वेल्ड हो जाती है और क्यों ?
उत्तर - कम हीट कंडक्टिविटी के कारण ब्रॉस जल्दी वेल्ड की जा सकती है।

प्रश्न 558. (i) कोपर (ii) ब्रॉस (iii) ड्रेज की वैश्विक के लिये कौन सी फ्लेम प्रयोग होती है ?

उत्तर- (i) न्यूट्रल (ii) ऑक्सिडाइजिंग (iii) ऑक्सिडाइजिंग।
प्रश्न 559. कोपर की कार्बन आर्क वेल्डिंग में कौन सी पोलेटिटी व पावर सोर्स का क्या टाइप प्रयोग होला ?

उत्तर - ऐसा पावर सोर्स प्रयोग होता है जो समान वैश्विक करन्ट दे। इलेक्ट्रोड को नॉनटिच से कार्य को पोन्डीटिबल जौड दिया जाता है।

प्रश्न 560. कोपर की कार्बन आर्क वेल्डिंग के लिये किस प्रकृत की फिलर राइ प्रयोग होगी ?

उत्तर - फिलर राइ की शीट आवश्यक भौतिक गुणों पर निर्भर करती है। यदि कम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की आवश्यकता है तो शुद्ध कापर या कैडमियम कापर फिलर राइ प्रयोग करते हैं। यदि इन्फ्लिडि और फिजिकल स्ट्रैच की आवश्यकता है व इलेक्ट्रिकल या थर्मल कंडक्टिविटी का अधिक महत्व नहीं है तो फिलर राइ एवोडुर (EvoDur) सिलिकन ब्रॉज या कापर ब्रॉज की हो सकती है।

प्रश्न 561. ब्रॉस की वैश्विक में क्या कठिनाई होती है ?
उत्तर - ब्रॉस की वैश्विक में मुख्य कठिनाई जिक का सोलैटिशन है क्योंकि जिक का मैग्निट पाइन्ट ब्रॉस से कम होता है। जिक की लोस के कारण वेल्ड में क्लोहोस या पोरोसिटी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार स्ट्रैच कम हो जाती है और पारिंस करने पर भी वेल्ड अच्छी एपीयरेस नहीं देता।

प्रश्न 562. ब्रॉस की ऑक्सि-एलिटीन वैश्विक का वर्नन कीविये
उत्तर - 3mm से अधिक मोटी प्लेट्स की वैश्विक के लिये एज को 90° के सम्मिलित कोण वेनेन किया जाता है। एज को पूर्णतया साफ कर लिया जाता है। फ्लेम को ऑक्सिडाइजिंग के लिए एडजस्ट कर लिया जाता है। नोजल साइज भाईव्ज स्टील की समान मोटाई की वैश्विक के लिये पूरा बड़ा होता है। फिलर राइ व प्लेट की दोनों साइड पर फ्लक्स लगाया जाता है, वैश्विक राइ 60-65 रेज में होती है ताकि ब्रॉस की कम्पोजीशन के अनुकूल हो। प्रयोग होने वाली टेकनिक लेफ्ट व राई वैश्विक है।

प्रश्न 563. ब्रॉस की वैश्विक के लिये ऑक्सिडाइजिंग फ्लेम क्यों प्रयोग की जाती है ?
उत्तर - जिक नष्ट होने से बचाव के लिये।

प्रश्न 564. ब्रॉस वैश्विक में अत्यधिक ऑक्सिडाइजिंग फ्लेम के प्रयोग से क्या होता है ?
उत्तर - मोल्डन मेटल पर जिक आक्साइड की मोटी लेयर बन सकती है।

प्रश्न 565. ब्रॉस को इलेक्ट्रिक आर्क विधि द्वारा वेल्ड करना क्यों कठिन होगा ?
उत्तर - यह जिक की बाष्पीकरण के कारण कठिन है। बाष्पीकरण बहुत कम ताप पर होता है जो बड़ी पाकिट्स बनाकर मेटल को क्षति पहुंचाता है।

प्रश्न 566. ब्रॉस को इलेक्ट्रिक आर्क वैश्विक में किस प्रकार के इलेक्ट्रोड प्रयोग होते हैं ?
उत्तर - हेविली कोटिड फाल्कर ब्रॉज इलेक्ट्रोड।

प्रश्न 567. क्लेस स्टील वेल्ड करने कले वेल्ड के लिये एल्युमिनियम वेल्ड करना क्यों कठिन होगा ?
उत्तर- (i) एल्युमिनियम की कम मैग्निट।
(ii) एल्युमिनियम की ठीकी थर्मल कंडक्टिविटी।
(iii) एल्युमिनियम आक्साइड का बनना जो मोल्डन में सोल्बल नहीं होता।
(iv) मेटल होने से पहले कोई रमीन द्वारा परिवर्तन नहीं होता।

प्रश्न 568. एल्युमिनियम की वैश्विक में क्लेस की कठिनाई क्या है ?

उत्तर - सब सर्फेस पर (एक्सपोज) एल्युमिनियम आक्साइड की फिल्म बनता।
प्रश्न 569. शीट एल्युमिनियम की आक्सी एलिटीन वैश्विक के लिये किस प्रकार की एज मोल्डन जौड है ?

उत्तर- (i) 20 गेज या कम-शीट मोटाई से दो गुनी गहराई तक फ्लैड हो जाती है।
(ii) 16 गेज से 3 mm-कोई वैश्विक नहीं।
(iii) 3mm से ज्यादा मोटी-सम्मिलित कोण 90° तक कीवेल्ड।

प्रश्न 570. शीट एल्युमिनियम की आक्सी एलिटीन वैश्विक का सक्षिप्त वर्नन करो ?
उत्तर - पीस को मोटाई पर आधारित एज की उचित प्रीपेरेशन की जाती है। क्लीनिय वायर जग से की जाती है। ठीक एलाइनमेंट मेंटन करने के लिये पीसों को या तो टैक वैश्विक करते हैं।

रीकेन्टी एल्युमिनियम आक्साइड हटाने के लिए फ्लक्स आवश्यक होता है। यह मेटल पर या तो पेस्ट के रूप में लगाया जाता है या वैश्विक राइ पर फ्लक्स में डिपिंग या शीटिंग करते 20 गेज से अधिक क्लेस होने पर फिलर आवश्यक होती है। आवश्यक नोजल साइज भाईव्ज स्टील की अपेक्षा बड़ा होता है क्योंकि एल्युमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अधिक होती है। 6 mm तक मोटी शीट की वैश्विक के लिये सेफ्टवाइड मेथड का प्रयोग होता है। अधिक मोटी प्लेटों की वैश्विक के लिये दोहरा ओपरेटर बॉटिकल मेथड प्रयोग किया जाता है। फ्लेम को सोफ्ट न्यूट्रल होने के लिए एडजस्ट करते हैं जिसमें अधिक एलिटीन की सूझ हेज (Haze) होती है। वैश्विक के बाद फ्लक्स को गर्म पानी में ओवर हटा दिया जाता है और सूख ब्रॉसिंग की जाती है।

प्रश्न 571. विद्युत आर्क विधि द्वारा एल्युमिनियम की वैश्विक का वर्नन करो ?
उत्तर- शीट एल्युमिनियम की विद्युत आर्क वैश्विक के लिए हेविली कोटिंग (5% थिलिकान) इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। पोलेटिटी रीवर्स प्रयुक्त होती है। 3 mm से कम मोटे पार्ट्स की वैश्विक कठिन होती है। यदि यह सम्भव है तो वेल्ड बेकड होता है। फ्लक्स सदैव 10% नार्बेटिक अम्ल या सल्फ्युरिक अम्ल सोल्यूशन द्वारा धोया जाता है जिससे एल्युमिनियम की कोरोजन नहीं होती। फिर इसे गर्म पानी से साफ करना चाहिए।

प्रश्न 572. गैस वैश्विक विधि द्वारा कास्ट एल्युमिनियम की वैश्विक का वर्नन करो।
उत्तर- वैश्विक से पहले सर्फेस को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। एज को 80-90° के सम्मिलित कोण द्वारा वेनेन करना चाहिए और वायर ब्रॉस से साफ करना चाहिए।

कार्टिंग की प्रीहीटिंग आवश्यक है। कोलेस व सींग दूर करने के लिए कार्टिंग को बार्स या ब्लॉस पर माउंट करना चाहिए। प्रीहीट का सही ताप सा-डस्ट की चारिंग या 50 Sn/50 Zn सोल्डर की मैग्निट से सूचित होता है। कार्टिंग शीट द्वारा प्रीहीट होती है ताकि फ्लेम या करनेस थारकोस कास्ट के इम्पैक्ट कोन्टैक्ट में न आए।

फ्लेम को एक्सिस एलिटीन की स्मार्क हेज द्वारा सोफ्ट न्यूट्रल एडजस्ट किया जाता है। प्रीहीटिंग के कारण कोल्ड वैश्विक की अपेक्षा छोटा नोजल साइज प्रयोग होता है। वैश्विक स्वीड समान रखनी चाहिए विषय इसके जब वह सीम के सिरे की ओर स्पीडिड अथ की जाती है। फ्लक्स पहले जैसा ही प्रयोग होता है। वैश्विक के बाद कार्टिंग को धीरे-धीरे ठंडा होने देते हैं और फ्लक्स पूर्णतया हटा देते हैं।

प्रश्न 573. मेटल आर्क विधि द्वारा एल्युमिनियम की वैश्विक के लिए किस टाईप का इलेक्ट्रोड प्रयोग होता है ?
उत्तर- हेवी शील्ड टाईप कोटिंग वाला 95% एल्युमिनियम व 5% थिलिकान का इलेक्ट्रोड।

प्रश्न 574. मेटल आर्क विधि में एल्युमिनियम की वैश्विक में कौन सी पोलेटिटी व इलेक्ट्रोड का जोना टाइप प्रयोग होता है ?
उत्तर- पोन्डीटिबल इलेक्ट्रोड सहिद इम्पैक्ट करे।

प्रश्न 575. वेल्ड इलेक्ट्रॉनिक द्वारा एल्युमिनियम को वेल्ड करना क्यों संभव नहीं है ?
उत्तर- क्योंकि अत्यधिक स्मॉगिंग स्लेग या आक्साइड बनता है।

प्रश्न 576. मेटल आर्क विधि एल्युमिनियम की वैश्विक के लिए सहायक स्टील से क्यों विड है ?
उत्तर- एल्युमिनियम के कम मैग्निट पाइन्ट और अधिक थर्मल कंडक्टिविटी के कारण साइज स्टील की अपेक्षा थिन्न टेकनीक प्रयोग करनी पड़ती है। बड़ा आर्क बनाना पड़ता है ताकि प्लेट प्रीहीट हो व इन्फ्लेक्शन कम हो जब तक कि एक क्रेटर न बने। जैसे ही क्रेटर बनता है तो सैल्डम स्वीड माइड स्टील की अपेक्षा अधिक दबाते हैं। यदि वैश्विक में बकावट आती है तो आर्क को इलेक्ट्रोड से आक्साइड डिग्न इन्फ्लेक्शन से क्रेटर के साथ रिपैरट करना चाहिए।

- प्रश्न 577. एल्युमिनियम की टी-जॉई की वेल्डिंग में कौसी करंट प्रयोग होती है?
 उत्तर- ए. सी।
 प्रश्न 578. क्या एल्युमिनियम की टी. जॉई. वेल्डिंग के लिए फ्लक्स का प्रयोग आवश्यक है?
 उत्तर- नहीं।

अध्याय 10 वेल्ड का परीक्षण व निरीक्षण

(INSPECTION AND TESTING OF WELDS)

- प्रश्न 579. वेल्ड के निरीक्षण में क्या शामिल होता है?
 उत्तर- इसमें वेल्ड की योग्यता परखना, वेल्डिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करना और पूर्ण वेल्डमेंट को ऑब्जर्व करना शामिल है।
 प्रश्न 580. वेल्ड के निरीक्षण की तीन स्टेज क्या हैं?
 उत्तर (i) वेल्डिंग से पहले निरीक्षण। (ii) वेल्डिंग के समय निरीक्षण। (iii) वेल्डिंग के बाद निरीक्षण।
 प्रश्न 581. वेल्ड का निरीक्षण क्यों आवश्यक है?
 उत्तर- वेल्डर व फेब्रिकेटर की सुरक्षा के लिए व प्रयोग करने वाले को दोषों की अनुपस्थिति सुनिश्चित करना कि-

- (i) इलेक्ट्रोड की स्टोरींग व ड्राईंग (Drying) की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
 - (ii) वेल्डर कार्य के टाईम को समझते हैं जिससे इलेक्ट्रोड व वेल्डिंग मशीन हूबन होती हैं।
 - (iii) इन्फ्रामैट और इलेक्ट्रोड ऐम्ब्लिक टाईप व क्वालिटी के हैं।
 - (iv) मेटोडियल वेल्ड योग्य क्वालिटी की हैं।
 - (v) वेल्ड होने वाले सर्फेस अच्छी तरह हो गए हैं तथा एज बना ली गई है।
 - (vi) धुनाव की गई पोलेटिटी ज़रूरी है (केवल D.C. के लिए)।
 - (vii) यदि आवश्यक हो तो सही जिग्स (jigs) और फिक्सचर्स ऐसे छाँटे गए हैं कि एसाइन्मेंट सही हो सके व डिस्टोर्शन हट जाय।
- प्रश्न 583. वेल्डिंग होने वाले समय निरीक्षण में क्या करते हैं?
 उत्तर- यह चेक करते हैं-
- (i) ग्री-हीटिंगसाय।
 - (ii) इलेक्ट्रोड का टाईप व ब्यास।
 - (iii) करंट की नेचर व इंटेंसिटी।
 - (iv) वेल्डिंग टेकनीक।
 - (v) डिस्टोर्शन और रन्स की संख्या।
 - (vi) वेल्डिंग की स्पीड।
 - (vii) समुचित फ्लक्स व इलेज हटाकर।
- प्रश्न 584. नोन डेस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या है?
 उत्तर- यह टर्म वेल्डिंग टेस्टिंग मेथड के लिए प्रयोग है जिसमें कोई भी वेल्डिंग जोयन्ट नष्ट नहीं होता।

- प्रश्न 585. सड टाईप के नोन डेस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के नाम बताओ।
 उत्तर- (1) विजुअल परीक्षण। (2) चुम्बकीय कम परीक्षण।
 (3) लिक्विड पीनीट्रेंट टेस्ट। (4) कैरोसीन टेस्ट।
 (5) वाटर प्रेचरिटी टेस्ट। (6) हार्ड प्रेशर टेस्ट।
 (7) रेडियोग्राफी। (8) अल्ट्रासोनिक टेस्ट।
- प्रश्न 586. वेल्ड का विजुअल परीक्षण कैसे होता है?
 उत्तर- यह नगो या x 10 अथवा कम के मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा होती है।
 प्रश्न 587. वेल्ड की विजुअल परीक्षा कैसे सुक्य होती है?
 उत्तर- (i) वेल्ड की टाईमिंगनल उपपूरुषी।
 (ii) स्पेकीफिकेशन के लिए वेल्ड के कान्चूर और साइज की निश्चितता।

- (iii) रेगुलेटिटी, सरफेस रफनेस, वेल्ड स्पॉटर आदि के सम्बन्ध में वेल्ड की स्वीकृति।
 - (iv) बाइस जोय जैसे अनुपस्थित क्रेटर्स, अडरकट्स, ओवरलेप्स, कॅम्स आदि की अनुपस्थिति।
- प्रश्न 588. वेल्ड गेज क्या है?
 उत्तर- यह ऐसा गेज होता है जिससे वेल्ड का साइज, कन्वेक्सिटी की मात्रा और रीनफोर्समेंट जात करते हैं। ये विभिन्न रूप के होते हैं। एक टीपिकल गेज थ्रू वेल्ड गेज 10.1 में दिखाया गया है।




Fig. 10.1

- प्रश्न 589. मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट पर एक त्रुटिपूर्ण नोट लिखो।
 उत्तर- यह वेल्डिंग जोयन्ट्स के सर्फेस में क्रेक और मिनट फ्लॉज (Crack and minylo flaws) की वेल्डिंग के लिए लगाया गया टेस्ट होता है यह केवल चुम्बकीय पदार्थों के लिए महत्त्व रखता है। टेस्ट होने वाले कंपोनेंट को एक होली मैग्नेटिक कोर्स या दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल पाइप वाले मैग्नेटिक फोल्ड से पास करते हैं जिसे कंपोनेंट के धिरे से अटैच करते हैं। तस्पीशन में रखा बारीक आयरन पाउडर एक उचित मीडियम में डिस्पर्स किया जाता है। फोर्स की मैग्नेटिक साइन्स जो कंपोनेंट गुजरती है इसके स्ट्रक्चर के किसी फ्लॉ या क्रेक से दूट जाती है। यह मैग्नेटाइज्ड कणों को फ्लॉ के चारों ओर इकट्ठा कर देता है जहां उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं।
 प्रश्न 590. क्या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट सब प्रकार की मेटोडियल पर प्रयोग हो सकता है?
 उत्तर- नहीं, केवल मैग्नेटिक मेटोडियल पर ही।
 प्रश्न 591. मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट द्वारा कौनसे डीफेक्ट जात हो सकते हैं?
 उत्तर- सर्फेस या सर्फेस के पास वाले डीफेक्ट्स।
 प्रश्न 592. लिक्विड पीनीट्रेंट टेस्ट पर एक त्रुटिपूर्ण टिप्पणी लिखिए।
 उत्तर- इस टेस्ट को केवल सर्फेस डीफेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इस टेस्ट के स्टीप्स ये हैं-
- (i) टेस्ट होने वाले सर्फेस को साफ करो।
 - (ii) प्रोपेय द्वारा पीनीट्रेंट लगाओ।
 - (iii) डाय (Dye) पीनीट्रेंट की बहिष्कता दूर कर दो। साफ करो, धानी से दोषों और सर्फेस की सुखा दो।
 - (iv) डेवलपर एप्लाय कर दो।
- डाय पीनीट्रेंट को पहले क्रेक्स या पिप होल्स में डेवल कर क्या था, सर्फेस पर आ जाता है जो कि फाल्स को उपस्थिति की सुचना है।
 प्रश्न 593. क्या लिक्विड पीनीट्रेंट टेस्ट के सफ-सफेद डीफेक्ट जात कर सकते हैं?
 उत्तर- नहीं।

प्रश्न 594. कैरोलीन जालस की कौन-सी विशेषता वेल्ड की टैस्टिंग में सम्बन्धित है?
 उत्तर- यह मिगुटेस्ट टेक्स की जल्दी पीनीट्रेट करती है।

प्रश्न 595. पानी या कैरोलीन में से कौन सा टेक्स को जल्दी पीनीट्रेट करता है।
 उत्तर- कैरोलीन।

प्रश्न 596. हार्डिनेस टेस्ट कहाँ प्रयोग होता है?
 उत्तर- इस टेस्ट का प्रयोग उस वेल्ड को टैस्टिंग के लिए होता है जिसे प्रेशर पर का पं करणा होता है। इस टेस्ट की वेल्ड में पानी भर कर आवश्यक बर्किंग प्रेशर से $\frac{1}{2}$ गुना तक हूड रम्य द्वारा प्रेशरिंग करके किया जाता है।

प्रश्न 597. रेडियोग्राफिक टैस्टिंग के लिए क्या सिद्धान्त है?
 उत्तर- यह टेस्ट पीनीट्रेट ओब्जेक्ट्स की गोट वेव लेंथ रेडियेशन की एक्टिविटी पर निर्भर करता है। पीनीट्रेशन के समय किरणें आंशिक रूप से शोषित हो जाती हैं। शोषण की मात्रा वेल्ड की यकनैस व घनत्व पर निर्भर करती है। यदि कैविटी (ब्लोहोल्स) बनती है तो साउंड वेल्ड की तरह इसमें रेडियेशन का बीम मेटल में गुजाया जाता है। यह रेडियेशन के लिए सैन्टिसिटिव फिल्म पर विकिरण किया जाता है। इस प्रकार डीफेक्ट्स इमेज में दिखाई देती हैं।

प्रश्न 598. रेडियोग्राफी में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की रेज के टाइप के नाम बताओ?
 उत्तर- (a) एक्स-रेज (b) गामा रेज।

प्रश्न 599. एक्स-रे व गामा रे की वेवलेन्थ की तुलना कीजिए?
 उत्तर- गामा रे की वेवलेन्थ एक्स-रे की अपेक्षा कम होती है।

प्रश्न 600. एक्स रे व गामा रे की पीनीट्रेशन पावर की तुलना कीजिए।
 उत्तर- एक्स रे की पीनीट्रेशन पावर गामा रे की अपेक्षा कम होती है।

प्रश्न 601. गामा रे रेडियो ग्राफी में रेडियेशन का सोर्स एक रेडियो आइसोटोप जैसे कोबाल्ट 60 या इरीडियम 192 होता है। ये आइसोटोप ऐसी गामा रे एमिट करते हैं जिनकी वेवलेन्थ \times रेज की अपेक्षा बहुत कम होती है।

प्रश्न 602. गामा-रे की पीनीट्रेशन पावर अधिक क्यों होती है?
 उत्तर- क्योंकि इनकी वेवलेन्थ बहुत कम होती है।

प्रश्न 603. एक्स रेज किस प्रकार उत्पन्न होती है?
 उत्तर- एक्स-रे स्पेशल वेक्यूम ग्लास ट्यूब में उत्पन्न की जाती है। एक फिलामेंट गर्म किया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन (क्याथोड चार्ज) निकलते हैं। वे एक टार्गिट पर बम्बार्ड होते हैं। बम्बार्ड फिलामेंट और टार्गिट के बीच वोल्टेज अंतर मेन्टेन रखने के कारण होता है। इसके परिणामस्वरूप X रे उत्पन्न होती है।

प्रश्न 604. एक्स-रे रेडियोग्राफी में ओपरेटिंग पोटेन्शल का क्या प्रभाव होता है?
 उत्तर- ओपरेटिंग पोटेन्शल अधिक होने पर पीनीट्रेशन पावर भी अधिक होती है।

प्रश्न 605. अल्फासोफिक टैस्टिंग पर बर्किंग टिप्पणी लिखिए।
 उत्तर- इस विधि का प्रयोग बेकिंग स्ट्रक्चर में फ्लो को डीटेक्ट करने के लिए होता है जो कि कभी-कभी मेटल के सर्फेस के नीचे बन जाते हैं और सर्फेस आब्जर्वेशन द्वारा आइडेंटिफाई नहीं हो सकते।

अल्फासोफिक साउंडवेल्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा जनरेट होती है। ये वेल्ड मेटल में ट्रांसमीटर द्वारा ट्रांसमिट होती है। वेल्ड फार साइड से वापस रीसीविंग हूड में रीफ्लेक्ट कर दी जाती है। रीफ्लेक्टड साउंड वेल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्यूब वेल्ड होती है और टेस्ट युजिट में पावर वेल्ड होती है। साउंडवेल्ड द्वारा मेटल से होकर ट्रांसमिट हूड तक जाने में व रीसीविंग हूड तक वापस आने में किया गया समय भी कैथोड रे स्क्रॉन पर मेजरिंग स्केल द्वारा प्रदर्शित होता है।

यदि साउंडवेल्ड के रास्ते में फ्ला होता है तो यह दूरी सिरे पर पहुँचे बिना रीफ्लेक्ट हो जाता है। यह स्क्रॉन पर ट्रांसमिटिंग हूड और रीसीविंग हूड के बीच साउंड के गुजरने में किए गए छोटे समय का प्रदर्शित होता है। एक तजुबेकार ओपरेटर फ्ला को साउंड हूड से जोयन्ट पर पार्शिंग द्वारा पहचान सकता है।

प्रश्न 606. टैन्टालम स्टैब क्या होती है?
 उत्तर- यह किसी मेटैरियल का वह रेडियेटिंग है जो-वेल्ड पर सर्वे फार्म की अलग की जाती है।

प्रश्न 607. अल्ट्रावेक टेक्निक क्या होती है?

उत्तर- यह उच्चतम पुलिंग फार्म होता है जिस पर मेटैरियल बिना कैलर (without filler) सब्सक्रिब हो सकती है।

प्रश्न 608. इम्पेक्ट स्टैब क्या होती है?
 उत्तर- इसका फंक्शन मेटल को शाप, उच्च वेगीय ब्लो पर बिबस्टैंड होने की योग्यता।

प्रश्न 609. टैन्टालम टेस्ट क्या विशेषताएँ प्राप्त की जा सकती हैं?
 उत्तर- (a) अल्ट्रावेक टेक्निक स्टैब। (b) प्रतिशत ईसोनेशन। (c) एरिया में प्रतिशत कमी।

प्रश्न 610. बट वेल्ड पर किये जाने वाले बट टेस्ट के विभिन्न प्रकार क्या हैं?
 उत्तर- (i) कूट बट टेस्ट। (ii) केस बट टेस्ट। (iii) गार्डेड बट टेस्ट।

प्रश्न 611. बेकिंग जालस पर बट टेस्ट क्यों किया जाता है?
 उत्तर- वेल्ड मेटल की इफिक्टिविटी जात करने के लिए।

प्रश्न 612. बट टेस्ट किस प्रकार किया जाता है?
 उत्तर- स्पेसिमेन को हार्डिनेस प्रेस में कुछ निश्चित व्यास की U शेप मैट्रिल में बट किया जाता है। ताकि बट वेल्ड का फेस टैशन साइड पर रहे।

प्रश्न 613. कूट बट टेस्ट किस प्रकार किया जाता है?
 उत्तर- स्पेसिमेन को हार्डिनेस प्रेस में कुछ निश्चित व्यास की U शेप मैट्रिल में बट किया जाता है ताकि बट वेल्ड की कूट टैशन साइड पर रहे।

प्रश्न 614. गार्डेड बट टेस्ट किस प्रकार किया जाता है।
 उत्तर- इस प्रकार का बट टेस्ट स्पेसिमेन की फोर्मर के चारों तरफ बेकिंग द्वारा होता है।

प्रश्न 615. इम्पेक्ट टैस्टिंग के लिए प्रयोग होने वाली दो प्रकार की मशीनों के नाम लिखो।
 उत्तर- (i) आइजोड (Izod) टैस्टिंग मशीन। (ii) चार्पी (Charpy) टैस्टिंग मशीन।

प्रश्न 616. आइजोड टाइप मशीन द्वारा इम्पेक्ट टैस्टिंग किस प्रकार किया जाता है?
 उत्तर- मशीन एक सिरे पर स्पेसिमेन नोच (notched) करती है और पेंडुलम टाइप हैमर स्पेसिमेन के दूसरे सिरे पर स्ट्राइक करता है जो इसे नोच पर तोड़ देता है। स्ट्राइकिंग के बाद स्पेसिमेन पर हैमर की टैवल की दूरी स्केल पर मापी जाती है। हैमर जितना अधिक ट्रेवल करेगा, सम्पल का जतना ही कम इम्पेक्ट रेजिस्टेंस होगा।

प्रश्न 617. चार्पी टाइप मशीन पर इम्पेक्ट टैस्टिंग किस प्रकार किया जाता है?
 उत्तर- मशीन में दो पिलर्स के अगोन्ट स्पेसिमेन नोच होता है और इनके बीच में पेंडुलम टाइप हैमर बिग रहता है। यह स्पेसिमेन पर केन्ड में हिट करता है और नोच की विपरीत साइड पर। स्पेसिमेन पर स्ट्राइकिंग के बाद हैमर के चलने की दूरी एक स्केल पर मापी जाती है। हैमर जितना अधिक चलेगा सम्पल का इम्पेक्ट रेजिस्टेंस जतना ही कम होगा।

प्रश्न 618. बर्किंग के बाद किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है—
 उत्तर- (अ) जतिनाशी (ब) विनाशी
 (स) भासिक विनाशी (द) उपरोक्त सभी

प्रश्न 619. यदि गामा किरणों द्वारा रेडियोग्राफी में कोणस्ट का प्रयोग किया जाता है तो उसके कण पुटिमाइजेशन की परत (इस्पात की मिमी. में मोटाई) है—
 उत्तर- (अ) 50 से 150 मिमी. (ब) 10 से 60 मिमी.
 (स) 15 से 75 मिमी. (द) उरोक्त में कोई नहीं

प्रश्न 620. रेडियस "C", रेडियोग्राफी में प्रयुक्त फ्लार्ड है जो कि गामा किरणों से जो ब्राली है और उसके कण पुटिमाइजेशन की परत है (इस्पात की मिमी. मोटाई)—
 उत्तर- (अ) 50 से 150 मिमी. (ब) 10 से 60 मिमी.
 (स) 15 से 75 मिमी. (द) उपरोक्त में कोई नहीं

प्रश्न 621. कण किरणों द्वारा रेडियोग्राफी में इरीडियम-192 का प्रयोग होता है और इसके कण पुटिमाइजेशन परत है (इस्पात की मिमी. की मोटाई)—
 उत्तर- (अ) 10 से 60 मिमी. (ब) 15 से 75 मिमी.
 (स) 50 से 150 मिमी. (द) उपरोक्त में कोई नहीं

- प्रश्न 622. X किरण रेडियोग्राफी द्वारा निरीक्षण के लिये 220 KV बोल्टेज की आवश्यकता होती है और इस्पात प्लेट की मोटाई होती है—
 उत्तर— (अ) 25 से 50 मिमी. (ब) 60 से 75 मिमी.
 (स) 100 से 120 मिमी. (द) 175 से 200 मिमी.
- प्रश्न 623. X किरण रेडियो ग्राफी द्वारा 100 से 120 मिमी. मोटी इस्पात की प्लेट का निरीक्षण करने के लिये आवश्यक बोल्टेज है—
 उत्तर— (अ) 220 किलो वोल्ट (ब) 40 किलो वोल्ट
 (स) 1000 किलो वोल्ट (द) उपरोक्त में कोई नहीं
- प्रश्न 624. 1000 KV बोल्ड से उत्पन्न X-किरण रेडियो ग्राफी की कक्षा है।
 (अ) 60 से 75 मिमी मोटी स्टील प्लेट में
 (ब) 100 से 120 मिमी. मोटी स्टील प्लेट में
 (स) 175 से 200 मिमी. मोटी स्टील प्लेट में
 (द) उपरोक्त में कोई नहीं
- प्रश्न 625. रेडियो ग्राफी में प्रयोग किया जाता है—
 (अ) निम्न ताप पर (ब) मध्यम ताप पर
 (स) उच्च ताप पर (द) उपरोक्त में कोई नहीं
- प्रश्न 626. ड्राय रेजिस्टेंस प्रोसेस किया जाता है—
 (अ) उच्च ताप (ब) मध्यम ताप
 (स) निम्न ताप (द) उपरोक्त में कोई नहीं
- प्रश्न 627. कच्चा परीक्षण से पटा चलता है—
 (अ) क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी (ब) प्रतिशत वृद्धि
 (स) अग्रिम तनाव सामर्थ्य (द) उपरोक्त सभी
- प्रश्न 628. कच्चा परीक्षण रिबील करता है—
 (अ) पदार्थ के डिस्टार्सन का प्रतिरोध
 (ब) पदार्थ के डिस्टार्सन की क्षमता
 (स) पदार्थ के डिस्टार्सन की कठोरता
 (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 629. इन्फोर्सेशन परीक्षण रिबील करता है—
 उत्तर— (अ) डिस्टोर्टेड पदार्थ की क्षमता (ब) डिस्टोर्टेड पदार्थ की कठोरता
 (स) डिस्टोर्टेड पदार्थ का प्रतिरोध (द) उपरोक्त में कोई नहीं
- उत्तर— 618. (द) 619. (अ) 620. (अ) 621. (अ) 622. (स)
 623. (ब) 624. (स) 625. (अ) 626. (अ) 627. (स)
 628. (अ) 629. (अ)
- प्रश्न 630. कलम सत्य है या असत्य—
 (अ) नामा किरणों की तरंग दैर्घ्य, X-किरणों की अपेक्षा अधिक होती है।
 (ब) नामा किरणों की वेग क्षमता, X-किरणों की अपेक्षा अधिक होती है।
 (स) परावर्तन क्षमता किरणों की आवृत्ति कम होती है।
 (द) परावर्तन क्षमता किरणों की आवृत्ति बढ़ने के लिये आसिलो स्कॉप का प्रयोग करते हैं।
 उत्तर— (अ) असत्य (ब) सत्य (स) असत्य (द) सत्य

अध्याय 11
 विशेष विधियाँ
 (SPECIAL PROCESSES)

प्रश्न 631. किरण रेडियो ग्राफी का मूल सिद्धांत क्या है?
 उत्तर— इस विधि की शैविंग में आवश्यक ऊष्मा प्रसार पर सफेसित की इकट्टी मॉडिंग द्वारा

- है। बंध होने वाले पीस मशीन पर माउंट कर दिए जाते हैं। एक-दूसरे से एक्सियली (axially) एलाइन्ड पीसों में एक रोटेट किया जाता है जबकि दूसरा स्थिर रखा जाता है। दोनों पीस एक-दूसरे के बिच रखे होते हैं और और जब शैविंग के लिए ताप देना पड़े जाता है रोटेसन रोक देते हैं और एक्सियल फोर्स होता है ताकि मोलीक्युलर पीनीट्रेशन हो जाय अर्थात् ऐच्छिक बंध।
 प्रश्न 632. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस शैविंग का क्या सिद्धांत है?
 उत्तर— यह विधि एक रेजिस्टेंस से होकर बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट पर निर्भर पर निर्भर होती है। बंध होने वाले पीस मशीन में रखे जाते हैं जहाँ कम बोल्टेज की एमीपरेज की इलेक्ट्रिकिटी उनमें भेजी जाती है। जब मेटल प्लास्टिक बन जाती है तो अधिक भौतिक दबाव लगाया जाता है और पीस इकट्टे भेजे जाते हैं तो अधिक भौतिक दबाव लगाया जाता है और पीस इकट्टे भेजे जाते हैं और इकट्टे ही पयुज्य होते हैं।
- प्रश्न 633. रेजिस्टेंस शैविंग के क्या लाभ होते हैं?
 उत्तर— (i) आवश्यकतानुसार हीट सोकेशन हो सकती है।
 (ii) प्रोसेस रेपिड होने के कारण मास प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त है।
 (iii) ओपरेशन में रेजिस्टेंस शैविंग की आवश्यकता नहीं होती।
 (iv) कोई फिलर मेटल आवश्यक नहीं होती।
 (v) सब कॉमन मेटल व डिस-सिमिलर मेटल बंध की जा सकती है।
 (vi) कठिन सेप व सैकशन की बंध करना कठिन हो जाता है।
- प्रश्न 634. कुछ रेजिस्टेंस शैविंग प्रोसेस के नाम बताओ।
 उत्तर— (i) स्पॉट वैरिडिंग। (ii) प्रोडक्शन वैरिडिंग।
 (iii) फ्लाइंग बट वैरिडिंग। (iv) सीम वैरिडिंग।
- प्रश्न 635. स्पॉट वैरिडिंग में इलेक्ट्रोड्स प्रेशर एप्लाइ करदा क्यों आवश्यक है?
 उत्तर— (i) पीसों को इकट्टे फर्म करने के लिए।
 (ii) इलेक्ट्रोड टिप व पीस के बीच पाइंट आफ कॉन्टैक्ट पर भारी रेजिस्टेंस को हटाना।
 (iii) मोस्टन मेटल को फोर्स करना।
 (iv) लेस व शीघ्र गीसों को फोर्स माउंट करना।
- प्रश्न 636. अच्छे स्पॉट वैरिडिंग इलेक्ट्रोड के क्या गुण होते हैं?
 उत्तर— (i) अधिकतम शक्तिशाली।
 (ii) निम्नतम वीयर।
 (iii) उच्चतम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
- प्रश्न 637. कौन-से तत्व स्पॉट वैरिडिंग की क्यालिटी को प्रभावित करते हैं?
 उत्तर— (i) करंट। (ii) समय।
 (iii) दबाव। (iv) एरिया आफ कॉन्टैक्ट।
 (v) वैरिडिंग होने वाली मेटिरियल की सफेस कडीशन।
- प्रश्न 638. स्पॉट वैरिडिंग और सीम वैरिडिंग में क्या मुख्य अन्तर होता है?
 उत्तर— सीम वैरिडिंग स्पॉट वैरिडिंग का एक एक्सटेंशन होता है। सीम वैरिडिंग में इलेक्ट्रोड्स के बजाय दो वाटर कूल्ड कोपर एलीय कडीस प्रयोग होते हैं।
- प्रश्न 639. क्विंट वैरिडिंग के विषय में क्विंट में लिखो।
 उत्तर— इस प्रोसेस की अंतरराष्ट्र का सिद्धांत एम्पुवियम और आयरन ऑक्साइड के बीच रासायनिक क्रिया है। पाउडर एम्पुवियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण, आयरन ऑक्साइड के एलीय एलिमेंट्स की सहायता से क्विंट क्विंटिफिकेशन में रखा जाता है। फिर इसे चलाया जाता है। एलीयेशन में एक प्रतिक्रिया होती है जिससे ऊष्मा की बहुत मात्रा निकलती है। एम्पुवियम ऑक्सीजन के साथ बंध जाता है और जो मोनोमन स्टील पीलीय होती है। यह इकट्टे जो एन्ट होने वाले पीसों के चारों ओर रखी माउंट में रहता है।
- प्रश्न 640. क्विंट वैरिडिंग में चार्ज में क्या होता है?
 उत्तर— एम्पुवियम और आयरन ऑक्साइड।
- प्रश्न 641. एम्पुवियम की वैरिडिंग का मुख्य सिद्धांत क्या है?
 उत्तर— यह एक एम्पुवियम वैरिडिंग प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोडों की सहायता से एक बंध पीस पर

वर्धित करके ऊष्मा में बदली जाती है। इलेक्ट्रोलाइट एक विभवान्तर द्वारा त्वरित होते हैं और यह ऊर्जा सर्कल में पर वर्तमान ऊर्जा के रूप में आती है।

प्रश्न 642. फेब्रिक का क्या अर्थ है ?

उत्तर - रेडियेशन के साथ-साथ एमिशन द्वारा लाइट एम्पलीफिकेशन।

प्रश्न 643. जोर्ब वैश्विक क्या होता है ?

उत्तर - कोई भी ऐसी वैश्विक प्रोसेस जिसमें वेल्ड हैमरिंग या किसी दूसरी इम्पल्सिव व प्रेशर द्वारा बनाया जाता है जबकि यूनाईट किये जाने वाले सर्कस प्लास्टिक के होते हैं।

प्रश्न 644. फ्लाश वट वैश्विक क्या होता है ?

उत्तर - ऐसी रेजिस्टेंस वैश्विक प्रोसेस जहाँ अवेटिंग सर्कस पर पूरे एरिया पर कोलेसेस (coalescence) उत्पन्न होता है जो कि रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रिक करंट से प्राप्त होता है तथा हीटिंग के बाद धीरे-धीरे पूरी की गयी हीटिंग द्वारा। फ्लोशांग और अपसेटिंग जोयन्ट से मेटल के एकसाथन द्वारा अकम्पनीब होती है।

प्रश्न 645. प्रोजेक्शन वैश्विक क्या है ?

उत्तर - ऐसा रेजिस्टेंस वैश्विक जिसमें सोल्डर बेस मेटल पर वेल्ड बनाते समय प्रेशर छोटे प्रोजेक्शन या एक अथवा अधिक पीस प्रोजेक्शन पर लगाया जाता है। वैश्विक के समय प्रोजेक्शन कोल्ड हो जाता है।

प्रश्न 646. हार्ड फेलिंग क्या है ?

उत्तर - यह एक सोल्डर बेस मेटल पर अधिक कठोर धातु की एक सतह डिपोजिट करने की विधि है ताकि ऐसा सर्कस बने जो रेजिस्टेंस एग्जेशन, कोरोजन, ईरोजन, अधिक ताप व इम्पैक्ट के लिए अधिक योग्य हो।

प्रश्न 647. कुछ हार्ड फेलिंग मेटल के नाम बताओ ?

उत्तर- (i) हार्ड कार्बन को एलाय स्टील।

(ii) हार्ड कार्बन मीडियम एलॉय स्टील।

(iii) एलॉय कास्ट आयरन (6-12% टोटल एलॉय।

(iv) हार्ड कार्बन क्रोमियम स्टील।

(v) हार्ड कार्बन क्रोमियम निकल स्टील।

(vi) हार्ड मैंगनीज स्टील।

(vii) हार्ड क्रोमियम कास्ट आयरन।

(viii) कार्बन बेस एलायज (जिनमें टंगस्टन, क्रोमियम व कार्बन सम्मिलित है)।

(ix) टंगस्टन कार्बाइड।

प्रश्न 648. स्टोसिलेटिंग क्या है ?

उत्तर - इस विधि द्वारा मेटल का सर्कस, स्टेल्स राइड द्वारा ऑक्सी-एसिटिलीन मेथड का प्रयोग करके या मेटैलिक आर्क मेथड का प्रयोग करके, हार्ड फेस किया जाता है।

प्रश्न 649. स्टेल्स क्या है ?

उत्तर - यह एक एलाय होती है जिसमें कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन व मोलीब्डेनम विभिन्न अनुपातों में मिले होते हैं।

प्रश्न 650. स्टेल्स के क्या विशेष गुण हैं ?

उत्तर- (i) यह रासायनिक क्रिया व एग्जेशन को उच्च रेजिस्टेंस प्रदान करती है।

(ii) यह हार्ड पोलिश से सकती है।

(iii) इसका फिक्शन का गुणांक कम होता है।

(iv) रक्त तप्य गर्म करने पर भी यह सॉफ्ट नहीं होती।

प्रश्न 651. स्टेल्सिंग द्वारा मेटैलिक आर्क मेथड के लिये कौन से धातुएँ प्रयोग की जाती हैं ?

उत्तर - कौन से धातुएँ प्रयोग की जाती हैं ?

प्रश्न 652. स्टेल्सिंग के बाद पार्श्व को स्लोली ठंडा करना चाहिए या बिल्कुली ?

उत्तर - स्लोली।

प्रश्न 653. हार्ड फेलिंग का फर्क, जिस सर्कस पर यह किया जाता है, उक्त पर कुछ विशेष गुण स्पष्ट करना है। उसके नाम बताओ।

उत्तर- (i) टफनेस।

(iii) एग्जेशन के प्रति रेजिस्टेंस।

(ii) हार्डनेस।

(iv) कोरोजन पर रेजिस्टेंस।

प्रश्न 654. हार्ड फेलिंग के कुछ मुख्य महत्व बताइये ?

उत्तर- (i) रोब्यूइंग बॉर्न आउट सर्कसों की मेन्टेनेंस में।

(ii) नये मशीन पार्ट्स में सुपीरियर बीयरिंग सर्कसित प्रोवाइड करना।

प्रश्न 655. क्या स्टेल्सिंग को मशीन करना संभव है ?

उत्तर- नहीं यह बहुत हार्ड होती है। इसे केवल ग्राइंडिंग द्वारा फिनिश कर सकते हैं।

प्रश्न 656. स्लॉट क्रेट का किन्हीं प्रभावित होता है ?

उत्तर- (अ) वेल्ड किये जाने वाले पदार्थ की सतह तथा से

(ब) इलेक्ट्रोड प्रेशर से

(स) वैश्विक धारा के साइज से

(द) धारा के प्रयोग के समय पर

(ए) इलेक्ट्रोड के अग्रभाग का क्षेत्रफल और आकार

(इ) उपरोक्त सभी

प्रश्न 657. किसी मशीन का चाकर गुणांक निर्धार करता है ?

उत्तर- (अ) मशीन की भुजाओं पर

(ब) मशीन की भुजाओं के बीच की दूरी

(स) ट्रांसफार्मर की डिजाइन और प्रकार

(द) उपरोक्त सभी

प्रश्न 658. सबसे ज्यादा प्रयुक्त सोल्डर, मिश्र धातु है ?

उत्तर- (अ) लेड और टिन (ब) सिन्वर और कॉपर

(स) कॉपर और जिंक (द) उपरोक्त सभी

प्रश्न 659. सिन्वर जेजिंग मिश्रधातु के घटक हैं ?

उत्तर- (अ) सोना (ब) चादी

(स) कॉपर (द) कैडमियम और जिंक

(य) उपरोक्त सभी

प्रश्न 660. 50-50 म्यू सोल्डर का अर्थ है ?

उत्तर- (अ) 50% टिन 50% लेड (ब) 50% कॉपर 50% लेड

(स) 50% जिंक और 50% लेड (द) उपरोक्त में कोई नहीं

प्रश्न 661. 67-33 म्यू सोल्डर का अर्थ है ?

उत्तर- (अ) 67% टिन और 33% लेड (ब) 33% टिन और 67% लेड

(स) 67% कॉपर और 33% जिंक (द) उपरोक्त में कोई नहीं

प्रश्न 662. 50-50 म्यू सोल्डर का गलनांक है ?

उत्तर- (अ) 200°C (ब) 220°C

(स) 227°C (द) उपरोक्त में कोई नहीं

प्रश्न 663. अनुष्णों के केब्रिकेशन और छोटी वस्तुओं के लिये प्रयुक्त प्रक्रम है ?

उत्तर- (अ) सिन्वर जेजिंग (ब) टिन जेजिंग

(स) फ्लोइड जेजिंग (द) जिंक जेजिंग

प्रश्न 664. मिश्र का प्रयोग करके म्यू सोल्डरिंग प्राप्त की जा सकती है ?

उत्तर- (अ) सोल्डरिंग कॉपर विधि (ब) टॉर्च विधि

(स) थिप बाथ विधि (द) उपरोक्त सभी विधियाँ

प्रश्न 665. अधिकतम कठोर सोल्डर है ?

उत्तर- (अ) चांस और ऑयज (ब) टिन और लेड

(स) जिंक और कॉपर (द) उपरोक्त में कोई नहीं

प्रश्न 666. हार्ड फेलिंग मिश्र में प्रयोग की जाती है ?

उत्तर- (अ) टेलुरियम (ब) चाइनी

(स) थारिंग (द) इले लेड

(य) उपरोक्त सभी

- प्रश्न 667. कठिन के शक्ति द्विगुण की शक्ति का कारण है
 (a) घाटा (b) घिसन
 (c) उष्णत्व (d) हरोसन
 (e) उपरोक्त सभी
- प्रश्न 668. वेब टीका कई शैक्षणिक प्रश्न में कौन सी वेब प्रयोग की जाती है
 (a) जर्मन (b) होलीयन
 (c) फार्मन गार्ड आल्फाबेट (d) उपरोक्त सभी
- उत्तर- 656. (b) 657. (d) 658. (c) 659. (e) 660. (a) 661. (b) 662. (a) 663. (b) 664. (c) 665. (a) 666. (d) 667. (e)
- प्रश्न 669. कठम तत्व है या अकठम
 (a) K.W./K.V.A. अनुपात का अकठम शक्ति केन्द्र होता है।
 (b) K.W./K.V.A. शिफ्ट कम की कठम की मात्र है।
 (c) K.V.A. का अर्थ शिफ्ट कोट एम्पीयर है।
 (d) कोटम, कोलरिय बल के अकठम ही होता है।
 उत्तर- (a) सत्य (b) सत्य (c) सत्य (d) असत्य
- प्रश्न 670. कठम अकठम कठम शिफ्ट।
 (a) 33-67 युग्म कोटम का अर्थ है 33% टिन और 67% लेड
 (b) कोलरिय में वे वे से एक फार्म का अकठम होता है।
 (c) वेब कोलर का प्रयोग एम्पुमिनियम की कोलरिय करने से हो सकता है क्योंकि एम्पुमिनियम और वेब अकठम में संयुक्त नहीं होते हैं।
 (d) कटोर कोलर शिफ्ट का अकठम युग्म कोलर के कम होता है।
 उत्तर- (a) सत्य (b) असत्य (c) असत्य (d) असत्य
- प्रश्न 671. कठम या अकठम कठम शिफ्ट।
 (a) शिफ्टमें एम्पुमिनियम का अकठम युग्म एम्पुमिनियम की अकठम अधिक कम है।
 (b) युग्म एम्पुमिनियम का अकठम एम्पुमिनियम आल्फाबेट के अकठम के कम होता है।
 (c) वे अकठम अकठम अकठम प्रयोग किया जाता है।
 (d) वेब, वेब का अकठम अधिक कम होता है।
 उत्तर- (a) असत्य (b) असत्य (c) सत्य (d) सत्य

अध्याय 12
 विभिन्न
 (MISCELLANEOUS)

- प्रश्न 672. फार्म (file) क्या होती है ?
 उत्तर- हार्ड ड्रेड स्टील का हार्डपेड पीस फार्म होता है जिस पर टीथ की लोन्टिंग रो (rows) होती है। इसका प्रयोग मेटल को काटने, स्मूथ करने या मेटल पार्ट फिट करने में होता है।
- प्रश्न 673. फार्म के मुख्य शक्ति के नाम बताओ ?
 उत्तर- फार्म के मुख्य शक्ति टिप, फेस, टांग, हील और ड्रैग होते हैं।
- प्रश्न 674. फार्म की सम्बन्धि किसे प्रश्न नहीं जाती है ?
 उत्तर- फार्म की सम्बन्धि हील से टिप तक की दूरी होती है।
- प्रश्न 675. फार्म की वेब क्या होती है ?
 उत्तर- फार्म की वेब एज या साइड वेब होती है जिस पर टीथ नहीं होते एज फार्म के पीठ की एक साइड को वेब कहा जाता है जब कि एडजेस्टेड लॉन्स को फार्मिंग करते हैं।
- प्रश्न 676. किसे कट व कठम कट फार्म के मुख्य शक्ति युग्म शिफ्ट ?
 उत्तर- किसे कट फार्म में फार्म के वेब के एडजेस्टेड लॉन्स की शिफ्टिंग रो (rows) होती है। टीथ पीस की एज के अकठम होते हैं। इसका कट फार्म में कट के ही वेब होते हैं। जो एक फार्म

- को फार्म करते हैं। जो टीथ को हार्ड पाइन्ड का रूप देते हैं। ये टीथ जल्दी काटते हैं। परन्तु उतना मजबूत नहीं कि किसे कट फार्म।
- प्रश्न 677. एज कट फार्म क्या होती है ?
 उत्तर- इस प्रकार की फार्म पर टीथ जुड़े नहीं होते और शक्ति पर पंच ड्राफ छोटे फार्म उठाकर बनाये जाते हैं। एज कट फार्म का प्रयोग युग्म, युग्म व हार्ड के रूप में होता है। यह नवीन शीप में प्रयोग नहीं होता।
- प्रश्न 678. फार्म के टीथ के बीच स्पेसिंग के नाम बताओ ?
 उत्तर- (i) रफ (Rough) (iv) सेकंड कट (Second cut)
 (ii) कोर्स (Coarse) (v) स्मूथ (Smooth)
 (iii) बस्टार्ड (Bastard) (vi) डेड स्मूथ (Dead-Smooth)
- प्रश्न 679. (a) फार्म कोनवेक्स शक्ति युग्म क्या बनाई जाती है ?
 उत्तर- फार्म कोनवेक्स होता है अर्थात् शिरो की अपेक्षा मध्य में अधिक मोटी होती है। इससे जब टीथ एक साथ ही नहीं कटते क्योंकि यह फार्म पर अधिक प्रेशर रिलेवापर करेगा और इसे कटौन करना मुश्किल कर देगा।
- प्रश्न 679. (b) फार्मों की शक्ति उतरी क्यों कमायी जाती है ?
 उत्तर- फार्मों की किनारों की अपेक्षा मध्य में मोटा बनाया जाता है जिससे कि काटते समय इसके बारे में सम्पर्क में न आये क्योंकि फार्म को कटौन करने में कठिनाई होती है।
- प्रश्न 680. क्या रीटर्न स्ट्रोक पर फार्म के फार्म उठा ली जाती है ?
 उत्तर- नहीं, बल्कि रीटर्न स्ट्रोक के रीलीज होते समय ड्राउनवर्ड प्रेशर रीलीज कर देना चाहिए ताकि फार्म की ड्रिगिंग अचोयड हो जाय तथा टीथ की बैंक वीपरिंग बचे रहे।
- प्रश्न 681. फार्म की कटिंग एफिशियन्सी को कौन - से तीन तत्व प्रभावित करते हैं ?
 उत्तर- तीन मुख्य तत्व हैं - टीथ की शेप, हार्डनेस और हार्डनेस।
- प्रश्न 682. हार्ड सा क्या होता है ?
 उत्तर- यह एक हार्ड सा होता है जो विशेष रूप से मेटल की कटिंग के लिए बनाया जाता है। इसमें एक मेटल केम होता है जिसके शिरो पर कटिंग ब्लेड्स को पकड़ने के लिये क्लिप लगी होती है। हार्ड सा 200mm, 250mm और 300mm की स्टैंडर्ड लम्बाई में मिलते हैं।
- प्रश्न 683. हार्ड सा ब्लेड की लम्बाई किसे प्रश्न नहीं जाती है ?
 उत्तर- ब्लेड की लम्बाई ब्लेड के एक शिरो में होल के केन्द्र से विपरीत शिरो में होल के केन्द्र के बीच की दूरी होती है।
- प्रश्न 684. हार्ड सा ब्लेड किसे प्रश्न की स्टील से बनाये जाते हैं ?
 उत्तर- हार्ड सा ब्लेड हार्ड ग्रेड वाली स्टील से बनाये जाते हैं जैसे कि स्टील, हार्ड स्टील या टंगस्टन एलाय स्टील।
- प्रश्न 685. स्मार्डर क्या होता है ?
 उत्तर- स्मार्डर हार्डपेड स्टील का पीस होता है जो लगभग 150 से 250mm लम्बा होता है। यह शिफ्ट की तरह एक या दोनों शिरो पर पाइन्ड होता है। मेटल पर लाइन्स को फ्रेंच या फ्रेंच करने के लिये इसे पेलिस की तरह हेल्ड करते हैं। बट शिफ्ट से उत जगह साइड ब्लेड की जाती है वही स्टेट शिफ्ट नहीं पहुँच सकता। पाइन्ड आयरस्टील पर हार्ड किये जाते हैं।
- प्रश्न 686. फ्रिज पंच क्या होता है ?
 उत्तर- यह एक हार्डपी पाइन्ड टूल होता है और इसका प्रयोग साइड पर इंटरबल पर छोटे पंच मार्क करने के लिये होता है।
- प्रश्न 687. केन्द्र पंच क्या होता है ?
 उत्तर- यह पंच फ्रिज पंच से बड़ा होता है और इसका पाइन्ड 60°-90° होता है। यह फ्रिज होने वाले होल के सेन्टर पर बड़े पंच मार्क लगाने के लिए प्रयोग होता है।
- प्रश्न 688. किसे कट क्या होता है ?
 उत्तर- यह दो टीथों का इन्ट्रिग होता है और इसका प्रयोग
 (i) शक्ति या आर्क की स्मार्डिंग में, और
 (ii) डिस्टेंस की मेडम लाइट करने में होता है।
- प्रश्न 689. वेबिग क्या होती है ?

उत्तर- कैलीपर्स दो प्रकार के होते हैं - आउटसाइड तथा इनसाइड कैलीपर्स। आउटसाइड कैलीपर्स का प्रयोग राजड बार्स का व्यास नापने और मेटल की मोटाई ज्ञात करने के लिए होता है। इनसाइड कैलीपर्स का प्रयोग होल्स का व्यास तथा वर्कपीसों के बीच गैप नापने के लिए होता है।

प्रश्न 690. हार्मीक्रोमिट कैलीपर्स क्या होते हैं ?
 उत्तर- इसमें एक बेंट लेग तथा एक स्ट्रेट लेग होती है। स्ट्रेट लेग पर ऐसा पाइंट होता है जो साइन्स को स्काइव करने के लिए प्रयोग होता है। इसका प्रयोग -
 (i) राजड पीसों का सेंटर लोकेट करने।
 (ii) एज या होल्डर के समान्तर साइन्स को स्काइव करने के लिए होता है।

प्रश्न 691. बिजल क्या होता है ?
 उत्तर- यह एक दूध होता है जो ह्यूमसिंग की सुविधा के लिए हेक्सागोन या ओक्टागोन आकृति की स्टील से बनाया जाता है। एक सिरा कटिंग ओपरेशन के लिये शेष किया जाता है। दूसरा सिरा हेमर से ब्लोय प्राकृत करने के लिए ब्लान्ट (blunt) छोड़ा जाता है।

प्रश्न 692. क्या बिजल पूर्णतया हार्डनेड होता है ?
 उत्तर- नहीं, केवल कटिंग सिरा और ज्यादातर तिर्रे 25 mm दूरी तक।

प्रश्न 693. बिजल पर "मशरूम हेड" का क्या अर्थ है ? मशरूम हेडिंग बिजल से कार्य करना कठिन क्यों होता है ?
 उत्तर- मशरूम हेड चाबिजल पर ऐसा हेड होता है जिसे तब तक हेमर्स किया जाता है जब तक यह सिरा मशरूम के अनुरूप नहीं फेलता। मशरूम हेडिंग चाबिजल को प्रयोग करना सतराज को घायल कर सकते हैं।

प्रश्न 694. स्क्वैस फ्लेट क्या होती है ?
 उत्तर- यह काट आयरन से बनाई जाती है। इसका सर्कस बहुत फ्लैट होता है। यह कार्य को तेईंग आउट करने के लिए प्रयोग होता है जो या तो सीधे जॉब को इस पर स्थित करके या समांतर गपवा V-ब्लॉक्स पर सपोर्ट करके किया जाता है।

प्रश्न 695. क्लन क्या होता है ?
 उत्तर- यह रेजुएटिव मैजरींग इन्सट्रुमेंट होता है जो सक्की, मेटल या किसी दूसरी उचित मैटेरियल का बनाया जाता है।

प्रश्न 696. क्लोन्सिल सेट क्या होता है ?
 उत्तर- इसमें एक ठीक ग्राउंड रेजुएटिव ब्लेड होता है जिसके एक फेस के नीचे रेजुव बना होता है जिसमें अनेक हेडस लोकेट किये जा सकते हैं इसमें
 (i) सेंटर हेड - इसकी दो भुजाएँ होती हैं जो ब्लेड की प्रत्येक एज से 45° पर होती हैं। इसका प्रयोग स्टीक्स में सेंटर लोकेट करने के लिए होता है।
 (ii) प्रोटैक्टर हेड - इसका प्रयोग कोण मापने के लिए होता है जो या तो साइन्स की से आउट या फिनिश जॉब पर एगल चेंक करने के लिए होता है।
 (iii) स्टाक हेड - इसकी दो लेग्स होती हैं। एक ब्लेड से समकोण पर तथा दूसरी 45° पर होती है। 90° लेग में एक स्पिरिट लेवल होता है जो मशीन पर लेबलिंग के लिए सही चेंक करने में प्रयोग होता है।

प्रश्न 697. V ब्लॉक क्या होता है ?
 उत्तर- V ब्लॉक का प्रयोग बैल्डिंग से पहले वर्कपीस को एसाइन करने तथा इसे लेवल में रखने के लिए होता है।

प्रश्न 698. स्लैम्प क्या होता है ?
 उत्तर- स्लैम्प का प्रयोग वर्कपीस को पोजीशन में होल्ड करने के लिये होता है ताकि यह आसानीपूर्वक वेव हो सके।

प्रश्न 699. शीट मेटल वर्कर का क्या कार्य है ?
 उत्तर- शीट मेटल वर्कर अनेक हेड टूल्स तथा पावर मशीनों की सहायता से शीट मेटल में प्रोब्लेम कैल्किलेट करता है। होपर, कनसतर, गार्ड, पाइप, एल्को बॉक्स और फनस आदि आर्टिफिशियल शीट मेटल वर्किंग की प्रोब्लेम्स होती हैं।

प्रश्न 700. बिजल क्या होती है ?
 उत्तर- बिजल हेड शीपर भी कहलाती है और प्रथमी व गुंजायमान धातुओं को काटने के लिए कभी

की तरह प्रयोग होती है।

प्रश्न 701. हेम क्या होता है ?
 उत्तर- यह एक एज या बोर्डर होती है जो फोल्डिंग द्वारा बनायी जाती है यह मेटल की शीट्स को डिफिन करती है तथा शार्प एज से दूर रहती है।

प्रश्न 702. ब्लैड क्या होती है ?
 उत्तर- यह दो एज को इकट्ठा फासन करके बनाया गया जोयन्ट होता है।

प्रश्न 703. हेम के क्या कार्य हैं ?
 उत्तर- (i) मेटल की शीट को डिफिन करना।
 (ii) शार्प एज को अलग करना।

प्रश्न 704. ब्लैड के क्या कार्य हैं ?
 उत्तर- (i) जॉब के पादर्स को इकट्ठा जोड़ना।
 (ii) शीट को इकट्ठा जोड़ना।

प्रश्न 705. प्लायर्स और निपर्स में क्या अन्तर होता है ?
 उत्तर- प्लायर्स व निपर्स में मुख्य अन्तर कि निपर्स की कटिंग एज दूत के तिर्रे पर लोकेटिव होती है।

प्रश्न 706. शीट मेटल वर्किंग में कुछ कोमन ओपेरेशन्स के नाम बताओ।
 उत्तर- कटिंग शीट, बैल्डिंग, सीमिंग, हेमिंग, एज वापरिंग, एक्सपैशन, फ्लेगिंग, होलोइंग, ब्रेजिंग, तोल्डरिंग, टिमिंग आदि।

प्रश्न 707. फोर्जिंग क्या होता है ?
 उत्तर- गर्म की गयी धातु को हथौड़े से पीटकर या सबन प्रेशर द्वारा रोपिंग करने की विधि फोर्जिंग कहलाती है। इस विधि में मेटल की प्लास्टिसिटी का गुण प्रयोग होता है।

प्रश्न 708. फिलिंग क्या होती है ?
 उत्तर- इस विधि में दूध (ड्रिल) को वर्कपीस पर रोटरी या एक्सियल्सी मूवमेंट द्वारा वर्कपीस में होत उत्पन्न किये जाते हैं।

प्रश्न 709. रीमिंग क्या होता है ?
 उत्तर- जब स्मूथ फिनिश सहित एक्जुटेड होल्स आवश्यक होते हैं, वे पहले अंडर साइज ड्रिल किए जाते हैं और फिर रोम्ड किए जाते हैं। रीमिंग हाथ से या मशीन द्वारा की जा सकती है।

प्रश्न 710. ग्राइडिंग क्या होती है ?
 उत्तर- यह ग्राइडिंग व्हील के सर्कस पर हजारों एब्रेसिव ग्रेन्स की कटिंग एग्जान द्वारा किसी सर्कस की रोपिंग या वीयरिंग बाउन या एड की शार्पनिंग होती है।

प्रश्न 711. एब्रेसिव क्या होता है ?
 उत्तर- एब्रेसिव ऐसी मैटेरियल होती है जो अपने से सॉफ्टर सक्स्टान्स को वीयर अवे करता है।

प्रश्न 712. वो प्रकृतिक एब्रेसिव पदार्थों के नाम बताओ ?
 उत्तर- एमरे और कोरुन्डम (Emery and Corundum)

प्रश्न 713. वो कृत्रिम एब्रेसिव के नाम बताओ ?
 उत्तर- सिलिकन कार्बाइड और एल्युमिनियम आक्साइड।

प्रश्न 714. ग्राइडिंग व्हील क्या होता है ?
 उत्तर- एब्रेसिव ग्रेन्स को इच्छानुसार उचित मैटेरियल का प्रयोग करके सीमेन्ट या बॉन्ड करके आवश्यक गैप देने से ग्राइडिंग व्हील बनता है। व्हील की हार्डनेस या सॉफ्टनेस प्रयोग की गई कोइडिंग मैटेरियल पर निर्भर होता है।

प्रश्न 715. वेल्ड क्या होता है ?
 उत्तर- वेल्ड ऐसा तत्त्व होता है जिनमें ये सब या अधिकतर गुण होते हैं - रुम टेंप्रेचर पर मोलिड, ओपेक, हीट व इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, पोशिश करने पर रीफ्लैक्टिव, गर्म करने पर फैलने वाले और उंगल करने पर झिंकुने वाले।

प्रश्न 716. एप्लाय क्या होती है ?
 उत्तर- ऐसी मैटेरियल जो स्वयं तथा उसके कुछ विशेष गुण दो या अधिक तत्वों से मिलकर, जिनमें से एक मेटल होती है, बनते हैं, एप्लाय कहलाती है।

प्रश्न 717. वेल्ड के दो सामान्य गुण बताओ तथा उनका तत्त्विक वर्णन करो।
 उत्तर- (i) ओक्सीप्रिडि - यह मेटल की बिना क्लेक्चर हुए बेंट रोम या हेमर्स होने की

- एविलिडि होती है।
- (ii) इविलिडि— यह मेटल की बिना फेककर हुए तार लींचे जाने की योग्यता है।
- (iii) हार्डनेस — मेटेरियल की स्क्रैचिंग या एब्रेशन को रजिस्ट करने की योग्यता।
- (iv) कोम्पिलिटी — जब मेटल हीट फॉर्म में होती है तो यह बिना फेककर स्टाम्प, स्पन या प्रेस होने की क्षमता होती है।
- (v) मशीनेबिलिटी — यह सापेक्ष आसानी से नॉर्मल कटिंग टूल द्वारा मेटल की मशीन होने की एविलिडि होती है।
- (vi) क्नेबिलिटी — यह सामान्य आसानी पूर्वक नॉर्मल वैलिंग के साधनों द्वारा मेटल केबल होने की एविलिडि होती है।
- प्रश्न 718. इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है ?
उत्तर— किसी कंडक्टर में विशेष दिशा में इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है जिसने अधिक इलेक्ट्रॉन गति करेगे, करंट उतनी ही अधिक होगी।
- प्रश्न 719. एम्पीयर क्या होती है ?
उत्तर— इलेक्ट्रॉन फ्लो की मात्रा करंट कहलाती है और करंट एम्पीयर में मापी जाती है। एक एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है जब 6.28×10^{18} इलेक्ट्रॉन कंडक्टर पर एक दिशे गये बिन्दु से गुजरते हैं (एक सेकेंड में)।
- प्रश्न 720. वोल्ट क्या होता है ?
उत्तर— एक वोल्ट वह बल होता है जो एक ओह्म के रजिस्टर से एम्पीयर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है।
- प्रश्न 721. ओह्म क्या है ?
उत्तर— एक ओह्म तार का वह रजिस्टेंस होता है जिसमें 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल प्रेशर 1 एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है।
- प्रश्न 722. ओह्म का नियम क्या है ?
उत्तर— ओह्म के नियमानुसार इलेक्ट्रिक करंट लगायी गयी वोल्टेज के समानुपाती तथा रजिस्टेंस के विरोधानुपाती होती है। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं।
$$\text{एम्पीयर में करंट} = \frac{\text{pd वोल्ट में}}{\text{ओह्म में प्रतिरोध}}$$
- प्रश्न 723. रिजिस्टेंस क्या होता है ?
उत्तर— रिजिस्टेंस ऐसी डिवाइस होती है जो ac विद्युत d.c. विद्युत में बदलती है।
- प्रश्न 724. ट्रांसफार्मर क्या होता है ?
उत्तर— ट्रांसफार्मर द्वारा ए. सी. वोल्टेज को ऊपर या नीचे स्टेप करते हैं या हार्ड वोल्टेज को करंट a.c सोर्स को हार्ड करंट को वोल्टेज सप्लाय में परिवर्तित करते हैं। ट्रांसफार्मर के साधारण वर्जन के अनुसार यह ऐसी डिवाइस होती है जिसका प्रयोग एक सर्किट से दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर करने में होता है।
- प्रश्न 725. हीट व टेंपरेचर में क्या अन्तर होता है ?
उत्तर— टेंपरेचर किसी भी ची की हीटनेस की डिग्री होती है। हीट एनर्जी की वह मात्रा होती है जो बीडी में सम्मिलित रहती है।
ताप का प्रभाव हीट को बढ़ाता या घटाता है।
- प्रश्न 726. तापमान के सेन्टीग्रेड व फारेनहाइट स्केल में क्या अन्तर होता है ?
उत्तर—
$$\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$$
- प्रश्न 727. कैलोरी क्या होती है ?
उत्तर— कैलोरी हीट को वह मात्रा होती है जो 1 ग्राम पानी का ताप 1°C बढ़ाने के लिये आवश्यक होती है।
- प्रश्न 728. डिग्रीस गर्म युनिट क्या होती है ?
उत्तर— 1 पाउंड पानी का ताप 1°F बढ़ाने के लिये आवश्यक हीट की मात्रा एक डिग्रीस गर्म युनिट होती है।
- प्रश्न 729. हीट ट्रांसफर के तीन विधि बताने क्या है ?

- उत्तर— (i) कंडक्शन (ii) कन्वेक्शन (iii) रेडियेशन।
- प्रश्न 730. कंडक्शन के अर्थ का वर्णन करो ?
उत्तर— मेटेरियल के एक सिरे को हाथ से पकड़ो और दूसरे सिरे को गर्म करो। हीट गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर बहती है। यह कंडक्शन का एक उदाहरण है। वैश्व बॉड के निकट की हीटिंग कंडक्शन द्वारा होती है।
- प्रश्न 731. कन्वेक्शन का अर्थ समझाइये
उत्तर— हीट वेल्ड फ्ल के निकट चारों ओर की वायु गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठती है ठंडी वायु इसका स्थान ले लेती है, वह भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती और अधिक वायु के लिये स्थान बनाती है। यह कन्वेक्शन का उदाहरण है।
- प्रश्न 732. रेडियेशन का अर्थ बताओ।
उत्तर— भाग के सामने बैठकर हम गर्मी महसूस करते हैं। रेडियेशन द्वारा हीट ट्रांसफर का उदाहरण है।
कार्य करते समय वेल्डर आर्क से रेडियेशन द्वारा हीट अनुभव करता है।
- प्रश्न 733. हीटट्रीटमेंट का वर्णन कीजिए।
उत्तर— यह मेटल या एलाय में सोलिड स्टेट में ऐसे गुण उत्पन्न करता है जो इस पर हीटिंग क्रूडिंग ओपरेशन के कम्प्लिमेंटेशन में टाइम्ड और सफाई हो रहे हैं। इस परिभाषा के अर्थ में से हीटिंग के सोल पर्यज के लिये वर्किंग एक्सक्यूट कर दी जाती है।
- प्रश्न 734. अनीलिंग क्या है ?
उत्तर— इसमें स्टील को इसकी क्रिटिकल रेंज से थोड़ा अधिक हीटिंग होता है। यह धीरे-धीरे ठंडा करके हीट की पूर्ण पीनीट्रेशन और ग्रेन के री-एडजस्टमेंट के लिये उसी ताप को काफी समय तक इस पर हीटिंग करके होता है।
- प्रश्न 735. अनीलिंग का क्या उद्देश्य है ?
उत्तर— अनीलिंग का उद्देश्य निम्न एक या अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है—
(i) मेटल की सोफ्टनिंग अर्थात् मशीनेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिये।
(ii) इन्टरनल रेजीड्यूअल स्ट्रेसिस रीलीच करने के लिये।
(iii) मेटल का ग्रेन साइज रीफार्म करने के लिये।
(iv) इविलिडि बढ़ाने के लिये।
- प्रश्न 736. नोर्मलाइजिंग क्या होता है ?
उत्तर— इसमें मेटल को क्रिटिकल रेंज से अधिक गर्म करके शुद्ध वायु में ठंडा करना होता है। इस ट्रीटमेंट से स्टील को वापस नोर्मल कंडीशन में लाते हैं। यह फोर्जिंग या अन्य गलत हीट ट्रीटमेंट के बाद होता है।
- प्रश्न 737. हार्डनिंग क्या होता है ?
उत्तर— इसमें दो स्टेप्स होते हैं—
(i) स्टील को क्रिटिकल रेंज से ऊपर आवश्यक ताप तक गर्म करना।
(ii) स्टील को या तो पानी, त्राइब, आयल सोल्शन लीड या वायु में ठंडा करना।
- हार्डनिंग का उद्देश्य क्रेपिटिव स्ट्रेंथ, वीयर रेजिस्टेंस आदि जैसे भौतिक गुण बढतप करना है।
- प्रश्न 738. नोर्मलाइजिंग तथा रीलीचिंग में क्या अन्तर है ?
उत्तर— जहाँ नोर्मलाइजिंग ग्रेन्स का साइज रीइम्प्रूव करती है, वहीं स्ट्रेंथ रीलीचिंग मेटल से स्ट्रेसिस रीलीच करती है। इससे ग्रेन्स कम स्ट्रेस शोप में परिवर्तित होते हैं परन्तु उनका साइज बहुत अधिक नहीं बदलता है।
- प्रश्न 739. मार्टेन्सिट क्या होता है ?
उत्तर— यह एक हार्ड, ब्रिटल पदार्थ होता है जिसका स्ट्रक्चर डिस्टोर्टिड फेस सेंटरड क्यूबिक होता है जो आयरन व कार्बन एटमस के अन्तः मिश्रण द्वारा प्रीडोमिनेटली कम्पोज होता है। हार्ड व ब्रिटल होने के कारण यह वेल्डमेंट में या निकट एवोयूड होना चाहिये।
- प्रश्न 740. ऑस्टेनाइट क्या होता है ?
उत्तर— जब ताइम्ड स्टील क्रिटिकल टेंपरेचर (723°C, 820°C तक) की रेंज तक गर्म की जाती है तो कम्प्लेक्स एटमस अलग कम्पिगरेशन बनाते हैं। यह कम्पिगरेशन क्यूबिकल होता है जिसके प्रत्येक कोने पर एक आयरन एटम तथा एक प्रत्येक फेस के मध्य में होता है। यह सेप आस्टेनाइट कहलाती है।

- प्रश्न 741. टेम्परेचर क्या होती है ?
 उत्तर- हार्डनिंग के साथ यह आवश्यक है पूर्णतः हार्डनिंग स्टील बहुत हार्ड, ब्रिटिल और हार्डनी होकर होती है। इनमें डक्टिलिटी या टफनेस की कमी होती है। यह इन्फ्लेक्ट सोड पर विरस्टेड नहीं हो सकती। टेम्परेचर की रीहीटिंग प्रोसेस इल्लिये एकाय्वालिग होती है -
 (i) इंटरमल स्ट्रेस रीलीज करने के लिये।
 (ii) इस्तेमाल के लिये जिन्में कुछ डक्टिलिटी होती है, पर मार्टेन्सिट डीकम्पोज करने के लिये।
- प्रश्न 742. क्विंटल फुलिंग टेस्ट का क्या अर्थ है ?
 उत्तर- फुलिंग का एक टेस्ट जो मार्टेन्सिट को 100% मार्टेन्सिट में ट्रांसफॉर्म करने के लिये काफी फास्ट होता है।
- प्रश्न 743. केस हार्डनिंग क्या होता है ?
 उत्तर- केस हार्डनिंग किसी मेटैलिक आब्जेक्ट की हार्डनिंग की विधि है ताकि सर्फेस हर्टीरियर या कोर की अपेक्षा अधिक हार्ड रहे।
- प्रश्न 744. बैकिंग धातु कार्य फुलिंग का अर्थ क्या है-
 उत्तर-(अ) बैकिंग प्रोसेस (ब) बैकिंग टेक्नीक
 (क) (अ) तथा (ब) दोनों (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 745. बैकिंग धातु कार्य सन्निहित है-
 उत्तर-(अ) इलेक्ट्रोड से घातन से (ब) आधार धातु
 (क) लेस मेटल से (द) उपरोक्त सभी
- प्रश्न 746. बैकिंग धातु कार्य सम्बन्धित है-
 उत्तर-(अ) गैस धातु क्रिया (ब) सतह पर टाऊम
 (क) सीलिंग स्टैर प्रतिक्रिया (द) उपरोक्त सभी
- प्रश्न 747. वे इलेक्ट्रोड जो अप्पस के अल्फास्ट और मैगनीज और सिलिकेट की कोटिंग रखते हैं, कहलाते हैं-
 उत्तर-(अ) बेसिक इलेक्ट्रोड (ब) एसिडिक इलेक्ट्रोड
 (क) केमिकल इलेक्ट्रोड (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 748. रिफ्लेक्स कंट्रोल गैटल रकती है
 उत्तर-(अ) अधिकतम तन्पता (ब) दरारप्रतिरोध
 (क) अ और ब दोनों (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 749. कैथोडिटी मिश्रक कबती है-
 उत्तर-(अ) प्रयुक्त प्रक्रम के ऊपर (ब) सर्विस दशाओ पर
 (क) अ और ब दोनों (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 750. ऊष्मा प्रवाहक शैल में परिवर्तनों का कारण है-
 उत्तर-(अ) ऊष्मा (ब) दाब
 (क) मोड्यु (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 751. कैथोड जोड़ी की उत्पत्ति प्रतिक्रिया प्रभावित होती है-
 उत्तर-(अ) वेल्ड धातु के रासायनिक संघटन से
 (ब) पेरेंट धातु के रासायनिक संघटन से
 (क) प्रयुक्त वैक्यूम प्रक्रम से (द) उपरोक्त सभी।
- प्रश्न 752. कैथोड जोड़ी की उत्पत्ति प्रतिक्रिया के प्रभावित होने का कारण है-
 उत्तर-(अ) पेरेंट धातु की मोटाई (ब) धातुसे की संख्या
 (क) सर्फेस धारा (द) वेल्ड का गति
 (क) उपरोक्त सभी
- प्रश्न 753. इस्पात का कच्चा कर्म चमिन है-
 उत्तर-(अ) केराइट (ब) पेरलाइट
 (क) सीमेन्टिट (द) मार्टेन्सिट
- प्रश्न 754. फेल्डोस की कर्म सामर्थ्य है-
 उत्तर-(अ) 18 टन/इन्च² (ब) 56 टन/इन्च²

- (क) 65 टन/इन्च² (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 755. कार्बन ट्यूब कर्म होते हैं-
 उत्तर-(अ) कार्बन स्टील से (ब) मुहु इस्पात से
 (क) रॉट इस्पात से (द) कार्बन स्टील से
- प्रश्न 756. कार्बन स्टील की कर्म सामर्थ्य है-
 उत्तर-(अ) 50 से 60 किग्रा/मिमी² (ब) 60 से 70 किग्रा/मिमी²
 (क) 70 से 80 किग्रा/मिमी² (द) 80 से 90 किग्रा/मिमी²
- प्रश्न 757. 'बैकिंग स्टील कार्टिडज' सम्बन्धित है-
 उत्तर-(अ) I.S.I. 1030-1962 (ब) I.S.I. 1030-1962
 (क) I.S.I. 1762-1961 (द) उपरोक्त में कोई नहीं
- प्रश्न 758. 1.5% मैगनीज इस्पात कार्टिडज के लिये क्लिस्टिबो का कर्मन किया है-
 उत्तर-(अ) I.S.I. 2708-1964 में (ब) I.S.I. 1030-1662 में
 (क) I.S.I. 1762-1961 में (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 759. धातु चालकों में उच्च आवृत्ति धारा, धातु की सतह पर बहने की प्रवृत्ति रखती है।
 इसको कहते हैं-
 उत्तर-(अ) त्वचा प्रभाव (ब) प्रोक्सीमिटी प्रभाव
 (क) धारा प्रभाव (द) आवृत्ति प्रभाव
- प्रश्न 760. बड़वी हुई आवृत्ति के साथ कोन का प्रभाव बढ़ता जाता है-
 उत्तर-(अ) रिफ्लेक्स प्रभाव (ब) प्रोक्सीमिटी प्रभाव
 (क) (अ) व (ब) दोनों (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 761. छोटी धाराओं को मानने या विष्ट धारा परिवर्धन में कृत्रिम किन्तु को ज्ञात करने के लिए किन कर्म का प्रयोग करते हैं-
 उत्तर-(अ) जनरेटर (ब) मोटर
 (क) रेक्टिफायर (द) ट्रांसफार्मर
- प्रश्न 762. विद्युत ऊर्जा सलाई का हलोल क्या है-
 उत्तर-(अ) जनरेटर (ब) मोटर
 (क) रेक्टिफायर (द) ट्रांसफार्मर
- प्रश्न 762. कम्प्यूटर प्रयोग किया जाता है-
 उत्तर-(अ) आर्मेचर से धारा एकत्र करना
 (ब) प्रत्यावर्ती धारा को विष्ट धारा में बदलना
 (क) (अ) और (ब) दोनों उद्देश्यों के लिये
 (द) इनमें से कोई नहीं
- प्रश्न 764. फोला को क्या जाता है-
 उत्तर-(अ) द्विजल विधि (ब) रॉकवेल विधि
 (क) विकस विधि (द) उपरोक्त सभी
- प्रश्न 765. न्यु प्रक्रम निम्न विधि से किया जाता है-
 उत्तर-(अ) कोर्बिंग प्रक्रम (ब) एक्सट्रुसन प्रक्रम
 (क) सील कार्य प्रक्रम (द) उपरोक्त सभी प्रक्रम
- प्रश्न 766. अमिचधायु इस्पात का यह गुण जिससे परिकर्षित टेम्परेचर होती है, है-
 उत्तर-(अ) चीनइता (ब) कठोरता
 (क) (अ) और (ब) दोनों (द) उपरोक्त में कोई नहीं
- प्रश्न 767. धातु की कार्य सुकरता है-
 उत्तर-(अ) धातु में वेल्ड करने की सरसता
 (ब) इसकी गमाने की सरसता
 (क) इसके वाष्पन होने की सरसता
 (द) उपरोक्त में कोई नहीं
- प्रश्न 768. किसी धातु की कोनेटिभिटी है-

बैल्डिंग इंजीनियरिंग 777 प्रश्न समाप्त

उत्तर- (अ) इसके वेल्ड करने की सरलता (ब) इसके वाष्पित होने की सरलता
 (क) इसके गलने की सरलता (द) उपरोक्त में कोई नहीं

प्रश्न 769. जब एक विद्युत काब्र उत्पन्न होती है तो ऊष्मा में बदलने वाली विद्युत शक्ति का प्रतिशत क्या होता है-

उत्तर- (अ) 30% (ब) 40%
 (क) 50% (द) 60%

प्रश्न 770. बैल्डिंग काब्र में धातु परिवर्तित हो सकती है-

उत्तर- (अ) 10 से 20 एम्पीयर (ब) 100 से 200 एम्पीयर
 (क) 100 से 1000 एम्पीयर (द) 100 से 2000 एम्पीयर

प्रश्न 771. अन्दर बाटर बैल्डिंग में होती है-

उत्तर- (अ) बाटर की शीतलन क्रिया
 (ब) आर्क के चारों ओर द्रवस्थैतिक दाब शीर्ष
 (क) आर्क के चारों ओर गैसों का आवरण
 (द) उपरोक्त सभी

प्रश्न 772. अन्दर बाटर बैल्डिंग निम्न के लिये रेडिस्टेड है-

उत्तर- (अ) मृदु इस्पात (ब) टार इस्पात
 (क) उच्च कार्बन इस्पात (द) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 773. अन्दर बाटर बैल्डिंग में है-

उत्तर- (अ) D. C. बैल्डिंग प्रयुक्त होती है
 (ब) A. C. बैल्डिंग प्रयुक्त होती है
 (क) D. C. और A.C. दोनों बैल्डिंग प्रयुक्त होती है
 (द) विशिष्ट बैल्डिंग प्रयुक्त होती है

प्रश्न 774. अन्दर बाटर बैल्डिंग के लिये प्रयुक्त विद्युत धातु यन्त्र की क्षमता होती है-

उत्तर- (अ) 50 एम्पीयर (ब) 100 एम्पीयर
 (क) 200 एम्पीयर (द) 300 एम्पीयर

प्रश्न 775. अन्दर बाटर बैल्डिंग प्रयुक्त होती है-

उत्तर- (अ) जहाजों के उत्पादन और मरम्मत में
 (ब) आउट साइड शिपों के निर्माण में
 (क) महाकागारों में तेल पाइप लाइन बिछाने में
 (द) उपरोक्त सभी

प्रश्न 776. विस्फोटक बैल्डिंग प्रयोग की जा सकती है-

उत्तर- (अ) बेरिलियम के लिये (ब) टंगस्टन के लिये
 (क) बोरॉन के लिये (द) उपरोक्त में कोई नहीं

उत्तर 744. (क) 745. (द) 746. (ब) 747. (क) 748. (क)
 749. (क) 750. (अ) 751. (द) 752. (क) 753. (ब)
 754. (ब) 755. (अ) 756. (क) 757. (अ) 758. (अ)
 759. (क) 760. (क) 761. (क) 762. (अ) 763. (क)
 764. (द) 765. (द) 766. (अ) 767. (अ) 768. (ब)
 769. (क) 770. (द) 771. (द) 772. (अ) 773. (क)
 774. (क) 775. (क) 776. (द)

प्रश्न 777. (क) रिक स्थान पर-

(अ) निम्न जड़ों और फलकों के उत्पादन में _____ का प्रक्रम प्रयुक्त होता है।
 (ब) जोर बाकर मृदु इस्पात या _____ का होता है।
 (क) विशिष्ट कार्यों को करने में, कोटिंग की बहाव कोटिंग की _____ पर निर्भर करती है।
 (द) कोटिंग इलेक्ट्रोडों के लिये धातु चुन लिये है।

उत्तर- (अ) धातु कार्ब (ब) निम्न कार्बन इस्पात (क) मोटाई (द) शारी

Dictionaries Dr. Gupta

1. Heights Technical Dictionary	8.25
2. Pocket Dictionary of Automobile	50.75
3. Mechanical Dictionary	50.75
4. Electrical Dictionary	40.75
5. Heights Electronics Dictionary	45.75
6. Heights Electrical Dictionary-English-English-Hindi	

YEAR BOOKS & POCKET BOOKS

1. Electrical Year Book	- V.K. Bajaj	32.75
2. Mechanical Year Book	- V.K. Bajaj	47.75
3. Civil (Year) Hand Book	- P.N. Kohli	45.75
4. Electrical Pocket Book	- V.K. Bajaj	16.75
5. Mechanical Pocket Book	- V.K. Bajaj	16.75
6. Civil Engineering Pocket Book	- P.N. Kohli	16.75
7. Technician Pocket Book	- V.K. Bajaj	6.75
8. Electronics (Hand Book) Year Book	- V.K. Bajaj	35.75
9. Mathematical Formulae, Tables & Definitions	- S.K. Kumar	5.25
10. Advanced Mathematical Formulae, Tables & Definitions	- R. Kumar	7.25
11. Physics Formulae Tables & Definitions	- R. Kumar	7.25
12. Chemistry Formulae Tables & Definitions	- R. Kumar	10.75
13. Electronics Pocket Book		

GUPTA, KAUSHISH, R. DEV & SETHI

1. Practical Automobile Engineering	- Gupta Kaushish	35.75
2. Diesel Mechanics	- Gupta Kaushish	22.75
3. Tractor Mechanics	- Gupta Kaushish	25.75
4. Repair and Maintain Your Car	- R. Dev	10.25
5. Perfect Driving and Pass Car Test	- R. Dev	10.75
6. Driving Craft	- Nayyar	10.75

SEPARATE BOOKS ON WORKSHOP CALCULATION AND SCIENCE FOR ALL GROUP TRADES

By : Kumar - Dev - Narang

1. Basic Workshop Calculation and Science for Draughtsman Civil & Mechanical and Surveyour	25.75
2. Basic Workshop Calculation & Science for Fitter, Turner, Machinist	25.75
3. Basic Workshop Calculation and Science for Radio, T.V. and Electronics	25.75
4. Basic Workshop Calculation and Science for Electrical, Wireman, Electroplator	25.75
5. Basic Workshop Calculation and Science for Welder, Moulder, Sheet Metal, Painter, Blacksmith, Upholstry	25.75
6. Basic Workshop Calculation and Science for Refrigerator, Instrument Mechanics, Watchmaker	20.75
7. Basic Workshop Calculation and Science for Automobile, Diesel, Tractor	25.75

RADIO, T.V. & ELECTRONICS

1. Practical T.V. Servicing with 5 (Full size) Circuits	- Dewan	32.75
2. Elementary Radio Transistor & T.V. with Tape Recorder & Video		
3. Solved Radio Problems	- Ralhan & Gupta	58.75
4. Solved T.V. Problems	- Jain	18.75
5. Solved Electronics Problems	- Jain	18.75
6. Make Your Radio Transistor	- Jain	25.75
7. Repair Your Radio Transistor	- Ralhan Gupta	16.75
8. Electronics Made Simple	- Ralhan Gupta	16.75
9. Elementary Electronics Engineering	- M.L. Gupta	30.75
10. Basic Electronics Practicals	- M.L. Gupta	45.75
11. Colour Television Theory & Servicing	- Sobti & Tandon	35.75
12. Transist. Theory & Servicing	- Sobti & Tandon	39.75
13. Monochrome Television Theory & Servicing	- Sobti & Tandon	15.75
14. Radio, T.V. and Electronics Drawing	- Sobti & Tandon	30.75
15. Electronics Made Simple (Student Edition)	- A. Kumar	35.75
	- M.L. Gupta	17.75

SOCIAL STUDIES AND ENTREPRENEURSHIP WITH ENERGY CONSERVATION

1. Social Studies
2. Social Studies (Q and A)

Electrical Books By : M.L. Gupta

1. Elementary Electrical Engineering
2. Material Science & Process

CIVIL ENGINEERING

1. Basic Draughtsman Civil
2. Building Construction
3. Draughtsman Civil
4. Civil Engineering Drawing
5. P.W.D. Accounts Theory & Practice

By : Gupta and Kaushish

1. Workshop Technology
 - Vol. I
 - Vol. II
2. Machinshop Theory (A Hand Book of Machinist)
3. Metal and Heat Treatment
4. Basic Fitting Tools
5. Welding Technology
6. Welding Engineering
7. Workshop Calculation & Science.
 - Vol. I
 - Vol. II
8. Fitter Shop Theory
9. Draughtsman Mechanical
10. Plumbing and Sanitation
11. Boiler Attendant
12. Machine Drawing
13. How to Work on Lathe
14. Pump Servicing & Maintenance
15. Refrigeration Air-Conditioning Servicing
16. Turner Shop Theory & Servicing
17. Refrigeration Air-Conditioning Objective Type

TABLES AND CHARTS

1. Logarithmic & Other Mathematical Tables (Four Figures)
2. Log Tables (Five Figures)
3. Mollier Chart with Steam Tables
4. Mollier Chart in Colour
5. Steel Tables
6. Log Tables in 4 Figures

OBJECTIVE TYPE SERIES (SIMPLIFIED) COMPLETE

1. Mechanical Engineering Objective Type - Narang 45.75
2. Civil Engineering Objective Type - R.Dev 60.75
3. Electricals Electronics & Communication Objective Type - M.L. Gupta 45.75

TRADE MANUALS

1. Turner Trade Manual Vol. I (1st Year) - Kakkar 22.75
2. General Engineering Drawing - Kakkar 22.75

AUTHORISED PUBLISHERS OF L.T.I. and APPRENTICESHIP PAPERS

BY D.G.E.T. MINISTRY OF LABOUR GOVT.

OF INDIA VIDE LETTER NO. 19 (B) 78 DEGT Dated 28.1.1978

(Last 10 Years Papers)

(A) Workshop Calculation and Science (Solved Papers)	Hindi (Rs.)	English (Rs.)
1. Group - Fitter, Turner, Machinist	12.25	12.25
2. Group - Draughtsman (Mech. and Civil) Bldg. Construction Surveyor	12.25	12.25
3. Group-Carpenter, Moulder, Sheet-Metal, Painter, Upholstry & Blacksmithy, Welding	12.25	12.25
4. Group-Electrician, Wireman, Electroplator	12.25	12.25
5. Group-Radio, T.V. and Electronics	12.25	12.25

6. Group-Motor Mechanic, Tractor, Diesel Mech.
7. Instrument Mechanic, Tool and Die, Refrigeration, Watch Maker

(B) THEORY (Solved papers)

- | | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| 1. Electrician | 12.25 | 12.25 |
| 2. Wireman | 12.25 | 12.25 |
| 3. Fitter | 12.25 | 12.25 |
| 4. Machanist | 12.25 | 12.25 |
| 5. Turner | 12.25 | 12.25 |
| 6. Draughtsman (Mechanical) | 12.25 | 12.25 |
| 7. Draughtsman (Civil) | 12.25 | 12.25 |
| 8. Welding | 12.25 | 12.25 |
| 9. Tool and Diemaker | 12.25 | 12.25 |
| 10. Instrument Mechanic | 12.25 | 12.25 |
| 11. Radio & R.V. (Mechanical) | 12.25 | 12.25 |
| 12. Electronics | 12.25 | 12.25 |
| 13. Refrigeration | 12.25 | 12.25 |
| 14. Motor Mechanics | 12.25 | 12.25 |
| 15. Surveyor | 12.25 | 12.25 |
| 16. Tractor Mechanics | 12.25 | 12.25 |
| 17. Diesel Mechanics | 12.25 | 12.25 |
| 18. Social Studies | 12.25 | 12.25 |

(C) DRAWING (SOLVED PAPERS)

1. Group-Fitter, Turner, Machinist and Instruments Mechanic, Tool and Diema
2. Group-Electrical, Wireman, Electroplator
3. Group-Radio & T.V. Electronics
4. Group-Motor Mechanic, Diesel Mechanic, Tractor Mechanic, Refrigeration
5. Group-Carpenter, Moulder, Sheet Metal, Painter, Blacksmithy, Welding, Tool and Diemaker, Instrument, Refrigeration & Watchmaker

(D) PRACTICAL (Solved Papers)

1. Practical Draughtsman Civil
2. Practical Draughtsman Mechanical

APPRENTICESHIP (Theory Solved Papers)

1. Fitter 8.25
2. Welder 8.25
3. Motor Mechanics 6.25
4. Draughtsman Civil 8.25
5. Draughtsman Mechanical 8.25

WORKSHOP CALCULATIONS AND SCIENCE (APPRENTICESHIP)

1. Group-Fitter, Turner, Machinist 8.25
2. Group-Welder, Moulder, Painter 8.25
3. Group-Draughtsman Civil & Mechanical, Surveyor 8.25
4. Group-Motor Mechanics, Diesel, Tractor, Refrigeration 8.25
5. Group-Electrical, Wireman 8.25

777 QUESTIONS AND ANSWERS SERIES

	English	Hindi
1. Automobile - Narang	8.25	9.25
2. Diesel Mechanics	8.25	9.25
3. Radio, Transistor, T.V. - Gupta	8.25	9.25
4. Electronics - Gupta	8.25	9.25
5. Draughtsman Civil - R.Dev	8.25	9.25
6. Draughtsman Mechanical - Narang	8.25	9.25
7. Fitter - R.P. Kumar	8.25	9.25
8. Turner - R.P. Kumar	8.25	9.25
9. Machinist - R.P. Kumar	8.25	9.25
10. Welder - R.P. Kumar	8.25	9.25
11. Workshop Calculation & Science - Gupta	8.25	9.25
12. Instrument Mechanics - R.P. Kumar	8.25	9.25

13. Refrigeration & Air Conditioning	- Bajaj	Rs. 8.25	
14. Electrical	- Gupta	8.25	Rs. 9.25
15. Television		8.25	9.25

हिन्दी में उपयोगी टेक्नीकल पुस्तकें

1. एलीमेंट्री इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	- एम. एल. गुप्ता		
2. इलैक्ट्रोनिक्स मेड सिम्पल	- एम.एल. गुप्ता		40.75
3. प्रैक्टिकल आटोमोबाइल इंजीनियरिंग	- गुप्ता तथा कोशिश		17.75
4. टेप रिकार्डर सर्विसिंग	- एस. के. जैन		30.75
5. एलीमेंट्री रेडियो ट्रांजिस्टर टेलीविजन विद टेप रिकार्डर एण्ड वीडियो	- रलहन. तथा गुप्ता		20.75
6. रेफ्रिजरेशन सिम्पलीफाइड	- एस. कुमार		58.75
7. रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग	- एस. कुमार		13.75
8. वैल्विंग टैक्नोलॉजी	- गुप्ता तथा कोशिश		52.75
9. मशीन शॉप ध्योरी	- गुप्ता, कोशिश		32.75
10. फिटर शॉप ध्योरी एवं प्रैक्टिस	- गुप्ता तथा कोशिश		40.75
11. ड्राफ्टसमैन मैकेनिकल	- गुप्ता, कोशिश		35.75
12. इलैक्ट्रिकल सुपरवाइजर	- जैन		50.75
13. वर्कशाप कैलकुलेशन तथा साइंस भाग I	- गुप्ता और कोशिश		32.75
14. वर्कशाप कैलकुलेशन तथा साइंस भाग II	- गुप्ता कोशिश		25.75
15. ड्राफ्टसमैन सिविल	- घोष तथा वर्मा		22.75
16. बेसिक ड्राफ्टसमैन सिविल (टेक्सट बुक)	- आर देव		35.75
17. टर्नर शॉप ध्योरी एण्ड प्रैक्टिस	- आर.पी. कुमार		45.75
18. डीजल मैकेनिक	- गुप्ता और कोशिश		32.75
19. एलीमेंट्री इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग	- एम. एल. गुप्ता		22.75
	कुमार, देव नारंग		45.75
20. बेसिक वर्कशाप कैलकुलेशन तथा साइंस (ड्राफ्टसमैन सिविल व मैकेनिकल सर्वेयर)			25.75
21. बेसिक वर्कशाप कैलकुलेशन तथा साइंस (फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट)			25.75
22. बेसिक वर्कशाप कैलकुलेशन तथा साइंस (इलैक्ट्रीशियन तथा वायरमैन)			25.75
23. बेसिक वर्कशाप कैलकुलेशन तथा साइंस (रेडियो, टी.वी., इलैक्ट्रोनिक्स)			25.75
24. बेसिक वर्कशाप कैलकुलेशन तथा साइंस (वैल्डर, मोल्डर, शीटमेटल, ब्लैकस्मिथ, पेन्टर)			25.75
25. बेसिक वर्कशाप कैलकुलेशन तथा साइंस (मोटर मैकेनिक, डीजल, ट्रैक्टर, फार्म मैकेनिक)			25.75
26. बेसिक वर्कशाप कैलकुलेशन तथा साइंस (इंस्ट्रुमेंट रेफ्रिजरेशन, वाचमेकर टूल तथा डाईमेकर)			25.75
27. सोशल स्टडीज एन्टरप्रन्योरशिप विद एनर्जी कनजरवेशन	- आर.सी. बिन्दा		22.75
28. सोशल स्टडीज (प्रश्नोत्तर)	- बजाज		9.75
29. सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग	- गुप्ता देव		37.75
30. बेसिक शॉप प्रैक्टिस इन इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	- अरोड़ा		30.75
31. पलम्बिंग एण्ड सेनीटेशन	- गुप्ता, कोशिश		27.75
32. बेसिक इलैक्ट्रोनिक प्रैक्टिकल	- सोबती टंडन		40.75
33. रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग (मराठी)	- एस. कुमार		45.75
34. मैथेमेटिकल फार्मूलास टेबल्स तथा डेफीनेशन्स	- एस. के. कुमार		5.25
35. फिजिक्स फार्मूलास, टेबल्स तथा डेफीनेशन्स	- आर. कुमार		7.25
36. कैमिस्ट्री फार्मूलास, टेबल्स तथा डेफीनेशन्स	- आर. कुमार		7.25

How To Send Your Order

Individuals and Instructors must sent Rs. 20/- in advance by money order balance amount through V.P.P. or by bank.

Rainbow Book Co.

1367/21, Hari Singh Nalwa, Karol Bagh, New Delhi-110005 Phones: 5721211, 5717881

Latest Arrivals 1991-1992